REPÚBLICA DEL PERÚ SECTOR ENERGÍA Y MINAS INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

BOLETIN N°8b

SERIE C: Geodinámica e Ingeniería Geológica

ESTUDIO GEODINAMICO DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC



CONTENIDO ALLA RUE ALBAGA ORDE CA

INTR	RODU	CCION I DATE DE LA CALLACA DE	1
1.0	GEN	NERALIDADES	3
	1.1	ANTECEDENTES	3
	1.2	OBJETIVOS	3
	1.3	ALCANCES	3
	1.4	AREA DE ESTUDIO	3
	1.5	UBICACIÓN Y ACCESO	4
2.0		DLOGIA	7
		ESTRATIGRAFIA	7
		2.1.1 SECTOR OCCIDENTAL DE LA CUENCA	7
		2.1.1.1 JURASICO CRETACEO	7
		2.1.1.2 DEPOSTIOS CUATERNARIOS	. 9
		2.1.2 SECTOR ORIENTAL DE LA CUENCA	10
		2.1.2.1 JURASICO	10
		2.1.2.2 CRETACEO	10
		2.1.2.3 CRETACEO SUPERIOR-TERCIARIO INFERIOR	
		2.1.2.4 TERCIARIO	10
		2.1.2.5 DEPOSITOS CUATERNARIOS	11
	2.2	ROCAS INTRUSIVAS	13
	2.3	GEOLOGIA ESTRUCTURAL	13
	4.2	2.3.1 FALLAMIENTOS	15
		2.3.2 PLEGAMIENTOS	15
		2.3.3 PLEGAMIENTOS Y FALLAMIENTOS	15
			16
	3 4 1	2.3.4 FALLAMIENTOS MENORES	16
	2.4 (JNIDADES LITOLOGICAS	16
		2.4.1 UNIDAD I (Depósitos Superficiales)	17
		2.4.2 UNIDAD II (Rocas Volcánicas)	18
		2.4.3 UNIDAD III (Volcánico-Sedimentario)	18
		2.4.4 UNIDAD IV (Sedimentarios)	20
		2.4.5 UNIDAD V (Rocas Intrusivas)	22
2.0	OPO	2.4.6 UNIDAD VI (Metamórficos)	22
3.0		MORFOLOGIA	25
	3.1 (JNIDADES GEOMORFOLOGICAS	25
		3.3.1 UNIDAD I – RIBERA LITORAL DE PLAYA	25
		3.1.2 UNIDAD II – CONO DE DEYECCION	26
		3.1.3 UNIDAD III – ZONA DE LOMAS Y MONTES ISLAS	26
		3.1.4 UNIDAD IV – ESTRIBACIONES DE LA CORDILLERA	
		OCCIDENTAL	27
		3.1.5 UNIDAD V – VALLES Y QUEBRADAS	27
		3.1.6 UNIDAD VI – ALTIPLANICIES	27
	200	3.1.7 UNIDAD VII – DIVISORIA CONTINENTAL	27
		AMETROS GEOMORFOLOGICOS	28
		3.2.1 SUPERFICIE	28
		3.2.2 PERIMETRO DE LA CUENCA	29
		3.2.3 FORMA DE LA CUENCA	29
		3.2.4 SISTEMA DE DRENAJE	30
		3.2.5 ELEVACION DE TERRENOS	31
		3.2.6 RECTANGULO EQUIVALENTE	31
		3.2.7 DECLIVIDAD DE LOS ALVEOS	34
		3.2.8 DECLIVIDAD DE LOS TERRENOS	34
		3.2.9 COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAD	36

	3.2.10 COEFICIENTE DE MASIVIDAD	30
4.0	HIDROLOGIA	31
	4.1 RIO RIMAC	37
	4.2 RIO SANTA EULALIA	38
	4.3 PLUVIOMETRIA	38
	4.3.1 ANALISIS PLUVIOMETRICOS	43
	4.3.2 INTERPRETACION DE RESULTADOS	49
	4.3.3 VOLUMEN ESCURRIDO MEDIO ANUAL	49
	4.3.4 ISOYETAS DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC	52
	4.3.5 FRECUENCIAS MEDIAS ANUALES DE LAS	
	PRECIPITACIONES ANUALES Y MENSUALES	52
	4.4 REGISTRO DE CAUDALES	58
	4.4.1 EN EL RIO RIMAC	58
	4.4.2 EN EL RIO SANTA EULALIA	71
	4.4.3 EN EL RIO BLANCO	71
	4.4.4 ANALISIS DE LA TENDENCIA DE LOS CAUDALES	
	ANUALES	78
	4.4.5 PROBABILIDADES DE CRECIDAS EN EL RIO RIMAC	82
	4.4.6 PROBABILIDADES DE CRECIDAS EN EL RIO BLANCO	83
5.0	SISMICIDAD Y RIESGO SISMICO – CUENCA DEL RIO RIMAC	85
	5.1 MARCO TECTONICO	85
	5.2 DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA SISMICIDAD	85
	5.2.1 SISMOS FUERTES Y DESTRUCTORES PERIODO	
	1586 – 1974	85
	5.3 TSUNAMIS CON INFLUENCIA EN EL LITORAL DE LA CUENCA	
	BAJA DEL RIO RIMAC	93
	5.4 INTENSIDADES	94
	5.5 REGIONALIZACION SISMOTECTONICA	100
	5.6 ACELERACIONES	100
	5.7 FRECUENCIA SISMICA	103
	5.8 PERIODO DE RETORNO	103
	5.9 RIESGO SISMICO	108
6.0	GEODINAMICA	109
	6.1 FENOMENOS GEODINAMICOS	109
	6.1.1 DESLIZAMIENTOS	109
	6.1.2 DERRUMBES	110
	6.1.3 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS	110
	6.1.4 HUAYCOS	111
	6.1.5 EROSION DE RIBERAS	112
~ ^	6.1.6 INUNDACIONES	113
7.0	ZONACION DE RIESGO GEODINAMICO	115
	7.1 CRITERIOS DE ZONACION	115
	7.1.1 ZONA A – De Bajo Riesgo Geodinámico	115
	7.1.2 ZONA B – De Riesgo Geodinámico Medio	115
8.0	7.1.3 ZONA C – De Alto Riesgo Geodinámico	115
5.U	CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS DE INGENIERIA	
	*	117
	8.1 CENTRALES HIDROELECTRICAS	117
	8.1.1 CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUINCO	117
	8.1.2 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALLAHUANCA	121
	8.1.3 CENTRAL HIDROELECTRICA MOYOPAMPA	125
	8.1.4 CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUAMPANI	127
	8.1.5 CENTRAL HIDROELECTRICA PABLO BONER	128
	8.2 PLANTA DE TRATAMIENTO LA ATARJEA	129
	8.3 CARRETERA CENTRAL Y PUENTES LIMA-TICLIO	133
	8.3.1 TRAMO: Lima (Ate) Chosica	133

0.3.2 TTD 43.40 . 05 . '	15.
8.3.2 TRAMO: Chosica – Gorgona	134
8.3.3 TRAMO: Gorgona-San Bartolomé-Surco	134
8.3.4 TRAMO: Surco – Matucana	135
8.3.5 TRAMO: Matucana – Tambo de Viso	135
8.3.6 TRAMO: Tambo de Viso – San Mateo	136
8.3.7 TRAMO: San Mateo - Chilca	136
8.3.8 TRAMO: Chilca – Casapalca	136
8.3.9 TRAMO: Casapalca - Ticlio	174
8.3.10 PUENTES	174
8.4 FERROCARRIL CENTRAL LIMA-TICLIO	186
8.4.1 TRAMO: Lima-Chosica	186
8.4.2 TRAMO: Chosica – Río Seco	187
8.4.3 TRAMO: Ríos Seco - Matucana	187
8.4.4 TRAMO: Matucana – Tambo de Viso	188
8.4.5 TRAMO: Tambo de Viso-San Mateo	188
8.4.6 TRAMO: San Mateo - Chicla	189
8.4.7 TRAMO: Chicla - Casapalca	190
8.4.8 TRAMO: Casapalca – Ticlio	190
8.5 PRESAS DE RELAVE	196
8.5.1 PRESA DE RELAVES PACOCOCHA	196
8.5.2 PRESA DE RELAVES MILLOTINGO	199
8.5.3 PRESA DE RELAVES EN "YAULIYACU"	295
8.5.3.1 PRESA DE RELAVES "YAULIYACU"	206
8.5.3.2 PRESA DE RELAVES "NUEVO YAULIYACU"	207
8.6 LAGUNAS REPRESADAS	210
8.6.1 LAGUNA MAGDALENA	210
8.6.2 LAGUNA PACOCOCHA	210
8.6.3 LAGUNA CUTAY	211
8.6.4 LAGUNA YURACCOCHA	212
8.6.5 LAGUNA PATICOCHA	212
8.6.6 LAGUNA PAUCARCOCHA	212
8.6.7 LAGUNA PITICULI	213
8.6.8 LAGUNA CARPA	213
8.6.9 LAGUNA QUIUSHA	214
8.6.10 LAGUNA SACSA	214
8.6.11 LAGUNA HUALLUNQUE	215
8.6.12 LAGUNA CANCHIS	215
8.6.13 LAGUNA CHICHIS	215
8.6.14 LAGUNA PUCRO	221
8.6.15 COMPOTAMIENTO DE PRESAS CONSTRUIDAS	
CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA	221
8.6.15.1 Presa Mancacoto	221
8.6.15.2 Verificación de la Estabilidad de la presa	
de Mampostería: Huamparcocha	222
8.6.15.3 Presa Huachuacocha	226
9.0 ZONAS CRITICAS	229
9.1 HUAYCOS	229
9.1.1 RIO CACHACALLA	22 9
9.1.2 QUEBRADA AGUA SALADA	230
9.1.3 RIO SECO	233
9.1.4 QUEBRADA LA ESPERANZA	242
9.1.5 SECTOR QUEBRADA CARIÑITO	242
9.1.6 QUEBRADA VERRUGAS	243
9.1.7 QUEBRADA LINDAY	246
9.1.8 QUEBRADAS SECTOR SURCO	246
9.1.8.1 QUEBRADA CHACAMAZA	248

9.1.8.2 QUEBRADA CUCHIMACHAY	250
9.1.9 QUEBRADA LOS OLIVOS	255
9.1.10 QUEBRADA PANCHA	259
9.2 INUNDACIONES	261
9.3 EROSION DE RIBERAS	263
CONCLUSIONES	265
RECOMENDACIONES	269
AUTORES	271
BIBLIOGRAFIA	273
10.0 EVALUACION GEODINAMICA Y SEGURIDAD FISICA DE LOS	
CENTROS POBLADOS	309
10.1 BARBA BLANCA	309
10.2 BELLAVISTA	310
10.3 CACACHAQUI	310
10.4 CALLAHUANCA	311
10.5 CANCHACALLA	311
10.6 CANTO GRANDE	312
10.7 CARAMPOMA	313
10.8 CASAPALCA	313
10.9 CHACLACAYO	314
10.10 CHACLLA	314
10.11 CHICLA	315
10.12 CHOSICA	316
10.13 COCACHACRA	317
10.14 CUMBE	317
10.15 HUANZA	318
10.16 HUARIQUIÑA 10.17 HUINCO	318
10.17 HOINCO	319
10.19 MATUCANA	320
10.19 MATOCANA 10.20 PALLE NUEVO	320
10.20 PALLE NOE VO	321
10.22 SAN ANTONIO DE CUMPE	322
10.23 SAN BARTOLOME	322
10.24 SAN JERONIMO DE PUNAN	323 323
10.25 SAN JOSE DE PALLE	323
10.26 SAN JOSE DE PARAC	324 325
10.27 SAN JUAN DE IRIS	325 325
10.28 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	325 326
10.29 SAN MATEO	326
10.30 SAN MIGUEL DE VISO	327
10.31 SAN PEDRO DE CASTA	327
10.32 SANTA EULALIA	328
10.33 SURCO	328
10.34 VICAS	329
10.35 OTROS POBLADOS	329

- FOTOGRAFIAS
 ANEXO:
 Análisis granulométricos
 Curvas granulométricas
 Ensayos de corte directo

INTRODUCCION

La Gran Lima, es el mayor polo de desarrollo del país, donde se concen tra alrededor del 60% de la actividad socio-econômica. Esto hace que muestre una fuerte relación de dependencia en el abastecimiento de insumos (ali mentos mayormente) y otros servicios básicos (energía, etc.), los que pro vienen de otros lugares del país.

Dentro de esto, la zona central es un gran abastecedor, conduciéndose toda su producción a través de las obras de infraestructura (viales, eléctricas, etc.) que se ubican en la cuenca del Río Rímac.

Los últimos fenómenos de geodinámica externa (deslizamientos, erosio - nes, inundaciones, etc.) producidos en los primeros meses de los años 1981-1982, que han traido interrupciones prolongadas del tránsito nos muestran - una tendencia a la reactivación de los mismos, si a esto se agregaría la in sentivación de estos fenómenos por la presencia de un sismo de magnitud - fuerte (muy probable), deducimos que los problemas se multiplicaran, con la secuela de desabastecimiento prolongado para la Gran ciudad.

El presente estudio está orientado a conocer un aspecto muy importante de esta problemática, cual es el análisis de la seguridad física de las grandes obras de ingeniería que se ubican en el curso principal de la cuenca del Río Rímac, tales como la Carretera Central, Ferrocarril Central, Centrales Hidroeléctricas, lagunas represadas, Planta de Tratamiento de La-Atarjea y el emplazamiento de depósitos de relaves.

El conocimiento cada vez más detallado de la evolución de los fenóme - nos naturales, inducirá a conocer más el grado de riesgo en que se encuen - tran estas grandes obras de infraestructura de servicio, que son fuente de-abastecimiento para el normal desenvolvimiento de la actividad socio-económica de la Gran Lima.

1.0 GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES .-

El Sistema Nacional de Defensa Civil, al concebir el "PLAN ALFA-CEN - TAURO", quiere conocer las consecuencias que sobre la Gran Lima pueden devenirse, de producirse un sismo de caracter destructivo (magnitudes-mayores a 7°).

Los alcances de este proyecto comprometen una complejidad de actividades básicas antes de planificar las acciones de prevención, que tien dan a minimizar las consecuencias de un evento catastrófico.

Esta razón ha hecho que Defensa Civil haya encargado a los diferentessectores la realización de estudios y/o obras de su competencia, ten dientes a conseguir el gran objetivo.

Defensa Civil encargó al Ministerio de Energía y Minas la realizacióndel presente trabajo. Este a su vez lo hizo con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), por ser una entidad del sector, ycuyos estudios son de su competencia.

1.2 OBJETIVOS .-

El presente estudio, determinantemente está orientado a conocer las -condiciones de seguridad física en que se encuentran las grandes obras de ingeniería que se ubican en el curso principal de la cuenca del Rímac, deduciéndose las implicancias que sobre ellas puedan tener la evolución de los fenómenos de geodinámica externa, así como ante la eventualidad de un sismo de caracter destructivo.

1.3 ALCANCES .-

El estudio tiene los siguientes alcances :

- Conocimiento e interretación de las características geológicas-litológicas, hidrológicas y geodinámicas de la cuenca.
- Determinación, delimitación y análisis de los fenómenos de geodinámi ca externa y sus implicancias en el emplazamiento de las diferentesobras de ingeniería.
- Evaluación ingenieril de las obras civiles.
- Analisis e interpretación de la sismicidad regional.
- Determinación del riesgo sísmico del área

1.4 AREA DE ESTUDIO .-

La cuenca del río Rímac abarca una extensión de 3,398.1 Km², limitadahacia el Norte por la cuenca del Río Chillón, hacia el sur por la cuen ca del Río Lurín, hacia el Este por la Divisoria Continental y hacia el Oeste por el Oceáno Pacífico. El estudio ha comprendido esencialmente los cursos principales de los - ríos Rímac y Santa Eulalia y cuencas subsidiarias, en donde se han de - tectado problemas de geodinámica externa que pudieran tener implican - cias en la seguridad de las grandes obras de ingeniería.


1.5 UBICACION Y ACCESO .-

La cuenca del río Rímac se encuentra ubicada en el flanco oeste de la-Cordillera Occidental de los Andes, entre las cumbres nevadas de Antico na, Pucacocha, Juraccocha, etc. y el borde del Oceáno Pacífico, exten diéndose en una longitud de 110 Kms. en linea recta, con un ancho prome dio de 30 Kms.

Geopolíticamente está comprendida dentro del departamento de Lima, conlas siguientes coordenadas geográficas.

11° 36' 15" - 12° 10' 30" Latitud Sur 76° 04' 00" - 77° 07' 18" Long. Oeste

En cuanto a la accesibilidad, la principal via de acceso la constituyela carretera central, totalmente asfaltada y luego la carretera Santa -Eulalia-Carampoma que se encuentra afirmada. A estas vias se conectancarreteras afirmadas y trochas carrozables, que sirven de acceso a loscentros poblados y centros mineros.



2.0 GEOLOGIA

Estos estudios se han basado en las investigaciones de la Dirección - de Geología Regional del INGEMMET, y que corresponden a los levantamientos-Geológicos a escala 1: 100,000 de las hojas de Matucana, Chosica, Ondores-Canta, Lurín y Lima.

Las unidades geológicas que afloran en la cuenca comprenden rocas se dimentarias, metamórficas, volcánicas e intrusivas, con edades que fluctúan entre Jurásico y el Cuaternario Reciente. En el aspecto estructural se pre sentan plegamientos y fallamientos que en la mayoría de los casos muestran-orientación andina.

Para una mejor comprensión de la geología de la cuenca, ésta se ha - subdividido en 2 sectores, que la hemos denominado : Sector Occidental de - la cuenca y Sector Oriental.

2.1 ESTRATIGRAFIA .-

2.1.1 SECTOR OCCIDENTAL DE LA CUENCA

2.1.1.1 JURASICO-CRETACEO

- Grupo Puente Piedra .- Se le asigna edad Berriasiano, en razón a la fauna determinada por R. Rivera (1951), y su litología consiste de piroclásticos, areniscas con componentes piroclásticos, chert y ocasionalmente rocas lávicas andesito-basálticas. Rocas arcillo-tobáceas, destacando lutitas y areniscas tobáceas con niveles piroclásticos de composición andesítica.
- Volcánico Yangas .- Se le asigna edad cretáceo inferior y consiste de lavas andesíticas masivas, lodolitas, mar gas silicificadas, chert blanco y oscuro con limolitasendurecidas que se intercalan a diferentes niveles. En la parte superior están constituidas por areniscas de grano fino, y silexitas, así como limolitas tobáceas.
- Grupo Morro Solar .- Su deposición corresponde a tiempos tempranos del Cretáceo Inferior (Piso Valanginiano), su exposición más conspicua se encuentra en el cerro Mo rro Solar en Chorrillos, donde se pueden diferenciar las formaciones Salto del Fraile, La Herradura, Morro -Solar y Marcavilca.
- Formación Salto del Fraile .- Está constituida principalmente por cuarcitas recristalizadas, areniscas cuarzosas, con estratificación cruzada. Se intercalan nive les lutáceos gris azulados a verdoso.
- Formación La Herradura .- Esta formación es la unidadincompetente de la serie, debido al contenido de salescomo yeso y cloruro de sodio. J. Fernández Concha (1958)

reconoció dos miembros, La Virgen y Herradura:

Miembro La Virgen .- Consiste de lutitas gris oscuras y negras en estratificación fina, laminadas, fisibles y - carbonosas con contenido de pirita y nódulos calcáreos - achatados. Se intercalan areniscas gris oscuras a veces amarillentas de composición cuarzosa, conteniendo sales.

Miembro Herradura .- Consta de areniscas cuarzosas verdes a amarilientas, en estratificación delgada en la parte inferior y gruesa en la parte superior, siguiéndoles-lutitas gris a negras, intemperizando a marrón rojizo, - en partes nodulosas y en la parte alta calizas gris oscuras con estructura pizarrosa.

- Formación Morro Solar .- Consiste de intercalaciones de areniscas en bancos delgados con niveles lutáceos, pasan do de color oscuro, en la parte inferior, a coloración rojiza en la parte superior, areniscas abigarradas y hacia el techo areniscas cuarzosas, pasando a cuarcitas in terestratificadas con niveles limolíticos gris verdosos.
- Formación Marcavilca .- Está constituida por las rocasmás competentes, duras y compactas de toda la serie clás tica, incluye a los miembros Marcavilca y La Chira de J. Fernández Concha (1958).

 Predomina la cuarcita gris blanquesina, con cemento silíceo, variando en algunos horizontes a rosado violáceo, de grano medio a grueso y hasta microconglomerádico. En menor porcentaje, lutitas de color ocre, por las oxidaciones ferruginosas. Hacia la parte superior, las areniscas de La Chira son cuarcitas blancas, sacaroideas, con estratificación cruzada bien marcada.
- Formación Pamplona .- Se le asigna edad cretáceo inferior y consiste, en la base, de calizas gris oscuras en ban cos delgados intercalando con limolitas arcillosas de co loraciones abigarradas. Se continúan margas que presentan disyunción pizarrosa y también niveles arcillo-limosos de predominante color rojo amarillento, por el conte nido limonítico. Hacia la parte inferior se repiten calizas gris oscuras en bancos delgados, limolitas y algunos níveles de arcillas tobáceas de color blanquecino, en parte rojizo.

Esta formación se comporta como una unidad muy plástica. La tectónica de macroplegamiento y fallamiento que afecta el área de Lima ha ocasionado en estas rocas micro -- pliegues, pliegues de arrastre y microfallas.

- Formación Atocongo .- Se le asigna edad cretáceo infe rior, consiste de limolitas gris oscuras en capas delgadas, formando paquetes que se intercalan con calizas gris verdosas a gris oscuras, margas, alterando a limoli tas de color rojizo, por la presencia de minerales ferruginosos que se oxidan.

La parte superior de la formación Atocongo presenta calizas en bancos masivos, siendo la roca de color gris azulino oscuro, intercalada con calizas de color gris claro y verdoso, con textura de grano fino casi afanitica.

<u>Grupo Casma</u> .- La edad del grupo Casma ha sido definida como Albiano en su base, pero sin precisar edad para su etecho.

Este grupo comprende en la cuenca :

Volcánico Huarangal .- Consta de volcánicos mayormente piroclásticos, de composición andesítica, intemperizado en nódulos que se forman por una disyunción enescamas, con calizas margozas, areniscas calcáreas, grauvacas y chert bien estratificados.

Volcánico Quilmaná .- Se compone de derrames andesíti - cos masivos de textura porfirítica a veces afanítica, de color verdoso a oscuro, presentando una estructura masi- va poco estratificada.

2.1.1.2 DEPOSITOS CUATERNARIOS

<u>Depósitos Coluviales</u>. - Son depósitos que se ubican enlas laderas y se han emplazado por acción de la gravedad y algo de agua.

Se incluyen en estos depósitos a las acumulaciones de ma teriales provenientes de derrumbes y deslizamientos.

Depósitos Proluviales .- Corresponden a los que provienen de la acumulación de materiales acarreados por to rrentes temporales u ocasionales, como son los huaycos.

Depósitos Aluviales .- Constituyen las acumulaciones resultantes de la depositación de los materiales que han sufrido acarreo por las aguas de escorrentía superficial encontrándose generalmente lejos de su lugar de origen, involucra también a los depósitos fluviales que están conformando terrazas antiguas.

<u>Depósitos Fluviales</u>.- Estos depósitos se encuentran limitados al cauce actual del Río Rímac y tributarios principales.

<u>Depósitos Litorales</u> .- Se encuentran a lo largo del litoral y constituyen una pequeña franja cercana a las pla yas.

Depósitos Eólicos .- Son los depósitos provenientes de - la acumulación de materiales que han sido transportadas-por el viento.

2.1.2 SECTOR ORIENTAL DE LA CUENCA

2.1.2.1 JURASICO

- Formación Arahuay .- Se le asigna tentativamente edad Jurásica y consiste de :
 - . Un nivel inferior constituido por derrames andesiticos, mayormente afaníticos y microporfiríticos, conestratificación poco definida, pasando a la parte su perior a una enorme secuencia de ftanitas afanítica.
 - . La porción intermedia, compuesta por una alternanci de bancos moderados de calizas bituminosas con paque tes de limolitas o lodolitas.
 - La sección superior constituida por metavolcánicos en capas moderadas con ftanitas oscuras o lodolitascalcáreas negras.

2.1.2.2 CRETACEO

- Formaciones Chulec, Pariatambo y Jumasha .- Se les asig na una edad que va entre el Albiano Medio a Cenomaniano. Estas formaciones consisten de calizas gris y beige, en capas medianas con algunas intercalaciones de caliza margosa y lutita gris pardo; calizas y margas negras bituminosas en capas delgadas y capas medianas, y grue sas que se intercalan ocasionalmente con capas de cali

zas margosas, lutitas y calizas dolomíticas.

2.1.2.3 CRETACEO SUPERIOR-TERCIARIO INFERIOR

- Formación Casapalca .- Por sus relaciones estratigráficas y tectónicas se le asigna edad a fines del Cretá ceo Superior y el Eoceno medio. Esta formación se le ha dividido en dos miembros:

Miembro Inferior Casapalca .- Consiste de intercalacio nes de areniscas, limolitas y lutitas rojizas, que oca sionalmente alternan con areniscas calcáreas, areniscas guijarrosas marrón claro; estratificadas en capas delgadas y medianas, con algunos horizontes que presentan estratificación cruzada. Dentro de la secuencia desta can por lo menos tres niveles de calizas blanquesinasen capas gruesas y uno o dos paquetes de conglomerados con cantos de cuarcita y caliza en matriz limo-arcillo sa rojiza. En el área de Casapalca aflora una potente secuencia de capas rojas con unidades de conglomerados y caliza que por plegamiento y fallamiento están aparentemente en posición anormal.

Miembro El Carmen .- Consiste en bancos de 2 a 5 m. de conglomerados cuarcíticos algo calcáreos, con cantos re dondeados de 2 a 10 cm. y en menor proporción gravas pe queñas, bloques más grandes con matriz arena-limosa; ocasionalmente intercalan capas de arenisca y limolitas-rojizas.

2.1.2.4 TERCIARIO

- Grupo Rimac .- Se le ha asignado una edad probable fines del Eoceno el Oligoceno.
 En este grupo se pueden diferenciar:
 - Serie Volcánico-Sedimentaria .- Consiste de lavas y brechas andesíticas de color gris azulado a verdoso tobas andesíticas y algunas intercalaciones de arenisca.
 - Serie Sedimentario-Tobácea .= Consiste de intercalaciones de unidades predominantemente sedimentario tobáceas, con areniscas limolíticas gris verdosas y rojizas, así como tobas redepositadas de color gris violáceo.
 - Serie Tobácea .- Consiste de tobas pardo grisáceas a blanquesinas, de composición riolítica y dacítica
 - Serie Volcánico-Sedimentaria .- Constituye la parte superior del Grupo Rímac. Consiste de limolitas gris verdosas alterando a coloraciones rojizas y anaranjadas, areniscas feldespáticas con cuarzo y ma triz tobáceas, en estratos delgados y sobre éstos una secuencia de volcánicos tobáceos porfiroides de color violáceo. También se encuenbran volcánicos oscuros porfiroides bien alterados.
- Grupo Colqui .- Se le asigna una edad Eoceno-Oligoce no.
 Este grupo consiste de una gruesa secuencia de unidades volcânicas con derrames andesíticos grises, porfiriticos que alternan en menor proporción con tufos finos redepositados, gris verdoso; tufos lapillíticos pardo blanquecinos, aglomerado volcânico, ocasional mente capas de caliza y arenisca tufácea gris verdosa y violâcea. Se encuentra afectada por pliegues, fa llas e intrusiones igneas.
- Formación Carlos Francisco .- La édad de esta forma ción es de fines del Eoceno al Oligoceno.
 Se reconocen los siguientes miembros :
 - Miembro Tablachaca .- Consiste de una secuencia de conglomerados con elementos volcânicos de 5 a 10 cms.

de diámetro y en menor proporción gravas y cantos con ta maño máximo de 50 cms. en matriz areno limosa e intercalándose areniscas, limolitas rojizas y calizas arenosas. Hacia el tope pasa a intercalaciones de tobas, brechas tobáceas, aglomerados, limolitas rojizas y ocasionalmente rocas porfiríticas de composición andesítica.

Miembro Carlos Francisco .- Está constituida por un con junto de derrames andesíticos porfiroides y afaníticos e de color gris, intemperizando a verdoso y violáceo, o sionalmente se intercalan flujos de brecha volcánica pórfidos masivos que dan el aspecto local de cuerpos pabisales.

Miembro Yauliyacu .- Consiste de tobas finas rojizas - con algunas intercalaciones de tobas lapillíticas gris - verdoso y marrón; ocasionalmente capas de andesitas, li-molitas y areniscas tobáceas.

- Formación Río Blanco .- Es probable que sea de fines del Eoceno al Oligoceno. Consiste de tobas redeposita das, tobas lapillíticas, areniscas tobáceas de colores abigarrados, intercalándose con aglomerados finos, bre chas de tobáceas y ocasionalmente horizontes de tobas an desíticas y dacíticas, así como también capas de calizas. Se presentan generalmente con estratificación en capas delgadas y algunos horizontes en lajas.
- Formación Bellavista .- Es probable que sea de fines del Eoceno al Oligoceno. Consiste de calizas margosas pardo-amarillentas, con intercalaciones de caliza negrasilicificada; tobas finas, andesitas tobáceas, lutitas y limolitas, gris verdosas a pardo rojizas.
- Volcánico Millotingo .- Se le asigna una edad probable Oligo Mioceno. Se desarrolla ampliamente en la parte al ta, entre Matucana y la mina Millotingo, donde se presen ta una secuencia volcánico-sedimentaria que consiste deareniscas conformada por material volcánico de coloracio nes rojizas y estructura brechoide, andesitas verde violáceo, intercalados con horizontes conglomerádicos de co lor violáceo intemperizando a blanquecino.
- Formación Huarochirí .- Se le asigna una probable edadMiocénica. D. Noble (1975) por estudios radiométricos ha determinado una edad de 26.1 m. a. lo cual indica una
 edad del comienzo del Mioceno.
 Consisten de tobas riolíticas a riodacíticas que se al ternan con areniscas y limolitas gris verdosa a rojizo.Hacia la base las tobas pasan a composiciones andesfti cas de color gris violáceo.
 Esta formación presenta varios bancos de tobas pardo blanquecinas, alternando con la secuencia sedimentario volcánica.

- Volcánico Pacococha .- No se puede precisar su edad, pe ro como está constituyendo el tope de la secuencia volcá nica terciaria e intruida por algunos cuerpos hipabisa les jóvenes que los han mineralizado es probable que suedad pueda corresponder al Mio-Plioceno. Está constituido por un conjunto de derrames volcánicosandesíticos y basálticos con algunas intercalaciones deflujos de brecha volcánica y andesita tobácea.

2.1.2.5 DEPOSITOS CUATERNARIOS

Depósitos Glaciares .- Comprende los depósitos morrênicos antiguos a recientes que se encuentran en las cabeceras de los valles glaciares o cubriendo el fondo ó márgenes de los mismos.

Depósitos Fluvio Glaciares .- Están constituidos por lasacumulaciones provenientes del acarreo de los depósitos -glaciares por las aguas de los deshielos fundamentalmente.

Depósitos Coluviales .- Son depósitos que se ubican en - las laderas y se han emplazado por acción de la gravedad y algo de agua. Se incluyen en estos depósitos a las acumulaciones de materiales provenientes de derrumbes y deslizamientos.

Depósitos Proluviales .- Corresponden a los que provienen de la acumulación de materiales acarreados por torrentes - temporales u ocasionales, como son los huaycos.

Depósitos Aluviales .- Constituyen las acumulaciones resultantes de la depositación de los materiales que han sufrido acarreo por las aguas de escorrentía superficial, en contrándose generalmente lejos de su lugar de origen, involucra también a los depósitos fluviales que están conformando terrazas antiguas.

Depósitos Fluviales .- Estos se encuentran limitados al -cauce actual del Río Rímac y tributarios principales.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS

Constituyen un conjunto de rocas de diferente litología que cubren aproximadamente la tercera parte de la cuenca. Los afloramientos de estas-rocas están referidos mayormente al curso inferior del río Rímac, encontrándose pequeños cuerpos en el curso medio y superior.

Estas rocas han sido agrupadas por diferentes autores (E.J.Cobbing, W.-Pitcher, etc.) en Super-Unidades tales como la Super Unidad Santa Rosa-de Quives, Santa Rosa, Paccho, Patap, Tiabaya, Jecuán y Paraiso.

En el capitulo de características litológicas se realiza una descrip - ción más detallada de estas rocas.

COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC

INTRUSIVAS	Granito to to Tonetite Ms-9d di Gobro dierite							
ROCAS		۰	Hipo bisales Traquiandesita Traquiandesita Andesitas Riadacitas					
LITOESTRATIGRAFICAS	Aluviates, l'Iuviales , proluviales , edicas , litorales, caluviales , fluvia - glaciar , glaciar		Form. Bellavista Form. Rio Blanco Tim - ct Form. Carlos Francisco		Kis-ca Grupo Casmo	KI-Vy Volcánico Yangas	J-ar Form. Arahuay	
UNIDADES	Ahuvia	Ta-p Volcánico Pacococha	Volcáni Grupo Grupo	Ks-j Form Jumasha	KI-P Form Pariatambo KI-ch Form. Chulec		JURASICO Superior	
SERIE		Superior	Medio e Inferior	Superior		Inferior	Superior	
SISTEMA	CUATERNARIO		TERCIARIO		CRETACEO		JURASICO	
ERA		CENOZOICO			0010	WEROS		

BASE Levantamiento Geológico pretimino: Je las Cuadrangulos de Chosico - Matucoka (INGEMMET)

2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL .-

Las rocas existentes en la Cuenca del Río Rímac han sufrido diferentesfases tectónicas que han modificado su posición y estructura original habiendolas fallado, fracturado y plegado, incidiendo en alguna maneraen sus características litológicas, geodinámicas y geotécnicas.

Las estructuras edificadas por estas fases presentan una orientación ge neral NO-SE, en el área de Lima (M. Montoya 1981) determina fracturamiento y fallamiento longitudinal regional, con movimiento normal, inverso y de rumbo, que tienen orientaciones de NNO-SSE, NNE-SSO y NEO-SOE y E

En la cuenca se destacan las siguientes estructuras :

2.3.1 Fallamientos .-

Falla Chorrillos .- Se le localiza a la altura del Club Regatas, con rumbo E-O y buzamiento del plano de falla de 65°al N. Su movimiento es normal.

<u>Falla Salto del Fraile</u>. - Se le localiza 300 m.antes de la playa de la Herradura, con rumbo N 75°E y el buzamiento del plano de falla es 80°NO, su movimiento es sinestral normal.

<u>Falla el Túnel</u>. - Corre paralela al túnel de La Herradura, con - rumbo N 60°E y buzamiento del plano de falla 75°NO. Su movimiento es sinestral normal.

Falla La Chira. - Se le localiza en la Playa La Chira, con rumbo N 5°0, su plano de falla es vertical y su movimiento es dextral - normal.

Falla Coluta - Umazamba .- Que atraviesa el valle de Macachaca - (Santa Eulalia) y el valle del Rimac, con un rumbo NO-SE.

Fallamiento Inverso en el área del Puente el Infiernillo .- Consiste de dos fallas inversas que han cortado a las rocas calizasy volcánico-sedimentarias, presentan un rumbo NO-SE. En las rocas volcánico-sedimentarias la traza de falla no es facilmente recono cible.

Falla Chinchan - Localizado en la quebrada Chinchan, cuyo blo - que oriental en rocas volcánicas ha bajado con respecto a las sedimentarias (Capas rojas).

2.3.2 PLEGAMIENTOS .-

ANTICLINAL DE LIMA .- Pliegue de gran extensión longitudinal cuyo eje pasa por la ciudad de Lima, extendiéndose desde el cerro Mo - rro Solar en Chorrillos, playas Conchán y la Campiña, hasta cerca de Ancón.

La dirección promedio en Lima es N $15^{\circ}0$ y más al Norte toma una di rección N-S, infleccionándose a la altura de Puente Piedra, para después tomar un rumbo N $45^{\circ}0$ hasta Ancón.

Localidad de Cocachacra .- Aparecen rocas sedimentarias y volcánicas mostrando un plegamiento concéntrico e isopaco de dirección an dina (NO-SE).

<u>Localidad de Huinco</u> .- En rocas calizas y chert, se observa un replegamiento muy apretado relacionado a pliegues mayores de primer orden.

Plegamiento del ârea Tambo de Viso-Venturosa .- Se localizan entre el valle del Rimac y la quebrada Huanchurina en las cabeceras del-valle Santa Eulalia. Consiste de anticlinales y sinclinales estre chamente espaciados, con orientación general NO-SE, tienen flancos simétricos, con pliegues disarmónicos, entre las unidades incompetentes. En el valle del Rimac se presentan fallas de tipo normale inverso en las rocas sedimentarias.

<u>Sinclinal de Chicla - Río Blanco</u> .- De rumbo NNO-SSE y hacia el SE se encuentra fallado.

2.3.3 PLEGAMIENTOS Y FALLAMIENTOS

Plegamientos y fallamientos en el sector central de la cuenca, queafectan a las rocas volcánicas y volcánico-sedimentarias, con pliegues amplios cilíndricos y una dirección axial que va desde N 45°0hasta N-S. El fallamiento podría estar vinculado en muchos casos a fracturas pre-establecidas. La compresión ha dado lugar a falla miento inverso y a veces conjugado.

Area entre el Cerro Puchu y Cerro Yanayana : Se caracteriza por - la presencia de sinclinales y fallas algo espaciadas, con rumbo general NO-SE, emplazadas en rocas volcánico-sedimentarias.

2.3.4 FALLAMIENTOS MENORES

En el sector oriental de la cuenca existe un sistema de fallas menores de ocurrencia posterior que corta a los pliegues y fallas anteriores, cuyo rumbo es NE-SO.

2.4 UNIDADES LITOLOGICAS

Como resultado del análisis e interpretación de los planos geológicos efectuados por la Dirección de Geología Regional del INGEMMET se ha elabo rado el plano litológico de la cuenca, donde se han agrupado a los grupos y formaciones geológicas que presentan características litológicas esimilares dando como resultado las siguientes unidades litológicas (Ver-Mapa 1 - 4).

2.4.1 UNIDAD I .- (Depósitos Superficiales) .- Se incluyen en esta uni dad a los depósitos recientes, no diagenizados. Estos depósitos son de extensiones y espesores variables, con diferentes gradosde cohesión y litología, su morfología varía de un lugar a otroy depende de los procesos que les ha dado origen. En muchos ca sos se encuentran afectados por fenómenos de geodinámica externa (derrumbes, deslizamientos, erosión, huayco, etc.).

En esta unidad se tienen :

<u>Depósitos Glaciares</u>. - Consiste de una mezcla heterogénea de fragmentos y escasos bloques subangulares en matriz arena limosa, arena arcillosa; generalmente permeables. Presentan pendientes promedio de 35°, llegando en algunos casos hasta 55°de pendiente.

Depósitos Fluvio-Glaciares .- Consisten de una mezcla heterogénea de fragmentos y escasos bloques sub-angulares y subredondeados en porcentajes variables. La matriz que engloba a estos ele mentos es también variable, encontrândose arcillas, arenas y e ventuales lentes de arena arcillosa, arena limosa. Constituyendepósitos de mediana a poca estabilidad.

Depósitos Aluviales .- Están constituidos por una mezcla hetero gênea de gravas, cantos y bolos, redondeados y subredondeados, = teniendo como matriz limos arcillosos, arenas limosas en porcentajes variables.

Estos depósitos se encuentran generalmente cubiertos por una capa de materiales finos con diferentes espesores.

Constituyen las áreas planas donde se han establecido los asenta mientos humanos.

Depósitos Coluviales .- Conforman una mezcla heterogênea de gra nulos, gravas, cantos y escasos bloques; angulares y sub-angulares en matriz diversa (arena arcillosa, limo, arcilloso, etc.).- El porcentaje de fragmentos es variable de un lugar a otro, asícomo también su grado de compactación. Como consecuencia de su origen y modo de deposición se ubican en las laderas y generalmente tienen mediana a poca estabilidad.

Depósitos Proluviales .- Consisten de una mezcla heterogénea de gránulos, gravas, cantos y bloques subangulares y angulares en - matriz diversa. Generalmente en estos depósitos se observa unagradación granulométrica de la parte central hacia los flancos.- En el sector central predominan los elementos gruesos y hacia - los flancos los finos.

Conforman superficies de pendientes moderadas.

En muchos casos, se han establecido poblaciones en los conos dedeyección o cursos antiguos, por lo que estan expuestos a ser arrasadas cuando ocurren precipitaciones excepcionales.

Depósitos Fluviales .- Están conformados por gravas y cantos deformas redondeadas, mezclados con arenas y finos. Su distribu ción está restringida al cauce del río Rímac y tributarios principales. El río divaga a lo ancho de estos depósitos, dejando en épocas de sequías superficies planas que son utilizadas como tierras de cultivo, e incluso se han construido viviendas que están expuestas a ser arrasadas en época de avenidas.

<u>Depósitos Litorales</u> .- Conformados principalmente por suelos are nosos y también por gravas y cantos. En este tipo de depósitos suelen producirse fenómenos de licuefacción de arenas.

<u>Depósitos Eólicos</u>. - Están constituidos por arenas limpias y - sueltas con espesores variables. En algunos casos se presentan - cubiertos por materiales aluviales y proluviales. En estos casos su reconocimiento es importante, sobre todo cuando dichas áreas - tienen que soportar diferentes estructuras.

2.4.2 UNIDAD II .- ROCAS VOLCANICAS

En esta unidad se agrupan las formaciones netamente volcánicas - que afloran en la cuenca; también se incluyen, en esta unidad algunos volcánicos que tienen algunas intercalaciones de sedimentos que por su escaso espesor y amplitud son poco significativos dentro del conjunto.

Consisten mayormente de derrames andesiticos de textura afanítica y porfiritica, también se encuentran basaltos, tobas de composición riolítica y dacítica, tufos lapillíticos, aglomerados y brechas volcánicas. Las coloraciones que presentan son diversas, predominando los tonos gris, gris verdoso y violáceo. En general muestran notorio diaclasamiento y fracturamiento, características que facilitan a la alteración y meteorización de las rocas, cuyos productos finales descienden hasta ocupar el lecho de las quebradas incrementándose los materiales de carga. Igualmente presentan resistencia al golpe de mediana a fuerte.

Las rocas que pertenecen a esta unidad evolucionan a formas topo gráficas elongadas, cónicas y redondeadas en la cima, con laderas que oscilan aproximadamente de 20° a 45° de pendiente. Eventualmente algunos escarpes de fallas y afloramientos en bordes de que bradas muestran mayor empinamiento.

Las quebradas que transportan rocas fragmentadas pueden ser usa - das como materiales de construcción:

2.4.3 UNIDAD III .- VOLCANICO SEDIMENTARIO

Esta unidad está conformada por una secuencia de rocas volcánicas y sedimentarias en proporciones notorias y significativas y que de acuerdo a las asociaciones litológicas que presentan, se consideran las siguientes subunidades.

Sub-Unidad III A : Conglomerados Volcánicos, Derrames Andesíticos, limolitas y areniscas - Se encuentran localizadas en el - sector oriental de la cuenca, en las localidades de Yauliyacu. Ca sapalca, Yuracmayo, etc.

Están conformadas por la siguiente secuencia, que se describe delnivel superior al inferior:

 Conglomerados volcánicos intercalados con areniscas de color ver de, grano fino, con nódulos de caliza y fuerte resistencia al golpe, limolitas rojizas y calizas arenosas y hacia el tope in tercalaciones de tobas, brechas, tobáceas, aglomerados y limolitas.

- Derrames andesíticos porfiroides, afaníticos de color gris, ocar sionalmente intercalados con flujos de brecha volcánica y pôrfi-

dos masivos.

- Tobas finas, rojizas, con algunas intercalaciones de tobas lapillíticas gris verdoso y marron, ocasionalmente con capas de ande sitas limolitas y areniscas tobaceas.

Esta sub-unidad, en la margen derecha de la quebrada Yuraccocha, consiste de brechas volcánicas de color verde grisáceo, fuerte resistencia al golpe, con laderas de 30°de pendiente y estables. En la margen izquierda se exponen areniscas de color verde, grano fino, algo silicificados con escasos nódulos calcáreos y fuerte resistencia al golpe. Las laderas se presentan estables. En general estas rocas se muestran medianamente fracturadas y en algunos-lugares, con mayor grado de meteorización que incide en su resistencia al golpe; las limolitas se parten en fragmentos menudos y constituyen los estratos débiles de esta secuencia. La estabilidad de esta subunidad puede considerarse de mediana a buena.

Sub-Unidad IIIg .- Tobas, areniscas tobáceas y calizas. Se encuentran localizadas en el sector oriental de la cuenca en las localidades del Río Blanco, Chicla y Bellavista.

Esta subunidad tiene la siguiente secuencia :

- Calizas margosas pardo amarillentas, con intercalaciones de calizas negras silicificadas, tobas finas, andesitas tobáceas, lutitas y limolitas gris verdosas a pardo rojizas.
- Tobas redepositadas, tobas lapillíticas, areniscas tobáceas de colores abigarrados, intercalándose con aglomerados finos, bre chas tobáceas y ocasionalmente horizontes de tobas andesíticas y dacíticas, así como también capas de calizas.

Los cerros conformados por estas rocas, presentan laderas medianamente estables, habiéndose localizado pequeños derrumbes y superficie de un antiguo deslizamiento cerca a la localidad de Bellavista sin indicios de reactivación. En los lugares donde laroca se presenta bien fracturada pueden ocurrir desprendimientos
de fragmentos y bloques rocosos; como por ejemplo, en la localidad de Bellavista donde se localiza un enorme bloque rocoso quepodría ocasionar problemas tanto a la carretera como a la población. (Las recomendaciones pertinenentes se dan en el capítulode vías de comunicación).

SUB-UNIDAD IIIC .- Areniscas, Andesitas y Conglomerados. Se localizan en el sector oriental de la cuenca, en la mina Millo tingo Lagunas de Urpo, cerro Carapeca, etc. Consisten de una secuencia de areniscas de material volcánico decoloraciones rojizas y estructura brechoide, andesitas de color - violáceo, meteorizadas, intercalados con horizontes conglomerádicos de color violáceo intemperizando a blanquecino. Conforman cerros bajos de formas redondeadas y elongadas, con laderas de 20°a 40°de pendiente, presentándose en general estables con problemas menores de geodinámica externa.

SUB-UNIDAD III .- Tobas, Areniscas y Limolitas.
Se localizan en el sector central de la cuenca, en las localida des de Llancha, Chinchina, cerros Marcajay y Huarichaca.
Consisten de tobas riolíticas a riodacíticas que se alternan conareniscas y limolitas gris verdoso a rojizo. Hacia la base las tobas pasan a composiciones andesiticas de color gris violáceo.
Para el objeto del presente estudio ésta sub-unidad no tiene mayor
trascendencia por encontrarse alejadas del curso principal del río
Rímac.

SUB-UNIDAD III_E .- Derrames Andesíticos, Calizas, Metavolcánicos, Lodolitas.

Estas rocas afloran en el sector central de la cuenca, en las localidades de Carachacra, San Lorenzo de Huachupampa y cerro Pacsa humo.

Están constituidas por una secuencia de derrames andesíticos ma - yormente afaníticos, ftanitas afaníticas, bancos moderados de calizas bituminosas con paquetes de limolitas o lodolitas y meta- volcánicos con ftanitas oscuras o lodolitas calcáreas negras. Constituyen cerros alargados con laderas de pendientes moderadas- en donde se desarrollan cursos superficiales de aguas; en general los cerros conformados por estas rocas pueden considerarse esta - bles, con problemas mínimos de fenômenos de geodinámica externa - (derrumbes, deslizamientos).

SUB-UNIDAD III .- Lavas Andesíticas, Lodolitas, Margas, Chert.

Se les localiza en el sector Occidental de la cuenca, aflorando - en el cerro Santa María, quebrada el Silencio, etc. Están constituidos mayormente de lavas andesiticas masivas intercalándose a diferentes niveles con lodolitas, margas silicifica - das, chert blanco y oscuro; en la parte superior consisten de are niscas de grano fino, silexitas y limolitas tobáceas. Para el objeto del presente estudio estas rocas no tienen mayor - trascendencia por encontrarse alejadas del curso principal del - río Rímac.

2.4.4 UNIDAD IV .- Sedimentarios

En esta unidad se agrupan a todas las rocas sedimentarias que a - floran en la cuenca. Se les ha agrupado en las siguientes subunidades.

SUB-UNIDAD IVA .- Calizas

Estas rocas afloran en el sector oriental de la cuenca, en la que brada Pancha, Puente El Infiernillo, cerros Huamanripa y Corte, Etc.

Esta sub-unidad está conformada predominantemente por rocas calizas generalmente de color gris, fracturadas, con mediana a fuerte resistencia al golpe, estratíficadas en capas delgadas, presentán dose también de aspecto masivo, ocasionalmente se alternan con capas de margas, areniscas calcáreas y lutitas.

En los lugares donde se encuentran muy fracturadas pueden ocurrir caida de fragmentos y bloques rocosos sobre la carretera como por ejemplo en el Km. 81 + 900 donde se halla un enorme block fracturado que debería ser eliminado y en el Km. 97 + 900 lugar en quese producen caídas de fragmentos, siendo necesario trabajos de desquinche.

Conforman cerros con laderas de pendientes fuertes a medias y son en general medianamente estables, salvo casos aislados, como el -curso inferior de la quebrada Pancha, que tiene manifiesta inesta bilidad.

SUB-UNIDAD IVB .- Lutitas, Areniscas, Cuarcitas, Limolitas.

Estas rocas afloran en el sector occidental de la cuenca, localizándose en el cerro Morro Solar la secuencia típica.

Están constituidas por una secuencia donde se intercalan cuarcitas recristalizadas, areniscas cuarzosas con lutitas gris azula dos a verdoso y lutitas gris oscuras a negras con areniscas grisoscuras, areniscas en bancos delgados con niveles lutáceos y cuar cita gris blanquesina con lutitas de color ocre, atravesadas pordiques de andesitas.

Para el objeto del presente estudio estas rocas no tienen mayor - trascendencia por encontrarse alejadas del curso principal del - río Rímac.

SUB-UNIDAD IVC .- Areniscas, Limolitas, Lutitas, Conglomerados.

Estas rocas afloran en el sector oriental de la cuenca, en la localidad de Casapalca.

Estan constituidas por una secuencia que consiste de intercalacio nes de areniscas, limolitas, y lutitas rojizas, alternadas ocasio nalmente con areniscas calcáreas y areniscas guijarrosas marrón - claro, dentro de esta secuencia destacan calizas y conglomerados-con cantos de cuarcita y caliza; también se localizan conglomerados cuarcíticos algo calcáreos intercalados ocasionalmente con capas de arenisca y limolitas rojizas.

Constituyen formas topográficas alargadas con laderas de pendientes entre 25° a 55°, en los que se localizan fenómenos de geodiná mica externa de poca magnitud, tales como derrumbes y desprendimiento de rocas, razón por lo que puede considerarse como moderadamente estables.

SUB-UNIDAD IVD .- Calizas, Limolitas.

Se localizan en el sector occidental de la cuenca en el área de - la ciudad de Lima.

Están constituidas por intercalación de calizas con limolitas decoloraciones abigarradas y grís oscuras, también de margas y algu nos niveles de arcillas tobáceas. En partes predominan calizas = en bancos masivos de colorazulino intercaladas con calizas de color gris claro y verdoso.

Para el objeto del presente estudio estas rocas no tienen mayor - trascendencia por encontrarse alejadas del curso principal del - río Rímac.

2.4.5 UNIDAD V .- Rocas Intrusivas

Estas rocas se localizan mayormente en el curso inferior del río-Rímac, encontrándose también pequeños cuerpos en el curso medio y superior.

Su composición varian de básicas a ácidas encontrándose cuerpos - tales como dioritas, tonalitas, granodioritas, tonalitas-dioritas, tonalitas granodioritas, gabros y gabrodioritas. Se encuentran - fracturadas, diaclasadas, meteorizadas, con disyunción esferoidal generalmente con mediana resistencia al golpe.

Presentan colores diversos siendo los más comunes el gris claro y oscuro en mayor porcentaje son de grano medio a grueso y cuando - se encuentran fuertemente meteorizadas se disgregan en arenas degrano medio a grueso y también arena fina.

El fracturamiento y meteorización de la roca da lugar a desprendi mientos de fragmentos, y bioques rocosos que se acumulan en las - laderas, o al pie de ellas, estos fenómenos sufren incentivación-por efecto de sismos fuertes, pudiendo ocasionar daños a las o - bras civiles, un ejemplo típico se tiene en el Km. 43 + 100 de la carretera central.

En general estas rocas constituyen cerros con laderas de características moderadamente estables.

2.4.6 UNIDAD VI .- Metamórficos

Las rocas metamórficas se localizan en sectores muy reducidos de-

la cuenca, no siendo mapeables.

En el curso inferior de la quebrada Pancha afloran esquistos fracturados, meteorizados con débil resistencia al golpe. Estas rocas constituyen cerros con laderas generalmente de características poco estables.

3.0 GEOMORFOLOGIA

La cuenca del río Rímac se ubica en el flanco oeste de la CordilleraOccidental y muestra un relieve caracterizado por fuertes contrastes topo gráficos. Una explicación de esta morfología sustentada en base a los procesos geomórficos que estan operando, no sería enteramente correcta. Parauna mejor comprensión de la morfología actual es necesario exponer una su cinta visión retrospectiva de los principales eventos morfotectónicos acaecidos en los tiempos geológicos hasta el reciente. Así tenemos que los primeros movimientos precursores del levantamiento de los Andes tienen lu gar durante la "fase Albiana", con deformaciones restringidas al ámbito dela Costa (Pitcher 1978).

La siguiente fase de deformación viene a producirse durante la llamada "fase Peruana" (cretáceo superior) caracterizada por plegamientos intensos en la costa, disminuyendo en amplitud hacia el sector andino. En el Eo ceno Superior acontece la "Fase Incaica" durante la cual se acentúan los plegamientos y levantamientos con manifestaciones más intensas en la zona andina. El mayor levantamiento del sector andino habría tenido lugar en el Mioceno Superior, durante la "Fase Quichuana" caracterizada por intenso fallamiento y gran actividad volcánica, actividad que ha sido más intensa en el sur del país.

Así mismo, durante este periodo, la incisión de los valles de la costa habrían alcanzado casi su nivel presente (Myers 1976).

Sobre esta tierra emergida se habrían producido los movimientos del - Plio-Cuaternario, que corresponderían a reactivaciones o movimientos tardíos de la fase Quichuana, época en la que los procesos de erosión y deposición-son manifiestamente activos. Movimientos más recientes, no tienen mayores-evidencias en la cuenca del río Rímac salvo algunas terrazas aluviales al - tas que indicarían levantamientos.

Por lo expuesto, se podría postular, que la evolución morfológica dela cuenca del Río Rímac en los últimos 200,000 años ha tenido como causa preponderante los procesos geomórficos.

En el presente estudio de la geomorfología de la cuenca del río Rímac no se pretende lograr la datación de las formas, sino que se definen unidades geomorfológicas en base a consideraciones de similitud de formas, paralo cual se han vinculado factores climaticos y litológicos, entre otros (Ver Mapa 2-4).

3.1 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

3.1.1 UNIDAD I - RIBERA LITORAL DE PLAYA

La configuración del borde litoral muestra puntas, bahías y ensenadas, donde se han formado playas por acumulación de arenas acarreadas por corrientes litorales y por deriva litoral. Donde las rocas ofrecen mayor resistencia a la erosión y acción demoledorade las olas, la configuración se hace más abrupta conformando a - cantilados, como se puede observar en el Paso de la Araña entre las playas La Herradura y la Chira.

Entre Perla Alta y el Morro Solar, igualmente se han formado acan tilados en antiguas terrazas del Río Rímac, que va creciendo de norte a sur, adquiriendo mayor altura en Miraflores, donde estaría situada la parte central del cono deyectivo del río Rímac. Las principales playas en referencia son: La Runta, Costa Verde (Barranquito, Agua Dulce, La Herradura y La Chira).

La morfología del borde litoral tiene un control estructural y li tológico sobre el que está actuando la erosión marina diferencial (Estudio Geológico, tectónico del Area de Lima - Oscar Palacios y otros).

3.1.2 UNIDAD II - CONO DE DEYECCION

Constituye una llanura aluvial cubierta por material de acarreo, transportado por el Río Rímac con interdigitaciones de materiales procedentes del Río Chillón. Muestra una topografía moderada con zonas planas y localmente con algunas lomas y montes islas. Tiene la forma de un abanico, cuyo vértice se inicia desde Vitarte, siendo sus otros vértices el Morro Solar y la Hda. Bocanegra. So bre esta llanura aluvial el río ha sufrido divagaciones y cambios de curso periódicos en diferentes épocas geológicas, hasta alcanzar su actual posición, constituyendo así, en su conjunto, el col chón aluviónico o terreno de fundación del área de Lima Metropolitana.

Esta unidad se desarrolla a lo largo de una faja, limitada al Oeste por la ribera litoral, y al Este por una cadena de cerros ba pos pertenecientes a los primeros contrafuertes andinos; con un ancho promedio de 30 km., aproximadamente.

3.1.3 UNIDAD III - ZONA DE LOMAS Y MONTES ISLAS

Contiguas a las estribaciones de la Cordillera Occidental se en cuentra la zona de Lomas, que presenta un relieve más bajo, su bordinando su topografía a la litología de las unidades geológi cas y a los mantos de arena que muchas veces las cubren. Las lomas labradas sobre las calizas y cuarcitas cretáceas presentan un relieve abrupto; las que se encuentran sobre arcilla y limolitas, dan lugar a lomas redondeadas; y las que están en rocas volcáni cas, presentan rasgos topográficos característicos, con pendien tes suaves a empinadas, según su resistencia al intemperismo. Se considera dentro de esta unidad las lomas como el Agustino, el Pino, La Regla etc. que han quedado como testigos, a manera de is las dentro de una llanura, por haber resistido la acción erosiva. (Estudio Geológico, tectónico del Area de Lima-Oscar Palacios y otros).

3.1.4 UNIDAD IV - ESTRIBACIONES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL

Esta unidad comprende a la cadena de cerros bajos, las cuales están constituidos en gran parte por el Batolito de la Costa, con su envolvente volcánico-clástico y que se levantan al Este del co no deyectivo, extendiéndose por ambos lados de los valles y que pradas, aumentando progresivamente en altitud y relieve.

3.1.5 UNIDAD V - VALLES Y QUEBRADAS

Los valles y quebradas nacen en la divisoria continental y forman a través del altiplano y flanco occidental andino grandes canales de desague, diseñando el patrón de drenaje de la cuenca, como resultado de la erosión por procesos y agentes geomorfológicos quehan actuado en combinación con los movimientos epirogénicos. Enel Altiplano, los valles son de típico modelado glacíar, destacan do valles en "U" (foto N°1), valles colgados, superfícies estriadas, circos glacíares y lagunas. En el flanco occidental andinola sección transversal presenta un perfil típico en "V", ancho yabierto en la parte alta, y encañonado en la parte baja, de laderas empinadas y abruptas, lo cual, guarda relación con las denominadas etapa valle y etapa cañón (foto N°2). En la etapa valle, se exponen terrazas a diferentes niveles, queestán generalmente ocupadas por los pueblos de la región.

Las quebradas subsidiarias se encuentran en evolución, en proceso de encañonamiento y erosión regresiva. Dentro de estas áreas e - xisten zonas sensibles a los fenómenos de geodinámica externa como: deslizamientos, derrumbes, erosión en cárcavas, huaycos, - etc. que actúan como agentes modeladores naturales; a esto hay - que añadir la acción del hombre como agente modificador.

3.1.6 UNIDAD VI - ALTIPLANICIES

Esta unidad se extiende en el sector Este del área estudiada, pre senta relieve moderado, con formas topográficas de típico modelado glaciar y fluvio-glaciar, integrado por pampas, colinas y cade na de cerros suaves, mas o menos concordantes, cuya altitud va as cendiendo progresivamente desde los 4,000 m. hasta la divisoría continental. Esta morfología está disectada por ríos y quebradas algunos de ellos con típico modelado glaciar, destacándose valles con secciones típicas en "U", valles colgados, circos glaciares, lagunas escalonadas, etc. Las altiplanicies con las características morfológicas indicadas son un remanente de la superficie puna.

La estabilidad natural es buena, sufriendo alteraciones locales - por la actividad del hombre.

3.1.7 UNIDAD VII - DIVISORIA CONTINENTAL

Corresponden a las máximas elevaciones que constituyen el límite-

entre las cuencas del Pacífico y el Atlántico, cuya morfología es netamente glaciar. Las laderas muestran pendientes pronunciadas, llegando hasta verticales en algunos casos (foto N°3). Se caracteriza por presentar casquetes glaciares en franco retroceso, con nieves perpetuas que solo se circunscriben a los nevados de Anticona (Ticllo) Nudo Shullcon, Cashpe, Yanaulla etc.

Se considera inestable en condiciones naturales y bajo la accióndel hombre, predominando los procesos erosivos físicos a causa de la influencia climática (helacidad).

3.2 PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS

En este acápite se trata de establecer las relaciones entre el comporta miento del régimen hidrológico de la cuenca del Río Rímac y las características geomorfológicas de la misma.

La descripción de la geometría de la cuenca y su determinación matemática ha requerido cálculos y mediciones de los aspectos lineales de sured de drenaje, relieve y área, para luego ser usados en las evaluación de procesos geodinámicos.

3.2.1 SUPERFICIE

- Area Total de la Cuenca (A) .- Se considera a toda el área delterreno cuyas precipitaciones son evacuadas por un sistema co mún de cauces, constituida en este caso por el Río Rímac y sustributarios, comprendida desde la divisoria de aguas hasta su desembocadura al mar.

$$A = 3,398.1 \text{ km}^2$$

Este valor sirve de base para el cálculo de los demás paráme - tros.

- Area de la Cuenca de Recepción (A_C) .- Es el área de la cuenca hidrográfica donde ocurre la mayor cantidad promedio de precipitación y está determinada desde la estación de aforos de Chosica aquas arriba.

$$A = 2,370.4 \text{ Km}^2$$

 Area de la Cuenca Húmeda (Ah) .- Es la superficie de la cuenca hidrográfica, que comprende todas las zonas cuya precipitaciónmedia anual está por encima de los 200 mm.

$$A_h = 1,625 \text{ Km}^2$$

Estos parámetros han sido utilizados para determinar las condiciones hidrológicas de la cuenca.

3.2.2 PERIMETRO DE LA CUENCA (P)

Esta característica tiene influencia en el tiempo de concentración de la cuenca.

P = 440.6 Km.

Según Remenieras "El tiempo de concentración de una cuenca" es la duración necesaria para que una gota de agua que cae en el punto más alejado de aquella, llegue a la salida ó desembocadura.

3.2.3 FORMA DE LA CUENCA

Determina la distribución de las descargas de agua a lo largo - del Río Rímac y es en gran parte responsable de las características de las crecientes que presentan las mismas. Se expresa - con los siguientes parámetros :

- Coeficiente de Compacidad o Indice de Gravelius (Kc) .-

Kc = 2.12

Este parámetro constituye la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia cuya área es equivalente al área de la cuenca en estudio.

Cuando el valor del K. se acerca a la unidad, la cuenca se a proxima a la forma circular y habrá mayores oportunidades decrecientes, debido a que los tiempos de concentración de losdiferentes puntos de la cuenca serían iguales. La cuenca del Río Rímac tiene como coeficiente de compacidad 2.12 que corres ponde a un perímetro de forma alargada e irregular, con tiempos de concentración cortos (pendientes pronunciadas), en lacuenca alta y medía, permitiendo la rápida evacuación de lascrecientes a través de los lechos fluviales en épocas de lluvias, produciendo fuerte erosión de fondo y lateral, y en lacuenca baja erosión de riberas e inundaciones.

- Factor de Forma (Ff) .- Es la relación entre el ancho mediode la cuenca y la longitud total del Río Rímac considerados desde sus nacientes hasta el mar. El ancho medio se obtienedividiendo el área total de la cuenca y la longitud total del Río Rímac. Luego tenemos :

 $F_f = 0.161$

Este factor se considera entre intermedio a alto, por lo tan to en el Rio Rimac y sus tributarios se producirán crecien tes rápidas y turbulentas, como consecuencia de las precipitaciones pluviales que ocurren en la cuenca alta y media.

3.2.4 SISTEMA DE DRENAJE .-

Está constituido por el Río Rímac y sus tributarios. Dentro de esta característica se consideran los siguientes paráme - tros :

- Grado de Ramificación .- Para determinar el grado de ramificación del Río Rímac, se consideró el número de bifurcaciones que tienen sus tributarios, asignándoles un orden a cada uno de ellos (1°, 2°, 3°, orden, etc.) en forma creciente, desde el inicio en la divisoria, hasta llegar alcurso principal.

 Luego el grado de ramificación correspondiente al Río Rímac es de 6°orden. Esto indicaría que el sistema de drena je es producto de la actividad tectónica y erosión activabajo determinadas condiciones climáticas.
- Densidad de Drenaje (Dd) .- Este parámetro resulta de larelación entre la longitud total de los cursos de agua (eff meros, intermitentes y perennes) y el área total de la cuenca.

$$Dd = 0.630 \, \text{Km/Km}^2$$

Este valor indica que las precipitaciones influirán inme - diatamente sobre las descargas de los ríos (tiempo de concentración cortos). Los materiales poco consolidados de - los suelos, escasa vegetación y topografía abrupta, favore cen la densidad de drenaje.

- Extensión Media de Escurrimiento Superficial (E_S) .- Esteparámetro indica la distancia media, en línea recta, que - el agua precipitada tendrá que escurrir para llegar al lecho de un curso de agua.

$E_s = 397 \text{ m}.$

Esto indica que la lámina de agua superficial deberá recorrer en promedio 397 m. antes de llegar a un curso de a gua de su sistema de drenaje. Esta distancia nos indica un valor erosivo alto, siendo su producto las manifestacio nes de la erosión laminar, en canales y en cárcavas.

- Frecuencia de ríos (F) .- Relaciona el total de los cursos de agua con el área total de la cuenca.

Luego, tenemos : $F = 0.270 \text{ Rfos/Km}^2$

Se expresa un número de ríos por kilómetro cuadrado.

3.2.5 <u>ELEVACION DE TERRENOS</u> .-

Este parámetro está referido al nivel del mar y es otra característica que representa la declividad de la cuenca. Se tiene los siguientes indices :

- Altitud Media de la Cuenca .-

A = 3,156 m.s.n.m.

- Curva Hipsométrica y Polígono de Frecuencia de Altitudes .-

En el gráfico N°1 se representa la curva hipsométrica y poligono de frecuencia de altitudes : El poligono de frecuencia de altitudes es un diagrama de relación entre las superficies parciales de la cuenca, expresadas en porcentaje y las alturas relativas a dichas áreas, comprendidas entre curvas de nivel. La curva hipsométrica representa las su perficies dominadas por encima o por debajo de cada altitud considerada y por lo tanto caracteriza en cierto modo el relieve.


Analizando esta curva se tiene : la zona A o cuenca alta, - comprendida entre los 4,000 a 5,250 m.s.n.m., se caracteriza por una pendiente moderada.


La zona B, o cuenca media, comprendida entre los 1,000 a -4,000 m.s.n.m., aproximadamente, se caracteriza por presentar una pendiente más pronunciada, de topografía abrupta y-agreste.

La zona C, o cuenca baja, está caracterizada por presentarformas suaves, de pendientes muy moderadas, lo cual se mani fiesta por extensas superficies abiertas hasta el borde del litoral marino. Esta zona es más propensa a las inundaciones en épocas de crecientes del río Rímac.

3.2.6 RECTANGULO EQUIVALENTE

Es un rectángulo que tiene la misma superficie de la cuenca, - el mismo coeficiente de compacidad e idéntica repartición hipsométrica. Se trata de una transformación puramente geométrica de la cuenca, en un rectángulo del mismo perímetro, convirtiéndose las curvas de nivel en rectas paralelas al lado menor. Dicho rectángulo tiene como base, el lado menor, con 16.04 km. y como altura, el lado mayor, de 204.02 km. constituyendo un rectángulo alargado. Esto corrobora la forma de la cuenca (Kc) (Gráfico N°2).





RECTANGULO EQUIVALENTE CUENCA DEL RIO RIMAC

ESCALA : 1:1'000,000

3.2.7 DECLIVIDAD DE LOS ALVEOS .-

El Río Rímac y su red tributaria concentrada en los lechos fluviales discurre con una velocidad que depende directamente de la declividad de estos lechos; así, a mayor declividad habrá mayorvelocidad de escurrimiento. Para determinar esta característica se utilizan los siguientes parámetros.

- Pendiente Media del Río (Ic) .- Comprende los puntos extremos en que se encuentra el lecho del río Rímac, es decir entre la naciente y el litoral.

Ic = 3.23%

Esto nos indica que hay fuerte escurrimiento superficial con - erosión de fondo y lateral especialmente en épocas de crecientes.

- Declive Equivalente Constante .- El cálculo se basa en un méto do representativo del perfil longitudinal del curso de agua. A sume que el tiempo de traslado varía en toda la extensión delcurso de agua con la inversa de la raíz cuadrada de la declividad. Gráfico N°3

S = 2.8%

3.2.8 DECLIVIDAD DE LOS TERRENOS


Este parámetro influye directamente en el escurrimiento superficial, controlando, en gran parte, su velocidad y el tiempo que el agua de lluvia demora en concentrarse en los lechos fluviales que forman la red de drenaje de la cuenca. Existen diferentes métodos para este cálculo siendo el más usual el siguiente :

- Método de Indice de pendiente de la Cuenca o Pendiente Media - de la Cuenca (I_p) .- Este parâmetro es un valor medio de todas las pendientes correspondientes a las âreas elementales de una cuenca; se deduce a partir del rectángulo equivalente.

$I_p = 15.6\%$

Este valor nos indica que el promedio de las pendientes de lacuenca es de 15.6%; considerándose esta pendiente como interme dia.

Los fenómenos de geodinâmica externa relacionados a las pen - dientes, como deslizamientos, derrumbes, desprendimientos de - rocas, erosión fluvial, etc., dependerán además de las condi - ciones climáticas, naturaleza litológica del terreno, condicio nes estructurales etc.



3.2.9 COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAD .-

Este parámetro indica la relación entre el número de cursos de agua de primer orden y el área total de la cuenca.

$C_t = 0.129 \, \text{Rios/km}^2$

Nos proporciona una información adicional respecto al sistemade drenaje en la cabecera de los valles y quebradas consideradas en este sistema como juveniles.

3.2.10 COEFICIENTE DE MASIVIDAD .-

Este indice expresa la relación entre la altitud media de la - cuenca y el área total de la misma.

$$C_{\rm m} = 0.928 \text{ m/Km}^2$$

Este coeficiente es llamado también "coeficiente denudacional" que nos proporciona un índice de erosión. Cuanto más llano es el terreno más bajo es el valor, y significa menor erosión; y-cuanto más abrupto es el terreno, el valor es más alto y por -consiguiente significa una mayor erosión.

4.0 HIDROLOGIA

Los aspectos hidrológicos, superficiales y/o subterráneos, tienen incidencia muy importante en la protección y construcción de obras civiles yvan en razón directamente proporcional a su propia magnitud.

En la construcción de vías de comunicación (carreteras, ferrocarriles etc.), asentamientos poblacionales, etc., se debe preveer los puntos en que incidirán las corrientes de agua permanente o estacionales para darles un adecuado drenaje o plantear las defensas respectivas.

El área estudiada se caracteriza por la presencia del Río Rímac, como elemento fundamental de toda la hidrología superficial; y el Río Santa Eula lia, afluente, por la margen derecha, del anterior, como elemento secunda rio.

La presencia del Río Rímac, principal arteria hídrica de la cuenca. condiciona toda la red de drenaje superficial, tanto estacional como permanente en el área, a la que cruza con dirección NE-SO.

4.1 RIO RIMAC..-

El Río Rímac, nace en el nevado de Ticlio (5,000 m.s.n.m.), en las lagu nas formadas por el deshielo de este glaciar, a 4,900 m.s.n.m. El ríose desplaza por el fondo de un valle glaciar, luego profundiza su valle que va estrechándose, hasta formar el "Cañon del Infiernillo", aguas arriba de San Mateo.

El valle se amplia un poco en San Mateo, para angostarse nuevamente enel sector de Viso. Aquas abajo de Matucana tenemos otra zona de encaño namiento. A partir de Surco, el valle se amplia y en Vitarte, se ini cia la llanura aluvial, que llega hasta el Oceáno Pacífico. En esta llanura se ubica la ciudad de Lima, y próximo a su desembocadura el Puerto del Callao.

La Cuenca Hidrográfica del Río Rímac tiene 3,398 Km², un recorrido de -145 Km., una pendiente promedio de 3.23% y un declive equivalente constante de 2.8%.

La red de drenaje se compone de los elementos siguientes, de Este a Oes

Mârgen derecha del Río Rímac (principales tributarios)

- Qda. Antajasha (9 Km.)
- Qda. Garanacunga (10 Km.)
- Qda. Santa Rosa (8.5 Km.)
- Qda. Tranquilla (4.5 Km.)
- Qda. Turumanya (6 Km.)
- Qda. Pancha (10 Km.)
 Qda. Palcacancha (7.8 Km.)
- Qda. Yanajune (8.5 Km.)
- Qda. Linday (9 Km.)

- Río Canchacalla (20 Km)
- Rio Santa Eulalia (66 Km)
- Qda. Collque (8 Km)
- Qda. Jicamarca (40 Km)

Esta red de drenaje tiene como características principales :

- Su densidad y caudal bastante mayor
- Mayor area
- Mayor longitud y pendientes más suaves.
- El drenaje está alimentado por mayor cantidad de lagunas.

Margen Izquierda del Río Rímac (principales tributarios)

- Qda. Carmen (6 Km.)
- Río Blanco (34 Km.) Qda. Parac (20 Km.) Qda. Viso (9 Km.)

- Qda. Barranco (7Km.)
- Qda. Malala (7 Km.)
- Qda. Verrugas (4 Km.)
- Rio Seco (12 Km.) - Qda. del Pate
- Qda. Cupiche, etc.

Se caracteriza esta red, por su menor densidad, recorrido corto, pendien tes muy fuertes ; las quebradas de esta margen son portadoras de la ma I yor cantidad de huaycos en el área, activándose principalmente en épocade lluvias.

4.2 RIO SANTA EULALIA .-

Es el afluente principal del río Rímac, confluyendo aproximadamente a 40 Km. de su desembocadura.

El río Santa Eulalia, nace en el Nevado de Cashpe, en la laguna de Quisha emplazada al pie del glaciar, tiene un recorrido de 66 Km., con una pendiente media de 6.54% y un declive equivalente constante de 6.00%.

La cuenca del Río Rímac, incluida la del Río Santa Eulalia, tiene gran importancia económica y constituye factor importante para el desarrollode la Gran Lima, que incluye al Callao. La razón es que dentro de su cuenca se ubican 5 centrales hidroelectricas importantes, que generan en total 484 MW; además sus aguas son el suministro fundamental para el uso doméstico.

4.3 PLUVIOMETRIA .-

En la cuenca del Río Rímac se tienen registradas 32 estaciones pluviométricas, de las cuales solo 4 tienen registros hasta la actualidad, 8 estaciones hasta 1976, muy pocas hasta el 77-78 y el resto, anteriores a -1970.

De los resultados que se obtienen al analizar la información, se puede concluir que: la intensidad de las lluvias en la cuenca del río Rímac aumenta desde un promedio anual de 21 mm. en la Costa, a 764 mm en la cuenca alta.

Los promedios anuales de cada estación demuestran en general que hayuna relación entre la altitud y la precipitación.

En el Gráfico $N^{\circ}4$ se tiene la ubicación de las diferentes estaciones meteorológicas en la cuenca.

El Cuadro N°1, muestra la relación de las principales estaciones pluviométricas en la cuenca del río Rímac.

CUADRO Nº 1

RELACION DE OBSERVATORIOS PLUVIOMETRICOS EN LA CUENCA DEL RIO RIMAC

N°	Estación	Altitud M.s.n.m.	Coor Geog		Periodo Años		prom. (mm.)
1	Chosica	851		Lat.S Long.W	1947-1955	77.	9
2	Lince	109		Lat.S Long.W	1953-1963	23.9	9
3	Chorrillos	37		Lat.S Long.W	1950-1960	20.9	9
4	Ñaña	566		Lat.S Long.W	1969-1970	7.2	2
5	La Cantuta	850		Lat.S Long.W	1973-1976	39.2	2
6	Matucana	2,378		Lat.S Long.	1964-1980	252.4	1
7	La Punta	13 (191-98)		Lat.S Long.W	1944-1976	9.1	(48)
8	Las Palmas	76		Lat.S. Long.W	1962-1977	37.9	sī (
10	Santa Clara	415		Lat.S Long.W			
12	Campo de Mar te.	137		Lat.S Long.W	1927-1976	15.9	g s Å
13	A Von Hum - bolt.	238	05' 57'	Lat.S Long.W	1930-1976		
14	Hipólito Una nue.	70		Lat.S Long.W	1968-1976	12.5	;
16	Limatambo	136		Lat.S Long.W	1949-1963	34.3	1
17	Aereopuerto Internacio- nal.	13		Lat.S Long.W	1960-1976	8.4	
18	Mina Colque	4,600		Lat.S Long.W	1969-1976	856.3	

N°	Estación	Altitud M.s.n.m,	Coordenadas Geográficas	Periodo Años	Prec. prom. anual (mm.)
19	La Quisha	4,650	11° 31' 00" Lat.S 76° 23' 00" Long.W.	1968-1980	843.8
20	La Pirhua	4,750	11° 41' 00" Lat.S 76° 19' 00" Long.W.	1969-1978	876.1
21	Santa Eula- lia.	1,030	11° 54' 00" Lat.S 76° 40' 00" Long.W.	1963-1977	87.12
22	Carampoma	3,272	11° 39' 00" Lat.S. 76° 31' 00" Long.W.	1965-1980	374.0
23	San José de Rímac.	3,800	11° 48' 00" Lat.S. 76° 15' 00" Long.W.	1965-1969	409.8
24	Ticlio	4,800	11° 36′ 00″ Lat.S. 76° 12′ 00″ Long.W.	1957-1968	702.7
25	Casapalca	4,143	11° 37' 00" Lat.S. 76° 13' 00" Long.W.	1947-1980	740.7
26	Bellavista	3,950	11° 41' 00" Lat.S. 76° 16' 00" Long.W.	1945-1976	603.7
27	Milloc	4,400	11° 34' 00" Lat.S. 76° 21' 00" Long.W.	1968-1975	890.2
28	Tamboraque	3,100	11° 47' 00" Lat.S. 76° 19' 00" Long.W.	1970-1973	457.3
29	Capitania La Punta.	4	12° 04' 00" Lat.S. 77° 10' 00" Long.W.	1942-1947	10.6
32	Acobamba	4,200	11° 33' 00" Lat.S. 76° 31' 00" Long.W.	1942-1947	785.7

En el Gráfico N°5 se presentan las precipitaciones anuales registradas en - las diferentes estaciones della cuenca, donde es notorio que desde 1945 a - 1980 se presentan 3 picos de máximas precipitaciones y 4 de periodos de precipitaciones bajas.

4.3.1 ANALISIS PLUVIOMETRICOS .-

Para una mejor visión del régimen de precipitaciones en la cuencase analizan 3 zonas bien definidas (cuenca baja, media y alta), to mando en cuenta las estaciones más representativas y con datos com pletos.

- <u>Cuenca Baja</u> .- Las estaciones tomadas en cuenta para los análi - sis son : Lince, Chorrillos, La Punta, Las Palmas, Campo Marte, - A. Von Humbolt, Ñaña y Aereopuerto Internacional (Cuadro N°2). - Los análisis estadísticos nos dan los siguientes resultados :

Precipitación Promedio Anual : 21.57 mm.

Desviación Standart : 12.76 mm.

Coeficiente de variación : 0.005 mm.

Aplicando la ley de probabilidades tenemos :

En la Cuenca Baja, las precipitaciones pueden llegar a ser 12 mm mayores o menores que 21 mm. anuales, por lo tanto, tenemos un -50% de probabilidades que ocurran precipitaciones entre 8.8 mm.-y 34.3 mm. También hay un 37% de probabilidades que ocurran precipitaciones entre 12 mm. y 30 mm. al año.

En el Gráfico N°6 presentamos la precipitación mensual, en la -cuenca baja, donde es notorio el incremento de la precipitación-entre los meses de Junio a Setiembre, notándose en Enero un in -cremento, producto de las llamadas "lluvias de verano" en la Costa.

 Cuenca Media .- Las estaciones que se han tomado en cuenta sonlas únicas que se tienen en esta área, éstas son: Santa Eulalia-Carampoma y Matucana (Cuadro N°2). Los análisis estadísticos nos dan los siguientes resultados :


Precipitación promedio : 237.84 mm.


Desviación Standard : 143.99 mm.

Coeficiente de variación : 0.61 mm.

Aplicando la ley de probabilidades tenemos : las precipitaciones en la cuenca media pueden llegar a ser 143 mm. mayores o menores que 237 mm. anuales, por lo tanto, tendremos un 66% de probabilidades de que ocurran precipitaciones entre 93 mm. y 381 mm. anuales. Así como hay un 33% de probabilidades de que ocurran precipitaciones entre 141 mm. y 333 mm. al año.

En el Gráfico Nº7 se presenta la precipitación mensual en la -






cuenca media, siendo notorio que las precipitaciones aumentan en los meses de Diciembre a Marzo.

 Cuenca Alta .- En la cuenca alta son 5 las estaciones que se han tomado en cuenta (Gráfico N°7): La Quisha, Ticlio, Casapalca,-Bellavista y Milloc. Cuadro N°2.

De acuerdo a los análisis estadísticos tenemos :

Precipitación promedio : 765.4 mm. Desv. Standard : 99.6 mm. Coef. de variación : 0.13 mm.



PRECIPITACION MEDIA MENSUAL EN LA CUENCA DEL RIO RIMAC CUENCA BAJA

CUMBRO Nº 2

Estacion	ENERO	FEB.	MARZ.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	Prom. Anual.	Prec. Máx.	Prec. Min.	Periodo
Lince Chorrillos La Punta Las Palmas Campo Marte A. Von Humbolt Ñaña Aereopuerto Intern.	0.0 1.2 3.0 3.0 1.1 1.1	0.7 0.5 0.5 0.7 0.7	0.3 0.2 0.6 0.6 0.5	0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5	0.9 0.8 1.1 1.7 2.0 1.5 0.06	1.7 2.6 2.5 0.0	7.6 2.6 2.6 0.0 1.3	3.6 3.8 5.2 5.9 1.9	5.7 3.1 7.2 7.2 7.3 0.0	2.5 1.8 2.0 1.0 0.1 0.3	0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1	0.2 0.1 0.6 0.6 0.3	23.9 20.9 20.9 37.9 17.2 8.4	27.3 34.0 16.1 156.1 59.0 39.3 17.2 20.5	22.0 14.7 0.0 10.2 3.8 0.9 0.6	1953/63 1950/68 1944/76 1962/77 1927/76 1930/76 1964/76
						CUENCA	A MEDIA	Į.								
Santa Eulalia Matucana Carampoma	19.9 47.9 75.9	19.8 61.3 91.3	39.76 67.9 90.06	0.5 15.9 25.1	0.4~ 2.5 2.6	0.0	0.0 0.05 0.1	0.0 0.15 2.0	1.0 4.5 10.7	2,25 8,5 18,0	0.68 8.7 11.9	5.15 31.8 2 44.9 2	5 87.12 252.4 274.0	200.1 395.6 748.8	28.5 107.2 175.8	1964/67 1964/80 1965/80
						CUENCA	A ALTA									
La Quisha Ticlio Casapalca Bellavista Milloc	137.3 94.5 114.3 120.14 134.9	142.5 121.5 139.3 130.8 128.4	151.6 100.5 128.9 128.2 159.1	78.0 57.8 56.3 48.2 82.2	25.4 29.9 23.2 15.6 19.5	10.6 7.9 7.8 2.98 3.3	16.5 10.3 6.7 2.5 12.5	16.19 17.7 10.8 4.5 15.4	46.21 39.5 37.0 20.6 52.3	64. 66.1 54.5 39.81 70.3	57.1 53.6 62.5 52.82 63.7	99.3 8 87.6 7 94.33 84.3 6 136.1 8	843.8 702.7 940.7 649.4 890.2	1,257 895.4 1,492.2 1,172.8 1,124.2	311.5 592.4 478.2 204.2 717.7	1969/80 1957/68 1947/80 1945/76 1968/75

Después de los análisis estadísticos, aplicaremos la ley de probabilidades, cuyos resultados son los siguientes :

En la cuenca alta las precipitaciones pueden llegar a ser 99.6 mm. mayores o menores que 765.36 mm. anuales; entonces, tendremos un - 60% de probabilidades de que ocurran precipitaciones entre 665 y - 865 mm. anuales; como también un 40% de probabilidades de que ocurran precipitaciones entre 689 mm. y 831 mm. anuales.

En el gráfico Nº7 se presenta la precipitación mensual en la cuenca alta, donde el incremento de precipitación se dá de Diciembre a Marzo.

4.3.2 INTERPRETACION DE RESULTADOS .-

De los datos obtenidos podemos calcular aproximadamente la precipitación promedio de la cuenca, que es de 506 mm. anuales. Deducien do aproximadamente que en la cuenca del Río Rímac hay un 66% de probabilidades que se produzcan precipitaciones entre 177 y 836 mm anuales.

4.3.3 VOLUMEN ESCURRIDO MEDIO ANUAL .-

Si la intensidad de las lluvias es mayor que la intensidad de infiltración, una parte de las precipitaciones se queda sobre la superficie y discurre en dirección del declive de la pendiente, formando una capa más o menos contínua, concentrándose en pequeños canalitos o surcos de terreno, reuniéndose para formar luego arro yos y ríos. Cuando la intensidad de precipitación es mucho mayorel agua que resbala por la pendiente, lleva consigo el material de ésta, formándose luego en la quebrada principal los fenómenos cono cidos como huaycos.

El escurrimiento superficial depende de muchos factores : clima - (precipitaciones, intensidad, duración, humedad del suelo, etc.) y condiciones propias de la cuenca (uso del suelo, pedología, geología, área y forma de la cuenca, pendiente, orientación de declives drenaje natural y artificial de la cuenca). El estudio del escu-rrimiento superficial está intimamente relacionado al estudio de los parámetros geomorfológicos.

El escurrimiento superficial representa uno de los datos básicos - para el diseño de obras hidráulicas.

Los cálculos del escurrimiento superficial son dados a nivel de a-proximación.

- En la Cuenca del río Rímac

 V_m = Volumen medio anual escurrido, m³

A = Area de la cuenca m^2

 P_m = Precipitación media anual en metros

C = Coeficiente de escurrimiento

dates :

A = $3,398 \text{ Km}^2$ = $3,398'000,000 \text{ m}^2$

 $P_{m} = 506 \text{ mm.} = 0.506 \text{ m}.$

Cálculo del Coeficiente de Escurrimiento, por el método de comparación (Diseño de Presas de tierra y Mecánica de Suelos-CID - ATA-CLASS) :

Por la extensión 5% Por la precipitación 5% a 17% Por la vegetación 42%

 $V_{\rm m}$ = 3,398'000,000 m² × 0.506 m × 0.173

V_M + 297'454,124 m³

El volúmen escurrido medio anual aproximado en la cuenca del - Río Rímac, es de 297 millones de m³.

- Sub-Cuencas

Río Santa Eulalia : Tomando como base la estación de aforos - de Autisha.

Datos :

 $A = 828 \text{ Km}^2$

 $P_{m} = 671 \text{ mm}.$

C = 0.43

 $V_{\rm m}$ = 238'902,840 m³

El volúmen escurrido medio anual en la cuenca del río Santa Eulalia hasta la estación de aforos de Autisha, es de 238 millones de ${\rm m}^3$.

Río Seco :

Datos:

 $\begin{array}{lll} A & = & 52 \text{ Km}^2 \\ P_m & = & 150 \text{ mm.} \\ C & = & 0.24 \\ V_m & = & 1'872,000 \text{ m}^3 \end{array}$

En cuenca del río Seco el volúmen escurrido media anual es de \sim 1.8 millones de m^3 .

Río Blanco :

Datos:

A = 258 Km^2 P_m = 690 mm. C = 0.58V_M = $103'251,600 \text{ m}^3$

En el río Blanco el volúmen escurrido es de 103 millones de m³.

Qda. Pancha:

Datos

A = 70.5 Km^2 P_m = 600 mm. C = 0.18V_M = $7.614,000 \text{ m}^3$

En la cuenca de la Qda. Pancha el volúmen medio escurrido es de 7.6 millones de m^3 .

Qda. Esperanza :

Datos :

 $A = 4.5 \text{ km}^2$ $P_m = 100 \text{ mm.}$ C = 0.25 $V_m = 112.500 \text{ m}^3$

En la Qda. Esperanza el volúmen escurrido medio anual es de 112,500 m³.

4.3.4 ISOYETAS DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC .-

Se presenta las isoyetas medias, máximas y mínimas aproximados, de acuerdo a los datos proporcionados por el SENAMHI y DGE-MEM-EPHN, Atlas Hidrológico Vol. IV-V-VII. Gráficos N°8-9 y 10.

4.3.5 FRECUENCIAS MEDIAS ANUALES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES Y MEN -

Para elaborar estas curvas se ha usado el denominado Método Gráfico, donde cada registro de descarga es usado como probabilidad. Los valores se han hallado con la fórmula usada por la Geological Survey de los EE.UU., para la disposición del graficado o de dibujo.

$$T = \frac{N+1}{M} = \frac{1}{P}$$

T = intervalo de recurrencia en años o meses

= probabilidad de excedencia en cualquier año o mes.

N = número de resgistros que se calculanM = número de orden del registro dispuesto

Para estos cálculos se usaron los datos de las precipitaciones me dias, mensuales y anuales, de las estaciones de : Campo de Marte-Santa Eulalia, Matucana y La Quisha; ubicadas en la cuenca baja, media y alta, respectivamente.

Estación de Campo de Marte .- En el gráfico N°11 se ha representa do sobre el papel logarítmico los meses con valores de precipita-ción y T.


La curva ajustada representa la interdependencia del total de - las precipitaciones y la frecuencia en que se presentan. Así sepuede establecer, por ejemplo que es teoricamente probable que - una precipitación total anual de 6.5 mm. se presente anualmente; que uno de 25.5 mm. se presente cada 2 años y que uno de 59.9 mm. cada 50 años. La mayor precipitación anual se dió en el año de - 1941.


Estación de Santa Eulalia .- En el gráfico N°12 se presenta las - frecuencias medias, tanto anuales como mensuales, de esta estación. El graficado nos señala claramente la presencia de grupos de meses; diferenciándose los meses de aridez (Junio, Julio, Agosto).


Es teóricamente probable que una precipitación total de 28.00 m.m. anuales se presente cada año; así como una de 142.00 m.m. anuales se presente cada 5 años y uno de 212.00 mm. se presente cada 20 - años.

La mayor precipitación anual se dió en 1967.


Estación de Matucana .- En el gráfico N°13 se presentan las fre -








FRECUENCIA MEDIA ANUAL DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES EN LA ESTACION DEL CAMPO DE MARTE (Lima) EN PERIODO 1927 - 1976



FRECUENCIA	#h. m.
Coda año	6-5
2	25.5
3	35-1
5	40-0
70	48-0
20	25.7
50	59-9



cuencias medias, tanto anuales como mensuales, de la estación plu viométrica de Matucana. En esta estación es teoricamente proba - ble que se presente cada año una precipitación de 110 mm. con llu vias excepcionales de 390 mm. cada 10 años y 420 mm. cada 20 años. La mayor precipitación anual se dió, en el año de 1972, siendo - Marzo el mes de mayor precipitación.

Estación de Casapalca .- En el gráfico N°14 se presenta las frecuencias medias anuales, tanto anuales como mensuales de la estación pluviométrica de Casapalca. Es teóricamente probable que en esta estación se presente una precipitación de 478 mm. anuales, - con lluvias excepcionales de 1,020 mm. cada 10 años y 1290 cada - 20 años. La mayor precipitación anual, se dió en Mayo de 1951.

4.4 REGISTRO DE CAUDALES .-

4.4.1 En el Río Rímac

El Río Rímac presenta un régimen irregular, de carácter torrentoso y está principalmente determinado por el proceso anual de precipitaciones. En el gráfico N°4 se tiene la ubicación de las estaciones de aforo de la cuenca.

Por información estadística, para la estación de aforos en el sector de Chosica, se tiene : La descarga máxima histórica fue de $480~\text{m}^3/\text{seg}$. La media anual - es de $28.54~\text{m}^3/\text{seg}$. equivalente a una descarga media anual de - $900^{\circ}150,000~\text{m}^3$.

El Río Rímac muestra mayor concentración de descargas totales enlos meses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril, siendo Mar zo el mes de la mayor concentración de descarga con 73.89 m³/seg. En el mes de Agosto se registra las descarga más baja del año -(promedio 12.85 m³/seg.)


En el río Rímac se localizan 3 estaciones hidrométricas en actividad: la de Chosica, con datos agrupados desde 1921-1980; la de-Surco, con datos desde 1956-1977 y la estación de San Mateo, condatos desde 1968-1978.

Es necesario recalcar que desde el año de 1964 el río está recibiendo el aporte de las aguas de derivación de la laguna de Marca pomacocha ubicada en la cuenca del río Mantaro.


Estación de aforos de Chosica .- Esta estación está ubicada en la ciudad de Chosica de 870 m.s.n.m., con un área de captaciónde 2,370 Km², en las coordenadas 11° 56' 00" latitud sur y 76°-42' 00" de longitud oeste. Los datos consignados en el acápite son hallados en esta estación.

En el cuadro (3) se presentan los resultados de los análisis es tadísticos de los datos.

FRECUENCIAS MEDIAS ANUALES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES Y MENSUALES EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE MATUCANA - PERIODO 1964-1980.



FRECUENCIAS MEDIAS ANUALES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES Y MENSUALES EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE CASAPALCA — PERIODO 1947-1980.



			ANALISI	ANALISIS ESTADISTICO AFOROS DE CHO	DE CHOSICA	- 103 -	MATOS Periodo	DE CAUI	CAUDALES 1	5 8	ESTACION	2	ກວ	CUADRO Nº 3
MES	SET.	0001.	NOV.	DIC.	ENERO	FEB.	MARZO	ABR.	MAYO	JUNIO	JUL.	AGOST.	ANUAL	VOLUMEN MILLONES DE M3
* Māximo	21.55	21.55 23.96	29.93	43.18	85.61	136.11	145.67	73.88	32.83	23.63	21.32	22.27	39.22	1,236.84
* Minimo	9.55	10.46	11.39	11.60	12.20	22.44	31.40	16.93	12.32	6.95	6.74	7.62	18.22	574.51
* Promedio	13.82	13.82 14.40	16.21	22.77	38.11	59,89	73.89	39.70	21.44	13.28	13.06	12.85	28.54	900.15
Desv. est.	21.31	2.66	4.02	7.96	14.86	29.39	27.10	12.05	5.49	2.89	3.05	2.82	5,38	169.60
Coef. Var.	0.17	0.19	0.25	0.35	0.39	0.41	0.37	0.30	0.26	0.22	0.23	0.22	0.19	0.19
Rango	12.00	13.50	24.7	31.58	73.41	113.67	114.27	56.95	20.51	16.68	14.50	14.65	21.00	662.25
₹	MALISIS	ESTADIS	STICO DE	AWALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS		LES EN LA	Ne 4	DE CAUDALES EN LA ESTACION DE AFOROS DE SURCO. C U A D R O N° 4	is de sur		PERIODO 1956-1977	6-1977		
MES	SET.	0CT.	NOV.	DIC.	ENERO	FEB.	MARZO	ABR.	MAYO	JUNIO	JUL.	AGOST.	ANUAL	VOLUMEN MILLONES DE M ³
* Máximo	5.70	6.10	7.20	8.10	9.60	14.80	19.90	12.10	9.40	6.90	5.80	5.60	24.70	331.12
* Minimo	9.10		11.60	25.39	44.90	56.45	61.02	47.01	22.83	11.52	9.80	8.00	10.54	778.93
* Promedio	7.01	8.11	9.20	23.72	20.92	30,65	35.41	22.61	12.85	9.26	3 7.60	6.79	15.50	484.31
Dest. est.	1.00	1.41	1.35	4.91	6.67	10.76	11.24	9.37	2.97	1.45	1.10	0.80	3.49	109.085
Coef. Var.	0.14	0.17	0.15	0.36	0.46	0.35	0.32	0.41	0.23	0.16	5 0.14	0.12	0.22	0.22
Rango	3.40	5.10	4.40	17,29	35.3	41.65	41.12	34.91	13.43	4.62	4.00	2.40	14.16	447.81

* M³/seg.

Aplicando la ley de probabilidades en la estación de Chosica, que viene a representar la estación principal de la cuenca, tenemos :

Que hay un 62% de probabilidades de que el Río Rímac afore descar gas entre 23.16 y 33.92 m³/seg., así como también un 48% de posibilidades de aforos entre 24.88 y 32.14 m³/seg.

En el gráfico N°15 se representan las descargas medias mensualesdel río Rímac en la estación de Chosica. De las descargas máxi mas y mínimas solo se tienen datos a partir de 1968 (Gráfico N°16)

El volúmen máximo aforado fue de 1,236.84 Millones de M³ registra do en el año humedo 1971-1972; y la mínima registrada fue de -- 574.59 Millones de m³ en el año húmedo de 1957-1958 (Gráfico N°17)

- Estación de Aforos de Surco .- Estación ubicada en la localidad - de Surco, a 1,990 m.s.n.m., con un área de captación de 849 Km², teniendo como coordenadas 12° 01'00" Lat. Sur y 76°54'00"Longitud Oeste.

En el cuadro N°4 presentamos los resultados de los análisis estadísticos de los datos obtenidos. Utilizando la ley de probabilidades en la estación de Surco tenemos :

En esta estación hay un 80% de probabilidades de que se presenten descargas anuales, entre 12 y 19 $\rm m^3/seg.$, así como 45% de posibilidades de que se presenten descargas entre 13 y 17.5 $\rm m^3/seg.$

La descarga máxima aforada fue de 120 m 3 /seg., siendo la media de 15.50 m 3 /seg. El volumen promedio es de 484.313 millones de m 3 , siendo la máxima de 778.939 millones de m 3 (1972-1973) y la mínima 331.128 millones de m 3 (1956-1977) Gráfico N°18. Las descar gas medias mensuales se presentan en el gráfico N°19.


- Estación de Aforos de San Mateo .- Esta estación está ubicada enel pueblo de San Mateo a 3,200 m.s.n.m. con un área de captaciónde 422 Km², teniendo como coordenadas : 11° 46'00" Lat. Sur y-76° 18'00" Long. Oeste.

En el cuadro N°5 presentamos los resultados de los análisis estadísticos de los datos :


Según la ley de probabilidades en la estación de aforos de San ${\tt Ma}$ teo tenemos :


Hay un 70% de probabilidades que se presenten descargas anuales entre $11.6 \text{ y } 13.6 \text{ m}^3/\text{seg.}$, así como también un 50% de probabilida des de que se presenten descargas entre $11.9 \text{ y } 13.3 \text{ m}^3/\text{seg.}$


Las descargas medias mensuales se presentan en el Gráfico N°20 en el periodo de 1968-1978. La descarga máxima captada fue de 44.20 m³/seg. es el año de 1973, la mínima fue de 3.80 m³/seg. en el año de 1974; siendo la media anual de 12.60 m³/seg. (Gráfico N°21). - Así tenemos que el volúmen promedio es de 397 millones de m³, sien do el máximo de 446.549 millones de m³ (1975-1976) y el mínimo de 361.400 al año de (1974/1975). Gráfico N°21.




DATOS: SENAMHI, MEM-DGE-ATLAS DE HIDROLOGIA










Agosto 16.977 6.55 . 65 3 - 80 GRAFICO Nº 20 18-325 Julio 7.07 9 - 55 ₩ 10 21.850 OLEND 5.70 11.20 8-43 TRANSICIONAL 30.430 7.80 Mayo ESTACION DE AFOROS DE SAN MATEO PERIODO 1968-1978 DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO RIMAC 44-997 34 - 80 Abril 10.20 7 - 36 60.264 44.00 00 · 01 Marzo 23 - 25 AVENIDAS Febrero 55-235 21.31 44.20 9.94 Enero 45.956 36.80 TRANSICIONAL . 17.73 \$ · i Diciembre 34 - 525 13 .32 8 - 12 32.80 Noviembre 25-349 20.50 9.78 6.33 ESTIAJE 20.502 Octubre 7 92 17-60 4: 18 DATOS: SENAMHI MEM-DGE-EPHN * EN MILLONES DE Mª Setiembre 17 - 599 6.79 21.00 3.80 08 2 8 104 9 20 1 30 0.0 PROMEDIO m³/seg. MAXIMO MINIMO MASA MES

r and telephone



ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS DE CAUDALES EN LA ESTACION DE AFOROS DE SAN NATEO. PERIODO 1968 - 1978

CUADRO Nº 5

ν Σ						
VOLUMEN MILLONES M ³	361,402	446.549	397,447	32.66	0.08	85.147
ANUAL	11.46	14.16	12.60	0.98	0.08	2.7
AGOST.		9.02		1.40	0.21	4.87
JUL.	4.95	8.54	7.07	1.24	0.18	3.59
JUN.	9.07 7.00 4.95	9.29		0.79		2.29
MAYO				1.47		
ABR.	15.92	22.86	17.36	2.51		
MAR.	17.30 15.92	31.08	23.25	4.71		
FEB 1	14.53	27.47	21.31	4.28	0.20	12.94
ENE.	12.57				0.24	14.73
DIC	10.29	16.81	13.32	1.80	0.14	6.52
NOV.	7.19		9.78	2.71	0.28	7.45
. 100	5.96	4.04	7.92	1.22	0.15	3.13
SET.	4.48	8.25	6.74	1.47	0.22	3.77
MES	* Minimo	* Māximo	* Promedio	Dest. est.	Coef. Var.	Rango

4.4.2 EN EL RIO SANTA EULALIA .-

En el río Santa Eulalia se localizan 3 estaciones de aforo : En el río Macochaca (Milloc), en Canchis - Sheque y la de Autisha. Esta última por poseer más datos es la que va a ser reportada.

La estación de Autisha está ubicada en el pueblo de Autisha a -2,100~m.s.n.m., con un área de captación de $812~\text{Km}^2$, teniendo -como coordenadas : $11^\circ44^\circ00''$ de latitud sur y $76^\circ36^\circ00''$ de longitud oeste.

En el cuadro N°6 presentamos los resultados de los análisis estadísticos de los datos. Según la ley de probabilidades en laestación de aforos de Autisha se ha calculado que existe un 41% que se presenten descargas anuales entre 3.7 y 11.4 m 3 /seg., así como también un 33% de posibilidades de que se presenten descargas entre 5 y 10 m 3 /seg.

Las descargas mensuales se presentan en el gráfico $N^{\circ}22$. La descarga máxima histórica captada fue 74 m³/seg., siendo la descarga media anual de 7.58 m³/seg. (Gráfico $N^{\circ}23$).

El volúmen promedio es de 239 millones de m^3 (Gráfico N°23). Es importante mencionar que desde el año 1963 las aguas del río -Santa Eulalia se vieron incrementadas por la derivación de lasaguas de la cuenca del río Mantaro, en un estimado de 200 millo nes de m^3 , que sin embargo no se refleja en el gráfico N°23, in por las obras de desvío del túnel acueducto de Sheque.

4.4.3 EN EL RIO BLANCO .-


En este río se localizan 2 estaciones de aforo : La de Yuracmayo y la de Río Blanco (pueblo). Analizaremos esta última estación.

La estación de Río Blanco está ubicado en el pueblo del mismo - nombre a 3,550 m.s.n.m., tiene un área de captación de 224 Km 2 , en las coordenadas 11°44'00" latitud sur y 76°15'00" de longi - tud oeste.


En el cuadro Nº7 presentamos los resultados del análisis esta dístico de los datos.


Según la ley de probabilidades en la estación de aforos de Río-Blanco existe un 60% de posibilidades de que ocurran descargas-entre 2.84 y 3.76 m³/seg., así como también un 40% de probabilidades de que ocurran descargas entre 3.60 y 2.99 m³/seg.


La descarga máxima histórica es de $26.4~\text{m}^3/\text{seg.}$, la descarga me dia anual es de $3.30~\text{m}^3/\text{seg.}$, las descargas medias mensuales se presentan en el gráfico N°24. El volúmen promedio anual es de-103.53~millones de m³ gráfico N°25.



DATOS: SENAMHI MEM - DGE - EPHN - ATLAS DE HIDROLOGIA







CUADRO Nº 6

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS DE CAUDALES EN LA ESTACION DE AFOROS DE AUTISHA (RIO SANTA EULALIA)

MES	SET.	OCT. NOV	NOV.	DIC.	ENER.	FEB.	ENER, FEB. MARZ. ABRIL	ABRIL	MAYO	JUN.	JUL 10	MAYO JUN. JULIO AGOST.	ANUAL	VOLUMEN M3
* Minimo	0.50	0.50 0.00 0.40	0.40	1.20	1.20 1.80 1.70 1.80 1.30 0.60 0.50 0.40 0.40 1.77	1.70	1.80	1.30	09.0	0.50	0.40	0.40	1.77	55.81
* Māximo	8.60	8.70	9.28	17.20	8.60 8.70 9.28 17.20 24.00 36.40 113.40 20.10 9.00 6.90 7.70 8.00 15.80	36.40	113.40	20.10	9.00	6.90	7.70	8.00	15.80	498.26
* Promedio 4.72 4.72 4.52	4.72	4.72	4.52	5.63	5.63 8.52 15.50 21.56 10.03 4.43 3.60 4.16 4.50 7.58	15.50	21.56	10.03	4.43	3.60	4.16	4.50	7.58	239.04
De est.	2.71	2.71 2.71 2.82	2.82	4.40	1.40 5.83 9.84 22.44 5.87 2.70 2.25 2.52 2.60 3.85	9.84	22.44	5.87	2.70	2.25	2.52	2.60	3.85	130.60
Coef.Var. 0.57 0.57 0.02	0.57	0.57	0.02	0.78	0.78 0.68 0.64 1.04 0.59 0.61 0.62 0.61 0.50 0.51	0.64	1.04	0.59	0.61	0.62	0.61	0.50	0.51	52.60
Rango	8.10	8.20	8.88	16.00	8.10 8.20 8.88 16.00 22.2	34.7	34.7 111.6 18.8	18.8	8.40	3.45	7.30	8.40 3.45 7.30 7.60 11.35	11.35	357.94

CUADRO N°7

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS DE CAUDALES EN LA ESTACION DE AFOROS DE BLANCO (RIO BLANCO)

MES	SET.	SET. OCT.	NOV.		DIC. ENER. FEBR.	FEBR.	MARZ.	MARZ. ABRIL	MAYO	JUNIO	JUL.	MAYO JUNIO JUL. AGOST. ANUAL		VOLUMEN 3
* Minimo	0.45	0.45 0.67	0.83 1.	1.64	64 1.73 4.57	4.57	5.36	2.82	5.36 2.82 1.23 0.68 0.47 0.38 2.74	0.68	0.47	0.38	2.74	87.99
* Māximo	1.49	1.49 1.91	5.46 7.		10.35	13.86	12.14	7.32	22 10.35 13.86 12.14 7.32 3.41 1.45 1.02 0.92 4.11	1.45	1.02	0.92	4.11	129.61
* Promedio	0.86	0.86 1.17 1.79 3.	1.79		81 5.68 8.36	8.36	88.59	4.73	88.59 4.73 1.97 0.99 0.70 0.65 3.30	0.99	0.70	0.65	3.30	105.53
De est.	0.38 0.41		1.35 1.		59 2.78 2.87	2.87	2.26	1.30	2.26 1.30 0.68 0.21 0.17 0.16 0.46	0.21	0.17	0.16	0.46	15.03
Coef.Var.	0.44	0.44 0.35	0.76 0.	0.42	42 0.49 0.34	0.34	0.26	0.27	0.26 0.27 0.35 0.22 0.24 0.25	0.22	0.24	0.25	0.14	0.15
Rango	1.04	1.04 1.24 4.63 5.	4.63		58 8.62	9.29	6,78 4.5	4.5	2.18	0.77	0.55	2.18 0.77 0.55 0.54 1.32	1.32	41.62

4.4.4 ANALISIS DE LA TENDENCIA DE LOS CAUDALES TOTALES ANUALES .-

En el Río Rímac .- Sector Chosica, periodo 1921-1978. De acuerdo a las investigaciones hidrológicas de esta región se sabe que los caudales anuales presentan una determinada serie de periodos húmedos y de sequía que se extienden a través de muchosaños.

En el sector de Chosica, se dispusieron de los datos del periodo-1921-1978, es decir, 55 valores. De acuerdo a ellos se determina una media aritmética de 9.00150 x 10^8 m³ (900 millones de m³). La Ecuación del análisis de tendencia es :

$$Y = 9.00150 - 0.22690 \times (10^8 \text{ m}^3)$$


La representación gráfica de esta relación ha sido registrada enel gráfico N°26. Se deduce del mismo que el periodo de 1974-1976 han sido años moderado a medianamente seco, siendo el año 1973 año seco extremo y los años 1977-1978 moderadamente húmedos.


Este desarrollo significa que se está al comienzo de un periodo - húmedo a húmedo extremo. La débil tendencia de la línea de ten - dencia hacia las menores sumas anuales de caudales, está condicio nada a factores climáticos cíclicos y es probable que se eleve - nuevamente en los próximos años. Determinando así la presencia - de periodos húmedos y secos muy acentuado.


Se calculó también :

9.00150.10 ⁸	m ³
12.36841.10 ⁸	m3
5.74583.10 ⁸	m ³
6.62256.108	m3
1.69600.108	m3
9.00150.108	m3
7.65128.10 ⁸	m ³
10.35173.108	m ³
	12.36841.10 ⁸ 5.74583.10 ⁸ 6.62256.10 ⁸ 1.69600.10 ⁸ 9.00150.10 ⁸ 7.65128.10 ⁸

En el gráfico N°26, también han sido registrados los años húmedos y secos que se consideran de moderados a medios. Se definió como año húmedo medioaquel que tiene una probabilidad - de producirse del 75%, como año seco medio al que tiene 25% de -







probabilidad y como año normal al que tiene 50%. Para estos va lores se calcula una desviación anual de caudales en un año normal en \pm 15%. Se obtiene por lo tanto una suma anual de cauda les en un año húmedo de 10.35.108 m3 y para un año medianamenteseco 7.651.108 m3.

La mayoría de las sumas anuales de caudales oscilan bastante cer ca del promedio aritmético, lo que comprueba también la desvia = ción media de 1.69.108 m3.

En el Río Santa Eulalia .- Estación de aforos de Autisha, perío do 1969 - 1977. En esta estación se dispusieron datos del periodo 1949-1977, esdecir 27 valores. Con ellos se determina una media aritmética - de $25.01.10^7$ m3 (250 millones de m³). La ecuación del análisisde tendencia resultante es :

 $Y = 25.00147 - 1.3594 \times (10^7 \text{ m}^3)$

En el gráfico N°27 se tiene la representación gráfica de esta ecuación. Del mismo se puede deducir que la línea de tendencia tiende a valores extremadamente bajos, acentúandose estos valo res desde el periodo 1964 - 1965. Posiblemente debido a la desviación de las aguas del río Santa Eulalia al túnel de Sheque, para la central de Huinco.

4.4.5 PROBABILIDADES DE CRECIDAS EN EL RIO RIMAC .-

Para el dimencionamiento de las obras y su justificación económica se han examinado datos estadísticos sobre la frecuencia de las crecidas. A partir de dichos datos se puede determinar la probabilidad de repetición de crecidas de diferente intensidad.

Estación de Aforos de Chosica : En el gráfico N°28 se ha representado sobre el papel logarítmico los valores de descarga máxima anual y la frecuencia.

La curva ajustada representa la interdependencia del total de las descargas y la frecuencia en que se presentan. Así se establece por ejemplo que es teóricamente probable que una descarga máxima de 75 m³/seg. se presenta cada año, que una descarga máxima de -171 m³/seg. se presenta cada 5 años, así como una descarga máxima de 210 m³/seg. se presenta cada 20 años.

Estación de Aforos de San Mateo : En el gráfico N°28 se presen tan las frecuencias medias de descargas máximas anuales en esta-estación. En esta estación es teóricamente probable que se presente una descarga máxima de 24 m³/seg. cada año, también una descarga máxima de 43 m³/seg. cada 5 años y se espera una descarga máxima de 46 m³/seg. cada 20 años.

4.4.6 PROBABILIDADES DE CRECIDAS EN EL RIO BLANCO .-

En el río Blanco la estación usada es la estación del mismo nombre.

En el gráfico N°28 se presentan las frecuencias medias de des -cargas máximas anuales de esta estación.

En esta estación es teóricamente probable que ocurran descargas máximas de 11.5 m 3 /seg. anuales, también descargas máximas de - 27.5 m 3 /seg. cada 5 años y 32 m 3 /seg. cada 20 años.

5.0 SISMICIDAD Y RIESGO SISMICO-CUENCA DEL RIO RIMAC

5.1 MARCO TECTONICO .-

La zona del presente estudio (Guenca del Río Rímac), dentro del marcode la tectónica global, se encuentra en un área de alta actividad sísmi
ca, como parte del Cinturón Circumpacífico. Los rasgos tectónicos prin
cipales son la Cordillera de los Andes y la Fosa de Lima, estas se si túan dentro de las Placa Tectónica Suramericana o Continental y Nazca u
Oceánica. La segunda se introduce en subducción a la Placa Continental
formando el llamado Plano de Benioff, lugar principal de la acumulación
constante de energía que será liberada mediante los temblores y terremo
tos.

5.2 DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA SISMICIDAD .-


Cuando se analiza el mapa sísmico (gráfico N°29) de la Cuenca del Río - Rímac se observa que se han producido solo 2 sismos durante el periodo de 1913 a 1974, con profundidades entre 71 a 300 Km. En este mapa de - epicentros se nota que en áreas vecinas se han registrado muchos sismos, los que por propagación de sus ondas han afectado a la cuenca en estu - dio. Se han ploteado, también, los terremotos que han producido daños, para el periodo de 1586 a 1974.

Igualmente, es notorio que en la parte Oceánica se concentre la mayor - actividad sísmica, y frente a Lima se observa un núcleo de alta actividad, donde se generó el terremoto del 3 de Octubre de 1974; los sismosen esta área son superficiales (h = 30 km.). En el Continente (Cordi llera de los Andes), se ha generado poca actividad sísmica y los sismos son más profundos (h = 71 a 300 km.)

5.2.1 SISMOS FUERTES Y DESTRUCTORES PERIODO 1586 - 1974 .-

Muchos terremotos han sucedido en áreas vecinas a la Cuenca del -Río Rímac, y que ha ocasionado daño en las viviendas y demás o bras de infraestructura con pérdidas de vidas humanas.

En el Cuadro Nº8 se da una relación detallada de los terremotos - ocurridos en el periodo anotado y que fueron causa de destrucción en la cuenca del Río Rímac.



CUADRO Nº8 SISMOS DESTRUCTORES QUE HAN AFECTADO LA CUENCA DEL RIO RIMAC

	,	gran- o San ción- lle- lle- lle- sis costa. undó- os a.	edi- za Ma fuer: (m.de	115 y onga- tos tras jeron 120 y 120 y 120 a 120 a
	AREA AFECTADA Y DAÑOS	Costa Dpto. de Lima, terremoto precedido de gran- ruido, murieron entre 14 a 22 personas. Hubo derrumbe de peñascos y piedras del cerro San Cristobal y otros en la parte alta del valle, asf como agrietamientos del terreno. La destrucción- se extendió en los valles cercanos a Lima, y lle- gó hasta Villa Valverde de Ica. Le siguió al sis mo un tsunami, que anegó gran porción de la costa. En el Callao el mar subió como 2 brazas e inundó- parte del pueblo, el agua llegó hasta unos 250 m. de la orilla, estos efectos se propagaron unos - 1,000 Km. a lo largo de la Costa, desde Trujillo- a Caravelí.	Fuerte movimiento que derribó muchas casas y edi- ficios en Lima, abriéndose grietas en la Plaza Ma yor y cerca del Convento de Guadalupe. Fué fuer- te en 500 Km. de Costa, de Norte a Sur y 50 Km.de Este a Oeste.	Ocurrieron 2 terremotos en Lima, uno a los 4.15 y el otro a las 5.30. El segundo fue más prolongado y acabó de arruinar, ocasionando 100 muertosLas antiguas edificaciones a base de adobe, otras de cal y cantos con gruesos pedrones, no pudieron soportar las violentas oscilaciones del suelo.Los estragos fueron grandes en el Puerto del Callao y alrededores, extendiéndose hasta unos 700 Km. alsur de Lima, valles de Cañete, Ica, Palpa, Nazcay Camanã. En el Callao no quedó casa ni edificio en pie, pues después del sismo vino un tsunami, -
	MAGNIT.	€	7.4	8.2
1586 - 1974	INTENSIDAD	XI	VIII	XI
PERIODO	APROX. LONG.W.	77.7	77.4	77.5
	EPICENTRO LAT. S.	12.2 DPTO.LIMA	12.0 LIMA.	13.0
	HORA LOCAL Y LUGAR	19.30 COSTA	13.38 12.0 FRENTE A LIMA.	5,30
	FECHA	09-07-1586	13-11-1955 a 1595	20-10-1687

muriendo en el Callao cerca de 100 personas; desa- pareciendo el pueblo de pescadores Quilcay (Lurín) situado a 25 Km. de Lima. En Trujillo se le perci bió como ruidos sin conmoción.	Terremoto en Lima y Tsunami en el Callao. De 3,000 casas distribuidas en 150 manzanas, solo 25 quedaron en pie, en Lima perecieron 1141 personas de un total de 60,000 habitantes; en el Puerto del Callao, quedaron arruinadas casi la totalidad de las edificaciones media hora después hubo tsunami y con gran altura irrumpió sobre la población y de 4,000 habitantes solo se salvaron 200; de los barcos presentes, unos quedaron sumergidos y otros arrojados a tierra. El área pleistosista abarcó unos 44,000 Km². Los caminos de acceso al interior quedaron inutilizados. El movimiento fue sentidoen Guayaquil, 1,100 Km. al NW del Callao; con nota ble intensidad en Huancavelica; sentido en Cuzco y Tacna.	El temblor más fuerte que se produjo después de - 1,746. Se estremeció la ciudad por más o menos 1- minuto. El mar salió fuera de sus límites ordina- rios y causó avería en algunos buques que estuvie- ron en la bahía.	Terremoto que causó grandes daños en los edificios y viviendas de Lima, hubieron 30 muertos y numerosos heridos. Fueron afectados el Puerto del Callæ Chorrillos, Chancay y Huarochirí; se sintió fuerteen Trujillo y Huancayo; leve en Arequipa.	
	8,4			
	IX-X		VIII	
	77.5 (Chancay)	78.0		
	23.30 11.6 COSTA NORTE DPTO. LIMA	12.0		
	23.30 COSTA N	18.0	7.35 LIMA	
	28-10-1746	01-12-1806	30-03-1828	

El sismo más fuerte desde 1940 ocasionó 100 muertos un área de percepción 524,000 Km². La aceleración registrada en Lima, estuvo acompañada de períodos dominantes del orden de un décimo de segundo. La amplitud máxima fue de 0.4 g. entre ondas de aceleraciones menores de 0.2 g. Hubo deslizamientos de material suelto en los acantilados de Chorrillos Miraflores y Magdalena. Los efectos destructores fueron importantes en construcciones de adobe, con estructuras que adolecíandefectos de diseño y de pobre construcción; en Lima Metropolitana y en el Callao se acentuaron por la antiguedad de las construcciones y consistencia del suelo. Se observaron daños en la Planicie y La Molina, 50 minutos más tarde del sismo se produjo untsunami moderado, registrándose la primera onda enlos mareografos de la Punta.	Sismo que ocasionó 78 muertos y 2,500 herídos. La duración de más de un minuto y medío contribuyó a acentuar la destrucción de muchas casas antiguas de adobe y quincha en el área del litoral entre 12 y - 14° de Lat.Sur. En Lima Metropolitana sufrieron daños entre leves a considerables las viviendas, edificios, etc. de los Barrios Altos, Rímac, El Cercado, Callao, Barranco y Chorrillos. El Cercascantilados situados entre Magdalena y Chorrillos, los efectos destructores se extendieron a Mala, Chincha, Cañete y Pisco. A pocos minutos del sismo se observó en las Playascercanas a Lima una retirada del mar que en Agua Dul ce alcanzó unos 120 metros, volviendo las aguas a su cauce de manera gradual. El mareografo de la Punta registró un máximo de ola de 5 pies.
7.5	7.5
VIII	VIII
78.6	77.8
10.7	12.3
16.41	9.21
17-10-1966	03-10-1974

sissification of the sissifica	as y mat a Barran sunamí.
Intenso movimiento sísmico en Lima, sentido en un ârea de percepción de 230,000 km². El sismo en 4,000 km² intensidad VI-VII, en Lima cayeron cornisas y se agrietaron las torres de la Catedral. En Chorrillos no quedó casa sin rajadura, la destrucción se extendió hasta Mala; en Matucana hubo desprendimientos de material meteorizado de la parte alta de los cerros y agrietamientos en lascutica de material meteorizado de la parte alta de los cerros y agrietamientos en lascutidas. Fue sentido en Trujillo, Ica y Ayacucho. Lima fue sacudida por un violento sísmo que hizocar caer caer cornisas y paredes viejas. En el Puerto del Callao, fue fuerte y ocasionó diversos daños en las edificaciones. Se sintió fuerte en Huacho, ligero en Pisco, igual que en Trujillo y-Chiclayo; en Huaraz y Callejón de Huaylas fue también fuerte. La ciudad de Lima y poblaciones cercanas fueron sacudidas por un terremoto, cuya intensidad fue vill Mm. El área de percepción que comprendió casitodo el Perú, extendiéndose hasta Guayaquil al Norte y Arica al Sur. Ocasionó destrucción en la Gallao, Chorrillos, Barranco, Chancay y Lurín, De jó 179 muertos y 3,500 heridos. Los daños fueron un 38% en viviendas de quinchas, 23% en las de adobe, 20% en las de ladrillo y 9% de cemento; endobe, 20% en las de ladrillo y 9% de cemento; endobe, 20% en las de ladrillo y 9% de cemento; endobe, 20% en las quebradas del Río Rímac, se produje-ble.	ron derrumbes de rocas y materíal delesnable; fue destructor de Pisco a Barranca. Luego del terremo to hubo un pequeño tsunami.
6.75	
VIII	
77.5 77.6	
12.0 FRENTE A 1	
5.17 LIMA 21.33 COSTA 11.35	
05-03-1904	

./....

La intensidad promedio para Lima fue VII MM., máxima de VIII-IX MM, para Chorrillos y La Molina; y V-VI -- San Isidro, San Borja y algunos lugares de Miraflo -- res.

GRANDES TERREMOTOS PROGENITORES DE TSUNAMIS

A continuación se da una relación de estos grandes movimientos y que afectaron a la Cuenca Baja del Río Rímac, en cuanto a la generación de Tsunamis.

FECHA	EPI	CENTRO A			Ms	mt
	HORA	LAT.	LONG.			
09-07-1586	17.30	12.2	77.7	Costa Dpto. Lima	8.0	3
24-11-1604	13.30	18.0	71.5	Costa Peruano-Chilena	8.4	3
20-10-1687	11.00	13.0	77.5	Costa Sur Dpto. LIma	8.2	3
28-10-1746	22.31	11.6	77.5	Costa Norte Dpto.Lima	8.4	3
01-12-1806	18.00	12.0	78.0	Frente al Puerto del Callao.	-	2
13-08-1868	13.45	18.5	71.2	Costa Peruano-Chilena	8.5	3

MS Magnitud estimada del terremoto.

Arequipa.

mt Intensidad del tsunami de acuerdo a la escala de Iida

5.3 TSUNAMIS CON INFLUENCIA EN EL LITORAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO RIMAC .-

- Julio 9 a 17.30, L 12°Lat. Sur.
 Terremoto destructor en Lima, Callao, Chancay e Ica, tsunamis enla costa. El mar se retiró y salió hasta unos 250 m. de la orilla. En muchos lugares de la costa penetró a tierra.
- Noviembre 24, a 13 h. 30 m., 18°Lat. Sur.

 Terremoto y tsunami en el Sur del Perú. En el puerto del Callaoel mar no salió con tanta furia como en otras partes; hubo un gol
 pe de agua que sin entrar en él, lo dejo hecho una isla, de manera que algunos días no se podía pasar de Lima al Callao, sin atra
 vezar un gran charco. La mar donde hizo más estragos con sus flu
 jos y reflujos fue en la ciudad y Puerto de Arica.
- 1,687 Octubre 20, 12°Lat. Sur.
 Hubieron ese día dos terremotos destructores en Lima, Callao, Chancay y Pisco.
 El primero ocurrió a 4.30 m. y el otro pasado las 6 h. El tsunami se produjo a la hora y media del primer sismo. En el puerto del Callao no quedó casa ni edificio en pie, habiendo perecido mu
 cha gente.
 Al sismo siguió otro enemigo de igual fuerza, el tsunami y muchos
 que quedaron salvos del sismo, se ahogaron.
 Murieron como 300 personas en el Callao. También desapareció unpueblo de pescadores llamado Quilcay situado a 25 Km. de Lima.Los

estragos fueron fuertes a lo largo de la costa entre Chancay y --

- 1,746
 Octubre 28, a 22 h. 31 m., 12°Lat. Sur.
 Un terremoto asoló a Lima y pueblos vecinos, muriendo alrededor de 2,000 personas, fue seguido de un tsunami que devastó gran parte del litoral. En el Callao de una población de 5,000 habí tantes, solo se salvaron unos 200. Se relata que media hora después del terremoto el mar se erizó elevándose a gran altura e i rrumpió sobre el pueblo del Callao; de 23 embarcaciones que estaban ancladas en el puerto 19 quedaron sumergidas; parece que laola marina sobrepasó los 10 m. Probablemente la conmoción marina
 se extendió a través de todo el Oceáno Pacífico; hubo noticias que
 a 6 1/2 horas de la inundación en el Callao, la ola marina irrumpió con fuerza en el Puerto de Concepción (Chile) y que a unos 4,000 Kms. al Norte (Puerto de Acapulco-Mexico) se varó una nave.
- 1,806 Diciembre 1, a 18 h., 12°Lat. Sur. Fortísimo temblor en Lima. A las 20 horas salió el mar en el Callao y a las 21 h. 30 m. El día 2 de Diciembre a las 2.30 una ola de 6 m. de altura dejó varios buques en tierra y averió otros.
- 1,868 Agosto 13, 13 h. 45 m., 18.5°Lat. Sur.

 Terremoto destructor en el Sur del Perú, y tsunami que causó es tragos a lo largo de la costa peruano chilena, comprendida en tre los paralelos 11° a 37° de latitud sur. En el Callao, el mar
 agitado comenzó a retirarse aproximadamente a las 21 h., gran par
 te de la zona adyacente a la ribera había quedado en seco, y a las 22 h. 30 m. una enorme ola cubrió todas las instalaciones por
 tuarias, naufragando varias embarcaciones menores.

En Arica, olas de unos 12 m. de altura arrasó con el pueblo, en - general los daños fueron más intensos en toda la zona del litoral Sur del Perú y Norte de Chile.

Como se puede observar, los racontecimientos descritos, ponen demanifiesto que la zona del litoral de la cuenca del Río Rímac, en especial la zona del Callao, ha estado sometida constantemente alos tsunamis; es por lo tanto, de vital importancia considerar que fenómenos similares podrían repetirse en el futuro con grave ries go para la infraestructura portuaria.


5.4 INTENSIDADES .-

Para una apreciación más objetiva de lo sucedido, cuando se produjeronlos terremotos más dantescos en el presente siglo, y que afectaron a la Cuenca del Río Rímac, se ha elaborado los mapas de Isosistas, en los que se muestran las áreas de influencia y la intensidad sísmica en la escala Modificada de Mercalli (MM) que soportaron las diferentes ciudades y pueblos.

El Cuadro Nº9 muestra las características de los sismos que se presen - tan en los mapas de isosistas (Gráficos N°30-31-32).

GRAFICO Nº 30

GRAFICO Nº 31



CUADRO Nº 9

CARACTERISTICAS DE LOS SISMOS DE 1940, 1966 y 1974

FECHA	HORA	LAT.S	EPICENTRO LONG. W	M _s	INTENSIDAD	PROFUND.
24-05-1940	11.35	10.5	77.6	8.2	VIII	42
17-10-1966	16.41	10.7	78.6	7.5	VIII	38
03-10-1974	9.21	12.3	77.8	7.5	VIII	13

El terremoto del 24-051940

Intensidad MM

Localidades Afectadas

IIIV Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, Dis tritos de San Martín de Porres, Carmen de la Legua Reynoso-Bellavista, Pueblo Libre, Magdalena, San -Miguel. Distritos de Lima, Rímac, La Victoria, San Isidro-VII Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco, San Luis El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Juan de -Miraflores, Vitarte, Ñaña, Chaclacayo, Central Hidroelectrica, Huampani, Yanacoto, Chosica, Ricardo Palma, Central Hidroelectrica Moyopampa, Santa Eulalia, Barba Blanca, Central Hidroelectrica J. Ca rosio, La Toma Sheque, Carampoma, Mina Colque, Coca chacra, Tornamesa, Central Hidroelectrica Pablo Bo ner, Surco, Matucana, La Parhua, San Mateo. ۷I Bellavista, Chicla, Casapalca, Ticlio, Las Lagunas Sacsa, Peti, CArpa, Huamparcocha y Huachuacocha.

Terremoto del 17-10-1966

<u>Intensidad MM</u>	Localidades Afectadas
VII	Callao y todos los distritos de Lima Metropolitana Vitarte, Qda. Jicamarca.
VI	ñaña, Central Hidroeléctrica Huampaní, Chaclacayo- Chosica, Ricardo Palma, Central Hidroeléctrica de-

Moyopampa, Santa Eulalia, Barba Blanca, Central Hidroelectrica, J. Carosio, Huinco, Toma Sheque, Carampoma, Cocachacra, Tornamesa, Central Hidroelectrica Pablo Boner, Surco, Matucana, San Mateo, Chicla, Casapalca, y Laguna Sacsa, Peti, Carpa, Huamparcocha, Huachuacocha.

Terremoto del 03-10-1974.-

Intensidad MM	Localidades Afectadas
AIII	Callao y Lima Metropolitana (distritos de Lima, San Isidro, La Victoria, Miraflores, etc.).
VII	Distrito San Juan de Lurigancho, Vitarte, Ñaña, Chaclacayo, Central Hidroeléctrica de Huampaní.
VI	Yanacoto, Chosica, C.H. de Moyopampa, Ricardo Palma Chosica, Santa Eulalia, C.H.J. Carosio, Barba Blanca, Huinco, Casca, Toma Sheque, Cocachacra, Tornamesa, - C.H. Pablo Boner, Surco.
٧	Matucana, San Mateo, Carampoma, Chicla, Casapalca y algunas lagunas de la cuenca alta.

5.5 REGIONALIZACION SISMOTECTONICA


La relación de la sismicidad con la tectónica da como resultado la sismo tectónica. El mapa gráfico N°33 muestra las intensidades máximas (MM) posibles que puede alcanzar la cuenca del Río Rímac y que han sido determinadas por la relación mencionada anteriormente (Deza 1979)

Se espera que en toda la cuenca del Río Rímac, las intensidades máximasposibles serían de VIII MM y algunos sectores pequeños del cono de deyec ción, IX MM o más como producto de amplificación de ondas, determinadaspor las características del terreno.

5.6 ACELERACIONES

En la parte baja de la cuenca del Río Rímac (Cono de Deyección), se hanregistrado aceleraciones por medios instrumentales. A continuación presentamos una relación de los principales eventos y las aceleraciones que se han observado. (Cuadro N°10). Berrocal (1974), presenta una relación entre intensidades y aceleracio nes para el área de Lima.

INTENSIDAD	MM	ACELER	RACION
III		4	cm/seg ²
IV		8	
V		25	
VΙ		140	
VII		460	



CUADRO Nº 10

FECHA	MAGNITUD	EPICENTRO	PROFUND.	ESTACION	ACELERACION	N° DE REG.	DIST. EPIC. KM.
31-01-1951	9	12° Lat. S. 78° Long.W	!	1.6.	L = 0.07 T = 0.06	, ,	100
17-10-1966	7.5	10.7 Lat. S 78.7 Long.W	1	1.6.	L = 0.27 T = 0.40		200
31-05-1970	7.6	9.2 Lat. S 78.8 Long.W	56	1.6.	L = 0.12 T = 0.13	-	360
29-11-1971	5.3	11.2 Lat. S 77.8 Long.W	1	1.6.	L = 0.06 T = 0.09	-	120
05-01-1974	9.9	12.3 Lat. S 76.4 Long.W	86	I.G.	L = 0.09 T = 0.11	2	75
03-10-1974	7.6	12.3 Lat. S 77.8 Long.W	13	I.G. Casa	L = 0.25 T = 0.21 L = 0.20	. 7	80
09-11-1974	7.2	12.5 Lat. S 77.8 Long.W	9	1.6.	L = 0.03 T = 0.00	2	06

L = Lontitudinal T = Transversal I.G = Instituto Geofísico.

Esta relación entre intensidades máximas observadas y aceleraciones, indican que probablemente se esté subestimando los valores de intensidad en el punto de observación, puesto que para una aceleración de 245 cm/ - seg², le corresponde una intensidad de VIII (Donovan); sin embargo po drían existir condiciones tectónicas en el área de Lima que amplifiquenlas aceleraciones.

5.7 FRECUENCIA SISMICA

Cuando se efectúa este cálculo, se puede usar la fórmula :

Log. N (M) =
$$a + bM$$
 (1)

donde :

N (M) = N° de sismos de una magnitud M mayor por unidad de tiempo.

a y b = constantes

M = Magnitud del sismo.

La frecuencia sísmica para la zona 2 del Gráfico N°34 (Cuenca del Río Rímac) está dada por la fórmula : (Gráfico N°35 y 36).

$$Log.$$
 (N) = 4.273 - 0.832 M

5.8 PERIODO DE RETORNO


Por cálculos que continúan después de la frecuencia sismica es el periodo de retorno que tienen los eventos de magnitudes iguales o mayores a cierto valor.


El periodo medio de retorno es igual a


Para un valor determinado de mb y en cuya ecuación n es la frecuencia anual para sismos de determinada magnitud. Gráfico Nº 37.


Zona 2
$$Log.$$
 (N) = 4.273 - 0.832 M

Magnitud	<u>Periodo de retorno</u>
mb	r (años
5.0	0,77
5.5	2.0
6.0	17.71
6.3	32.63
6.5	51.66
6.8	103.33









5.9 RIESGO SISMICO

Se ha efectuado los cálculos correspondientes a valores de mb, para lazona 2, este parámetro se vincula directamente con el tiempo de vida de obras de ingeniería.

<u>mb</u>	<u>Años</u>	Riesgo
6.0	20	67%
	50 100	94% 99%
6.3	20	45%
	50	78%
	100	95%
6.5	20	32%
	50	62%
	100	85%
6.8	20	17%
	-50	38%
	100	62%

6.0 GEODINAMICA

GENERALIDADES .-

Los fenómenos geodinámicos, como parámetros de las condiciones de seguridad de la cuenca, son los que se refieren a la geodinámica externa (Mapa N°2-4)

Sin embargo es de considerar las fallas antiguas y sistemas de fracturamien to como factores que incentivan un mayor intemperismo. Respecto a las fa llas activas es difícil afirmar su presencia a este nivel de estudios.

Los fenómenos de geodinámica externa están vinculados fundamentalmente, a - factores climáticos, morfológicos y litológicos. Los pisos climáticos de - la cuenca del Río Rímac son variados. En las zonas costaneras es semiárido a árido con escasas precipitaciones y temperaturas que fluctúan entre 10° y 28°; mientras que en las nacientes de la cuenca el clima es gélido, con a-bundantes precipitaciones y temperaturas bajo cero grados.

La morfología es también cambiante, siendo las fuertes pendientes los que - predisponen la activación de algunos fenómenos geodinámicos, tales como des lizamientos y derrumbes.

Es importante considerar el factor litológico, puesto que cada unidad tiene características fisico-mecánicas y composición diferentes, así mismo, un de terminado tipo de roca sufre intemperismo diferente en climas diferentes. - En la activación de un fenómeno de geodinámica externa, lo más generalizado es que intervengan más de un factor. En la cuenca del Río Rímac dichos fenómenos son de diferente indole y muestran rasgos que indican que en el pasado, posiblemente durante el Pleistoceno, la actividad geodinámica fue mayor en comparación a lo que está ocurriendo actualmente.

6.1 FENOMENOS GEODINAMICOS

6.1.1 DESLIZAMIENTOS .-

Los deslizamientos como fenômenos que constituyen situaciones de riesgo crítico no se manifiestan en la cuenca del Río Rímac; los pocos casos que ofrecen algûn peligro de reactivación son relati vamente de pequeña magnitud, aunque sus efectos pueden ser consi derables. Tal es el caso de un antiguo deslizamiento que se ubi ca a la altura del Puente Llicán, sobre la márgen izquierda del-Río Rímac (Foto N°2). Muestra, en su parte baja, varios afloramien tos u ojos de agua que presumiblemente se filtran a través delplano de contacto entre los materiales del antiguo deslizamiento, y la roca volcânica que tiene como basamento. En determinado mo mento y al incrementarse las filtraciones podría producirse unareactivación de este deslizamiento que afectaría la estructura del puente, además de represar el Río Rímac. Las evidencias decampo señalan que este antiguo deslizamiento represó el Rimac. -Otro sector de deslizamientos que reviste cierto peligro, es elque se ubica en la márgen izquierda de la quebrada Olivos, a laaltura donde se inicia su cono devectivo. En este sector tam -

bién se exponen evidencias de un antiguo deslizamiento que obstruyó dicha quebrada. Actualmente muestra algunos rasgos de reactiva ción, que es necesario evaluarla puntualmente.

A lo largo del curso del Río Rímac se ha detectado varios palio--deslizamientos que represaron dicho río; estos vestigios son testimonios de una gran actividad geodinámica en el pasado.

6.1.2 DERRUMBES .-

Estos fenómenos tienen amplia distribución a lo largo del Río Rímac y sus numerosos afluentes. Sin embargo no todos los casos constituyen gran riesgo para las obras de infraestructura que se ubican en sus inmediaciones. Factor importante para su ocurrencia es la fuerte pendiente de las vertientes y las acumulaciones de es combros en dichos taludes (foto N°4). También es de considerar la litología fracturamiento y grado de alteración de las rocas que predisponen estas acumulaciones. A esto hay que añadir el factorhumano, que al abrir carreteras y desarrollar actividades agrico las y pecuarias, altera constantemente el estado de equilibrio natural de los taludes. Casos típicos se presentan en el sector de-Casapalca y Huariquiña. En el primer caso, un tramo de carreterade aproximadamente 3 Kms, se ha hecho mediante cortes en la unidadlitológica IV c, cubiertos por coluvios y suelos residuales. Lostaludes naturales, en este sector, tienen 34° de inclinación comopromedio, con un manto de pastos naturales que contribuyen a su es tabilidad natural. El problema ha surgido cuando se ha hecho la carretera, que muestra cortes con taludes de hasta 45°. Estos taludes en cada temporada de lluvias, pierden estabilidad produciéndose interrupciones de la carretera central (foto N°5).

En el área de Huariquiña, también se observan situaciones de inestabilidad de taludes en cortes de carretera y vía férrea. Estos - cortes se han practicado en materiales coluviales heterométricos y con ángulos próximos a la vertical. En estas condiciones se crean efectos de inestabilidad no solo a causa de las lluvias, sino también por las vibraciones que producen a su paso los vehículos pesados y trenes. Estos ejemplos muestran únicamente 2 casos conspicuos, pero hay que considerar que el valle del Rímac, desde la confluencia del río Santa Eulalia hasta las inmediaciones de Casapalca muestra una morfología abrupta con un fondo de valle estrecho y taludes muy pronunciados. La carretera y ferrocarril central coras de infraestructura vial importantes, están encausados dentro de este panorama morfológico limitante y por tanto expuestos a daños — causados por derrumbes que ocurren en diferentes tramos (foto N°6)

6.1.3 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS .-

Estos fenómenos se presentan en el valle del Rímac con características genéticas y de activación diferentes, dependientes del grado de fracturamiento, de la litología, pendiente y clima, entre otros. En zonas áridas o de escasa pluviosidad, como es el caso del Pue -

blo Jóven Mariscal Castilla (Chosica) y el de la márgen izquierda del Río Rímac entre el Km. 40 y 48 de la carretera central, lugares donde los desprendimientos se producen en rocas intrusivas que muestran amplio diaclasamiento a partir del cual se inicia la disyunción esferoidal que en sus procesos avanzados deja numero sos bloques libres, en estado de equilibrio crítico. Las causasque incentivan la activación de estos desprendimientos son las fuertes pendientes de los taludes, la fuerza de gravedad, los sismos y eventualmente las lluvias. De estos se considera a los sismos como los que provocan situaciones de mayor riesgo, ya que en estos casos los desprendimientos se producen simultáneamente, tal como ocurrió durante los terremetos de 1970 y 1974 que provocaron la interrupción de la vía central en diferentes puntos.

En los niveles medios y altos de la cuenca las características de estos fenómenos son algo diferentes: los taludes rocosos presentan una mayor cobertura detrítica que hasta cierto punto contribuyen a estabilizar los bloques sueltos, pero, cuando ocurren las lluvias estacionales, el conjunto pierde cohesión produciéndose dichos desprendimientos (foto N°7).

Este tipo de fenómenos también los provoca el hombre que en su afán de abrir carreteras hace uso de explosivos que producen fracturamiento de las rocas y aflojamiento de bloques.

6.1.4 HUAYCOS .-

En esta denominación se involucran los huaycos propiamente dichos y los flujos de lodo, que a pesar de tener desplazamientos lentos están confinados a canales por donde mayormente evacúan su cargamóvil. Son los fenómenos que tienen mayor incidencia en las condiciones de seguridad de las principales obras de infraestructura especialmente la vial.

Sus efectos no solo son locales, ya que además generan otras situa ciones de riesgo, tales como represamientos momentáneos, inundación nes y erosión de riberas. Estos fenómenos tienen 2 modalidades, en cuanto a la frecuencia de su ocurrencia y los hemos denominado como: Periódicos y Ocasionales. Los primeros se producen normal mente en cada temporada de lluvias y los segundos muy eventualmente, estando relacionados a precipitaciones excepcionales.

Como variables que determinan la ocurrencia de huaycos en la cuen ca del Río Rímac, podríamos señalar las abundantes precipitacio - nes pluviales, presencia de grandes volúmenes de materiales sueltos en las vertientes y lecho de las quebradas, pendientes empina das y vegetación rala.

Estas condiciones se dan, especialmente en el sector comprendidoentre Carachacra y Matucana, donde se ubican las quebradas de A gua Salada, Río Seco, Verrugas, Quebradas del Area de Surco y Los Olivos. En todas estas quebradas se producen huaycos en cada tem porada de lluvias con efectos que repercuten en la seguridad de la -carretera y ferrocarril central (foto N°8).

Las áreas de cuenca de dichas quebradas son relativamente pequeñas en comparación a otras, como las de Parac y Río Blanco, sín embargo, en estos no se producen huaycos tan destructores, a pesar de que enfunción de su área concentran mayor cantidad de agua proveniente delluvias. La respuesta a este contraste está en que las cuencas de las quebradas entre Carachacra y Matucana muestran escasa coberturavegetal, abundante acumulación de materiales no consolidados tanto en el leçho como en sus laderas adyacentes, donde se están desarro llando gran actividad erosiva responsable de la remoción en masa.

En estas condiciones, las precipitaciones excepcionales que ocurrenciclicamente, saturan los materiales inconsolidados de las laderas, produciêndose, la remoción en masa por gravedad y acción hidraúlica. Estos sedimentos descienden hasta ocupar el lecho de la quebrada, que es el colector de tales procesos, para luego descender destructo ramente hacia los niveles inferiores. En su trayecto producen ero sión en las riberas de las quebradas y sufren cambios bruscos en sudinámica generándose estancamientos y desbordes.

6.1.5 EROSION DE RIBERAS .-

Estos fenómenos en mayor o menor grado, se presentan casi en todo el trayecto del Río Rímac y demás afluentes. Sus causas directas son - las crecientes que ocurren en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinámica fluvial.

En la mayoría de los casos, la erosión afecta a riberas naturales yen otros a riberas formadas por rellenos artificiales que generalmen te sirven como plataforma de algunos tramos de carretera o vía fé = rrea. Estos rellenos muestran poca coherencia por lo que son más susceptibles a la erosión.

La destrucción se produce no solo por efecto de la acción hidraúlica, sino también, por que estas crecientes arrastran gran cantidad de só lidos que al impactar en los bordes contribuyen notoriamente a la erosión con efectos colaterales que se reflejan en la destrucción de los terraplenes de la carretera, campos de cultivo y viviendas que se ubican en el borde del Río Rímac (foto N°9).

Un caso notorio se observa en el sector del puente Infiernillo donde un tramo de ribera en la márgen derecha, de aproximadamente 50 mts.-está soportando un proceso de fuerte erosión que está comprometiendo la estabilidad e integridad del terraplen de la carretera. Su des -trucción paralizaría el tránsito vehicular, cuya emergencia no ten -dría alternativa de solución inmediata por tratarse de un sector encañonado. Otro ejemplo es el que se presenta a la altura del Km. -54.2 (Oscoya) donde se observa fuerte erosión de riberas en la márgen izquierda del Río Rímac, en un tramo de aproximadamente 300 mts.,con efectos de socavamiento y fisuramiento de algunos muros de conten -

ción y cimientos de viviendas (fotos 10 y 11). Casos similaresson notorios, entre otros, en el sector de Chosica, Morón y Ñaña (Foto N°12) y que están señalizados en el plano geodinámico.

6.1.6 INUNDACIONES .-

Estos fenómenos ocurren mayormente en la cuenca baja, lugar donde el valle se ensancha y en los que no siempre se cuentan con terrazas lo suficientemente altas para proteger los desbordes (fo to N°13). Con menor frecuencia se presentan en algunos tramos = de la cuenca media que muestran cierta amplitud de valle. Las inundaciones tienen como causa directa, las crecientes que se producen anualmente, en cada temporada de lluvias que normalmente dura de Enero a Marzo.

Otro factor importante para su ocurrencia es la existencia de tierras bajas aledañas al cauce del río. Tal como ocurre en elsector de Tornamesa (foto N°14 y 15). Este pequeño poblado se ubica en la márgen izquierda del Río Rímac, ocupando terrenos li geramente más bajas que el lecho actual del río. En estas condiciones se levantaron muros de contención de concreto como medida de protección y que han cumplido su cometido durante cierto tiem po, ya que la constante sedimentación ha reducido su altura útil produciéndose desbordes. Otro caso crítico sucede en el sectorde Caraponguillo, en la márgen derecha del Río Rímac, donde a nualmente se destruyen grandes campos de cultivo por efecto de las inundaciones.

En la última temporada de Iluvias las aguas de inundación, prove nientes de este sector llegaron hasta la Planta de Tratamiento de agua de MINEROPERU ubicado en las inmediaciones del puente so bre el Río Rímac, que da acceso a Cajamarquilla, causando graves daños en sus instalaciones.

Aparte de los casos citados existen otros y están señalizados en el mapa respectivo.

7.0 ZONACION DE RIESGO GEODINANICO

7.1 CRITERIOS DE ZONACION .-

Abordar una zonación de riesgo geodinámico, que significa trazar fronteras de varias situaciones de riesgo, siempre será una tarea que dificilmente podrá concretarse ajustándose plenamente a la realidad de los hechos. Más aún, tratándose de la cuenca del Río Rímac, que muestra complejidad en todos los parámetros tomados en cuenta para tal efecto. Den tro de este panorama se ha hecho la presente zonación, para la cual se han tomado en cuenta, como criterios, la concentración de fenómenos de geodinámica externa, así como también los aspectos morfológicos, climáticos, hidrológicos, litológicos, estructurales y sísmicos. La correla ción de dichos aspectos ha permitido diferenciar 3 zonas de riesgo geodinámico que se muestran en el mapa N°4-4 y se describen a continuación:

- 7.1.1 Zona A De Bajo Riesgo Geodinámico .- Dentro de esta zona se han considerado las áreas donde la ocurrencia de fenómenos de geodinámica externa son de poca magnitud o están excentas de ellas. A esta zona pertenecen las altiplanicies, las superficies planas localizadas en el cono deyectivo alejadas del borde de las terrazas actuales, las zonas de lomas y montes isla, así como también las laderas estables. Además en éstas áreas los efectos sísmicos seránmenores por no tener que activar procesos geodinámicos dentro de su área de influencia, donde el riesgo sísmico dependerá del tipode construcción adoptado.
- 7.1.2 Zona B De Riesgo Geodinámico Medio .- Comprende zonas que por sus características morfológicas y litológicas, principalmente muestran manifiesta actividad de fenómenos de geodinámica externa, pero que por su magnitud y frecuencia de ocurrencia no representan grave peligro.
 Sin embargo es de considerar que las bruscas alteraciones climáticas, la actividad del hombre y eventuales sismos pueden acelerar dichos procesos.
- 7.1.3 Zona C De Alto Riesgo Geodinámico .- Son las zonas altamente sensibles a los fenómenos de geodinámica externa tales como huay cos, erosión de riberas, inundaciones, desprendimientos de rocas,o concentración de estos fenómenos, que se producen periódicamente ocasionando cuantiosos daños a las obras civiles. Las caracteristicas de esta zona está dada por la pronunciada declividad de losalveos del Río Rímac y su red tributaria de alta densidad de drenaje, con un sistema de erosión fluvial lineal, tiempos de concentración cortos y falta de cobertura vegetal. Así mismo estos procesos tienen relación con la litología heterogénea, constituida por rocas intrusivas, volcánicas y volcánico-sedimentarias, muy fracturadas, diaclasadas y falladas. Todos estos parámetros naturales aunados a la acción del hombre que al quitar el soporte late ral de las laderas naturales ocasionan la inestabilidad y desequilibrio en los taludes generando situaciones de riesgo geodinámico, que incentivados por un eventual movimiento sísmico de una magni tud VII o más, contribuiría a incrementar el riesgo.

8.0 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PRINCIPALES OBRAS DE INGENIERIA

8.1 CENTRALES HIDROELECTRICAS

8.1.1 CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUINCO .-

Todas las obras de esta Central Hidroeléctrica están emplazadas en tre las localidades de Sheque y Huinco; tramo ubicado en el valle-de Santa Eulalia.

<u>Captación Sheque</u> .- Se sitúa en el lugar denominado Sheque, sobre el lecho del Río Macachaca. El proyecto comprende la presa, galerías de descargas, nave desarenador y sistemas de compuertas.

Morfología .- Las obras están asentadas sobre el valle del Río Ma cachaca cerca a su desembocadura al río Acobamba, delimitada por - laderas que constituyen sus flancos, cuyas características son : - flanco izquierdo, talud aproximado de 30° a 40° en andesitas con - una cobertura de escombros de ladera de espesor variable entre unos centímetros a varios metros; flanco derecho, talud variable y moderado, entre 10° y 25° aproximadamente, con cobertura de material cuaternario, superior a 10 m. de espesor.

Roca de Basamento .- Roca Volcánica: andesita gris porfiritica, - seudo estratificada, intemperizada y alterada. La roca volcánica-se presenta bastante fracturada con fisuras muy inclinadas (80°). En conjunto, la masa rocosa fresca tiene características físicas y mecánicas apreciables y como material de construcción es de buena-calidad.

Localmente no se observan estructuras de gran importancia. Regionalmente está afectado por un sistema de anticlinales y sinclina les (sinclinal de Sheque), con estratos que muestran un rumbo casi uniforme NE/SO, buzando 20 a 30ºhacia el Sur. Fallamientos regionales atraviesan la secuencia volcánica y volcánico-sedimentario con rumbo NE/SO, en unos casos, perpendiculares a los ejes sinclinales y anticlinales.

Terreno de Fundación .- Instalado en el cauce del río Macachaca,-sobre material fluvio-aluvial, constituido por bloques, bolos, can tos, gravas redondeadas, arenas y finos, poco compacto. Sus carac teristicas físicas y mecánicas varían de un lugar a otro según sucomposición.

Para el asentamiento de las obras sus condiciones geomecánicas han sido mejoradas para la seguridad de las obras.

Características Constructivas de la Presa de Shegue .-

Cimentación .- La Presa está cimentada sobre material aluvial que corresponde al lecho del río Macachaca, su espesor varía hasta en-

30 m., adyacente se encuentra la roca sana y compacta, en ella se - ánclan la cimentación llegando a la profundidad de 22 m. (cota 3082) por la que se deduce que su estabilidad e impermeabilidad son suficientes.

Cuerpo de Presa .- Tiene 38 m. de altura y 125 m. de longitud en la corona (cota 3174-60) con orientación N 23°E. Está constituido por un corazón impermeable central y simétrico de arcilla compactada, - protegidos por filtros, transiciones y respaldos permeables, coloca dos en el paramento; aguas arriba por un enrocado y aguas abajo por gravas y rocas pequeñas. Sus taludes exteriores es de 1 : 1 3/4. - El nivel máximo del agua llega a la cota 3170, existiendo un bordelibre de 4.60 m. El volúmen total de materiales utilizado en la - construcción exceden los 170,000 m³. La presa tiene un aliviadero-controlado por una compuerta radial de 10 x 5 m. ubicado en el lado izquierdo.

Para su construcción se desvió el río Macachaca mediante un túnel - de 1,000 m. de longitud construido en la márgen derecha, de sección semicircular de 2.20 m. de diámetro que hoy es usado como galería - de emergencia en épocas de crecida.

Las obras de toma del túnel a presión está ubicada en el fondo delvaso, muy cerca al estribo izquierdo maniobrados por una cámara ubi cada en caverna. La galería es de sección semicircular de 2.20 m. de diámetro; buen tramo está revestido con concreto.

Para trabajos de mantenimiento del vaso existe un túnel de descarga que nace de la cámara de salida al Río Santa Eulalia, y otro túneltipo By Pass que sale del desarenador y da a la galería de presiónque entra en funcionamiento cuando se hace limpieza del vaso.

El desarenador está constituido por un solo pozo con sistemas de - compuertas verticales maniobrados mecánicamente. Su estructura es- de concreto armado y de albañilería de piedra asentada con mortero de cemento arena que se encuentra en buenas condiciones.

Riesgo Geodinâmico .- Desprendimientos de rocas de poca magnitud - en la margen izquierda y en el tramo comprendido entre el desarena-dor y reservorio, que ocurren con mayor frecuencia en las tempora - das de lluvia y por incentivación sísmica. En los taludes de corte de la carretera se observan derrumbes menores que obstaculizan el - transito normal. Todos estos fenómenos no comprometen la seguridad de las obras instaladas.

Condiciones de Estabilidad de las Obras Civiles .- Por las caracte risticas que muestran, no presentan signos de filtración ni deforma bilidad que comprometan la estabilidad de la Presa, y por consiguien te cumplen con las condiciones de almacenamiento y comportamiento - adecuado.

Para un análisis cuantitativo requiere tener información sobre instrumentación instalada, conocer las propiedades mecánicas de los materiales usados en el Diseño y construcción de la presa que no ha sido posible conseguir.

Canal, Túnel y Caída .- Están ubicadas entre Sheque y Huinco. Comprende 3.0 km. de canal, 13.5 km. de túneles y 12.50 mts. de un sis tema mixto de tubería forzada y galería blindada.

Morfología .- La apreciación morfológica de este conjunto de obrasno es muy importante, puesto que gran parte de ellas son subterrá
neas. De un modo referencial se indica que el área donde se emplazan dichas obras, muestran una morfología abrupta con fuertes pen dientes. Justamente estas características se han aprovechado parala concepción de esta importante Central Hidroeléctrica.

Roca de Basamento .- Las rocas que constituyen el basamento de los canales, túneles y caída son descritas a partir de observaciones su perficiales. Los primeros 5 Km. atraviesan secuencias volcánicas, con predominancia de derrames andesíticos gris porfiríticos que alternan, en menor proporción, con tufos redepositados, tufos lapilliticos, aglomerados volcánicos y ocasionalmente capas de caliza y areniscas tufáceas. Los 4 Km. siguientes atraviesan rocas volcánicas sedimentarias, constituidas por andesitas, flujos de brecha con ocasionales intercalaciones de sedimentos tales como areniscas tufáceas; luego 1 Km. en andesitas, intrusivos subvolcánicos, intemperizados en superfície. Más 5 Km. de rocas volcánicas-sedimentarias que consisten de limolitas, lutitas, areniscas intercalados con volcánicos andesíticos poco compactos; y los 1.5 Km. finales atravie an secuencias volcánicas andesíticas, masivas, tufos redepositados aglomerados, ocasionalmente capas de caliza y areniscas tufáceas ma sivas.

Terreno de Fundación .- El canal discurre por terrenos de depósitos coluviales constituidos en una mezcla heterogénea de gránulos, gravas y escasos bloques angulares y subangulares en matriz areno arcilloso. El grado de compactación es variable. El túnel y la caídano atraviesan terrenos de fundación.

Riesgo Geodinámico .- Los fenómenos de geodinamica externa no inciden mayormente en la seguridad de estas obras, por cuanto el canalestá construido como conducto cubierto. El túnel atraviesa rocas que han sido descritos anteriormente y su seguridad estaría comprometida únicamente por fenómenos sísmicos de gran magnitud. La caída tiene un tramo inicial de tubería forzada sin mayor riesgo geodinamico y el tramo final es en galería blindada que por su naturaleza sus condiciones de seguridad son similares al del túnel.

Casa de Maquinas, Patio de Llaves, y Campamento .- Este complejo se ubica en el area de Huinco a 1,845 m.s.n.m. y aproximadamente a 22-Km. de Chosica.

Morfología .- La casa de máquinas está instalada en caverna, el pa tio de llaves asentada sobre una terraza fluvio-aluvial (foto N°16) y el campamento en una ladera de moderada pendiente, todas ellas en la margen izquierda del Río Santa Eulalia, circundada por cerros de taludes moderados (10° a 20°) y taludes abruptos (30° a 50°) de pen diente, que constituyen los flancos de valles característicos en - "Y" llegando en ciertos tramos al encañonamiento del valle.

Roca de Basamento .-

Casa de Máquinas y Patio de Llaves .- Rocas metamórficas calcáreas de color gris claro a oscuro, de grano fino, silicificados y marmolizados, bien estratificados, afectados por pliegues menores en Chevron. En ciertas áreas los estratos tienen intercalaciones de lutitas negras. Tienen gran competencia mecánica y se pueden utilizar como material de construcción.

En conjunto está afectado por un sistema de fracturas que se cortan en ángulo de 90° como consecuencia del plegamiento y fallamiento in tenso que afectó la zona.

<u>Campamento</u>. - Roca intrusiva: tonalitas y dioritas que varían decolor, de gris claro a oscuro, holocristalino, de textura granularmayormente de grano mediano a fino. Superficialmente alterados y meteorizados mejorando sus condiciones físicas y mecánicas en pro fundidad.

La masa rocosa se encuentra atravezada por un sistema de fracturas, que entre si, forman ángulos de 90°. Subordinados a estos se tie - nen fracturas secundarias. Se observan fallas locales, paralelas - entre si con dirección NO/SE y transversales al eje de la quebrada. La roca es de buena calidad por su apreciable competencia mecánica.

Terreno de Fundación

Casa de Máquinas y Patio de Llaves .- La casa de máquinas está instalada en caverna. El patio de llaves está asentada sobre una terraza fluvio-aluvial consistente de mezcla heterogénea de gravas, cantos y bolos redondeados y subredondeados en matriz areno-arcillo so, poco compacto, de permeabilidad media a alta. Para el asenta miento de la obra se realizó el mejoramiento mecánico del suelo mediante compactación.

<u>Campamento</u> .- El campamento está asentado sobre suelo de origen co <u>luvial constituido</u> de una mezcla heterogénea de gravas, cantos y bloques angulares y subangulares en matriz arcillo-arenoso, compacto, que constituyen laderas de mediana estabilidad.

Riesgo Geodinámico .- La casa de máquinas está instalada en caverna. Los efectos de los fenómenos de geodinámica interna estarán en relación a la magnitud de los eventos sísmicos.

En los taludes del flanco izquierdo adyacentes al patio de llaves,y el campamento, ocurren pequeños desprendimientos de rocas y algunos procesos de erosión en cárcavas; estos desprendimientos se activan especialmente en épocas de lluvias o por incentivación sísmica, no comprometiendo mayormente la seguridad de las instalaciones. Se ubica en la márgen izquierda del Río Santa Eulalia a 1,395 m.s. n.m. y aproximadamente a 13 Km. de Chosica. La disposición de las obras de esta central se muestran en el plano N°

Captación Huinco .- Se ubica en el valle de Santa Eulalia a una - cota de 1,845 m.s.n.m. y a 22 Km. aproximadamente de Chosica. Com prende una presa de almacenamiento (foto N°16), canales y siste - mas de compuertas.

Morfología .- Instalada sobre el lecho fluvial del Río Santa Eulalia, delimitados por laderas que constituyen sus flancos y cuyas características son: flanco derecho, talud aproximado 50° la brados en rocas metamórficas con una cobertura cuaternaria poco potente. Flanco izquierdo, de moderada pendiente (30 a 35°) labrado en material rocoso con poca cobertura cuaternaria.

Roca de Basamento .- Rocas metamórficas calcáreas silicificadasy marmolizadas de color gris claro a oscuro, de grano fino, bienestratificado, afectado por pliegues menores en Chevron. En ciertas áreas los estratos tienen intercalaciones de lutitas negras. En superficie poco intemperizado y fracturado, con buena resistencia al golpe. El conjunto está afectado por un sistema de fracturas que se cortan en ángulo de 90°.

Terreno de Fundación .- En el lecho del Río Santa Eulalia, constituido por depósitos fluviales, conformado de bolos, cantos, gra vas, arena y arcilla, poco compacto y de alta permeabilidad. Las condiciones físicas y mecánicas para la construcción de estas o - bras han sido mejoradas.

<u>Características Constructivas de la Presa de Huinco</u>. - Se cimienta sobre roca calcárea silicificada en cuyo contacto se ubican los - filtros horizontales así como también los piezómetros que están - instalados a diferentes profundidades.

La presa es de escollera con un volúmen de material usado en el relleno de $110,000~\text{m}^3$, tiene una pantalla impermeable en el ladode aguas arriba con losa de concreto armado de 0.20 de espesor.

La altura total es de 23 m., con ancho en la coronación de 5 m. y una longitud de 63 m. en la cota 1873.67, los taludes de sus paramentos es de 1:1 1/2 tanto aguas arriba como abajo.

El nivel máximo del agua llega a la cota 1867, existiendo un borde libre de 6 m. la capacidad de agua embalsada es de 206,000 M³. El lecho del vaso lleva un revestimiento de piedra canteada, en el curso del río está canalizado lo que facilita el drenado cuando se hace limpieza del material sedimentado.

En el estribo izquierdo tiene doble aliviadero de 5×6 cada unoconstruido de concreto armado capaces de descargar $10 \text{ M}^3/\text{seg.}$ así mismo dentro de la estructura existen galerías de inspección y cá mara de instrumentos. La alimentación es a través del Río Santa-Eulalia.

Riesgo Geodinámico .- En las laderas del flanco derecho e izquierdo se producen desprendimientos de rocas de poca magnitud que ocurren con mayor frecuencia en épocas de lluvias o por in centivación sísmica. Estos desprendimientos juntamente con los escombros de talud aceleran la colmatación del reservorio.

Condiciones de Estabilidad de las Obras Civiles .- Dada la información técnica superficial y la estrechez económica no se pudo llegar a un análisis de comportamiento, pero de las obser vaciones hechas en campo y de las características anotadas sepuede afirmar que no presenta ningún tipo de grietas ni deforma bilidad de la estructura y por consiguiente satisface las condiciones de estabilidad y de permeabilidad, salvo pequeñas ero siones en el talud aguas abajo de la presa causadas probable mente por el tránsito de moradores y visitantes.

Toma de Pablo Boner .- Se ubica en la margen derecha del Río-Rímac a 1,885 m.s.n.m., a la altura del Km. 65 de la carretera central (foto $N^{\circ}17$).

Morfología .- Instalada sobre una terraza fluvio-aluvial en la márgen derecha del valle del Río Rímac, circundada por cerros-cuyas pendientes en ambos flancos oscilan entre 20° a 55° que-culminan en cerros de formas redondeadas y elongadas.

Roca de Basamento .- Roca intrusiva : constituida por grano - diorita y tonalita de color gris claro a oscuro, holocristalino, de textura granular, mayormente de grano mediano a fino. - Estas rocas superficialmente se hallan alteradas y meteorizadas, que generan escombros de talud.

Estructuras .- La masa rocosa se encuentra afectada por un - sistema de fracturas que entre si forman ángulos de 90°, predo minando las junturas de tipo vertical, encontrándose otra se - rie de fracturas pequeñas subordinadas a las anteriores. Se - observan pequeñas fallas transversales al eje del río. Sus - condiciones geomecánicas son buenas; así mismo su calidad como material de construcción es apropiada.

Terreno de Fundación .- Asentada sobre una terraza fluvio-alu vial en la margen derecha del Río Rímac, constituido por una - mezcla heterogênea de gravas, cantos y bolos redondeados y sub redondeados en matriz limo-arcilloso, medianamente compacto, - de alta permeabilidad. Las condiciones geomecánicas han sido-mejoradas por compactación para el asentamiento de la obra.

Riesgo Geodinamico .-

Toma de Pablo Boner .- Pequeña erosión fluvial en la base del pozo de sedimentación.

Canal, Túnel y Caída (Tramo Huinco - Callahuanca) .- Se emplaza en la margen izquierda del Río Santa Eulalia y comprende un canal de 2.5 Km., túnel de 6 Km. y una caída de 436 mts. (foto N°18).

Morfología - Tramo Huinco - Callahuanca .- El canal cruza una - ladera de pendiente moderada, por la márgen izquierda del Río - Santa Eulalia como conducto cubierto. El túnel atraviesa los ce rros Huanturma y Huayacocha de pendientes abruptas en los primeros tramos y de pendientes moderadas en los últimos tramos. Lacaída constituida por tubería forzada está asentada sobre una la dera de fuerte a moderada pendiente (10° a 30°), en la márgen iz quierda del río Santa Eulalia.

Roca de Basamento:- Tramo Huinco - Callahuanca .- El canal discurre laderas, cuya roca de basamento está constituido (500 m. aproximadamente) de roca metamórfica calcárea, silisificada; el túnel atraviesa integramente rocas intrusivas (8 Km.) que son tonali - tas y granodioritas de color gris claro a oscuro, holocristalino de grano medio a fino, en profundidad estas rocas se encuentran-poco alteradas y su competencia mecánica y propiedades físicas - son buenas. La ladera de caída tiene como roca de basamento, - dioritas sin mayor cobertura detrítica y con alteración superficial.

Estructuras .- Están comprometidas por fracturamientos como consecuencia de plegamientos y fallamientos regionales; en superficie se observan estas discontinuidades, abiertas en unos casos y en otros, rellenados o milomitizados. Los intrusivos están afectados por un sistema de fracturas, predominando la junturas verticales a la oblicuas y horizontales; estas fracturas dividen ala roca en paralelepípedos que por incentivación sísmica o llu - vias se desprenden.

Terreno de Fundación .- El canal discurre por terrenos de depósitos coluviales, constituidos por una mezcla heterogênea de fragmentos rocosos, gravas, cantos angulosos y subangulosos en ma itriz areno-arcilloso; su grado de compactación varía de un lugar a otro, de permeabilidad media a alta. Sus condiciones geotêcnicas han sido mejoradas para la construcción del canal. El túnel no atraviesa terrenos de fundación. La caída o tubería forzada está anclada sobre roca teniendo seguridad la obra. Los materia les de recubrimiento no tienen tanta importancia en este sector; forman taludes de escombros, depósitos de ladera y pie de montede litología heterogênea y heterométrica.

Riesgo Geodinámico

Canal, Túnel y Caída .- Sin mayor riesgo de geodinámica externa. Los efectos de los fenômenos de geodinamica interna estarán supe ditados a la magnitud de los eventos y a la calidad constructiva de las obras ejecutadas.

Tunel (Tramo Pablo Boner - Callahuanca) .- Este tunel tiene 20-Km. de longitud y trasbasa las aguas del Río Rímac al Río Santa-Eulalia. En su trayecto tiene varias ventanas.

Morfología .- El túnel atraviesa una cadena de cerros desde suentrada hasta su salida, habiéndose desarrollado un 35% en rocas volcánicas-sedimentarias y un 65% en rocas intrusivas.

Roca de Basamento .- El túnel atraviesa rocas de diferente litolo gía : los primeros 4 Km. consisten de rocas tonalíticas y granodio-ríticas con condiciones físicas y mecánicas buenas, en superficie - muestran alteración. Los siguientes 7 Km. atraviesan rocas del ti-po volcánico-sedimentario, constituido por andesitas, flujos de bre cha, andesitas tufáceas con ocasionales intercalaciones de arenis - cas tufáceas en estratificación masiva y subhorizontales, alterados y meteorizados en superficie.

<u>Estructuras</u>. - Las rocas intrusivas están afectadas por un sistema de fracturas superficiales, por lo que sus condiciones geológicas y geotécnicas deben mejorar en profundidad.

Las rocas volcânico-sedimentarias muestran fracturamientos perpendi culares y oblicuos a los estratos que probablemente sean consecuencia de los plegamientos y fallamientos que afectan a esta serie. - Los ejes de los pliegues y rumbo de fallas son perpendiculares al eje del túnel.

Casa de Māquinas y Campamento .- Se ubican en la mārgen izquierdadel Río Santa Eulalia a 1,395 m.s.n.m. y a 13 Km. de Chosica, aproximadamente. El lugar también se denomina Barba Blanca.

Morfología .- Esta infraestructura está asentada sobre una terraza aluvial, en la margen izquierda del valle de Santa Eulalia, con una suave pendiente de 5°aproximadamente, circundada por cerros de flan cos abruptos con pendientes que oscilan entre 20° a 50° aproximadamente.

Roca de Basamento .- Roca Intrusiva : dioritas cuyo color varia de gris claro al gris oscuro con matices verdosos, fanerítico, textura granular, de grano mediano a fino, intemperizado y alterado en su perficie, que al disgregarse generan los escombros de talud.

<u>Estructuras</u>.- La masa rocosa está afectada por diaclasamientos en las que predominan las junturas verticales. Estas discontinuidades en superficie, son abiertas y en otros casos rellenados o milonitizados. Pueden haber fallas locales que se confunden mayormente con fracturas abiertas.

No se observan estructuras mayores. Tienen buena competencia mecánica.

Terreno de Fundación .- Asentada en una terraza aluvial constituida por fragmentos rocosos angulares y subredondeados a redondeados, gravas y cantos en matriz areno arcilloso, de permeabilidad media a alta, de mediana compacidad.

Las condiciones geomecánicas del suelo han sido mejoradas por compactación para el asentamiento de las obras.

Riesgo Geodinámico .- Desprendimientos de rocas de poca magnituden la la margen derecha del río Santa Eulalia que ocu - rren con mayor frecuencia en épocas de lluvia o por actividad sísmica.

Comportamiento Sismico .- Estas obras de Ingeniería por proporcionar servicio eléctrico a la Gran Lima, constituyen un medio - vital para el desarrollo de la ciudad; razón por la cual, para - minimizar los efectos destructores de un eventual terremoto seve ro, se plantea revisar los diseños lo que permitiría evaluar sus condiciones reales de seguridad, a fin de poder subsanar posi - bles deficiencias, para esto se requiere:

- Conocer las propiedades mecánicas del material que forman el cuerpo de la Presa.
- Conocer la posición de la línea de saturación. - Localización del círculo de posible fallamiento.

Conocido estos parámetros se procederán con el análisis del comportamiento sismo-resistente.

Para el cálculo del coeficiente sísmico, en vista de no disponer de un espectro de aceleraciones, se sugiere usar del terremoto - del Centro-California cuya A máx = 0.30 g. puesto que los úl timos ocurridos en el Perú (1970 y 1974) son menores, mientras que para el área en estudio, de acuerdo a la sismicidad espera mos una aceleración mayor de 0.30 g. por mediciones de onda hechas en algunas Presas de tierra similares a la de Huinco y Sheque, se estiman que las velocidades de corte para material aluvial es 100 m/seg., en roca sana considerando un amortiguamiento del 20%, los coeficientes de diseño para diversas cuñas deslizantes en el análisis de comportamiento sismo-resistente deben considerarse valores de 0.20 a 0.38 para Huinco y 0.24 a 0.42 para Sheque.

8.1.3 CENTRAL HIDROELECTRICA MOYOPAMPA (Juan Carosio-Chosica) .-

Toma de Callahuanca (Barba Blanca) .- Se ubica en la márgen derecha del Río Santa Eulalia, a 1,395 m.s.n.m. y a 13 Km. de Chosica aproximadamente.

Morfología -- Asentada en la orilla derecha del valle del río -- Santa Eulalia, sobre una terraza fluvio-aluvial circundada por -- cerros con flancos de pendientes que oscilan entre moderadas (10 a 20°) a abruptas (20° a 50°).

Roca de Basamento .- Roca intrusiva de tipo tonalita, diorita, - de textura holocristalina, color gris claro, de grano grueso a - medio, intemperizado en superficie; las condiciones geomecánicas aumentan en profundidad.

Terreno de Fundación .- Instalado sobre una terraza aluvial, - constituida por una mezcla heterogénea y heterométrica de gravas, cantos, bolos redondeados y subredondeados en matriz areno-arcillosa, poco compactos, de alta permeabilidad.

Las condiciones geomecánicas del suelo han sido mejoradas y tratadas antes para la instalación de la obra.

Riesgo Geodinámico .- Desprendimientos de rocas en poca magnitud y derrumbes en el talud de la márgen derecha del río Santa Eulalia que ocurren con más frecuencia en épocas de lluvia y por movimien tos sísmicos, y que pueden comprometer las instalaciones de la casa de máquinas y colmatar la toma.

<u>Túnel y Caída</u> .- El túnel se inicia en la margen derecha del río Santa Eulalia (sector Barba Blanca), tiene una longitud de 12.5 - Km. y la caída es de 480 mts.

Morfología .- El túnel atraviesa los cerros : Buena Vista, Piedra Larga y cerros de Chosica, cuya configuración morfológica está de terminada por laderas de pendientes abruptas entre los 30° a 35° aproximadamente. La caída está ubicada en el cerro de Chosica so bre una pendiente de 48° aproximadamente.

Roca de Basamento .- Roca intrusiva de tipo tonalita-diorita de textura holocristalina, color gris claro de grano grueso a medio, intemperizada por alteración de los feldespatos, presentan descamación, estructura tabular y erosión esferoidal.

Estructuras .- La roca está afectada por un sistema de fracturas predominando las verticales y oblicuas, a estos, se encuentran su bordinados otras fracturas menores que lo dividen en bloques. En conjunto la masa rocosa es compacta, aumentando esta compacidad - en profundidad. Como material de construcción es buena. Tiene gran competencia mecánica.

Riesgo Geodinámico .- El túnel no está afectada por los fenóme - nos de geodinámica externa. Frente a los fenómenos de geodinámica interna depende de la magnitud del evento, así como del tipo - de construcción de la obra.

Casa de Máquinas .- Está emplazada en superficie sobre una te - rraza aluvial del Río Rímac; ubicada en la localidad de Chosica - (Moyopampa) a 880 m.s.n.m. y a 45 Km. de Lima.

Morfología .- Asentada sobre una terraza fluvio-aluvial en el -márgen derecho de la Unidad morfológica "Valle" del Río Rímac, de limitada por cerros escarpados, abruptos y alargados, dando una -topografía aguda.

Terreno de Fundación .- Suelo poco potente de depósitos fluvio - aluviales compuestos de bolos, gravas y cantos, englobados en matriz areno-arcilloso, poco compacto, de permeabilidad media. Elsuelo ha sido mejorado mediante compactación antes de instalarselas obras.

Riesgo Geodinámico .- Desprendimientos de rocas sueltas que se - producen con mayor frecuencia en épocas de lluvias y también por-incentivación sísmica.

8.1.4 CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUAMPANI .-

Toma de Chosica .- Se ubica en la margen derecha del Río Rímaca 850 m.s.n.m. y a 45 Km. de Lima.

Morfología .- Asentada sobre el lecho del Río Rímac donde el va Tle es amplio, en ambos flancos existen cerros altos de taludes abruptos a moderados que terminan con formas agudas y elongadas.

Roca de Basamento .- Roca intrusiva de tipo tonalita-diorita de color gris claro, de grano grueso a medio intemperizado por alte ración de los feldespatos. Su competencia mecánica y condicio - nes geotecnicas se consideran buenas.

Terreno de Fundación .- Instalado sobre depósitos fluviales, - constituidos por gravas, cantos redondeados con arena gruesa y - fina, poco compactos, de alta permeabilidad; como material de - construcción es de buena calidad. Antes de instalar la obra se-han mejorado sus condiciones geomecánicas.

Riesgo Geodinámico .- Erosión fluvial e inundaciones por crecidas ocasionales en épocas de lluvia y que pueden afectar las estructuras de la toma.

Canal, Túnel y Caída .- Estas obras están emplazadas en la márgen derecha del Río Rímac, y comprende un canal de 2.4 Km., tú nel de 6 Km. de longitud y una tubería de presión de 175 mts. de caída.

Morfología .- El canal discurre al pie de las laderas de los cerros Quirio y Santa María, luego continúa el túnel a través de - los cerros Santa María y Huampaní.

Roca de Basamento .- Roca Intrusiva : tonalita y diorita, intem perizada y alterada en superficie, con procesos de descamación \bar{y} disyunción esferoidal.

Estructuras .- La masa rocosa se encuentra atravezada por un - sistema de fracturas que entre si forman ángulos de 90°; subordi nados a estos se tienen fracturas secundarias. En conjunto la - masa rocosa tiene condiciones geológicas y geotécnicas muy favorables, ya que el fisuramiento disminuye rápidamente con la profundidad. Como material de construcción es buena.

Terreno de Fundación .- El canal discurre en aproximadamente - 1.5 Km. sobre material fluvial que tiene las mismas características descritas anteriormente, pero para la construcción de la obra se han mejorado sus condiciones. El canal discurre inicialmente como conducto cubierto y aproximadamente 1 Km. discurre como canal abierto sobre material rocoso de condiciones físicas y-mecánicas muy apreciables.

El tunel atravieza masas rocosas de buena calidad.

Riesgo Geodinámico .- Sobre el canal, que discurre al pie delas laderas se producen desprendimientos de rocas por efecto de lluvia o por incentivación sísmica. El túnel y caída no tienen riesgo de geodinamica externa.

Casa de Máquinas .- Se ubica en Huampaní Alto, en la márgen - derecha del Río Rímac a 645 m.s.n.m. y aproximadamente a 35 Km. de Lima.

Morfología .- Instalado sobre una terraza aluvial sobre la -margen derecha del Río Rímac.

Roca de Basamento .- La roca de basamento tiene las mismas propiedades anteriormente descritas en la parte correspondiente - al túnel y caída.

<u>Estructuras</u>.- Poseen las mismas características estructura - Tes correspondientes a las descritas para el túnel.

Terreno de Fundación .- Instalada sobre una terraza fluvio-aluvial conformada por una mezcla heterogénea y heterométrica de fragmentos rocosos subangulares a redondeados, gravas, cantos y bolos en matriz areno-arcillosa, compacto, de permeabili dad media. Antes de instalar la obra el suelo ha sido mejorado en sus condiciones de resistencia mediante compactación.

Riesgo Geodinámico .- Desprendimientos ocasionales de rocas - sueltas en la parte alta del cerro de Huampani, que pueden producirse en épocas de lluvia o a causa de movimientos sísmicos. Mayormente estos desprendimientos no comprometen la seguridad-de las obras.

8.1.5 CENTRAL HIDROELECTRICA PABLO BONER

Toma de Tamboraque .- Se encuentra ubicada en la margen derecha del Río Rímac en el Km. 88 de la carretera central y sobre una cota de 2,928 m.s.n.m. (foto N°19).

Morfología .- Instalada sobre el lecho fluvial en el valle del Río Rímac, circundado por cerros de pendientes abruptas a mode radas que culminan en formas agudas y alargadas con cobertura-cuaternaria de espesor variable.

Roca de Basamento .- Lavas y brechas andesíticas de color - gris azulado a verdoso, muy meteorizados y alterados en superficie.

Estructuras .- Las rocas volcánicas se presentan bastante - fracturadas con un juego de junturas casi verticales, predominantemente; por lo menos en superficie la mayor parte de estas junturas, están abiertas, disminuyendo en profundidad. Su com petencia mecánica y condiciones geotécnicas son buenas. Regio

Terreno de Fundación .- No atraviezan terrenos de fundación, sin - embargo en su parte exterior sobre las laderas se encuentra una co-bertura cuaternaria que forman conos de escombros y depósitos coluviales de potencia variable.

Riesgo Geodinámico .- El túnel atravieza la masa rocosa y la caída está construida como galería blindada y no está afectada por ries - gos de geodinámica externa. Los efectos que puedan derivarse de - los fenómenos de geodinamica interna están supeditados a la calidad de la construcción y a la magnitud de los sismos.

<u>Casa de Māquinas</u>. - Está ubicada en la mārgen derecha del Río Rí - mac a 1885 m.s.n.m. y a la altura del Km. 64 en la carretera cen - tral. (foto N°17).

Morfología .- Asentada en la margen derecha de la unidad "valle" - del Río Rímac, delimitados por laderas que constituyen sus flancos-con taludes entre los 30° a 50° labrados en rocas intrusivas grano - dioríticas y con cobertura detrítica de potencia variable.

Roca de Basamento .- Roca intrusiva : tonalita, granodiorita, co - lor gris azulado en fresco, de textura granular mayormente de grano mediano a fino, superficialmente se hallan alterados y meteorizados que al disgregarse derivan a escombros de talud.

Estructuras .- La masa rocosa se encuentra afectada por un sistema de fracturas que entre sí forman ángulos de 90°, predominando las -junturas del tipo vertical, dando una estructura columnar, encon -trandose otra serie de fracturas subordinadas a las anteriores. Las condiciones constructivas de la roca son buenas. Como material deconstrucción son de buena calidad.

Terreno de Fundación .- Instalada sobre una terraza fluvio aluvial compuesta de fragmentos rocosos heterogéneos y heterométricos comogravas, cantos, redondeados a subredondeados en matriz areno-arci-llosa de compacidad media y alta permeabilidad.

Su competencia mecánica ha sido mejorada por compactación antes - de la instalación de la obra.

Riesgo Geodinámico .- Desprendimientos de rocas de poca magnitud en los taludes adyacentes a la casa de máquinas, producidos por efecto de lluvias y por movimientos sísmicos.

8.2 PLANTA DE TRATAMIENTO LA ATARJEA

Ante la demanda de agua tan grande de Lima Metropolitana, la Empresa de Saneamiento SEDAPAL (el año 1966), para incrementar y hacer más efectiva el abastecimiento de agua potable a la ciudad, materializa el Proyec to con la construcción de la Planta de Tratamiento de agua "Gustavo Jaurie" Atarjea a fines de 1968 y que comprende: bocatomas, conductos deaducción, desarenadores, estanques reguladores, almacen de reactivos, presedimentadores, decantadores, filtros y sistema de distribución.

Este complejo se ubica en la márgen izquierda del Río Rímac frente a la Urbanización Campoy y a una altura aproximada de 225 m.s.n.m.

Morfología .- El área que ocupa las diferentes instalaciones de esta - planta corresponde al cono deyectivo del Río Rímac. Localmente las o - bras de captación ocupan el lecho fluvial y las demás instalaciones el- lano aluvial. En el sector oeste de dichas instalaciones se presentan algunos montes, islas relativamente bajos.

Roca de Basamento .- Los montes isla situados muy próximos a la planta están constituidas por tonalita-dioritas, con dos sistemas de fracturamientos predominantes: Norte-Sur y Noroeste-Suroeste (Oscar Palacios - Mapa Tectónico de Lima). Por la proximidad de estos afloramientos se presume que el basamento del potente colchón aluvial tenga características litológicas y de fracturamiento similares.

Terreno de Fundación

8.2.1 Bocatoma (Captación) .- Instalado y asentado sobre el lecho y de pósitos fluviales del Río Rímac, constituidos por gravas, cantos-redondeados con arena y limos; medianamente compactos, de permeabilidad media a alta. Las condiciones geomecánicas del suelo hasido mejoradas antes de la ejecución de las obras.

Desarenador .- Estanque Regulador - Sedimentadores - Desificado - res - Depósitos de Regulación - Laboratorio .- Están asentados - sobre material aluvial conformado por una mezcla heterogênea de - gravas, bolos, cantos redondeados a subredondeados en matriz areno, arcilloso y areno-limoso con cierto grado de compactación, de permeabilidad media.

Se hace notar que en el lado norte donde se encuentra ubicada los Depósitos de Regulación, el terreno de fundación está constituido de materiales de relleno.

Riesgo Geodinámico

Represamiento (captación) .- Erosión fluvial en el estribo dere - cho y aguas abajo de la toma.

Depósitos de Regulación .- Pueden ocurrir asentamientos de magnitud media por estar instalada un sector de la obra sobre material de relleno.

Los demás sistemas que conforman la planta no tienen riesgo de - geodinámica externa. Los riesgos de geodinámica interna están su peditados a la calidad de la obra y magnitud de los eventos sísmicos.

Características y Condiciones de Estabilidad de las Obras

Siendo el Río Rímac la principal fuente de alimentación que pro porciona más del 78% de agua a la Planta, donde diariamente se tratan 1'300,000 M³ de agua, su seguridad ante la eventualidad de alguna catástrofe natural debe ser garantizada, motivo por lo cual se hace una descripción sobre el estado en que se encuentran sus - principales obras.

Bocatoma .- La bocatoma de mayor importancia, está ubicada en la-Atarjea frente a Campoy, cuyas estructuras hidraúlicas están constituidas por represa y obras de toma. En este sector el río ha si do canalizado mediante la construcción de diques de tierra y escolleras. Desde 300 m. aguas arriba, el río ha sido canalizado hasta la entrega de la bocatoma donde existen muros laterales de 6 m. de alto en una longitud de 100 m. en esta parte el río tiene un an cho de 70 m.

Las represas son obras de concreto armado que llevan siete vertedo res de cresta controlados con compuertas móviles radiales, manio prados por un sistema de Montocargas ubicados en la losa del Puente. Durante la inspección se observó cuatro compuertas cerradas, mientras que las tres restantes estaban abiertas. El conjunto de represas están diseñadas para soportar avenidas de-600 M³/seg.

Las obras de toma son siete en total, del tipo barraje movil, cons truidos de concreto armado, ubicados inmediatamente aguas arriba $\bar{}$ de las represas y en el lado izquierdo del río. La capacidad de - captación de la toma es de 15 M 3 /seg. con gasto normal de 1.5 M 3 /seg.

<u>Estabilidad</u>. Las estructuras de la bocatoma en general están - cimentadas en material aluvial de buena consistencia, no presenta-filtraciones, erosiones, ni deformabilidad que comprometa su estabilidad, por lo que se deduce un buen estado de conservación.

Conductos de Aducción .- Son dos los que alimentan la planta de - tratamiento, la primera capta las aguas del Río Rímac en la bocato ma descrita y transporta dichas aguas mediante un conducto cerrado de 96" de diámetro enterrados en una longitud de 750 m. hasta los-desarenadores; igualmente, existe otro canal enterrado de 1 x 1.20 m. de sección que toma las aguas del Río Surco en un punto ubicado a 2 Km. aguas arriba del desarenador.

Estos conductos son de concreto, en buen estado durante nuestra vi sita donde se observó que circulaban por los dos un caudal de 2 M3 /seg.

Estas estructuras por estar enterrados se sustentan en material aluvial del típico hormigón de Lima.

Desarenadores .- Están formados por doce unidades, construidas en una plataforma, cada uno tiene sección triangular con vértice invertido de 7 m. de base y 30 m. de longitud. Reciben las aguas crudas por tres compuertas que son distribuidos en las doce unidadespor un canal en forma de celosía donde son retenidos los materia les grandes y nocivos como palos, animales muertos, etc.

El volúmen bruto de cada celda es de 860 M³ mientras que el efectivo es de 680 M³, el tiempo de retención en cada uno es de 20 minutos; la purga del material sedimentado, y que es un buen porcentaje, se hace por las compuertas cada 24 horas y van directamente a una alcantarilla de purga, mientras que el resto de agua limpia que sale por revose, van al estanque regulador o directamente a los pre sedimentadores, pasando por el almacén de reactivos.

Estas estructuras se encuentran en buenas condiciones puesto que su construcción es reciente.

Estanque Regulador .- Construido en el lado Nor-este del cerro San ta Rosa, reciben las aguas que salen por revose de los desarenado - res, su función es almacenar el exceso de agua para ser usado como-emergencia.

La estructura de retención está formado por un dique de tierra, de-9 m. de altura y 870 m. de longitud con núcleo impermeable de arcilla, en el delantal lleva una losa de concreto.

El reservorio es capaz de almacenar 540,000 ${\rm M}^3/{\rm de}$ agua con una carga maxima del espejo de agua a 7.20 m., pero normalmente trabaja con 5.90 m.

Para la limpieza del material sedimentado se tienen dos drenes de purga, una en el lado Norte de 42" de diâmetro que da directamente-al Río Rímac, otra ubicado en el lado Sur, del mismo diâmetro que colecta el desague del resto de pozos llevando por Menacho al Rímac.

<u>Estabilidad</u>.- En esta estructura no se ha observado síntomas de asentamiento y deformabilidad ni menos filtraciones que comprometanla estabilidad del dique, sin embargo merece hacer un análisis sismo-resistente en el tramo del dique ubicado en el lado Sur, puestoque es el más alto.

Almacén de Reactivos .- Edificación techada donde se depositan y - vierten los reactivos para acelerar la sedimentación de materias or gánicas que contaminan el agua.

Por este almacén cruzan los conductos que vienen directamente de - los desarenadores, así como del estanque regulador y pasan a las cel das de floculación.

Dada la importancia de este almacén y los años de su construcción - merece mayor atención en su mantenimiento, así como un estudio sismo-resistente de la edificación como prevención a un sismo severo.

Floculadores y Presedimentadores .- Son estructuras de concreto ar mado construidas en una plataforma de relleno, reciben las aguas ca si inmediata del almacén de reactivos, los floculares están forma dos por 32 celdas, construidos a cada lado 16, donde se sedimentanlodos por acción del sulfato de Aluminio que se hechan en el alma cen de reactivos. Inmediatos se ubican los presedimentadores dispues

tos en pares, son de sección rectangular de 40 x 60 mts. y están - distribuidos cinco en cada lado, totalizando 20 celdas, existiendo-diez a cada lado, funcionan solamente en casos de alta turbidez. Es tos depósitos, por las apreciaciones hechas, son seguros, no presentan signos de debilitamiento ni filtraciones.

Decantadores y Filtros .- Los decantadores son seis estructuras de concreto armado de forma circular ubicados próximós (a un nivel más bajo) de los presedimentadores y reciben el agua de estos. Dos delos decantadores alimentan al conducto de 48" de diámetro que va alos reservorios, dos a la matriz de 72" de diámetro que va a Villa-María y otros dos que llevan por medio de un conducto de 72" a la-Gran Lima.

Los filtros son celdas rectangulares que constituyen el último elemento de tratamiento de agua de la Atarjea.

<u>Estabilidad</u> .- Estas estructuras están cimentadas sobre terreno na tural, no presenta signos de asentamiento ni peligrosidad.

8.3 CARRETERA CENTRAL Y PUENTES LIMA-TICLIO

Generalidades .- La carretera Lima-Ticlio constituye la principal víade acceso a la capital de la República, proveniente de la Sierra y Selva Central.

Esta vía con una longitud de 132 Kms. transcurre por las laderas inferiores y medias de ambas márgenes del Río Rímac, presenta características técnicas de primer a segundo orden y es asfaltada casi en toda sulongitud con excepción de cortos tramos averiados por los huaycos ocurridos en la temporada de lluvias de 1981 y la parte final del tramo.

En este capítulo se efectúa una descripción general por tramos, desde - Lima a Ticlio. Dicha descripción considera los tipos de rocas y natura leza de los depósitos cuaternarios, por donde transcurre la vía; además se puntualizan sus características principales y los fenómenos de geodinâmica externa que la afectan.

Con el objeto de ofrecer una mejor visualización se han vertido en un - cuadro todos los fenómenos de geodinâmica externa, señalándose algunas-recomendaciones que deben tenerse en cuenta (Cuadro N°11).

8.3.1 Tramo: Lima (Ate) - Chosica .- Este tramo es el que presenta - las mejores caracteristicas de seguridad; corresponde a una vía - de primer orden (Autopista) cuyo recorrido en su totalidad es sobre depósitos aluviales del Río Rímac, con excepción de la zona - de Naña donde se ha practicado un pequeño corte en roca intrusiva (tonalitas y dioritas).

En el sector de Huachipa, donde el ápice de un meandro del río se pega a la vía es necesario efectuar obras de protección. El problema más álgido que presenta la carretera en este sector es el paso por áreas urbanas densamente pobladas que no permiten el rápido desplazamiento de los vehículos que transitan entre Lima y Chosica, por lo que, el Concejo Provincial a través de INVERMET ha sacado a licitación el estudio de la nueva autopista Lima-Ri cardo Palma que discurrirá por la márgen derecha del Río Rímac. Corresponde a este tramo la ubicación del Puente más largo exis tente entre Matucana y Lima : Puente de los Angeles de 90 m. de longitud.

8.3.2 Tramo : Chosica - Gorgona .- Desde Chosica hasta el Puente Ricardo Palma la via atraviesa la zona urbana de Chosica. Hasta - Km. 43 las características de la via son óptimas; los problemas - que la afectan son escasos y transcurre sobre depósitos aluviales, A partir del Km. 44 va por las laderas inferiores de los aflora - mientos existentes en la márgen izquierda del Río Rimac constitui dos por rocas intrusivas (tonalitas-dioritas) superficialmente - muy fracturadas y meteorizadas, los problemas de caída de fragmen tos y bloques se presentan después de una fuerte lluvia o un sis mo cuya intensidad sea mayor a VMM.

Asimismo la vía es afectada en algunos sectores por los huaycos que se generan en las quebradas afluentes del Río Rímac, como las de Cupiche, Canchacalla y otras menores. En varios puntos se localizan fenómenos de erosión de ribera y desborde de cauce como en el sector donde se ubica el Centro Recreacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que fue arrasado por la última avenida del Río Rímac.

8.3.3 Tramo : Gorgona - San Bartolomé - Surco .- Al igual que el tra mo anterior la via discurre en ascenso por ambas márgenes del Río Rímac, pegado a él, siendo afectada por fenómenos de geodinámica-externa como son huaycos (Que bajan de las Qdas. Río Seco, La Esperanza, Cariñito, Verrugas, Linday, etc.), fenómenos de erosiónde ribera e inundación de márgenes (foto N°20, 21, 22).

Su recorrido lo hace sobre depósitos aluviales, coluviales y en - corte en rocas intrusivas (granodiorita), volcánicas (andesita), que en general se presentan muy fracturadas y meteorizadas.

Es en este sector donde se ubican las zonas más críticas por la -cual atraviesa la vía; así por ejemplo los huaycos que ocurrieron en 1980 en las Qdas. La Esperanza y Cariñito causaron ingentes da ños tanto a la carretera como a la línea férrea, obras de ingenie ría, tierras de cultivo; así como viviendas del sector Tornamesa-La Esperanza.

En ambas márgenes se observan afloramientos con laderas de pen dientes fuertes a moderadas constituidos por rocas volcánicas muy fracturadas y fragmentadas en posición inestables; en ciertas á reas las laderas están cubiertas (Area de San Bartolomé), por materiales finos fácilmente erosionables y surcadas por torrenteras

y quebradas que arrastran material de huayco en cantidades considerables, llegando muchas de ellas a represar y/o aumentar el poder erosivo del Río Rímac (sobre todo en lugares donde el cauce es angosto) provocando su desborde.

Los huaycos que mayor daño ocasionan sobre el terraplén de la carretera son los que se producen en las quebradas Masipa, Rio Seco Cariñito, La Esperanza, Verrugas, Linday, etc., todas ellas muestran fuertes pendientes y corto recorrido, con excepción de la Qda. Rio Seco.

Los daños por erosión de riberas e inundaciones son más notoriosen las zonas donde la vía más pegada al borde del río como en Son gos, La Esperanza, Tornamesa, etc. Los derrumbes ocasionan problemas en lugares donde la vía pasa pegada o en corte por las laderas inferiores de los afloramientos de fuertes pendientes constituidos por rocas muy fracturadas y fragmentadas como es el caso de la zona de Cocachacra (área de las minas de Baritina).

8.3.4 <u>Tramo : Surco - Matucana</u> .- De 9 Km. de longitud, se caracteri za por transcurrir por ambas márgenes del Río Rímac, ascendiendo-paulatinamente con pequeños desarrollos hasta llegar a Matucana.

Su ascenso lo efectúa sobre depósitos aluviales y coluviales o en cortes sobre estos materiales y también en rocas volcánicas (ande sita) muy fracturadas y fragmentadas.

Los fenómenos de geodinâmica externa que afectan a la vía en este sector son: Erosión de riberas y derrumbes que se producen tanto en materiales coluviales como en afloramientos de rocas volcáni - cas muy fracturadas (foto N°23). Un caso típico son los derrum - bes del sector de Huariquiña que por este motivo sufre constantes interrupciones; igualmente, existen zonas de huaycos y torrenteras que surcan las laderas de ambas márgenes como las de Surco, Colla na y Lúcumo.

8.3.5 Tramo Matucana - Tambo de Viso .- La carretera transcurre por am bas márgenes del Río Rímac, mediante cortes en rocas volcánicas, calizas y depósitos coluviales. Las rocas volcánicas son de colo res gris verdoso y verde grisáceo, textura porfirítica, fracturada y de fuerte resistencia al golpe; las calizas son de colores gris, gris oscuro, de aspecto masivo, fracturadas, de mediana a fuerte resistencia al golpe; los depósitos coluvíales consistende una mezcla de fragmentos rocosos angulares del tamaño de gránu los, gravas, cantos y escasos bloques en porcentajes diversos (40% promedio de fragmentos y 60% de matriz arenosa de grano fino y arena limosa).

Los fenómenos de geodinámica externa que afectan a la vía son enorden de prioridad los siguientes : erosión de riberas, derrumbes (foto N°24) y huaycos. En el caso de los huaycos estos se gene ran mayormente en las quebradas existentes en la margen derecha del Río Rímac. 8.3.6 <u>Tramo Tambo de Viso - San Mateo</u> .- La via sigue en ascenso hacia San Mateo efectuando algunos desarrollos para ganar altura. Los-cortes se han practicado en rocas volcánicas, calizas y depósitos coluviales.

Hasta el Km. 84 + 500 afloran calizas de color gris, ligeramentesilicificadas y replegadas; luego afloran rocas volcánicas de colores grises, verde, verde grisáceo, fracturadas y de mediana a fuerte resistencia al golpe.

Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos bloques angulares en diversos porcentajes (40% máximo), en matra arenosa de grano fino y areno limosa.

Entre los fenómenos de geodinámica externa se encuentran derrumbes en mayor proporción; estos derrumbes son generalmente antiguos y muchos de ellos están controlados por muros; la erosión de riberas también se localizan en algunos lugares y los huaycos son esecasos.

8.3.7 Tramo San Mateo - Chicla .- La carretera sigue ascendiendo bor - deando el Río Rímac, mediante cortes en rocas volcánicas, escasas calizas, areniscas y depósitos coluviales.

Las rocas volcánicas presentan colores gris, violáceo, de aspecto masivo, fracturadas y pseudoestratificados, con mediana a fuerteresistencia al golpe.

En el Km. 98 + 300 se cortan calizas de color gris, fracturadas, estratificadas y con mediana resistencia al golpe.

Las areniscas son de grano medio y color violáceo con bandeamientos verdes.

Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos ~ angulares (40% promedio) en matriz de arena y finos.

Este tramo se encuentra afectado en mayor proporción por derrum - bes, (foto N°4 y 6) muchos de los cuales están controlados con mu ros, otros fenómenos que afectan la vía son las erosiones de riberas, y en menor proporción pequeños huaycos.

8.3.8 <u>Tramo Chicla - Casapalca</u> .- La vía sigue en ascenso con algunosdesarrollos, con cortes en roca volcánica y depósitos coluviales.

Las rocas volcánicas son de color gris melanócrata, afanítica, dia clasada, poco alterada, y con mediana resistencia al golpe.

Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos an gulares en diversos porcentajes (máximo 70%), en matriz arenosa \bar{y} areno-arcillosa.

CUADRO Nº11

FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA QUE AFECTAN LA CARRETERA : LIMA-TICLIO

UBICACION	TIPO DE FENOMENO	LONGITUD	MATERIALES	CONDICIONES	OBRAS EXISTENTES	RECOMENDACIONES
Кт. 14	Erosión de ribera	300	Mat. Aluvial	Area amenazada por erosión.		Efectuar obras de pro tección.
Кт. 16+300-17+700	Erosión de ribera	1,400	Mat. Aluvial	Area amenazada por erosión y- desborde del - río.		Efectuar obras de pro tección.
Km. 42+000-42+270	Caída de fragmen- tos.	270	Roca intrusi va.	Posible caída- de fragmentos- después de llu via.o sismo.		Labores de mantení - miento.
Km. 42+270-42+300	Derrumbe	30	Mat. Coluvial	Actualmente E <u>s</u> table,	Muro seco.	
Km. 42+316-42+360	Erosión de terra- plén.	44		=	Muro	
Кт. 42+388.5-42+ 401.5	Erosión de terra- plén.	13		=	Muro	
Km. 42+401.5-42+ 416.5	Erosión de terra- plén.	15	Mat. Coluvial y roca.	La berma exter na necesita - ser protegida-		Construir muro de - contención.

CLADRO N°11

FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA QUE AFECTAN LA CARRETERA : LIMA-TICLIO

UBICACION	TIPO DE FENOMENO	LONGITUD M	MATERIALES	CONDICIONES	OBRAS EXISTENTES	RECOMENDACIONES
Km. 14	Erosión de ribera	300	Mat. Aluvial	Area amenazada por erosión.	6 9 9 1 1 1 1	Efectuar obras de pro tección.
Km. 16+300-17+700	Erosión de ribera	1,400	Mat. Aluvial	Area amenazada por erosión y- desborde del - río.		Efectuar obras de pro tección.
Km. 42+000-42+270	Cafda de fragmen- tos.	270	Roca intrus <u>i</u> va.	Posible cafda- de fragmentos- después de llu via.o sismo.		Labores de mantení - miento.
Кл. 42+270-42+300	Derrumbe	30	Mat. Coluvial	Actualmente Es table.	Muro seco.	
Km. 42+316-42+360	Erosión de terra- plén.	44		=	Muro	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Кт. 42+388,5-42+ 401.5	Erosión de terra- plén.	13		=	Muro	
Km. 42+401.5-42+ 416.5	Erosión de terra- plén.	155	Mat. Coluvial y roca.	La berma exter na necesita - ser protegida-		Construir muro de - contención.

2	Km. 42+430.5-42+488.5	Erosión de terra- plén.	58		Actualmente Estable.	Muro seco.	
Ϋ́	Km. 43+000-43+015	Derrumbe	15	Mat. Coluvial	Inestable		Construir muro de pro- tección en talud supe- rior.
₽.	Km. 43+225-43+234	Erosión de terra- plén.	6	Mat. Coluvial y roca intrusiva.	Talud inferior necesita protegerse.		Necesita muro de con - tención.
Ē	43+234-43+252		18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Muro seco.	
Ē	Km. 43+252-43+265	Erosión terraplén	13	Mat. Coluvial y roca intrusiva.	Talud inferior necesita protección.		Construír obra de pro- tección.
Ž.	Km. 43+385-43+392	Erosión de terra- plén.	7	Mat. Coluvial y roca.	Area erosionable		Construír muro de con- tención.
Ž.	Km. 43+392-43+429	Erosión de terra- plén.	37	Idem.	Actualmente estable	Muro	
2	Кm. 43+429-43+460	Erosiôn de terra- plén.	21	Idem.	Area erosionable		Necesita muro.
Ž.	Km. 43+763-43+850	Erosión de terra- plén.	87	Mat. Coluvial	Actualmente estable.	Muro de reten ción.	
Ř.	43+805-43+930	Derrumbe	125	Mat. relleno	Actualmente estable.	Muro seco	
Ř.	Km. 44+153-44+273	Erosión de ribera	120	Mat. Aluvial	El río tiende a socavar- el talud inferior de la- vía.		Efectuar obras de pro- tección.

Km. 44+333-44+520	Huayco	187		Cono de deyección huay- co Cupiche.		
Km. 44+423-44+440	Huayco	17		Canal de salida del - huayco Cupiche.	Quebrada Cupi che.	Efectuar obras para - evacuación de los huay cos.
Km. 44+520-45+000	Erosión de ribera e inundación.	480	Mat. Aluvial	Altura del lecho del mo a la vía 1.5 m.el río - tiende a erosionarla.		Efectuar obras de pro tección.
Km. 45+600-45+625	Derrumbe	25	Mat. Coluvial	Pequeño derrumbe en ta- lud superior de la vía.		Construir obras de - protección.
Km. 45+720-45+790		70	Mat. Coluvial	Estable	Muro seco al- pie talud su- perfor.	
Кт. 45+820-45+970 •	Erosión de ríbera	150	Mat. Coluvial	Area erosionable por el río separada 50 m.	Pequeño muro- al pie del ta lud.	Reforzar y/o cons truir defensas.
Km. 46+000-46+060	Derrumbe	99	Roca intrusiva - muy fracturada.	Material inestable en - talud superior de la - vía.	8 8 8 8 8 5 5 7 7 8	Colocar muro de con - tención.
Km. 46+060-46+270	Erosión de ribera	210	Mat. Coluvial	Talud inferior amenaza- do por erosión.		Colocar enrocado.

				. •				
Colocar muro seco al - pie del talud.	Efectuar desquinche o- anclar bloques semi - sueltos talud superior	Alargar y reforzar el- muro existente hasta - que cubra toda la lon- gitud.	Construir muro o colo- car enrocado.		Reforzar el muro y pro tegerlo.	Construir muro seco al pie del talud.	Reforzar el muro.	
		En parte muro					Muro	
Material semi-estable - en talud superior.	Roca fracturada en esta d6JAnestable.	Algunas áreas de la ber ma externa necesitan - protección.	Reforzar el talud infe- rior de la vía.	Por márgen derecha del- río baja huayco Qda Canchacalla.	El muro fue erosionado- en su base y cedió.	Material suelto en ta - lud superior propicio a derrumbarse.	El río tiende a erosio- nar el talud inferior - de la vía.	
Mat. Coluvial	Roca intrusiva	Mater. Coluvial	Roca		Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	
200	440	125	85	15	15	170	70	
Posibles derrumbes del talud.	Fragmentos inesta- bles.	Erosión de terra - plén.	Erosión de ribera	Huayco	Erosión de ribera	Posíble derrumbe	Erosíón de ribera	
Km. 46+200-46+400	Km. 46+600-47+040	Km. 46+600-46+725	Km. 46+725-46+810	Km. 46+845-46+860	Km. 46+895-46+910	Km. 46+820-46+990	Km. 46+910-46+980	

	·						
Construir muro u otra obra de defensa.	Colocar obra de defen sa (muro).	Reforzar el muro.	Colocar obras de de - fensa.		Mantenimiento periódi co.	Efectuar limpieza de- materiales inestables y material de huayco.	Trabajos de manteni - miento.
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 	Muno	Centro de Es- parcimiento M. T.C.	Gorgona Caseta Peaje.			
Area erosionable sin pro tección.	El muro cedió con la úl- tima avenida.	El área corresponde al á pice de meandro.	Con la última avenida el Centro de Es - Colocar obras de de área fue inundada. parcimiento M. fensa. T.C.		y material- Ocasionalmente pueden - caer fragmentos de talud superior.	La carretera se pega en- parte al cerro en el cu a hay numerosas escombre - ras y torrenteras.	Ocasionalmente la torren tera trae material.
Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Aluvial	6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Roca y material- coluvial.	Mat. Coluvial y roca.	Mat. Proluvial
20	52	20	695	\$ } 6	1	1,100 Mat.	A =25
Erosión de ribera	Erosión de ribera	Erosión de ribera	Desborde e inunda ción.		Posibles desprendi 2,000 mientos.rocosos.	Caída de fragmen- tos y pequeños - huaycos.	Pequeño huayco
Кт. 46+980-47+030	Km. 47+030-47+055	Km. 47+055-47+105	Km. 47+105-47+800	Km. 47+900	Кт. 48+000-50+000	Кт. 50+000-51+100	Km. 50+035

.

2	Km. 52+992-52+996	Huayco	Ancho 4 m.	Tramo final Qda. por depósito co luvial.	Qda. de corto recorrido que trae pequeños - huaycos.	Pontón	Limpieza de cauce y- protección de márge- nes.
<u>\$</u>	Km. 53+650-53+724	Desborde río	74	Depósito Aluvial	Area que puede ser a - fectada por el río.		Colocar diques de de fensa para proteger- a campos de cultivo- y a la vía.
2	Km. 53+724-53+874	Desborde río	150	Mat. Coluvial	Cauce del río muy am - plio.		Construir obras de - protección de ribera
2	Km. 53+889-53+934	Derrumbe	45	Mat. Coluvial	Actualmente semiesta - ble.	Gabiones	Reforzar las defen - sas existentes.
κ E	Кт. 53+889-53+934	Erosión de rib <u>e</u> ra.	45	Mat. Coluvial	El río en avenída tien de a pegarse a la vía.	Muro	Alargar el muro de - protección hasta el- Km. 53 874 (15 m.)
<u>\$</u>	Km. 54+049-54+169	Erosión de rib <u>e</u> ra.	120	Mat. Coluvial	El río se pega alíta - lud inferior de la vía erosionándolo por par- tes.		Proteger las áreas - erosionadas y erosio nables con enrocado.
₽	Km. 54+169-54+289	Erosión de ribe ra.	120	Mat. Coluvial y Aluvial.	El río Rímac está ero- sionando la márgen 1z- quierda afectando las- viviendas del pueblo.	Pueblo de Os coya.	Reubicación del pue- blo o construcción - de defensas.

Reforzar el muro e - xístente, y aumentar su altura.	Reforzar el muro.	Reforzar el muro y - aumentar la altura.	Construir obra de - protección (muro 6 - enrocado).		Reforzar la obra e - xistente y reparar - el muro.	Reforzar el muro.	Construir defensas.	
Muro en mal - estado en par te cubierto.	Muro mixto - pirca y enma- llado.	Muro		Enmallado	Muro	Muro		
El río ha afectado al - muro de protección malo grándolo en parte.	Actualmente semiestable	La obra de defensa cu ~ bierta por material re- ciente.	Area sin protección que está siendo erosionada.	Actualmente semiestable	El muro se encuentra a- grietado.	Area donde el río se pe ga a la márgen izquier- da.	Area que está siendo e- rosionada.	
Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Aluvional	Mat. Aluvional	Mat. Coluvial	Mat. Aluvional	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	
38	21	150	19	25	24	52	54	
Erosión de ribera	Derrumbe	Erosión de ríbera	Erosión de ribera	Derrumbe	Fostón dé Ribera	Erosión de ribera	Erosión de ribera	
Km. 54+349-54+387	Km. 54+376-54+397	Km. 54+377-54+527	Km. 54+527-54+546	Km. 54+546-54+571	Km. 54+571-54+595	Km. 54+657-54+709	Km. 54+729-54+783	
	Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial El río ha afectado al - Muro en mal - Reforzar el muro de protección malo estado en par xistente, y grándolo en parte.	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial El río ha afectado al - Muro en mal - Reforzar el grándolo en parte. te cubierto. su altura. 54+376-54+397 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Muro míxto - Reforzar el pirca y enma- llado.	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial El río ha afectado al - Muro en mal - Reforzar el muro de protección malo estado en par xistente, y grándolo en parte. 54+376-54+397 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Muro mixto - Reforzar el pirca y enma- llado. 54+377-54+527 Erosión de ribera 150 Mat. Aluvional La obra de defensa cu - Muro Reforzar el aumentar la cáente.	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial El río ha afectado al - Muro en mal - Reforzar el muro e protección malo estado en par Xistente, y aumenta grándolo en parte. 54+376-54+397 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Muro mixto - Reforzar el muro. 54+377-54+527 Erosión de ribera 150 Mat. Aluvional La obra de defensa cu - Muro Reforzar el muro y aumentar la altura. 54+527-54+546 Erosión de ribera 19 Mat. Aluvional Area sin protección que está siendo erosionada. Construir obra de enrocado).	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial El río ha afectado al - Muro en mal - Reforzar el muro e grándolo en parte. 54+376-54+397 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Muro mixto - Reforzar el muro. 54+377-54+546 Erosión de ribera 150 Mat. Aluvional Area sin protección que está siendo erosionada. 54+546-54+571 Derrumbe 25 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Emmallado	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial muro de partección malo estado na la ristente, y aumenta muro de partec. 54+376-54+397 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable muro mixto - Reforzar el muro. 54+377-54+527 Erosión de ribera 150 Mat. Aluvional bierta por material reseniestable está siendo erosionada. 54+527-54+546 Erosión de ribera 19 Mat. Aluvional Actualmente semiestable Emmallado Construir obra de está siendo erosionada. 54+571-54+595 Grosión de ribera 24 Mat. Aluvional El muro se encuentra a- Muro xistente y reparar el muro. 54+571-54+595 Grosión de ribera 24 Mat. Aluvional grietado. 64-671-54+595 Grosión de ribera 24 Mat. Aluvional grietado.	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial El río ha afectado al - Muro en mal destado en par xistente, y aumenta grándolo en parte. 54+376-54+397 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Muro mixto - Reforzar el muro. 54+377-54+527 Erosión de ribera 150 Mat. Aluvional blerta por material region de ribera 25 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Ermallado Construir obra de está siendo erosionada. 54+546-54+595 Prosión de ribera 24 Mat. Aluvional El muro se encuentra a- Muro xistente y reparar el muro. 54+657-54+709 Erosión de ribera 52 Mat. Aluvial grietado. 54+657-54+709 Erosión de ribera 52 Mat. Aluvial grietado. 54+657-54+709 Erosión de ribera 52 Mat. Aluvial grietado. 54-657-54+709 Reforzar el muro. Farea donde el rio se per Muro Reforzar el muro. Farea donde el rio se pe Muro Reforzar el muro. Farea donde el rio se pe Muro Reforzar el muro. Farea donde el rio se pe Muro Reforzar el muro.	54+349-54+387 Erosión de ribera 38 Mat. Coluvial muro de protección malo estado en par istente, y aumenta grándolo en parte. 54+376-54+387 Derrumbe 21 Mat. Coluvial Actualmente semiestable Muro mixto - Reforzar el muro. S4+527-54+546 Erosión de ribera 150 Mat. Aluvional Area sin protección que está siendo erosionada. 54+571-54+595 Grosión de ribera 24 Mat. Aluvional El muro se encuentra a- Muro S4+571-54+595 Grosión de ribera 52 Mat. Aluvional Griedo. 54+572-54+709 Erosión de ribera 52 Mat. Aluvial Area donde el río se per xistente y reparar 54+571-54+595 Grosión de ribera 54 Mat. Aluvial Area donde el río se per xistente y reparar 54+571-54+595 Grosión de ribera 54 Mat. Aluvial Area que está siendo e

		-		. -		
	Reforzar el muro, con siderando la fuerte - pendiente del río.	"Río - Efectuar limpieza del cauce y obras de en - causamiento.	Reforzar el muro y au mentar su altura.	Construir obras de de fensa (enrocados ő m <u>u</u> ros).	Reforzar el muro y el material acumulado.	Colocar obras de pro- tección.
	Muro	Puente "Rfo - Seco".	Muro		Muro	
En márgen derecha baja Qda. que arrastra huay co.	El muro está siendo e- rosionado en su base.	En la actualidad el ni vel del cauce de la ë Qda. es más alto que - el del puente.	Muro de protección en- zona inundable por des borde del río.	Area del Pueblo de Tor namesa inundado por - desbordes del río en - última avenida.	<pre>Semi-estable protegida por muro y material a- cumulado.</pre>	Area de Tornamesa que- fue inundada por avení da del río.
Mat. Proluvial	Mat. Aluvíal	Mat. Proluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial
! !	240	32	514	320	46	240
Huayco	Erosión de ribe- ra.	Huayco	Desborde del rfo	Desborde del río	Desborde del rfo	Desborde del río
Km. 54+903	Km. 54+783–55.023	Кп. 55+116-55+148	Km. 55+566-56+080	Km. 56+080-56+400	Km. 56+400-56+446	Km. 56+546-56+786
Ę	₽.	Ϋ́	Ϋ́	Σ.	Ž.	<u>~</u>

Km. 56+760	Huayco		Material Colu - vial que cubre - roca volcánica.	rial Colu - Torrentera en Area de - que cubre - La Esperanza. volcánica.		
Km. 57+132	Huayco	1	Mat. Proluvial	Torrentera	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Km. 57+122-57+642	Huayco	520	Mat. Proluvial	Cono de deyección de - huayco La Esperanza.		
Km. 57+507-57+514	Huayco	7	Material detríti co,fragmentos en matriz barrosa.	Material detríti Canal de salida de huay co,fragmentos en co La Esperanza efectua matriz barrosa. do con tractor.	Huayco "La Es peranza".	Efectuar estudio es pecífico.
Km. 56+566-57+962	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,396		Variante La Esperanza - la vía pasa pegada a l <u>a</u> deras inferiores.		
Кп. 58+490-58+766	Huaycos	276	Material Colu - vial que cubre- laderas.	En el sector 7 torrente ras que arrastran mate- ríal de huayco.		
Km. 58+841-59+171	Desborde e inun- dación posibles.	330	Mat. Aluvial	Area que puede ser inun dable por el río .	Defensas de rf beras con acu mulación de - materíal de - río.	Reforzar las defen- sas existentes.
			·			

Efectuar estudio es pecífico conjunta - mente con el de la- Esperanza.	Idem.	Idem.	Efectuar obras de - protección.	Incrementar la altu ra del muro.	Construir obra de - defensa.	Efectuar reforza - miento del muro y e levar altura.	
Huayco "Cariñi to".	Huayco "Cariñi to".	C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Muro	8 6 6 7	Muro	Muro
El material puede ser reac tivado. Cono de deyección- de antiguo huayco.	Area de Cono de Deyección del Huayco de 1981.	Canal de salida del huay- co Cariñito.	La pista se encontraba ma lograda por el desborde - de aguas.	El muro fue sobrepasado – por las aguas.	Area sin protección del - talud superior.	El río se desbordó sobre- el muro malogrando la vía en la actualidad está - siendo socavado.	Muro que protege talud in ferior del puente peato - nal ElectroLima.
Depósito Prolu- vial.	Depósito Prolu- vial.	Mat. Proluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	Mat. Coluvial
286	141	10	88	40	118	86	4
Huayco	Ниаусо	Huayco	Desborde	Erosión y desbor de.	Erosión de rib <u>e</u> ra.	Erosión de ribe ra,y desborde - del río.	Frosión de ribera
Km. 58+885–59+171	Km. 58+950-59+091	Km. 58+960-58+970	Km. 59+161-59+249	Km. 59+224-59+264	Кт. 59+264-59+382	Km. 59+382-59+468	Km. 59+468-59+472

	Diseñar enrocado al pie del talud.	Mejorar las obras de defensa talud infe - rior.	Colocar un enrocado- al pie del talud.	Colocar obras de pro tección.		Incrementar la altura del muro y su lon gitud hasta el Km 60+420 (30 m.)		Mantenimiento cons - tante.
Muro					Puente Verru- gas.	Muro	Muro	
Area inundable y erosio nable.	El talud inferior de la vía necesita protección	Talud inferior de la - vía necesita protección	Se debe preveer una fuerte avenida del río- que erosione talud infe rior.	Talud inferior de la - vía algo erosionado.		Muro que protege el ta- lud inferior en parte - cubierto por materia - suelto.	Actualmente Estable.	Pequeñas torrenteras en talud superior que afe <u>c</u> tan a la vía.
Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mat. de relleno	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial y roca.
199	136	280	35	30	:	216	26	90
Erosión de ribera e inundación.	Erosión demitibera	Erosión de ribera	Erosión de ribera	Erosión de ribera		Erosión de ribera	Erosión de ribera	Huaycos
Km. 59+385-59+584	Km. 59+584-59+720	Km. 59+720-60+000	Km. 60+000-60+035	Km. 60+113-60+143	Km. 60+153-60+174	Km. 60+174-60+390	Km. 60+447-60+503	Km. 60+500-60+550

.

₽.	Km. 60+550-60+790	Posible desborde del río.	240	Mat. Coluvial	Area amenazada por posi- ble desborde del río.		Colocar obras de de- fensa.
Ž.	Кт. 60+910-60+922	Huayco	Ancho - canal - salida= 12 m.	- Mat. Proluvial	Material que trajo huay- co que malogró la vía.		Efectuar obras para- evacuar el huayco cuando baje.
5	Km. 60+979-61+065	Erosión de riberra.	98	Mat. Aluvial	Muro en partes malogrado de baja altura, protegi- do por enrocado.	Muro	Refaccionar el muro.
<u>ē</u>	Km. 61+065-61+121	Erosión de ribe⊬ ra y desborde.	99	Mat. Aluvial	Area amenazada por el río altura 2 m.		Colocar obras de pro tección y/o elevar - rasante.
2	Km. 61+129-61+339	Desborde del río	210	Mat. Aluvial	El río se desbordó y a - fectó la vía.		El enrocado existens te debe ser reforza- do.
2	Кт. 61+339-61+368	Erosión de ribe- ra.	29	Mat. Aluvial	El muro se halla malo - grado.	Muro	Réfaccionar el muro.
Ę.	Km. 61+368-61+421	Erosión de ribe- ra.	53	Mat. Aluvial	El río tiende a malo - grar la vía.	Espigones	Reforzar las obras.
ē	Km. 61+421-61+454	Erosión de ribe- ra.	33	Mat. Aluvial	Para evitar la erosión - del río se ha colocado - enrocado.	Muro con en- rocado.	

Km. 61+482-61+542	Erosión de ribe- ra.	09	Mat. detrítico	El río tiende a erosio- nar el talud inferior.		Ubicar obra de proteç ción.
Km. 61+677-61+735	Erosión de ribe- ra.	58	Mat. detrítico	El río tiende a erosío- nar esta área en parte- protegida.	Muro entre Km 61+707 (28 m)	Muro entre Km Alargar el muro de de 61+707 (28 m) fensa hasta las progresivas indicadas.
Km. 61+874-61+904	Erosión de ribe- ra.	30	Mat. detrítico y roca.	El río tiende a afectar esta área.		Colocar muro de pro - tección.
Km. 62+222-62+245	Erosiôn de talud	23	Mat. detrítico	Actualmente estable.	Muro de con - tención.	
Km. 62+446-62+455	Torrenteras	6	Mat. detrítico	Del talud superior ba - jan pequeñas torrente - ras que pueden llegar - a malograr la vía.		
Km. 62+455-62+495	Erosión	40	Mat. detrítico	Actualmente estable.	Muro	
Km. 62+495-62+524	Erosión	59	Mat. detrítico	Area que necesita de - protección.		Construír obra de de fensa.
Km. 62+524-62+553	Erosión	29	Mat. Coluvial	Actualmente estable.	Muro de con- tención.	

\$	Km, 62+880-63+086	Erosión	206	Mat. Coluvial	Area amenazada por el - río.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Construír enrocado u- otra obra de protec - ción.
K.	Km. 63+019-63+067	Huayco	Long. canal- salida 48 m.	Mat. Proluvial	El material de huayco se desbordő en la vía afec- tándola.	. Qda. Linday	Construir Pontón para que el huayco pase de frente al río.
Ę	Km. 63+086-63+120		1		Averiado por avenidas de 1981.	Puente Songos	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ē	Km. 63+120-63+184	Desborde del río	64	Mat. Aluvial	Entre las progresivas 63 +120 y 63+154 se produjo desborde del río.	Muro	Mejorar las obras de- protección existentes
\$	Km. 63+184-63+284	Desborde del río	100	Mat. Aluvial	Area carente de protec - ción.		Colocar obras de pro- tección.
\$	Km. 63+238-63+507	Desborde del río e inúndación.	269	Mat. Aluvial	Area protegida por una - barra de material aluvial amontonado.		Mejorar la defensa e- xistente.
Ř	Km. 63+507.5-63+ 692.5	Erosión de ribe- ra.	185	Mat. Aluvial	Muro en parte cubierto - por bolones traídos por- el río.	Mure,	
<u>\$</u>	Km. 63+692.5-63+ 700.5	Erosión de ribe- ra.	8	Mat. Aluvial	El río se pega a la vía.		Colocar obras de pro- tección (muro).

	de de		de de	0 e		de				
			obra	el muro	muro.	Construir obras defensa.				
	Construir obra fensa.		Construir fensa.	Reforzar xistente.	Construir muro	struir ensa.	1			
i	Constr fensa	<u> </u>	Con	Refe	Con	Con	.			
		de ac-				1		c		
		Puente ceso a ción.		Muro			Muro	Pontón		
	garse- e la -	o es -	protec	se ha- /ado.	ea propensa a erosión- inundación del río Rí- ic.	del río por- debe proteger de la vía.	protección talud de 25 m. alto.	1		
	El río tiende a pegarse- a talud inferior de la - vía.	erosionando erecho.	esita	muro soca	aaer delr	del ri debe pr de la	cección 25 m.	1 1 3 3		
	tiend d infe	Se está erosio tribo derecho.	que∢necesita	onde el n parte	Area propensa e inundación d mac.	Area amplia del prevención debe se el talud de l	de prof ior de			
	El ríc a talu vía.	Se est tribo	Area ción.	Area donde 11a en par	Area pe inur	Area a prever	Muro de p superior			
:	ıfal	าำลไ	'ia]	ria]	rial	/ta]	Coluvial	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	. Aluviał	Mat. Aluvial	. Aluvial	. Aluvial	. Aluvial	. Aluvial				
i	Mat.	Mat	Mat.	Mat.	A a t	Mat.	Mat.			
	100	-+-	23	75	54	180	59.5	ru ·		
	ribe-	-	ribe-	ribe- ción.	ribe- ción.	ribe- ción.				
	Erosíón de ribe- ra.		Erosión de ribe- ra.	Erosión de ribe- ra e inundación.	Erosión de ribe- ra e inundación.	Erosión de ribe- ra e inundación.	nbe			
	Erosíő ra.		Erosíč ra.	Eros10 ra e	Erosić ra e	Erosi(ra e	Derrumbe		e.	
	001		115	190	244	424	5+049	+9		
	0-64+1	2.	65+092-65+115	65+115-65+190	65+190-65+244	65+244-65+424	65+989.5-66+049	66+523.5-66+ 528.5		
	Km. 64+000~64+100	65+092	1							
	Ř.	₽.	Ę.	Ķ.	Ϋ́	Κm.	₹ E	Ř.		

Ř.	Km. 66+547.5-66+710	Erosión de ribe- ra.	162.5	Mat. C	162.5 Mat. Coluvial	Areas pegadas al muro n <u>e</u> cesitan ser protegidas.	Muro	El muro debe alargar se hasta progresivas 66+720 (10 m.) y 66+ 542.5 (5 m.).
ž Š	Km. 66+802-66+807.5	Huayco	5.5	Mat. P	Mat. Proluvial	El materíal que arrastra la Qda. está colmatando- el Pontón.		Efectuar limpieza.
Ka.	Km. 67+327-67+452	Erosión de ribe- ra.	125	Mat. A	Mat. Aluvial	Apice de meandro donde - el río tiende a erosio - nar.		Colocar muro o enro- cado.
K E	Km. 67+452	Huayco	:	Mat. F	Mat. Proluvial	Canal de la Qda. Surco - Alcantarilla- que afecta vía férrea y- Surco. parte del pueblo de Sur- co.	Alcantarflla- Surco.	Dimensionar la obra- de arte existente.
Ž.	Km. 68+142.5-68+148		5.5	Mat. F	Mat. Proluvial		Pontón Qda Surco.	Efectuar mantenimien to.
Ž.	Km. 68+148	Huayco		Mat. F	Mat. Proluvial	En época de lluvias ex - Qda. Chacama- cepcionales trae agua y- za. material.	Qda. Chacama- za.	Efectuar mantenimien to.
<u>.</u>	Кт. 68+212-68+239	Erosión de ribe- ra.	27	Mat. A	Mat. Aluvial	El río tiende a pegarse a la márgen por donde - va la vía.	Muro de 29.5 m. alto.	El M.T.C. está alar- gando el muro hasta- Km. 68+155 (57) debe ser alargado a Km 68+148.

-

Ē	Km. 68+365-68+406	Derrumbe	41	Mat. Coluvial	Actualmente estable	Muro	Mantenimiento
Ē.	Km. 68+282-68+597	Desborde e Inun- dación.	315	Mat. Aluvial	Lecho del río amplio á - rea inundable.	Muro	
Ř	Кт. 68+687-68+805	Erosión de ribe- ra.	118	Mat. Aluvial	El río se pega al talud- inferior de la vía.	Muro con ale- ros.	
<u>2</u>	Кт. 69+065-69+157	Erosión de ribe- ra.	92	Mat. Aluvial	Se construye nuevo muro- de defensa.	Entre Km. 69+ -157 muro de -1 m. alto.	
<u>2</u>	Кт. 69+157-69+383	Erosión de ribe- ra.	226	Mat. Coluvial	Actualmente estable.	Muro con ale- ros.	Muro con ale- Efectuar labores de- ros.
5	Кп. 69+383-69+413	Posible derrumbe	30	Mat. Coluvial	Area de material frag - mentado suelto en talud- superior.		Construir muro seco- al pie del talud.
<u>F</u>	Km. 69+413-69+563	Caída de fragme <u>n</u> tos.	150	Mat. Coluvial	Del talud superior se - Pfrca al pie - Reforzar la Pirca 6-desprenden algunos frag-del talud de - muro seco existente. mentos a la vía. de altura.	Pirca al pie - del talud de - 0.5 a 1.5 m de altura.	Reforzar la Pirca 6- muro seco existente.
Ē	Km. 69+666-69+721					Puente Quita - Sombrero.	Puente QuitaSombrero.

		·				
	Colocar obras de pro tección.	Alargar las obras de protección 10 m. a - cada lado.	Colocar obras de de- fensa.	Efectuar obras de - mantenimiento.	Tomar precauciones.	Proteger el cauce por pequeños sectores ± 30 m.
Muro		Gabión esca- lonado (3 ni veles) ± 15 m. alto.		Pontón		
Area de ápice de mean- dro y de erosión del - río.	Area afectada por des- bordes del río Rímac.	Area del talud supe - rior inestable.	El río tiende a erosio nar el talud inferior- de la vía.	Qda, que arrastra mate rial y que están colm <u>a</u> tando el pontón.	Area que podría ser e- rosionada por el río.	Actualmente semiesta - ble.
Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Coluvial	Mat. Aluvial	Mat. Coluvial	Mat. Aluvial	Depósito Coluvial
154	120	15	100	11	66	240
Erosión de ribera	Desborde	Derrumbe	Erosión de ribera	Huayco	Postble erosión - de ribera.	Erosión de ribera
Km. 69+721-69+875	Km. 69+975-70+095	Km. 70+115-70+130	Km. 70+257-70+357	Km. 70+357-70+368	Km. 70+368-70+467	Km. 71.150-71.390

	Reforzar la berma ex - terna de la vía (dere-	cha. Se debe proteger ambas márgenes con enrocado-	encausar ai rio. Desquinche de fragmen- tos sueltos.	or don rre _]]eva-	Colocar muro de protec ción o enrocado.	nten	Desquinche Reforzamiento de berma externa de vía.	Area que es necesario- proteger de una posi - ble avenida violenta - del río.
Puente "San Juan"		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Pontón por don de discurre - qda.que lleva- huayco.		Muro de conten ción.	Muro	
	Actualmente semiestable	El río tiende a erosionar ambas márgenes.	Talud inestable. Afecta en parte al material coluvial y a roca intrusiva fractu- rada y fragmentada.		Actualmente semiestable	Actualmente estable.	Actualmente semiestable	Actualmente semiestable.
1 1 2 2 3 5 1 1	Aluvial	Aluvial	Ancho:Depósito Colu - 112 - víal. Altura 13.	,	Depósito Colu- vial.	Depósito Colu- vial.	Depósito Colu- vial.	Depósito Colu- vial.
41	30	143	Ancho: 112 - Altura 13.	6	20	09	106	210
	Erosión	Erosión de ribera	Derrumbe	•	Erosión de ribera	Erosión de terraplén	Caída de fragmentos.	Posible erosión de ri bera.
Km. 71.390-71.431	Km. 71.431-71.461	Km. 71.607-71.750	кш. 71.878-71.990	Km. 72+346-72.355	Km. 72:410-72.460	Km. 72.460-72.520	Кт. 72.520-72.626	Km. 72.626-72.836

Efectuar desquinche- Modificar talud.	Efectuar desquinche. Modificar talud. Reforzar åreas que - están siendo erosioma das.			Tratar de estabilizar el derrumbe.	1	Necesita protegerse- con un muro.	Efectuar obras de es- tabilización del fen <u>ó</u> meno.
		Muro			Muro de con - tención.		
Medianamente estable.	Inestable.	Actualmente estable.	Problemas mínimos	Inestable-fragmentos - sueltos.	Material de re- Actualmente estable. lleno.	Material de re- Actualmente semiestable lleno.	Inestable.
Depósito Colu- víal.	Depósito Colu- vial,fragmen - tos heteromé - tricos en ma - triz fina.	Depósito Colu- vial.	Depósito Colu- vial.	Depősito Colu- vial.	Material de re- lleno.	Material de re- lleno.	Mat. Coluvial
120	95	23	180	A:45m Att.50 m. E:3 m. P:50%	73	152	A:60 m Alt.30 m. Es: 5m P: 45°
Caída de fragmen tos.	Caída de fragmen tos.	Erosión de ribe- ra.	Erosión de ribe- ra.	Derrumbe en la - márgen derecha - del río.	Erosión de Terr <u>a</u> plén.	Erosión de terra plén.	Derrumbe mårgen- derecha.
Km. 73.450-73.570	Кт. 73.583-73.678	Km. 73.678-73.701	Km. 73.701-73.881	Km. Frente Km. 73+ 881-73+926	Km. 73.975-74.048	Km. 74.048-74.200	Km. Frente Km. 74+ 078-74+138

		1 ,	91	1 •	ام ا ام ا	11	1	ı
Necesita de muro.		Colocar obras de de fensa.	Efectuar obras de pro tección de ribera.	Adoptar precauciones	Efectuar obras de pro tección.	Efectuar obras de en- causamiento y evacua- ción del huayco.	Construír obras de protección.	Colocar baranda de
1 1 1 1 1 1 1	Muro		erosionando Sector de Mon las casas.	1 6 6 6 8 8 8 8				Muro
Actualmente semiestable	Actualmente estable.	El río se está pegando a la vía amenazando e- rosionarla.	El río está erosionando la base de las casas.	El río se está pegando al talud inferior de - la vía.	El río en la última a- venida se desbordó a - fectando la vía.	Cono de deyección de - última avenida de Qda. Monterrico.	Area que necesita ser- protegida.	El río pasa encañonado
Mat. de relleno	Mat. Coluvial		Mat. Aluvial	Mat. Aluvial	Mat. Aluvial		Mat. Coluvial	Mat. Coluvial
ნ	71	271	150	134	150	120	41	54
Erosión de terra - plén.	Erosión de ribera	Erosión de ribera	Erosión de ribera e inundación.	Erostón de ribera	Desborde del río	Huayco	Erosión de ribera	Erosión de ribera
74+285-74+294	74+294-74+365	Кт. 74+455~74+726	Km. 74+726~74+876	Km. 74+876-75+010	Km. 75.000-75+150	Km. 75.150-75+270	75+630-75+671	Km. 75+671-75+725
Ē.	₽	Ę.	⊉	Ř.	Ř.	Ę.	Ę.	Ę.

Km. 75+725-75+735	Huayco	10		El torrente arrastra - huayco que llega a re - presar al Río Rímac pro	Pontón Qda Matucana:	Efectuar obras de man tenimiento.
Km. 75+745-75+760	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	15	9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ancho puente que cruza a margen derecha.	Puente	
Km. 75+761-76+000	Erosión de ribera	239	Mat. Aluvial	La ribera en Matucana - protegida por muro.	Muro	El muro continúa has- ta la salida de Matu- cana a San Mateo.
Km. 78+340-78+490 Puente Llican	Erosión de ribera	150	Depósito Aluvial	Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha.	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Muros de defensa.
Km. 78+670-79+430	Erosión de ribera	760	Depósito Fluvial	Depósito Fluvial Erosión de la márgen iz quierda.		Encausamiento, acumu- lando mat. del lecho- en la márgen izquier- da.
Km, 79+660-80+000	Erosión de ribera	340	Depósito Fluvial	Depósito Fluvial Erosión de la márgen iz quierda.		Encausamiento, acumu- lando mat. del lecho- en la márgen izquier- da.
Km. 79+960-80+115	Derrumbe	155	Depósito Coluvial	Depósito Coluvial Actualmente estable.	1 1 3 8 8 8 1	
Km. 80+175-80+200	Posible derrumbe	25	Depósito Coluvia	Depósito Coluvial Actualmente estable.	Muro de defen- sa en el río.	Peinado de talud.

Huayco Obstruye el Pontón. Pontón de 7.5 m. de luz. Erosión de ribe- 400 Depósito Aluvial Erosión de la base Muro de defensa de concreto sa de concreto sa de concreto Posible caida de 140 Depósito Coluvial Fragmentos roccosos su fragmentos. Posible caida de 140 Depósito Coluvial Fragmentos roccosos su que pueden caer a la yía. Derrumbe 125 Depósito Coluvial Afloramiento de calizas Muro Ciclópeode manposte ría seca de 23 m. y muro seca de							
Erosión de ribe- 400 Depósito Aluvial Erosión de la base Muro de defensa. Roca fracturada Caliza Bloque inestable	Km. 80+992.5	Huayco	1			Pontốn de 7.5 m. de luz.	Mantenimiento perma - nente.
Roca fracturada Caliza Bloque inestable	Km. 81+700-82+100	Erosión de ribe- ra.	400	Depósito Aluvial	_a_	Muro de defen- sa de concreto	Proteger con bloques- de roca.
Posible caida de 140 Depósito Coluvial Fragmentos rocosos su - fragmentos. fragmentos. y calizas. que pueden caer a la - vía. Una. Derrumbe 125 Depósito Coluvial Afloramiento de calizas Muro Cíclópeo- en los bordes. Erosión de ribe- 125 Depósito Coluvial Erosión de ambas márge- Muros de defen ra.	Km. 81+900	Roca fracturada	1	Caliza	Bloque inestable		Eliminación del block rocoso.
Derrumbe 125 Depósito Coluvial Afloramiento de calizas Muro Cíclópeode 20 m. y muro de mamposte ro de mamposte ría seca de 23 m. Erosión de ribe- 125 Depósito Coluvial Erosión de ambas márge- Muros de defen ra.	Кт. 81+980-82+120	Posible caida de fragmentos.	140	Depósito Coluvial y calizas.	su tos a		Señalización.
Erosión de ribe- 125 Depósito Coluvial Erosión de ambas márge- Muros de defen ra.	1. 82+570-82+695	Derrumbe	125	Depósito Coluvial	Afloramiento de calizas en los bordes.	Muro Cíclópeode 20 m. y murro de mamposte ría seca de 23 m.m.	
	. 82+570-82+695	Erosión de ribe- ra.	125	Depósito Coluvial		Muros de defen sa de concretō	Reforzar muros.
suelto.	Km. 83+200 (A 40 m ladera arriba).	Block rocoso - suelto.	1	Depósito Coluvial	Erosión de la base.	1	Eliminación del mate- rial rocoso.

Ž.	Km. 83+210-83+530	Derrumbe	320	Depósito Coluvia	Actualmente estable.		
5	Km. 83+870-84+000	Derrumbe	130	Depósito Coluvial	Reactivación en partes	Gabiones que- presentan de- formaciones.	Estudio específico.
Α.Υ. Ham	Km. 83+600-84+100 Tambo de Viso	Eresión de ribe - ra.	200	Depósito Coluvial	Erosión por tramos.	Muros de defen sa de concre- to por tramo.	Protección de los mu- ros y orilla con blo- ques de roca.
\$	Km. 84+200-84+500	Derrumbe	300	Depósito Coluvial y caliza.	Actualmente estable.		
2	Кт. 85+970-86+050	Derrumbe	80	Depósito Coluvial	Actualmente estable.		
Ž.	Km. 86+560-86+610	Derrumbe	50	Dep.Coluvial Ro- ca volcánica de- fuerte resisten- cia al golpe en- ambos flancos - del derrumbe.	Muro coimatado. El muro de mamposterfa está fallando.	Muro de con - creto y de - mampostería - seca con ma - lla de alam - bre.	Eliminación del mate- rial en exceso. Compostura de muro de mampostería.
Ř.	Кп. 86+610-87+100	Roca fracturada. Caída de fragmen tos.	490	Roca volcánica	Fragmentos y bloques - inestables.		Desquinchar. Colocar señalización

monto octob	o Coluvial Actualmente estab	270 Depósito Coluvial Actualmente estable.	Depósito Coluvial
וובוורם בארס			
Sn de la	co Coluvial Erosión de la base del- lal.	60 Depósito Coluvial Erosión de la y Aluvial.	Depősíto Coluvial y Aluvial.
în de la Ia.	co Coluvial Erosión de la márgen iz al.	60 Depósito Coluvial Erosión de la y Aluvial.	Depósito Coluvial y Aluvial.
tamient os de l la.	o Coluvial Agrietamientos y asenta al. quierda.	200 Depósito Coluvial Agrietamient y Aluvial. quierda.	Depósito Coluvial y Aluvial.
lmente	o Coluvial Actualmente estable. amiento de olcánica.	150 Depósito Coluvial Actualmente y afloramiento de roca volcánica.	Depósito Coluvial y afloramiento de roca volcánica.
lment	to Coluvial Actualment amiento de olcánica.	120 Depósito Coluvial Actualmente estable. y afloramiento de roca volcánica.	

	Км. 91+180-91+300	Erosión de ribera	120	Depósito Aluvial	Erosión en ambas márgenes. Erosiona la base de - los muros.	Muro de de - fensa.	Reforzar muros con - bloques y mortero de cemento.
₹	92+800-93+790	Derrumbe antiguo	966	Depósito Coluvial y roca volcánica	Actualmente estable.	1	Plantación de veget <u>a</u> ción.
١ ٠	Кт. 93+410-93+540	Derrumbe de talud	130	Depóstto Coluvial (Suelo areno-ar- cilloso).	Ocasiona problemas en- época de lluvias. Inestable.		-Peinar el talud. -Plantación de vege- tación.
Ka S	94+820-95+070	Erosión de ribera	250	Depósito Aluvial	Erosión de la márgen de recha. No se observa a grietamientos,ni asen- tamientos de la márgen.		-Construcción de mu- ro de defensa.
٠, إ	Кт. 95+7.70-95+830	Deslizamiento an tiguo.	09	Depósito Coluvial	No ocasiona problemas. Actualmente.		
١ ٠	Km. 95+400-95+900	Erosión de ribera y desbordes.	500	Depósito Aluvial	Cancha de relave erosío nada. Erosión en ambas márge nes.		Construcción de muros de defensa en ambas - márgenes.
, i	Km. 96+650-96+750	Cafda de fragmen tos rocosos.	100	Roca volcáníca	Roca fracturadas,ines- tables.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Desquinche.
۱ در	Km. 96+950-96+980	Erosión de ribera	30	Depósito Aluvial	Erosión de la márgen - derecha.	-	Construir muro de de fensa.

.

1 1 :

Limpieza del material caído. Peinado de talud.	Limpieza del material cafdo. Peinado de talud.	Limpieza del material cafdo. Peinado de talud. Banco de mantenimiento (área libre para cafda del material).	Práctica normal de - mantenimiento y che - queo periódico.	Desquinche.	Reforzamiento de las- báses de las columnas. Protección con muros- o enrocados (márgen - derecha). Reforzamiento de los- estribos del puente.
					t
Ocasiona problemas a la vía inestable.	Ocasionan problemas a - la vía inestable.	Cae fragmentos y blo - ques rocosos. Inestable	Medianamente estable.	Roca fracturada en es - tado inestable.	Erosión y socavación en ambas márgenes. Erosión de las columnas del voladízo, muros y estribos del puente.
Depósito coluvial y roca volcánica ladera arriba.	Depósito Coluvial y roca volcánica	Depôsito Coluvial y roca volcánica ladera arriba.	Depósito Coluvial y calizas.	Roca caliza.	Roca caliza y de pósito coluvial.
260	110	100	20	06	200
Derrumbe	Derrumbes	Derrumbes	Posible derrumbe	Caída de fragmen- tos rocosos.	Erosión de ribe - ra.
Km. 97+090-97+350	Кт. 97+600-97+710	Кт. 97+900-98+000	Km. 98+010-98+030	Km. 98+360-98+450	Km. 98+600-98+800 Puente EI Infierni - 110.

Eliminar el material en exceso y adício - nar un área libre pa ra caídas futuras de material.	Prolongar el muro de contención. Tendido de talud.	Eliminación del mate rial.	Limpieza del mate - rial caido. Peinado de talud.	Práctica normal de - mantenimiento y che- queo periódicamente.	Desquinchar los frag mentos y bloques sueltos.
Muro de con- tención.	Muro de con- tención.				
El material derrumbado está sobrepasando el ~ muro de contención.		Proviene de una quebra da pequeña que puede - traer materíal en el - futuro.	Proviene de una quebra da pequeña. Se produ - cen derrumbes de talud	En la actualidad se en cuentra estable.	Roca fracturada. Ocasionaba problemas en la entrada del túnel.
Depósito Coluvial y afloramiento de roca volcánica en los bordes del de rrumbe.	Depósito Coluvial y afloramiento de roca volcánica en los flancos del - derrumbe.	Roca volcánica en las márgenes. De- pósito proluvial.	Roca volcánica en las márgenes. De- pósito proluvial.	Depósito Coluvial	Roca volcáníca.
09	110	15	30	100	
Derrumbe	Derrumbe	Huayco antiguo	Huayco antíguo	Posibles derrum - bes.	Caída de bloques y fragmentos roc <u>o</u> sos.
Кт. 99+040-99+100	Кт. 99+920-100+030	Km. 100+180	Кт. 100+530-100+560	Кт. 100+840-100+940	Km. 102+945 Túnel Río Blanco

Km. 1044930-1044455 Derrumbe 25 Depósito Coluvial Actualmente estable. Muro de con-tención de concreto. Km. 1044850-1044920 Derrumbe 70 Depósito Coluvial Actualmente estable defención de - en concreto. Muro de con - El tención de - en concreto. Km. 1044650-1044980 Erosión de ribera 330 Depósito Coluvial Actualmente estable dulerdo y muro de con - El tención de - en concreto y muro de ribera Muro de con - El tención de - en concreto y muro dulerdo a flora - roca volcánica. Km. 1064900-1064400 Erosión de ribera 100 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa a grietamientos, in asentamientos en los bordes. Km. 1064900-1074100 Erosión de ribera 200 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa a grietamientos en los bordes. Km. 1064900-1074100 Erosión de ribera 200 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa a grietamientos, in asentamientos en los bordes. Km. 1084690 - Bella- Posible derrumbe.	10	Tűnel Km. 103+430	Idem anterior	-	Idem al anterior	Idem al anterior	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Idem al anterior.
104+850-1044920 Derrumbe 70 Depósito Coluvial Actualmente estable Muro de con- Laderas arriba y en el flanco iz- quierdo flanco iz- roca volcánica. 104+650-1044980 Erosión de ribera 330 Depósito Coluvial Erosión en el vértice - roca volcánica. 106+300-1074100 Erosión de ribera 100 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa a- grietamientos, ni asen- tamientos en los bordes. 108+690 - Bella- Posible derrumbe.	2	. 104+430-104+455	Derrumbe	25	Depósito Coluvial y afloramiento ro coso en los flañ cos.	Actualmente estable.	Muro de con- tención de - concreto.	
106+300-104+980 Erosión de ribera 330 Depósito Coluvial Erosión en el vértice - y aluvial. 106+300-106+400 Erosión de ribera 100 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa a grietamientos, ni asentamientos en los bordes. 106+900-107+100 Erosión de ribera 200 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa a grietamientos, ni asentamientos en los bordes. 108+690 - Bella- Posible derrumbe Afloran rocas. Roca fracturada y en es tado inestable.	<u> </u>	. 104+850-104+920	Derrumbe	70	Depósito Coluvial Laderas arriba y en el flanco iz- quierdo aflora - roca volcánica.	Actualmente estable	Muro de con - tención de - concreto y mu ro ciclópeo.	Muro de con - Eliminar el material- tención de - en exceso, encima del concreto y mu ro ciclópeo.
106+300-106+400 Erosión de ribera 100 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa agrietamientos, ni asentamientos en los bordes. 106+900-107+100 Erosión de ribera 200 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de recha. No se observa agrietamientos, ni asentamientos en los bordes. 108+690 - Bella- Posible derrumbe Afloran rocas. Roca fracturada y en es tado inestable.	2	. 104+650-104+980	Erosión de ribera	330	Depósito Coluvial y aluvial.	Erosión en el vértice - del meandro (Márgen iz- quierda).		Construir defensas.
106+900-107+100 Erosión de ribera 200 Depósito Aluvial Erosión de la márgen de	\$. 106+300-106+400	Erosión de ribera	100	Depósito Aluvíal	Erosión de la márgen de recha. No se observa a- grietamientos, ni asen- tamientos en los bordes.		Construir defensas,
108+690 - Bella- Posible derrumbe Afloran rocas. Roca fracturada y en es	₹	. 106+900-107+100	Erosión de ribera	200	Depósito Aluvial	Erosión de la márgen de recha. No se observa a- grietamientos, ni asen- tamientos en los bordes.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Construir defensas.
	Ž.	. 108+690 - Bella- vista.	Posible derrumbe.	-	Afloran rocas.	fracturada inestable.		Chequear periódicamen te el desplazamiento- del farallón.

<u>¥</u>	Km. 108+820-109+170 Derrumbes	Derrumbes	350	Depósito Coluvial	Depósito Coluvial Actualmente estable.	1 1 1 1 1 1 1	
Ē	Km. 109+800-109+980	Erosión de ribera	180	Presa de Relave - de Yauliyacu.	Erosión en la márgen de recha. Erosiona el mate rial de relave.		Construcción de muros de defensa.
Ϋ́	Km. 110+240-110+300	Erosión de ribera	09	Depósito Coluvial y Aluvial.	Erosión de la margen iz quierda. Vértice de meandro. No se observan agrietamientos, ni asen tamientos de los bordes.		Construir defensas.
Κ •	Km. 110+540-110+840	Erosión de ribera	300	Depósito Aluvial	Erosión de la márgen iz quierda. No se observan agrietamientos, ni asen tamientos de los bordes.		Construir defensas.
Ř.	Km. 111+020-111+100	Derrumbe y ero - siốn de ribera.	80	Depósito Coluvial En los flancos y ladera arriba a- flora roca meta- volcánica.	Derrumbe en el talud supe rior y erosión de ribe- ra en el inferior.		Evitar përdidas de a- gua del canal de rela ve. Construir defen- sas.
<u>~</u>	Km. 111+880-111+940	Derrumbe	99	Depósito Coluvial En los flancos y laderas arriba a flora roca volca nica.	Actualmente estable.		

						_
Estudio específico.	Construcción de mu - ros de contención.	Construcción de muros de contención o tie - rra forzada.	Desquinche de frag - mentos inestables. Tendido de talud. Práctica normal de - mantenimiento.	Eliminación progresi va de fragmentos y - bloques desquinchar.	Estudio específico.	
						·
Erosión de ambas márge- nes en el Km. 113+380 a grietamientos y despla- zamiento vertical del - borde derecho.	La carretera en desarro 110. Lazo inferior.Pue- de afectar el talud su- perior de este lazo.	Lazo intermedio del de- sarrollo. Agrietamiento y desplazamiento verti- cal de 3 cms.en berma - izquierda.	Semi-estable. Por el - fracturamiento de la ro ca ocurren cafdas de - fragmentos rocosos.	Los fragmentos y blo - ques se encuentran en - la superficie de la la- dera.	Existe filtraciones de agua.	
Depósito Coluvial	Depósito Coluvial	Material de re - lleno.	Depósito Colu - vial y roca are- nisca.	Depósito Coluvial	Depósito Coluvial	
700	300	60	200	009	120	
Erosión de ribera, agrietamiento y '- desplazamiento.	Posibles derrumbes de talud.	Agrietamiento y - desplazamiento.	Caída de fragmen - tos rocosos y posí bles derrumbes.	Caída de fragmen - tos y bloques roco sos.	Posible derrumbe.	
Km. 113+500-114+200	Km. 113+600-113+900	Km. 114+760-114+820	115+460-115+960	116+900-117+500	117+440-117+560	
ξ.	₽.	Ř.	Km.	<u>*</u>	ê	

:

			· -			
Desquinche de mate - rial en estado inesta ble. Banco de mantenimien- to.	Práctica normal de - mantenimiento. Peinado de talud.	Andenerfas.	Mantenimiento peri6di- co y limpieza.	Estudio espečífico.	Peinado de talud.	Mantenimiento y limpie za de la alcantarillã. Proteger las márgenes.
			Alcantarilla- de concreto.			Alcantarilla- de concreto.
Roca sumamente fractura- da.	Actualmente semiestable	No se observan huellas - de reactivación del des- lizamiento. El derrumbe en estado se miestable actualmente.	La alcantarilla se en cuentra obstruida con el materíal de huayco.	Agrietamiento y desplaza miento vertical (Talud - inferior de la carrete - ra).	Existen filtraciones de- agua. Actualmente semiestable.	Las mårgenes de la que- brada inestable, se ob- servan pequeños derrum- bes. La alcantarilla se mí-obstruída.
Areniscas.	Dep. Coluvial	Dep. Coluvial	Depósito Prolu - vial.	Material de relle no.	Dep. Coluvial	Dep.Coluvial en - las mafgenes de - la quebrada.
130	210	140		- 20	09	:
Caída de fragmen - tos rocosos.	Posibles derrumbes	Deslizamiento anti guo y derrumbe de- talud.	Huayco	Agrietamiento y -desplazamiento.	Posible derrumbe.	Huayco
117+620-117+750	117+800-118+010	118+220-118+360	118+252	118+310-118+360	118+460-118+520	118+919
E	ē.	₹	ž.	Ę	<u>Ř</u>	Ž.

Aflora roca are- La alcantarilla se en - Alcantarilla - Mantenimiento y 11m - nisca estratifi- cuentra obstruida. de loza. pieza de la alcantari tra talud.	Aflora roca are- La alcantarilla total - Alcantarilla - Mantenimiento y 1im - nisca estratifi- mente obstruida. de loza. pieza de la alcantaritra talud.	Aflora roca are- Actualmente estable	el lecho de - La alcantarilla se en - Alcantarilla - Mantenímiento y lim - quebrada aflo cuentra obstruída. Armco de 36" pieza de la alcantariacturada.	de re - Agrietamiento y despla- zamiento vertical de 5- cms. de la berma exter- na.	Material de relle Agrietamiento y despla Estudio específico no. zamiento de 5 cms. de - la berma externa.	Dep.glaciar.ENlos Semiestable, Estarad Chequeo periódicamenarios yladera - quiriendo su perfil dearriba del derrum reposo. En el lugar e - be aflora roca a xiste un área libre - renisca. (banco de mantenimiento) para la acumulación del material.
nisca estrat cada. Buza tra talud.	Aflora roca nisca estra cada. Buza tra talud.	60 Aflora roca nisca estra cada. Buza tra talud.	En el lecho la quebrada ra roca arei fracturada.	30 Material lleno.	60 Mate	190 Dep.glac flancos arriba d be aflore renisca.
Huayco	Huayco	Derrumbe	Huayco	Agrietamiento y - desplazamiento.	Agrietamiento,des- plazamiento y ero- sión de ribera.	Derrumbe 1
Km. 119+460	Km. 119+642	Km. 119+640-119+700	Km. 119+845	Km. 119+845-119+875	Кт. 119+980-120+040	Km. 122+260-122+450

Muro de contención.	Muro de contención.		- Alcantarilla- Mantenimiento y lim- de loza. rilla.	Alcantarilla- Mantenimiento y limde loza. pieza de la alcanta- rilla.	eno y al- Eliminación del mate arilla. rial acumulado al = pie del relleno.
Actualmente estable.	Actualmente estable. Murc	Actualmente estable.	La alcantarilla se en - Alca cuentra parcialmente - de l obstruída.	Erosión del talud que – Alca origina cursos superfi- de l ciales que arrastra ma- terial y obstruye la al cantarilla.	Qda.que se cruza con un Relleno y al- relleno de 12 m.de altu cantarilla. ra.La alcantarilla se - encuentra en buen esta- do. Primer lazo.
Dep. glaciar. En los flancos y la- dera arriba del - derrumbe aflora - roca cuarcita.	Dep. glacíar. En los flancos y la- deras arriba aflo ra roca arenisca, cuarcita.	Dep. glaciar. En los flancos y la- dera arriba aflo- ra roca arenisca.	Depósito glacíar	Depósito glacíar	Roca arenísca en- las márgenes.
06	170	100		1	-
Derrumbe	Derrumbe	Derrumbe	Huayco	Erosión del talud	Acumulación de ma terial al pie del relleno.
Km. 122+600-122+690	Km. 123+020-123+190	Km. 123+600-123+700	. 123+950	Km. 124+350	Km. 125+840
2	ᅙ	Ž.	Ř.	2	2

.

Km. 126 + 500			Roca arenisca en las márgenes.	Roca arenisca en Qda, que se cruza con - Relleno y al- las márgenes. un relleno de 12 m. de- cantarilla. altura. La alcantari - lla se encuentra par - cialmente obstruída. Se	Relleno y al- cantarilla.	Mantenimiento y lím- pieza de la alcanta- rilla.
Кm. 129+950-130+100	Caída de fragmen- tos.	1	50 Depősito gla ciar.	Fragmentos y bloques - sueltos en la ladera.	1	Eliminar fragmentos- y bloques sueltos.

La carretera transcurre por zonas de deslizamientos y derrumbes an tiguos que potencialmente constituyen algún riesgo. Igualmente, se observan sectores donde el río está erosionando el talud inferior.

Se deben tener consideración a las presas de relave existentes enel tramo, y efectuar estudios específicos que determinen los riesgos reales de licuefacción ante la ocurrencia de sismos fuertes.

8.3.9 <u>Tramo Casapalca - Ticlio .- La carretera sigue ascendiendo hasta llegar a Ticlio a una altura de 4,843 m.s.n.m.</u>

En este tramo se cortan areniscas, cuarcitas, lutitas, depósitos coluviales y glaciares.

Las areniscas generalmente son de grano fino, color bruno, fracturadas, buzan contra talud, con mediana y baja resistencia al golpe.

Las lutitas son de color verde, se parten en lajas, con débil re - sistencia al golpe.

Los depósitos coluviales y glaciares consisten de una mezcla de fragmentos angulares en matriz limo-arenosa, areno-arcillosa y are no-limosa. El porcentaje de fragmentos es variable (máximo 70%), se encuentran en diversos grados de compactación (generalmente demediana compactación a compacto).

Entre los fenómenos de geodinámica externa que se observan en el tramo se tienen : derrumbes (foto $N^{\circ}5$), erosión de riberas, huay - cos y deslizamientos menores.

Gran parte de las alcantarillas se encuentran parcial y medianamen te obstruidos con los materiales que arrastran las quebradas, sien do necesario una limpieza y mantención periódica.

8.3.10 Puentes .- En este acápite se describen algunas características - de estas estructuras con una evaluación de las condiciones actua - les de sus diversos elementos tales como estribos y aletas que nor malmente están expuestos a la acción erosiva del río, que tiende - a socavar su estabilidad.

También incluye algunas recomendaciones para preservar la integridad y estabilidad de dichas estructuras ante el embate de los fenómenos de geodinámica externa.

PUENTE CAJANARQUILLA

UBICACION

En el acceso a la Refinería de Cajamarquilla : a la altura -

del Km. 10 de la carrerera cen tral

LONGITUD

60 mts.

TIPO

: Concreto Armado.

Puente de concreto armado cuyo objetivo principal es el acceso a la Refinería de Cajamarquilla fue construido el año 1980, sobre el río Rímac.—La losa de rodadura tiene 10 m. de ancho, paralela y lateralmente corren —las veredas de 1.00 m. con barandas de tuberías metálica de 0.60 m. de altura. Las vigas tienen cuatro tramos de 15 m. cada uno que descanzan en pilares intermedios y estribos laterales cimentados sobre el material aluvial. Toda la estructura se encuentran en buenas condiciones por ser de reciente—construcción. Cinco metros aguas abajo se encuentra al antiguo puente que—está en malas condiciones y prácticamente en deshuso.

Aguas abajo, en ambas márgenes del río, se observan un encausamiento mediante acumulaciones de materiales de escombros cuyos bordes están siendo erosionados por falta de protección adecuada.

Recomendación .-

- Canalización del río mediante la construcción de terraplenes laterales,protegidos con un sistema de enrocado.

PUENTE MANA

UBICACION

Distrito ñaña a la altura del Km. 20 de la carretera central.

LONGITUD

66 m.

TIPO

: Concreto armado.

La superestructura es de concreto armado cuya superficie de rodadura es lisa de 3 m. de ancho de una sola vía; lateralmente lleva sardinel de 0.60 m. con barandas de concreto. La longitud total del puente es de 66 mts con 5 tramos de 12 m. cada uno, las vigas descansan en pilares intermedios y muros laterales. La superestructura se encuentra en buenas condiciones, salvo el desgaste del sardinel por la intensidad del transito peatonal, yaque en la margen izquierda se ubica un mercado que abastece la zona.

La eficiencia hidraúlica a través de cada vacío queda reducida a -11×3.50 m. que en temporadas de creciente no tiene la eficiencia requeri-

da, puesto que se depositan en un lecho gran cantidad de materiales arras - trados por el río.

La super-estructura de concreto armado que se encuentra en buenas con diciones con la salvedad de los pilares que nos impacto de piedras están descascarándose.

Aguas arriba del puente no tiene encauzamiento por lo que, el río - está afectando la márgen izquierda donde se encuentra el mercado en zona de relleno ganado al río, así mismo, aguas abajo de la misma márgen existen - problemas de inundación, por lo que, merece hacer trabajos de encausamiento

Recomendación .-

- Proyectar la modificación del puente considerando veredas peatonales dada la intensidad de circulación.

- Hacer trabajos de canalización aguas arriba y aguas abajo con proyectosde muros con sobre-elevación adecuada.

PUENTE GOLF-HUAMPANI-LOS GIRASOLES

UBICACION

Golf Huampaní: A la altura del Km. 22 de la carrerera central.

LONGITUD

: 75 m.

TIPO

: Concreto armado.

Tiene doce tramos de seis metros cada uno; sus vigas continuas es tán apoyadas en pilares y estribos laterales. La superficie de rodadura tiene 2.2 m. de ancho y es de una sola vía, lleva sardineles laterales de 0.60 m., sus barandas están totalmente destruidos. La estructura es de con
creto armado; se encuentra en buenas condiciones; su sobre luz de solamente
2.50 m. medido en época de estiaje no es suficiente, puesto que al aumentar
su caudal el Rimac, arrastran palos, piedras, árboles y basura, quedando atrapados entre los pilares, obstruyendo la libre circulación; además la poca pendiente de este tramo que sumado la poca pendiente del lecho acentúa la sedimentación. En estas condiciones la super-estructura es comprometida
por impactos y chicoteos.

Recomendación .-

 Canalización del río mediante excavaciones (con equipo) en el lecho, depositando lateralmente el material extraido y estabilizándolos con ma llas metálicas o mediante enrocados.

PUENTE CENTRAL HUAMPANI

:

LONGITUD

80 m.

TIPO

Metálico.

Es un puente que da acceso a la Central Hidroeléctrica de Huampanide 80 m. de longitud con un apoyo intermedio de albañilería de piedra, la super-estructura es de acero reticulado con superficie de rodadura inferior de asfalto, su tablero es de madera de 3 m. de ancho. Se encuentra en buenas condiciones, puesto que tiene adecuado mantenimiento.

PUENTE LOS ANGELES

UBICACION

A la altura del Km. 27+500 de la

carretera central.

LONGITUD

+ 80 m.

TIPO

: Concreto armado.

Puente de tipo aporticado de tres crujias con vigas acarteladas. La superficie de rodadura es de concreto armado de 10 mts. de ancho y 1.20 mts de veredas, lleva barandas de tubos metálicos, en algunos tramos deteriorados o arrancados. En líneas generales la superestructura se encuentra en el buenas condiciones.

Recomendaciones.-

Es necesario reforzar y reparar las obras de protección existentes en am bas márgenes, puesto que las últimas avenidas las han dañado. Dichas obras deben emplazarse desde 50 mts. aguas arriba hasta 50 mts. aguas abajo.

PUENTE LA CANTUTA

LONGITUD

40 mts.

TIPO

De concreto armado:

aporticado.

Puente que sirve de conexión entre el Distrito de la Cantuta y la carretera central, su estructura es de concreto armado aporticado de dos tramos de 20 m. cada uno, sus vigas son acantilados que se apoyan sobre estribos laterales y un pilar intermedio de albañilería de piedra, la superficie de rodadura es de una sola vía de 2.50 m. de ancho, lleva sardinel de $\frac{\pi}{2}$

0.60 m. y barandas tipo celosia de 1.0 m. de altura, todo de concreto armado.

La super-estructura se encuentra en buenas condiciones, igualmente, los estribos que llevan muros de protección y encauzamiento de albañilería-de piedra.

PUENTE PLAZA DE ARMAS CHOSICA

LONGITUD

20 mts.

TIPO

: Concreto armado, simplemente

apoyado.

La estructura vial que sirve para unir el pueblo joven de la margen izquierda María Parado de Bellido con la zona céntrica de la ciudad de Chosica, tiene un ancho de pavimento de 3 metros, sus barandas son de celosíade concreto armado (un solo lado), mientras que el otro ha sido derribado. Las vigas que son de concreto armado están apoyados sobre muros laterales que además sirven de encausamiento al río, toda la estructura se encuentra en buenas condiciones, diez metros aguas arriba se ubica el puente peatonal con losa de concreto armado de 2 m. de ancho apoyados sobre vigas metálicos de 25 metros de luz, además llevan barandas de protección. Las vigas están descansando en muros de albañilería de piedra que están rajados.

Recomendación .-

- Reparar los muros que están deteriorados proyectando un mejor alabeo de sus aletas a fin de evitar la formación de turbulencia y salto hidraúli co que podría producirse por el bajo nivel de los muros ante crecidas = del río.

Se ha visto que el puente no soporta satisfactoriamente la intensidad - de tráfico que circula durante el día por ser de una sola vía, por consiguiente se debe construir otra que sustituya. Es un puente antiguo - pese a estar en buenas condiciones merece modificación del proyecto.

PUENTE SANTA EULALIA

UBICACION

Km. 37+950 de la carretera cen

tral sobre el río Santa Eulalía

LONGITUD

20 m.

TIPO

Concreto Armado, simplemente -

apoyado.

ESTRIBOS : Están cimentados de conglomerados.

Derecho : Sin problemas Izquierdo : Sin problemas Aleros : En buen estado

Puente simplemente apoyado con losa de concreto de 8 m. de ancho - con sardinel y barandas de concreto armado, se encuentra en buenas condi - ciones.

Recomendaciones .-

- Tanto hacia aguas arriba como aguas abajo se deben reforzar los actua les muros de protección existentes en ambas márgenes con el fin de evitar que el río las erosione y provoque su caída.

Igualmente, precisa una limpieza del cauce del río para facilitar el li-

bre escurrimiento y no erosione la cimentación.

PUENTE RICARDO PALMA

UBICACION : Km. 38+44 de la Carretera

Central.

LONGITUD : Tablero 60 m.

TIPO : Arco.

Puente con estructura de concreto armado y longitud de tablero de-- 60~m., sus timpanos son aligerados; el ancho de la superficie de rodadura - tiene 8~m. con sardinel de 0.60~m., sus barandas de protección son de con - creto armado espaciados cada 3~mts. con una altura de 0.60~m.

Esta superestructura se encuentra en buenas condiciones; sin embargo se observa que el estribo derecho está siendo erosionado y requiere trabajos de reparación y mantenimiento.

Recomendaciones .-

 Construcción de un muro de encausamiento, 50 m. aguas arriba del puentey 30 mts. aguas abajo.

 Este puente por unir los centros poblados de Ricardo Palma y Moyobamba soporta intenso tráfico peatonal por lo que, se sugiere la construcciónde un puente peatonal.

PUENTE RIO SECO

UBICACION : Km. 55+132 sobre Qda. Río

Seco (Mårgen izquierda Río

Rimac),

LONGITUD : 32 m.

TIPO : Concreto Armado

ESTRIBOS

DERECHO : Buen estado. IZQUIERDO : Buen estado.

Puente de tres tramos de 9 metros c/u. simplemente apoyado por losas de concreto armado sobre pilares intermedios y estribos extremos, se encuentra con las armaduras expuestas por la acción de rocas arrastradas por los huaycos como han ocurrido en 1981 y 1982, por este mismo efecto las barandas han sido arrancadas. La cimentación de los estribos y pila res están sobre materiales aluvionales, su estado es bueno.

El problema que se presenta es que el espacio comprendido entre el puente y el ducto del tren funcionan como un amortiguador, depositándose los materiales hasta rebalsar por la carretera (foto N°25). No pudiéndose profundizar más en vista que la pendiente de entrega al río es del 2%. Se recomienda levantar la rasante de la carretera en una altura de 2 m.

Recomendaciones .-

 No siendo posible profundizar el cauce debajo del puente, en vista quelas pendiente de entrega al río es de 2%, sería recomendable levantarla rasante de la carretera en 2 mts.

PUENTE VERRUGAS

UBICACION : Km. 60+163.5 de la Carretera

Central.

LONGITUD : 20 m.

TIPO : Concreto Armado.

ESTRIBOS

DERECHO : Buen estado IZQUIERDO : Buen estado

Puente de concreto armado simplemente apoyado sobre estribos, su - longitud es de 20 mts. lleva como superficie de rodadura una losa de con - creto de 10 m. de ancho y 0.60 m. de sardinel con barandas de perfiles y - tubos metálicos soldados sobre las armaduras de la losa que están visibles y expuestos. Los estribos están cimentados en material aluvial el estado- es bueno. Los fierros de las vigas del puente, por impacto de los bolones y rocas que arrastra el río Rímac de crecida están al descubierto con el - peligro de disminuir su diámetro efectivo por oxidación.

Recomendación .-

- Reponer barandas en la loza

Reparación del recubrimiento de las vigas.

- Al Río Rímac, 50 mts. aguas arriba del puente, confluye la Qda. Verru - gas que en época de crecida provoca represamientos, revalsando los mate riales de huayco por la carretera y sobre el puente, por lo que, se recomienda una limpieza del lecho del río en este tramo.

 Rectificar el cauce en la margen izquierda, en longitud de 50 m. aguasabajo y limpieza en las dos márgenes en longitud similar aguas arriba,para que permita el libre escurrimiento de las aguas y material de huay

co en épocas de lluvia.

PUENTE ALCANTARILLA LINDAY

UBICACION: Km. 63+066

Ubicado sobre la quebrada del mismo nombre, sus dimensiones de 3.50 - mts. x 2.00 mts. no son suficientes para dar paso libre a los materiales - de huaycos, como tal, cada vez que ocurre un fenómeno de esta naturaleza - sufre obstrucción, como ocurrió en 1981 y 1982.

Recomendaciones .-

- Demoler esta estructura para construir una nueva, teniendo en cuenta en el diseño hidraulico las características hidrológicas de la cuenca.

PUENTE SONGOS

UBICACION : 63+086.0 Km.

LONGITUD : 30 m.

TIPO : Concreto armado

ESTRIBOS : ----

Ubicado sobre el Río Rímac, de concreto armado de 30 m. de longitud con losa de concreto armado y barandas metálicas formado por perfiles y tu berías. El estado de la superestructura es buena, con excepción de las barandas del lado izquierdo que han sido arrancados en 3 tramos. Así mismose observan algunos deterioros por impacto de las piedras arrastrados por el río. Las aletas del muro izquierdo están agrietadas en toda su altura-igualmente es notorio el descascaramiento del revestimiento del muro de en causamiento del lado izquierdo, debido al impacto de los materiales de huayco. El dimencionamiento del puente no permite un libre escurrimiento-del Río Rímac en épocas de crecida.

Recomendaciones .-

- Efectuar limpieza del cauce sobre todo en el área del estribo derecho hacia donde se pega al río, ya que la luz actual se ha reducido a una altura de 1.50 m. en el lugar del estribo.
- Ejecutar trabajos de protección de la márgen derecha aguas arriba, en una longitud de 200 m. y en la izquierda en 100 m., encauzando al río.
- Colocar un enrocado de 75 m. de longitud en la márgen izquierda y de 100 m. en la derecha aguas abajo; tratando de que el río se encajone a- la márgen izquierda donde aflora la roca intrusiva.
- Colocar un muro seco o enrocado al pie del cono de deyección del canalde desfogue de la Central Hidroeléctrica Pablo Booner, con el fin de evitar que el río siga arrastrando en cada avenida el material suelto existente.

PUENTE QUITA SOMBRERO

UBICACION: Km. 69+666 Carretera

Central.

LONGITUD : 35 m.

TIPO : Concreto armado

ESTRIBOS

DERECHO: En buen estado.

IZQUIERDO : El río tiende a socavar

esta margen, el estribo se halla protegido por-

roca.

Recomendaciones .-

- Efectuar limpieza de cauce.

- Reforzar las defensas existentes en el estribo izquierdo.

PUENTE SAN JUAN

UBICACION: Km. 71+390 Carretera

Central.

LONGITUD : 45 m.

TIPO : Concreto armado pretrensado

ESTRIBOS

DERECHO : En buen estado. IZQUIERDO : En buen estado.

La estructura es de un sólo tramo apoyado en estribos de concreto ar mado; la loza tiene un ancho de 8 mts. con sardineles de 0.60 mts., tam - bién lleva barandas de concreto. La estructura se encuentra en buenas - condiciones.

Recomendaciones .-

- Limpieza del cauce, depositando los materiales grandes en el espacio comprendido entre las aletas de los dos estribos; igualmente, colocarlos bloques grandes en el lecho para evitar la erosión regresiva.
- Construir obras de protección aguas arriba del puente y en ambas margenes.

PUENTE MATUCANA

UBICACIÓN: Km. 77+280 - Salida de

Matucana.

TIPO : Concreto armado

ESTRIBOS

DERECHO : En buen estado IZQUIERDO : En buen estado.

A pocos metros aguas arriba se localizan los estribos del puente antiguo. El estribo izquierdo se está erosionando y socavando, habiéndose-producido pequeños derrumbes del material de relleno. El incremento de este proceso puede ocasionar problemas futuros al puente Llican.

Recomendación .-

- Defender la margen izquierda con enrocados.

PUENTE KM. 90 + 050

UBICACION : Localidad de Tamboraque

ESTRIBOS

DERECHO : En buen estado

IZQUIERDO : La margen izquierda del

río presenta ligera erosión que en la actuali dad no compromete al es-

tribo.

Recomendación .-

- Protección de la margen izquierda con enrocados o acumulación de bloques rocosos, a partir del puente hasta unos 50 m. aguas arriba.

PUENTE TAMBORAQUE

UBICACION: Km. 90+820

ESTRIBOS

DERECHO : En buen estado. IZQUIERDO : En buen estado.

PUENTE KM. 91 + 850

UBICACION : Localidad de Tamboraque

ESTRIBOS

DERECHO : En buen estado. IZQUIERDO : En buen estado.

EL INFIERNILLO

UBICACION : Km. 98 + 600

TIPO : Voladizo

ESTADO ACTUAL: Erosión de la márgen derecha

que puede afectar las columnas y asiento del voladizo; igualmente al terraplén de la carretera (foto N°27).

Recomendación .-

Protección con enrocados.

PUENTE CARRETERA (Sector Infiernillo)

UBICACION : Km. 98 + 700

TIPO : Concreto

Communication of the second control of the s

ESTADO ACTUAL : Socavamiento en la base y fisura -

miento de la estructura de concreto armado del estribo izquierdo. Foto-

N°28.

PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO

UBICACION

: Km. 100 + 430

ESTRIBOS

DERECHO IZQUIERDO : En buen estado : En buen estado

PUENTE ANCHE

UBICACION

Km. 100 + 450٠

ESTRIBOS

DERECHO IZQUIERDO : En buen estado

: En buen estado

PUENTE KM. 100 + 830

UBICACION

: Localidad de Anche

ESTRIBOS

DERECHO

: En buen estado

IZQUIERDO : En buen estado

PUENTE KM. 105 + 700

UBICACION

: Localidad de Anche

ESTRIBOS

DERECHO

IZQUIERDO

: En buen estado : En buen estado.

PUENTE CHICLA

UBICACION

: Km. 106 + 400

ESTRIBOS

DERECHO

: Erosión de las defensas

existentes.

IZQUIERDO

: Erosión de las defensas

existentes.

Recomendación .-

Debido a la erosión de las defensas existentes, es necesario su reforzamiento.

PUENTE BELLAVISTA Nº 1

:

UBICACION

Km. 108 + 100

ESTRIBOS

DERECHO

En buen estado

IZQUIERDO

Se está erosionando y socavando. No se ob-

servan rajaduras, niasentamientos del es-

tribo.

PUENTE BELLAVISTA Nº 2

UBICACION

Km. 108 + 230

ESTRIBOS

DERECHO

En buen estado.

IZQUIERDO

En buen estado.

PUENTE KM. 112 + 300

UBICACION

Localidad de Casapalca.

ESTRIBOS

DERECHO

En buen estado.

IZQUIERDO

En buen estado.

8.4 FERROCARRIL CENTRAL LIMA-TICLIO

GENERALIDADES .-

En el presente capítulo se efectúa una descripción general de las ca racterísticas de las rocas y depósitos cuaternarios por donde atraviesa la vía, así como también los fenómenos de geodinámica externa que la afectan.

Esta vía recorre gran parte de su trayecto, en forma paralela a lacarretera, lo que se ha aprovechado para efectuar el estudio correspon diente; en el cuadro donde se exponen los fenómenos de geodinámica externa que afectan la vía se han tratado por tramos, señalándose los ki lometrajes en los lugares donde ha sido posible su comprobación (Cua = dro N°12).

8.4.1 Tramo Lima-Chosica .- La linea del ferrocarril en este sector -

transcurre por ambas márgenes del Río Rímac, casi pegado a él, - sobre depósitos del tipo aluvial constituido por fragmentos sub-redondeados a redondeados de naturaleza variable (intrusivos volcánicos, etc.) en una matriz arenosa a limo arenosa; en general son poco coherentes. En el sector de Chosica se han practicado cortes en rocas intrusivas (granodiorita) que superficialmente se encuentran fracturadas y meteorizadas.

Los problemas de geodinámica externa que la afectan se circunscriben a erosión de riberas y desbordes del Río Rímac, sobre todo en las áreas de Vitarte, Huachipa, Morón, Huampaní y Santa Ana de Chaclacayo; donde es necesario efectuar obras de protección de las riberas o reforzar las existentes, el material para ejecutarestas obras se localiza en los cerros aledaños.

8.4.2 Tramo Chosica - Río Seco .- Al igual que en el tramo anterior la línea va ascendiendo paulatinamente por ambas márgenes del río Rímac, atravesándolo mediante puentes de estructura de fierro en buen estado de conservación.

Su recorrido lo efectúa sobre depósitos aluviales cuando se pegaal Río Rímac o depósitos coluviales al pasar por las laderas infe riores de los cerros que constituyen las márgenes del río, en algunos tramos pasa pegado a la carretera, bien por el talud inferior de esta, o por el superior, en ciertos sectores va en túnelen rocas intrusivas (granodioritas) como en Sol y Campo o en túnel artificial como en Río Seco.

La línea es afectada, en este tramo, por los huaycos se arrastran las quebradas afluentes al río como son las de Cachacalla, Cupi-che y Río Seco; así como pequeños desprendimientos de fragmentos-y bloques rocosos que yacen en posición inestable en las laderas de los cerros, y que caen después de una intensa lluvia o un movimiento sísmico; en algunas áreas la línea se ve amenazada por problemas de erosión de ribera como en el tramo de Huachinga.

8.4.3 Tramo Río Seco - Matucana .- Pasando el túnel artificial del río Seco (foto 29), la línea comienza a ascender en desarrollo hacia San Bartolomé para continuar a media ladera por los cerros de lamárgen izquierda del Río Rímac y atravesar las quebradas de La Es peranza, Cariñito, Verrugas, etc. hasta llegar a Surco (foto N°30) prosiguiendo hasta el área del fundo Yanajone, donde cruza el río y transcurre por la márgen derecha en un corto recorrido ascendien do en desarrollo hasta atravesar Huariquiña y llegar a Matucana.

En este sector la línea del tren efectúa su recorrido bien, sobre depósitos aluviales y coluviales, en corte a media ladera o median te pequeños túneles en rocas intrusivas (granodiorita) y volcánicas (andesita) cubiertas por depósitos de materiales recientes fragmentados e inestables.

Es en este sector, donde la línea férrea sufre los mayores proble mas de geodinámica externa, provocados por los huaycos que transportan las quebradas de Río Seco, la Esperanza, Surco, Lúcumo, etc. y pequeñas torrenteras que surcan las laderas de los afloramientos, algunos de estos problemas los han solucionado con la construcción de túneles (Qda. Cariñito) u otros están por solucio narlos como en la Qda. La Esperanza donde se está construyendo un túnel de aproximadamente 1 Km. de longitud. Algunas quebradas que traen huaycos como la de Verrugas, Barranco, etc. son atravesados por puentes de estructura de fierro en buen estado de conservación.

En los tramos afectados por torrenteras y pequeños huaycos habría que efectuar obras de canalización de estos, para evitar la interrupción de la vía después de cada avenida, para lo cual se deben efectuar estudios específicos que permitan adoptar dimensionamien tos reales.

En algunas áreas la vía es también interrumpida por la ocurrencia de pequeños derrumbes del material coluvial o fragmentos semisuel tos del talud superior de la línea, o como en el caso de Huariquiña del talud inferior (superior de la carretera).

En el resto de las áreas generalmente, el ferrocarril pasa por zo nas estables.

8.4.4 Tramo Matucana - Tambo de Viso .- La vía férrea en este tramo, - generalmente va encima del nivel de la carretera, bordeando la la dera y atravesando túneles, efectuando todo su recorrido por la - márgen izquierda del río Rímac, transcurre sobre rocas volcánicas o en corte en dichas rocas, calizas y depósitos coluviales.

Las rocas volcánicas se presentan de colores gris verdoso y verde grisáceo, textura porfirítica, fracturada y mayormente de fuerte resistencia al golpe; las calizas son de color gris, gris oscurode aspecto masivo, fracturadas, de mediana a fuerte resistencia al golpe; los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos rocosos angulares y sub-angulares, del tamaño de gránu los, gravas, cantos y bloques en porcentajes diversos (50% máximo) en matriz areno-arcillosa, arenosa y areno-limosa.

Los fenómenos de geodinámica externa que se presentan en este tra mo y que afectan a la vía son la erosión de riberas y desprendimientos de fragmentos y bloques rocosos; los derrumbes y deslizamientos son antiguos y generalmente en condiciones estables, ha biendo adquirido su ángulo de reposo adecuado.

8.4.5 Tramo Tambo de Viso - San Mateo .- De Tambo de Viso, cruza hacia la margen derecha del Río Rímac, siempre laderas arriba de la carretera, antes de Tamboraque pasa a la margen izquierda para llegar progresivamente en ascenso hasta San Mateo. En este tramo la

vía férrea atravieza alrededor de 5 túneles y mediante cortes sobre rocas volcânicas, depósitos coluviales y rocas hipabisales en cortos tramos.

Las rocas volcánicas se presentan de colores gris, verde, verde - grisáceo; fracturadas y con mediana a fuerte resistencia al golpe.

Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos y-bloques en diversos porcentajes (40% máximo), en matriz arenosa - areno-arcillosa, etc.

En la localidad de Ocatara aflora roca hipabisal de color gris - con tintes blanquecinos, de aspecto masivo y mediana resistencia-al golpe.

Los fenómenos de geodinámica externa que afectan el tramo son derrumbes, erosión de riberas y huaycos.

La vía transcurre en muchos lugares por conos de escombros y depósitos coluviales donde se han formado cursos de aguas que arras tran material y afectan a la vía férrea.

En la localidad de Ocatara, ubicada en este tramo, generalmente - ocurren estos fenómenos, sobre todo en épocas de lluvias, ocasionando la interrupción del tránsito, siendo recomendable un estu - dio específico en este lugar.

8.4.6 Tramo San Mateo-Chicla .- Saliendo de San Mateo, la vía férrea prosigue por la margen izquierda del Río Rímac, en el Puente El Infiernillo cruza hacia la margen derecha, para pasar en el Puente Anche hacia la márgen izquierda, introduciéndose en corto recorrido por el Río Blanco y proseguir por la margen izquierda del Río Rímac hasta el distrito de Chicla. En el trayecto la vía seemplaza en corte o va sobre rocas volcánicas, sedimentarias y depósitos coluviales.

Las rocas volcánicas se presentan de colores gris, violáceo, de - aspecto masivo y pseudo estratificadas, fracturadas y con mediana a fuerte resistencia al golpe.

Las rocas sedimentarias localizadas son calizas de color gris, - fracturadas, estratificadas, con mediana resistencia al golpe y - areniscas de grano medio, de color violáceo, con débil a mediana-resistencia al golpe.

Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos y-bloques angulares en diversos porcentajes (45% máximo) en matrizde arenas, limos, arcillas o mezcla de ellos.

Los fenómenos de geodinámica externa tales como : derrumbes, deslizamientos, erosión de riberas se presentan en el tramo. Aproxi madamente 1 Km. antes del Puente El Infiernillo, del talud infe rior de la vía férrea se estuvo explotando materiales de construcción, dejando pequeñas cavernas en el depósito coluvial, siendo necesario apuntalar o reforzar dicho sector para evitar problemas posteriores a la mencionada vía.

8.4.7 Tramo Chicla-Casapalca .- En chicla, la vía férrea pasa a la margen derecha del Río Rímac, luego en Bellavista cruza hacía la margen izquierda prosiguiendo en ascenso hasta Casapalca en este trayecto la vía va en cortes o sobre rocas volcánica y depósitos coluviales.

Las rocas volcánicas se presentan de color gris, de textura afanítica diaclasada, poco meteorizada y con mediana resistencia al golpe.

Los depósitos coluviales consisten de una mezcla de fragmentos - angulares del tamaño de gránulos, gravas y cantos, en partes blo ques, con diferentes porcentajes (60% máximo), en matriz arenosã arcillosa, etc.

En este tramo los fenómenos de geodinámica externa tales como :- derrumbes, deslizamientos y erosión de riberas, son poco fre - cuentes y de poca magnitud que se solucionan con el mantenimiento y limpieza normal de la vía.

8.4.8 Tramo Casapalca-Ticlio .- Saliendo de Casapalca la vía férrea - se dirige hacia la quebrada Chinchan en donde efectúa una curvade volteo, para ir luego a media ladera por la márgen derecha de la quebrada ANTARAURA, atraviesa un túnel de aproximadamente 1.5 Km. de longitud, saliendo a la altura de la laguna Ticticocha, bordea ésta y llega a Ticlio a una cota de 4,883 m.s.n.m. Enel trayecto se cortan o va sobre areniscas, cuarcitas, lutitas, depósitos coluviales y glaciares.

Las areniscas son generalmente de grano fino, de colores bruno,-verde, en partes engloba nódulos de caliza, fracturadas, y de baja a fuerte resistencia al golpe.

Las cuarcitas son de color gris mesócrata, fracturadas, poco meteorizadas, con fuerte resistencia al golpe.

Las lutitas se presentan de color verde, intercaladas con las - areniscas, se parten en lajas, y ofrecen débil resistencia al - golpe.

Los depósitos coluviales y glaciares consisten de una mezcla defragmentos angulares con porcentajes diversos (Máximo 60%), en matriz limo arenosa, areno arcillosa, etc.

La vía transcurre generalmente por terrenos estables, se han localizado algunos derrumbes que no ocasionan mayores problemas ala vía.

FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA QUE AFECTAN A LA LINEA DE FERROCARRIL LIMA-TICLIO

CUADRO Nº12

UBICACION	TIPO DE FENO- MENO.	MATERIALES	CARACTERISTICAS ACTUALES	OBRAS EXISTEN TES.	RECOMENDACIONES
Area Huachipa- Morón.	Erosión de ribe ra y desborde - del río.	Depósito A- luvial.	El río en algunos secto res tiende a pegarse a- su márgen izquierda por donde va la línea amen <u>a</u> zando su seguridad.		Construir obras de pro - tección.(enrocados).
Area Huampaní	Erosión de rib <u>e</u> ra.	Depósito A- luvial.	Frente al centro vaca - cional,el río tiende a- erosionar (en ± 250 m.) la línea del ferroca - rril.		Construir obras de pro - tección (enrocados).
Area de Santa Inés de Cha - clacayo.	Erosión de ribe ra y desborde.	Depósito A- luvial.	El río en el área tien- de a erosionar sus már- genes y desbordarse.		Efectuar obras de protec ción y encausamiento del Río Rímac.
Area Hda. Santa Ana Ricardo Pal ma.	Erosión de ribe ra.	Depósito A- luvial.	El río se pega en parte a la línea.		Efectuar estudios espe - cíficos en el sector.
Area de Sol y Campo.	Desborde	Roca intru- siva (grano diorita).	La vía pasa en túnel en roca intrusiva granodio rita,la Qda. Canchaca — lla cuando represa el — Río Rímac las aguas se- desbordán por él.	Tűnel.	Efectuar estudios espe - cíficos en el sector.
Area de Río Seco.	Huayco	Depósito Co luvial.	El túnel artificial y - la línea fueron afecta- das por el huayco y de <u>s</u> borde de Río Seco.	Túnel artifi- cial.	Reforzamiento del túnel y obras de protección en a <u>c</u> cesos.

Area de San Ba <u>r</u> tolomé.	Huayco	Depósito Colu- vial.	La línea y el puente fue ron afectadas por el - huayco y desborde de río Seco.	Puente	Sobredimensionar el puente y colocar obras de protec- ción.
Area de Torname sa-La Esperanzã	Huaycos y tormen Materi teras.	Material Colu- vial y roca.	Las laderas por donde - transcurre la línea es . tán surcadas por torren- teras que arrastran mate rial fragmentado y Que - bradas que traen huayco.	En Qda. La Esperan za están constru = yendo túnel de * 1 Km. de longituð.	Así como se ha efectuado el estudio específico (da. La- Esperanza efectuar el del - resto del área.
Area de Puente. Verrugas.	Torrenteras	Roca y mate rial coluvial.	Vía por ladera media, - márgen izquierda donde - existen numerosas torren teras que arrastran mate rial fragmentado que a - fectan a la vía.		Efectuar labores de canalí- zación y protección de le - chos de torrenteras y mant <u>e</u> nimiento.
Area de Huari - quiña.	Derrumbes.	Depósito Colu- vial.	Un derrumbe del material del talud superior de la carretera e inferior de- la línea dejó en voladi- zo a ésta.		Efectuar estudio específico
Area de Monte - rrico-Qda.Lúcu- mo.	Derrumbes y huay Roca co. Tuvi	Roca volcánica y depósito co- luvial.	Caída de fragmentos de - escombreras que cubren - las laderas y materiales que arrastra el huayco - de Qda. Lúcumo.		Efectuar obras de encausa - miento en la Qda. y protec- ción en el resto del área.
Aguas arriba - del puente de - salida de Matu- cana aprox.Km 103+200.	Erosión de ribe- ra.	Depósito Colu- víal y Aluvial	El río Rímac erosiona la márgen izquierda por don de transcurre la vía fé- rrea. A 50 mts.del puen- te de salida de Matucara se localiza un muro de - defensa.	Muro de defensa.	Prolongar el muro de defensa hasta el Puente de salida de Matucana.

			6.9			
Construcción de muros de - defensa desde el Puente Llí can hasta 150 m. aguas aba jo.	Práctica normal de mantení miento.	Práctica normal de manteni- miento.	Desquinchar y eliminar frag mentos y bloques sueltos.	Práctica normal de manteni≃ miento.	Estudio específico.	
						Muro de conten - ción ciclópeo.
Erosión de la márgen iz quierda por donde trans curre la vía férrea.	Potencialmente inestable	Poca magnitud medianamen te estable.	La roca se encuentra bien fracturada,locali - zándose fragmentos y blo ques en estado inestable	Cono de escombros prove- nientes de un curso de a gua superfícial. En la - actualidad se presenta - estable.	Cursos de aguas superfi- ciales y quebradas que a rrastran material de - huayco y derrumbes ocasio nan interrupciones de - tránsito periódicamente.	Estable.
Depósito Colu - vial y Aluvial.	Depósito Colu - vial.	Depósito Colu - vial.	Calizas.	Depósito Colu - vial.	Depósito Colu - vial,rocas vol- cánicas,calizas e hipabisales.	Depósito Colu - vial.
Erosión de ribera Depósito Colu vial y Aluvial	Derrumbe antiguo	Derrumbe.	Caída de fragmen- tos y bloques ro- cosos.	Cono de escombros	Derrumbes y huay cos.	Derrumbe antiguo Depósito Colu vial.
Puente LLican	Aprox.Km.106+500 80+200 de la ca rretera.	Aprox.Km.108+ 100.	Aprox.Km.108+ 900	Aprox.Km.109+ 500	Localidad de Oca tara entre los - Kms.113 al 118.	Km.114+820-115+ 150.

Proteger la quebrada de la- erosión ya sea con azudes es calonados,muros y canalíza- ción del agua superficial.	Reforzar y apuntalar el á - rea.	Construcción de muros de de∹ fensa.		Forestación con árboles de - raíz profunda. Drenaje.	- Obras de protección.
		Del Km. 130+940 al 131+000 existen ga viones.	Muro de contención de mampostería.		
Qda.en formación cuya ero sión de fondo y lateral - puede ocasionar daños a - la vía férrea.	Por la explotación de ma- teriales de construcción- se han dejado pequeñas ca vernas en el talud infe - rior de la vía férrea es- tando sujeta a futuros - hundimientos.	Erosión de la márgen dere Del Km. 130+940 al Constr cha del Río Rímac. 131+000 existen ga fensa.	Inestable poca magnitud.	Semi-estable (Foto N°30)	Se observan pequeños des- plazamientos verticales - en el talud inferior de - la vía férrea. Zona por - donde se desfoga el agua- del túnel.
Depósito Colu- vial.	Depósito Colu- vial.	Depósito Alu - vial.	Depósito Colu- vial.	Suelo arcilloso Semi-estable que engloba un 35% de fragmen tos subangula- res.	Depósito Colu- vial.
Erosión de lade- ra.	Se explotaban - canteras.	Erosión de ribe- ra.	Derrumbe	Deslizamiento	Asentamientos de ladera.
Km. 115+100	Aprox. Km. 129 al frente del- Km.97+800 de - la carretera.	Km. 130+720-130 +940.	Km. 136+020-136 +150 Pasando el puente.	Km. 136+275-136 +305.	Km, 136+760-136 +890

nárgen iz Construcción de muros de de nde transcu rea. La ca- or la már - esde el - hasta 400 m	tabletabilidad. tabilidad.	altas del Estudio específico. se locali - que caen a Pùeden oca as a la vía	talud infe Muros de defensa. férrea en table. base del ta).
Erosión de la márgen iz - quierda por donde transcu rre la vía férrea. La ca- rretera pasa por la már - gen opuesta. Desde el - puente Chicla hasta 400 m aguas abajo.	Actualmente est	En las partes altas del - C° Joñojpucro se localí - zan derrumbes que caen a las quebradas. Püeden oca sionar problemas a la vía	Derrumbe en el talud inferior de la vía férrea en estado semi-estable. Erosión de la base del talud (Foto N°35).
Depósito Colu- vial y Aluvíal	Depósito Colu- Actualmente estable. vial.	Rocas volcáni- co-sedimenta - rias y depósi- to coluvial.	Depósito Colu vial.
Erosión de ribera	Deslizamiento an- tiguo.	Derrumbes.	Al frente del - Derrumbe y ero - Km. 113+700 de- sión de ribera. la carretera.
Km. Aprox.Km. 140 al frente del Km. 106 + 000 de la ca- rretera.	Aprox.Km. 142+ 100 al frente- del Km. 107 + 500 de la ca - rretera.	Localidad de - Yauliyacu.	Al frente del - Km. 113+700 de- la carretera.

8.5 PRESAS DE RELAVE

La estabilidad de los depósitos de relaves procedentes de la explota ción minera dependerá de la topografía del área de deposición, así como del volumen total almacenado. Existen más de 15 depósitos entre abando nados y en uso, con alturas variables desde pocos metros hasta 110 m. \bar{y} con antiguedad, en algunos casos, de más de 50 años, alcanzando variosmillones de metros cúbicos de materiales, los que constituyen un riesgo potencial frente a un sismo severo con implicancias en la seguridad delas obras de Ingeniería que se ubican en la cuenca. Con la finalidad de estudiar el comportamiento de los principales depósitos se hizo un reconocimiento de 3 presas cuyos resultados evaluativos son los siguien tes.

8.5.1 Presa de Relave Pacococha .- El depósito de relave de la Mina Pacococha está ubicado en el lado Nor-este del campamento a 2 km. - aguas abajo, a 4,000 m.s.n.m., en la parte media de la quebrada - Tonsuyoc que corresponde a un valle glaciar rodeado lateralmente-de materiales fluvio-glaciares, con taludes de pendientes mayores a 20 grados que presentan buena estabilidad (foto N°31) y (Gráfico N°38).

El eje de la Presa tiene una orientación N 45°E, está cimentado - sobre material fluvial con potencia superior a 10 mts., el basa - mento rocoso está constituido por rocas volcánicas andesíticas - que pertenecen a la formación Millotingo.


El eje principal del depósito está orientado según la dirección de la quebrada, N 10° E, y está formado por dos plataformas, la primera con altura de Presa de 25 m. ocupa un área de 25,000 $\rm M^2$, la segunda ubicada inmediatamente aguas arriba, tiene una alturade 20 m. ocupa una extensión de 32,000 $\rm M^2$ almacenando en su totalidad 1'500,000 T.M.

Los relaves son bombeados hasta la cresta de las Presas desde la-Planta Concentradora que se encuentran a cota más baja del depósi to.

En la coronación se descargan por "tendido" de tuberías de jebe.La Presa la construyen por el método de aguas arriba, a pulso a cargo de dos peones que aprovechan los granos gruesos de las arenas depositados cerca a la cresta los que son compactados algunas
veces con pisones, mientras que los materiales finos son arrastra
dos por el agua con dirección hacia la laguna.

Para decantar el agua de la laguna se aprovecha el riachuelo quecorre paralelo al depósito a donde desagua la laguna por revose,cuya entrega se hace por medio de una canaleta. Para evitar undeslizamiento eventual del depósito sobre el riachuelo, que corre paralelo por el lado derecho, se construyó muros que sirven de contención al depósito y cuyo comportamiento debe ser estudiado.

Características del Material de la Presa .- Para conocer las ca -



racterísticas del material de la Presa se escavaron tres calicatas.

Las observaciones hechas en el campo confirman que se encuentra ligeramente húmedo (24%) a húmedo (38%); de acuerdo a los resulta dos de laboratorio se deduce que es una arena limosa formada — por más del 80% de arena fina con granulometría correspondiente a suelos mal graduados, casi uniformes, su diámetro efectivo — (D₁₀) son menores a 0.0274 mm., el peso específico de sus partículas está alrededor de 2.9 gr/cc., mientras que la densidad aparente para el estado húmedo tiene un promedio de 1.79 gr/cm³, para las condiciones saturadas, con humedad mayor al 30% es de-2.1 g/cm³ la proporción de varios oscila entre 0.87 a 1.08 que-corresponde a un estado de consistencia floja.

La densidad relativa calculada por máximos y minimos de acuerdo a la relación :

Se obtuvo para la plataforma N°1 entre 30 y 80% lo que demues - tra su consistencia floja a firme en que se encuentra el terra-plên de la Presa.

Por ensayos de campo, hechos con penetrômetro de 1 1/2" y marti lio de 10 Kg. en los pozos PC - 1 y Pc - 2, se obtuvo que parapie de hincado requiere 10 golpes correspondiendo a un estado de consistencia de suelta a media.

Los ensayos hechos en el pozo tres se descartan por no ser confiables en vista que la densidad natural de campo (1.636) estápor encima de la máxima obtenido en laboratorio (1.57).

Resistencia y Deformación .- En el gráfico N°38 se muestran las curvas de esfuerzo cortante deformación sometidos a cargas normales comprendido entre 0.5 a 2 Kg/cm²; de la recta de resisten cia podemos afirmar que el material no tiene cohesión, sus ángulos de fricción interna varían entre 39°a 41°grados que verdade ramente es alto para arena fina y para el estado de consisten - cia en que se encuentra, por lo tanto la superficie de falla - miento es del orden de 64°.

En el perfil del gráfico N°38 de la serie de superficies de fallamiento, tomando la indicada, el esfuerzo de corte total S = T' Tan \emptyset .

donde :

Esfuerzo efectivo T' = T - u, calculado el esfuerzo de corte-

total despreciando la presión intersticial en vista de que no existe indicios de ascenso de la napa hasta los huecos excavados.

$$S = 42,290 \text{ Kg/m}.$$

Por otro lado, la acción de un sismo con aceleración de 0.4 g. esde F.s=20,160~Kg/m., existiendo por consiguiente un coeficientede seguridad de 2, lo cual significa buena estabilidad sin considerar los riesgos de licuefacción.

<u>Suceptibilidad a la licuefacción</u> .- Para la evaluación usaremos - el criterio de Kishida, Oshaki y el código del Reglamento Japonés-para Presas de Relaves.


MUESTRA	D ₂₀ (min)	D ₅₀ (min)	D60 (min)	c _u
PC - 1	0,100	0,210	0.230	10
PC - 2	0.060	0.177	0.210	10
PC - 3	0.075	0,190	0.210	10

En el cuadro se observa que $^*D_{10}$ es menor a 0.074, D_{20} varía entre-0.075 a 0.100 mm., D_{50} corresponde al rango 0.18 a 0.21 mm. y por-último D_{60} varía entre 0.21 y 0.23 mm. por consiguiente satisface-las relaciones D_{10} 0.10 mm., 0.02 D_{20} 2 mm., 0.02 D_{50} -0.074 mm., 0.02 D_{20} 2 mm., 0.02 D_{20} 2 mm., 0.02 D_{20} -0.074 mm., 0.02 D_{20} 2 mm., 0.02 D_{20} -0.074 mm., 0.02 D_{20} -0.075 D_{20} -0.075 mm., 0.02 D_{20} -0.075 mm., 0.

8.5.2 Presa de Relave Millotingo .- Aguas abajo de la Relavera Pacoco - cha en la quebrada Tonsuyoc, se ubica la mina Millotingo (3,800 m. s.n.m.). Los depósitos de relave yacen a lo largo de la quebrada-Tonsuyoc (foto N°32) cuyas condiciones geológicas y de suelo ha si do descrito al tratar la Presa de la Mina Pacococha.

El clima en la quebrada está influenciado por la altitud, variando de menos 0°C durante las noches a más 20°C durante el día, su promedio es + 12°C.

^{*} Ver curva granulométrica.



RANGO DE DISTRIBUCION DE SUELOS SUCEPTIBLES A LA LICUEFACION

GRAFICO Nº 39

Land the second

CARACTERISTICAS FISICAS DE PRESAS DE RELAVES

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_		1	1		1
JRADOS	Sa	2.059	2.174	2.126	2.074	1.965	2.037	1.961	
CONDICIONES SATURADOS	ပ	4.077	0.874	0.955	1.048	1.280	1.122	1.289	orente
CONDICIO	% *	33.65	27.31	29.87	32.75	40.00	35.05	40.28	Hr: Humedad relativa C = Indice de poros Sa: Peso específico aparente
	GS Ó Hr	35.16	38.38	23.53	43.51	44.55	12.44	23.56	Hr: Humedad relativ C = Indice de poros Sa: Peso específico o
	PROPORCION DE VACIOS C	1.077	0.874	936.0	1.048	1.280	1.122	1.289	_
	POROSIDAD PROPORCION DE VACIOS	0.518	0.466	0.489	0.511	0.561	0.529	0.563	: Porcentaje de humedad : Volumen total de muestra de suelo
ES	DENSIDAD SECA gr/cm 3	1.541	1.707	1. 636	1.562	1.404	1,508	1.398	W % = Porcentaje de humedad V† = Volumen total de muestra
NATURALES	DENSIDAD HUMEDA GT /cm ⁸	4.723	1.886	1.751	1.785	1.654	1.574	1.531	
N A	Vf. (cm ⁸)	29.89	29.89	28.88	29.64	29.39	29.64	29.39	* ^ *
N DICIONES	Ph (gr)	51.51	56.38	50.57	52.90	48.60	46.65	45.00	o o
ONDIC	≯%	11.83	10.48	7. 03	14.25	17.82	4.36	9.49	uestra de su tra de suelo
ပိ	Pr (gr)	56.09	57.22	58.55	58.50	57.00	51.70	57.20	scipiciente do de la m de la mues
	Pr+Ps (gr)	102.15	108.25	105.80	104.80	98.25	96.40	98.30	Pr = Peso del recipiciente Ph = Peso húmedo de la muestra de suelo Ps = Peso seco de la muestra de suelo
:	Pr+Ph (gr)	107.60	113.60	109.12	111.40	105.60	98.35	102.20	r c c
	P0208	PC - 1	PC - 2	PC-3	MC - 1	Mc -2	MC - 3	MC-4	
DEPOSITOS	MINA		РАСОСОСНА			MILLOTINGO			

Las precipitaciones anuales ocurren mayormente como lluvia y varía aproximadamente entre 576 a 125 mm., algo de nieve cae a partir de los 4,000 m.s.n.m. La mayor parte de las precipitaciones se produ cen en los meses de Diciembre a Marzo con un promedio máximo de - 151 mm. y en el resto del año es casi cero.

Durante el periodo de vida de la Mina Millotingo a la fecha se han almacenado varios millones de toneladas de relaves, distribuidos - en más de cinco depósitos, de los cuales tres funcionan normalmente, mientras que los restantes están abandonados.

Actualmente los depósitos N^4 y 5° que se ubican en el eje de la quebrada Tonsuyoc son los usados principalmente, mientras que el N^3 , al lado de la concentradora, sirve de emergencia.

La capacidad de explotación diaria de la mina es aproximadamente - 250 TM., de esto, más del 90% son materiales esteriles que son bom beados y transportados hasta los depósitos N°4 y 5°, siendo el último de mayor volumen y es la que se describe a continuación:

El eje principal de este depósito tiene la orientación N 20°E mientras que la Presa sigue el alineamiento N 70°W con altura máxima de 27.5 m. almacenando un volumen de 810,000 T.M.

Para utilizar la quebrada como depósito de relaves fueron desvia - das sus aguas mediante un canal construido a media ladera y que co rre por el lado derecho del depósito para entregar nuevamente a la quebrada debajo del dique de arranque de la Presa.

El dique de arranque está construido por concreto ciclópeo de 1 m. de altura, sobre él se descargaron los relaves en el lado aguas arriba construidos con talud 1:11/2 hasta una altura de 6 m. variando luego la inclinación de los bancos entre 1:2 a 1:3 hasta la altura actual que alcanza 27.50 m. Los bancos son del orden de 3 a 5 m. de alto por 7 m. de ancho. La cresta la construyen - con pala, compactándolo manualmente, existe un desnivel con la laguna de decantación de más o menos 1 m. y está alejado 50 m. aguas arriba de la cresta.

La decantación se hace por rebose a través de un canal que sale de la laguna y da al conducto de desviación de agua de la quebrada.

Características del Material de la Presa .- Para conocer las características físicas y mecánicas del Relave se muestrearon en los pozos MC-1, MC-2, MC-3 y MC-4 que luego de ser analizados visual mente y en el laboratorio, permite afirmar que son arenas limosas-(S.M.) heterogéneas de mala graduación con más del 80% de arenas finas, salvo el pozo MC-2 que es un limo (ML) de baja compresibilidad.

En estado "INSITU" los dos primeros se encuentran húmedos (Hr=44%) la napa freática se ubicó a una profundidad de 1.20 m. cuya densidad húmeda es de 1.7 gr/cm³, mientras que los restantes se encuentran secos o ligeramente secos con densidad aparente de 1.5 gr/cm³,

la ubicación de la Napa Freática es incierta en estos pozos. En -condiciones saturadas la densidad se ve incrementado a 2.0 gr/cm³.

El peso específico de sus partículas es de 2.7, la proporción de - vacios varían de 1 a 1.3 que corresponde a un estado flojo.

Para calcular la compacidad basada en máximas y mínimas densidades calculadas en laboratorio y la natural de campo, varía de 70 a 85% lo que corresponde a un estado de consistencia de firme, desechando la muestra MC-4 por tener un valor muy bajo (13%) posiblemente-a una mala toma de datos.

Resistencia y Deformación .- Los resultados de la prueba de corte directo con las muestras de MC-2, indican que el material paracarga normal nula tiene resistencia al corte hasta de 0.15 Kg/cm², esto significa cierta cohesión; es la recta de resistencia al corte sus ángulos de fricción varian entre 25° a 30° grados para lascondiciones naturales de campo. Mientras que en el pozo MC-3 conmateriales identificados como Arena Limosa (SM) de la curva esfuer zo deformación, la rotura al corte se produce a una deformación del 8%, que es casi coincidente con la resistencia crítica, lo cual señala que la arena a la densidad "Insitu" de 1.5 gr/cm² al 4% de humedad se encuentra casi suelta.


En la recta de resistencia indican que las arenas tienen angulos de fricción interna entre 34° a 36°y por consiguiente la superficie de fallamiento con respecto a la horizontal es de 63°.

Tomando una de las series de superficie de fallamiento del gráfico $N^{\circ}40$, el esfuerzo de corte que se desarrolla a la profundidad de 6 m. será $S=11,200~\text{Kg/cm}^2$. La acción sísmica con aceleración de-0.40 g. es de F=9.600~Kg. por consiguiente un factor de seguridad de 1.20.

Suceptibilidad a la Licuefacción .- Dado que el material del -cuerpo de la Presa está formado por una arena heterogénea de malagraduación, con variación de sus diámetros de acuerdo al cuadro :

MUESTRA	D ₁₀	D ₂₀	D ₃₀	D ₅₀	D ₆₀
MC - 1	0.074	0.090	0.150	0.200	0.230
MC - 2	0.004	0.013	0.020	0.060	0.075
MC - 3	0.074	0.130	0.177	0.230	0,280
MC - 4	0.060	0.125	0.177	0,230	0.290

Donde se observan que los diámetros efectivos son menores a 0.10 - mm., D_{20} están comprendidos entre 0.02 y 2 mm. D_{50} están entre 2-



y 0.074 mm. por consiguiente presentan condiciones granulométricas de suceptibilidad a la licuefacción por la acción de un sismo. Salvo la muestra MC-2 que no es arena.

Por otro lado, usando los gráficos de fronteras, superponiendo - las curvas granulométricas MC-1, MC-3 y MC-4, sobre aquellos, se observan que todos caen dentro de la franja de suelos sumamente-licuables (Grafico N°39). Por consiguiente precisa un estudio - más detallado sobre la evaluación de la licuefacción frente a un evento sismo mayor a 0.30 g. que es lo esperado en la región.

8.5.3 PRESA DE RELAVES EN "YAULIYACU"

El depósito de Yauliyacu, donde vierte parte de su relave la Mina Casapalca, está ubicado en la desembocadura de la quebrada -Santa Rosa, ocupando el fondo del valle con flancos de fuerte pendiente. Plano N°5-4. Foto N°33.

El eje de la presa tiene una orientación según el eje de la quebrada N 45° W; dicha presa está formada por dos plataformas, laprimera con altura de 135 metros llamada Yauliyacu, la segunda inmediatamente, aguas arriba tiene una altura de 100 metros deno minada Nuevo Yauliyacu, en total ambas almacenan 6'400,000 m³ = tal como se puede ver en la curva altura - volumen; plano N°5-4.

La presa está cimentada sobre un material fluvio-glacial, que tiene como basamento rocoso andesitas que pertenecen a la formación Carlos Francisco.

Los relaves son transportados por gravedad hasta 5 km. por el sistema de conductos forrados en jebe hasta el depósito de Yauli yacu, donde en parte es depositado, y el resto es elevado por un sistema de bombeo, por encima del primero hasta el depósito "Nue vo Yauliyacu". La separación de arena y lama es por medio de ci clones, la arena se deposita cerca a la cresta y el material fino es arrastrado por el agua en la dirección de la laguna.

Para utilizar el valle para almacenamiento de los relaves fue - construido un túnel para derivación de la quebrada y fueron tendidos sus alcantarillas de decantación de tuberías de concreto - en el lecho del valle.

La deposición de relaves en Yauliyacu es ejecutado empleando las técnicas de construcción aguas arriba y en Nuevo Yauliyacu em pleando las técnica de construcción aguas abajo.

La base del depósito Yauliyacu, sirve como depósito de emergen - cia que inunda el pie del depósito principal y lo separa del Río Rímac.

La decantación se lleva a cabo por drenaje por gravedad. El túnel de derivación es de aproximadamente 450 m. de largo; las a \sim

guas de la quebrada son derivadas hacia 3 entradas del túnel, lascuales están protegidas con concreto y rejillas de acero.

8.5.3.1 PRESA DE RELAVE "YAULIYACU"

Características del Material de la Presa .- Para conocer - las características del material de la presa se realizó - trabajos limitados, de exploración y ensayos de laborato - rio a lo largo del eje de la presa. De acuerdo a los resultados de laboratorio se deduce que el material de la presã varia progresivamente de limo-arcilloso a sedimentos más - gruesos como arenas medias a finas hacia el pontón del depósito aguas abajo, con diámetros efectivos menores a - 0.074 mm. el peso específico de sus partículas varía de - 2.81 gr/cc. a 2.94 gr/cc., mientras que la densidad para - el estado húmedo tiene como promedio de 1.62 gr/cm³, paralas condiciones saturadas con humedad mayor de 30% es de - 2.1 gr/cm³, y con una proporción de vacíos que corresponde a un estado suelto.

Asímismo se realizó el control de los niveles piezométri - cos, que nos indicó los niveles del agua subterrânea (May/82) el cual está graficado en el plano N°5-4 y que sugiere la presencia de un importante drenaje subterrâneo en estedepósito, porque la superficie freática se deprime.

Resistencia y Deformación .- En el anexo respectivo se muestran las curvas de esfuerzo cortante-deformación, some tidas a cargas normales de 0.5 a 1.5 Kg/cm², de la recta de resistencia podemos afirmar que el material no tiene co hesión, sus ángulos de fricción interna varían de 34 a 38-grados, que es un ángulo representativo de arenas limpias.

Análisis de Estabilidad .- El procedimiento de estudio de estabilidad se basa en el uso de gráficos y abacos y obser vaciones de campo, debido a que no se determinaron en el zitio parámetros de resistencia de materiales del talud y-también a la complejidad que significaría un análisis deta llado de estabilidad. Se utilizaron los gráficos y abacos del libro de Hoeck y Bray.

La determinación de la aceleración horizontal máxima parala zona en estudio según Deza para un periodo de retorno de 100 años para terremotos de magnitud 8.4 es de 0.40 g.

Estabilidad Estática .- El mecanismo de falla se conside ra circular y se determinará el factor de seguridad para - diferentes círculos con el gráfico de Hoeck y Bray.

Siendo el más crítico: Plano Nº54

Altura H = 112 mts.

Conesión C = 0

angulo de fricción interna =
$$36^{\circ}$$

angulo de talud = 20°
densidad = $1,620 \text{ Kg/m}^3$

$$\frac{C}{8Htg \, \emptyset} = 0 \quad \frac{Tg \, \emptyset}{Fs} = 0.7$$

Fse =
$$\frac{0.73}{0.70}$$
 = 1.03

De acuerdo a esto la estabilidad de la presa para el mecanismo de falla es crítica para las condiciones estáticas.

Suceptibilidad a Licuefacción .- Los suelos granulares finos, tales como las arenas de los relaves y los limos son suceptibles de licuefacción.

Para su evaluación usaremos el criterio de Nishida, Oshaki para presa de relaves, para lo cual tenemos el siguiente cuadro:

Muestra
$$D_{10}$$
 (mm.) D_{20} (mm.) D_{50} (mm.) D_{60} (mm.) C_u
 $Y = 1$ - 0.007 0.011 -
 $y = 2$ 0.009 0.035 0.011 0.140 15.55

que para analizarlo tendremos en cuenta las siguientes condiciones :

- 5) Nivel freatico superficial.

que corresponde al criterio de los autores mencionados en lí neas anteriores, comparado con el cuadro anterior se observa que se satisface parcialmente las condiciones dadas, su densidad relativa calculada en base a sus máximas y mínimas esmenor del 50% y está totalmente saturado, por lo tanto el material de la presa es suceptible de licuefacción.

8.5.3.2 PRESA DE RELAVE "NUEVO YAULIYACU"

El "Nuevo Yauliyacu" está ubicado inmediatamente aguas arri-

ba del relave de "Yauliyacu", en un valle con secciones trans versales abruptas, tiene un túnel de derivación de 1,100 me = tros y está construida por el método aguas abajo, la presa - tiene una altura actual de 100 metros, la forma de la deposición de los relaves ha sido mencionado anteriormente.

Características del Material de la Presa .- El material de la presa varia desde aguas arriba hacia el frontis del depósito-aguas abajo; de Limo-arcilloso a arena de media a fina, su -diámetro efectivo es menor a 0.105 mm., mal graduada; el peso específico de las partículas varia de 2.84 gr/cc. a 2.93 gr/cc., con una densidad natural de 158 gr/cm³.

Resistencia y Deformación .- En el ápendice también se muestra las curvas de esfuerzo de deformación sometido a cargas - normales de 0.5 a 1.5 Kg/cm², de donde se deduce que el material no tiene cohesión, sus ángulos de fricción es de 36° que es característico de las arenas limpias.

Análisis de Estabilidad .- Se determinará siguiendo el mismo procedimiento que en la presa Yauliyacu para diferentes círcu los de falla y con la aceleración horizontal considerado.

Estabilidad Estática .- Considerando una falla circular y - con el gráfico de Hoeck y Bray. Plano N°5-4 y con los si guientes datos :

Altura H = 95 metrosCohesión $\tilde{C} = 0$ Angulo de fricción interna $\emptyset/ = 36^{\circ}$ Angulo de talud $= 27^{\circ}$

Densidad = 1.58 T/M^3

Se tiene un factor de seguridad 1.23 para el círculo de falla considerado para un estado estático.

<u>Suceptibilidad a Licuefacción</u> .- Usando el mismo criterio - mencionado para la evaluación de licuefacción tenemos :

Muestra	D ₁₀ (mm.)	D ₂₀ (mm.)	D ₅₀ (mm)	D ₆₀ (mm)	Cu
NY - 1	0.0025	0.0070	0.030	0.037	14.8
NY - 2	-	0.11	0.29	0.297	_

En el cual se nota que D_{10} 0.10 mm, que D_{50} está entrelos 0.074 y 2.0 mm, que entre 2.0 a 0.2 mm se encuentra D_{60} , y $C_{\rm U}$ 10 de lo que podemos deducir que los lineamientos propuestos por Nishida, Oshaki para la evaluación de los sue-

los que por su granulometría son propensos a la densificación se cumple parcialmente, sumado a esto su baja densidad relativa que es menor a 50% calculada en función de sus densidades máximas y mínimas y su densidad seca y la saturación a que está sometída. Por lo que se concluye; que el material de la presa es suceptiblea densificarse frente a una excitación dinámica. Como consecuencia de esta evaluación se concluye:

- 1.- El depósito denominado Nuevo Yauliyacu afecta la integridad del depósito de Yauliyacu, por encontrarse encima de éste.
- 2.- La estabilidad de los depósitos presenta riesgo considerable de falla de resistencia y licuefacción frente a una solicita ción sísmica.

8.6 LAGUNAS REPRESADAS .-

En las cabeceras de la cuenca del Rímac y Santa Eulalia, existen buen nú mero de lagunas que han requerido un reconocimiento sobre las condiciones de seguridad en que se encuentran y, con el objeto de conocer su comportamiento frente a un sismo severo, o a lluvias excepcionales que podrían comprometer las estructuras de represamiento y regulación, y a las obras de Ingeniería que se ubican aguas abajo de la cuenca. Esta inspección ha permitido hacer una evaluación de algunas lagunas en consideración al volúmen de agua almacenado y sus condiciones de estabilidad.

Las restantes se han evaluado mediante el análisis de las aerofotogra fías del Instituto Aerofotográfico Militar del año 1962, actualizándosecon algunos datos que se consignan en el cuadro evaluativo, cuadro N°13-y 14.

En la cuenca del Río Santa Eulalía se ubican 50 lagunas y en la del Río-Rímac los 35 restantes, que hacen un total de 85 lagunas (Mapa 3-4).

8.6.1 Laguna Magdalena .- Ubicada en la cabecera de la quebrada del mismo nombre, encima del Centro Minero Casapalca, provincia de San Mateo, su acceso es a través de la trocha que va a la Mina Caprichosa. El vaso de la laguna está constituido por una cubeta de orique glaciar rodeado perimetralmente por material morrénico.

Sus taludes varían de 5 a 40 grados, con abundante cobertura de pastos naturales, lo que demuestra buen grado de estabilidad para el material de recubrimiento se estima una potencia superiora los 20 metros. La boquilla de la laguna está sobre un díque natural morrênico con algunos afloramientos de roca, en general muyestable; sus taludes de aguas abajo varía de 5° a 10° de inclina ción, aguas arriba es casi horizontal, el material de recubrimiento está constituido por arena limosa (SM) con buen porcentaje de material orgánico.

La laguna tiene forma alargada, cuya mayor longitud tiene direc - ción Norte-Sur, y sus dimensiones son de 450 m. por 200 m., su pro fundidad es variable, por las huellas se observa que el espejo tie ne un ascenso de un metro, almacenando un volúmen de 0.35 millones de metros cúbicos.

En época de lluvias la laguna desagua por rebose con gasto de 100lts./seg., en estiaje no tiene salida. El agua de la laguna es aprovechada en la planta concentradora de la Mina Caprichosa que se ubica 100 m. sobre la ladera derecha de la laguna.

8.6.2 Laguna Pacococha .- Esta laguna se ubica a inmediaciones de la Mina Pacococha, distrito de San Mateo; el vaso tiene forma alargada- (600 mts.) en la dirección E-W y 300 m. de ancho con dirección N-S, la superficie del espejo de agua tiene 0.10 km², bordea el lado izquierdo y fondo una escombrera de material extraido de la mina, así como de materiales caídos de las laderas; por el lado derecho, a 50 m. horizontalmente se ubica el campamento de obreros, con un-

desnivel de 30 m. con respecto al espejo de agua. El dique natural está formado por material de escombros bajado de las laderas adya - centes constituida por una arcilla limosa, sus taludes aguas abajo- es de 40°, en el terraplén se observa un relleno sanitario de 2 metros de espesor cubierto por material de afirmado de la carretera - que pasa por la boquilla de la laguna Foto N°34; a 40 metros aguas abajo se nota la presencia de ojos de filtración de la laguna con - gasto de 10 Lts/seg., sobre el dique natural se ha construido una - Presa de forma trapezoidal de albañilería de piedra y núcleo de con creto ciclópeo, la altura del muro es de 1.30 m. con ancho de coronación de 0.80 m. en una longitud total de 50 m.; además, lleva una compuerta manual que solo abren en épocas de lluvias, para evacuar un caudal de 150 lts/seg. En la fecha de inspección (19-10-81) elespejo de agua se encontraba a 1 m. por debajo del borde del muro y la compuerta se encontró cerrada.

El aporte hídrico hacia la laguna es muy pobre, solo se ve incremen tado en épocas de lluvias. Durante el estiaje el agua es usada enla planta concentradora de la mina. En la actualidad para la evacuación, en épocas de lluvia, se están colocando un sistema de alcan tarillas con tubería "ARMCO" de 36" colocado en trinchera por donde saldrá el agua por rebose.

El volúmen de agua almacenada se estima, en base a su configuración en 2.5 millones de M^3 .

Condiciones de Seguridad .- Situaciones de riesgo para la laguna son los posibles desprendimientos de masas rocosas sobre el vaso, - que podrían ocurrir como consecuencia de movimientos sísmicos, lo - cual ocasionaría oleajes que podrían rebalsar y comprometer las oficinas y viviendas que se encuentran aguas abajo del dique natural.

Igualmente, como la laguna se encuentra en el area de explotación - de la mina se deben hacer estudios de topografía, batimetría y geotecnia con el fin de conocer el problema de los socabones sobre laseguridad de la laguna.

8.6.3 Laguna Cutay .- Laguna ubicada en la quebrada Cutay afluente de lacuenca del río Blanco; su forma es alargada en dirección Nor-este -Sur-Oeste con 850 m. de longitud y un ancho máximo de 350 m.; su cu beta está constituida por material de escombros provenientes de los cerros vecinos, los que se encuentran consolidados puesto que sus taludes que varían entre 15 a 30 grados se muestran estables.

El dique natural está formado por escombros de talud provenientes - tanto del flanco derecho como del izquierdo y consisten de materia-les arcillo-arenosos.

El desague es por rebose, mediante un canal natural, el gasto calculado (23-10-81) fue de 200 lts/seg., la fuente alimentadora son los manantiales de las pampas Joire que se encuentran encima cuyo volúmen de aporte es de 250 Lts./seg., por las huellas se observa que -

el espejo de agua en épocas de lluvia tiene un ascenso de 1.50 m. - Por las condiciones morfológicas de la cubeta, del dique natural, a sí como por la consistencia del suelo, es propicia para un represamiento para cuyo efecto se construiría una presa.

El volúmen estimado es de 2 millones de metros cúbicos.

8.6.4 Laguna Yuraccocha .- Laguna que da origen al Río Rímac, de tipo glaciar se ubica en la quebrada del mismo nombre cuyas aguas dan al río Chinchan que se junta con el Ticticocha y forman el Rímac, su forma es alargada en la dirección este-oeste, con eje mayor de 350-metros, perimetralmente se encuentran morrenas estables con abundan te vegetación, cuyos taludes varían de 25 a 30 grados, y algunos afloramientos de roca (foto N°35).

El dique natural está formado por escombros de arena limosa, la boquilla de la laguna tiene una pendiente de 3 a 4% con una longitud-de 200 m. aguas abajo, los taludes laterales del canal de desague es del orden de 30 grados, según su morfología y calidad de materia les son estables, la laguna tiene poca profundidad. El aporte ha cia la laguna provienen del deshielo del glaciar Yuracocha que se encuentra muy retirado y de aguas de lluvias que casi permanentemen te caen en la zona, su desague es por rebose mediante un canal natural que evacua un volúmen de 300 Lts./seg. Se observa que la laguna tiene un ascenso del espejo de agua de 0.60 m., su boquilla es suficiente como para evacuar mayor volúmen de agua.

El volúmen de almacenamiento se estima en 0.25 millones de metros cúbicos. Laguna muy estable sin riesgo.

8.6.5 Laguna Paticocha .- Pertenece a la cuenca de Santa Eulalia, exacta mente se ubica en las cabeceras de la quebrada Yanacocha, cuyas a guas desembocan al río Macachaca; su cubeta rocosa tiene recubri - miento de material granular, la dirección del eje mayor es de Sur - este a Nor-oeste. El área superficial del espejo del agua es de - 130,000 M², estimando un volúmen de 0.8 millones de metros cúbicos. La fuente de alimentación son las intensas lluvias que se producena esta altura (4,600 m.s.n.m.). El dique natural es del tipo mixto, roca con recubrimiento de material granular, con desague a través de su estructura por filtración y que dan a la quebrada y laguna - Mancacoto. Son muy estables. El caudal durante la inspección fuede 150 Lts/seg.

Se observa que el ascenso del espejo de agua es de 1.50 m.,a este - nivel el agua sale de la laguna por rebose y filtración.

8.6.6 <u>Laguna Paucarcocha</u> -- Recibe las aguas de las lagunas Huamparcocha y Huachuacocha que están represadas, se ubica en la quebrada Huan -- churina vertiente del Río Macachaca de la cuenca del Santa Eulalia.

La cubeta está formado por una serie de conos de escombros con abundante vegetación debido a la serie de manantiales existentessobre todo en el lado donde recibe el aporte de las otras lagunas.

Sus taludes son muy estables, la boquilla está formada por dos conos de escombros que han bajado de las laderas adyacentes, cuyostaludes laterales son de 36° grados, muestra un canal natural desalida por donde evacua un volúmen de 350 Lts./seg. con una pendiente del 6%. El espejo de agua tiene una superficie aproximada de 120,000 M², arrojando un volúmen de 3 millones de metros cúbicos. Esta laguna por las características que presentan son estables.

8.6.7 Laguna Piticuli .- Ubicada en el distrito de Huanza, a 4.620 m.s.n.m., en las cabeceras de la Qda. Collque, aproximadamente a 4-Kms. del Centro Minero Huampar. El vaso tiene forma alargada de-2,500 metros en dirección Nor-Este y de 500 metros en la dirección Nor-Oeste, con una superficie de espejo de agua de 125 hectáreasbordea perimetralmente por el lado izquierdo un material morrénico poco potente, estable debido a la vegetación que presenta, para continuar bordeando material rocoso de naturaleza volcánica po co fracturado, el cual constituye la cubeta. La boquilla de la laguna está sobre el dique natural de roca, sobre la que se ha construido una presa de albañilería de piedra con núcleo de concreto ciclópeo, con una altura máxima de 8.30 mts., un ancho de coronación igual a 1.70 metros y de una longi tud total de 145.70 metros repartidos en tres tramos intercala dos con afloramientos rocosos. En la fecha de inspección (13-4 -82) el espejo de agua se encontraba a 70 centímetros por debajo de la coronación del muro, con la compuerta manual cerrada y el aliviadero desaguando un caudal de 0.9 m³/seg.

El volúmen de agua neta almacenada se calcula en 6.5 millones demetros cúbicos, alimentada por el glacial del Nevado Piti.

La seguridad de la laguna estaría comprometida por el rompimiento violento de la represa que al momento de la visita presentaba importantes y peligrosas filtraciones tal como se aprecia en las fotos N°35-A y 35-B, por lo que se deben hacer trabajos de reforzamiento de la Presa, inyectando cemento a la cortina.

8.6.8 Laguna Carpa .- Laguna ubicada a 4,500 m.s.n.m., cuya cubeta rocosa de forma circular, tiene una capacidad bruta de 21.2 millo - nes de metros cúbicos, en un diâmetro de 1,200 metros aproximadamente, las pendientes perimetrales varían de moderadas a fuertes- (15° a 85°) cubiertas en algunas partes porabundantes vegetación, esta laguna es alimentada por las lagunas Quiusha y Pucacocha. La Boquilla de la laguna está sobre un dique natural de roca, sobrela que se ha construido una presa de sección rectangular y trapezoidal de mampostería de piedra y núcleo de concreto ciclópeo, la altura de muro es 4.10 metros, ancho de coronación de 1.50 metros y una longitud de 63 metros, además lleva una compuerta manual de

- 2.40 de ancho que al momento de la visita estuvo cerrada (17-4-82), estando el espejo de agua a 10 centímetros por debajo de la coronación del muro. La presa presenta filtraciones a través de las juntas (Foto N°35-c) no muy importantes, pero que es necesario la inyección de lechada de cemento.
- 8.6.9 Laguna Quiusha .- Laguna ubicada a 4,650 m.s.n.m. tiene alimen tación glacial y que a la vez dá su agua a la laguna Carpa, suforma es irregular, tiene una longitud de 1,300 metros en la dirección Norte-Sur y un ancho de 500 metros en la dirección Este Oeste, la cubeta del vaso es de roca que contiene un espejo deagua de 70 hectáreas aproximadamente que almacena 9.15 millones de metros cúbicos rodeado perimetralmente de roca con pendien tes de moderadas a fuertes.

La boquilla de la laguna está en roca, sobre la que se ha construido una Presa en Arco de forma mixta (rectangular-trapezoi - dal) con albañilería de piedra y núcleo de concreto ciclópeo, - la longitud de la presa es de 51.30 metros, con ancho de corona ción de 2.00 y 16.60 metros de altura de muro, tiene una com - puerta de 2.35 de ancho que al momento de la visita estaba ce - rrado, estando el espejo de agua a 10 centímetros por debajo de la corona del muro, la presa presenta filtraciones a vaso lleno que se deben tener en cuenta (fotos N°35-D) por lo que, se reco mienda la inyección de cemento al momento de hacer el reforza - miento.

8.6.10 Laguna Sacsa .- Esta laguna se ubica en la parte alta de la quebrada Sacsa de donde nace a 4,400 m.s.n.m. el vaso tiene for ma irregular con una longitud total a 3,100 metros en la dirección Norte-Este y un ancho de 700 metros en la dirección Norte-Oeste, tiene una extensión aproximada de 170 hectáreas de espejo de agua, la cubeta no muy amplia es de origen glacial, con estribos de naturaleza morrênica que cubre la roca que aflora alrededor, el estribo izquierdo está conformado mayormente pormateriales morrénicos estables, cubierto de vegetación (Fotos 4 y 6) con pendientes variables de 8° a 43°, en la parte media aflora roca en pequeña dimensión, la boquilla de la laguna estásobre un dique natural de morrena con afloramientos de roca muy estables sobre la que se ha cimentado una presa de mamposteríade piedra, con núcleo de concreto ciclópeo de forma trapezoidal de 142.75 metros de longitud, 1.25 de ancho de coronación y 13.00 metros de altura, que lleva una compuerta manual de 2.35 metros de ancho, la altura del espejo de agua estuvo a 1.30 metros por debajo de la coronación del muro, está dotado además de canal que desagua 3.7 m³/seg. calculada según las huellas y la fórmula de Mamming y un aliviadero de 11.15 metros de ancho, que desaguaba en el día de la visita, 2.6 m³/seg. ya que la laguna es taba a vaso lleno.

La presa presenta filtraciones por las juntas poco importantesque no compromete en líneas generales su integridad.

- 8.6.11 Laguna Huallunque .- Laguna ubicada en las inmediaciones del campamento de la Mina Venturosa, a 4,510 m.s.n.m., tiene ali mentación glacial, el vaso de la laguna, que almacena 1.6 mi llones de metros cúbicos, está constituido por una cubeta glacial cuyo estribo derecho está conformado por materialesdetriticos con una pendiente bastante fuerte, el lado posterior está conformado por afloramientos de roca volcánica disectada por las quebradas que bajan del nevado que alimentan la laguna: el estribo izquierdo está conformado por aflora miento rocoso, detritos y material morrênico cubierto de pas to, sus pendientes a pesar de contener detritos están estabi lizados, no presentando ningún tipo de peligro, la boquillade la laguna está sobre un dique natural de morrena poco potente, sobre la roca Madre, en la que se ha cimentado una presa de tierra y enrocamiento de 118 m. de longitud, altura 23.16 m. y un ancho de coronación de 3.80 m., con un talud aguas arriba de 45% y 51% aguas abajo, está dotado además de compuerta manual, aliviadero de rebose que desagua por el mismo vertedero hacia un canal de forma trapezoidal de 1.20-de plantilla, que desaguaba 1.56 m³/seg. Al momento de la vi sita, la presa se encontrabaen buenas condiciones estando el espejo de agua a 2.72 metros por debajo de la corona de la -Presa con los aliviaderos funcionando; no se nota problemasde desprendimiento de rocas que generarían olas que comprome terían la estabilidad de la Presa.
- 8.6.12 <u>Laguna Canchis</u> .- Laguna ubicada a 4,420 m.s.n.m. en las in-mediaciones del campamento Minero Caridad, que es alimentada por las lagunas Pucro, Misha y Alianza, cuyo vaso, que almacena 2.24 millones de metros cúbicos, está sobre una cubetaglacial; el estribo derecho está conformado por material morrénico de suave pendiente, cubierto de pasto, en la parte media del estribo por detritos y morrena con moderada pendien te, para terminar con afloramientos rocosos de fuerte perdien El estribo izquierdo por morrenas cubiertas de pastos $ar{y}$ en el final de roca con pendiente fuerte. Al final del es tribo derecho está ubicado la presa de relave de la Mina Caridad. La boquilla de la laguna está sobre una morrena poco potente, sobre lo que se ha construido una presa de albañile ría de piedra con núcleo de concreto ciclópeo de forma trape zoidal con 75.31 metros de longitud, ancho de coronación variable de 80 a 1.10 metros y 4.80 metros de altura, el espe-jo de agua se encontraba a 30 centímetros por debajo de la coronación del muro, lleva además una compuerta manual, presentando filtraciones a lo largo del cuerpo de la presa quepor ahora no compromete su estabilidad.
- 8.6.13 <u>Laguna Chichis</u> .- Laguna ubicada en las inmediaciones de Canchis sobre una cubeta glacial, rodeado por elevaciones de roca volcânica y materiales morrênicos que cubren gran parte de la roca en la parte baja, que están cubiertas de pasto, a

LAGUNAS DE LA CUENCA DEL RIO SANTA EULALIA

CUADRO Nº 13

NOMBRE	NOMENCLATURA	LUGAR	RIO O QUEBRADA	DISTRITO	M.S.N. M.	CAPACIDAD (MILLONES)			P R E S A							
						VOL. BRUTO	VOL. MUERTO	VOLUMEN DISPONIBLE	TIPO	ALTITUD HI- DROST. MAX.	LONGITUD DE CORONACION	ANCHO DE CORONACION	DIQUE NATURAL O CIMENTACION PROPOSI		ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
Corpo	SE-CA- O1		Huosco	Huanza	4,500	21.20	3.40	17.80	Mampostería de piedra asentada con mortero	16:40	63.00	1.50	Presa cimentada sobre roca		Aliviadero natural, compuerta de 2.40 de ancho.	Estable para cargas Hidrostáticas y verticales,no por sismo a vaso lleno
Quiusha	SE-QU- 02		Huasca	Huanza	4,650	9.15	0.48	8.67	Mampostería de piedra asentada con mortero	16.60	51.30	8.00	Presa cimentada sobre roca		Aliviadero natural y compuerta de 2.35 de ancho.	Estable para cargas Hidrostáticas y verticales, presenta filtra- ciones.
Socso	SE-Sa-03	Acobomba	Sacsa	Huanza	4,400	16.75	1.86	14:89	Mompostería de piedra asentada con mortero	13.00	142.75	1.25	Cimentada sobre roca y morrena (Mixto)	M A	Aliviadero de 11.15 m, compuerta de 2.35 de ancho y canal	Estable, para cargas Hidrostáticas y verticales, no por sismo- a vaso lleno.
Huachuacocha	SE-HU-04		Huanchurina	Huanza	4,570	5.60	0.62	4.98	Mampostería de piedra asentada con mortero	13.90	224.00	1.50	Presa cimentada sobre roca	ROL	Aliviadero, compuerta de 0.9 x 1.0, canal	Estable para cargas Hidrostáticas, no por sismo a vaso lleno.
Mancacoto	SE-Ma-05	Shorcancha	Yanacocha	Huanza	4,530	1.73	0.16	1.57	Albañilería de piedra asentada con mortero	14.80	160.00	1.5 0 2.50	Presa cimentada sobre roca	ECT	Aliviadero y compuerta de 0.90 x1.00 m.	Estable para cargas, además existe filtraciones sin mayor importancia
Huallunque	SE-Hua-06		Macachaca	Huanza	4,510	1.60		1.60	De tierra y enrrocamiento.	20.44	118.00	3.80	Cimentada sobre roca	ETIC	Aliviadero, compuerta y canal de desague.	Presa en buenas condiciones, estable.
Conchis	SE-Con-07	Conchis	Polico	Huanza	4,420	2.24	0.16	2.08	Mampostería de piedra asentada con mortero	4.80	75.31	.800 1.10	Presa cimentada sobre roca	ADAS POI	Dos aliviaderos , compuerta de 0.9x1.00 y túnel de salida	Estable bajo cargas verticales e Hidrostáticas, mas no por sismo a vaso lleno, presenta filtraciones sin importancia
Pucro	SE-Pu - 08	Conchis	Polico	Huonza	4, 435	2.08	0.12	1.96	Mamposteria de piedra asentada con mortero	10.30	23.15	1.50	Presa cimentada sobre roca		Aliviadero, compuerto manual de 2-5 de ancho y cañal de des.	Estable bajo cargas hidrostáticas, estáticas, presenta filtraciones por las juntas
Piticulí	SE-PI - 09		Pití	Huanza	4,620	7.10	0.60	6.50	Mompostería de piedra asentada con mortero	8.30	145.70	1.70	Presa cimentada sobre roca	FINE	Aliviadero, compuerta de 0.90 x 1.00, canal	Estable bajo cargas verticales, más no por sismo, presenta filtra- ciones importantes a todo lo largo de la Presa.
Huampar	SE-Ho- 10		Huanchurina	Huanza	4,630	3.80	0.47	3.33	Mampostería de piedra asentada con mortero	9.80	126.00	1.50	De roca y Aluvial	NO NE	Canal de salida y compuerta de 0.80 x1.00	Presenta filtraciones a través de las juntas
Huosca	SE-H - 11		Macachaca	Huanza	4,400	6.55	0.55	6.20	Mampostería de piedra asentada con mortero	8.95	64.54	1.43	Cimentada sobre roca	NAN	Aliviadero, compuerto de 2.60 y canol	Estable bajo carga verticales, hidrostáticas, no por sismo avaso lleno, presenta filtraciones de consideración
Rondon	SE-Ro-12		Yanacocha	Huonza	4,740	1.00	0.05	0.95	Mampostería de piedra y concreto.	9.00	70.00	0.75	Presa cimentada sobre roca	AGU	Canal de Aducción y una compuerta.	La presa Heva muros contrafuertes.
Chichis	SE-Ch-13	Conchis	Polica	Huanza	4,490	2.60	0.38	2.22	Mampostería de piedra asentada con mor tero	9.50	93.25	1.20	Cimentada sobre roca	,	Compuerta, y.conal de desague hacia loguna Pucro	Estable bajo cargas normales, presenta filtración por debajo de la cimentación
Misha	SE-MI-14	Conchis	Polica	Huanza	4,650	0.67	0.02	0.65	Mampostería de piedra asentada con mortero	5.40	19.00	2.45	Cimentada sobre roca		Compuerta de 2.40 de ancho, aliviadero	Estable bajo todo tipo de carga, sin filtraciones.
						_m 3	_m 3	_m 3		mts.	mts.	mts.				

PAGINA EN BLANCO

CUENCA DE SAN MATEO (LAGUNAS)

NOMBRE	NOMENCLATURA	QUEBRADA	DISTRITO	ALTITUD m.s.n.m.	IDEL ESPEJO			P-R	ESA		ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	DIQUE NATURAL	OBSERVACIONES
							TIPO	ALT. MAX.	LONGITUD CORONACION	ANCHO CORONACION			
Campacure	SM-CE-OI	Condorsuna	Surco	4710			-					Cimentación	Laguna de cuenca pequeña que durante la inspección estaba seca.
Neveria	SM-NE-02	Turumanya	Chicla	4569	0.12		-					Roca	
Quimacoclla	SM-Quim-03	Tacpin	Chicla	4738	0.20	0.06	-					Roca	
Yuraccocha	SM-YU-04	Chinchan	Chicla	4720	0.06	0.25	-					Morrena	Nace el Río Rimac.Represada para uso en chancadora de agregados.
Ticticocha	SM-TI-05	Antaranra	Chicla	4720	0.10	0.40	Albañilería	1.50	35	1.00	Sistema de compuerta y rebose		
Rapagna	SM-RA-06	Chucco	Chicla	4520	0.20		-						
Cutoy	SM-CU-07	Cutay	San Mateo	4350	0.32	4.40	-					Morrena muy estable	Laguna con buen aporte en condicíones para represar.
Colorado	SM-CO-08	Aicagranga	San Mateo	4330			-						
Pacushnioc	SM-PA-09		San Mateo	4915	0.10		-					Roca	Laguna pequeña . Está en contacto con el glaciar .
Rinconada	SM-RI-IO	Río Blanco	San Mateo	4780	0.13		-						
Quiullacocha	SM-QUI-11	Río Blanco	San Mateo	4780	0.12								
Pacococha	SM-PAC-12	Parac	San Mateo	4560	0.10	2.50	Albañilería	.80	50	0.80	Conducto cerrado tipo "ARMCO"	Morrena	A 40 mts. abajo de la Presa, existen fil – traciones de la laguna.
Quimacocha	SM-QU-13	Viso	San Mateo	4750	0.05		-						
Magdalena	SM-MA-19	Magdalena	San Mateo	4750	0.03	0.35	_					Morrena	Sus aguas son bombeadas a la Planta Concentradora de la Mina Caprichosa.

PAGINA EN BLANCO

4,490 m.s.n.m., que almacena 2.60 millones de metros cúbicos. Los estribos están conformados en su mayor parte por afloramiento deroca cubierto por material morrénico con taludes suaves a fuertes. En la boquilla de la laguna se ubica la presa con núcleo de concreto ciclópeo de forma trapezoidal, cimentada sobre material morrénico y roca, dividido en dos tramos teniendo una longitud to tal de 93.25 metros 9.50 de altura máxima y 1.20 de ancho de coro nación, presenta filtraciones por debajo de la cimentación en los sitios en que ésta, sobre material morrénico, mas no en el cuerpo de la presa.

8.6.14 Laguna Pucro .- Ubicado a 4,435 m.s.n.m. es alimentada por la laguna Chichis, la cubeta es de origen glacial, rodeado perime tralmente por roca con pequeña cobertura de morrena estable, conpendientes que varían de 10° a 90° en algunos casos, almacenando-2.08 millones de metros cúbicos; la boquilla de la laguna está so bre un dique natural de roca, sobre la que se ha cimentado una presa de mampostería de piedra con núcleo de concreto ciclópeo de 23.15 metros de longitud, 1.50 metros de ancho de coronación y con una altura de muro igual a 10.30 metros, el espejo de agua se encontraba 67 centímetros por debajo de la corona de la presa, es tá dotado además de una Compuerta Manual de 2.50 de ancho y canal de rebose.

Muestra filtraciones en el cuerpo de la presa a través de las jun tas que comprometen su estabilidad. Foto 35-E.

- 8.6.15 Comportamiento de Presas Construidas con Mampostería de Piedra Las presas de mampostería son estructuras de comportamiento mecânico muy complejo y dada su antiguedad es de suponer que los méto dos usados en el diseño, los materiales y los procedimientos constructivos empleados, en la actualidad han sido superados por loque ante una eventualidad de un sismo de gran magnitud es importante considerar posibles fallas en sus estructuras; por esta razónse han hecho observaciones de algunas presas que se ubican en las cabeceras de la cuenca de Santa Eulalia, tomando para ello comomuestra, los más significativos.
 - 8.6.15.1 Presa Mancacoto .- Se construyó en la boquilla de la la guna del mismo nombre donde aportan sus aguas las lagu nas Rondan y Paticocha. El lugar tiene un clima frígido variando desde + 10° a menos cero grados. Las precipita ciones deducidas ocurren durante dos temporadas Diciembre a Marzo con valores máximos de 263 mm. y como mínimo entre Junio a Agosto con cero milimetros, en el resto delaño el promedio máximo es de 93.96 mm. mensual.

El objeto principal de la obra es la generación de energía eléctrica para la Gran Lima a través de la Central -Hidroeléctrica de Huinco, Callahuanca y Moyopampa (Foto-N° 36).

Características del Reservorio

- Zona de cortina

Tipo Mampostería de piedra con núcleo de

concreto ciclópeo.

Altura máxima

15 M.

Elevación de la - coronación.

4,530 m.s.n.m.

Volumen de la cor

tina.

10.600 M³

- Embalse :

Capacidad total -

del vaso.

 $1.73 \times 10^6 \text{ M}^3$

Capacidad útil

1.57 x 106 M³

Elevación máxima-

normal.


14.80 M.

La cubeta de embalse se ubica en la cota 4,500 de la quebrada Yanacocha, su vaso está rodeado de rocas y por consiguiente la Presa está cimentado sobre ella con una longitud de cortina de 160 m., de altura variable, siendo la má xima 15 m., su sección es trapezoidal construido con albañilería de piedra y concreto ciclópeo. A presa llena se observa filtraciones por las juntas pero sin mayor importancia. Perimetralmente al vaso, las rocas presentan pendientes fuertes que de producirse algún desprendimiento in centivados por sismos podrían ocasionar oleajes sobre la estructura de la cortina por lo que precisa un estudio desu comportamiento instrumentalmente.

8.6.15.2 <u>Verificación de la Estabilidad de la Presa de Mampostería-</u> huamparcocha .-

FECHA: 08-1-81 PI

PROYECTO: Cuenca - del Rimac.



DATOS: Peso unitario albañilería: 2,000 K/m³

- Fuerza sismo : F_H = a.m.

Aceleración máxima para la cuenca del Rímac 0.40 g. Fuerza sísmica

horizontal

 $F_H = 0.40 \text{ g. x m.} = 0.40 \text{ W.}$

Fuerza sismica

vertical

 $F_V = \frac{30}{100}$. FH = 0.12 W.

- Presión Hidrostática:

$$H = \frac{1,000 \times (7.1)^2}{2} = 25,205 \text{ Kg/m}$$

- Incremento o disminución oscilatorio por sismo.

$$E_W = 0.555 \text{ K. } \text{ } \text{ } \text{h}^2$$

$$K = \frac{a}{g} = \frac{0.400}{g} = 0.40$$

Para
$$\mathcal{F} = 2,000 \text{ Kg/M}^3$$

h = 7.10 m.

 $E_W = 11,191 \text{ K/M}.$

- Sub-Presion :

$$U = \frac{1000 \times 7.10 \times 4.50}{2} = 15,975 \text{ Kg/M}.$$

 Análisis de condición de vaso vacío Fuerzas hidrostáticas son nulas y despreciando el sismo y las fuerzas de hielo.

Fuerza activa es el Peso "W"

$$W = 3 \times 75 \times 2000 = 45,000 \text{ Kg}.$$

Cuadro de gravedad
$$\bar{X} = \frac{3x7.5x2/2+1.5x7.5x3.75}{3x7.5} + 1.5 x 7.5$$

Excenticidad :
$$e = \frac{4.50}{2} - 2.875 = 0.625$$

Los esfuerzos extremos son :

$$\left(\begin{array}{ccc} = & \frac{P}{A} & \frac{+ & M.C}{I} \end{array} \right)$$

Reemplazando valores y simplificando.

$$() = 1 \pm 0.058$$

Luego:

$$\int_{1}^{2} = 1.1 \text{ Kg/cm}^2 \text{ (compresion)}$$

$$\int_{1}^{2} = 0.9 \text{ Kg/cm}^2 \text{ (compresion)}$$

Momento de volteo : con respecto a "d"

- Sismo

Horizontal:
$$0.4x2000 (3x7.5x2.5+1.5x7.5x3.75) = 56250 \text{ Kg-M}$$

Vertical:
$$0.12x2000 (3x7.5x2+1.5x7.5x3.75) = -10125 \text{ Kg-M}$$

- Presión oscilatorio de sismo :

$$M_E = 11,191 \times 3 = 33,573 \text{ Kg - M}.$$

- Presión Hidrostática

$$M_{H} = 25,205 \times 2.37 = 59,652 \text{ Kg-M}.$$

- Subpresión :

$$M_{U} = 15,975 \times 3 = 47,925 \text{ Kg-M}.$$

Por lo tanto el momento de volteo es:

$$M_V$$
 187,275 Kg - M.

Momento estabilizante:

$$M_F = 45,000 \times 3.875 = 129,375 \text{ Kg} - \text{M}.$$

- 3.- Coeficiente de Seguridad
 - Vaso Vacio :

Por Sismo :
$$\frac{129,375}{79,698} = 1.62$$
 (Al volteo) correcto.

- Tomando coeficiente de fricción U = 0.7 (Albañilería)

SH =
$$0.4 \times 2000 \frac{3 \times 7.5}{2}$$
 + 1.5 x 7.5 = 18,000 Kg.

$$Pu = 0.7 \times 45,000 = 31,500$$

C.S =
$$\frac{31,500}{18,000}$$
 = 1.75 (Al deslizamiento) correcto.

- Vaso lleno:

Cargas hidrostáticas únicamente.

Volteo=
$$\frac{129,375}{107,577}$$
 = 1.20 correcto.

Deslizamiento =
$$\frac{31,500}{25,205}$$
 = 1.25 correcto

Cargas Hidrostáticas y Sismos:

Volteo =
$$\frac{129,375}{187,275}$$
 = 0.70 menor que la unidad.

Deslizamiento =
$$\frac{0.7 (45,000+0.12\times45,000-15975}{11.191+25,205+0.40\times45,000} = \frac{24,098}{54,396} = 0.44$$

Esto si se considera que no hay adherencia entre los bloquespero como es todo lo contrario, es decir los bloques son casi monolíticos, puesto que existe mortero de cemento, el esfuerzo cortante promedio a lo largo del plano es:

$$T = \frac{54,396}{100 \times 450} = 1.20 \text{ Kg/cm}^2 \text{ Menor } 3.9 \text{ Kg/cm}^2 \text{ correcto.}$$

4.- Cálculo de los esfuerzos de compresión :

Comportamiento vertical de la Resultante :

$$R_V = 45,000 + 0.12 \times 45,000 - 15,975 = 34,425 \text{ kg}.$$

Centro de Momentos:

$$\frac{187,275 - 129,375}{34,425} = 1.68 \text{ m}.$$

Excenticidad = 2.25 - 1.68 = 0.57

De igual forma se procedió con el analisis de estabilidad del resto de Presas que tienen mayor a 7 m. de altura.

8.6.15.3 Presa Huachuacocha .- La Presa Huachuacocha es del tipo de -

albañilería de piedra asentada con mortero cemento-arena, se encuentra localizada en las nacientes de la quebrada Huanchu rina. Foto N°37. A 700 m. aguas arriba se halla la laguna-Huamparcocha que descarga sus aguas sobre el vaso de Huachua cocha, la precipitación promedio máximo mensual en la zona es de 199 mm. mientras que el máximo mensual deducido es 320 mm.

La vegetación propia de la zona lo forman los pastos de altura con casi nada de arbustos, el clima es frigido, el objetivo principal de la obra es la regulación de sus aguas para la central hidroeléctrica de Huinco. Dentro de las principa les características de la obra se tienen : (Foto N°38).

- Cortina :

Tipo

De gravedad, de albañilería de piedra

Altura máxima

14 m.

Ancho de coronación

1.50 m.

Cota aproximada de la

corona.

4,570 m.s.n.m.

Longitud de la corona 224 m.

Volumen de la cortina -----

- Vaso :

Volumen Total

 $5.60 \times 10^{6} M^{3}$

Volumen útil

 $4.98 \times 10^{6} M^{3}$

Altura máxima del es-

pejo.

13.60 m.

El vaso de la laguna está ubicada en una cubeta glaciar en cu yo frente se ubica la Presa asentada sobre roca de buena cali dad, en los flancos presentan conos de escombros con taludesvariables de 20° a 45 grados por lo que no existen peligros de deslizamiento.

Durante la inspección (24-10-81) la compuerta estaba abiertapor donde desaguaba 400 Lts/seg. La presa se encuentra en buenas condiciones.

9.0 ZONAS CRITICAS

En este capítulo se agrupan algunas áreas que se consideran críticas por la magnitud de los fenómenos geodinámicos que ocurren dentro de su ámbito, así como también en consideración a las situaciones de riesgo que dichos fenóme nos representan para las diferentes obras de infraestructura existentes den tro de su área de influencia. Estos casos ya han sido citados en su mayo ría en el capítulo de geodinámica y aquí se analizan con mayor profundidada la problemática de cada situación en forma individual.

9.1 HUAYCOS

9.1.1 RIO CANCHACALLA

Características .- Es tributario del río Rímac por su margen derecha y se forma, principalmente, por el aporte de las quebradasBuenos Aires, Condorsuna y Chillán. Desemboca al Río Rímac en el
sector de Sol y Campo. El ángulo de confluencia con respecto aleje del Río Rímac es de aproximadamente 40°, hecho que facilita la evacuación de los materiales que transporta.
En su porción superior afloran, principalmente, rocas intrusivasy secuencias volcánico-sedimentarias. En el sector medio e inferior afloran igualmente rocas intrusivas y secuencias volcánico sedimentarios, aproximadamente en igual proporción. En la base de las laderas se presentan acumulaciones coluviales de diferente
espesor.

Las rocas que afloran en esta subcuenca presentan intenso diaclasamiento y alteración típica de climas áridos. En las proximidades del inicio de su cono deyectivo y en el cono propiamente di cho se observa abundante material suelto; sobre el cual dicha que brada ha profundizado su cauce. En este tramo se producen derrum bes laterales, que al ocupar el lecho del río incrementan el volumen de carga, que en temporadas de lluvia derivan a fenómenos dehuaycos.

Riesgo Geodinámico .- Paralela al Río Canchacalla se desarrolla - una carretera afirmada que comunica a pequeños núcleos poblaciona les. Dicha vía es interrumpida anualmente debido a la ocurrencia de huaycos y derrumbes, sobre todo en el tramo comprendido entre-el Caserío de Lauca y el Distrito de Canchacalla.

En el sector medio existen numerosos campos de cultivo que por efecto de erosión de riberas y posteriores derrumbes están perdien do área útil.

En la zona de confluencia el canal de desague no es muy profundoexistiendo el riesgo de desborde, con implicancias en la seguri dad del área de Sol y Campo. Además, los huaycos que se generanen este río arrastran buen volumen de sólidos con la tendencia de desplazar el curso del Río Rímac hacia su margen izquierda compro metiendo la seguridad de la plataforma de la carretera.

9.1.2 QUEBRADA AGUA SALADA .-

Características .- Es tributaria del Río Rímac por su margen izquierda desembocando a la altura del Km. 51 de la Carretera Central. Se forma por la concurrencia de las que -bradas Agua Salada, Antioquía y Sisigaya, que en conjunto -están enmarcados dentro de un circo de erosión activa, conamplio desarrollo de cárcavas en su sector medio y superior. El curso principal discurre a lo largo de una falla. En esta sub-cuenca afloran secuencias volcánico sedimentarios - que corresponden a las formaciones Arahuay, Casca, Rímac y-Huarochirí. En los niveles superiores hay predominancia de secuencias lutáceas que han condicionado el desarrollo de - un drenaje dendrítico. Esta característica litológica determina que los materiales sólidos que arrastran los huaycos - son fundamentalmente finos.

Riesgo Geodinámico .- El tramo final del canal de desagüees profundo, sin embargo, por las características de los flu
jos que arrastra, que son lentos y viscosos, siempre existe
el riesgo de un eventual desborde, sobre todo en el PuenteAlcantarilla de la Carretera Central. Aguas arriba de este
puente, un tramo de su cauce es poco profundo y es por donde ocurren desbordes de éstos flujos, que algunas veces lle
gan hasta la carretera, interrumpiendo su normal funciona miento, igualmente origina la destrucción de los campos decultivo aledaños.

Consideraciones para Cálculos Hidraúlicos .- Se considera en este item las fórmulas usadas en los cálculos hidrológicos e hidráulicos para el análisis de las quebradas.

Velocidad .- Con la fórmula de Manning

donde :

V = velocidad

 $R = -\frac{F}{\Gamma}$

R = radio medio hidraúlico

A = area mojada de la sección

P = Perimetro mojado

S = Pendiente

n = Coeficiente de sugocidad de las paredes
 de la sección.

<u>Gasto</u> .- Con las siguientes fórmulas

1.- Con la de continuidad

$$Q_1 = VA$$

donde:

Q = gasto

V = velocidad media A = área hidráülica

2.- Con la de Burkli - Ziegler

$$Q_2 = 0.22 \text{ CAi} \frac{S}{A} \dots (2)$$

donde:

 Q_2 = gasto

C = coeficiente de escurrimiento que depende de la naturaleza del terreno.

i = precipitación en cm.por hora correspondiente al aguacero más intenso du rante diez minutos.

A = superficie tributaria en hectáreas.

S = Pendiente del terreno en m/Km.

Algunos valores del coeficiente C

Terrenos de cultivo 0.25

Terrenos montañosos 0.18

Para la determinación de i aplicaremos la fórmula empírica de YARNELL HATHAWAY determinada en función de la duración del aguacero más intenso.

$$i = 9.25 i_h T^{-0.55}$$
....(3)

donde :

i = intensidad de precipitación en mm.

i_h = intensidad probable de aguaceros de 1 horade duración, aquí se considera que la lluvia de una hora de duración deja un volumen i gual a 30% de la precipitación máxima en 24 horas.

T = tiempo del aguacero en minutos.

Evaluación Hidraúlica de la Alcantarilla .- Se refiere alpuente alcantarilla que da paso a la Carretera Central y que se ubica sobre la Quebrada Agua Salada. Para esta eva luación se han considerado los registros de las estaciones de Santa Eulalia y Matucana, cuyos datos han servido parala verificación de su suficiencia al paso hidráulico.

Usando la fórmula de Burkli - Ziegler, calculando previa - mente la intensidad de precipitación.

 $i_h = 5.156 \times 0.3 = 1.5 \text{ mm}.$

t = 10 min.

que al reemplazar nos da

 $i = 3.9 \, \text{mm}$.

luego

A = 1,350 hect.

C = 0.25

 $S = \frac{870 \text{ m}}{5 \text{ Km}} = 174 \text{ m/Km}.$

Se tiene:

$$Q_1 = 0.22 \times 0.25 \times 1,350 \times 0.39$$
 174

 $Q_1 = 17.35 \text{ m}^3/\text{seg}.$

Diseño de Alcantarillas .- Esta quebrada tiene mucho material sólido, el porcentaje que se estima de acuerdo a otras quebradas varía del 20 al 50%, tomando conservadoramente -50%, el escurrimiento será :

$$Q = 17.35 \text{ M}^3/\text{seg.} \times 1.50 = 26 \text{ M}^3/\text{seg.}$$

Con la fórmula de Manning (1) y combinando con la ley de continuidad tomando ancho de la alcantarilla B = 3.50 m.

$$26 = \frac{1}{0.08} \quad \frac{3.5 \text{ y}}{3.50 + 2\text{y}} \quad (0.10)^{1/2} \quad (3.5\text{y})$$

Resolviendo se obtiene :

$$y = 1.90 \, \text{m}.$$

Considerando un borde libre de 1.00 m. para que la alcantarilla no esté ahogada la altura total desde el lecho será :

$$H = 1.90 + 1.00 = 2.90 \text{ m., digamos 3 mts.}$$

Recomendaciones .- En esta estructura se observa que la altu ra total de 2.18 m., no tiene borde libre y por consiguiente el material de arrastre obstruye el escurrimiento libre, comprometiendo desde luego la carretera en el tramo de la ruta - Lima-Matucana. Para cumplir eficientemente su función hidrau lica y para que trabaje a escurrimiento libre, se debe profun dizar el cauce de la quebrada iniciando desde el Río Rímac = hasta 20 mts. aguas arriba de las alcantarillas en una profun didad de 1.00 m.

9.1.3 RIO SECO

<u>Características</u> .- Es tributario del Río Rímac por su margen izquierda, desembocando a la altura del Km. 55 de la carretera central.

En el sector medio y superior de la cuenca afloran, principal mente, secuencias volcánicas sedimentarias del grupo Rímac que consisten de andesitas, brechas, tufos andesiticos y areniscas tufáceas, con predominio de facies tobáceas con alto porcentaje de ferromagnesianos. En menor proporción aflorancocas intrusivas del tipo tonalitas y granodioritas, también-paquetes volcánico sedimentarios de la formación Huarochirí y Casma.

Morfológicamente, las vertientes de su márgen derecha son empinadas, con cursos de agua relativamente cortos y rectos; asimismo, existe poca acumulación de material cuaternario en sus taludes.

Contrariamente a estas características, las vertientes de la margen izquierda son menos abruptas, en el que se presentan cursos - de agua de mayor longitud. Es de notar una mayor acumulación demateriales coluviales y residuales, localizándose al Sur de San - Bartolomé y al NE de Chaute 2 circos de erosión activa. Su conodeyectivo es amplio y muestra 2 niveles; una terraza alta de gran espesor, actualmente seccionada por la quebrada Río Seco en un proceso de rejuvenecimiento. Estas terrazas son las más antiguas y su gran espesor demuestra que en el pasado, los fenómenos de huaycos tuvieron gran actividad. El nivel inferior corresponde - a depósitos de huaycos relativamente modernos y son de menor espesor.

Los huaycos que se producen en esta quebrada ocurren en cada temporada de lluvias y arrastran gran volúmen de sólidos con su se cuela de daños. (Foto N°39).


Riesgo Geodinámico .- Las principales obras de infraestructura - expuestas a destrucción por efecto de los huaycos que se generan-en esta quebrada son la carretera central (foto N°40-22), ferroca rril central que efectúa un amplio desarrollo justamente en su cono deyectivo y la carretera que da acceso al pueblo de San Bartolomé.

Desde sus nacientes 4,000 m.s.n.m. hasta la intersección con el río Rímac 1,490 m.s.n.m. el curso principal del Río Seco es sinuo so, recibe el aporte de una serie de pequeñas quebradas que bajan lateralmente de sus laderas; el primer tramo comprendido entre las cabeceras y la localidad de Chaute tiene la dirección Este Oeste, luego sigue una orientación de N 60 E hasta el distrito de San Bartolomé, para finalmente entregar, casi perpendicularmente, al Río Rímac.

Estos cambios de dirección del eje hidraúlico y la incoherencia - de los suelos superficiales hacen que el rio en temporadas de llu via arrastren un volumen apreciable de materiales, producto de la erosión y escurrimiento de sus laderas. Sobre todo de la zona me dia y baja de la quebrada.

En el último tramo, San Bartolomé-Río Rímac, para el paso a la línea del tren y la carretera central se construyeron sobre su cauce cinco estructuras de arte; (ver ubicación gráfico N°41) la primera en la trocha carrozable que va al distrito de San Bartolomé, un Puente de losa de concreto que por defectos constructivos y ma la ubicación estrangulan al río, represándolo y desviando su curso al lado izquierdo comprometiendo la línea del tren en los puntos (2) y (3). Foto N°22 y 39.

Un problema que se presenta anualmente en los meses de Enero y -Marzo es en el Km. 55 de la carretera central; donde dos estruct<u>u</u>



ras de arte proyectadas (N°4 y 5) y construidos a una separación de 20 m. y 5 metros de desnivel, hacen que se produzca un saltohidráulico llenando el espacio entre las dos estructuras con los materiales que arrastran (Foto N°41). La N°4 que se ubica aguas arriba, corresponde a la línea del tren, sortea el río con un tú nel artificial construido por debajo del lecho, por consiguiente la avenida pasa por encima de la bóveda, produciendo un salto que al caer son amortiguados; primero por la poca pendiente dellecho del río seco (3%) en este tramo, segundo por la reducciónbrusca del cauce; puesto que a 15 m. de la caída se ubica un puente de la carretera central de tres tramos de 9 m. c/u. y depoca altura (3 m.) sin transición, cuyos pilares y estribos ac túan como represas para las grandes cantidades de materiales que arrastran (Gráfico N°42). Se estima que el año 1981 (Febrero) bajo un volumen de 15,000 M³, provocando un rebalse por la plata forma y bordes laterales del canal, comprometiendo la línea deltren y la carretera central, interrumpiéndose el tránsito en ungran tramo.

Estos flujos se canalizaron por la calzada de la carretera y por la línea del tren hasta el lugar denominado Oscoya destruyendo - las plataformas de la línea del tren y carretera central.

Cálculo de la Avenida .- Con la finalidad de conocer el aportehídrico de la cuenca y su influencia sobre las obras de arte cons truidas tanto en la línea del tren como en la carretera central, se calculará la descarga que puede esperarse para la más severacombinación de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Esta estimación se apoya en los estudios hidrológicos generaliza dos para la cota de m.s.n.m. que se consideran como promedio para todo el área de contribución.

Area de Recepción = 5,240 hectáreas. Diferencia de altura a lo largo de quebrada

$$4,400 - 1,475 = 3,925 m$$

Longitud de quebrada = 12 Km. Calculando el caudal de diseño. Usando la fórmula de Burkli - Ziegler (2)


$$Q = 0.22 C A i \frac{S}{A}$$

Con los siguientes datos :

C = 0.25

A = 5,240 hectáreas

 $i = 3.9 \, \text{mm}$



$$S = \frac{3,925}{12} = 243.75 \text{ m/km}.$$

Reemplazando:

$$Q = 0.22 \times 0.25 \times 5,240 \times 0.39$$
 243.75 5240

 $Q = 52.20 \text{ m}^3/\text{seg}.$

En condiciones teóricas nos da un caudal máximo de 52.20 $\mathrm{m}^3/\mathrm{seg}$.

Verificación de la Sección Hidráulica .- Considerando que las avenidas ocasionan problemas sobre el puente de la carretera cen tral, la verificación se analizará sobre esta estructura, teniendo en cuenta un 50% de material de arrastre como sólidas; bolonería piedras, palos, arena, etc.

$$Q = 52.20 \times 1.50 = 78.30 \, M^3/seg.$$

Digamos 78 M³/seg.

B = 40 m. (ancho del río)

H = 0.06

S = 0.03

A = 94

P = 9 + 2y

Por Manning:

Resolviendo $Y_n = 1.35 \text{ digamos } 1.40$

El tirante crítico en sección rectangular:

$$Y_c = 0.468 (q)^{2/3}$$

donde:
$$q = \frac{78.30}{40} = 1.96 \text{ m}^2/\text{seq}.$$

$$Y_c = 0.468 \times (1.96)^{2/3} = 0.793 \text{ m.,Menor } Y_n$$

Al caer de la bóveda del ducto llega a un colchón con una velocidad cuyo tirante es:

$$78 = (40 \text{ y}) \frac{40 \text{ y}}{40 + 2\text{y}} \frac{2/3}{0.08} \frac{(0.13)}{0.08}$$

Resolviendo :


$$Y_n = 0.50 \text{ m. menor } Y_c$$

Lo que demuestra al sufrir el río la contracción de 40 a 27 m. - hay una pérdida de energía con el consiguiente cambio de régimen de torrencial a tranquilo, produciéndose un salto hidráulico, - sirviendo de colchón el espacio comprendido entre las dos estructuras.

Recomendaciones .- Siendo la carretera central la principal ar teria de penetración con intenso tráfico vehicular, merece hacer un cuidadoso estudio de la situación, antes de proponer cualquier tipo de control de avenidas en esta quebrada.


Medidas que se proponen :

- Reemplazar el puente continuo de tres tramos por una estructura simplemente apoyada de 30 mts. de luz (ver gráfico N°43); en vista que los pilares y los estribos existentes, actúan como represas para la cantidad de materiales que llegan reducien do la eficiencia hidraúlica de sus secciones. Se ha demostrado que de no haber atoramiento el tirante normal de aguas concambio de régimen es 1.40 m., considerando un borde libre de 1.00 m. para no trabajar ahogado, la altura total requerida se ría 2.40 m. que es menor a la altura existente (3 m.) en obra. A esta medida se sumarían el mantenimiento contínuo de la limpieza del lecho desde el pie de la rápida hasta la intersección con el cauce del Río Rímac.
- Construcción de una vía ducto paralela e igual a la vía férrea en una longitud de 300 metros; complementandose se tendría que mejorar y rectificar el cauce del río mediante la construcción de muros de encausamiento, sobre la bóveda de los ductos hasta la entrega al río Rímac. Gráfico N°44.




PUENTE DE UN SOLO TRAMO PROPUETO RIO SECO

Fig. Nº



TRANSICION ENTRE RAPIDA DEL DUCTO Y ALETAS DEL PUENTE PROPUESTO RIO SECO

GRAFICO Nº 43



9.1.4 QUEBRADA LA ESPERANZA

Características .- Se trata de una quebrada de corto recorrido y de fuerte pendiente, conformada por 2 quebradas principales.- Es tributario del Río Rímac por su margen izquierda, confluyendo a la altura del Km. 57 ± 500 de la carretera central.

El basamento rocoso de esta subcuenca lo constituyen derrames - andesíticos con fuerte fracturamiento y notorio grado de altera ción, factores que han contribuido a la acumulación de materia les coluviales y residuales. Sobre estos materiales, la esco-rrentía superficial ha formado pequeños torrentes que transpor tan los materiales sueltos hacia la base de las laderas conformando escombros de elementos angulosos heterométricos y poco co herentes.

En la temporada de lluvias de 1981, la base de los taludes fueerosionado y produjo el desplazamiento de los materiales de las laderas al lecho de la quebrada y que al incrementarse las lluvias descendieron en forma de flujos lentos destruyendo un tramo de la carretera, ferrocarril y el pequeño poblado La Esperan za. (Foto N°42). El pequeño torrente que existe en esta quebra da es permanente y su origen debe estar relacionado a filtració nes a través de las rocas andesíticas que se presentan muy fracturadas.

Riesgo Geodinámico .- Teniendo como antecedente que los flujos que se generaron en esta quebrada, en la temporada de lluvias - de 1981, fueron los que ocasionaron las interrupciones más significativas de la vía central; este sector se considera como una zona crítica por el riesgo geodinamico existente, ya que enlos tramos altos y bajos de la quebrada se presentan grandes acumulaciones de materiales poco coherentes; a este factor hay que añadir la fuerte pendiente de la quebrada que facilita el desplazamiento de dichos materiales, que al descender en formade flujos lentos ocasionan daños considerables en la vía férrea y carretera central. Además, estos flujos al desembocar al Río Rímac embalsan sus aguas transitoriamente, para luego irrumpiraguas abajo desbordándose en el sector de Tornamesa.

9.1.5 SECTOR QUEBRADA CARINITO

Características .- Corresponde a un tramo de aproximadamente - 2.5 km. de largo ubicado en la márgen izquierda del Río Rímac y que muestra un flanco de fuerte pendiente con abundante acumula ción de materiales poco coherentes (Foto N°21). En estas condiciones se han desarrollado una serie de torrenteras, siendo laprincipal la denominada Quebrada Cariñito, donde se generaron - importantes flujos en la temporada de lluvias de 1981, que motivaron la interrupción de la vía central e inundaciones en el área de Tornamesa. Además de esta quebrada existen numerosos - frentes de flujos que en conjunto podrían derivar a deslizamien tos con efectos imprevisibles.

Estos flujos se activan solo ocasionalmente y en razón directa a las mayores precipitaciones que puedan ocurrir en dicha zona.

El basamento de este sector lo conforman rocas volcánicas de naturaleza andesitica, bastante fracturadas y una alteración profunda.

Riesgo Geodinamico .- En años anteriores, este sector, ha estado soportando una actividad geodinámica incipiente que se traducía a pequeños torrentes sin mayor consecuencia en la seguridad de lasvías de comunicación.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias de 1981, alcanzó - gran actividad especialmente en la quebrada Cariñito por donde se generaron importantes flujos de lodo y piedras, ocasionando des - trucción de la carretera central.

Las características morfológicas actuales, la presencia de gran - des acumulaciones de materiales inconsolidados en sus taludes y - la ocurrencia periódica de precipitaciones excepcionales son factores que condicionan una situación de riesgo potencial para el - tramo de la carretera y ferrocarril central que se sitúan en este sector. Además, estos flujos, pueden represar momentáneamente el río Rímac para luego provocar inundaciones en el sector de Tornamesa.

9.1.6 QUEBRADA VERRUGAS

Características .- Afluente del Río Rimac por su márgen izquierda, confluyendo, aproximadamente, a la altura del Km. 60.5 de lacarretera central. Su cuenca es pequeña, de flancos empinados - con amplio desarrollo de torrenteras, que han contribuido, fundamentalmente, a la deposición abundante de materiales de escombros en la base de los taludes. El cauce principal es profundo y encañonado, accidente que se ha formado por erosión vertical en estos depósitos poco consolidados, de composición heterométrica en el que destacan la presencia de bolones que adquieren significación en la mecánica de los huaycos. Cuando sucede un huayco, estos bolones obstruyen momentáneamente el libre paso de los flujos, para luego seguir descendiendo con mayor violencia. Toda esta subcuen ca constituye una zona de erosión activa, siendo periódica la ocurrencia de flujos de huaycos.

En el aspecto geológico predominan rocas volcánicas andesíticas e intrusivos tonalíticos y granodioríticos. Ambas unidades se presentan con fuerte fracturamiento, hecho que facilita la acción el intemperismo y alteración de las rocas.

Riesgo Geodinámico .- La quebrada Verrugas confluye en el Río Rímac en un sector estrecho de este; además el tramo final de estaquebrada intercepta al Rímac en forma casi perpendicular. Estascaracterísticas determinan que los huaycos que descienden periódicamente, lo hagan con gran velocidad y violencia. Los materiales

que arrastra son heterométricos con presencia de bolonería que alocupar el lecho del Río Rímac lo obstruye momentáneamente. Estoshuaycos, por su gran velocidad y volúmen se desbordan hacia la már gen derecha del Rímac, llegando a inundar y erosionar un tramo dela carretera central y del puente vial de Verrugas ubicado aproximadamente a 100 mts. aguas abajo del punto de confluencia de dicha quebrada.

Luego de intensas lluvias ocurrido el año pasado en la cuenca del-Rímac, esta quebrada no obstante tener una área de cuenca pequeña-(948 Ha.) arrastró buen volúmen de material, granular y bloques de piedra que al desembocar en el Río Rímac, desvió el eje hidraúlico hacia la carretera central donde por impacto y acción de la fuerza erosiva arrancó la plataforma abriendo un cauce por la carretera-hasta el puente de Cruce (Km. 60); igualmente una parte del río fue reflejado hacia el lado izquierdo llegando al estribo del puen te que fue seriamente afectado. Se estima que la máxima avenida probable bajada en aquel entonces fue de 20 M³/seg., suficiente para desviar en 10 grados el eje del Río Rímac, hacia la derecha por donde corre paralelamente la carretera.


Por otro lado, la gran cantidad de bolones que arrastra la quebrada Verrugas son depositados en el lecho del río, reduciéndose noto
riamente la eficiencia hidráulica de la sección e incrementándosesus características de torrencialidad. Una prueba de ello, se observa en la parte inferior de la viga del puente, que por los im pactos recibidos de piedras, el recubrimiento de los refuerzos están descascarados quedando las armaduras expuestas. Igualmente, por carecer el puente de muros de encauzamiento el estribo izquier
do, como se dijo, fué afectado.

Recomendaciones .- Para hacer frente a la acción de lluvias ex - cepcionales como medida preventiva proponemos :

- Desplazar el eje de la carretera 3 metros hacia el cerro, construyendo la plataforma a medio túnel, previa limpieza del río yproyectar un sistema de defensa que pueden ser parapetos o muros de encausamiento. (Gráfico N°45).
- Desviar las aguas de las avenidas de la quebrada Verrugas median te obras de enrocamiento a fin de que la entrega al río Rímac = tenga una incidencia angular menor de 80 grados.
- Se construya un muro de ingreso al puente que sirva de protección al estribo izquierdo cuya inclinación sería igual a 48°de acuerdo al siguiente cálculo:

d = tirante de agua (mts.)

v = velocidad m/sg.



La velocidad calculada aguas arriba del puente para pendiente del 10% es de 4.6 m./sg.

Luego:

B = arc Tg
$$\frac{2.85}{4.6}$$

 $B = 48^{\circ}$

9.1.7 QUEBRADA LINDAY

Características .- Es afluente del Río Rímac por su margen de recha confluyendo a la altura del Km. 62.5 de la carretera cen tral. Su cauce principal es casi recto y de fuerte pendiente. Sus flancos igualmente son empinados y con amplio desarrollo - de torrenteras y cárcavas que se han formado por incisión en - depósitos de talud y en roca. El basamento rocoso de esta sub cuenca corresponde a intrusivos tonalíticos y granodioríticos—con fuerte diaclasamiento y alteración profunda, que son los - factores primarios para la acumulación de materiales incoheren tes que con el aporte de las aguas de lluvia descienden destructoramente en forma de huaycos.

Riesgo Geodinámico .- Los huaycos que se producen en esta que brada se pueden catalogar como periódicos, ya que ocurren en - cada temporada de lluvias. Las evidencias de campo, demuestran que estos flujos alcanzan gran volúmen. En su tramo final está canalizado naturalmente sin mayor peligro de desborde. Muy próximo a su desembocadura al Río Rímac, sobre esta quebrada - se ubica un puente alcantarilla cuyo dimensionamiento es insuficiente, para dar paso libre a los flujos de piedras y lodo, como quedó demostrado en ocasión de los huaycos acaecidos en - 1981. En aquella oportunidad se obstruyó dicho puente desbordándose los flujos hacia la carretera, causando serios problemas al tránsito vehícular. Cuando ocurren interrupciones en este puente no hay alternativa de abrir una vía de emergencia. Por esta razón este sector se considera crítico con relación a las condiciones de seguridad que tiene.

9.1.8 QUEBRADAS SECTOR SURCO (Qda. Chacamaza, Cuchimachay)

<u>Características</u> .- En este sector se agrupan varias quebradas entre las que se mencionan como principales los de Chacamaza,-Cuchimachay, Malala y Huacre. Estas quebradas tienen características algo similares y además se sitúan dentro de un mismocirco de erosión bastante extenso que posiblemente se ha forma do a raíz de una serie de deslizamientos. Existen aún vestigios de estos fenómenos y en su mayoría han sido erosionados -

por las numerosas quebradas y torrenteras que se presentan.

En el sector medio y superior, los taludes de las áreas interfluviales tienen fuerte pendiente, con gran acumulación de materiales sueltos que se han concentrado mayormente en la base de las laderas. En los niveles inferiores, de estecirco, dichas acumulaciones son más ostensibles y han sido disectadas por erosión del río Rímac.

Del conjunto de quebradas merece especial atención la quebra da de Cuchimachay que cruza por un flanco la población de Surco.

Por lo menos, la mitad de su curso inferior se desarrolla en material cuaternario, cuyo origen posiblemente corresponda a un antiguo deslizamiento.

El tramo final, hasta cerca de su desembocadura al río Rimac discurre en forma casi recta con lo que se facilita una rápi da evacuación de los huaycos. El cauce en este tramo es profundo sin riesgo de desborde, aunque si es notorio la erosión en sus riberas que afectan los campos de cultivo.

El tramo final de aproximadamente 200 metros ya no discurren en forma encañonada, razón por la cual se producen desbordes.

En el aspecto geológico, en el sector alto de este circo deerosión se presentan secuencias volcánico sedimentarios connotable fracturamiento y alteración profunda. En el sectormedio afloran extensamente rocas intrusivas tonalíticas y gra nodioríticas con varios sistemas de diaclasamiento que facilita su intemperismo y alteración. En el sector inferior pre ponderan las acumulaciones de materiales cuaternarios poco compactados.

Riesgo Geodinámico .- Las activaciones de los fenómenos geo dinámicos en este sector son trascendentes para la vía fé rrea, carretera central y población de Surco. Un caso palpa ble es la quebrada Cuchimachay que en un tramo final no tiene un encausamiento definido, razón por la cual los huaycosque ocurren periódicamente se desbordan por ambas márgenes - comprometiendo la seguridad en algunos sectores del pobladode Surco.

Además, el puente Alcantarilla sobre la carretera central su fre obstrucción como causa de su subdimencionamiento, hechoque repercute en el tránsito vehicular. Esta misma deficien cia se observa en un puente para el paso del ferrocarril.

El puente Alcantarilla sobre la quebrada Chacamaza (foto N°-43) muestra erosión por el impacto de los bloques que arrastran los huaycos, lo que demuestra que su dimensionamiento - no corresponde a los caudales reales que se generan en estaquebrada en épocas de avenidas. Las evidencias anotadas demuestran una situación de riesgo de este sector que merece -

un estudio a mayor detalle, puesto que posiblemente se estén generando en los niveles superiores, fenómenos geodinámicos-de mayores proporciones.

9.1.8.1 QUEBRADA CHACAMAZA

Cálculo de avenidas .- No obstante que el área tributario de la quebrada es pequeña, en epocas de llu vias arrastra cantidades apreciables de materiales de huayco que interrumpen la carretera Lima-Matucana (Km. 67 + 500) por el represamiento de su Alcantarilla y desborde hacia el pavimento de la carretera (foto 43). El caudal de escurrimiento de acuerdo alos datos de campo tomado en la sección de la alcantarilla del tren es :

Area de sección = 7 M²

Perímetro mojado = 7.5 m.

Pendiente S = 10%

Tomando el valor n = 0.08 (zanja de drenaje - de sección casi irregular)

Sustituyendo valores en la fórmula (1)

V = 3.77 m/sg.

Por la ecuación de continuidad el caudal será

 $Q_1 = 26.39 \, M^3/sg.$

El caudal teórico de avenidas basados de datos plu - viométricos extrapolados de la estación de Matucana.

1 = 0.42 cm. c = 0.25 A = 810 Ha. S = 372.5 de Km.

Sustituyendo en la fórmula de BURKLI - ZIEGLER se obtiene un caudal de Q_2 = 15.41 M^3/sg .

Comparando los dos resultados, notamos que Q_1 es 70% más de Q_2 , por lo que para la avenida de diseño toma remos el valor de Q_1 = 26.39 M³/sg.

Verificación de la sección hidraúlica de Alcantari - llas .- Calculando el tirante aguas arriba inmediato a la alcantarilla, de la carretera en una sección

típica rectangular que corresponde a la alcantarilla de - la línea del tren.

Area :
$$A = 4.3 \times h$$

Perimetro Mojado

$$P = 4.3 + 2h$$

Pendiente promedio

$$S = 10\%$$

Coeficiente

n = 0.06

Para
$$Q_2 = 26.39 \, M^3/sg$$
.

Manning.

$$26.39 = \frac{1}{0.06} \frac{4.3 \text{ h}}{4.3 + 2\text{h}} (0.10) (4.3\text{h})$$

de donde :

$$h = 1.65 \text{ mt.}$$

Para conocer el cambio de regimen, calcularemos el tirante crítico en la sección de la alcantarilla.

$$hc = \frac{Q^2}{g L^2}$$

reemplazando:

hc =
$$\frac{(26.39)^2}{9.81 \times (3.5)^2} = 1.796$$

 $hc = 1.80 \, m$.

Como h es menor a hc se produce un cambio de flujo - crítico o flujo supercrítico.

Calculando el tirante aguas abajo (zona de alcantarillas).

$$hc^3 = \frac{1}{2} hh_1 h+h_1$$

$$(1.80)^3 = \frac{1}{2} (1.65) (h_1) (1.65 + h_1)$$

Resolviendo:

$$h_1 = 1.95 \text{ mts.}$$

Con el tirante calculado y la altura existente (2.0 m) entre el lecho y techo de la alcantarilla, el canal,-hidraúlicamente no trabaja con eficiencia, puesto que deben tener un borde libre de por lo menos un metro.


Luego
$$H = 1.95 + 1 = 2.95$$


Digamos $H = 3 m$.


Recomendaciones .- Una medida de control de las avenidas de esta quebrada para épocas de lluvias excepcio nales, que de acuerdo al análisis hidrológico cuantitativo, ocurre cada 12 años, y dada las condiciones - topográficas del terreno en el tramo 67 + 500 de la - carretera; se sugiere sobredimensionar la sección hidráulica de la alcantarilla, mediante una excavacióndel lecho del canal en una profundidad de 0.90 m. corriendo un perfil a lo largo del eje, desde 20 metros aguas arriba de la línea del tren hasta el pelo de agua del Río Rímac. Para luego, proteger con el reves timiento de piedra canteada en toda la longitud sobre excavada. Gráficos N°46, 47 y 48.

9.1.8.2 QUEBRADA CUCHIMACHAY

El escurrimiento de agua, lodo y piedras que se presentan en épocas de avenidas en esta quebrada, sigueun alineamiento N 30°W, a pocos metros de llegar a la línea del tren, en el sector de Surco Km. 60 + -00 de la carretera Lima-Matucana, sufre una inflexión de 45° en la dirección N-W debido a la construcciónde muros, que desvían su curso hacia las alcantari llas que sirven a la localidad de Surco.







Como consecuencia del cambio brusco del flujo, hace quegran parte de los materiales de acarreo, se sedimenten obstruyendo las alcantarillas, que al desbordar inundanla carretera y un tramo del ferrocarril central parali zando por consiguiente el transito.

Esta quebrada pese a tener un área de cuenca pequeña, en épocas de avenida arrastra buena cantidad de materiales, debido a algunas características singulares que muestracomo por ejemplo el curso principal tiene una pendientemuy pronunciada ya que en una longitud de 5 Km. se tiene un desnivel de más de 2,000 mts; así mismo la cobertura cuaternaria abundante conformada por limos, arenas y fracmentos de rocas muestran pastizales poco densos, especialmente en la parte media y alta; contrariamente, en las zonas bajas existe abundante vegetación como producto de actividades agrícolas.

Cálculo de Avenidas .- El cálculo basado en las caracte risticas morfológicas y del caudal de avenidas se dese - cha en vista de no tener información al respecto. El vo lumen de escurrimiento se ha determinado por el método - de área y pendiente, para tal efecto se seccionó en dospartes en una longitud de 100 m. cuyos resultados son:

Area de sección = 9.60 m^2 Perímetro mojado = 13.60 mts. Coeficiente de Manning = 0.08

La velocidad de escurrimiento aplicando la fórmula Manning (2)

$$V = \frac{1}{0.08} = \frac{9.60}{13.60}^{2/3} (0.10)^{1/2}$$

Por continuidad El caudal será igual a $Q = 30 \text{ M}^3/\text{sg}$.

Diseño de Alcantarillas

Para:

$$Q = 30 \text{ M}^3/\text{sg}.$$

 $n = 0.08$
 $s = 0.08$

$$\begin{array}{ccc} B & = & 4 \text{ mts.} \\ R & = & \frac{A}{P} \end{array}$$

Sección rectangular:

$$A = Area = 4y$$

Usando la misma fórmula de Manning.

$$Q = \frac{R^{2/3} S^{1/2} \cdot A}{n}$$

Sustituyendo valores:

$$30 = \frac{4y}{4 + 2y} \times \frac{(0.08)^{1/2} (4y)}{0.08}$$

$$2.12 = \frac{4y}{4 + 2y} y$$

Resolviendo por tanteos y = 2.10 mts.

Considerando una sobre luz de 1.00 m. para que la alcantarilla no funcione ahogado la sección será de 4 x 3.10-mts.

9.1.9 QUEBRADA LOS OLIVOS

<u>Características</u> .- Esta quebrada desemboca al Río Rímac por su márgen izquierda, aproximadamente a la altura del Km. 76 de la carretera central.

Aguas arriba del punto de confluencia se ubica el poblado de - Matucana, ocupando parte de su cono deyectivo. Tiene numerosas quebradas tributarias, concentradas mayormente en el flanco iz quierdo de la subcuenca, que en sus niveles altos muestra sectores con abundante acumulación de escombros de talud. Así - mismo es notorio la meteorización de las rocas por acción de -

las nieves que temporalmente se acumulan en las partes más al tas.

En el sector medio se puede observar depósitos coluviales y acu mulaciones de suelos residuales, donde se desarrollan cierta actividad agrícola mediante canales, que localmente contribuyen - a crear situaciones de inestabilidad. En el sector inferior, - del cono deyectivo es amplio y es por donde discurre el tramo - final de la quebrada con una profundidad de cauce donde dificil mente puedan ocurrir desbordes; sin embargo, los fenómenos de - erosión en riberas son evidentes y en el futuro podrían ser cau sa de desbordes. El punto donde se inicia el cono deyectivo - muestra un encañonamiento labrado en depósitos coluviales que - se pueden relacionar con un antiguo deslizamiento que tuvo origen en su flanco izquierdo y que obstruyo dicha quebrada. Este fenómeno podría repetirse, ya que existen evidencias de reactivación, en cuyo caso las condiciones de seguridad de Matucana - se vería comprometida.

En el aspecto geológico predominan en esta subcuenca secuencias volcánico-sedimentarias muy fracturadas y alteración profunda.En niveles superiores afloran secuencias volcánicas, igualmente alterados y con amplio desarrollo de escombros de talud y torrenteras.

Riesgo Geodinámico .- La ocurrencia periódica de huaycos en es ta quebrada crea anualmente interrupciones de la carretera central en el lugar donde se ubica el Puente Alcantarilla que porsu subdimensionamiento se obstruye para luego desbordarse hacia la carretera. A pocos metros aguas arriba, se ubica un puente-ferrocarril cuyo dimensionamiento es eficiente, o por lo menos, con los últimos huaycos no ha tenido problemas.

La posibilidad de reactivación de un deslizamiento ya descritoconstituye riesgo para la seguridad de un sector del poblado de Matucana. Igualmente esta subcuenca tiene núcleos poblaciona les de tipo rural y muchos de ellos están afectados por fenómenos de inestabilidad.

En determinada circunstancia estos pueden reactivarse con implicancias en la seguridad de dichos núcleos.

Cálculo de Avenidas .- Esta quebrada lleva agua en forma continua durante el año, prueba es que, sobre ella se encuentran latoma de agua potable de la localidad de Matucana y de otros canales de regadio, pero en temporadas de lluvia (Enero a Marzo)-se ve incrementado enormemente, produciendose arrastre de bolonerías, piedras, barros, etc., que comprometen viviendas, la carretera central, línea de tren y las obras de arte que se ubi-can en el cono de entrega al río Rímac.

El volúmen por unidad, calculado en base a las huellas tomadasen la zanja natural : Area de sección $A = 5.50 \text{ M}^2$

Perimetro mojado P = 6.70 m.

Pendiente S = 25%

Tomando el valor de n = 0.09 (zanjas de drenaje -

con sección muy irregular).

La velocidad por la fórmula de Manning será:

$$V = \frac{R^{2/3} S^{1/2}}{n}$$
(1)

Sustituyendo valores : V = 4.87 m/seg.

Luego el caudal será : Q1 = V.A

 $Q_1 = 26.79 \text{ M}^3/\text{seg.}$

Con la fórmula (3)

Pero antes :

ih =
$$5.725 \times 0.30 = 1.6 \text{ mm}$$
.

Para t = 10 min.i = 4.2 mm.

Y con la fórmula (2) para lo cual tenemos como datos dela quebrada.

i = 0.42 cm.

C = 0.25 : terreno de cultivo

A = 3.388 Ha.

$$S = \frac{1,820}{17} = 107 \text{ m/Km}.$$

Que al reemplazar queda un caudal

$$Q_2 = 33 \text{ m}^3/\text{sg.}$$

Verificación de la sección hidraúlica de las Alcantarillas .-

La verificación de la suficiencia hidráulica de las alcantari - llas en base al gasto teórico calculado.

Así, se determina que el tirante aguas arriba de una sección no definida es igual a :

$$h = 1.40 \, \text{m}.$$

Mientras que el tirante para la sección rectangular en el pon - tón de la línea de tren será:

$$hc = \frac{Q^2}{gL^2} \qquad \dots (4)$$

donde:

hc = tirante crítico

Q = gasto = (33 m³/sg)

L = ancho de la sección (5.50 m.)

g = aceleración de la gravedad (9.81 m/seg.²)

reemplazando en (4) y operando se obtiene :

$$hc = 1.54 m.$$

Como h es menor h_{C} ; se produce un cambio de régimen con genera ción de turbulencia y resalto; calculando el tirante aguas abajo con las consideraciones de h y hc, después de un análisis queda :

$$h^3 = \frac{1}{2} h h_1 (h + h_1)$$
(5)

donde :

hc = tirante critico

h = tirante aguas arriba

 h_1 = tirante aguas abajo

que reemplazando en (5) se obtiene después de realizar operaciones.

$$h_1 = 1.70 \text{ mt.}$$

Este tirante para determinar la altura del lecho con la parte - más baja del Pontón se sumará la holgura, considerando como mínimo 1.0 m. luego $H_{min} = 1.70 + 1.0 = 2.70$ m.

De estos cálculos se concluye que las dimensiones de las alcantarillas son insuficientes para una lluvia excepcional, esto fue corroborado con las lluvias de Febrero y Marzo de 1981, donde el material acarreado represó la quebrada de la zona del Pontón, cuyo desborde desapareció el barrio Monterrico de la localidad de Matucana.

Recomendaciones

Control de Avenida .- Como una medida inmediata se plantea en sanchar el claro del Pontón de 5.50 a 6.50 m. y profundizar ellecho tal como se muestra en el gráfico N°49.

Las nuevas dimensiones de la sección rectangular serían $6.50 \times 2.70 \text{ m.}$ suficientes para funcionar como canal sin cambio de régimen.

En el aspecto agrícola se deben mejorar los sistemas de manejode los terrenos de cultivo mediante la construcción de andenesen las laderas escarpadas; y en las quebradas sería conveniente implantar vasos de almacenamiento a fin de disminuir el escurri miento y retener el material que acarrean.


Así mismo se deben proteger las alcantarillas contra las erosiones, resistiendo el lecho de las quebradas con piedras cantea - das asentadas con mortero de cemento-arena.

9.1.10 QUEBRADA PANCHA

Características .- Esta quebrada es afluente del río Rímac, de sembocando por su margen derecha a la altura del Km. 81.5. Susistema de drenaje está fijado por controles litológicos y es tructurales, siendo la quebrada Canta su afluente principal. En el aspecto geológico hay predominancia de calizas; además se ex ponen conglomerados volcánicos, derrames andesíticos y tobas. Es importante destacar la presencia de calizas en los flancos de la quebrada ya que estas muestran gran fracturamiento y alteración profunda que han generado depósitos coluviales inestables. En las partes altas de la subcuenca se observan remanentes de a cumulaciones fluvioglaciares.

<u>Riesgo Geodinámico</u>.- La estabilidad de las laderas de la quebrada va disminuyendo progresivamente desde el curso superior al inferior.

En el curso superior las laderas se presentan estables, en el curso medio se observan pequeños derrumbes y erosión de riberas



que no ocasionan mayores problemas, es en el curso inferior don de los problemas de geodinámica externa se acrecientan, obser - vándose zonas con procesos de deslizamientos, derrumbes y ero - sión de riberas. Las laderas de la quebrada en el curso infe - rior se presentan inestables.

Generalmente las quebradas afluentes al Pancha son portadoras de huaycos que alimentan el material del lecho.

En época de avenidas la quebrada arrastra huaycos que en algunos casos represan momentáneamente el río, ocasionando problemas a la carretera que transcurre por la margen izquierda del río Rímac, cada vez que ocurre un huayco, la corriente de aguasufre una desviación hacia esta margen ocasionando problemas de
erosión.

9.2 INUNDACIONES

Sector Tornamesa

Características .- Este sector afectado por los desbordes e inundaciones del Río Rímac se encuentra localizado aproximadamente en el Km. 56de la carretera central.

Morfológicamente corresponde a un valle en "V" en donde el río ha labra do su lecho a través de rocas volcánicas ligeramente inclinada hacia la márgen izquierda, con amplitudes máxima de 300 m. y mínima de 150 m., en donde se ha asentado la población de Tornamesa. Foto N°14. La carre tera central anteriormente transcurría al pie de los materiales depositado por la quebrada La Esperanza (Foto N°) habiendo sido destruida-por los huaycos provenientes de la quebrada y por los desbordes y cambios de dirección del flujo de agua del río, igualmente algunas viviendas han quedado inhabitables.

Las quebradas afluentes al río Rímac ubicadas en la margen izquierda co mo por Ejem. la Qda. Esperanza, Cariñito y Verrugas son los que en las-lluvias de 1981 ocasionaron los mayores problemas (huaycos) en cambio - los de la margen derecha presentan mejores características de estabilidad.

En la actualidad la carretera transcurre al pie de los afloramientos rocosos (volcánicos), cruzando la quebrada La Esperanza encima de los depósitos proluviales careciendo de un Pontón que permita el flujo de los materiales provenientes de esta quebrada y en consecuencia ante la ocurrencia de los huaycos queden nuevamente intransitables.

Riesgo Geodinámico .- De acuerdo a las características mencionadas, du rante la época de lluvias excepcionales ocurrirán en este sector, huay-cos provenientes de las quebradas de la márgen izquierda principalmente también de la margen derecha y acumulaciones de materiales, troncos, - etc. en el cauce actual del río que desviarían el curso del agua hacia-las zonas más débiles produciendo los desbordes e inundaciones, tal como el ocurrido en el año 1981 que afectó a las viviendas establecidas -

en el sector e interrumpió el tránsito por un tiempo prolongado.

Como antecedente, se tiene conocimiento que en tramo Cupiche Matucanase ha efectuado en el año 1981 el estudio geológico y geotécnico definitivo (M.T.C.), donde se plantean las soluciones para este tramo.

Sector de Chosica .- La población de Chosica se ubica en una zona plana, sobre depósitos aluviales del río Rímac y en parte sobre terrenoscon suave inclinación producto de la acumulación de materiales coluvia les y proluviales provenientes de las laderas y quebradas de régimen eventual ubicadas en ambos flancos del valle.

El ancho promedio del valle es aproximadamente 1.3 Km. donde se pueden apreciar nitidamente hasta 3 niveles de terrazas.

Los problemas de inundaciones se producen en la terraza más baja, quebien podría denominarse área de inundación. Ello ocurre porque, con el afan de ganar tierras urbanizables, se ha canalizado el río Rímac en forma irregular y de acuerdo a intereses particulares. Foto N°44.Es decir, sin el criterio técnico que debería considerar dimensionamientos acordes con los caudales de máximas avenidas, y diseños que contemplen soluciones integrales de todo el sector. Por estas razones se obser - van, en algunos tramos, estrangulamientos del cauce que en épocas de a venidas son los puntos por donde se desbordan las aguas del río, afectando las viviendas, generalmente precarias, situadas en sus riberas.-Los problemas de inundaciones debido a las causas descritas no ocurren en forma generalizada un sector de Chosica, sino que se presentan en algunos tramos. En este capítulo no se analizan estas cosas puntual mente, por que se considera que las soluciones no deben darse para cada caso, por lo que, se plantea la necesidad de efectuar una canalización desde el Puente Ricardo Palma hasta el puente de los Angeles, con lo que se daría solución a las inundaciones como a los fenómenos de erosión de riberas. Una primera medida sería erradicar las viviendas situadas muy próximas a las orillas del río.

Sector Carapongo - Santa María .- Corresponde a un tramo donde el río divaga en un amplio cauce, hecho que se hace mas notorio en épocas decrecidas. En ambas márgenes se presentan terrazas bajas que mayormente son aprovechadas como terrenos de cultivo y que en cada temporada - de lluvias son destruidos por las inundaciones debido a que no cuentan con defensas adecuadas. Además conviene anotar que dichas inundaciones no solo afectan a las tierras de cultivo en forma temporal, sino que en muchos casos los destruye totalmente por efecto de labado del horizonte de suelo vegetal provocando problemas socio económicos ya que los propietarios de dichas parcelas son de modesta condición económica, cuyo sustento está basado únicamente en la producción de sus pequeñas-parcelas; por estas razones, los organismos públicos competentes deben dar solución mediante a un encausamiento del tramo referido.

9.3 EROSION DE RIBERAS

Sector Puente el Infiernillo

<u>Características</u>.- Este sector se encuentra localizado aproximadamente entre los Kms. 98 + 600 al 98 + 800 de la carretera central.

Geomorfológicamente corresponde a un valle juvenil en "V" encañonado, - cuyos cerros presentan laderas de fuertes pendientes, conformado por ro cas calizas de color gris, fracturadas y presentan mediana resistencia- al golpe.

La carretera transcurre por la margen derecha, observándose agrietamien tos en el estribo del Puente El Infiernillo (Foto N°), así como también en los muros de defensa de la carretera.

Riesgo Geodinámico .- El río Rímac está erosionando y socavando el estribo del puente El Infiernillo, cuya estructura presenta agrietamientos así mismo la margen derecha por donde transcurre la carretera soporta - un proceso de fuerte erosión en un tramo de aproximadamente 50 m. que - está comprometiendo la estabilidad e integridad del terraplén de la carretera.

Su destrucción paralizaría el tránsito vehicular, cuya emergencia no - tendría alternativa de solución inmediata por tratarse de un sector encañonado, siendo necesario se tomen las medidas de seguridad inmediatas para evitar un colapso futuro.

Sector Oscoya

<u>Características</u>.- Se encuentra localizado aproximadamente en el Km.55 de la carretera central, aproximadamente 2 Km. aguas abajo de la localidad de Tornamesa.

Morfológicamente corresponde a un valle en "V" circundado por cerros de poca elevación con laderas de pendientes medias. Particularmente estesector ha sido modificado por el cono de deyección de Río Seco, que hadesviado las aguas del Río Rímac hacia la margen derecha en donde afloran rocas volcánicas y limitadas en su margen izquierda por el depósito reciente conformando una terraza de unos 5 m. de altura.

La carretera transcurre por la margen izquierda sobre el depósito reciente, en el tramo afectado el río forma un meandro erosionando y soca vando la base del muro de defensa y del terraplén (Foto N°10 y 11) en una longitud aproximada de 300 m., que en las lluvias de 1981 ocasionaron la pérdida del terraplén, interrumpiendo el transito por un tiempoprolongado.

Riesgo Geodinámico .- Los huaycos que ocurren en las quebradas aguasarriba de este sector (Río Seco, La Esperanza, etc.), que ocasionan represamientos momentáneos, el incremento del caudal de agua y la carga hídrica, la mayor velocidad de la escorrentía, el rebote de las aguas de la margen derecha hacia la margen izquierda por donde transcurre lacarretera (meandro), se transforman en fuertes erosiones y socavamien tos que en épocas de lluvias extraordinarias pueden volver a ocasionarnuevamente la pérdida del terraplén e interrumpir el tránsito. Tal como en Tornamesa, este sector está comprendido dentro del estudio geológico y geotécnico definitivo (M.T.C.), en donde se plantean las soluciones en forma integral para el tramo Cupiche Matucana.

CONCLUSIONES

- 1.- La cuenca del Río Rímac es una de las cuencas hidrográficas más importan tes del País, por el rol vital que desempeña como fuente de abastecimien to de agua para el consumo humano, agrícola y enérgetico para la capital de la República.
- 2.- En la cuenca del Río Rímac se han definido siete grandes unidades geomor fológicas en base a similitud de formas.
- 3.- Con los parámetros geomorfológicos se trata de establecer las relaciones entre el comportamiento del régimen hidrológico de la cuenca y la evolución morfológica de la misma.
- 4.- La cuenca del Río Rímac cuenta con 32 estaciones meteorológicas de las cuales solo 4 están operando hasta la actualidad. De acuerdo a los da tos, registrados la cuenca tiene una precipitación promedio anual de 506 mm. con un 66% de probabilidades de que ocurran precipitaciones entre 177 y 836 mm.
- 5.- La ecuación de tendencia de los caudales totales anuales en el Río Rímac es: Y = 9.00150 0.22690x.10⁸ m³. El análisis de la gráfica de es ta ecuación da una línea de tendencia que indica que se está en el ini cio de un periodo húmedo a húmedo extremo. La tendencia hacia menores sumas anuales está condicionada a factores climáticos cíclicos y es probable que se eleve nuevamente en los próximos años.
- 6.- En la estación de aforos del Río Rímac, sector Chosica, es teóricamenteprobable que se registre una descarga máxima de 75 m³/seg. cada año, 171 m³/seg. cada 5 años y 210 m³/seg. cada 20 años.
- 7.- La cuenca del Río Rímac, dentro del marco de la tectónica global, se ubi ca dentro de una zona de alta actividad sísmica (zona sísmica 2 Mapa de Zonación Sísmica), con periodos de retorno para sismos de magnitud Mb = 6.3 de 32 años; para Mb = 6.5 de 55 años y para Mb = 6.8 de- 103 años.
- 8.- De los registros de sismicidad histórica se boserva que entre 1586 y 1974, ocurrieron 11 sismos destructores que afectaron la cuenca del Río-Rímac, siendo el terremoto del 28-10-1746, el más catastrófico con una magnitud de 8.4 (X-XI M.M) y aceleraciones que pueden haber superado los 400 cm/seg².
- 9.- La probabilidad de ocurrencia para sismos de magnitud Mb = 6.8 en la zo na sísmica 2 es de 17% cada 20 años, 38% cada 50 años y 62% cada 100 años.
- 10.-La ocurrencia de fenómenos de Geodinámica Externa están vinculados funda mentalmente a factores climáticos, morfológicos, y litológicos. Dentro-de estos fenómenos se han detectado deslizamientos, derrumbes, desprendi mientos de rocas, erosión de riberas, inundaciones y huaycos; siendo estos últimos los que tienen mayor incidencia en las condiciones de seguri dad de las principales obras de infraestructura, especialmente la vial.

- 11.- Los fenómenos de geodinámica externa son manifestaciones de la evolución morfológica de la cuenca, por lo tanto el presente estudio constituye un punto de partida de futuros estudios de investigación.
- 12.- El lecho del Río Rímac es el gran receptor de todo el material detri tico que arrastran las quebradas afluentes, por lo que su perfil de equilibrio tiende a variar anualmente.
- 13.- De acuerdo a los criterios de zonación se han diferenciado 3 zonasde riesgo geodinámico:
 - Zona A de bajo riesgo geodinámico Zona B de riesgo geodinámico medio Zona C de alto riesgo geodinámico.
- 14.- Las áreas que ocupan las 5 centrales hidroeléctricas y la planta de tratamiento "La Atarjea"no muestran indicios de activación de fenómenos de geodinámica externa de gran magnitud que puedan comprometer su seguridad física, salvo algunos desprendimientos de rocas y de rrumbes que están controlados o son controlables.
- 15.- De todas las grandes obras de ingeniería que se ubican a lo largo del curso principal del Río Rímac, las que corresponden a las obras viales, son las más afectados por los fenómenos de geodinámica externa.
- 16.- En la cuenca del Río Rímac existen más de 15 depósitos de relaves que representan peligro de contaminación de las aguas y riesgo po tencial de licuefacción ante la eventualidad de un sismo severo.
- 17.- Los depósitos de relaves en Yauliyacu están expuestos a fallamiento y licuefacción frente a una solicitación sísmica y dada su ubicación próxima al cauce del Río Rímac constituye serio peligro.
- 18.- En las cabeceras de la cuenca del Río Rímac existen 85 lagunas, delas cuales 50 corresponden a la subcuenca del río Santa Eulalia y -35 a la del Río Rímac. Las condiciones de seguridad de dichas lagunas están consignadas en el cuadro evaluativo N°13 y 14.
- 19.- Los huaycos que se producen en la Qda. Agua Salada obstruyen anualmente el pontón de la carretera central tendido sobre esta Qda. pro vocando desbordes e interrupción de la vía.
- 20.- En la Qda. Río Seco, tramo San Bartolomé Río Rímac, se ubican sobre su cauce 5 obras de arte (gráfico Nº41) que están en situación de alto riesgo por efecto de los huaycos que descienden en cada temporada de lluvias.
- 21.- La actividad geodinâmica en el sector Qda. La Esperanza-Cariñito. fue la que ocasionó las interrupciones más significativas de la vía central durante la temporada de lluvias de 1981 y 82. Estos fenóme nos podrán repetirse en 1983.

- 22.- Los huaycos que se producen en la Qda. Verrugas constituyen serio pe ligro para la carretera central (Km. 60.5) y el puente Verrugas so bre el Río Rímac.
- 23.- Los puentes y alcantarillas de la carretera central, ubicados sobrelas quebradas Linday, Cuchimachay, Chacamaza y los Olivos muestran subdimensionamiento, sufriendo obstrucción cada vez que se producenhuaycos, provocando interrupciones de la carretera central.
- 24.- Los fenómenos de erosión de riberas e inundaciones en el tramo del -Río Rímac, comprendido entre el Puente Ricardo Palma y su desembocadura, se presentan aisladamente, pero crean situaciones críticas enla seguridad de los numerosos pueblos jóvenes y campos de cultivo ubicados en sus riberas.
- 25.- A lo largo del Río Rímac, hay evidencias de antiguos represamientos, como por ejemplo en el sector de La Cantuta y aguas abajo del puente Llican (Km. 78), lo que demuestra una intensa actividad geodinámicaen el pasado.
- 26.- La carretera Lima-Ticlio, emplazada en su mayor parte, en las lade ras inferiores de los cerros y próximas a las riberas del Río Rímac-no cuentan con obras de protección en cantidad y calidad suficientes, razón por la cual la seguridad de su funcionamiento se ve comprometida en cada temporada de lluvias.
- 27.- La vía férrea en los sectores de Tornamesa, La Esperanza, Río Seco y Ocatara, sufre los mayores daños a causa de los fenómenos de geodinamica externa que ocurren en dichas zonas.
- 28.- En el sector de Marachanca (Matucana-márgen izquierda del Río Rímac) se han observado indicios de reactivación de un antiguo deslizamiento.
- 29.- Algunas lagunas represadas, como por ejemplo la de Piticocha, presentan filtraciones por las juntas verticales y horizontales.

RECOMENDACIONES

- 1.- Es recomendable se instalen nuevas estaciones meteorológicas en San Mateo de Otao, Pallca, Quilcamachay, Challa, San Pedro de Casta, Surco y Yanahuanchi, así como también se reinicien mediciones en las estaciones meteorológicas de Chosica, Raña, La Punta, Las Palmas, Hipólito Unanue, Aeropuerto Internacional, Mina Colque, Bellavista, Tambo raque y Acobamba; y en las estaciones hidrométricas de Canchis, Sheque, Chosica, Río Blanco, San Mateo, Tamboraque, Puente Huachipa, Desembocadura del Río Rímac y Surco.
- 2.- Para el diseño de nuevas obras de ingeniería en la cuenca del Río Rímac se recomienda efectuar estudios puntuales de sismicidad. Estimativamente se pueden considerar valores de aceleración máxima de 400 cm/seg, así mismo se deben materializar programas de microzonifica ción sísmica, sobre extensiones limitadas de la cuenca, principalmente a nivel de ciudades, zonas de expansión urbana y asentamientos industriales.
- 3.- Considerando que los fenômenos de geodinámica externa son los principales causantes de daños a las obras de infraestructura vial ubicados en la cuenca y a que dichos fenômenos están en constante evolución, se recomienda efectuar estudios sistemáticos actualizados con fines de prevención en todas las áreas que signifiquen riesgo. Estos estudios deberán contar con controles periódicos ya sea topográficos o instrumentales (instalación de inclinómetros, deflectómetros, etc.).
- 4.- Siendo el Plan Alfa Centauro un programa de prevención, a fin de darcumplimiento al punto anterior se recomienda que Defensa Civil considere dentro de su presupuesto anual una partida para tal fin. Igualmente debe contemplar efectuar estudios específicos en las áreas consideradas de alto riesgo geodinámico (Ver plano 4-4).
- 5.- Considerando que en la cuenca del Río Rímac, los fenómenos de Geodiná mica Externa continuarán ocurriendo en el futuro, es recomendable inficiar estudios de rutas alternas que eviten la paralización del tráfico entre Lima y el Centro del País.

 En las zonas de ocurrencia de huaycos se deben efectuar estudios puntuales con la finalidad de adoptar medidas de control destinadas a minimizar los efectos destructores de estos fenómenos.
- 6.- Prohibir la proliferación de la construcción de viviendas en ambas márgenes del Río Rímac amenazadas por los fenómenos de erosión de ribera e inundaciones, así mismo en las desembocaduras de las quebradas portadoras de huaycos (Ver plano 2-4); debiéndose reglamentar la ubicación y construcción de viviendas.
- 7.- En el tramo del Río Rímac comprendido entre el puente Ricardo Palma y su desembocadura, previo estudio integral, se recomienda desarrollarun programa de canalización y encausamiento, que puede ser llevado acabo por etapas de acuerdo a un rol de prioridades.

- 8.- Efectuar la construcción de enrocados en los tramos de carretera y vía férrea expuestos a fenómenos de erosión de riberas e inundaciones (Ver Cuadro 11).
- 9.- Mejorar y sistematizar el mantenimiento de la carretera y ferrocarrilcentral mediante desquinches y peinados de taludes.
- 10.- Recalcular las secciones hidraúlicas de los puentes, pontones y alcantarillas que anualmente son obstruidos por los huaycos, y de acuerdo los resultados obtenidos adoptar soluciones mediante nuevos y reales dimensionamientos.
- 11.- Efectuar un inventario y evaluación puntual de todas las presas de relaves ubicadas en la cuenca del Río Rímac para determinar principalmen te, su estabilidad y riesgo de licuefacción.
- 12.- Realizar análisis sismo-resistente de las presas que se ubican en la cuenca del Río Rímac.
- 13.- En las presas de mampostería de piedra que presentan filtraciones se debe realizar inyecciones de lechada de cemento (previo análisis para- determinar la agresividad de las aguas) a fin de impermeabilizarlas.
- 14.- Es recomendable desactivar el funcionamiento de las relaveras de Yauli yacu a fin de no incrementar los riesgos de su estabilidad. Dicho a bandono debe efectuarse en forma controlada.

AUTORES

El presente estudio ha sido realizado por la Dirección de Geotecnia del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y estuvo a cargo - del siguiente plantel profesional:

- Ing. Manuel Gonzalez Guillén
- Ing. Sadí Dávila Barrena
- Ing. Ricardo Aniya Kohatsu
- Ing. Edwin Fernández Romero
- Ing. Antonio Guzman Martinez
- Ing. Lionel Fidel Smoll
- Bach. Elf Hernandez Tuesta
- Bach. Hernán Umeres Riveros

Además se contó con la colaboración del Bach. Sr. Edwin Huichi Tito.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Geología de los Cuadrángulos de Lima, Lurín, Chosica, Matucana, Ondo res, Canta, INGEMMET (inédito).
- 2.- Geología y Fisiografía de los Andes Peruanos en los Deptos. de Junín y Lima. Dr. Mc. Laughli (1924).
- 3.- Geologia del Proyecto de Túnel Graton. R. Valdez (1969).
- 4.- Geología de la región minera Colqui, Peterson V. y Dr. AZN. (1972).
- 5.- Estratigrafía de los Andes del Centro del Perú. J.J. Wilson (1960).
- 6.- Datos de Problemas ocurridos en la Carretera Central. Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- 7.- Estudio Geológico del Túnel Río Blanco, Soto Jesús M.T.C.
- 8.- Estudio de Suelos de Cimentación del Almacén Central de Distribución <u>Li</u> ma Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- 9.- Geología Aplicada a la Ingeniería. Paniukov D. (1981)
- 10.- Estudio Geotécnico Geodinámico y de Seguridad Física en los Centros Poblados en el Valle del Río Rimac. Taype Vidal (preliminar) - INGEMMET (1977).
- 11.- Seguridad Física de las Obras de Ingeniería Civil y Centros Poblados. Verastegui P. - INGEMMET (1978) (Preliminar).
- 12.- Derivación de aguas de la Cuenca Alta del Río Mantaro a Lima : Est. de Factibilidad Volumen 2, Apéndice A-C.
- 13.- Encausamiento del Río Mantaro : Latinproject. (1968)
- 14.- Estudio Geodinámico de la Cuenca del Río Cañete INGEMMET Preliminar 1981. Lionel Fidel S.
- 15.- Estudio de Sismicidad para el Proyecto de Derivación del Río Mantaroa Lima. Berrocal J., Deza E., Shikiya J. (1975).
- 16.- Normas de Diseño Sismo Resistente y Comentarios a las Normas de Diseño Sismo-Resistente. Colegio de Ingenieros del Perú (1978).
- 17.- Zonas de Transición Sismotectónica en Sud-América. Estudio Prelimi nar de las zonas de transición en el Perú. Deza E. (1972)
- 18.- Regionalización Sismotectónica del Perú. Deza E. (1979).
- 19.- Seismicity of the earth ed. Pricenton Univ. Press. N. J. Gutemberg-B. and C.F. Richter - 1954.

- 20.- Historia de los Grandes Tsunamis producidos en la Costa Occidentalde América del Sur (1555-1922). Silgado F. E. (1975)
- 21.- Historia de los Sismos más notables ocurridos en el Perú periodo 1513-1974. Silgado F. E. (1978).
- 22.- Análisis y Regionalización Sismotectónica del Sur del Perú Tests-Br. 1978. UNSA. Umeres R.H. (1978).
- 23.- Estudio Geodinámico de la Cuenca del Río Pativilca. INGEMMET. Pre liminar 1981 - Guzmán A. y Umeres H.
- 24.- Estudio Geodinámico de la Cuenca del Río Pisco. INGEMMET. Octubre 1981. Sadí Dávila; Lionel Fídel S. y Hernán Umeres R.
- 25.- Estudio de los Parametros Geomorfológicos de una Cuenca. Artículo recopilado adaptado por Benites Chunga César Augusto. 1978.
- 26.- Principios para elaborar un Plan de Protección de Cuencas 1978. Dou rojeanni Ricordi Axel Oberti Izquierdo Luis.
- 27 .- Rock Slope Engineering. . Hock, J. W. Bray.
- 28.- Investigación Geológica-Geotécnica de Presas de Relaves Estudio de una Presa Típica . E. Huichi T., 1981.
- 29.- Fenómeno de Licuefacción en Presas de Relave. Fernández E. INGEM MET (Preliminar).
- 30.- Hidrología para Ingenieros. Linsley, R; Kohler, M; Pauchus L.N.
- 31.- Mecánica de Suelos. Lambe Withman.
- 32.- Mecánica de Suelos. Terzaghi, K.
- 33.- Manual of Detailed Geomorphological Mapping. Czechoslovak Academyof Sciences.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

TELF. 35-2035 — APARTADO 456 LA MOLINA LIMA - PERU

SUCS

&&&&&&&&


INFORME LMS 01/82

) PESO	ESPECIFICO	9	2.68	2.64	2,66	2.70	2.91	2,90	2,89
	HUMEDAD	NATURAL		16 8						
		}	2	, ,	٠.,	VV	_			•
			100	30	78	23	23	31	40	35
6.1	0		80	39	87	ဓ	ဓ	ဆ္က	47	43
L RIMA(METRIC	°N	20	75	66	63	8	67	75	7
IENCA DE	GRANULO	MALLA	\$	91	100	84	쯦	82	87	82
ISICAS CL OCOCHA	ANALISIS GRANULOMETRICO	QUE PASA MALLA Nº	8	26		98	8 6	98	66	98
MMET S DE SEGURIDAD FISICAS CUENCA DEL RIMAC S MILLOTINGO-PACOCCCHA enero de 1982	•	કર	20	66		100	100	100	100	100
INGEMMET OBRAS DE SEG MINAS MILLOT 6 de enero o			10	100						
SOLICITANTE : PROYECTO : UBICACION : FECHA :			MUESTRA	MC-1,M-1	MC-2,M-1	MC-3,M-1	MC-4,M-1	PC-1,M-1	PC-2,M-1	PC-3,M-1


j	į	Ī							110	くとと
MAXIMA	(GR/CC)	1.62	1.43	1.74	18.1	1.77	1.57	1.61		
MINIMA	(GR/CC)	1,31	1.01	1,36	1.40	1,39	1.30	1.30		
MUESTRA		MC-1,M-1	MC-2,M-1	MC-4,M-1	PC-1,M-1	PC-2,M-1	PC-3,M-1	MC-3,M-1		

DENSIDAD


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenierio Agricolo




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenieria Agricolo




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenierio Agricolo



X






UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingesieria Agricola

i						s	\$	2	:	2		2		\$	7		\$,	,	3		2		;	9		8	i I			5
•	1	ł	- 1	1	0100.0	Ш				\prod																$\ \cdot \ $	Ш	11			
					i .	HH	H	H	++-	H	1	+	+	什	Ħ	††	H	††	††	11	11	Ħ	11	††	11	\prod	\parallel	11	11	١.	b
	ĺ		- [11	0.500.0	┝┼┼	╁┼╴	╂┼┼	╁┼	+	++-	+	+	╁┼	╫	++-	tt	$\dagger \dagger$	††	Ħ	11	††	††	$\dagger \dagger$	1	+	†#	+†	††		P
	-			-	0000	Ш	1		11.	1			1		1	11	Π	11	\Box	11		\Box	4-1-	\prod	П	\Box	П	\prod	11	- 1	l
					•	H	-	┢┼┤		+		-		 	\coprod	 	\coprod	++	+	H		+		╁.	H	++	#	#		<u>. </u>	ł
		Į	1		0000.0							+		•	H	\coprod	\Box	#		Ι:	++	++	++	#	+	++	#			ű	l
		1	Ì		mico o				1						Ħ	#	Ħ	#		E	\Box				Ħ	\equiv	1		Ŧ	ļ	l
					0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000						į				Ħ		Ħ				Ħ	Ħ		Ħ			Ħ	▦			I
			١		2, 0100	Ħ	†	1		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ		T	+	Ħ			T	T	T		П		11	1			377	ı
			¥S.) @#1010		++			+	┼-	- -	++	╁┼	H	╁	╁╂	┽┥	╅╂	+	₩	╁	╁	╁		++	╁╂		+	-	
		- 1	1	•	90300	Ш	11			Ц	<u> </u>	1	L	1	L		11		4		11		-	$\downarrow \downarrow$		1	44	_	44	1	١
				Plástice	: :				!			1			Ц	11					1							1	$\perp \downarrow$	14	I
	S	1	253	14	00.0 6710.0	\coprod	-			-	1	+		比	H	++	#		#	†	++			††	#		1	Ш		ر ا	ł
	-		5		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	H	#		+	17	Ħ	H	#	#	†	++	††	\exists	-+1	+		-	+	+	+:		Ŧ			13	1
	MC-1.M		s.u.c.s.	£	990 0	1	++-	1-1-1	1	-	1	1	1-1	1	H	-4-4-	+			+:	+ 		-		- 1	-	\bot			1	į
		1	-		94'd D		11				II				П	\prod		1.				-	44	4	. !	امر	\downarrow		- -	Š	١
		45	- 1		1	$\prod $				11	1	1		11	1																I
₹		RIMA rofundidod en metros	1	Ì	\$01.0	H	11	† 1		Ħ	1	1		77	H	17					1			1						1	1
<u>ن</u>		Ě			6+1°0	1-1-1				H	++	H	++	+ +	H		+	+	-++	+	1	7		+-	++	1	+		- +	00.00	1
Ľ		Ş	\E	•	2410	H	11	1	 	11	ii	1		#	11	\top			-	1		\prod			11	1.					į
-	•	Ş	5		065.0	+	++	-	++-	H	+	1	\pm	+	†		$\overline{\mathbf{H}}$	+		\dagger	1	+++	-	+	7					3	
Ų	5	ğ	2		162.0	П	П		7	T		П			1									1		li					
2	Muestra	Ę	Clasificación		3.00	1	才	1	-+-	1	TT	††	1	1	1	11	1				1		1	†1	1		i			1	
GRANULOMET	3 ¥	5	2		0450	1	44	╂-	 - - -	+	+	╁	++	$\dot{+}$	H	++	╫	+		╌╂╌┊	++			-	+					18	ı
\supset	_	M	_		5+40	4	.11	44-		\prod	4	4	4	+	11	- -;	4	+		╌┟╌	- -	4			-14		4	-		12	ı
Z	1	H	! :	1 1	[Ш				_[.			1						ي ا	
ار الا	1	昌	ļ ,		0511	Π		11			Tī	Π		П	Π	77														1	
ত		1			 ,			11									Ш			1								<u>.</u>		4	
	- [2		φ 23	020 2	П		1	\prod	1	11	1	++	-1-1	Н		4	-		-	4		1					╁┾	•	-	
-		SICAS CUENCA		6-1-82									i i	1									i				1		Ì		
$\stackrel{\sim}{>}$		5	Q	٥									.	H													i		1].	
CURVA	1	A.S	OTITIO		Can.e	1		\top		1		1	1	17	П			П								7					
\supset	- 1	ğ	통	echa	067 \$	+	╀┼	† †	+++	Ħ	11	ήl	+	++	++			+	╅╅┪			+			+		1			┤≛	
_		E		*	Cat. e						<u> </u>	1			Ц			Ц.			-	_	لنا	4	_		<u> </u>			_{\}	
			H		Onaz	11	Ш		Ш	Ш		╜	1	4				Ц			-	1		-	1		<u> </u>	1	1	2	
	- }	SECURIDAD	13					Įį.																			! !			١.	
	H	E	1		050.6	+	┞┪┥	╌╂┼╴	╂┼┼	+		+	+	++	+		+		╁┤┪	+	++-	-			+	-	1	╁	+	╬	
	틟	EG.	E	4	58.400	+	 - -	╬	╁┼	-{-	+÷	╁	+-	-	╁			+		+	+	+		-		1	+	╁┼	1	-	
	IN GRAUNTEL			D.M.G.R			}				li	i l									زن					!			<u> </u>	٤ٍ	
	F	ğ	A	A	JAM'est		<u>Π</u>		TT	T	H		T	П	T									\coprod	\prod		\prod				
	I	53	2		25 octs or	1 1	111	11				П]]]					I		\prod	\prod			Ş	
	1	OBRES	PRESA DE RELAVES	e.	# 2006.113	. ++	j -	-11-	+	1	1	\mathcal{H}	+	-+-		-	+	1	- -	- -		-	+		- -	1	+-	╁┼	╁-		
	ģ	_	. ~	GD	E 00012		111					$\parallel \parallel$			ş	ļ															
	<u> </u>		e	. \$	200042	-	╅╉┨		┾╃╂		╌┤╾╀	H	╅	+	-{-	+	+	+	++-	+	+	+	+		┼ {-	+ -	+-	+	++	H-	
	90		<u>, c</u>	ğ	₩ ₩ ₩	"	†† !		†††	+1	††	††	+	* -	<u>†</u>		П	1	11	1	П		T			†	1	1	11	[]	
	=	o	, 20	ž	*	8	أجلجل	<u></u>	احليا	<u>اللہ</u>	أبالا	ئىل. ئ			2		ساب و	يب. 2	4	5 	 -	<u></u>	<u>.</u>		 	داست.	<u> </u>	/ 0		ن	
	Solicifado par	Obro	Ubicación	Ing. Responsable		001		\$		ž		2		7 S ¥		ា ១១ ខ	•	3 art	r⊈ Ne∶		i 0 d		ň		2			ž			3


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingeniene Agricole


UN IVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenierio Agricolo





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenieria Agricola

undidad en metros Incación Incació	GRANULO METRICA Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Clasificación Clasificación Re Priéstroe S.U.C.S. = SM S.U.C	CURVA GRANULOMETR! CA Muestra Muestra	TALD FISICAS CUERCA DEL RIMA Protundidad en metros TRAD PISICAS CUERCA DEL RIMA Protundidad en metros Traditione Classificación Traditione S.U.C.S. = SM S.S. S.
R C A matros	GRANULO METRICA Muestra Clasificación Clasificac	CURVA GRANULOMETRICA Muestra Muestra Clasificación cho 6-1-82 ### ################################	AS DE SECURIOR CURVA GRANULO METRICA AS DE SECURIDAD FISICAS CUERCA DEL RIMAC profundidod en metros SA-DE RELATES MILLOTINO D.M.G.R. fecho 6-1-82 S. S
	G. 25 Ser. 2 Ser	CURVA GR TICAS CURSCA DEL TITACO scha 6-1-82	AS DE SEGURIDAD FISICAS CUERCA DELLA SA. DE RELAVES MILLOTINGO D.W.G.R. fecha 6-1-62 AS DE SEGURIDAD FISICAS CUERCA DELLA GRANDE SEGURIDAD FISICAS CUERCA DELLA GRANDE SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD FISICAS CUERCA DELLA GRANDE SEGURIDAD










Universidad nacional Agraria La molina Ingenierie Agricola

			:	T												ż	Musetro	0	İ		İ	Į												, ,	
40	olicit	Solicitado por INCEMMEN	ا ×		¥	Į.									•	Ē			l			1			-	1		ļ						r	
0	Opra		ជ	PRESA DE RELAVES	Ħ	EE	TAN THE	2			THE	YAULIYACU	F		ł	ž	Ş	ğiği	Profundidad en metros	Ĕ	Ş	ı		0.0.0.5		.			Ì						
3	Ubicacioh	.ē	4	CASADALCA	H.	d									ı	ŏ	za i fi	Clasi ficación	è.																
=	ig. Res	ing, Responsable_	•		D.M.G.R	0				• oho		13-782	8		ı																				1
1	*	4 2000. 2 000. 4	₩ 003	¥ 008 ≥ 008	904	00+	090	•	978	01	99.			•	1	000	21	. 15 15	}	6	**	944		10 94 040	1	002	***	949 9494	0000	9990	***	GEOG		Ø1.90	ì
	50	421 761		- 1	76	**	rei	×=	**	**		•	2.5	117		• •	••	10	-0	٠.	mo	- 1		88	1				r e [ŀ	· +	••	<u> </u>	••	0
	<u></u>	-	T	#	+	+	+	+-	4	+	+		+			+	+	\mathbb{H}		\parallel	4	\mathbb{Z}			\parallel	Ц	Ц				+	\parallel	$\dagger \dagger$	П	
	للل		++													1				+	-11	\square			4	$\perp \mid$	4	Ħ	\blacksquare	#	#	\prod	+	П	
	\$	-	1	#	+	\dagger	4	+	4	+	+		-	\top		+	+	+		+	\perp	\prod	4		4	_[\parallel	\blacksquare		\parallel	#	\parallel	\parallel	П	2
	Ц.	+		+		-	-	+			1				+		+	+		+	+	T	+	*	4		$\perp \parallel$			\mp	+	\downarrow	\dagger	I	
	بلبا			 	+		╁	1		-	\vdash	T :	H			1	+			1	$oxed{\downarrow}$	T	+		Ļ	1					士	+	+	Π	. 1
	8 11		11	Ħ	H	+	╁	╁		╁	H		H	I		$\dagger \dagger$	\parallel	H				П	H		K	Ц	\coprod			Ħ	#	H		IT	2
	L	H	+	\Box	+		+	+		+	4						+			1	1	Ц	H			H	\prod	Ħ			Ħ	H	$\dagger \dagger$	П	
	i		Т				H		H	\vdash	4	· [-		+	+		4	4	+	\perp	\parallel	\coprod	4	╝	#			\sharp	\parallel	\forall	П	Ş
Y	5 T-T		H	\parallel	H	H	H	H	\coprod	H	H		H	П	H	H	H	H		H	\parallel	П	Н		$\!$	Ц	4					H	\parallel	Т	!
	11		П	\parallel	+	+	H	H	\parallel	H	iguplus		\mathbb{H}	П		\forall	$\dagger \dagger$	H		H	\square	П	H	H	\prod	Ц	壯	Ħ			1	H	H	П	
₫ :	. \$	+	+	‡	+	1	+	+	+	+	+		\pm		1	+	+	+		\parallel	Щ	\prod	${\mathbb H}$		Ц	Ц	1					\prod	Ħ	П	4
3 N	1		T	#	+	H	H	+	H	+	1	i			1	+	H	+		$\!$	\parallel	T	4		1			*			#	Ţ	\dagger		:
0	11		\prod	\prod	H	$\dagger \dagger$	╫	╫	\coprod	╫	H		\coprod	П	$\dagger \dagger$	††	+	H		4	\coprod	H	H			$oxed{igspace}$	4	1			+	1	+		
3 r	٤		T	\ddagger		Ť	****	+		+	\parallel		\parallel	Ţ	Ħ	\dagger				H	\prod	П	H		\coprod	Ц	\coprod			H	Ħ	\prod	Ħ	П	\$
A 1	<u>↓</u> ↓_ }	+	1	#	+	+	+	+	-	+		İ	\pm		1	Ť	+	+		-	1	Ţ	+	\blacksquare			Щ				#	\prod	††	11	٠ د.
L 44 (1.1	-	11	\parallel		#	H	H		+	H				П	H	+	H			-	-	#			\perp	4			-	+	1	+	T	
2 O E	\$ 1_1	$\frac{1}{1}$	\prod	\parallel	H	$\dagger \dagger$	╁┤	H	$\!$	$\frac{1}{1}$	H		\coprod	\prod	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	H	\prod		H	\coprod	П	Н			Ц	\coprod				H	H	\dagger	IT	2
2 0	<u> </u>			+		-	+		+-	4-	+		\coprod			+	+	+		11	11	††	Н	\exists			\coprod			Ħ		\prod	$\dagger \dagger$		۵.
4	LL.			- - -	-	+	+	+		-	-		+			+-	+	+		\parallel	4	Ţ	#		\coprod	Щ.	11	Ħ			И	\prod	$\dagger \dagger$	П	
	2	+	1		+	\parallel	+	+	4	+	+		+		1	+	+	+			4	Ţ	+	H		1	\coprod					И	H	П	2
	11		\prod		+		#	+	-	H	1		\coprod		П		+	-	1	+	1	+	+	#		-	1	\blacksquare				\perp	1	T.	_
	11				+		H	H	-				+	П	Ħ	H				+	1	-	+			İ	\downarrow			İ	‡	Ţ	+	1	9
	LI S		T	ļ	H	H	H	H	╀	H	+		\parallel	\prod	П	1	H	H		H	H	L			-	\coprod	$\!$				#	\prod	廾	Π	}
				İ	+	+	+	\dagger	+	÷	+		\pm			+	1			+	-	-		H		1	\sqcup	Ħ			+	H	††	П	•
	 :		IT		+	+	+	+	-	+	-				П	+	Ϊ́Τ	+		\parallel	$\downarrow \downarrow$	\Box	\sharp			Ц	\coprod				$\dagger \dagger$	\prod	††	П	8
	1 2		П	H	H	H	╫	╁	H	H	H		Н		П	H	+	+		ert	1	T	+	=	1		$\downarrow \downarrow$	#		Ŧ	#	\prod	T		
	لبل		T	Ħ	H	\dagger	\mathbb{H}	+	\parallel	+	+		H	П	H	Ħ		╁		1	1	П	Ц			1	Ц	Ħ		ii.			\parallel	ir	
	4			+	1	\dagger	+		+	+	H		+	-			\parallel	+		$\downarrow \downarrow$	4	4	╣			Ц	\coprod	Ħ		Ħ	Ħ	H	Ŧ	Ħ	8
	ļ	•	-	5	2	-	š	=	Ş	<u> </u>	•		5	=	2	2	\$	8	90 90	8	ž	8		ŧ	ł	Ţ	* * * *	3	4 Theises		4.0			1	
	_	, s			A0540 AVA40		一		١.		-	A 0 8 0 A	-	=		A M C DIA	L	1	ARENA	A H I O		_		3	LINGS Y ARTICLAS	7	1	,		I			\Box		
	_1		1				7		١.		4	2 2	+				1	*	1			1	+			ĺ		Γ	1	•			5	1	
	_1						7		٠		-	7	+				1	ľ	1		1	1		1					\$	ŀ	1	2	100 CONSTRUCT	S. Unio construction and	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA NOLINA Ingenierie Agricola

Perfox DR RELATES Confricted in Martine D.D.D. S. Confricted in Martine D.D. S. Confricted in Martine D.D.D. S. Confricted in Martine D.D. S.		000	Solicitado por	- 1	5	INCEMIN ST												Z	Musstra	+	Museto					•	_					•					
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1	obra			1	E. H.	A I		頁	E	S .				E	밁			å	2	Ž	, pop	5	Ē	3	1	اً ا	2 ا										
13-7-82 14	000	ioń	•	Ö	SAP	ALC	4									1	t	3		ğ	o io	-			•												
	£.	E POU	401	•	D.	Ä,	Ä			1	0	9	H	7	82		ı					1															
	•	500	45	₹.	¥ •		•			,		'		1 '				1							•		1	ì	1		1			('		
THE STREET OF TH	100	0.581 0.181		15 AT	i		***	30 64	oer#	30.0	000.3	***		906.5	0007	0617	000	OC 100	24.0	0.186				#40.D			12:			4007	800.0	400. 0 400.0	****	9 40 00	5546.A		000 7
THE THREE COMMENTS OF SECTION AND SECTION	٠.,	-+	1		*		- 1	-		_					! 	+		7	Η.		4	H	H	Π	Ħ	匠	H	T	П	П		Ħ	H		H	Н	†T
A STATE STATE OF THE STATE OF T	11	#		#	++	-	╫			1	+-				Ш				И		H				++-				\prod	1	Ħ	Ħ	${\mathbb H}$	-	+	₩	11
THE TOTAL PARTY OF THE PARTY OF	ᆚ	#		H	#	\coprod	₩	\coprod	+	1.	+	╅		\dagger	$\perp \!\!\! \perp$	╫	+	+		\downarrow	-	1			#				Π				H	H	H	H	Т
THE COLUMN TWO COLUMN TO SEE THE COLUMN TO SEE T	11	#		#	H	-	+	4	++	+	+	+		+		+	+	+	\dagger	1	\Box	\pm	-		+			T	\prod	T			H	H	╫	#	TT
THE PARTY OF THE P	4	\dagger		\dagger	\dashv		+	$\downarrow \mid$	╫	+		+		+	1		+	+	 				Ħ	IT	+				П	T		Ħ	Ħ	H	╫	#	TT
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	<u> </u>	+				Ш				<u> </u>	+	+		+	\coprod	H	\dag	††	\dag	#	4	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	П	H	#	T	Ħ	Ħ	Ħ	${\mathbb H}$	\prod	H	₩	유 11
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		+		+	1		+	H.	H	Ц	╫	+		╁			H		$\dagger \dagger$	\dagger	#	+	\parallel	††	#	Ħ	H	11	\prod	Ħ	Ħ		\blacksquare	\prod	H	Н	Ţī
The property of the property o	ᄔ	#			\prod	1	$oxed{+}$	\coprod	#	4	╫	╫	$\ $	\forall		\dashv	+	╁	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	1	#	$\dagger \dagger$	\dagger	\exists	Ī	\mp	T				≢			+	Ц	;
A COMPANIE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	Ш	╫	$\ \ $	H	\dashv	L	4	$\downarrow \downarrow$	\dashv	4	+	+		+	1	+	+	+	+	\dagger	4	#	\dagger	†	Ħ	Ħ	H	IT	I	IT		Ħ	H	П	H	$\!$	11
THE PLANT AND THE PLANT OF THE	-1-	‡		‡	-		Ļ	1	\dashv	Ц	H	H		H	Ц	H	$\dagger \dagger$	††	\dagger	H	\coprod	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ			Ħ	П	П		Ħ		H	H	Ц	71
A SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	넊	#		Ħ	Ц	Ц	\coprod	Ц	H	Ц	H	+		+		+	+	\dagger	\dagger	+	\downarrow	#	†	†	Ŧ	Ŧ	+	†	†	Ť	Ī	#	1	Ŧ	+	4	+
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	11	+		\sharp	$\downarrow \downarrow$		4		Η.	Ì	+	+		╫	\coprod	H	H	H	#	H	\parallel	ľ		\dagger	Ħ	Ħ	H	$\dagger \dagger$	11	Ħ	Ħ	Ħ	H	П	╫	Ц	11
THE PARTY OF THE P		+		+	4		4	Ц	H	Ц	H	H		H	Ц	H	H	╁┼	H	H	\coprod	\parallel	廿		Ħ	Ħ	H	$\dagger \dagger$	Ħ	П	Ħ	İ	\forall	H	Н	Ц	7
	ij	#	$\ $	#	\prod		H	\coprod	$\!$	Ц	╫	H		H		+	+	+	+	+	\perp	‡	F	+	Ŧ	Ŧ	\pm	+	†	T	ŧ	‡	1	1	+	4	7
		\parallel		+	\prod		+	1	+	1	+	+		+		+	+	+	+	+	Ц.		H	$ \uparrow $	F	Ħ		H	\dagger	T				П	H	Ц	i
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	1	+		+	4		4		H		-	H		-		╁	╁	H	H	H	Ц	Ħ	H	U	H		Ħ	††	††	T			$^{+}$	\prod	╫	Ц	-
THE PROPERTY OF THE PROPERTY VIEW PARTY VIEW	\$	#			\prod		$\!$	\coprod	H	\coprod	┨	H		₩	\coprod	H	H	+	H	H	Ц	Ħ	$\dagger \dagger$	H	Ħ	Ħ	Ħ	╁	Ħ	Ħ			+	\Box	${\mathbb H}$	Ц	+
TATE TRANSPORT OF THE PROPERTY	Ц			H			H			1	+	\dashv		H	Ш	+	+-	+	H	+	Ц	\exists	$\dagger \dagger$	Ħ	Ŧ	H		++		T	Ħ				+		
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	11	H	į	#	\coprod		4	$\downarrow \downarrow$	1 1		<u> </u>		1	+		+	+	+	+	+	Щ	Щ	+	+	\blacksquare	Ħ		•H	+	Ť				#	H-	Ц	-
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Ţ			\sharp	\prod		4	1	+	1	+	+		+		+	+	+	+	+	\perp	1	+	\dagger	F	+	\pm	\dagger	十	Ħ			+		H	Ц	<u>٤</u>
TO A THE PROPERTY OF THE PROPE	1	+		\pm	\downarrow		}		+	Ц	+	H		H		H	H	+	\parallel	+	Ц		H	1	7	Ħ	-	+	H	T			H	Ħ	H	Ц	٠,
A SEASON OF THE STATE OF THE ST	Ц	H		H	\prod		4	\coprod	\coprod		+	+	1	+-		!	+	+	1				Ħ	1	-	Þ	+	1	+		+		#	+	+	\perp	
THE STATE OF THE S	Ц	H		H	\prod		1	Ц	$oldsymbol{\parallel}$	Ц	+	+		+		+	+	+	+	+		1	+	\dagger	Ŧ	Ŧ	ŧ	\dagger	\dagger	Ŧ	Ī	Ŧ	+	#	4	Ц	\$
3 V.C. 8 SEATS WAY SEELS WAS SEELS WE SEE SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO	IJ	+		\pm			1		+	1	+	-		4		╫	+	+		+	Ц	+	+	+	Ħ	Ħ		\forall	+	f						Ц	7
SA.C. OBEAN AREA WENT AREA WENT AREA AREA AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA OF THE AREA AREA AREA OF THE AREA AREA AREA OF THE AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AR	Щ			Н	Щ		Щ		\coprod	Ш	-	-		#		╫	╫	╫	+	H		#	#	#	H	Ħ		+	#	ħ	Ħ		#	#	₩	Щ	•
8 8 8672 U/2 3/4 6 10 10 20 10 40 50 00 40 50 00 40 50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	LL			\mathbb{H}			H		igert	Щ	╫	#		H		₩	╫	${\sf H}$	╁┼	H	Ц	廿	$\dag \uparrow$	╁┼	Ħ	F	#	╫	$\dagger \dagger$	Ħ	譯	Ħ	Ħ	Ħ	${\mathbb H}$	Ц	2 1
9 8 3577 8 1/2 1 3/4 1/4 4 0 10 10 20 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1	+		\pm			\coprod	Ĺ	1	Ц	\parallel	#		H		+	H	╫	+	H	Ц	+	H	+	+	Ħ	+	+	1	Ħ		Ž		Ц		1	١.,
SEAT 2 M/E 1 M/s 1/A 4 0 10 10 10 10 10 10 00 00 00 10 10 10 1	Å	H		Н	Ц		\coprod	Ц	4	Ц	H	otag		\prod	\coprod	H	╫	H	H	╢	Ц	H	H	$ootnotesize{H}$	Ħ	Ħ	#	╫	H	Ħ	Ħ		4	Š	4	1	
SEATL SEEST SHAN SEEST AREST AREST AREST FIRE	ı	4	7	Ş	-	2			₹		\$	•		•	•	2	2	2	\$					1		\$	Y	I	3	3	?	=				1	۱)
		.v. c.		=	AVA		4	=			4	 	3	۹٠	٦	1			\vdash				١.	۲	ŀ	١,		;		Ī	Į		4		F	₽	Ľ

UNIVERSTDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingonieria Agricola



Universidad nacional agraria La molina ingenierie agricolo

• otic	Antinitada nas	3		INGRAMEN	퉑)	CURVA	⋖	0	GRANULOMETRICA	Z	2,	0	₹ .	⊢	2	Ü	مي	¥-4	*7			[ł				1				1	
			1	PRESA DE		RELAVES	AWE	62			YAULIYACU	E	B		1	z d		Muestra	· •	3			.	. c	0.0	4	1										
CPic	Ubicacioń	. '	CAS	CASAPALCA	LCA									'	ı	. 0		ri er anara a sa Clatificación				ž	1	1		1											
Ing.	ing, Responsable	901		D. W	D.M.G.R	ای			1	Fe ohd	1 1	13-7-82	82		1 1	,			<u> </u>	1 -		1															•
	ABERTE	4 8	-	l _																			(1.	,	'		•		1.			1.	٦.
2	24-401 ED.TE(OF SE	14 HO		9976H	!	99676 99676		0057	OBE, P	400.5	000.5	0811	0170	000'0	24.0	4410	9470	14.0	841.0		****	753	123.5 123.5 120.0		7 94 0 0	8+1~G	E 0000	0000.0 000.0 100.0		*****	-	A.000E		er 600 va	
3		1											H	7	\square	П			H	F			世	出		Ц	\coprod	#	盽		Ħ	井	口	H	#	i T	_
•			1	1	:]								1			1										Ш	Ш	Ш					Ш	₩		11	
2				Ш		Ш				Ľ	Ш	П	\mathbb{H}			H				\prod				#		4		1	Ħ	I	#	#	#	₩	#	Ī	5
1				\coprod	\prod	1		- - -					+			7	T		+	+				Щ		Ш	Ш	$ \!\!\!\! \downarrow \!\!\!\! \downarrow \!\!\!\! \downarrow$	Ħ		Ħ		Ш		Ш	Ш	
8					\prod			L		\coprod		T	#	T	\prod	1	\prod		+	H			П	\coprod		\coprod	\coprod	#	Ħ	#	#	#	#	₩	#	11	2
						廿	ł					T	╁			T			╁	H	\prod			\coprod		Щ		\coprod	Ħ	Ħ	Ħ	#	#	╁	₩	11	
\$				I		I		††			\coprod		H			$\dagger \dagger$			1	\prod				\coprod	#	Ц	Ц	4	Ħ	∄	#	#	⇈	╁	#	T 1	2
' S ¥				\parallel				#		\coprod	Щ	\prod	+	\prod	\prod	11	\prod		#	\prod	\prod		Щ	\coprod	\sharp	Ш	\coprod	4	Ħ	Ħ	\sharp	#	\sharp	++	44	11	•
. :			\prod		I		\prod	Ì			\coprod	\prod	H	\parallel		T	#		H	\prod			\coprod	\coprod		Щ	Ш	\coprod	Ħ	Ħ	#	\coprod	坩	₩	\coprod	11	
3 N			\prod	Ħ			\prod	Ï			Ш	\prod	╫	\parallel	11	$\dagger \dagger$	\overline{H}		\parallel	H			П	\coprod	#	\prod	\coprod	Щ	Ħ	Ħ	Ħ	#	\sharp	#	41	Ť	ç
0 :				\prod			\prod	\coprod			\coprod	\prod	$+\!\!+$	\parallel	\prod	\prod	77		+	$\overline{+}$	П			\coprod	∄		Ш	\coprod		\blacksquare	$\sharp \sharp$	#	#	$\!$	Ц	TT	
2 •			\prod	Ⅱ	П		\prod	H		\coprod	\coprod	T	\mathcal{H}	\parallel	11	\parallel			\parallel	\prod				\coprod	Ħ	\prod	Ш	Ц	Ħ	Ħ	却	#	#	\parallel	$\downarrow \downarrow$	5	
												1	+							\mp				\blacksquare	\sharp			1			\pm	\pm		4	4	5 	
: E N	#		\prod	\dagger	\prod	\parallel						Ш	$\dashv \downarrow$					#	++	\Box				\coprod		Ш	Ш	Ш	Ħ		H	Ш		\mathbb{H}	Щ	 	
우) 보				Ħ	П	1		T	Ţ.			\prod	\mathbf{H}	\parallel	T	T	T	7	1	Ŧ	T		\mathbb{F}	\coprod	∄	П	\coprod	\coprod			#	#	${\rm \pm}$	\parallel	\coprod	∓ 11	9
0 4	#		\square			1							+	#		\prod				-			17	\coprod	#	П	1	1	Ħ		\pm	\coprod	\perp	+	4	11	
0,				\prod	\prod		1	+			\coprod	1	$\!$	\parallel	\prod	\prod	П	1	⇊	\prod	\prod	\prod	\coprod	\coprod	#	П		Щ	Ħ	Ħ	\coprod	#	\coprod	#	4	7†	2
				††			I					11	+		\prod	#	\prod	11	+	+-	1 1	1			#	П		Ц	1	Ħ		\prod	廿	#	\coprod	7 7	
;							\prod	\prod				1	╫		11	11			11	IJ	П			\coprod			Ш	\coprod			\coprod	\coprod	+	#	#	- T	
				\prod	П	\prod	\prod	\dagger	\prod	\prod	\coprod	1	#	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	T	Ħ	#	1	T,	П		\coprod	Ħ	\coprod		Щ		Ħ	Ħ	\coprod	\coprod	\coprod	#	5 77	2
				+			. probability	H				\prod	H	\prod		#	Ħ	1	11	\Box	71	1	H	\coprod	#				Ħ			\coprod	\coprod	\coprod	11	11	
9				\parallel	П			$\dagger \dagger$	I			\prod	\coprod	$\dagger \dagger$		7	T	11	\prod	\Box	\prod		П	\prod		\prod		Ц	Ħ	Ħ	H	\coprod	\coprod	\coprod	Ц	ያ ተተ	•
				+				\dagger				$\dagger \dagger$	\prod			+	T	$\dagger \dagger$	$\!$	-	1			\coprod				\prod	Ħ	Ħ	Ш	1	1			F	
•			\prod	$\dagger \dagger$	П	#		††				1	++	#	Ħ	††	\prod	+	#	\Box	11	1		\prod	$ \pm $					∄			1	ţi.	Ш	—; 4,4	7
5	:	-	5	\$		š	1	*	3	3		•	2	2	:	:	\$	*	:	:	:	t t	2		\$	1	*	466	ALLIES TAKIOSS	Ž	1		4 5:		Σ	坚	7
	8.0.X.0	-	:		SALVA SRISA	<u> </u>	• NAVA	t	1 1 1	Γ		1222	<u> </u>	AR 2 1 6 61 A	:		_	1	AREKA	PIRA	1		Ŀ		5	, 60717		***					,	[·]	M	Χ,	
						1				I	1		-				1					1				-	1	ĺ	Į	į	1	1	1	1	1	Ī	


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingmierie Agricola


Protundidad on matros P. Continuos of Contin										ر د	くとこう	(•		,			:																
PRESA DE RELAVES TO ANALYZACI. Casintocoin Analyzacin Analyzacin Casintocoin Casintocoin Analyzacin Analyzacin Casintocoin Cas	SOE	citado	Doc	-	ING	SWIM E	E								1	2	200	tra	ì		Y-5				ļ		}					1	ı	
CASALALOA TO M. G.B. THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	opto		•		PRE	SA D	四	TA	AES.			YAL	LI	A CE	. 1	•	101	ī Ā	pop		netr	3	위	0	0.5								1	
D.M. G.R. S. M. G.R S. M. G.R	Ď.	acion			CAS	17 d	5	į			-			1	I	ပ	10s i	ri ca	ei o'i	1													1	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	2	Respon	idos n	1	M.C	G.H	ای			5		13-	-82		1					1														
		A 8 C		-		9	i																				•			1	•	٠		١.
TOTAL THE PARTY OF		09.961				100 TE E		oora	856.6	0927	04L.A										501 °0		986.8 986.8	440.0	6 60 .0 PRE 0.6	5020) 10.0	60016 000016 000000	00 0		6000	£00.A		
TOTAL TOTAL CONT. TOTAL CONT.	0	Н		H	H	Ħ	H	H	H	H	H		H		ľί	\prod		H	+		H	+	Ħ	Ħ	H	H	H	Ħ	Ħ		Н	Н	Ц	0
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND				4	. 1	1	1	+	+	++	+		#							\vdash	H	1	Ħ	Ħ		#	₩.	Ħ				H	\coprod	
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	2	<u> </u>	╽	$\frac{1}{1}$	#	$\dagger \dagger$	+	$\dagger \dagger$	\dashv	+	+		#			1			+		$\left\{ \cdot \right\}$	H	\sharp		\coprod	╫	$\frac{1}{1}$	Ħ			\coprod	H	\prod	<u> </u>
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	1	1		+	\parallel	#	\forall	\forall	+	+	++		\parallel		\prod				1	++	+	+	#	Ħ	╁	\dashv	$\!$	Ħ	Ħ	++		+	\prod	
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			\coprod	11		#	+		+	\dagger	╁		++		1	L			+	#	$\dagger \dagger$	+	#	#	\coprod	╁	H	Ħ		\pm	11	\coprod	\coprod	7 1
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	8	+		+	1	1	-		+	+	+		#				F		+	#	+	+				-	-	Ħ	İ		\mathbb{H}	\coprod	\prod	≌
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			-	+					1		+		#				7		+	Ţ	+	+	‡	+	+	4	-				\pm		1	_
AND THE PARTY OF T		-		╁					-	+	1	p. 12.00							1	 	1	H		H			H						\prod	
TO SERVICE AND ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCiated Associa	2	<u></u>					+	+	+	+	+		+						\parallel		H	H	\parallel	Ħ	Ц	╁	\dashv	Ħ		Ħ		Н	\prod	유 1 1
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND						+	\dashv	+	-	+	-		+						-	#	+	+	#	#	1	+	+	Ī	#	‡	-	\pm	\perp	
TATE OF THE PROPERTY OF THE PR				$\frac{1}{1}$	T			\parallel		H	+		#		\prod			#	+	\prod	H	H	Ħ	Ħ	H	H	4				H		Ц	1-1
ALL SALES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	\$	†		+	1	†	+	+	+	+	+		#					7	4	\sharp	H	+	\exists	#	\coprod	H	H	Ħ			Ш	\coprod	\parallel	}
ALL CALLS AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND				+			+	+	Η-	+	+		\parallel						+	+	+	+	\mp	\sharp	╣	4	\dashv				-	+	Ц	-
ALIANO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND						T	+		H	H	H		Ħ								4	-	=	#	+	+	+	#		#	\pm	+	4	٠
ANCIONA CORRA TIRA NO DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	8			\parallel			H	+	+		+				Ц				H		H	H	Ħ	Ħ	H	$\ \cdot\ $	${\sf H}$				Н	Н	Ц	8 r-+
AND CONTRACTOR OF STATE AND ANALOGOUS OF STATE ANALOGOUS OF STATE ANA		1		+	1	T	-	+	Н.	+			-						+	+	+	+	#	+	\bot	+	\dashv					\parallel	\coprod	+-,
ANCINCAL CONTRACT CON		#		+			+	+	+	\dagger			#						+	+	+			+	\perp	+-	+						$\downarrow \downarrow$	9 ++
SOLUTION AND THAT AREA WEIGHT	¥					\prod	1		-	+	\vdash				L	Ц			H		+	-	#	+	+	1	+		ŧ	+	-	\perp	1	+
20.000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00					+		1		+-	+	-);			 -					 	$\dagger \dagger$	+	H	Ħ		-	-							_
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	•	+	1	+	+	-	:	-	+	+	+	1	ļ	-	-				$\left \cdot \right $	#	\parallel	+	Ħ	Ħ	\parallel	H	H						\coprod	2
**************************************	5						-	\parallel	-	\dagger	╫		H						+	7	+	+-	#	#	1	+	$\downarrow \downarrow$						$\downarrow \downarrow$	7-1
20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -		1		-	+++		1	H	H	$^{+}$	\forall		Ħ						1	-		 			+	+	+	Ŧ			_	+	4	_
27.0.2	•	Γ		-					+	-	+	1	+						4		\exists	+	\exists	Ħ		\coprod	4	Ħ			Н	H	Н	2
D. G. SEAR UAR I WA IA WA IA WA 40 WO 40 W	1			+	Ì		\parallel		+	╫	\dashv		Ħ		-			,	-	+	-		\mp	Ħ	H		1			Ц	∄	\exists	\parallel	77
0 Y. G. S SEATA BREEN ARE NA 10 16 20 50 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1						Ħ	+	1	H	┪	+		H						-	+	1	1	+	+	+	+	+	Ŧ	⇟	1	$\frac{1}{4}$	\pm	1	-
6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5	9	$\prod_{\underline{i}}$	\Box	$\frac{1}{1}$			\exists	$\dagger \dagger$	+				Ħ						H	##	H	7		Ħ	4	-	4				+	+	4	•
S S SEAT E MA 1 2/4 1/2 1/4 4 S 10 14 20 80 80 80 80 80 80 40 80 40 40 80 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	?	1	-	+	1	1	+	+	+	1	1		+		1				1	+		+	H	Ħ	#	+	H							1
S SENTE HALL SA LAND 1/4 4 B 10 16 RO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO							\vdash	\parallel	H	H	+								\parallel				H		+	-	+4							30
GRAYA GEESA GAAYA FINA ARENA ARENA MEDIA ARERA FINA LIMOS ARGALAS MANAGAMALANDA CANATALAND	٥	Į,	Ц,	#			H	Н		H	H		Η,		Н			1			1		1	1		1		I >		ŀ		١,		<u>B.</u> + ∂
GRAVA GRESA GRAVA FINA GRUESA ARREA MEGIA ARREA FINA							`	-		5	• -			- 1		1.	- 1	ł		: [. 1	-1								1				5 (
		·	e,	:	7 4 4	14 E 9 A		444	*		_			•	1				1		•					,		•		1	2			


UNIVERSIDAD MACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingmieria Agricolo


	Solicitods nor	3		IN GENERALES	5 .								2	****				•	¥_¥									
00	,	. '		PRESA DE RELLAVES	R RE	LAV	SZ.		1 YA!	YAULIYACU	B		Ē	Profundi	Profitation on metros	1	į	;	ه ا	0.0.0	,						1	
Ceic	Ubicacion	. !	CAS	CASAPALCA	ฮ								. ฮ	98	Clasificación	e		•									1	
T.	ing, Responsable D. M. G. R.	14001	D, M,	G. R.				- cho	- 1	13-7-82	28																1 1	
	1 5 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00		} =				1			'					.					1		į .				•	'	7
00	10.941 20.731		arai arai arai	30 Tec	29,48 180.61	900	196"4	005.0	ON	906.1	T000	061'1	000 TO	E+'0	0450 0450	18.0 641.0	soro	****	### ###	4997 4997 4997	O 000 D) P 167 (6	446.4 4464.0 166.6 106.6	404.4 404.8	14000 14000	E-46-7	H 00.4	
:			+	-	—			H				$\ \cdot\ $				H	H				H	\parallel		Ħ	H	出	\prod	•
;			 	1	-		-	+	-	Ħ		+	#	7	1	#					+					H		
2				#			+	+	#	\prod	\parallel	#	\parallel	1	#	+	#	\prod		#	+	#			#	#	\prod	.
			++				+	+									++-				+	-						
2			#	\parallel	\prod		+	+													H	igert						2
				-	\prod	1	+	+	+		-	- -						T			H	4						
2				1	\prod		1		\parallel	\parallel	Щ	•		+	+						+	-						\$
				4	\prod		+	+					Щ	H			H	H			Н	Щ				Н		2
; 7 d				4			+	+	#	\dagger	+	+		+	#	+		Ţ			+	-				+		
31							+	+		+			1	-	+	+	+	+			H				1		П	2
				\coprod	\prod		+	+	-												H	Ш						
8							H	+	$\downarrow \downarrow$		\parallel	\parallel		+		#	+	\prod		#	+	+				\pm		:
							+	+	-					+	+			+			+					+		2
			++	\prod	\prod		-			#												Ш						
\$					\prod	T	+	+				4		+	+	#	+	T		#	-	+					I	9
0 4							•		-			-		+	+		+	-			 - -	-						
ğ	+	-	+				+	<u> </u>	-		1	-		1 1	+	+	1	1	1		+	-				\coprod		1
1					+		H	\mathbb{H}	-			H		\vdash		H	-	-			-							۱ ا
							+		4								*											SC
2				<u> </u>			+	+-	\prod			1	+	+	+	+	1	I	\blacksquare	#	$oldsymbol{+}$	\prod				\parallel	П	0
			1				1	+			_	-			1	+		7			!							<u>ت</u>
9					П					\parallel								7			Щ							ر <u>د</u>
			+	\prod	#		+	+		$\dagger \dagger$					+	+	1	+	4	#	#	\prod						70.
			++														++				+							1172
•	•		1 1/1 1	W.	**	i	0/4 W1	3		•	2	2	2	\$	98	90 00	9#	2		*	I	***		7 TAELOSO	4.8.5	3		
	0.Y.G.	•		SRAYA ORESA	-	1		4	1	A 20 00 A 40 00 A 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		7	APERA MESIA	F	1	4		\vdash		3	1 4	LINOS - ARMILAS					F	E
-					1				1					$\frac{1}{1}$		1		1									Ī	I

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Inginieria Agricola










UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
TELF. 35-2035 — APARTADO 456
LA MOLINA
LIMA - PERU

		~	ANALISIS GRANULOMETRICO	IS GRU E PASU	LISIS GRANULOMETRI OUE PASA MALLA N°	ETRICA A N°	_							
MUESTRA	PROFUNDIDAD	10	50	30	40	50	100	200	CONTENIDO	LIMITE DE		PESO ESPECI	DENSIDAD MINIMA MA	DAD
	(mts.)					:			(*)	IL LP (%) (%)	2 i (e)	5	(gr/cc)	(gr/cc)
NY~1	0.00-0.50				100	ł	66	84	56	22		2:84	1.00	1,55
Y-1	0.00-0.50						90	86	11	34	25	2.84	0.82	1.24
NY-2	0.000-0.50	5	86	96	74	59	27	=	m	ŧ	AN A	2.93	1.51	1.90
¥-2	0.00-0.50		100	16	93	98	09	4	7	17	£	2.86	1.37	1.80
NY-3	0.00-0.50	100	66	94	80	67	28	5	7	ı	S.	2.90	1.46	1.84
Y-3	0,00-0,50	5	86	91	75	61	27	=	m	!	ě	2.94	1.44	1.82
NY-4	0.00-0.50	100	86	88	69	54	19	9	m	l l	N O	2.92	1.41	1.77
Y-4	0.00~0.50	8	95	92	20	35	18	13	vn ···	i		2.81	1.38	1.77
NY-5	0.00-0.50	100	86	8	92	64	29	5	m	1	Ĉ.	2.91	1.41	1.78
X~5	0.00-0.50	100	86	98	20	26	24	10	eņ.	1	ď	2.92	1.43	1.84
NY-6	0.00-0.50	5	98	92	69	26	23	'n	9	1	G.	2.90	1.41	1.78
¥-6	0.00-0.50		100	66	90	71	37	56	80	1	ď	2.91	1.37	1.75
Y-7	05.00-00.0	100	66	94	8	72	42	27	6	50	ď	2.89	1.36	1.77



INFORME L.M.S. 33/82

SOLICITANTE: INGEMET
PROYECTO : PRESA DE RELAVES NUEVA YAULIYACU-CASAPALCA
FECHA : 13-07-82


UNIVERSIDAD MACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenieria Agricola

Ubicación CASAPALCA CASAPALCA CASAPACO Protundi ing. Responsable D.M.G.B Fecho 13-7-82 Ing. Responsable D.M.G.B F F F Cho 13-7-82 Ing. Responsable D.M.G.B F F F Cho 13-7-82 Ing. Responsable D.M.G.B F F F Cho 13-7-82 Ing. Responsable D.M.G.B F F F F Cho 13-7-82 Ing. Responsable D.M.G.B F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Clasificacion Clasificacion
CASAPALCA Reche D.M. G. R Fecho 13-7-82 WA EN ME SE E E E E E E E E E E E E E E E E E	**************************************
Turk mit. 13-7-82	
0411 0411 0411 0411 0414 0414 0414 0414	**************************************
04	
The state of the s	And the second of the second designs of the second of the
50	
	1
	A SE SO SO DO NO SO ACC AND A A A CONTRACTOR A.S
ALCON ABOUT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	ARERA PIRA

UNIVERSIDAD MACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingmieria Agricola

Universidad nacional Agraria La molina inginiaria agricolg

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Inganieria Agricola





UNIVERSIDAD MACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenieria Agricolg

		!							ĺ	ပ	5	CURVA	<	9	GRANULOMETRICA	Z	2	9	3	<u> </u>	ē	Ü	4															
Sofi	itod	Solicitado por	ا	F	INGENIMET	(E)	٠,	ı			:		ı		,	1	-	Muestra	atro	_					NY-5	ň												
060	_		1	Ā	PRESA DE RELAVES	Ā	2	ELA	VES		EV	MUEVA YAULIYACU	TOT	IYA	₽		G.	rofi	Pen	ğ	5	Profundidad en metros	1		0	0.0-0.5	7.	İ				ł	l			ı		
Ubic	Ubicacioń	-	ł	ઠ	CASAPALCA	PAL	24]]	. 0	Clasificacion	T.								1							1		1		
ing.	Vespa	ing, Responsable_	=		D.M.G.R.	9	انہ		1	Fe cha	Ě	- 1	13-7-82	82																					1	1 1		
	20 V	Tine	1	# H	_	'								}										1.													7	
Š	OV 561	ON-261 GB-TS1	201.40	001.40 001.44	36.100	100 A S	4 20'4)	00CE	995'4	00E.A	047.0	****	OGE.S	9091	1,196	0000	000.70	24.0	702.0	0470	2.0	8H.A	8019	#10.0 \$445	### STE	121 121	LE O O	T 06 00	0+18 ,0	1000 T	1000 1000 1000 1000	100	*****		****	-	war't	
3	I	\parallel	$\dag \uparrow$		Н	\sqcap	H		H	П	\prod		П	+	П	1	\prod	\prod		H	H	\coprod	Ц	П	H		Н	Щ	+	Ħ		Ħ	Н	Щ	Щ	Ц	6 1 	
	Ш	Щ	1		:+}	!	H		H	Ш			\prod	+	\prod	\prod	H				\prod			#	Ш	\coprod	+	\coprod	#	Ħ	⇟	#	#	\pm	$\!$	Щ		
\$	\parallel	\coprod	$\dagger \dagger$	#	╫	#	╫	\dagger	+	П				+						H				団	Ш		Щ	Ш	Ш	Ħ		Ħ		\coprod	\coprod	Ц	2	
	Ц	\prod	#	\parallel	H	1	╫	11	╁	T	П		П	╫	\prod	П		Д	\prod	+	H				\perp		\downarrow	Ш	Ш			Ħ					, , , ,	
8	Щ	\coprod	$\dagger \dagger$	\sharp	H	$\dagger \dagger$	╫	\parallel	╁┤	П	\prod		П	+	П			7		H	\mathbb{H}						Ш	Ш	Щ				H					
}		4	$\dagger \dagger$	#	+		H	\parallel	H				П	Н						Н	H						Щ	Ш	4			Ħ	Н	\mathbf{H}	\coprod	Ц	₽ ++-	
	1	1	†	#	+	+	╫	T	+	П				H			П			╟	H						\coprod	Ц	\coprod	Ħ	Ħ	Ħ	Н	Н	Ц	Ц		
2			Ħ	I	╫	#	╫	$\dagger \dagger$	╫	П				H	П	П	H	П	H	H	H	\coprod	\prod	Ħ	\coprod	Ħ	\coprod	Ц	$\!$			Ħ	Н	H	Ц	Ш	2	
	I	\coprod	tt	廿	H	#	H	\prod	$\dagger \dagger$	\prod	\prod		\prod	H	\prod		\prod		7	+	H				\prod	\parallel	\coprod	\coprod	Ц		E	\sharp		+	Щ	Ш	_	
ď		\prod	\dagger		+	i	+	+	+		1		1	+	T				1	+	Ŧ	T		Ī	1	\pm	1	1	+	#	ŧ	‡	1	\dagger	1	1	-	
8	1	1	+	#	+	+	H		H	П	П		П	H	П	П	П	П		H	H	\prod	\prod	I	\coprod		Ц	Ц	Ц	Ħ		Ħ	Н	Н	Ц	Ц	\$ ↔	
n p			H	Ц	H	$\dagger \dagger$	╫	$\dagger \dagger$	H	\prod	П			╫	П	П	П	П	П	┦	H			Ħ	\prod	H	\coprod	\coprod	\coprod		Ħ	Ħ	\blacksquare	H	\coprod			
		\prod	Ħ	\parallel	╁	$\dagger \dagger$	H	$\dagger \dagger$	+	П	T		\prod	+	\prod	T	П			+	\prod						$\perp \mid$	\coprod	\coprod		Ħ	\pm	I	\pm	\perp			
۲ ¥			†	\bot	+	†	+	†	+	T	T		T	+	T	T	T	T	T	#	Ŧ	J	\int	Ŧ	I	#	\downarrow		1			#	\pm	\pm			\$	
1 10	世		+		H	\parallel	╁	\dagger	H		Ħ		1	-	П	\prod	П		I	\mathbf{H}		П	\prod		\prod	H	Ц	\coprod	Ц	Ħ	Ħ	Ħ	${\mathbb H}$	H	Ц	\prod	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	\parallel	\coprod	H	廿	╫	$\dagger \dagger$	╫	$\dagger \dagger$	₩	\prod	T		1	H	T	\prod	1		T	#	$ \downarrow \downarrow $		\prod	#	\prod	#	4	\coprod	4	Ħ	⇟	\sharp	\blacksquare	\coprod	\coprod			
\$ \$	\coprod		₩	Ħ	H	Ħ	$\dagger \dagger$	†	1	T	T		T	╂	T	Τ			T	+	F			Ī	\prod		Ц	\perp	$\downarrow \downarrow$				\pm	+			8	
0 4			1		-	+	+	-		1	1	-		-		1			Ī	-	+			+	\perp	+				ŧ	#	\pm		+				
•		į	+	1	-	+	\dagger	+	+	T	1			-	1					+	7			+	+	\pm	\downarrow		Ц.		Ш	\pm		H		\prod	. 1	
2			╫		+	$\dagger \dagger$	+	††	╫	П	\prod		П	-	\prod	П	П		[]	╁	H						\coprod	Ц	\coprod				\coprod	₩	Ц	\prod	2	
			╁┼				╁	$\dagger \dagger$	╁		H	1	Ħ	╢		\prod	\prod		П	+	П	1		F	H	Ħ			\coprod		Ħ		\blacksquare	H	П	\prod		
8	\parallel		+1	\parallel	+	\dagger	+	$\dagger \dagger$	H			1	1	+			T			+	Ŧ	7		Ŧ	H	₽	Ц		Щ		Ħ	H		+			5	
1	1	1	+	\pm	+	\dagger	╁	+	+		I	-		4		Т				4	H	7		Ť	\bot		1		Ц		##		H	${\mathbb H}$		\prod	;	
			+		H	$\dagger \dagger$	+	H	╁	\prod	Ħ		1	H		Ħ		Ì	1	${f H}$	H		Ţ	H	П	H			Ц	Ħ			\coprod	₩	П	П	•	
9	Ц		H	\exists	H	Ħ	\dashv	$\dagger \dagger$	H	╗	П		Ħ	$\!$	Π	Ħ	Ħ	П	П	$\!$	\prod	П	1	Ħ	П	Ħ	Ц	Ш	Ц				\prod	H		П	3	
	\parallel		╫	\pm	#	+	+	+	+	T	T			+	\uparrow			T	T	4	\prod	T		Ħ	\Box	\sharp	\perp		Ц	聿	▋	\pm	\mp	+1		Ţ	1 1 1	
	1		+	\pm	+	+	+	+	+	П	T		1	4	T	1	1		T	1	*	1		+	1	+		-	1			+		\parallel				_
•	H•	╽.	- 1		\$	Н.	H³			H	Ħ;		Π.	∐ ∙		1		Ħ:	'	43	H :		11	Ħ,			\square					H		4.5	jè		8 S	
			╏┝			•	1	- 1	• •		• -		•	ł	!	•	۱,	- 11	1				-							Ħ	Ļ	r i	ŀ	!	ŀ	K	्	٦
	•	8 'A ' C' B	\dashv	*****		4	\dashv	SHAVA		F I # A		A 2 5 E A		_	ARENA MESIA	4			=	****	4114	١:		_		5	9	LINOS * PRINCLAS		=						2	回	
-			ŀ				ł				t			-																F	72.74	2	ો •	Š	5	1	F	

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Ingenieria Agricola

Prefunction part NUMBER																																					
OASSPALCA OASSPALCA	-	†odo	8	ا	Ä	6	NE												ž	ıstr	9			Y-6											-		
The copy 13-7-62 And the copy 13-7-62 And	Obra	.0	_	l	H 3	SAP	1 A	A A	A I	8	1	EV			TA	R			T S	Š	di de	₽ ·9	Ĕ	ž	1		0	0.5			1					1	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	æ	9	- D	*	6	E	6	ایہ				8			ဆို							, , [
	•	m004.84	2000.13		, -			[1	934	098	001.				941	014	000	200		100.	1		1	980	\$60 640		1	1	9 800.	8990	1	*500	esco.		e: 00·
######################################	501	"	,		- 1 1	- 1 1		-11		- 1 1	╻∐	∙∐	•				.∦	۰	.	•		╺├			1 1	1	8					•=	` -	۰Ŀ	•	L	
THE STREET CORP. VIEW COLUMN TO SEE AND THE STREET COLUMN TO SEE AND THE SEE A		+	$\downarrow \downarrow$	\top	\prod			Ш		Щ		\perp	+		+		Щ	4	Щ	4		+				H								1	+	Ш	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	<u></u>	╫	$\downarrow \downarrow$	71		\prod		$\perp \mid$		Ш		Щ	Щ				\parallel			4		Н	Щ	Щ													-
1. 1871 M. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18		++	4		\prod			Ц	Ш	Ш	Ш	╟	H				\coprod	H	#	╁┥		╫┪		Ш													<u>:</u> []]
A STATE AND A STAT		+	$\frac{1}{1}$	77	$\overline{\parallel}$	1	1	Ц		1		+	+							+		+-												-			7.
A THE PARTY CORP. THE PARTY CO	8	\parallel	\coprod	$\dagger \dagger$	\prod	T		\prod	\perp	\prod	Ш	4	\parallel		#		4	\perp	\parallel	\bot		+	\perp	Ц										\pm	+	\parallel	•• • •
**************************************		\dagger	-		T			-		1		+	otan		#		4	\downarrow	4	-	#	+	4	\perp									\mp	\perp		+	-
**************************************	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	\dagger			\prod			Ц				-	H	$\ \ $	H			\coprod		\dashv	Ħ	$\dagger \dagger$		Ц				Ц								\parallel	· · · · ·
AND OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR		$\dagger \dagger$		IT	П	ľ		Ц		\prod	Ц	H	H		\prod		\coprod	1	\coprod	╁	Ħ	$\dagger \dagger$	\coprod	Ц	Ħ			Ц					\prod	\coprod	H	\prod	ñ 1 1
THE PARTY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		$\dagger \dagger$	$\downarrow \downarrow$	\prod	\prod			\coprod		Ц	Ш	+	\mathbb{H}		\downarrow		\perp	1	+	#	\parallel	H	\coprod					$\perp \mid$		\prod					\mathbb{H}	\prod	- 1
1.00	-	\dagger	\bot	\top		\top		\perp		1	Ш	+	+		#		4	4	4	#	\dagger	+		Ц	\bot			Ш			##			\pm	\pm	\bot	• •
THE TAX SELECT COMP. OF OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR	_	+	-	1	1			1		1	1	-	4		+			4	+	1	1	\dagger	1		#		#						\pm	\pm	+	4	•
1. 1872 AND 1112 AND	щ.	$\dagger \dagger$	\prod	Π	\prod	\prod		Ш	Ш	\coprod	Ц	H	++		\parallel		1	#	╁┤-	#	#	$\dagger \dagger$	\coprod	Ц	\parallel					\prod			H	\coprod	\coprod	\coprod	
SERVA DESCA 1 24 A 10 10 20 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4	$\dagger \dagger$	\prod	Ħ	\prod			\coprod		\coprod	Ш	H	H		$\sharp \sharp$		\coprod	\coprod	#	\coprod	#	††	\coprod	Ц	\parallel	Н		Ц		\prod	Ħ			\coprod	\coprod	\coprod	<u>ة</u>
	╨	+	\parallel	71	\prod			$\downarrow \downarrow$		\perp	$oldsymbol{\perp}$	+	+		‡		-	+	4	+	#	\dagger	\perp	Ц				Ц								\coprod	
SACOR SERVA REERA GROUPS OF SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO		+	-	T	1			Ц				-	-				4	4	╽	4				Щ										\pm		\bot	1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	⊢-	+	1		H			\coprod	Ц	\coprod	Ц	-	H				\sqcup	\sqcup	igert	$\!$	Ħ	#												\pm	+	1	-
0 V. C. SEAN R. M. 1. R. V. 1.	بد		\prod	\prod	\prod		$\ $	\coprod	\coprod	\coprod	Ц	H	H		\sharp		\coprod	$\!$	\coprod	igwedge	\parallel	#	\coprod	\coprod		Н	#	Ц					+	+		H	1 1
A STEAM AND A STEA	11	$\dagger \dagger$	\prod			\prod		\coprod		\prod		\dashv	H		\sharp	$\ $	\coprod	\parallel	\coprod	\parallel	\parallel	††	\coprod	Ц	Ħ			Ц	\prod					H	Н	Ц	++
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	47	$\dagger \dagger$	$\downarrow \downarrow$	\prod	\prod			11	Ш	\coprod	\coprod	+	+		\parallel		\parallel	4	\coprod	\prod	#	#	\coprod	\coprod	#			Ш		\prod			H	\coprod	\prod	\coprod	F † †
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1		T	\prod			1.		\perp		+	+		‡		\perp	4	$\downarrow \downarrow$	#	\sharp	\parallel		Ц												Ц	 .
9.V.G.8 SERVA SEESA GRAVA FIRA \$88822 ARENA WEENA ARENA FIRA V. LIMOS VAROLLAS PARA FIRA S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	سل	\dagger	1		1	T				\parallel		-					\coprod	- -	4	ot	#	+	-	\perp	1		#			Τ			<u> </u>	\pm	+	_	•
3.0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	4	H	\prod	$\ $	П			Ц	Ш	\prod	Ц	H	$oxed{H}$	$\ $	Ħ	$\ $	Н	\coprod	$\!$	$\!$	#		H	Ц				Ц						$oxed{+}$		\coprod	•
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	4	$\dagger \dagger$	\coprod		\Box			\coprod		Ц		\mathbb{H}	\parallel		\parallel		\coprod	\coprod	\coprod	\coprod	\Box	$\dagger \dagger$	1	Ш										\coprod	H	\coprod	`
3.5.5.8 SEANA SEESA GRAVA FIRA ARENA WEENA ARENA FIRA ' LIMOS VAROLLAS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES AS F.M. ' LIMOS PARAGES PAR	4	+		Ţ						1		+	+		#		1	+	+		\downarrow	H	\downarrow	Ц	\parallel										+	\coprod	• -
SEAR AND IN AND IVA GROUPS ANERS ARERA PIRA ' LIMOSY ARMLESS AS THE STATE OF SEASON SE	4	\dag	1	T	1		-	4		\coprod	Ц	\parallel	\dashv		\sharp		Щ	\parallel	4	4		+		1									+		+	$\downarrow \downarrow$	1
SERVE E/E I E/A 1/2 NO 1/4 6 B 16 18 20 20 40 20 20 50 50 50 60 50 60 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.1		4	Π				\coprod		\prod	Ц	$oxed{\parallel}$	${\mathbb H}$		H.		1	4	\parallel	\parallel		+	1		,	Ì	İ			Ţ	\blacksquare		1	\blacksquare	╫		
SPRAYA SPESA SRAYA FIRA ARENA MENA MENA ARENA FIRA . LIMOS YARMILAS	4	╁	┨.	Π.	Π :]	1	11	11	∦:	Н.	∦:	₩.		1		[Ц:	11	H			1	1	1 5		1		3					ר י	¥	''	<u>,</u>
CANAL BARRE CHANGE OR CORP.		• ;	. :	• [.			<u>.</u>	. :	٤ .			1	- 1	. :			- 1		•	1	-	L	1			֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓֡				- 1		1	P	3
	ᆚ	:		7						**			-													,		9					ı				Ļ





10.0 EVALUACION GEODINAMICA Y SEGURIDAD FISICA DE LOS CENTROS POBLADOS

El objetivo fundamental del presente capítulo es conocer las condiciones de - seguridad física de los asentamientos poblacionales de la vasta cuenca del - Río Rimac, especialmente de los ubicados en sus riberas, ya que son los más a fectados por la acción del río y/o por los fenómenos de geodinámica externaque se producen en épocas de fuertes precipitaciones.

Para este trabajo se observó detenidamente la ubicación de cada centro poblado, con relación al tipo de terreno, su pendiente topográfica, el grado de consolidación del suelo, fenómenos de geodinámica externa que puedan afectaral pueblo, así como la incidencia de la sismicidad.

Los centros poblados están ordenados en forma alfabética para facilitar su i-dentificación :

- 10.1 Lugar : BARBA BLANCA
 Distrito de Santa Eulalia, Provincia Huarochirí, Departamento de Lima.
 - <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Se encuentra ubicado a 1.5 Km. aguas abajo de Callahuanca a 11°50° 07" de latitud sur, 76°37' 15" de longitud y a 1,600 m.s.n.m. El acceso se realiza por la carretera que va hacia San Pedro, a aproximadamente 9 Km. de Santa Eulalia.
 - <u>Morfologia</u> : El poblado está acentuado sobre una superficie plana quecorresponde a una terraza ubicada en la márgen izquierda del Río Santa -Eulalia.
 - Roca de Basamento : Son rocas intrusivas (Unidad Litológica V), que pertenecen a la super unidad geológica de Paccho, compuestas por tonalitas y dioritas, fracturadas, diaclasadas y meteorizadas, de edad cretá ceo inferior.
 - Terreno de Fundación : La terraza está constituida por un material alu vial-coluvial, compuesto por gravas (40%), cantos (20%) y bloques angulo sos (15%), de naturaleza intrusiva, con una matriz areno limosa media agruesa (25%).
 - Riesgo Geodinámico : Se presenta erosión de riberas en épocas de crecida, desprendimientos de rocas, sobre las instalaciones de la central hidroeléctrica de Callahuanca (con incentivación sísmica). La quebrada que baja de Callahuanca puede aportar gran cantidad de sedimentos y afectar las instalaciones de la central y al poblado; esta quebrada presenta grandes agrietamientos laterales.

- Recomendaciones : En vista de la importancia de las instalaciones de la - central hidroeléctrica, se recomienda un estudio puntual del área. También sería importante controlar la erosión de la quebrada en mención, por intermedio de azudes y drenes de coronación y reforestación.

10.2 Lugar : BELLAVISTA

- Distrito de Chicla ; provincia de Huarochirí; departamento de Lima.
- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: El poblado está ubicado a 2 Km. aguas arriba de Chicla, a 11°41' 07" de latitud sur y 76°15' 45" de longitud oeste, y a 3,810 m.s.n.m. El acceso se realiza por la carretera central desde-Chicla.
- Morfología : Ubicado en la márgen derecha del río Rimac, al pie de una ladera coluvial con una pendiente promedio de 20°.
- Roca de Basamento : Son rocas volcánico-sedimentarias (sub-unidad lito lógica III_B), compuesta por tobas, areniscas tobáceas y calizas, muy fracturadas,
- Terreno de fundación : El material de cobertura es un suelo constituido por arena media a fina (45%), gravas (35%), y cantos (20%, consolidado con muy baja plasticidad.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Se presentan desprendimiento de rocas y pequeñas chorreras de lodo por las laderas sobre el pueblo. En épocas de lluvias se producen erosiones en la quebrada Lucma. Hay, igualmente, un riesgo potencial de los relaves acumulados en esta zona.
- Recomendaciones : Se debe proceder a una forestación de las laderas, a un desquinche de las rocas sueltas y hacer un estudio específico de la estabilidad de los depósitos de relaves.

10.3 Lugar : CACACHAQUI

Distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u> .- La población está situada a 1 Km, al NE de-Matucana, a 2,385 m.s.n.m., sus coordenadas son : 11°50' 00" de Latitud Sur y 76°22' 00" de Longitud Oeste. El acceso se realiza por la carrete ra central hasta 1 Km, aguas arriba de Matucana.
- Morfología .- El pueblo se sitúa en una superficie plana que corresponde a una terraza aluvial en la márgen derecha del Río Rímac.
- Roca de Basamento : Corresponde al contacto inferido entre rocas volcá-

nicas andesíticas alteradas y fracturadas (II) y rocas volcánicas sedimentarias tipo derrames andesíticas, limolitas y areniscas tobáceas (III AB), fracturadas y alteradas.

- Terreno de Fundación : La terraza aluvial con depósitos coluviales de recubrimiento, está constituida por gravas (45%), cantos (30%), bloques (2%) redondeados a sub-redondeados, en una matriz arenosa sucia, gruesa a media (23%) consolidadas.
- Riesgo Geodinámico : Se presentan fenómenos de erosiones e inundacionespor acción del Río Rímac en épocas de avenidas y lluvias excepcionales; también hay bloques sueltos que pueden caer sobre las viviendas por incentivación sísmica o por discurrimiento de agua superficial.
- <u>Recomendaciones</u>: Realizar defensas con muros de contención y enrocadosen áreas cercanas al lecho del río, así como desquinche de rocas sueltas en los taludes superiores.
- 10.4 Lugar : <u>CALLAHUANCA</u>

 Distrito de Callahuanca, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.
- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>; Callahuanca está situado a 13 Km. al NE de Chosica, a 11°49′ 21″ de latitud sur y 76°36′ 57″ de longitud oeste; a 1,761 m.s.n.m. El acceso se realiza por trocha carrozable que parte de Chosica.
- Morfología : El poblado está situado en una planicie elevada de origen coluvial.
- Roca de Basamento : Son rocas intrusivas (Unidad Litológica V), compuestas por dioritas muy fracturadas, diaclasadas y meteorizadas.
- <u>Terreno de Fundación</u>: Material corresponde a una mezcla de gravas (50%) cantos (20%), gravilla (10%) y bloques (5%), de naturaleza intrusiva en una matriz areno-limosa de grano medio a fino (15%).
- Riesgo Geodinámico: Un posible sismo de cierta magnitud puede afectar alas viviendas debido a la mala construcción.
- Recomendaciones .- Mejorar el sistema de construcción de viviendas.

10.5 Lugar : CANCHACALLA

Distrito de Canchacalla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- Ubicación y Accesibilidad : Canchacalla se encuentra ubicado a 20 Km.al-

NE de Chosica, a 11°50' 30" de Latitud Sur, 76°31' 45" de Longitud Oeste y a 2,800 m.s.n.m. El acceso se realiza por una trocha carrozable que sale de la carretera Central a 3.5 Km. aguas arriba de Ricardo Palma.

- Morfología : El pueblo se ubica sobre la margen derecha del Río Canchacalla, en el cono de deyección de esta quebrada.
- Roca de Basamento : Las rocas son volcánicas-sedimentarias (Sub-Unidad-III_{AIB}) constituidas por andesitas, flujo de brecha, andesitas tufáceas, intercaladas ocasionalmente con sedimentos como areniscas tufáceas; medianamente fracturadas.
- Terrenos de Fundación: La terraza aluvial está cubierta por depósitos proluviales y compuestos por gravas (45%), cantos (40%) y bloques (5%), de naturaleza intrusiva y volcánica, sub-angulosos a sub-redondeados en una matriz areno-limosa gruesa a media (10%); consolidadas.
- Riesgo Geodinámico : En el lado del cementerio se tiene una pequeña cár cava que puede afectar terrenos de cultivo. La carretera a esta zona es constantemente interrumpida por los huaycos.
- Recomendaciones : Construir azudes en el lecho y drenes laterales de derivación para controlar el avance de la cárcava.

10.6 Lugar : CANTO GRANDE

Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: El poblado está ubicado aproximadamente a 10 Km. de Plaza de Acho de Lima, a 11°58' 15" de Latitud Sur y 77°00' 15" Longitud Oeste y a 220 m.s.n.m.
 - El acceso se hace a través del Malecón Checa hacia las urbanizaciones en la quebrada Canto Grande, saliendo de la Plaza de Acho en Lima.
- Morfología : El area corresponde al cono deyectivo de la quebrada Canto Grande, con suave pendiente.
- Roca de Basamento : Son rocas intrusivas (Unidad litológica V) constituidas por granitos y dioritas fracturadas, diaclasadas y meteorizadas.
- Terreno de Fundación : Corresponde a un material aluvial-proluvial; la variedad del suelo en este sector no ha posibilitado dar una descripción másdetallada del mismo.
- Riesgo Geodinámico : Existen antiguas evidencias de la llegada de huaycos

a su parte inferior (hoy ocupada por viviendas), y se piensa que podrían repetirse éstos en casos de lluvias excepcionales. Desprendimientos derocas en los sectores cercanos a los cerros. Pueden ser afectados porlos huaycos los P.J. Huascar, Mariscal Luzuriaga, Bayobar, Arriba Perú.-Urb. San Rafael, etc.

- Recomendaciones : Construir un eje de drenaje en la quebrada que debe permanecer libre de viviendas; forestación de los taludes.

10.7 Lugar : CARAMPOMA

Distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí, departamento de Lima,

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad está ubicada a 2 Km. al NW aproximadamente de la represa de Sheque, a 3,408 m.s.n.m; a los 11°39' 17" de Latitud Sur y 76°30' 45" de Longitud Oeste. El acceso se realiza por una trocha carrozable desde la localidad de Chosica, vía Sta. Eula lia.
- Morfología : En una ladera de suave pendiente, formada por un antiguodeslizamiento.
- <u>Roca de Basamento</u>: Son rocas volcánicas tipo derrames andesíticos con notorio diaclasamiento y fracturamiento, alteradas, clasificadas como del grupo litológico II.
- Terreno de Fundación : Son depósitos coluviales formados por gravilla- (40%), gravas (20%) y cantos (10%); de naturaleza volcánica, de formas angulosas a sub-redondeadas; con una matriz arenosa, gruesa a media (30%) consolidados.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Existen pequeñas reptaciones y asentamientos deterrenos de cultivo en la parte superior del pueblo. Algunos bloques sueltos en el cerro Palcahuiro pueden afectar a los terrenos de cultivo cercanos.
- Recomendaciones : Construcción de un buen sistema de drenaje superfi cial tanto en la parte alta y en la parte baja del pueblo.

10.8 Lugar : CASAPALCA

Distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u> .- Casapalca se ubica en las nacientes de lacuenca, en la márgen izquierda del río Rímac, a 4,143 m.s.n.m. El acceso se realiza directamente por la carretera central. Tiene las siguientes coordenadas : 11°39' 00" de latítud sur y 76°13' 30" de longitud oeste.

- Morfología : Está emplazada en el borde izquierdo del río Rímac abarcandoterrazas y laderas de formas topográficas suaves.
- Roca de Basamento : Son rocas sedimentarias compuestas por areniscas, li molitas, lutitas y conglomerados, así como también localmente areniscas y li molitas rojizas (IV_C).
- Terreno de fundación .- Corresponden a depósitos coluviales y glaciares sobre depósitos aluviales (gravas 60%, cantos 10%, bloques 5%), de naturalezavolcánica, sub-angulosos a angulosos, en una matriz areno-limosa media a fina; consolidados.
- Riesgo Geodinámico : Posibles erosiones y desbordes del Río Rímac en el sector Este, así como pequeñas chorreras en la parte superior del pueblo.
- <u>Recomendaciones</u> : Colocar defensas ribereñas en el sector Este, como en rrocados ya que el material para esta obra abunda en la zona.

10.9 Lugar : CHACLACAYO

Distrito de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u> : Esta localidad se encuentra ubicada en la márgen izquierda del río Rímac, a 647 m.s.n.m., con coordenadas : 11°58' 27" de latitud sur y 76°45' 48" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera central, estando esta localidad 6 Km. antes de Chosica.
- Morfología : El área corresponde a un abanico proluvial-fluvial, cerca al cono de deyección de la quebrada Los Condores.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Se pueden presentar huaycos excepcionales en las que bradas Los Condores, El Cuadro y otras; desprendimientos de rocas por incentivación sísmica. El 24/2/85 se activo la quebrada Los Condores (huayco), afectando a varios pueblos jóvenes, siendo el más afectado el P.J. 8 de Octubre.
- <u>Recomendaciones</u>: Encausamiento y muros de contención en la quebrada Los-Condores, desquinche de los bloques sueltos. Tratar en lo posible de evitar la proliferación de viviendas en el cauce de la quebrada.

10.10 Lugar : CHACLLA

Distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Chaclla se encuentra situada aproximadamentea 20 Km. al NNE de Chosica, a 3,438 m.s.n.m.: con coordenadas de 11°44' 24" de Latitud Sur y 76°38' 53" de Longitud Oeste. El acceso se realiza por una trocha carrozable que parte de la localidad de Autisha, entrando desde - Chosica por la carretera que va a Sta, Eulalia.

- Morfología : El área corresponde a una ladera natural de suave pendien te, en la márgen derecha de la quebrada Mito.
- Basamento : Son rocas volcánicas sedimentarias, compuestas por areniscas, derrames andesíticos y conglomerados, Grupo Litológico III_C.
- Terreno de Fundación : El suelo es residual de poca potencia, compuesto por arenas limosas medias a finas (70%), gravas (18%), gravilla (10%) y algunos bloques (2%), de consistencia media. El 70% del pueblo estásobre roca.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Debido a la mala construcción de las viviendas, estas podrían sufrir daños por sismos.
- Recomendaciones : Emplear una buena metodología para la construcciónde viviendas.

10.11 Lugar : CHICLA

Distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima,

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Chicla se encuentra ubicada a 13 Km. aguas abajo de Casapalca, a 3,793 m.s.n.m.; en las coordenadas 11°42' 09" de Latitud Sur y 76°16' 00" de Longitud Oeste. El acceso se realiza por la carretera central.
- Morfología : El área es una antigua terraza fluvial del río Rímac a am bas márgenes de éste.
- Roca de Basamento : Son rocas volcánicas sedimentarias compuestas por a reniscas tobáceas y calizas, Grupo litológico III_R.
- Terreno de Fundación : El suelo está compuesto por gravas (45%), gravilla (25%), cantos (15%) y bloques (5%); sub-angulosos a redondeados, denaturaleza volcánica, en una matriz de arena gruesa a media (10%): consolidados.
- Riesgo Geodinámico : Posibles desbordes en épocas de fuertes avenidas, principalmente en zonas donde la protección ribereña es deficiente.
 Algunos desprendimientos de rocas en la parte Este del pueblo.
- Recomendaciones : Protección y encausamiento en las márgenes del río.- especialmente en las zonas críticas. Desquinche de los materiales sueltos en los taludes.

10.12 Lugar : CHOSICA

Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Se ubica a 40 Km. de la ciudad de LIma,a una altura de 816 m.s.n.m.; en las coordenadas 11°56' 00" de Latitud Sur y 76°42' 04" de Longitud Oeste. El acceso se realiza por la carre tera central.
- Morfología: Chosica está emplazada en las terrazas aluviales del río Rímac, principalmente en su márgen derecha.
 En los últimos 30 años y mediante las llamadas "invasiones" se han instalado en las faldas de numerosos cerros aledaños, en el cono deyectivo de muchas quebradas próximas a la ciudad o en el mismo lecho del río Rímac, asentamientos urbanos en precaria situación, de vivienda y-seguridad.
- Basamento : Son rocas intrusivas dioritas y tonalitas muy diaclasa das y alteradas (disyucción esferoidal); Grupo litológico V_{Tdi} .
- Terreno de Fundación : En la localidad de Chosica, se encontró el si guiente perfil :
 - Aluvial : cantos (65%), gravas (15%), sub-redondeados a redondeados, en una matriz de arena limosa media a fina (20%), poco consolidada; esta secuencia tiene 1.50 m; inferior a ésta, encontramos :
 - Arena Sucia fina (95%), gravilla (5%), sub-redondeada a sub-angulosa, húmeda, medianamente compacta. (1 m. de potencia).
- Riesgo Geodinámico : Existe erosión fluvial e inundaciones en los sectores cercanos a las márgenes del Río Rímac en épocas de crecida y
 lluvias excepcionales, comprometiendo las debiles defensas existentes,
 así como las precarias viviendas cercanas,
 Los huaycos también han afectado a Chosica (Qda, Cashahuacra-1983); asi como también a los diferentes pueblos jóvenes asentados en el área,
 Las quebradas con huaycos potenciales son : Pedregal, La Ronda, La Can
 tuta, California (huayco en 1964). Qda, Los Condores, San Antonio (1970-1976). Estos problemas se originan periódicamente y en épocas de precipitaciones pluviales excepcionales en la costa, debido a que los huaycos no siguen un curso regular de drenaje, favorecidos por la
 construcción de las viviendas en los conos deyectivos de las quebradas,
 Debido al proceso de intemperismo las rocas graníticas en los taludesforman grandes bloques (disyunción esferoidal), que de precipitarse desde las partes altas por efectos de los sismos o agua superficial, -

podrían destruir las viviendas ubicadas en la partes bajas.

- Recomendaciones: Hacer un estudio especial en el área de Chosica y áreas cercanas. De manera preventiva se recomienda evitar en lo posible-la tugurización y construcción de viviendas en las márgenes del río, así como también en los conos deyectivos de las quebradas circundantes a Chosica. Es importante también desquinchar o fijar los bloquea sueltos.

10.13 Lugar : COCACHACRA

Distrito de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad se halla ubicada a 15 Km. al Este de Chosica, en los 11°54′ 33″ de Latitud Sur y los 76°32′ 17″ de longitud Oeste, a 1,426 m.s.n.m. El acceso se realiza por la carreteracentral.
- Morfología: El área del poblado situada en la márgen izquierda del Río Rímac, sobre una terraza aluvial, cubierta por depósitos coluviales, tie ne pendiente suave.
- Roca de Basamento : Son rocas volcánicas (Unidad litológica II), formadas principalmente por derrames andesíticos y en menor escala basaltos, tobas, tufos lapillíticos, aglomerados y brechas volcánicas, diaclasadas y fracturados.
- Terreno de Fundación : El material aluvial está compuesto por arena li mo-arcillosa (80%) y gravas angulosas a sub-angulosas (20%); secas, du ras y medianamente plásticas.
- Riesgo Geodinámico: Las áreas cercanas al Río Rímac pueden sufrir ero siones e inundaciones en épocas de crecida o períodos de precipitacio nes excepcionales.
- Recomendaciones : Colocar defensas ribereñas como gabiones ó enrocados para proteger los terrenos de cultivo.

1014 Lugar : CUMBE

Distrito de Canchacalla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Este pueblo se encuentra situado a 14 Km. al Este de Chosica, entrando por una trocha carrozable por la quebrada Canchacalla. Se encuentra a 1,670 m.s.n.m., a 11°53' 15" de Latitud Sur y 76°32' 30" de Longitud Oeste.
- Morfología : Se encuentra asentado en el cono de deyección de dos quebradas (Molle y SN), en una ladera de suave pendiente.
- Basamento : Son rocas intrusivas tonalitas y dioritas muy diaclasadas-

- y alteradas. Grupo litológico V_{Tdi},
- Terreno de Fundación : Son depósitos proluviales-coluviales formados por gravas (50%), cantos (15%), bloques (5%), de naturaleza intrusiva, angulosos, en una matriz areno-limosa de grano medio a grueso (30%), consolidado.
- Riesgo Geodinámico : Posible ocurrencia de huaycos por la quebrada Molle en épocas de lluvias excepcionales; pequeñas chorreras en los taludes superiores, así como desprendimientos de rocas.
- Recomendaciones : En lo posible, proteger los terrenos cercanos a la que brada Molle, con forestación y enrocados, así como también colocar azudes- en esta quebrada para controlar la evolución de ésta.

10.15 Lugar : HUANZA

Distrito de Huanza, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Huanza se encuentra ubicado a 3,408 m.s.n.m.en la márgen derecha del río Acobamba, en las cercanías de la Presa de She
 que, Sus coordenadas son, 11°39' 09" de Latitud Sur y 76°30' 53" de Longi
 tud Oeste. El acceso se realiza por la carretera central hasta la localidad de Chosica, tomando luego la vía a Sta. Eulalia, hasta Sheque donde se
 encuentra el desvío a esta localidad.
- Morfología : Huanza se encuentra situada en una ladera de suave pen diente, sobre materiales coluviales.
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánicas formadas por derrames andesíticos, diaclasadas, fracturadas y alteradas. Grupo Litológico II.
- Terreno de Fundación : El pueblo está asentado sobre roca y en parte sobre material coluvial-residual constituido por gravas (50%), bloques (10%) cantos (10%) angulosos a sub-angulosos, de naturaleza volcánica, en una ma triz areno-limosa, fina a media (30%), suelta.
- Riesgo Geodinámico : Pueden producirse algunos desprendimientos de rocas sueltas por incentivación sísmica o agua superficial en épocas de precipitaciones excepcionales. El talud inferior (por donde sube la carretera), presenta continuos derrumbes; mala construcción de viviendas.
- Recomendaciones : Hacer un desquinche del material suelto en las laderas y una reforestación. Hacer obras de contención en la vía de acceso.

1016 Lugar : HUARIQUINA

Distrito Matucana, provincia de Huarochiri, departamento de LIma.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Este pueblo está ubicado a 2 Km. aguas abajo de Matucana, a 2,350 m.s.n.m., con coordenadas 11°51' 00" de latitud sur y 76°23' 30" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera cen tral.

- Morfología : El área corresponde a un pequeño cono de deyección colgado, en la margen izquierda del Río Rímac.
- Basamento: Son rocas intrusivas (tonalitas y granodioritas) muy fracturadas, diaclasadas y alteradas, se les clasifica dentro del grupo litologico V_{Tad} .
- Terreno de Fundación: Son depósitos coluviales-proluviales: gravas (60%), cantos (10%), bloques (5%); de naturaleza volcánica, angulosos asub-angulosos, en una matriz de arena gruesa a media, limosa, algo plástica (25%). Son depósitos consolidados y secos.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Pequeños flujos y chorreras en las laderas del talud superior. Pequeños desprendimientos de rocas en la parte Este del pueblo, pueden afectar terrenos de cultivos.
- <u>Recomendaciones</u> : Desquinche de los bloques sueltos, forestación de las laderas.

10.17 Lugar : HUINCO

Distrito de Casta, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad se encuentra ubicada a 20 Km. al NE de Chosica, a 1,850 m.s.n.m., con coordenadas 11°45' 30" de la titud sur y 76° 23' 30" de longitud oeste. El acceso se realiza por lavía que recorre la cuenca del Río Santa Eulalia, tomando el desvio, a 500 m. aguas arriba de Chosica.
- Morfología : El área es una terraza aluvial de suave pendiente en márgen derecha del Río Santa Eulalia.
- Basamento: Son rocas intrusivas (granodiorita, tonalitas), diaclasa das y alteradas, del grupo litológico V_{Todi}.
- Terreno de Fundación : Depósitos aluviales : gravas (35%), cantos (25%) gravilla (15%), bloques (2%), de sub-redondeados a redondeados, de naturaleza intrusiva, en una matriz de arena sucia media a gruesa (23%); semi consolidados.
- Riesgo Geodinámico : El campamento de Electro Lima está expuesto a des prendimientos de rocas y bloques sueltos. En Huinco pueblo, a desprendimiento de rocas y bloques sueltos, en menor proporción depósitos de escom breras pueden resbalar con agua superficial al sur del pueblo. En épocas de fuertes precipitaciones se pueden producir huaycos, uno entre elcampamento y el pueblo y el otro al frente (márgen izquierda), que pueden comprometer al pueblo y a las instalaciones de la Central hidroeléctrica.

- Recomendaciones : Peinado de los taludes, forestación en zonas de escombreras o canchales; canalizar zonas de flujos.

10.18 Lugar : LARAOS

Distrito de Laraos, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Se encuentra ubicado a 3,660 m.s.n.m., en la margen derecha del río Sta. Eulalia; a 32 Km. al NE de Chosica. Sus coordenadas son: 11°39' 42" de latitud sur y 76°32' 18" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera central, a la altura de Chosica se toma el desvío a Sta. Eulalia (trocha carrozable) y de allí hasta la localidad de Sheque donde se toma el desvío hacia Carampoma y Laraos.
- Morfología : El poblado se encuentra sobre una planicie formada, al parecer, por un antiguo deslizamiento.
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánicas sedimentarias, formadas por derrames andesíticos, conglomerados volcánicos, limolitas y areniscas, con tobas, areniscas tobáceas y calizas medianamente fracturadas (IIIAR).
- Terreno de Fundación : El suelo está formado por gravilla (30%), grava-(20%), cantos (10%), bloques (5%), angulosos a sub-redondeados, de natura leza volcánica, en una matriz de arena gruesa a media, sucia (35%), pococonsolidada.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: El terreno es estable, pueden presentarse algunos desprendimientos de roca con incentivación sísmica y agua superficial, hay pequeñas chorreras.

10.19 Lugar : MATUCANA

Distrito de Matucana, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Matucana está ubicada a 2,378 m.s.n.m., enla margen izquierda del río Rímac, a 36 Km. al NE de Chosica; en las coor denadas 11°50' 30" de latitud sur y 76°23' 06" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera central (Km. 75).
- Morfología : El poblado está situado en pleno valle del río Rímac, en una terraza baja, que en la actualidad está por debajo del cauce normal del río.
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánicas (derrames andesíticos, basaltos), porsectores con notorio diaclasamiento y fracturación que favorecen a la meteorización y erosión. Estan dentro del Grupo Litológico II.
- Terreno de Fundación : Son depósitos coluviales y proluviales, sobre de pósitos fluviales y aluviales. Una constitución porcentual es la siguien te : Gravilla (35%), gravas (20%), cantos (10%), bloques (2%); son clas

tos sub-angulosos a redondeados, en una matriz de arena limosa gruesa a - fina (33%), húmeda, medianamente consolidada. Esta característica varía- a limo-arcilloso con gravas y bloques de roca, en áreas más afectadas por huaycos.

- Riesgo Geodinámico : Las condiciones de seguridad de esta ciudad fueron y son muy precarias desde tiempos inmemoriales, habiendo experimentado inundaciones, huaycos y erosiones, que la destruyeron en varias ocasiones: 13/2/1959 (huayco qda, Llanahualla), 17/3/1969 (huayco de la qda, Chaucamayo), marzo 1983 (huayco qda, Llanahualla).

El área urbana de Matucana se encuentra delimitada por la desembocadura - de 2 importantes quebradas : Llanahualla, que es la de mayor desarrollo, desemboca en la márgen derecha del río Rímac a 300 m. aguas arriba de laciudad, tiene una longitud de 8 Kms.; en esta quebrada se está formando - un activo proceso de erosión, manifestandose en forma de derrumbes, grietas y cárcavas. La segunda quebrada que delimita a Matucana por su extre mo inferior (SW) es la de Chucumayo (Olivos), que se origina al Este de - la ciudad.

El río Rímac en épocas de avenida y de lluvias excepcionales, carga mucho material, el cual eleva el nivel de las aguas, hasta en 1 m. a 1.5 m. so bre el nivel de la ciudad. lo que provoca que constantemente se produzcan inundaciones del poblado.

Sobre la plaza de Toros se nota la reactivación de un derrumbe, que afecta a ésta y a las casas cercanas.

Recomendaciones : Dada la inestabilidad de la ciudad, el volúmen poblacional y su incidencia económica, es necesario hacer un estudio geodinámi co y geotécnico puntual, con urgencia.

10.20 Lugar : PALLE NUEVO

Distrito de Callahuanca, provincia Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Palle Nuevo se encuentra a 1 Km. al norte de San José de Palle y a 8 Km. al N-E de Chosica, a 1,300 m.s.n.m., con coordenadas 11°51′ 30″ de latitud sur y 76°38′ 45″ de longitud oeste.
- <u>Morfología</u> : Se ubica sobre el cono de deyección de la qua. Pampa Redon da, de suave pendiente.
- $\frac{\text{Basamento}}{\text{Basamento}}$: Son rocas intrusivas, tonalitas y dioritas alteradas y fracturadas; grupo litológico V_{Tdi} .
- Terreno de Fundación : Son depósitos proluviales-aluviales constituidos por bloques (20%), angulosos, con diámetros hasta de 1.5 m. cantos (15%), gravas (20%), angulosos a sub-angulosos, de naturaleza intrusiva; con una matriz de arena limosa gruesa a media (45%), consolidada.

- Riesgo Geodinámico: Por la dinámica de la quebrada Redonda, Palle Nuevo no está comprometido en su seguridad salvo lluvias muy excepcionales que pueden originar huaycos. Pequeñas chorreras se presentan al norte del Pueblo. Los terrenos cercanos a la ribera del río Sta. Eulalia pue den ser afectados por huaycos y erosiones.
- Recomendaciones : Proteger las márgenes del río Sta. Eulalia.

10.21 Lugar : PAYHUA

Distrito de Matucana, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: El poblado se encuentra ubicado a 2.5 Km. al NW de la ciudad de Matucana, a 3,400 m.s.n.m., en la margen derecha de la quebrada Llanahualla. El acceso se realiza por una trocha carrozable-que parte a 500 m. aguas abajo de Matucana, (desde la carretera central). Las coordenadas de esta localidad son : 11°14' 15" de latitud sur y 76° 23' 00" de longitud oeste.
- Morfología : El área del poblado es una ladera natural de pendiente media (30°).
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánicas sedimentarias tipo derrames andesíti cos, limolitas, areniscas, intercaladas con lutitas (Grupo litológico III AB).
- Terreno de Fundación : Son depósitos coluviales : gravilla (35%), gravas (30%), cantos (20%), bloques (5%), angulosos a sub-angulosos, de naturaleza volcánica y sedimentaria, en una matriz arenosa gruesa a fina, poco consolidada,(10%)
- Riesgo Geodinámico : Hay presencia de chorreras y flujos que inciden so bre el pueblo (cerca a la escuela y cancha de fulbito); posibles derrum bes de canchales por acción de agua superficial (lluvias excepcionales);- algunos desprendimientos de rocas. Debido a la mala construcción de lasviviendas, éstas pueden ser muy afectadas en caso de un sismo. La quebra da Llanahualla, aguas arriba de Payhua, esta muy inestable, presenta a grietamiento y derrumbes.
- Recomendaciones : Eliminar el desmonte de los canchales que estan sobre el pueblo, reforestar esta ladera, proteger la escuela con muros de defen sa y colocar azudes en esta chorrera.

10.22 Lugar : SAN ANTONIO DE CUMPE Distrito de Callahuanca, provincia Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad se encuentra ubicada a 18 Km. al NE de Chosica, está a 1,650 m.s.n.m., con coordenadas 11°46' 30" de la titud sur y 76°37' 00" de longitud oeste. El acceso se realiza por la -

vía a Sta. Eulalia, que parte de Chosica, hasta Huinco y de este lugar por una trocha carrozable.

- Morfología : El area es un cono de deyección de la quebrada San Antonio.
- Basamento : Son rocas intrusivas tipo tonalitas y dioritas. Grupo Litológico $V_{\mathrm{Td}\,i}$.
- Terreno de Fundación : Son depósitos proluviales-coluviales que tienen 60% gravas, 15% de cantos, 10% de bloques,; angulosos a sub-angulosos, clastos alterados de naturaleza volcánica e intrusiva; con una matriz areno-limosa gruesa a media (15%), medianamente consolidada.
- Riesgo Geodinámico : Hay presencia de cárcavas en el talud inferior, viviendas mal construidas y pequeños desprendimientos de rocas.
- Recomendaciones : Evitar las construcciones al borde del talud inferior y mejorar el sistema constructivo de viviendas.

10, 23 Lugar : SAN BARTOLOME

Distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad está ubicada a 17 Km. al Este de Chosica, a 1,600 m.s.n.m., en la márgen izquierda de la quebrada Río Se co, con coordenadas 11°54′ 34″ de latitud sur y 76°31′ 33″ de longitud oes te. El acceso se realiza por una trocha carrozable que parte de la carretera central a 6 Km. aguas arriba de Cocachacra.
- Morfología : El área es una ladera natural de suave pendiente, la partebaja del pueblo está sobre la terraza aluvial del Río Seco.
- <u>Basamento</u> : Son rocas volcánicas tipo derrames andesíticos del grupo litológico II.
- Terreno de Fundación : Los depósitos coluviales y residuales son de poca potencia (50 cm. máximo), compuestos de gravilla (40%), grava (20%), y are na sucia gruesa a media (40%); poco consolidada.
- Riesgo Geodinámico: La parte baja del pueblo está amenazada por huaycos y erosiones por acción del Río Seco. Hay mala construcción de viviendas,pueden sufrir daños con una incentivación sísmica.
- Recomendaciones : Proyectar defensas en la quebrada del Río Seco: hacerestudios para proyectar en definitiva el acceso al pueblo (en épocas de lluvias excepcionales este acceso es destruido por el huayco). Mejorar el aspecto constructivo de las viviendas.

10.24 Lugar : SAN JERONIMO DE PUNAN

Distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta población se encuentra situada a 13.5 Km. al NE de Chosica, en la margen derecha del río Sta. Eulalia, a 1,600-m.s.n.m., con coordenadas, 11°48' 15" de latitud sur y 76°37' 30" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera central, hasta Chosica, tomando el desvio a Sta. Eulalia, hasta el segundo desvio a Callahuan ca (Bellavista),
- Morfología : El área es un cono de deyección de la quebrada Lucma, de suave pendiente.
- Basamento : Son rocas intrusivas (dioritas) del grupo litológico IITdi.
- Terreno de Fundación : Son depósitos proluviales-aluviales, constitui dos por gravas (30%), cantos (15%) en una matriz arena limosa (55%); me dianamente consolidada.
- Riesgo Geodinámico : La erosión del Río Santa Eulalia pueden afectar terrenos de cultivo en épocas de lluvias excepcionales, así como también-la reactivación de la quebrada Lucma (huayco), que puede afectar al pobla do.
- Recomendaciones : Encausar y canalizar la quebrada Lucma.

10.25 Lugar : SAN JOSE DE PALLE

Distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad está situada a 7.5 km. al NE de Chosica, en la margen derecha del río Sta. Eulalia y margen derecha de la quebrada Pampa Redonda; a 1215 m.s.n.m., con coordenadas: 11°51' 45"-de latitud sur y 76°38' 37" de longitud oeste. El acceso se realiza porla carretera central, hasta Chosica, de donde se sigue un desvío hacia el NE por el valle de Sta. Eulalia.
- Morfología : El área es el cono de deyección de la quebrada Pampa Redon da, pegada a la ladera derecha.
- Basamento : Son rocas intrusivas (dioritas-tonalitas), del grupo litológico (V_{Td_i})
- Terreno de Fundación : Son depósitos proluviales provenientes de huay cos con bloques (30%), cantos (30%), gravas (15%); angulosos a sub-angulo sos, de naturaleza intrusiva, en una matriz arenosa de grano grueso a medio (25%). Compacto.
- Riesgo Geodinámico : Hay ocurrencia de huaycos por la quebrada Pampa Redonda en época de lluvias excepcionales, que compromete la seguridad de esta localidad, como el huayco que se produjo el 1ºde Abril 1983.
- <u>Recomendaciones</u>: Reubicar al poblado en Palle Nuevo, haciendo los estudios pertinentes en forma previa.

10,26 Lugar : SAN JOSE DE PARAC

Distrito de San Mateo, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Este pueblo está localizado a 6.5 Km. al SEde San Mateo, en la margen izquierda de la quebrada Parac, a 3,800 m.s.n.m con coordenadas 11°48' 00" de latitud sur y 76°15' 00" de longitud oeste.-El acceso se realiza por la carretera central hasta la localidad de San Ma teo, de donde parte una trocha carrozable, hacia las minas Millotingo y Pa cococha.
- Morfología : El área corresponde a una ladera coluvial de suave pendiente.
- Basamento : Son rocas volcánicas, derrames andesíticos principalmente, del Grupo (II).
- Terreno de Fundación : Está constituido por gravas (15%), gravilla (15%) cantos (10%), con una matriz areno-limosa, gruesa a media, seca, poco plás tica (60%); medianamente compacta.
- Riesgo Geodinámico : Hay pequeños derrumbes en el talud inferior, de una pequeña quebrada al sur del pueblo, que en época de lluvia puede ocasionar problemas.
- Recomendaciones : Reforestación y encausamiento de la pequeña quebrada.
- 10,27 Lugar : <u>SAN JUAN DE IRIS</u>
 Distrito de San Juan de Iris, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad está ubicada a 32 Km. al NE-de Chosica, a 3,400 m.s.n.m., en la margen izquierda del río Sta. Eulalia con coordenadas: 11°40′ 48″ de latitud sur y 76°31′ 24″ de longitud oeste. El acceso se hace por la carretera central hasta Chosica y de allí por eldesvío a Sta. Eulalia hasta, aproximadamente, 3.5 Km. antes de Sheque, don de sale la trocha carrozable a este pueblo.
- Morfología : El área corresponde a una ladera de aproximadamente 20°de pendiente, sobre un antiguo cono de deyección.
- Basamento : Son rocas volcánicas sedimentarias formadas por derrames andesíticos, limolitas y areniscas intercaladas con calizas margosas, lutitas y andesítas (${\rm III}_{AB}$).
- Terreno de Fundación : Son depósitos coluviales, gravas (25%), gravilla- (15%), cantos (10%), bloques (10%), en una matriz areno-arcillosa fina a media, medianamente plástica (40%). Los clastos son de angulosos a sub-re dondeados, de naturaleza volcánica.

- Riesgo Geodinámico : Hay pequeñas erosiones laminares por acción de las aguas superficiales. En general es estable la seguridad del poblado.

10.28 Lugar : SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

Distrito de Huachupampa, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad se encuentra ubicada a 25 Km, al NE de Chosica, a 2,920 m.s.n.m., con coordenadas 11°43′ 04" de latitud sur y 76°35′ 09" de longitud oeste. El acceso se realiza por la vía querecorre el Río Sta. Eulalia.
- Morfología : El área es una ladera coluvial colgada, con una pendientede 25°.
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánicas sedimentarias: Derrames andesíticos,-calizas, metavolcánicos y lodolitas (III_F).
- Terreno de Fundación : Son depósitos coluviales con gravas (50%), can tos (15%), gravilla (10%), bloques (5%), de naturaleza intrusiva a volcánica, angulosas, en una matriz areno limosa, gruesa a fina (20%). Medianamente consolidadas.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Hay desprendimientos de rocas al SE del pueblo, sobre el cementerio y sectores adyacentes. Hay sectores con erosión laminar, producida por agua de lluvias:
- Recomendaciones : Reforestar los taludes que presentan problemas.

10.29 Lugar : SAN MATEO

Distrito de San Mateo, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Esta localidad está ubicada a 13 Km. al NEde Matucana, en las márgenes derecha e izquierda del río Rímac, a 3,149 m. s.n.m., con coordenadas: 11°45' 16" de latitud sur y 76°17' 54" de longi tud oeste. El acceso se realiza por la carretera central.
- Morfología : El área corresponde al valle del río Rímac, sobre una te rraza aluvial en ambos flancos del río.
- Basamento : Son rocas volcánicas tipo derrames andesíticos (II).
- Terreno de Fundación : Son depósitos aluviales cubiertos por depósitos-coluviales de poca potencia, constituidos por gravilla (40%), gravas (30%) cantos (10%), escasos bloques, los clastos son angulosos a sub-angulosos, de naturaleza volcánica, en una matriz arenosa, algo limosa, seca, media-a gruesa, medianamente consolidada (20%).
- Riesgo Geodinámico : Hay inundaciones y erosiones por el río Rímac. Al NE del pueblo el río puede erosionar e inundar las áreas adyacentes de -San Mateo de Huanchoc. Hay áreas con probables desprendimientos de roca-

- en ambos flancos del valle. Presencia de chorreras también en ambos flancos, que en épocas de fuertes lluvias pueden activarse y afectar al pueblo.
- <u>Recomendaciones</u>: Replantear las defensas ribereñas, proyectar muros decontención y enrocados al NE del pueblo, limpieza constante del cauce; reforestar y desquinchar los taludes.

10. 30 Lugar : SAN MIGUEL DE VISO

Distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Este pueblo está situado a 8 km, al NE de Matucana, a 3,200 m.s.n.m., en la márgen derecha de la quebrada Mayo; con coordenadas: 11°47' 30" de latitud sur y 76°19' 30" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera central, tomando una trocha carrozable que parte de Tambo de Viso.
- Morfología : El área corresponde al cono de deyección de una quebrada de corto recorrido.
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánicas (derrames andesíticos) muy fracturadas-Grupo (II).
- <u>Terreno de Fundación</u>: Es un conglomerado constituido por gravilla (40%) gravas (10%), algunos cantos; en una matriz arenosa media a gruesa, seca algo limosa, consolidada (50%).
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Se observa una mala construcción de las viviendas que tendran posibles daños por sismos; pequeños derrumbes en el talud inferior del pueblo.
 - La localidad de Tambo de Viso (entrada para San Miguel) puede ser afectada por los huaycos.
- Recomendaciones : Mejorar el sistema constructivo de las viviendas, colo car defensas y enrocados en Tambo de Viso.

10.31 Lugar : SAN PEDRO DE CASTA

Distrito de Casta, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

- Ubicación y Accesibilidad : El pueblo está ubicado a 20,5 km, al NE de Chosica, a 3,180 m.s.n.m., en la márgen izquierda del río Carhuayuma, con-coordenadas : 11°45' 18" de latitud sur y 76°35' 39" de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera a Sta. Eulalia, tomando el desvío a la-derecha en Autisha.
- Morfología : El área está enclavada en una pequeña abra y ladera natural de pendiente moderada.
- <u>Basamento</u>: Son rocas volcánico-sedimentarias: conglomerados volcáni cos, derrames andesíticos y lutitas calcáreos. Grupo (III_{AB}).

- Terreno de Fundación : Son acumulaciones de depósitos coluviales sobre depósitos residuales, constituidos por arena sucia, gruesa a media (50%), gravas (25%), cantos (10%), bloques rodados (15%); sub-angulosos a sub-redondeados, de naturaleza intrusiva con una potencia hasta de 0.50 m.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Debido a la mala construcción de las viviendas,pueden ser afectadas por sismos.
- Recomendaciones : Mejorar el aspecto constructivo de las viviendas.

10.32 Lugar : SANTA EULALIA

Distrito de Sta. Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: El pueblo está situado a 3 km, al NE de Chosica en la márgen derecha del río Sta. Eulalia, a 1,036 m,s.n,m., con coordenadas: 11°53′ 50″ de latitud sur y 76°39′ 48″ de longitud oeste. El acceso se realiza por la carretera central hasta Chosica, de este lugar se toma la carretera troncal que recorre todo el valle del río Sta. Eulalia.
- Morfología : El área corresponde a una terraza aluvial, con conos coluviales por sectores con poca pendiente.
- Basamento : Son rocas intrusivas, tipo dioritas, muy alteradas y fracturadas; grupo litológico $V_{\mbox{Td}\,i}$.
- Terreno de Fundación : Está constituido por arena limosa, fina a media poco plástica (85%), y gravas (15%); compacto.
- Riesgo Geodinámico: En épocas de avenidas el Río Santa Eulalia provoca erosiones de ribera e inundaciones, que pueden ser muy destructivos en épocas de fuertes precipitaciones, afectando principalmente la partenorte del pueblo. Se pueden presentar desprendimientos de rocas (por in sentivación sísmica) al oeste del pueblo, que afectarían terrenos de cul tivos y torres de alta tensión situados en sus laderas.
- Recomendaciones : Proteger con espigmes y gabiones las riberas del río especialmente en la parte Norte; desquinchar el material y rocas suel tas en laderas del lado oeste del pueblo. Reforzar las defensas de lastorres de alta tensión.

10.33 Lugar : SURCO

Distrito de Surco, provincia de Huarochirí, departamento de Lima,

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Surco está ubicado a 27 Km. al Este de Chosica, en la márgen izquierda del río Rímac, a 2,018 m.s.n.m., con coorde nadas: 11°52' 51" de latitud sur y 76°26' 21" de longitud oeste. Su acceso es por la carretera central.

- Morfología : Corresponde al cono de deyección de la quebrada Cuchima chay en su borde derecho.
- Basamento : Son rocas intrusivas (tonalitas, granodioritas), alteradas- y fracturadas del grupo litológico $V_{\rm qd}$.
- Terreno de Fundación : Son depósitos proluviales, constituidos por gravas (35%), cantos (20%), gravilla (15%), bloques (10%), sub-anquiosos asub-redondeados, de naturaleza volcánica, en una matriz areno-limosa gruesa a media seca (20%), medianamente consolidada.
- Riesgo Geodinámico : Con lluvias excepcionales se puede activar la que brada Cuchimachay formándose huaycos que pueden afectar la parte norte del pueblo, la linea del ferrocarril, la carretera central y el local es colar. También la quebrada Malala puede traer huaycos que afectarían el sector sur del pueblo (especialmente tierras de cultivo). La erosión del Río Rímac puede afectar la parte norte del pueblo (cementerio y á reas cercanas), así como también a la línea férrea que pasa al pie del pueblo.
- Recomendaciones : Proyectar presas reguladoras y alcantarillado, así como defensas y encausamiento en la quebrada de Cuchimachay y Malala, colocar enrocados y defensas ribereñas en las áreas afectadas por la ero sión del río Rímac. Todo ello debe ser consecuencia de un estudio deta-llado que deba realizarse.

10.34 Lugar : VICAS

Distrito de San Antonio, provincia de Huarochiri, departamento de Lima,

- <u>Ubicación y Accesibilidad</u>: Vicas está situado a 25 Km. al NNE de Chosica, en la márgen derecha de la quebrada Marca-Puquio, márgen derechadel Río Sta. Eulalia, a 2,600 m.s.n.m., con coordenadas : 11°42' 15"-latitud sur y 76°35' 15" de longitud oeste.
- Morfología : El área corresponde a una terraza coluvial-proluvial -"colgada", de pendiente moderada.
- Basamento: Son rocas volcánicas sedimentarias: derrames andesiticos, conglomerados volcánicos, tobas y calizas. Grupo (IIIAB).
- Terreno de Fundación : Son depósitos coluviales-proluviales constitui dos por gravas (50%), cantos (20%), bloques (10%), sub-angulosos a angu losos, de naturaleza intrusiva, en una matriz de arena sucia, de granomedio a fino (20%; consolidados.
- <u>Riesgo Geodinámico</u>: Hay presencia de canchales en la ladera superior, chorreras activas que pueden afectar a la escuela y posta médica, así co mo también a la toma de agua potable; estas chorreras, pueden reactivar-

se con agua superficial arrastrando los materiales sueltos de la ladera - (canchales). Presencia de algunos bloques sueltos, que pueden caerse con insentivación sísmica. Mala construcción de las viviendas. Cárcavas y - pequeños derrumbes en el talud inferior. Presencia de cárcavas en la que brada Marca-Puquio.

- Recomendaciones : Desquinche de áreas críticas y construcción de drenes laterales en el talud superior. Implementar un buen sistema de riego y forestación para proteger el talud inferior. Mejorar el sistema de construcción de viviendas y obras.

10.35 OTROS POBLADOS

El Cuadro N°10, adjunto, resume el estado de seguridad física que pre sentan otros centros poblados, como son Carulla, Collana, Corcona, Cu piche, Huampaní, Ñaña, los pueblos jóvenes de Mariscal Castilla, Nicolas de Piérola, Piedra Grande, Pedregal, Señor de los Milagros y Velasco Alvarado; Ricardo Palma y Santa María.

ANEXOS DE ESTE CAPITULO

- Cuadro N°10 : Resumen de otros centros poblados.

CUADRO R. 10

RESIDEN DE OTROS CENTROS POBLADOS DE VALLE DEL RIO RITMAC 10,35

RECOMENDACIONES	Proyectar muros . de encausamiento- y enrocados,	Proyectar defensas contra la erosión en la partebaja del pueblo. Dar la pendienteadecuada a los ta ludes de la tro cha.	Levantar la razan te de la carrete- ra central. Erra dicar el peaje y- el puesto poli	Encausamiento de- la qda.y alcanta- rillado en la ca- rretera.	Colocar defensas- en esta zona me - diante enrocados.
RIESGO GEODINAMICO	Inundaciones y erosiónes por ac- ción del río Blanco, en ambas - márgenes.	Erosión por acción de la qda, en la parte baja del pueblo, El acceso está interrumpido por- huaycos y derrumbes de los talu- des de la carretera,	Inundaciones y erosiones del río Rímac (épocas de crecida]; des - prendimiento de rocas. Peligra- la estación de Peaje y el puesto policial.	Huaycos en casos de lluvias ex- cepcionales por la qda, Cupiche.	Erosiones y desbordamientos en - épocas de crecida y lluvias ex - cepcionales.
TERRENO DE FUNDACION	Depósitos aluviales,	Terrenos coluviales,	Terrenos fluviales	Terrenos aluviales compactos.	Material aluvial y fluvial.
UB I CACION	Margen izq, del río Blanco, a 5 Km. NE de San Mateo, 3,620- m.s.n.m.	Margen derecha qda,Palcacan - cha, a 3 Kms, al oeste de Ma- tucana y a 2650 m.s.n.m,	Margen izquierda del río Rímac a 9.5 Km. al Este de Chosica y a 1,195 m.s.n.m.	Margen izq.del rio Rímac, a 7.5 Km. al Este de Chosica y a 1200 m.s.n.m,	Margen der.del rio Rimac, fren- te a Chaclacayo, y a 680 m.s.n. m.
POBLADO	Carulla	Collana	Corcona	Cupiche	Huampanî

Erradicación total de - las viviendas del borde- izquierdo, aguas abajo - del puente, Reforzar con enrocados los demás sec- tores.	Desquinches, forestación y construir azudes en la qda.	Recomendable erradicar - las viviendas del cauce- de la qda.Quirio,canalízar éste y desquincharlos bloques sueltos.	Erradicar las viviendas- comprometidas por estos- fenómenos,	Erradicar las viviendas- que estan en el cauce - del huayco, así como las que estan comprometidas- directamente por las ro- cas sueltas.	Forestación de las laderas, desquinchar y construir azudes en la qda.
Erosiones e inundaciones producido por el río Rímac en épocas de crecida, Peligro en ciernes sobre viviendas levantadas al borde izq. del río.	Flujos hídricos en épocas de - precipitaciones excepcionales,- desprendimientos de rocas por - movimiento sísmico,	Huaycos y erosión de la qda Quirío en casos de lluvías ex - cepcionales; desprendimientos - que pueden destruir viviendas.	Desprendimientos de rocas y huaycos del río Sta, Eulalia pueden afectar a este sector, en caso de lluvias excepcionales,	Huaycos excepcionales y despren dimientos de rocas en casos de- sismos,	Huaycos excepcionales y despren dimientos de rocas en casos de- sismos,
Depósitos fluviales	Depósitos proluvia- les sobre depósitos aluviales,	Material proluvial- sobre dep, aluvia - les,	Depósitos aluviales.	Depósitos coluviales sobre depósitos alu- viales,	Depósitos coluviales sobre,depósitos alu- viales. Cono de de- yección de la qda,- Ramón Castilla,
Margen izq.del río Rímac, a 4 Km, aguas abajo de Chaclacayo y a - 620 m.s.n.m.	Margen izq.del rio Rimac frente- a Chosica, a 880 m.s.n.m. Cono de deyección de qda, Maris- cal Castilla.	Margen derecha del río Rímac, co no de deyección de la qda, Qui f rio, Chosica, a 850 m.s.n.m.	Margen izq.del rio Rimac frente- al cono deyectivo del rio Sta Eulalia a 990 m.s.n.m.	Margen derecha del rio Rimac, a- 850 m.s.n.m. Area de Chosica.	Margen izq.del rio Rimac, frente a Chosica, a 880 m.s.n.m. For - man el mismo agrupamiento con el P.J. Mcal. Castilla.
ÑAÑA	P.J.Ma- riscal- Casti - lla.	P.J. Ni colas - de Pie- rola.	P.J Piedra Grande	P.J Pedre - gal.	P.J Señor - de los- Mila - gros.

P.J. Ve-	Margen izq.del rio Rimac, frente al cono de deyec ción del rio Sta, Eulalia cerca a la qda.La Ronda-a 990 m.s.n.m.	Depósitos aluviales,	Las viviendas instaladas en el cono deyectivo de la qda, La -Ronda pueden ser afectados por huaycos en caso de lluvias excepcionales, Desprendimientos de rocas.	Erradicar las viviendas ubicadas en el cauce de la qualla Ronda, Reforestar los taludes y desquinchar los bloques sueltos,
Ricardo Palma,	Margen izq.del río Rímac- a 2 Km. aguas arriba de - Chosica y a 1000 m.s.n.m.	Depósitos aluviales,	Desprendimientos de rocas, ero sión fluvial por el río Rímac. en áreas cercanas a éste,	Forestar los taludes, des - quinchar bloques sueltos. Construir enrocados para - proteger la márgen afectada.
Sta. Ma- ría.	Margen derecha del río Rí mac, a 1.8 Km. aguas aba- jo de Chosica y a 810 m.s. n.m.	Depósitos proluviales sobre depósitos aluvia les,	Huaycos excepcionales y des - prendimientos de rocas en ca - sos de sismos.	Forestación de las laderas, erradicar las viviendas que estan sobre el cauce de la- qda.

Control of the Contro

;





FOTO N° 2

Valle en "V" con laderas empinadas y fondo relativamente angosto. También muestra un antiguo deslizamiento a la altura del puente Llican - Zona de Matucana.



FOTO N° 3

Divisoria continental, con flancos abruptos y vestigios de - actividad glaciar.




FOTO N° 4

Laderas con acumulación de escombros que derivan a derrumbes que afectan a la carretera central. Zona de Turamanga aguas arriba de San Mateo.



FOTO N° 5

Alteración del estado de equilibrio natural de taludes a - causa de los cortes practicados para la carretera. Zona de Casapalca.



Derrumbes próximos al Puente Anche; que afectan la carretera.



FOTO N°7

Desprendimientos de rocas en los niveles altos de la cuen ca del Río Santa Eulalia. Tramo carretera Huachupampa -Sheque.




FOTO N°8

Canal de desague de los huaycos de la Quebrada Los Olivos Matúcana.



FOTO N°9

Erosión de riberas en la márgen izquierda del Río Rímac,-300 m. aguas abajo del Puente Ricardo Palma - Chosica.




FOTO N°10

Erosión de riberas que afecta viviendas mal ubicadas sector Oscoya.




FOTO N°11

Erosión de riberas con efectos de socabamiento y fisura miento de muro de contensión. Sector Oscoya.



FOTO N°12

Erosión de riberas márgen derecha del Río-Rímac - Sector Ñaña.



FOTO N°13

Terrazas bajas propensas d erosión e inundaciones márgen derecha del Río Rímac a 1 Km. aguas arriba de la Bocatoma "La Atarjea".



FOTO N°14

Vista panorámica de la zona de inundación en Tornamesa.



FOTO N°15

Zona de inundación de Tornamesa donde se aprecia que el lecho del río es ligeramente más alto que las tierras dela márgen izquierda.



FOTO N°16

Patio de Llaves de la C.N. de Huinco y Presa para la C.H. de Callahuanca.




FOTO N°17

Toma de Pablo Boner para la C.H. de Callahuanca y Casa de Máquinas de la C.H.Pablo Boner. Se nota pequeños desprendimientos de rocas.



F0T0 N°18

Casa de Máquinas y tubería forzada de la C.H. de Calla - huanca. Se observa las buenas condiciones estabilidad en la ladera ocupada por la tubería forzada.




FOTO N°19

Toma de Tamboraque para la C.H. de Pablo Boner. Seobserva pequeños derrumbes en el cono de escombros contenidos por el muro de concreto.



FOTO N°20

Destrucción de la carretera por los huaycos que descendieron por la Quebrada "La Esperanza" en 1981.




FOTO N°21

Sector Cariñito : Se observa un tramo de carretera rehabilitada, después de su destrucción total por los huaycos - de 1981.




FOTO N°22

Puente carretera sobre el Río Seco que fue afectado por los huaycos de 1981 y 1982; La vista fue tomada después que se efectuó la limpieza correspondiente.



FOTO N°23

Sector de Matucana : Linea férrea y carretera con ries go de ser afectado por derrumbes de escombros de talud.



F0T0 N°24

Sector Ocatara : Derrumbes que afectan el terraplen ymuro de concreto de la carretera.




FOTO N°25

Puente carretera sobre el Río Surco : Se apreciá la des - trucción parcial del puente y el túnel del ferrocarril.




FOTO N°26

Puente Matucana : Se observa las buenas condiciones en que se encuentra.



FOTO N°27

Puente Infiernillo tipo beladizo : Erosión de ribera que puede afectar la base del boladizo.



F0T0 N°28

Puente carretera Infiernillo : Se observa socavamiento y fisuramiento en el estribo izquierdo.




FOTO N°29

Túnel artificial en el Río Seco : La línea férrea fue a - fectada por los huaycos.




FOTO N°30

Sector Surco : Se aprecia como los huaycos afectaron los - puentes alcantarilla de la vía férrea y la carretera.




FOTO N°31

Presa de relaves de Pacococha en buenas condiciones de es tabilidad.



FOTO N°32

Presa de relaves de Millotingo donde se observa 2 zonas - de erosión en el frente.

F0T0 N° 33



Depósito de Relaves en Yauliyacu : Parte superior "Nue vo Yauliyacu". Parte media e inferior Yauliyacu Antiguo. Se puede a preciar su proximidad al lecho del Río Rímac.




F0T0 N° 34

Laguna Pacococha : Se observa la presa de albañilería - de piedra construida sobre el dique natural.




FOTO N°35

Vista panorámica de la Laguna Yuragcocha sin obras de represamiento. Dique natural morrénico.



Lag. Piticuli 35 - A

Vista frontal de la Presa en Piticuli donde se puede apreciar la magnitud de la filtración a través de las juntas.



Lag. Piticuli 35- B

Otra vista de la Presa en Piticuli mostrando las - filtraciones.




Lag. Carpa 35 - C

 ${\tt Presa}$ en la Lag. Carpa donde se puede apreciar la roca de cimentación y pequeñas filtraciones.



Presa en Lag. Quisha mostrándonos también la filtración y la roca de cimentación.

Lag. Quisha 35 - D



35-E Lag. Pucro

Vista de la laguna Pucro, mostrando la boquilla sobre la que se cimenta la presa de regulación.





FOTO N°36

Laguna Mancacoto, represada mediante una presa de mampostería de piedra . Se observa pequeños desprendimientos y de -rrumbe en la márgen derecha.




FOTO N°37

Laguna Huachuacocha represada mediante una presa de albañilería de piedra asentada con mortero cemento arena. Se observa buena-estabilidad.



F0T0 N°38

Presa de Huachuacocha, en buenas condiciones. Regula las aguas para la C.H. de Huinco.



F0T0 N°39

Río Seco : Se aprecia depósitos antiguos de huaycos en el curso actual sin defensas laterales por donde se - producen desbordes.



FOTO N°40

Muestra el proceso de erosión y socavamiento que efectúa el Río Rímac en el muro ubicado en el sector de - Río Seco.




FOTO N°41

Puente carretera y túnel del ferrocarril sobre el Río Se co: Se observa el desnivel entre la boveda del túnel y-el lecho de la quebrada debajo del puente.




FOTO N°42

Quebrada "La Esperanza" : Obsérvese el material transportado por el huayco de 1981.




FOTO N°43

Quebrada Chacamaza : Muestra erosión y desbordes debido a subdimensionamiento de las estructuras.




FOTO N°44

Sector Chosica : canalización inadecuada mediante muros y mala ubicación de viviendas.