

Informe de Inspección 01
Julio 2021

LAGUNA ISLAPATA



INAIGEM
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA



Firmado digitalmente por VILCA
GÓMEZ Oscar Danite FAU
20600404262 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.07.2021 01:27:14 -05:00

Informe de Inspección 01 Laguna Islapata

Ing. Oscar Vilca Gómez
Especialista en Hidrología y Glaciología

Ing. Renny Diaz Aguilar
Especialista en Hidrología

Ing. Victor Bustinza Urviola
Jefe de la ODMRS

Cusco, 12 de julio del 2021

Oficina Desconcentrada Macro Región Sur
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares
y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
Ministerio del Ambiente

Informe de la situación actual de la laguna Islapata (Julio 2021)

1. Introducción

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas - INAIGEM, tiene la misión de fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en ámbitos de glaciares y ecosistemas de montaña, para el beneficio de la población, adoptando medidas de adaptación y mitigación en el contexto de riesgos producidos por el cambio climático.

El INAIGEM como institución encargada de establecer la política pública en glaciares y ecosistemas de montaña; a través de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur ODMRS, realizan estudios para la gestión del riesgo de desastres asociados a glaciares con la finalidad de identificar peligros, analizar vulnerabilidades, evaluar los riesgos y recomendar medidas de prevención y reducción del riesgo en los ámbitos de las cuencas y sub cuencas de origen glaciar.

A efectos de cumplir con el seguimiento y observación de la laguna Islapata se realizó **la inspección in situ el día 05 de julio del 2021**, en cumplimiento a las recomendaciones citadas en el informe técnico A06 emitido por el INAIGEM, que a la letra dice:

- Realizar el seguimiento y monitoreo (mediante imágenes satelitales y visitas de inspección) de la evolución del frente del glaciar Chumpe 1.
- Realizar el monitoreo parcial de la laguna Islapata con énfasis en los niveles del espejo de agua y los cambios en los taludes interiores.

2. Antecedentes

- Informe Técnico de Inspección N°A06, emitido el 01 de marzo del 2021.

3. Aspectos Generales

3.1. Ubicación

Políticamente se ubica en el distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi del departamento de Cusco.

Hidrográficamente pertenece a la subcuenca Araza perteneciente a la cuenca Inambari de la vertiente del Atlántico.

Geográficamente sus coordenadas UTM/WGS84 zona 19L son: 277 899 Este y 8 482 936 Norte

3.2. Objetivos

- Monitorear el comportamiento del nivel de espejo de la laguna Islapata.
- Monitorear mediante registro fotográfico las principales zonas de interés en el entorno de la laguna Islapata.

4. Descripción

4.1. Situación de la laguna Islapata

La zona posterior (**Figura 01**) nos muestra el conjunto de glaciares en la zona alta, no se observan cambios importantes en los taludes interiores del vaso.

La lengua del glaciar que dio origen a la laguna se encuentra agrietado y visiblemente afectado por el proceso de fusión **Figura 02**, el frente glaciar nos muestra la adherencia del hielo en el lecho rocoso, asimismo se observan las deformaciones del hielo en la zona de ablación, proceso que implica la fragmentación del glaciar, condición desfavorable para el escenario de caídas de bloques de hielo hacia la laguna Islapata.



Figura 01. Zona posterior de la laguna Islapata.

Se observa un alto grado de afectación en el glaciar, por lo que la fotografía en la **Figura 02** representará la condición base para llevar el control futuro de cambios del glaciar durante el proceso de retroceso y evaluar las condiciones desfavorables de posibles amenazas que podrían alterar el nivel de la laguna Islapata.

En relación al flanco izquierdo, se observa la zona con talud de pendiente muy fuerte, el mismo que no muestra evidencia de cambios considerables como se observa en la **Figura 03**.



Figura 02. Frente glaciar en la dirección del flujo principal hacia la laguna Islapata.



Figura 03. Flanco izquierdo, zona con potencial a deslizamiento.

En la zona frontal de la laguna se observa el pequeño islote y otro segundo que está por aparecer debido al descenso del nivel de espejo de la laguna ver **Figura 04**, este aspecto nos demuestra los cambios estacionales de los niveles de espejo de la laguna. Este islote (**Figura 05**) será la zona referencial para controlar el cambio de los niveles de espejo de la laguna, además otros elementos que nos permitan controlar visualmente los niveles como es la roca ubicada en inmediaciones de la orilla ver **Figura 06**, esta roca con las líneas marcadas en los diferentes niveles de la laguna será un punto de interés observación para el monitoreo.



Figura 04. Zona frontal del dique natural, se observa la aparición de un segundo islote.



Figura 05. Islote en la zona frontal de la laguna, al fondo se observan los taludes sin evidenciar cambios importantes.



Figura 06. Punto de interés para la observación y control referencial de los niveles de la laguna Islapata.

Adicionalmente, se obtuvieron vistas aéreas mediante un dron (**Figuras 07 y 08**) que muestran el conjunto de los depósitos glaciáricos en forma de morrenas y la ubicación de las lagunas contenidas dentro de estos, imágenes que ayudarán a las futuras evaluaciones en la detección de posibles cambios como parte del monitoreo de esta laguna.



Figura 07. Laguna Islapata contenida dentro de los depósitos glaciáricos.




Figura 08. Laguna Islapata, se observa el islote ubicado en la zona frontal y el pequeño cuerpo de agua ubicado en la zona de desagüe.

5. Conclusiones

- La situación de la laguna Islapata acorde a la inspección ocular realizada el día 05 de julio del 2021, es de una laguna en condiciones similares en comparación a la inspección realizada en octubre del 2020.
- En referencia a los taludes interiores no se evidencian cambios significativos.
- Se observa que el nivel del espejo de agua de la laguna alcanzó valores máximos, por las huellas que se observan, esto habría ocurrido en los meses de mayores precipitaciones como febrero y marzo.

6. Recomendaciones

- Continuar con el monitoreo del comportamiento de los niveles de la laguna Islapata a finales de la estación seca (agosto).
- Monitorear mediante registro fotográfico el glaciar principal en la zona posterior.
- Se debe tener en cuenta el reporte hablado de un poblador sobre la ocurrencia de un evento de desborde del río en el mes de febrero, evento que dejó evidencia con la acumulación de arena y rocas sobre los pastizales en inmediaciones del cauce principal del río. El día de la inspección se observó que el evento en referencia tuvo origen en el sector de glaciares cubiertos y lagunas en formación reportadas en el informe técnico.

Se realizará un informe de análisis en relación al evento de desborde acontecido en el mes de febrero según referencia del poblador de la comunidad de Collana.

Fotografía compuesta que muestra el perfil desde el glaciar hasta la base de los depósitos glaciáricos.



Situación de los glaciares ubicados en la cabecera de la laguna Islapata.



Informe de inspección 02
Septiembre 2021

LAGUNA ISLAPATA



INAIGEM
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Informe de Inspección 02
Laguna Islapata



Firmado digitalmente por VILCA
GOMEZ Oscar Dante FAU
20600404262 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.10.2021 10:32:06 -05:00

Ing. Oscar Vilca Gómez
Especialista en Hidrología y Glaciología

Ing. Victor Bustinza Urviola
Jefe de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur

Cusco, 07 de octubre del 2021

Oficina Desconcentrada Macro Región Sur
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares
y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
Ministerio del Ambiente

Informe de inspección, laguna Islapata (Septiembre 2021)

1. Introducción

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas - INAIGEM, tiene la misión de fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en ámbitos de glaciares y ecosistemas de montaña, para el beneficio de la población, adoptando medidas de adaptación y mitigación en el contexto de riesgos producidos por el cambio climático.

El INAIGEM como institución encargada de establecer la política pública en glaciares y ecosistemas de montaña; a través de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur ODMRS, realizan estudios para la gestión del riesgo de desastres asociados a glaciares con la finalidad de identificar peligros, analizar vulnerabilidades, evaluar los riesgos y recomendar medidas de prevención y reducción del riesgo en los ámbitos de las cuencas y sub cuencas de origen glaciar.

A efectos de cumplir con el seguimiento y observación de la laguna Islapata se realizó **la inspección in situ el día 29 de septiembre del 2021**, en cumplimiento a las recomendaciones citadas en el informe técnico A06 emitido por el INAIGEM, que a la letra dice:

- Realizar el seguimiento y monitoreo (mediante imágenes satelitales y visitas de inspección) de la evolución del frente del glaciar Chumpe 1.
- Realizar el monitoreo parcial de la laguna Islapata con énfasis en los niveles del espejo de agua y los cambios en los taludes interiores.

2. Antecedentes

- Informe Técnico de Inspección N°A06, emitido el 01 de marzo del 2021.
- Informe de inspección N° 01, emitido el 12 de julio del 2021.

3. Aspectos Generales

3.1. Ubicación

Políticamente se ubica en el distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi del departamento de Cusco.

Hidrográficamente pertenece a la subcuenca Araza perteneciente a la cuenca Inambari de la vertiente del Atlántico.

Geográficamente sus coordenadas UTM/WGS84 zona 19L son: 277 899 Este y 8 482 936 Norte

3.2. Objetivos

- Monitorear el comportamiento del nivel de espejo de la laguna Islapata.
- Identificar zonas para la instalación de sensores de presión para realizar el seguimiento detallado de los niveles de espejo.

4. Descripción

4.1. Estimación de cambios de en los niveles de espejo de la laguna

Durante las inspecciones realizadas a la laguna Islapata se observaron marcas que dejaron los cambios en el nivel de espejo de agua, por ello se realizó una estimación aproximada de la altura de estos cambios. Para tal fin recurrimos a fotografías hechas durante las diferentes visitas en la zona, como se muestra en las comparativas de las **Figuras 1 y 2**.



| | |
|--|--|
|  | <p>Figura 1 Fotografía del 20/10/2020</p> |
|  | <p>Figura 2 Fotografía del 05/07/2021</p> |

Figura 1 y 2. En la zona frontal se observa un islote que nos brinda una idea de los cambios en los niveles de espejo de la laguna Islapata. La superficie del islote será útil para el análisis multitemporal del comportamiento de estos niveles.



| | |
|---|---|
|  | <p>Figura 3</p> <p>Fotografía del 20/10/2020</p> |
|  | <p>Figura 4</p> <p>Fotografía del 29/09/2021</p> |

Figura 3 y 4. En ambas imágenes se observan los cambios en los niveles de espejo de la laguna, en sus máximos niveles (arriba) y en los mínimos (abajo), denotando una franja en la orilla.

Para estimar los cambios en los niveles de espejo se identificó una roca situada en la orilla que conserva las marcas de estos cambios **Figura 5**, en adelante esta zona será de interés para la observación de los cambios en la laguna, aquí se observan marcas que oscilan aproximadamente hasta en 2 metros, siendo este un dato referencial para la instalación de un sensor de presión.



Figura 5. Zona de interés para el análisis del comportamiento en los niveles de espejo de la laguna (Fotografía del 05/07/2021).

4.2. Identificación de zonas ideales para la instalación de sensores de presión

Una zona que cumpla con las condiciones ideales para el acondicionamiento de un sensor de presión deberá cumplir con las siguientes características:

- Accesible
- Profundidad casi vertical mayor a 2 m desde la línea de nivel máximo observado en las marcas dejadas por el agua.
- Estabilidad ante posibles deslizamientos de taludes (roca)

Según los aspectos señalados y la inspección en el sitio se identificaron 03 alternativas que cumplen con las características para la instalación de sensores de presión, la ubicación de las alternativas planteadas se muestra en la **Figura 4**.




Figura 4. Foto panorámica de la laguna Islapata (5 julio del 2021), en donde se encuentran señaladas las zonas ideales como alternativas para la instalación de sensores de presión.

En la **Figura 4** también se observa una zona cercana al islote, indicador de poca profundidad y elemento a tener en cuenta para el análisis de los niveles mínimos de espejo de agua que alcance la laguna.

A continuación, se hace una descripción de cada una de las alternativas en función de las características antes mencionadas:

Alternativa 1, zona accesible, con presencia de un bloque de roca de gran tamaño, elemento firme de textura granítica, al momento de la inspección se midió una profundidad de 0.60 m y aproximadamente 2.20 m por debajo de la marca referencial del nivel máximo (**Figura 5 y 6**). Se considera ideal para el acondicionamiento de una estructura metálica para la instalación de sensores de presión.



Figuras 5 y 6. Zona de la alternativa 1, al costado se observa una varilla de 2 m que nos ofrece una idea de las proporciones de espacio (Fotografías del 29/09/2021).

Alternativa 2, zona accesible, presencia de un bloque de roca con regular tamaño, profundidad medida de 0.90 m, aproximadamente 2.50 m por debajo del máximo nivel aparente. El principal inconveniente con esta alternativa es que se necesitará de trabajo adicional de apilamiento de rocas para adecuar el lugar a las condiciones necesarias (**Figura 7 y 8**).



Figura 7 y 8. Zona de alternativa 2 (Fotografías del 29/09/2021).

Alternativa 3, zona accesible, con acumulación de bloques de roca y escombros, profundidad medida de 0.40 m, apto para el acondicionamiento de estructura metálica. Necesita trabajo adicional de relleno y acomodo de rocas (**Figura 9 y 10**).



Figura 9 y 10. Zona de alternativa 3 (Fotografías del 29/09/2021).

De todas las alternativas para la ubicación del sensor es la alternativa 1 la que muestra condiciones ideales para el acondicionamiento de una estructura de protección.

4.3. Instalación de estructura para la protección de sensores

Para la instalación de los sensores de presión se debe realizar el acondicionamiento de una estructura metálica (tubo galvanizado de 3") que estaría ubicada como se muestra en la **Figura 11** (Plano detallado en el Anexo).



Figura 11. Acondicionamiento de estructura para seguridad y protección de los sensores.

5. Conclusiones

- El nivel de espejo de agua en la laguna Islapata es variable.
- Se identificaron 3 zonas como posibles alternativas para la instalación de los sensores, por descarte quedó la alternativa 1 como la mejor opción.


6. Recomendaciones

- Continuar con el monitoreo del comportamiento de los niveles de la laguna Islapata con la finalidad de analizar eventos inusuales.
- Instalar sensores de presión de registro automático continuo.
- Instalar una estructura de seguridad y protección de los sensores.
- Monumentar puntos de control topográfico para el control vertical de los niveles de espejo de la laguna Islapata.


ANEXO

**Plano de detalle de la estructura para la
protección de sensores.**


Tapa de 4"
Esc. 1/5




Base del tubo
perforado
Esc. 1/5



2.00



Tubo galvanizado de 3"
Esc 1/20



Brida de ajuste
Esc. 1/5

DETALLE DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN
PARA SENSORES DE PRESIÓN