



**Legenda**

- Centros Poblados Vulnerables
- Rios y quebradas
- ▨ Zona inundable (referencial)

| Centros Poblados vulnerables en el departamento Junín |        |         |       |          |                |                    |                        |  |  |                               |
|---|--------|---------|-------|----------|----------------|--------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|
| N°  | Este   | Norte   | Prov. | Distrito | Centro Poblado | Quebrada           | N° Viviendas en Riesgo | N° Habitantes en riesgo (Directamente Afectados) | N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados) | Total de Habitantes en riesgo |
| 11  | 422332 | 8749237 | Tarma | Tarma    | Molino         | Rio Cocon (Curcun) | 20                     | 60   | 80   | 140                           |

Fuente: Autoridad Nacional del Agua  
Datum: WGS 84-ZONA 18 SUR

REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales

ANA  
Autoridad Nacional del Agua

"COMPLEMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS"

**MAPA DE UBICACIÓN**  
Quebrada: Río Cocon, Centro Poblado: Molino  
Departamento Junín

Departamento: JUNÍN Fecha: Setiembre 2016 Escala: 1/2,219

SIG: Ing. J. Quiñones Coordinador: Ing. J. Quiñones Revisado: Ing. F. Flores S. Aprobado: Ing. A. De La Torre V. MAPA: 11