



**INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES POR SISMO
EN EL A.A.H.H. SAN PABLO, SECTOR PACHACÚTEC, DISTRITO DE
VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN
CALLAO.**





Elaboración del informe técnico

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sr. DANTE JOSÉ MANDRIOTTI CASTRO

GOBERNADOR

GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Sr. JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA

Gerente

Lic. JULIO MORENO CARRACO

Especialista en Defensa Civil



EQUIPO CONSULTOR

Ing. KENDRA SALLWA KUSI CORDERO MARQUEZ

Ing. DANIEL A. GARCIA PRADO




Ing. Kendra S.K. Cordero Marquez
Evaluador del Riesgo - R.L.M. 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 146588

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



CONTENIDO

1.	CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES.....	8
1.1.	OBJETIVO GENERAL.....	8
1.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
1.3.	JUSTIFICACIÓN	8
1.4.	MARCO NORMATIVO	8
1.5.	ANTECEDENTES	9
2.	CAPÍTULO II – CARACTERÍSTICAS GENERALES	9
2.1.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	9
2.2.	VÍAS DE ACCESO.....	11
2.3.	CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN	13
2.3.1.	POBLACIÓN.....	13
2.3.2.	VIVIENDA.....	14
2.3.3.	Servicios Básicos	16
2.4.	ASPECTOS ECONÓMICOS	18
2.4.1.	Actividades Económicas Según su Centro de Labor.....	18
3.	CAPÍTULO III – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	19
3.1.	PENDIENTES	19
3.2.	GEOMORFOLOGÍA	21
3.2.1.	Terraza inclinada (TR-i).....	21
3.2.2.	Sistema de pantanos (S-p).....	21
3.2.3.	Llanura o planicie aluvial (PI-al).....	21
3.2.4.	Playa (P)	21
3.2.5.	Loma (RL-rv)	21
3.3.	GEOLOGÍA	23
3.3.1.	Depósitos marinos recientes (Qh-ma).....	23
3.3.2.	Depósitos marinos (Qpl-ma).....	23
3.3.3.	Depósitos antrópicos (Qh-an).....	23
3.3.4.	Depósitos eólicos (Qh-e).....	23
3.3.5.	Volcánico Ancón (Ki-va).....	23
3.4.	TIPOS DE SUELOS (Zonificación sísmica geotécnica E.030- 2003).....	25



3.4.1.	Suelos Tipo II.....	25
3.4.2.	Suelos Tipo III.....	25
3.4.3.	Suelos Tipo IV	25
3.4.4.	Formación rocosa	25
3.4.5.	Desmonte.....	25
3.5.	CONDICIONES SÍSMICAS	27
3.5.1.	Sismicidad en la parte central del Perú	27
3.5.2.	Análisis de posible sismo en Lima	28
3.5.3.	Magnitud del sismo en Lima	33
4.	CAPÍTULO IV: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO	34
4.1.	METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO:	34
4.2.	RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:	35
4.6.	SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO	37
4.6.2.	ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES:.....	38
4.7.	ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS	42
4.10.	ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO	46
4.11.	MAPA DE PELIGRO	47
5.	CAPITULO V: ANALISIS DE VULNERABILIDAD	48
5.1	METODOLOGÍA	48
5.1.1.	ANÁLISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA.....	48
5.1.1.1.	Análisis de la Exposición en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad	49
5.1.1.2.	Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad.....	50
5.1.1.3.	Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad	57
5.1.2.	ANÁLISIS DE LA DIMENSION SOCIAL	59
5.1.2.1.	Análisis de la Exposición en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad	59
5.1.2.2.	Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad	60
5.1.2.3.	Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad.....	66
5.2.	NIVELES DE VULNERABILIDAD	67
5.3.	ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD	68
6.	CAPITULO VI: CALCULO DE RIESGO	70
6.1.	METODOLOGIA.....	70
6.2.	NIVELES DEL RIESGO	71



6.3.	ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO	71
	74
6.4.	MATRIZ DE RIESGOS.....	75
6.5.	CÁLCULO DE LOS EFECTOS PROBABLES	75
6.6.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.....	76
6.6.1.	MEDIDAS ESTRUCTURALES.....	76
6.6.2.	MEDIDAS NO ESTRUCTURALES	82
7.	CAPITULO VII: CONTROL DE RIESGOS	83
7.1.	ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO.....	83
8.	CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	86
8.1	CONCLUSIONES	86
8.2	RECOMENDACIONES	86
	BIBLIOGRAFÍA.....	87

Ing° Carlos S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.M° 007-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 140568

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



PRESENTACIÓN

El Perú, así como el resto de países está expuesto a todo tipo de amenazas naturales tales como terremotos, tsunamis, deslizamientos, huaycos, inundaciones, sequías, heladas; provocando muertes, daños a la salud pública, impactos negativos en el medio ambiente y al mismo tiempo grandes pérdidas económicas.

El Presente Informe de evaluación de riesgo por fenómenos de origen natural, permite analizar el impacto potencial por Sismo en el área de influencia, tal es así que producto de este fenómeno podría causar destrucción debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física relacionados con el factor de exposición a estos fenómenos naturales del ser humano y sus medios de vida.

El Gobierno Regional del Callao, realiza la contratación para la elaboración del presente Informe de Evaluación del Riesgo, el cual constituye un procedimiento técnico que permitirá identificar los peligros que ocurran en las inmediaciones del A.A.H.H San Pablo, así como analizar la vulnerabilidad y determinar los niveles de riesgos ante la ocurrencia de peligros de origen natural; así como la identificación de las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Ante ello, se analizó el registro de los distintos peligros de origen natural que podrían afectar el área de estudio, entre los cuales se identificó que el territorio peruano se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico (zona de recurrente actividad sísmica y volcánica alrededor del Océano Pacífico), debido a la subducción de la Placa de Nazca (placa oceánica) debajo de la Placa Sudamericana (placa continental), este proceso se denomina convergencia de placas y durante su desarrollo genera sismos de diversas magnitudes y focos ubicados a diferentes profundidades, siendo los de mayor magnitud e intensidad los que podrían afectar la seguridad física de las poblaciones e infraestructura existente.

Asimismo, se hace de conocimiento que, en base a la inspección de campo efectuada por el equipo evaluador en las inmediaciones del A.A.H.H. San Pablo, durante los días 09 y 10 de marzo, así como información y productos disponibles, tales como mapas geológicos, mapas de suelos, mapas de escenario sísmico entre otros; insumos principales para la elaboración del presente Informe de Evaluación del Riesgo.

En el presente informe se aplica la metodología del “Manual para la evaluación del riesgo originado por Fenómenos Naturales”, 2da Versión, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al peligro, en función a los factores exposición, fragilidad y resiliencia. Así como, la determinación y zonificación de los niveles de riesgos y finalmente, la formulación de recomendaciones vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas geográficas objetos de evaluación.



Ing. César Martínez S.A. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 14958



ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



INTRODUCCIÓN

La Gerencia Regional de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Callao, en su afán de implementar dentro de la gestión de procesos relacionados con la gestión de riesgos de desastres, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida. Como señala la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, nuestro país está expuesto de manera permanente a fenómenos de origen natural que pueden desencadenar desastres, situación, que añadida al proceso de crecimiento informal y desordenado de la población y a la falta de planificación de infraestructura urbana, ponen en riesgo y afectan la seguridad y la vida de la población, la infraestructura del desarrollo, el patrimonio, el ambiente y por ende al Gobierno Regional del Callao.

El territorio Peruano se encuentra expuesto a diversos eventos geodinámicos, debido a la interacción entre las condiciones físicas del territorio (factores condicionantes) que presenta un área geográfica, tales como: pendiente, geología, tipos de suelos, cobertura vegetal, entre otros; y los factores que los originan (precipitaciones pluviales, sismicidad y actividades inducidas por la acción humana), pudiendo generar los denominados peligros naturales, los cuales generan impactos significativos y daños en las poblaciones e infraestructura física, así como en las actividades productivas y medios de vida. Estos procesos generan o construyen desastres, principalmente relacionados al asentamiento de la población en zonas de alto riesgo, la ocupación no planificada del territorio, la fragilidad en la construcción de las edificaciones producto de la informalidad e improvisación de poblaciones y la falta de conocimiento sobre la importancia en la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

Asimismo, se hace mención que, en base al escenario de riesgo por sismo y tsunami en la región central del Perú que fue elaborado por Instituto Geofísico del Perú en el año 2017; en basa a estudios realizados usando datos de GPS muestran la presencia de áreas de acoplamiento sísmico máximo o aspereza sobre la superficie de fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana, coincidiendo su ubicación con las áreas de ausencia de sismicidad, las cuales se sitúan frente al departamento de Lima, la aspereza tiene un área de 400x150 km², cuyo desplazamiento a producirse y la energía a liberarse podría dar origen a un sismo con magnitud igual o mayor a 8.5 Mw. Considerando las características de este sismo probable, se ha elaborado el presente Informe de Evaluación de riesgos, a fin de identificar las posibles áreas a ser afectadas.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destrucción causa debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física en su hábitat.

En este documento, se desarrolla la Evaluación del Riesgo, ante la ocurrencia del escenario sísmico en mención; el cual comprende la determinación del peligro, en el cual se identifica el área de influencia en función a sus factores condicionantes y desencadenante para la definición de sus niveles, representados en el mapa de peligro. Además, comprende el análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura de saneamiento en sus dimensiones social y económica. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: exposición, fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad y mapa respectivo.

Luego, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo **originado por el escenario sísmico en las inmediaciones del AA.HH San Pablo** y el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad. Finalmente, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo.

Los resultados, del presente informe servirán para la identificación e implementación de medidas de prevención y reducción de riesgos, orientados a disminuir la vulnerabilidad.

Ing. Carlos Martínez S.A. Carlos Martínez
R. Nº 003 0113 CENEPRO/J

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. Nº 105-2018-CENEPRO/J
CIP Nº 103845



CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar el nivel del riesgo originado por sismos en el sector del A.A.H.H San Pablo, distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, departamento de Lima.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y analizar los niveles de peligro por Sismo e identificar los elementos expuestos.
- Identificar y Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
- Recomendar la implementación de medidas de prevención y/o reducción del riesgo de desastre del tipo estructural y no estructural.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El deficiente conocimiento de los riesgos de origen natural que afectan las áreas urbanas constituye una de las causas principales de la ocurrencia de desastres, por ello es necesario caracterizar los peligros naturales a los que se encuentran expuestos la población e infraestructura pública, así como estimar los niveles de riesgos asociados a los mismo, a fin de generar información técnica que permita contribuir con la gestión del riesgo de desastres.


Además, el área de estudio se ubica en el departamento de Lima, considerado como una de las zonas sísmicas de mayor actividad, debido a ello, es necesario conocer los riesgos asociados a la ocurrencia de eventos sísmicos.

1.4. MARCO NORMATIVO

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.
- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.
- Decreto Supremo N° 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



Ing. César S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP# 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148598



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



1.5. ANTECEDENTES

Lima Metropolitana y el Callao muestran un índice alto de pérdidas asociadas a sismos en el periodo reciente, como lo muestran los registros históricos desde el siglo XVI (IGP, 2005). Debido a la cercanía de las costas del Perú a la zona de subducción, es decir a causa de la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.

Lima y el Callao han soportado a lo largo de su historia eventos naturales desastrosos como terremotos y tsunamis. Los más importantes fueron los terremotos de 1586, 1609, 1655, 1687, 1746, 1940, 1966 y 1974, que causaron pánico y destrucción de viviendas e infraestructura, especialmente en zonas donde las condiciones geológicas son menos favorables y donde viven las poblaciones más pobres y por ende más vulnerables.


CAPÍTULO II – CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El área de estudio comprende un sector del A.A.H.H. San Pablo, pertenece al distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, departamento de Lima, se ubica en las coordenadas UTM Zona 18 S: 265493 E y 8688958 N, a una altitud de 57 m.s.n.m. Limita, geopolíticamente:

- Por el Norte con la carretera a Playa Los Delfines (Avenida Pachacutec Derecha).
- Por el Este con el sector Cerro Cachito.
- Por el Sur con el sector 2 Mini Parque Industrial Sección Cerro Cachito 1.
- Por el Oeste con la parcela Mini Parque Industrial Cerro Cachito.

En la figura N° 1 se muestra el mapa de ubicación política del distrito de Ventanilla y la zona de estudio considerada en el presente informe.




Ing. Ciro Carrizo S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.M. 087-2017-CENEPREO-
C.I.P.M. 140580




ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREO/J
CIP N° 103845



Figura N° 1. Ubicación del área de estudio.



Fuente: Elaboración Propia.

Ing. César S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J.N° 087-2017-CENEPREDEJ
C.I.P.N° 149589

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J.N° 105-2018-CENEPREDEJ
CIP N° 103845



2.2. VÍAS DE ACCESO

El acceso, desde el distrito de Lima hacia el área de estudio, se realiza a través de vía asfaltada en buen estado de conservación, cuyo itinerario se realiza por la carretera Panamericana Norte hasta llegar Néstor Gambeta y cuenta con aproximadamente 27 km de recorrido; a continuación, en dirección predominante hacia el noreste-suroeste, se recorren 7.3 km por Néstor Gambeta; finalmente, se recorren 1.7 km hacia noroeste hasta el A.A.H.H. San Pablo, **Figura N° 2 y Cuadro N° 1**.


Cuadro N° 1. Vías de acceso para ingresar al área de estudio.

Ruta	Distancia (Km)	Tipo de vía
Lima - Néstor Gambeta	27.0	Asfaltada
Néstor Gambeta - Prolongación	7.3	Asfaltada
Néstor Gambeta - AA.HH.San Pablo	3.0	Terreno natural

Fuente: Elaboración Propia.




Ing° Carlos Mierquez S.K. Cordero Mierquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRD/J
C.I.P.M. 149599



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



Figura N° 2. Vías de acceso desde la ciudad de Lima al área de estudio.



Fuente: Elaboración Propia.

[Signature]
Ing. CW Karina S.K. Cordero Márquez
Evaluadora del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPRED-
C.J.P.M. 148588

[Signature]
ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2.3.1. POBLACIÓN

A. Población Total

En el ámbito de estudio cuenta con una población de 1,050 habitantes, según reporte del Censo Nacional del 2017, también según estudio de la encuesta a la población directamente del área del estudio se cuenta con 504 habitantes, se muestra en la tabla siguiente:

Cuadro N° 2. Población Total

Lote	Hombres	Mujeres	Población total	%
C	3	2	5	1.0
E	27	25	52	10.3
F	20	18	38	7.5
G	34	31	65	12.9
H	85	56	141	28.0
I	60	41	101	20.0
J	19	30	49	9.7
J'	29	24	53	10.5
	277	227	504	100

Fuente: Elaboración Propia.

De los cuáles la mayor cantidad de población son varones que representan el 55.0% y las mujeres representan el 45.0% de la población total.

Cuadro N° 3. Población Total según sexo

Sexo	Cantidad	%
Hombres	277	55.0
Mujeres	227	45.0

Fuente: Elaboración Propia.

B. Población según grupo de edades

De acuerdo a la información proporcionado por el estudio de vulnerabilidad, el AAHH. San Pablo tiene en el rango de 30 a 44 años la población es de 47.5% del total del área estudiada, del rango de 1 a 14 años representan el 26.1%, en el rango de 15 a 29 años representan a un 16.8% y mayores de 65 años a más representan un 3.8% del total del área de estudio.


Cuadro N° 4. Población según grupos de edades del AAHH. San Pablo.

Edades	Cantidad	%
De 1 a 14 años	131	26.1
De 15 a 29 años	84	16.8
De 30 a 44 años	238	47.5
De 45 a 65 años	29	5.8
Mayor a 65 años	22	3.8
Total de población	504	100.0

Fuente: Elaboración Propia.



Gráfico N° 1. Población según grupos de edades del AAHH. San Pablo.



Fuente: Elaboración Propia.

2.3.2. VIVIENDA

Se realizó una encuesta de vulnerabilidad a nivel de lote, de las cuales se detallan que el Asentamiento Humano San Pablo, cuenta con 132 viviendas, como se muestra en la tabla siguiente:

a) **Tipo de Material Predominante de las Paredes:**

De la encuesta realizada en el asentamiento humano San Pablo, existen 107 viviendas que tienen el tipo de material predominante de esteras, maderas o triplay en las paredes que representa el 81.1%, y 24 viviendas con material ladrillo o bloque de cemento que representa el 18.2% y con construcción de piedra con mortero de concreto solo existe 1 vivienda que representa el 0.8%.

Cuadro N° 5. Tipo de Materiales Predominantes en Paredes del AAHH. San Pablo.

Tipo de material predominante de paredes	Viviendas	%
Ladrillo o bloque de cemento	24	18.2
Estera, madera o triplay	107	81.1
Piedra con mortero de concreto	1	0.8
Total de viviendas	132	100.00


Fuente: Elaboración Propia.

Ing. César S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - RUPP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 149589

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Gráfico N° 2. Tipo de Material Predominante de las Paredes en el AAHH. San Pablo.



Fuente: Elaboración Propia.

b) Tipo de Material Predominante en los Techos:

De la encuesta realizada por vulnerabilidad en el asentamiento humano San Pablo, se encontró 61 viviendas que el material predominante en los techos es de esteras o eternit y representa el 46.2%, 52 viviendas con material en los techos de calamina que representa el 39.4% y solo existe 1 vivienda con techos de plástico o cartón que representa el 0.8% del área de estudio.

Cuadro N° 6. Tipo de Material Predominante en Techos del AAHH. San Pablo.

Tipo de material predominante en techos	Viviendas	%
Calamina	52	39.4
Estera o eternit	61	46.2
losa maciza	18	13.6
Plástico o cartón	1	0.8
Total de viviendas	132	100.00


Fuente: Elaboración Propia.

Ing° Ciro Martínez S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPREDEJ
C.I.P.M. 14959

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREDEJ
CIP N° 103845



Gráfico N° 3. Tipo de Material Predominante en Techos del AAHH. San Pablo.



Fuente: Elaboración Propia.

2.3.3. Servicios Básicos


- ✓ **Tipo de Abastecimiento de Agua:**
De la encuesta realizada de vulnerabilidad en el asentamiento humano San Pablo, se constató que todas las viviendas cuentan con red pública de agua potable.

Cuadro N° 7. Tipo de Abastecimiento de Agua del AAHH. San Pablo.

Viviendas con abastecimiento de agua	Cantidad	%
Red pública de agua dentro la vivienda	132	100.0
Total de viviendas	132	100.0

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 4. Tipo de Abastecimiento de Agua del AAHH. San Pablo.



Fuente: Elaboración Propia.

Ing. César S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - R.J.M. 087-2017-CENEPREO/
C.I.P.M. 148588

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J.J. N° 105-2018-CENEPREO/J
CIP N° 103845



✓ **Servicios Higiénicos:**


De la encuesta realizada de vulnerabilidad en el asentamiento humano San Pablo, se constató que todas las viviendas cuentan con red pública de desagüe.

Cuadro N° 8. Disponibilidad de Servicios Higiénicos en el AAHH. San Pablo.

Disponibilidad de servicios higiénicos	Cantidad	%
Red pública de desagüe dentro la vivienda	132	100.0
Total de viviendas	132	100.0

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 5. Disponibilidad de Servicios Higiénicos del AAHH. San Pablo.



Fuente: Elaboración Propia.

✓ **Servicios Energía Eléctrica:**

De la encuesta realizada de vulnerabilidad en el asentamiento humano San Pablo, se constató que todas las viviendas cuentan con energía eléctrica de red pública.

Cuadro N° 9. Tipo de Alumbrado en el AAHH. San Pablo.

Tipo de Alumbrado Público	Cantidad	%
Red Pública, conexión domiciliaria	132	100.0
Total de viviendas	132	100.0

Fuente: Elaboración Propia.


Ing. Carlos S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP 087-2017-CENEPREO/
C.I.P.N. 148588




ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREO/J
CIP N° 103845



Gráfico N° 6. Tipo de Alumbrado en el AAHH. San Pablo.



Fuente: Elaboración Propia.

2.4. ASPECTOS ECONÓMICOS

2.4.1. Actividades Económicas Según su Centro de Labor

De acuerdo a la encuesta realizada por vulnerabilidad, la población empleada representa el 75%, trabajadores independientes son el 15.5%, personal obrero representa el 6.1% y trabajador familiar no remunerado representa el 3.8%.

Cuadro N° 10. Ocupación Principal del AAHH. San Pablo.

Actividad económica según ocupación principal	Población	%
Empleado	210	39.7
Obrero	60	11.3
Trabajador Familiar no remunerado	69	13.0
Trabajador independiente	40	7.6
Sin actividad	150	28.4
Total de población	529	100.0

Fuente: Elaboración Propia.

Ing. Ciro Carrizo S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.N° 087-2017-CENEPRD/J
C.I.P.M. 149589

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



CAPÍTULO III – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

A continuación, se describirán las principales características físicas del área de estudio que se emplearán para determinar el mapa de peligro, referidas a los factores condicionantes y desencadenante:

3.1. PENDIENTES

Es el ángulo que se expresa en grados o porcentajes. En las inmediaciones del AA. HH San Pablo presentan pendientes que va desde pendientes muy bajas a medias según los rangos establecidos en la tabla N°01. Este parámetro influye en la estabilidad de las laderas y condiciona los procesos erosivos, puesto que, mientras más pronunciada sea la pendiente, mayor predisposición de inestabilidad podría presentarse, ante la ocurrencia de un evento sísmico.

El diseño de mapa de pendientes del área de estudio fue desarrollado a partir del modelo digital de elevación (MDE) que se generó con la base topográfica de la imagen ALOS PALSAR, haciendo usos de herramientas de geo procesamiento (área de influencia, construcción de modelos, análisis espacial, etc.) para diferenciar gráficamente los ángulos de inclinación del relieve en el área de estudio. Los rangos de pendiente fueron adaptados en base a la clasificación descrita en el informe: “Estudio de riesgos geológicos del Perú – (Fidel, 2006), **cuadro N° 11**.

Cuadro N° 11. Rangos de pendientes del terreno.

Pendientes	Clasificación
<5.00°	MUY BAJA
5.00°-15.00°	BAJA
15.00°-25.00°	MEDIA
25.00°-35.00°	FUERTE
>35.00°	MUY FUERTE

Fuente: Elaboración Propia.


El área de estudio se asienta sobre la planicie o llanura aluvial, en la cual predominan pendientes inferiores a los 15.00°, mientras que hacia el extremo suroeste el terreno presenta pendiente inferiores a los 5.00° y en menor proporción se presentan elevaciones inferiores a los 35.00°, **Figura N° 3**.

Ing. Carlos S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Peligro - R.L.N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P. N° 149580

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.L.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Figura N° 3. Mapa de pendientes del área de estudio.



Fuente: Elaboración Propia.

Ing. César Sánchez S.K. Carrero Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.L.M. 087-2017-CENEPRED-1
 C.I.P.M. 140680

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



3.2. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología estudia las diferentes formas de relieve de la superficie terrestre (geoformas) y los procesos que las generan, este relieve es el resultado de la interacción de fuerzas endógenas y exógenas. Las primeras actúan como creadoras de grandes elevaciones y depresiones producidas fundamentalmente por movimientos en masa de componente vertical, mientras que, las segundas, como desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar el relieve originado, estos últimos llamados procesos de geodinámica externa, se agrupan en la cadena meteorización, erosión, transporte y sedimentación (Gutiérrez, 2008).

Las unidades geomorfológicas descritas en el presente informe han sido cartografiadas en base al reconocimiento realizado en campo, que consistió en identificar los relieves característicos del área de estudio, así como la recopilación de información bibliográfica, entre las cuales se tienen, **Figura N° 4.**

3.2.1. Terraza inclinada (TR-i)

Superficie inclinada, cuyo relieve presenta pendientes menores a 25° , esta geoforma se ubica en la sur del área de estudio.

3.2.2. Sistema de pantanos (S-p)

Constituye una depresión que constituía zonas saturadas, propias de ambientes lacustres, en los cuales se han depositado sedimentos finos. Esta unidad geológica se ubica en la parte baja del área de estudio, constituye una franja que sigue la dirección predominante noroeste – sureste.

3.2.3. Llanura o planicie aluvial (PI-al)

Superficie semillana, cuyo relieve presenta pendientes menores a 15° . Generalmente se encuentra conformada por materiales heterogéneos de origen aluvial y/o marino (clastos subredondeados envueltos en una matriz areno-limosa) y capas delgadas de limos, sobre esta unidad geomorfológica se ubica el área de estudio.

3.2.4. Playa (P)

Superficie horizontal que presenta pendiente inferior a 5.00° , se ubica en la parte baja del área de estudio, específicamente contigua al borde del litoral y se encuentra conformada por arena pobremente graduada.

3.2.5. Loma (RL-rv)

Elevaciones topográficas de altura menor a 100 m. cuyo relieve presenta pendientes menores de 35° , se caracteriza por tener forma alargada., se ubican en la parte baja del área de estudio. Esta unidad geomorfológica se encuentra conformada por rocas volcánicas.


Ing. César Karzira S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPREDEJ
C.I.P.M. 148588




ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREDEJ
CIP N° 103845



Figura N° 4. Mapa geomorfológico del área de estudio.



Fuente: Elaboración Propia.

[Signature]
 Ing. César Leandro S.A. Cordero Márquez
 Evaluador del Peligro - R.L.N° 097-2017-CENEPRED-
 C.I.P.N° 149698

[Signature]
 ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 C.I.P. N° 103845



3.3. GEOLOGÍA

Las unidades geológicas reconocidas en las inmediaciones del del área de estudio han sido cartografiadas, tomando como base el Mapa Geológico del Cuadrángulo de Chancay (hoja 24i), a escala 1: 100,000 que fue elaborado INGEMMET (1998). A continuación, se describen las mismas, **Figura N° 5**.

3.3.1. Depósitos marinos recientes (Qh-m)

Unidad geológica de edad Cuaternaria (Holoceno) que se ubica en la zona de playa (línea de costa), se encuentra conformada por arenas sueltas e inconsolidadas que han sido transportados por las corrientes marinas.

3.3.2. Depósitos marinos (Qpl-m)

Unidad geológica del Pleistoceno que constituye antiguos depósitos de abrasión marina, los cuales conforman terrazas marinas, se encuentran conformados, en algunos casos por areniscas, materiales calcáreos y restos de conchuelas fragmentadas. Esta unidad geológica se ubica en la parte baja del área de estudio

3.3.3. Depósitos antrópicos (Qh-an)

Unidad geológica de edad Cuaternaria Reciente que se ubica en las inmediaciones de las zonas urbanas, consisten en materiales de desmonte (material de relleno y residuos sólidos) que han sido derivados de actividades inducidas por acción humana.

3.3.4. Depósitos eólicos (Qh-e)


Estos tipos de depósitos se encuentran emplazados en casi todas las proximidades de la costa, ingresando a diferentes distancias tierra adentro, siguiendo la topografía local y la dirección preferencial de los vientos. Dichos depósitos están acumulados tanto sobre rocas in situ como en llanuras aluviales, pero tienden a alcanzar su mayor grosor en los taludes y en los lugares donde se presentan ligeros desniveles. Los materiales eólicos tienen su procedencia en las arenas de playa formadas por la acción de las olas o de los sedimentos llevados al mar por los ríos y distribuidos por las corrientes marginales a lo largo del litoral. Las arenas eólicas se distribuyen en forma de mantos o cubiertas delgadas, en forma de dunas longitudinales y barcanes, en los que es común observar procesos de fusión de pequeños medanos para formar barcanes grandes.

3.3.5. Volcánico Ancón (Ki-va)

La parte inferior del Volcánico Ancón consiste de una potente secuencia de brechas piroclásticas, intercaladas con derrames andesíticos, aglomerados y esporádicas intercalaciones sedimentarias, y la parte superior de derrames andesíticos porfíricos. Esta unidad geológica aflora en una loma ubicada en la parte baja del área de estudio.




Ing° Carlos S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Peligro - R.LM° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P. N° 149588



ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Figura N° 5. Mapa geológico del área de estudio.



Fuente: Elaboración Propia.

[Signature]
 Ing. Civil Karol S.J. Carrero Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.J.N° 097-2017-CENEPRD-
 C.I.P.N° 14959

[Signature]
 ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
 CIP N° 103845



3.4. TIPOS DE SUELOS (Zonificación sísmica geotécnica E.030- 2003)

En base al estudio de vulnerabilidad y riesgo sísmico en Lima y Callao, elaborado por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (Cismid) en el año 2005, se ha realizado la zonificación sísmica geotécnica del distrito de Ventanilla, en función a las características mecánicas y dinámicas de los suelos que conforman el terreno de cimentación del distrito de Ventanilla y las consideraciones dadas por el Código de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E-030, 2003), se han definido las siguientes zonas geotécnicas-sísmicas, **Figura N° 6**.

3.4.1. Suelos Tipo II

En esta zona se incluyen las áreas de terreno conformado por un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos arcillosos. Los periodos predominantes del terreno determinados por las mediciones de microtrepidaciones en esta zona varían entre 0.3 y 0.5 s. Para la evaluación del peligro sísmico a nivel de superficie del terreno, se considera que el factor de amplificación sísmica por efecto local del suelo en esta zona es $S = 1.2$ y el periodo natural del suelo es $T_s = 0.6$ s, correspondiendo a un suelo tipo 2 de la norma sismorresistente peruana.

3.4.2. Suelos Tipo III

Esta zona está conformada en su mayor parte por los depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor, y en los depósitos de arenas eólicas que cubren parte de los distritos de Ventanilla, que se encuentran en estado suelto. Los periodos predominantes encontrados en estos suelos varían entre 0.5 y 0.7 s, por lo que su comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo tipo 3 de la norma sismorresistente peruana, con un factor de amplificación sísmica $S = 1.4$ y un periodo natural de $T_s = 0.9$ s.

3.4.3. Suelos Tipo IV

Esta zona está conformada por los depósitos de arenas eólicas de gran espesor y sueltas, depósitos marinos y suelos pantanosos que se ubican en la zona del litoral de los distritos de Ventanilla. Los periodos predominantes encontrados en estos suelos son mayores que 0.7 s, por lo que su comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo tipo 4 de la norma sismorresistente peruana, asignándoles un factor de amplificación sísmica $S = 1.6$ y un periodo natural de $T_s = 1.2$ s (caso especial según la Norma).

3.4.4. Formación rocosa

Relacionado a la clasificación del Tipo I, está compuesta por afloramientos de roca, debido a ello se consideraría como terreno compacto.

3.4.5. Desmonte

Conformada por aquellos materiales antrópicos, en específico basura y relleno generado por actividades inducidas por acción humana.




Ing. César S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J.N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.N° 148588



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Figura N° 6. Mapa geológico del área de estudio.



<p>LEYENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Centros poblados Capital de distrito Ríos y quebradas Laguna Red vial Carretera asfaltada Carretera afirmada Camino carrozable Limite distrital Limite provincial Limite departamental 	<p>Ubicación Política</p>	<p>EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE POR SISMOS EN EL AA.HH. "SAN PABLO", DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>Gobierno Regional del Callao</p> <p>MAPA DE TIPOS DE SUELO AA.HH. SAN PABLO - DISTRITO DE VENTANILLA</p> <table border="1"> <tr> <td>Elaborado por: DGP/ KCM</td> <td>Fecha: Marzo 2020</td> <td>N°:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)</td> <td rowspan="2">6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84</td> </tr> </table>	Elaborado por: DGP/ KCM	Fecha: Marzo 2020	N°:	Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)		6	Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84	
Elaborado por: DGP/ KCM	Fecha: Marzo 2020	N°:								
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)		6								
Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84										
<p>Escala: 1:7,500</p>										

Fuente: Elaboración Propia.

Ing. Civil Karina S.J. Cordero Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.J. N° 087-2017-CENEPRED/J
 C.I.P.M. 140560

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



3.5. CONDICIONES SÍSMICAS

A continuación, se describen los siguientes aspectos:

3.5.1. Sismicidad en la parte central del Perú

Silgado (1969, 1973, 1978 y 1992), hace una recopilación de datos sobre los principales eventos sísmicos ocurridos en el Perú desde el año 1513. Este trabajo constituye una fuente de información básica para el conocimiento de las intensidades sísmicas de los sismos históricos. Según esta información, los mayores terremotos registrados en la costa central del Perú son los de 1586, 1687 y de 1746, este último destruyó completamente la ciudad de Lima y generó un maremoto con olas de 15 a 20 m de altitud. Así mismo, se reporta que durante el período de 1513 a 1959, Lima fue destruida sucesivamente por un total de 15 terremotos (Silgado, 1978).

Del análisis de la información existente se deduce que, en la zona andina, existe poca información histórica. La mayor cantidad de información está referida a sismos ocurridos principalmente a lo largo de la costa centro y sur, debido probablemente a que en esta región se establecieron las ciudades más importantes después del siglo XVI. Se debe indicar que dicha actividad sísmica, tal como se reporta, no es totalmente representativa, ya que pueden haber ocurrido sismos importantes en regiones remotas, que no fueron reportados. Los sismos más importantes que afectaron la región y cuya historia se conocen son:

- El sismo del 9 de Julio de 1586, con intensidades de IX MMI en Lima y VI MMI en Ica.
- El sismo del 13 de noviembre de 1655, con intensidades de IX MMI en el Callao y VIII MMI en Lima.
- El sismo del 12 de mayo de 1664, con intensidades de X MMI en Ica, VIII MMI en Pisco y IV MMI en Lima.
- El sismo del 20 de octubre de 1687, con intensidades de IX MMI en Cañete, VIII MMI en Ica y VII MMI en Lima.
- El sismo del 10 de febrero de 1716, con intensidades de IX MMI en Pisco y V MMI en Lima.
- Sismo del 28 de octubre de 1746 a las 22:30 horas: Destrucción de casi la totalidad de casas y edificios en Lima y Callao. Intensidad de X (MMI) en Chancay y Huaral, IX -X (MMI) en Lima, Barranca y Pativilca.
- El sismo del 30 de marzo de 1828, con intensidad de VII MMI en Lima.
- El sismo del 04 de marzo de 1904, con intensidad de VII - VIII MMI en Lima.
- Sismo del 24 de mayo de 1940 a las 11:35 horas: Intensidad de VIII (MMI) en Lima, VI (MMI) en el Callejón de Huaylas, V (MMI) en Trujillo.
- El sismo del 17 de octubre de 1966, con intensidad VII MMI en Lima.
- El sismo del 03 de octubre de 1974, con intensidad de VIII MMI en Lima y VII MMI en Cañete.
- El sismo del 18 de abril de 1993, con intensidad de VI MMI en Lima y V MMI en Cañete y Chimbote.
- El 15 de agosto del 2007 ocurrió un sismo con origen en la zona de convergencia de las placas, el cual fue denominado como “el sismo de Pisco” debido a que su epicentro fue ubicado a 60 km al Oeste de la ciudad de Pisco. Este sismo tuvo una magnitud de momento sísmico $M_w=7.9$ de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú y de 8.0 según el Nacional Earthquake Center (NEIC). El sismo produjo daños importantes en un gran número de viviendas de la ciudad de Pisco (aproximadamente el 80%) y menor en las localidades aledañas, llegándose a evaluar una intensidad del orden de VII en la escala de Mercalli Modificada (MM) en las localidades de Pisco, Chincha y Cañete, V y VI en la ciudad de Lima. VI en las localidades de Yauyos (Lima), Huaytará (Huancavelica), IV en las ciudades

Ing. Carlos S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPRED-I
C.I.P.M. 148588

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/I
CIP N° 103845



de Huaraz y localidades de Canta, Puquio, Chala. Este sismo produjo un tsunami que se originó frente a las localidades ubicadas al sur de la península de Paracas, y una licuación generalizada en un área de más de 3Km de longitud por 1.0 Km de ancho en las zonas de Canchamaná y Tambo de Mora en Chincha.

Por tanto, se concluye que, de acuerdo a la historia sísmica del área de estudio, en los últimos 400 años han ocurrido sismos con intensidades de hasta IX.

3.5.2. Análisis de posible sismo en Lima

En base a las investigaciones realizadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el pronóstico y características del posible sismo que podría afectar al borde occidental de la región central del Perú; en base a estudios recientes realizados usando datos de GPS, provenientes de estaciones de monitoreo instaladas en zonas costeras, han permitido recolectar información sobre la dinámica de las placas tectónicas y con ella, identificar la ubicación de las zonas que no experimentan movimiento, lo cual explicaría la ausencia de sismicidad debido al proceso de acumulación de deformación y energía que sería liberada con la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. En este caso, las zonas son conocidas como “zonas de acoplamiento sísmico máximo”.


La técnica antes descrita ha permitido identificar la presencia de áreas de acoplamiento sísmico máximo o aspereza sobre la superficie de fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana, coincidiendo su ubicación con las áreas con ausencia de sismicidad. Frente al departamento de Lima, la aspereza tiene un área de 400x150 km², cuyo desplazamiento a producirse y la energía a liberarse podría dar origen a un sismo con magnitud igual o mayor a 8.8 Mw y los registros de aceleración teóricos para las áreas urbanas de Lima Metropolitana y El Callao, y los resultados sugieren que ambas podrían ser afectadas con aceleraciones superiores a 500 cm/s² (sacudimiento del suelo).

Lagunas sísmicas

Considera aquellas zonas que en el pasado han experimentado la ocurrencia de grandes sismos y que, a la fecha, después de haber transcurrido varias décadas o siglos, estos aún no se repiten, situación temporal que incrementa su probabilidad de ocurrencia. Para el caso del borde occidental del Perú, existen estudios iniciales propuestos por Kelleher (1972), Kelleher y McCann (1976), McCann et al. (1979), Nishenko (1985), Kagan y Jacson (1991) utilizando la información histórica. Posteriormente, Tavera y Bernal (2005) recopilan y actualizan la información sobre las áreas de ruptura asociadas a la ocurrencia de grandes sismos en el borde occidental del Perú y Chile, y sus resultados se muestran a continuación:




Ing° Carlos S.J. Cordero Méndez
Evaluador del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845

Figura N° 7. Borde occidental de Perú y Chile, y distribución de áreas de ruptura y lagunas sísmicas durante los siglos XIX, XX y XXI. La magnitud de los sismos está expresada en la escala de magnitud momento (Mw).



Tavera y Bernal, 2005).

De acuerdo al gráfico anterior, en la región central del borde occidental del Perú se ha identificado la presencia de una laguna sísmica que viene acumulando energía desde el año 1746 (273 años a la fecha). Los sismos ocurridos en los años 1940, 1966, 1974 y 2007 (magnitudes iguales o menores a 8,0 Mw), habrían liberado parcialmente la energía acumulada, restando por liberarse cerca del 70% de esta energía. Para la región sur, la laguna sísmica viene del año 1868 (148 años a la fecha), fecha en que ocurrió el sismo de mayor magnitud que afectó esta región y aún no se repite. El sismo del 2001 (8,2 Mw) habría liberado parte de la energía acumulada en esta región (~60%). Para la región norte del Perú, no existe información histórica sobre grandes sismos, tan solo se menciona al



ocurrido en el año 1619 como uno de los mayores, pero no se puede afirmar si falta información o es que realmente no es frecuente la ocurrencia de sismos de gran magnitud en esta región. Para la región norte de Chile, la laguna sísmica está presente desde el año 1877 (139 años a la fecha), siendo el único evento sísmico histórico identificado para esta región. Los recientes sismos ocurridos en los años 2014 y 2015 (8.0 Mw) habrían liberado parte de la energía que se venía acumulando en esta región.

Identificación de áreas de acoplamiento máximo

Con el desarrollo de la instrumentación geofísica, los nuevos equipos GPS (Global Positioning System) son capaces de registrar con precisión los desplazamientos mínimos de la corteza terrestre. Por otro lado, se han propuesto nuevas metodologías de investigación que han permitido utilizar dicha información en el pronóstico de sismos de gran magnitud con bastante éxito a nivel mundial. Debe entenderse que, dentro del proceso de colisión de placas, la Sudamericana se desplaza milimétricamente sobre la de Nazca en dirección Oeste (hacia el mar). En este contexto, si las placas no se desplazan se asume que ellas están trabadas y por ende acumulando deformación y esfuerzos que se liberaran instantáneamente cuando sobrepasan el límite de resistencia de las placas al desplazamiento.

Entonces, al saber dónde están las placas trabadas, es conocer dónde ocurrirán los próximos sismos. Pero este escenario solo es válido para sismos que puedan presentar magnitudes superiores a 7.0 Mw debido a que se requiere mayor tiempo de acumulación de esfuerzos, por ende, pueden ser visibles e identificados en el tiempo. Para sismos de menor magnitud, no es posible debido a que los desplazamientos son al milímetro y requieren minutos como periodos de tiempo.

Al aplicar la metodología antes descrita, Villegas-Lanza et al. (2016), a través de un estudio integral para todo el borde costero del Perú, utilizando información de GPS recolectados hasta el año 2015, como parte de proyectos en cooperación con la Universidad de Nice (Francia). Se aprecia que, los resultados obtenidos permiten tener una mejor visión de las principales asperezas o zonas de acoplamiento sísmico existente en este momento

en el borde occidental del Perú:


- Región Norte (B-1), los vectores de desplazamiento indican el retroceso de la placa continental con una velocidad del orden de 4 mm/año. Esta velocidad muy baja podría ser debido a que el proceso de fricción de placas no está del todo acoplado, por lo tanto, existe una probabilidad muy baja de que se produzca en la región un sismo de gran magnitud. La inversión de los datos, permite identificar la presencia de una pequeña aspereza ubicada cerca de la fosa y que podría dar origen a un sismo de magnitud 7.0 Mw con la consecuente ocurrencia de un tsunami que llegaría a la zona costera en un margen de tiempo mayor a 1 hora, pudiendo causar daños, tal como ocurrió con el sismo y tsunamis de febrero de 1996.
- Región Central (B-2), aspereza de gran tamaño y cuyo eje mayor abarca desde la localidad de Huacho (Lima) por norte hasta Pisco (Ica) por el Sur, sobre una longitud de aproximadamente 400 km, siendo el área de mayor tamaño ubicada en el extremo norte de la aspereza. Esta zona de acoplamiento sísmico podría dar origen a un sismo de magnitud mayor a 8.5 Mw, similar al sismo ocurrido en el año 1746.
- Región Sur (B3 y B4): de estas asperezas, la ubicada al sur de la ciudad de Nazca podría dar origen a un sismo de magnitud 7.5 Mw y correspondería al sismo ocurrido en el año 1913. Por otro lado, la aspereza que se encuentra frente

Ing. César S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J.M. 097-2017-CENEPRED-
C.I.P.M. 14959

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845

a la costa de Moquegua-Tacna, sería el remanente del sismo ocurrido en el año 2001 y en conjunto, tendrían relación con el sismo ocurrido en el año 1868. Esta aspereza daría origen a un sismo de magnitud probable de 8.0 Mw.

Figura N° 8. Distribución espacial de zonas de acoplamiento sísmico máximo (asperezas) en el borde occidental del Perú.



Villegas-Lanza et al. 2016

Al producirse el sismo pronosticado, en base a los resultados obtenidos con información sísmica y de GPS, los suelos de Lima Metropolitana y El Callao podrían soportar niveles de sacudimiento superiores de 500 cm/seg², estando estos valores dentro de la isosista de intensidad IX (MM) propuesto por Silgado (1978) para el sismo ocurrido en el año 1746. Esta correlación entre aceleraciones e intensidades es coherente con las escalas


Ing. Chile Karzún S.K. Cerdivo Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.M. 087-2017-CENEPRD-
C.I.P.M. 140688

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845

propuestas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Por otro lado, se puede aceptar que la zona de acoplamiento sísmico o asperza identificada para la región central del Perú, correspondería al sismo repetitivo del ocurrido en esta región en el año de 1746; por lo tanto, este debería por lo menos generar los mismos valores de intensidad en la zona costera de esta región. Debido a ello, se ha considerado el mapa de isosistas propuesto por Dorbath et al (1990) para el sismo de 1746 y la asperza propuesta por Villegas-Lanza et al (2016). Por otro lado, de acuerdo a la experiencia de daños observados en viviendas y población, después de ocurridos los sismos de Arequipa (2001) y Pisco (2007), se puede concluir que estos se han producido en gran porcentaje hasta niveles de intensidad VII, según la escala de Mercalli Modificada (MM).

Figura N° 9: Mapa de isosistas del sismo de 1746 según Dorbath et al (1990).



Tavera et al. 2016

Ing. Chir Karcho S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - RLP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 146588

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845




El área en gris corresponde a la Zona de acoplamiento sísmico máximo según Villegas-Lanza et al (2016). En gris claro, el área correspondiente a la intensidad VI (MM).

3.5.3. Magnitud del sismo en Lima

En base al análisis histórico de los sismos ocurridos en el territorio peruano descritos anteriormente se ha determinado que en Lima podría ocurrir un sismo de magnitud 8.5 Mw, **Figura N° 10**.

Figura N° 10. Mapa del factor desencadenante.



Fuente: Elaboración propia


CAPÍTULO IV: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

A continuación, se detalla la metodología empleada para la determinación del peligro:

4.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO:

Para determinar los niveles de peligros ante la ocurrencia de sismos, se tuvo en cuenta los procedimientos establecidos en el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión, realizándose los siguientes pasos:

Gráfico 07: Metodología para determinar el nivel de peligro.




Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

Ing. César S.J. Cordero Márquez
 Evaluador del Peligro - R.L.N° 087-2017-CENEPRED-1
 C.I.P.N° 140580

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845

4.2. RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

Gráfico N° 8. Flujograma general del proceso de análisis de información.



Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

Se recopiló información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas de acuerdo a sus competencias (INGEMMET, IGP, CISMID, entre otros), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrología, sismicidad, geología y geomorfología del área de estudio para evaluar el fenómeno sismos.

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO:

Para identificar y caracterizar el peligro, además de la información generada por las entidades técnicas - científicas, se ha realizado un cartografiado en campo para identificar los principales peligros de origen natural que podrían afectar el área de estudio. Ante ello, es importante precisar lo siguiente:

- El peligro a evaluar es por: Sismo.
- El área de estudio pertenece al Cinturón del Fuego del Pacífico, debido a ello presenta intensa actividad sísmica, cuyas condiciones de peligro del área de estudio se basan en los eventos sísmicos que ocurrieron a través del tiempo, los cuales afectaron los medios de vida de los pobladores e infraestructura de los A.A.H.H. San Pablo del distrito de Ventanilla.



4.4. CARACTERIZACION DEL PELIGRO:

El departamento de Lima, se encuentra en una zona sísmica muy activa, debido a su cercanía a la principal fuente sismogénica del territorio peruano (zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana), debido a ello, la ocurrencia de eventos sísmicos constituye uno de los principales peligros de origen natural que podrían afectar las provincias de Lima y el Callao, con sus respectivos distritos, entre los cuales se encuentra el área de estudio.

Asimismo, se hace de conocimiento que, la información generada por el Instituto Geofísico del Perú indica que en el escenario sísmico que podría ocurrir en el departamento de Lima podría alcanzar una magnitud de 8.5 Mw e intensidad de VI a VII en la escala de Mercalli Modificada, siendo fundamental reconocer las principales características físicas del área de estudio (tipos de suelos, geomorfología, geología y pendientes), a fin de determinar los niveles de peligro que podrían generarse ante la ocurrencia del sismo en mención.

4.5. PONDERACION DEL PARÁMETRO DEL PELIGRO:

El peligro de esta zona de estudio se contextualiza en la ocurrencia del sismo en las costas de Lima, donde ocurre el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana; y la interacción con los factores condicionantes geología, geomorfología y suelos, susceptible a dicho evento.

a) Parámetro de evaluación:


El parámetro de evaluación considerado es la intensidad (Intensidad de Mercalli Modificada) originada ante la ocurrencia de un sismo de magnitud momento (Mw) igual a 8.5, según el estudio de escenario sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), dicho sismo produciría una intensidad máxima de VIII, para la obtención de los pesos ponderados de este parámetro de evaluación, se utilizó el proceso de análisis jerárquico, los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro N° 12. Matriz de comparación de pares del parámetro de evaluación intensidad del sismo

INTENSIDAD DE SISMO (ESCALA MM)	> IX	VII - IX	V - VII	III - V	< III	VECTOR DE PRIORIZACIÓN
> IX	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00	0.494
VII - IX	0.333	1.00	3.00	5.00	7.00	0.254
V - VII	0.200	0.333	1.000	4.00	6.00	0.149
III - V	0.143	0.200	0.250	1.000	4.000	0.071
< III	0.111	0.143	0.167	0.250	1.000	0.032
SUMA	1.79	4.68	9.42	17.25	27.00	1.00

Fuente: Elaboración propia


Ing° Carlos S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED/
C.P.M. 149599


ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Cuadro N° 13. Matriz de normalización del parámetro de evaluación intensidad

INTENSIDAD DE SISMO (ESCALA MM)	> IX	VII - IX	V - VII	III - V	< III
> IX	0.560	0.642	0.531	0.406	0.333
VII - IX	0.187	0.214	0.319	0.290	0.259
V - VII	0.112	0.071	0.106	0.232	0.222
III - V	0.080	0.043	0.027	0.058	0.148
< III	0.062	0.031	0.018	0.014	0.037

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro de evaluación intensidad escala de Mercalli Modificada.

IC	0.099
RC	0.089

4.6. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de estudio se consideraron los siguientes factores:

Cuadro N° 14. Matriz para el análisis de la susceptibilidad.

FACTOR DESENCADENANTE	FACTORES CONDICIONANTES			
MAGNITUD DEL SISMO (MAGNITUD MOMENTO)	TIPO DE SUELOS (E.030)	GEOMORFOLOGÍA	GEOLOGÍA	PENDIENTES

Fuente: Elaboración propia

4.6.1. ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE:

Para evaluar el peligro por ocurrencia de sismos en el área de estudio se ha considerado la magnitud del sismo, la cual se encuentra expresada en la escala magnitud momento (Mw), debido a que esta escala representa la cantidad de energía liberada por el sismo y constituye la única forma de cuantificar el evento sísmico. Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico:

Ing. Ciro Ricardo S.K. Cardozo Márquez
Evaluador del Peligro - R.J.N° 097-2017-CENEPRD/J
C.I.P.N° 149569

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



a) Parámetro desencadenante: Magnitud del sismo

Cuadro N° 15. Matriz de comparación de pares del factor desencadenante (magnitud del sismo).

MAGNITUD DE SISMO (Mw)	> 9.0	7.1 - 9.0	6.1 - 7.0	4.1 - 6.0	< 4	VECTOR DE PRIORIZACIÓN
> 9.0	1.000	2.000	3.000	5.000	6.000	0.435
7.1 - 9.0	0.500	1.000	2.000	3.000	5.000	0.265
6.1 - 7.0	0.333	0.500	1.000	2.000	3.000	0.154
4.1 - 6.0	0.200	0.333	0.500	1.000	2.000	0.090
< 4	0.167	0.200	0.333	0.500	1.000	0.055
SUMA	2.200	4.033	6.833	11.500	17.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 16. Matriz de normalización del factor desencadenante

MAGNITUD DE SISMO (Mw)	> 9.0	7.1 - 9.0	6.1 - 7.0	4.1 - 6.0	< 4
> 9.0	0.455	0.496	0.439	0.435	0.353
7.1 - 9.0	0.227	0.248	0.293	0.261	0.294
6.1 - 7.0	0.152	0.124	0.146	0.174	0.176
4.1 - 6.0	0.091	0.083	0.073	0.087	0.118
< 4	0.076	0.050	0.049	0.043	0.059

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el factor desencadenante


IC	0,011
RC	0,010

4.6.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES:


Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Factor condicionante Tipo de suelos

Según la zonificación sísmica geotécnica realizada por el Cismid se han priorizado los descriptores, considerando aquellos tipos de suelo que tienen condiciones geotécnicas y de cimentación más desfavorables, considerando como base la norma técnica sismo – resistente E.030 como los que representan mayor nivel de peligro, cuyo detalle se muestra a continuación:



Ing° Carlos S.K. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.N° 146088



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Cuadro N° 17. Matriz de comparación de pares del parámetro condicionante tipo de suelos.

TIPOS DE SUELOS (SUSC)	ZONA IV: S4	ZONA III: S3	ZONA II: S2	DESMONTE	FM. ROCOSA	VECTOR PRIORIZACIÓN
ZONA IV: S4	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	0.445
ZONA III: S3	0.500	1.000	3.000	5.000	7.000	0.297
ZONA II: S2	0.250	0.333	1.000	3.000	5.000	0.147
DESMONTE	0.167	0.200	0.333	1.000	3.000	0.073
FM. ROCOSA	0.125	0.143	0.200	0.333	1.000	0.037
SUMA	2.042	3.676	8.533	15.333	24.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 18. Matriz de normalización del parámetro condicionante tipo de suelos.

TIPOS DE SUELOS (SUSC)	ZONA IV: S4	ZONA III: S3	ZONA II: S2	DESMONTE	FM. ROCOSA
ZONA IV: S4	0.490	0.544	0.469	0.391	0.333
ZONA III: S3	0.245	0.272	0.352	0.326	0.292
ZONA II: S2	0.122	0.091	0.117	0.196	0.208
DESMONTE	0.082	0.054	0.039	0.065	0.125
FM. ROCOSA	0.061	0.039	0.023	0.022	0.042


Fuente: Elaboración Propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro tipo de suelos

IC	0,047
RC	0,042



Ing. Civil Karzén S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L. N° 097-2017-CENEPRED/J
C.I.P.N. 148568



ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845

b) Factor condicionante Unidades Geomorfológicas

Las unidades geomorfológicas se han clasificado de la siguiente manera, considerando que la zonas más elevadas y saturadas presentan mayor susceptibilidad a la ocurrencia del sismo:

Cuadro N° 19. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades geomorfológicas.

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	TERRAZA INCLINADA	SISTEMA PANTANOSO	LLANURA O PLANICIE ALUVIAL	LOMA	PLAYA	VECTOR DE PRIORIZACIÓN
TERRAZA INCLINADA	1.000	2.000	3.000	4.000	8.000	0.441
SISTEMA PANTANOSO	0.500	1.000	2.000	3.000	4.000	0.254
LLANURA O PLANICIE ALUVIAL	0.333	0.500	1.000	2.000	3.000	0.155
LOMA	0.250	0.333	0.500	1.000	2.000	0.095
PLAYA	0.125	0.250	0.333	0.500	1.000	0.054
SUMA	2.208	4.083	6.833	10.500	18.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.



Cuadro N° 20. Matriz de normalización del parámetro unidades geomorfológicas.

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	TERRAZA INCLINADA	SISTEMA PANTANOSO	LLANURA O PLANICIE ALUVIAL	LOMA	PLAYA	VECTOR PRIORIZACIÓN
TERRAZA INCLINADA	0.453	0.490	0.439	0.381	0.444	0.441
SISTEMA PANTANOSO	0.226	0.245	0.293	0.286	0.222	0.254
LLANURA O PLANICIE ALUVIAL	0.151	0.122	0.146	0.190	0.167	0.155
LOMA	0.113	0.082	0.073	0.095	0.111	0.095
PLAYA	0.057	0.061	0.049	0.048	0.056	0.054

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro unidades geomorfológicas

IC	0,009
RC	0,008

Ing° César Karzini S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP 087-2017-CENEPRED/
C.P.M. 14958

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845

c) Factor condicionante unidades geológicas

Se ha considerado que las zonas de mayor pendiente serían más afectadas, debido a que conformarían zonas de ladera:

Cuadro N° 21. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades geológicas.

UNIDADES GEOLÓGICAS	DEP. MARINO (Qpl-m)	DEP. EÓLICO (Qh-e)	DEP. MARINO RECIENTE (Qh-m)	DEP. ANTRÓPICO (Qh-an)	VOLCÁNICO ANCON (Ki-va)	VECTOR DE PRIORIZACIÓN
DEP. MARINO (Qpl-m)	1.000	3.000	5.000	7.000	9.000	0.509
DEP. EÓLICO (Qh-e)	0.333	1.000	3.000	5.000	7.000	0.265
DEP. MARINO RECIENTE (Qh-m)	0.200	0.333	1.000	2.000	4.000	0.117
DEP. ANTRÓPICO (Qh-an)	0.143	0.200	0.500	1.000	3.000	0.073
VOLCÁNICO ANCON (Ki-va)	0.111	0.143	0.250	0.333	1.000	0.036
SUMA	1.787	4.676	9.750	15.333	24.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 22. Matriz de normalización del parámetro unidades geológicas.

UNIDADES GEOLÓGICAS	DEP. MARINO (Qpl-m)	DEP. EÓLICO (Qh-e)	DEP. MARINO RECIENTE (Qh-m)	DEP. ANTRÓPICO (Qh-an)	VOLCÁNICO ANCON (Ki-va)
DEP. MARINO (Qpl-m)	0.560	0.642	0.513	0.457	0.375
DEP. EÓLICO (Qh-e)	0.187	0.214	0.308	0.326	0.292
DEP. MARINO RECIENTE (Qh-m)	0.112	0.071	0.103	0.130	0.167
DEP. ANTRÓPICO (Qh-an)	0.080	0.043	0.051	0.065	0.125
VOLCÁNICO ANCON (Ki-va)	0.062	0.031	0.026	0.022	0.042

Fuente: Elaboración propia



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro unidades geológicas

IC	0,043
RC	0,039

d) Factor condicionante pendientes

Se ha considerado que las zonas de mayor pendiente serían más afectadas, debido a que conformarían zonas de ladera:

Cuadro N° 23. Matriz de comparación de pares del factor condicionante pendiente.

PENDIENTE	> 35.00°	25.00° - 35.00°	15.00° - 25.00°	5.00° - 15.00°	< 5.00°	VECTOR DE PRIORIZACIÓN
> 35.00°	1.000	3.000	4.000	6.000	7.000	0.482
25.00° - 35.00°	0.333	1.000	3.000	4.000	6.000	0.265
15.00° - 25.00°	0.250	0.333	1.000	2.000	4.000	0.133
5.00° - 15.00°	0.167	0.250	0.500	1.000	2.000	0.074
< 5.00°	0.143	0.167	0.250	0.500	1.000	0.045
SUMA	1.893	4.750	8.750	13.500	20.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 24. Matriz de normalización del factor condicionante pendiente.

PENDIENTE	> 35.00°	25.00° - 35.00°	15.00° - 25.00°	5.00° - 15.00°	< 5.00°	VECTOR PRIORIZACIÓN
> 35.00°	0.528	0.632	0.457	0.444	0.350	0.482
25.00° - 35.00°	0.176	0.211	0.343	0.296	0.300	0.265
15.00° - 25.00°	0.132	0.070	0.114	0.148	0.200	0.133
5.00° - 15.00°	0.088	0.053	0.057	0.074	0.100	0.074
< 5.00°	0.075	0.035	0.029	0.037	0.050	0.045

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el factor condicionante pendiente

IC	0.039
RC	0.035

Ing° César Sánchez S.J. Cardero Alvarado
Evaluador del Peligro - PLN° 087-2017-CEPREDEC/
C.I.P.N. 14658

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CEPREDEC/
CIP N° 103845



e) Análisis de los parámetros de los factores condicionantes:

A continuación, se detallan los pesos de los factores condicionantes considerados en el presente informe para la determinación del peligro, ante la ocurrencia de un sismo de magnitud 8.5 Mw en las inmediaciones del área de estudio:

Cuadro N° 25. Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes.

FACTORES CONDICIONANTES	TIPOS DE SUELOS	GEOMORFOLOGÍA	GEOLOGÍA	PENDIENTES	VECTOR PRIORIZACIÓN
TIPOS DE SUELOS	1.000	3.000	4.000	7.000	0.540
GEOMORFOLOGÍA	0.333	1.000	3.000	5.000	0.272
GEOLOGÍA	0.250	0.333	1.000	3.000	0.131
PENDIENTES	0.143	0.200	0.333	1.000	0.057
SUMA	1.726	4.533	8.333	16.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 26. Matriz de normalización de los factores condicionantes

FACTORES CONDICIONANTES	TIPOS DE SUELOS	GEOMORFOLOGÍA	GEOLOGÍA	PENDIENTES
TIPOS DE SUELOS	0.579	0.662	0.480	0.438
GEOMORFOLOGÍA	0.193	0.221	0.360	0.313
GEOLOGÍA	0.145	0.074	0.120	0.188
PENDIENTES	0.083	0.044	0.040	0.063
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los factores condicionantes

IC	0,040
RC	0,045

4.7. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS

Los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio corresponden, principalmente a viviendas, las cuales han sido identificadas a través de la inspección de campo realizada en el área de estudio, a continuación, se brinda detalles:

Ing. César S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Cuadro N° 27. Población expuesta.

Elemento expuesto	Cantidad	Unidad de medida
Población	529	habitantes

Fuente: Elaboración propia.


Cuadro N° 28. Viviendas expuestas.

Elemento expuesto	Cantidad	Unidad de medida
Viviendas	132	unidades

Fuente: Elaboración propia.




Ing° Carlos S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.M. 097-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Figura N° 11. Mapa de elementos expuestos del área de estudio, ubicada en el A.A.H.H San Pablo.



<p>LEYENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Centros poblados ● Capital de distrito ● Rios y quebradas ● Laguna Red vial — Carretera asfaltada — Carretera afirmada — Camino carrozable □ Límite distrital □ Límite provincial □ Límite departamental □ Área de estudio □ Manzanas □ Institución Educativa 	<p>Ubicación Política</p>	<p>EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE POR SISMOS EN EL AA.HH. "SAN PABLO", DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>Gobierno Regional del Callao</p> <p>MAPA DE ELEMENTOS EXPUESTOS AA.HH. SAN PABLO - DISTRITO DE VENTANILLA</p> <table border="1"> <tr> <td>Elaborado por: DGP/ KCM</td> <td>Fecha: Marzo 2020</td> <td>N°:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84</td> </tr> </table>	Elaborado por: DGP/ KCM	Fecha: Marzo 2020	N°:	Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),			11			Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84		
Elaborado por: DGP/ KCM	Fecha: Marzo 2020	N°:												
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),														
11														
Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84														
<p>Escala: 1:1,000</p>														

Fuente: Elaboración propia

Ing. CW. Karina S.K. Cardero Márquez
Evaluadora del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



4.8. DEFINICIÓN DE ESCENARIO

Se ha considerado el escenario más crítico para el peligro por sismos en la ciudad de Lima Metropolitana y Callao, en base al estudio de pronóstico elaborado por el Instituto Geofísico del Perú. En el cual, se estima que podría ocurrir un sismo de magnitud 8.5 Mw y representaría una intensidad de VII – VIII.

4.9. NIVELES DE PELIGRO

En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.


Cuadro N° 29. Niveles de peligro.

NIVEL	RANGO				
MUY ALTO	0,266	<	P	≤	0,466
ALTO	0,149	<	P	≤	0,266
MEDIO	0,079	<	P	≤	0,149
BAJO	0,041	≤	P	≤	0,079

Fuente: Elaboración propia.



Ing. Ciro Kemiro S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Peligro - R.L.M. 087-2017-CENEPRD/J
C.I.P. N° 149580



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



4.10. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO

En la siguiente tabla se muestra la estratificación del peligro obtenida:


Cuadro N° 30. Estratificación del peligro.

NIVEL DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RANGO
Peligro Muy Alto	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo IV: S4, predomina la unidad geomorfológica terraza inclinada, predominan los depósitos marinos del Pleistoceno (Qpl-m), predominan pendientes superiores a los 35° de inclinación.	0,266 ≤ P < 0,466
Peligro Alto	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo III: S3, predomina la unidad geomorfológica Sistema Pantanoso, predominan los depósitos eólicos (Qh-e), predominan pendientes entre 25 -° 35° de inclinación.	0,149 ≤ P < 0,266
Peligro Medio	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo II: S2, predomina la unidad geomorfológica llanura o planicie aluvial, predominan los depósitos marinos recientes (Qh-m), predominan pendientes entre 15 -° 25° de inclinación.	0,079 ≤ P < 0,149
Peligro Bajo	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos conformados por desmonte y afloramientos rocosos (Fm. Rocosa), predomina la unidad geomorfológica loma y playa, predominan los depósitos antrópicos (Qh-an) y afloramientos del volcánico Ancón, predominan pendientes inferiores a entre 15° de inclinación.	0,041 ≤ P < 0,079

Fuente: Elaboración propia



Ing° Cordero Abad S.A. Cordero Abad
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPREDEC-
C.I.P.M. 14959




ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREDEC/J
CIP N° 103845



4.11. MAPA DE PELIGRO

Figura N° 12. Mapa de peligro del área de estudio, ubicada en el A.A.H.H San Pablo.



Fuente: Elaboración propia

Ing. César S.J. Cardero Márquez
 Evaluador del Peligro - RUPP 087-2017-CENEPRED-
 C.I.P.M. 148588


ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845

CAPITULO V: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

5.1 METODOLOGÍA

Para analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos en el área de estudio del AAHH San Pablo, distrito de Ventanilla, se ha trabajado de manera cuantitativa y se ha empleado la siguiente metodología:

Gráfico N° 9. Metodología del análisis de la vulnerabilidad.



Fuente: CENEPRED

Los niveles de vulnerabilidad han sido determinados a partir del análisis de los factores de la dimensión social y económica, utilizando información disponible para los parámetros definidos para ambos casos, según detalla a continuación:

5.1.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión económica, se evaluaron los siguientes parámetros:

Ing. Ciro Karcho S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPRED/
C.I.P. N° 149569

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Cuadro N° 32. Parámetros de dimensión económica.

Dimensión Económica		
Exposición	Fragilidad	Resiliencia
<ul style="list-style-type: none"> Área construida 	<ul style="list-style-type: none"> Material predominante de paredes Material predominante de techos Niveles de edificación Estado de conservación Servicio de agua potable Servicio de desagüe Servicio de energía eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> Ingreso familiar promedio Ocupación

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.1. Análisis de la Exposición en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Área construida

Cuadro N° 33. Matriz de comparación de pares del parámetro Área construida.

AREA CONSTRUIDA	> 200 m ²	De 150 a 200 m ²	De 100 a 150 m ²	De 50 a 100 m ²	< 50 m ²
> 200 m ²	1.00	3.00	3.00	5.00	7.00
De 150 a 200 m ²	0.33	1.00	2.00	3.00	5.00
De 100 a 150 m ²	0.33	0.50	1.00	3.00	5.00
De 50 a 100 m ²	0.20	0.33	0.33	1.00	3.00
< 50 m ²	0.14	0.20	0.20	0.33	1.00
SUMA	2.01	5.03	6.53	12.33	21.00
1/SUMA	0.50	0.20	0.15	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 34. Matriz de normalización de pares del parámetro Área construida.

MATERIAL DE PAREDES	> 200 m ²	De 150 a 200 m ²	De 100 a 150 m ²	De 50 a 100 m ²	< 50 m ²	Vector Priorización
> 200 m ²	0.498	0.596	0.459	0.405	0.333	0.458
De 150 a 200 m ²	0.166	0.199	0.306	0.243	0.238	0.230
De 100 a 150 m ²	0.166	0.099	0.153	0.243	0.238	0.180
De 50 a 100 m ²	0.100	0.066	0.051	0.081	0.143	0.088
< 50 m ²	0.071	0.040	0.031	0.027	0.048	0.043

Fuente: Elaboración propia.


 Ing° César Augusto S.J. Cardero Márquez
 Evaluador del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPRED/J
 C.I.P.M. 148588


 ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de las Paredes

IC	0.047
RC	0.042

5.1.1.2. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Material Predominante de Paredes

Cuadro N° 35. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Paredes

MATERIAL DE PAREDES	Estera, madera o triplay	Piedra con mortero de concreto	Adobe o tapia	Ladrillo o bloque de cemento	Concreto armado
Estera, madera o triplay	1.00	3.00	3.00	5.00	7.00
Piedra con mortero de concreto	0.33	1.00	3.00	3.00	5.00
Adobe o tapia	0.33	0.33	1.00	3.00	3.00
Ladrillo o bloque de cemento	0.20	0.33	0.33	1.00	3.00
Concreto armado	0.14	0.20	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.01	4.87	7.67	12.33	19.00
1/SUMA	0.50	0.21	0.13	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 36. Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de Paredes.

MATERIAL DE PAREDES	Estera, madera o triplay	Piedra con mortero de concreto	Adobe o tapia	Ladrillo o bloque de cemento	Concreto armado	Vector Priorización
Estera, madera o triplay	0.498	0.616	0.391	0.405	0.368	0.456
Piedra con mortero de concreto	0.166	0.205	0.391	0.243	0.263	0.254
Adobe o tapia	0.166	0.068	0.130	0.243	0.158	0.153
Ladrillo o bloque de cemento	0.100	0.068	0.043	0.081	0.158	0.090
Concreto armado	0.071	0.041	0.043	0.027	0.053	0.047

Fuente: Elaboración propia.



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Paredes

IC	0.065
RC	0.058

b) Parámetro: Material Predominante de Techos

Cuadro N° 37. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Techos.

MATERIAL DE TECHOS	Plástico o cartón	Estera ó eternit	Calamina	Losa aligerada	Losa maciza
Plástico o cartón	1.00	3.00	3.00	5.00	7.00
Estera ó eternit	0.33	1.00	3.00	3.00	5.00
Calamina	0.33	0.33	1.00	3.00	3.00
Losa aligerada	0.20	0.33	0.33	1.00	3.00
Losa maciza	0.14	0.20	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.01	4.87	7.67	12.33	19.00
1/SUMA	0.50	0.21	0.13	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 38. Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de Techos.

MATERIAL DE TECHOS	Plástico o cartón	Estera ó eternit	Calamina	Losa aligerada	Losa maciza	Vector Priorización
Plástico o cartón	0.498	0.616	0.391	0.405	0.368	0.456
Estera ó eternit	0.166	0.205	0.391	0.243	0.263	0.254
Calamina	0.166	0.068	0.130	0.243	0.158	0.153
Losa aligerada	0.100	0.068	0.043	0.081	0.158	0.090
Losa maciza	0.071	0.041	0.043	0.027	0.053	0.047


Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Techos



Ing. Chile Kardiro S.K. Cardozo Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J.M. 087-2017-CENEPRD/J
C.I.P.M. 140560

IC	0.065
RC	0.058



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



c) Parámetro: Niveles de edificación

Cuadro N° 39. Matriz de comparación de pares del parámetro Niveles de edificación.

NIVELES DE EDIFICACION	>= 5 pisos	4 pisos	3 pisos	2 pisos	1 piso
>= 5 pisos	1.00	3.00	5.00	7.00	7.00
4 pisos	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
3 pisos	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
2 pisos	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
1 piso	0.14	0.14	0.33	0.33	1.00
SUMA	1.82	4.68	9.67	16.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 40. Matriz de normalización de pares del parámetro Niveles de edificación.

NIVELES DE EDIFICACION	>= 5 pisos	4 pisos	3 pisos	2 pisos	1 piso	Vector Priorización
>= 5 pisos	0.550	0.642	0.517	0.429	0.304	0.488
4 pisos	0.183	0.214	0.310	0.306	0.304	0.264
3 pisos	0.110	0.071	0.103	0.184	0.217	0.137
2 pisos	0.079	0.043	0.034	0.061	0.130	0.069
1 piso	0.079	0.031	0.034	0.020	0.043	0.041

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Niveles de edificación

IC	0.103
RC	0.092

Ing. César Karam S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - PLM 097-2017-CENEPRED/J
C.I.D.N. 146099

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



d) **Parámetro: Estado de conservación**

Cuadro N° 41. Matriz de comparación de pares del parámetro Estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno
Muy malo	1.00	3.00	5.00	7.00	7.00
Malo	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
Regular	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Bueno	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
Muy bueno	0.14	0.14	0.33	0.33	1.00
SUMA	1.82	4.68	9.67	16.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 42. Matriz de normalización de pares del parámetro Estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Vector Priorización
Muy malo	0.550	0.642	0.517	0.429	0.304	0.488
Malo	0.183	0.214	0.310	0.306	0.304	0.264
Regular	0.110	0.071	0.103	0.184	0.217	0.137
Bueno	0.079	0.043	0.034	0.061	0.130	0.069
Muy bueno	0.079	0.031	0.034	0.020	0.043	0.041

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Estado de conservación

IC	0.103
RC	0.092

Ing. César S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED-
C.I.P.M. 149599

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



e) **Parámetro: Servicio de agua potable**

Cuadro N° 43. Matriz de comparación de pares del parámetro Servicio de agua potable.

SERVICIO AGUA POTABLE	No tiene	Río, acequia, manantial o similar	Camión cisterna o similar	Pilón de uso público	Red pública de agua potable
No tiene	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
Río, acequia, manantial o similar	0.50	1.00	2.00	3.00	5.00
Camión cisterna o similar	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Pilón de uso público	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
Red pública de agua potable	0.14	0.20	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.18	4.03	6.83	11.50	18.00
1/SUMA	0.46	0.25	0.15	0.09	0.06

Fuente: Elaboración propia.


Cuadro N° 44. Matriz de normalización de pares del parámetro Servicio de agua potable.

SERVICIO AGUA POTABLE	No tiene	Río, acequia, manantial o similar	Camión cisterna o similar	Pilón de uso público	Red pública de agua potable	Vector Priorización
No tiene	0.460	0.496	0.439	0.435	0.389	0.444
Río, acequia, manantial o similar	0.230	0.248	0.293	0.261	0.278	0.262
Camión cisterna o similar	0.153	0.124	0.146	0.174	0.167	0.153
Pilón de uso público	0.092	0.083	0.073	0.087	0.111	0.089
Red pública de agua potable	0.066	0.050	0.049	0.043	0.056	0.053

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Servicio de agua potable

IC	0.007
RC	0.006


Ing. César Kardón S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - PLMP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 149599


ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



f) Parámetro: Servicio de desagüe

Cuadro N° 45. Matriz de comparación de pares del parámetro Servicio de desagüe.

SERVICIO DE DESAGÜE	No tiene	Río, acequia, canal o similar	Letrina, pozo ciego o negro	Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	Red pública de desagüe
No tiene	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
Río, acequia, canal o similar	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
Letrina, pozo ciego o negro	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
Red pública de desagüe	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 46. Matriz de normalización de pares del parámetro Servicio de desagüe.


SERVICIO DE DESAGÜE	No tiene	Río, acequia, canal o similar	Letrina, pozo ciego o negro	Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	Red pública de desagüe	Vector Priorización
No tiene	0.560	0.642	0.524	0.429	0.360	0.503
Río, acequia, canal o similar	0.187	0.214	0.315	0.306	0.280	0.260
Letrina, pozo ciego o negro	0.112	0.071	0.105	0.184	0.200	0.134
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	0.080	0.043	0.035	0.061	0.120	0.068
Red pública de desagüe	0.062	0.031	0.021	0.020	0.040	0.035

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Servicio de desagüe

IC	0.061
RC	0.054


Ing. Ciro Carrizo S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - RUP 007-2017-CENEPRED/J
C.I.P.N. 149580


ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



g) **Parámetro: Servicio de energía eléctrica**

Cuadro N° 47. Matriz de comparación de pares del parámetro Servicio de energía eléctrica.

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	No cuenta	Lámpara o similar	Red pública	Panel solar	Generador
No cuenta	1.00	3.00	5.00	7.00	7.00
Lámpara o similar	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
Red pública	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Panel solar	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
Generador	0.14	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.82	4.68	9.53	16.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.


Cuadro N° 48. Matriz de normalización de pares del parámetro Servicio de energía eléctrica.

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	No cuenta	Lámpara o similar	Red pública	Panel solar	Generador	Vector Priorización
No cuenta	0.550	0.642	0.524	0.429	0.304	0.490
Lámpara o similar	0.183	0.214	0.315	0.306	0.304	0.264
Red pública	0.110	0.071	0.105	0.184	0.217	0.137
Panel solar	0.079	0.043	0.035	0.061	0.130	0.070
Generador	0.079	0.031	0.021	0.020	0.043	0.039

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Servicio de energía eléctrica

IC	0.078
RC	0.070


Ing. Cruz Karzira S.K. Cordero Almaguer
Evaluador del Riesgo - RUPF 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588


ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



5.1.1.3. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor resiliencia de la dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Ingreso promedio familiar

Cuadro N° 49. Matriz de comparación de pares del parámetro Ingreso promedio familiar.

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR	Sueldo mínimo	De 950 a 1500 soles	De 1500 a 2000 soles	De 2000 a 2800 soles	Más de 2800 soles
Sueldo mínimo	1.00	3.00	3.00	7.00	9.00
De 950 a 1500 soles	0.33	1.00	3.00	3.00	7.00
De 1500 a 2000 soles	0.33	0.33	1.00	3.00	3.00
De 2000 a 2800 soles	0.14	0.33	0.33	1.00	3.00
Más de 2800 soles	0.11	0.14	0.33	0.33	1.00
SUMA	1.92	4.81	7.67	14.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 50. Matriz de normalización de pares del parámetro Ingreso promedio familiar.

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR	Sueldo mínimo	De 950 a 1500 soles	De 1500 a 2000 soles	De 2000 a 2800 soles	Más de 2800 soles	Vector Priorización
Sueldo mínimo	0.521	0.624	0.391	0.488	0.391	0.483
De 950 a 1500 soles	0.174	0.208	0.391	0.209	0.304	0.257
De 1500 a 2000 soles	0.174	0.069	0.130	0.209	0.130	0.143
De 2000 a 2800 soles	0.074	0.069	0.043	0.070	0.130	0.077
Más de 2800 soles	0.058	0.030	0.043	0.023	0.043	0.040

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Ingreso promedio familiar

IC	0.054
----	-------

Ing° Carl Kenneth S.K. Cerbero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPRD/J
C.I.P.N° 146088

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



RC	0.049
----	-------

b) Parámetro: Ocupación

Cuadro N° 51. Matriz de comparación de pares del parámetro Ocupación.

OCUPACION	Trabajador familiar no remunerado	Obrero	Empleado	Trabajador independiente	Empleador
Trabajador familiar no remunerado	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
Obrero	0.50	1.00	2.00	3.00	5.00
Empleado	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Trabajador independiente	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
Empleador	0.14	0.20	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.18	4.03	6.83	11.50	18.00
1/SUMA	0.46	0.25	0.15	0.09	0.06

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 52. Matriz de normalización de pares del parámetro Ocupación.

OCUPACION	Trabajador familiar no remunerado	Obrero	Empleado	Trabajador independiente	Empleador	Vector Priorización
Trabajador familiar no remunerado	0.460	0.496	0.439	0.435	0.389	0.444
Obrero	0.230	0.248	0.293	0.261	0.278	0.262
Empleado	0.153	0.124	0.146	0.174	0.167	0.153
Trabajador independiente	0.092	0.083	0.073	0.087	0.111	0.089
Empleador	0.066	0.050	0.049	0.043	0.056	0.053


Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Ocupación



Ing. CWI Karich S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. Nº 087-2017-CENEPREDI
C.I.P.N. 149588

IC	0.007
RC	0.006



ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. Nº 105-2018-CENEPREDI/J
CIP Nº 103845



5.1.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSION SOCIAL

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los siguientes parámetros:

Cuadro N° 53. Parámetros de dimensión social.

Dimensión Económica		
Exposición	Fragilidad	Resiliencia
▪ Cantidad habitantes por lote	▪ Grupo Etario	▪ Actitud frente a la ocurrencia del sismo

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2.1. Análisis de la Exposición en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Cantidad de habitantes por lote

Cuadro N° 54. Matriz de comparación de pares del parámetro Cantidad habitantes por lote.

CANT. HAB. POR LOTE	> 20 personas	De 15 a 20 personas	De 10 a 15 personas	De 5 a 10 personas	< 5 personas
> 20 personas	1.00	3.00	3.00	5.00	7.00
De 15 a 20 personas	0.33	1.00	3.00	3.00	5.00
De 10 a 15 personas	0.33	0.33	1.00	3.00	3.00
De 5 a 10 personas	0.20	0.33	0.33	1.00	3.00
< 5 personas	0.14	0.20	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.01	4.87	7.67	12.33	19.00
1/SUMA	0.50	0.21	0.13	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 55. Matriz de normalización de pares del parámetro Cantidad habitantes por lote.

CANT. HAB. POR LOTE	> 20 personas	De 15 a 20 personas	De 10 a 15 personas	De 5 a 10 personas	< 5 personas	Vector Priorización
> 20 personas	0.498	0.616	0.391	0.405	0.368	0.456
De 15 a 20 personas	0.166	0.205	0.391	0.243	0.263	0.254
De 10 a 15 personas	0.166	0.068	0.130	0.243	0.158	0.153
De 5 a 10 personas	0.100	0.068	0.043	0.081	0.158	0.090
< 5 personas	0.071	0.041	0.043	0.027	0.053	0.047

Fuente: Elaboración propia.



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Cantidad habitantes por lote

IC	0.065
RC	0.058

5.1.2.2. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Grupo Etario

Cuadro N° 56. Matriz de comparación de pares del parámetro Grupo Etario.

GRUPO ETARIO	< 1 año y > 65 años	De 1 a 14 años	De 45 a 64 años	De 15 a 29 años	De 30 a 44 años
< 1 año y > 65 años	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
De 1 a 14 años	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
De 45 a 64 años	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
De 15 a 29 años	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
De 30 a 44 años	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 57. Matriz de normalización de pares del parámetro Grupo etario.

GRUPO ETARIO	< 1 año y > 65 años	De 1 a 14 años	De 45 a 64 años	De 15 a 29 años	De 30 a 44 años	Vector Priorización
< 1 año y > 65 años	0.560	0.642	0.524	0.429	0.360	0.503
De 1 a 14 años	0.187	0.214	0.315	0.306	0.280	0.260
De 45 a 64 años	0.112	0.071	0.105	0.184	0.200	0.134
De 15 a 29 años	0.080	0.043	0.035	0.061	0.120	0.068
De 30 a 44 años	0.062	0.031	0.021	0.020	0.040	0.035


Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Grupo etario



Ing. César Carrero S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P. N° 149588

IC	0.061
RC	0.054



ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Análisis de concentración a nivel de lotes

Dado que la información del parámetro grupo etario tiene sub-tipos o clases y en cada lote pueden tenerse más de un grupo etario como respuesta de los datos levantados en campo, es necesario realizar un análisis de concentración por cada lote según cada descriptor de este parámetro. A cada descriptor se le ha denominado “sub-parámetro” y se ha realizado una ponderación de sus rangos de concentración a fin de realizar una mejor ponderación del parámetro. La definición de los rangos o descriptores de cada sub-parámetro se ha realizado utilizando la clasificación “Natural Breaks (Jenks)” provista por el software ArcGIS Desktop 10.4. A continuación se muestra el análisis realizado para cada sub-parámetro de grupo etario:

a1) Sub-Parámetro: Grupo Etario de “Menos de 1 año y más de 65 años”

Cuadro N° 58 – Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario “Menos de 1 año y más de 65 años”.

SUB_GRUPO < 1 año y > 65 años	2	1	0
2	1.00	3.00	7.00
1	0.33	1.00	3.00
0	0.14	0.33	1.00
SUMA	1.48	4.33	11.00
1/SUMA	0.68	0.23	0.09

Fuente: Elaboración propia.


Cuadro N° 59. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario “Menos de 1 año y más de 65 años”.


SUB_GRUPO < 1 año y > 65 años	2	1	0	Vector Priorización
2	0.677	0.692	0.636	0.669
1	0.226	0.231	0.273	0.243
0	0.097	0.077	0.091	0.088

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro sub-parámetro Grupo Etario “Menos de 1 año y más de 65 años”

IC	0.004
RC	0.007


 Ing. CWI Karicho S.J. Cordero Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPRED-J
 C.I.P. N° 149089


 ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



a2) Sub-Parámetro: Grupo Etario de 1 a 14 años

Cuadro N° 60. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "1 a 14 años".

SUB GRUPO De 1 a 14 años	3	2	1	0
3	1.00	3.00	5.00	7.00
2	0.33	1.00	3.00	5.00
1	0.20	0.33	1.00	3.00
0	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.68	4.53	9.33	16.00
1/SUMA	0.60	0.22	0.11	0.06

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 61. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "1 a 14 años".

SUB GRUPO De 1 a 14 años	3	2	1	0	Vector Priorización
3	0.597	0.662	0.536	0.438	0.558
2	0.199	0.221	0.321	0.313	0.263
1	0.119	0.074	0.107	0.188	0.122
0	0.085	0.044	0.036	0.063	0.057

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro sub-parámetro Grupo Etario "1 a 14 años"

IC	0.004
RC	0.007

Ing. César Martínez S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - RUPP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



a3) Sub-Parámetro: Grupo Etario de 45 a 64 años

Cuadro N° 62. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "45 a 64 años".

SUB_GRUPO De 45 a 64 años	2	1	0
2	1.00	3.00	7.00
1	0.33	1.00	3.00
0	0.14	0.33	1.00
SUMA	1.48	4.33	11.00
1/SUMA	0.68	0.23	0.09

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 63. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "45 a 64 años".

SUB_GRUPO De 45 a 64 años	2	1	0	Vector Priorización
2	0.677	0.692	0.636	0.669
1	0.226	0.231	0.273	0.243
0	0.097	0.077	0.091	0.088

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro sub-parámetro Grupo Etario "45 a 64 años"

IC	0.004
RC	0.007

Ing. Civil Karicho S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 149560

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



a4) Sub-Parámetro: Grupo Etario de 15 a 29 años

Cuadro N° 64. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "15 a 29 años".

SUB_GRUPO De 15 a 29 años	3	2	1	0
3	1.00	3.00	5.00	7.00
2	0.33	1.00	3.00	5.00
1	0.20	0.33	1.00	3.00
0	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.68	4.53	9.33	16.00
1/SUMA	0.60	0.22	0.11	0.06

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 65. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "15 a 29 años".

SUB_GRUPO De 15 a 29 años	3	2	1	0	Vector Priorización
3	0.597	0.662	0.536	0.438	0.558
2	0.199	0.221	0.321	0.313	0.263
1	0.119	0.074	0.107	0.188	0.122
0	0.085	0.044	0.036	0.063	0.057


Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro sub-parámetro Grupo Etario "15 a 29 años"

IC	0.039
RC	0.035



Ing. CHU Karicho S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 149588



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



a5) Sub-Parámetro: Grupo Etario de 30 a 44 años

Cuadro N° 66. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "30 a 44 años".

SUB GRUPO De 30 a 44 años	4	3	2	1	0
4	1.00	3.00	3.00	5.00	9.00
3	0.33	1.00	3.00	3.00	5.00
2	0.33	0.33	1.00	3.00	3.00
1	0.20	0.33	0.33	1.00	3.00
0	0.11	0.20	0.33	0.33	1.00
SUMA	1.98	4.87	7.67	12.33	21.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.13	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 67. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "30 a 44 años".


SUB GRUPO De 30 a 44 años	4	3	2	1	0	Vector Priorización
4	0.506	0.616	0.391	0.405	0.429	0.469
3	0.169	0.205	0.391	0.243	0.238	0.249
2	0.169	0.068	0.130	0.243	0.143	0.151
1	0.101	0.068	0.043	0.081	0.143	0.087
0	0.056	0.041	0.043	0.027	0.048	0.043

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro sub-parámetro Grupo Etario "30 a 44 años"

IC	0.057
RC	0.051


Ing. César Karzira S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - RUP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588


ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



5.1.2.3. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Actitud frente a la ocurrencia del sismo


Cuadro N° 68. Matriz de comparación de pares del parámetro Actitud frente a la ocurrencia del sismo.

ACTITUD FRENTE A LA OCURRENCIA DEL SISMO	No tiene reacción ni preparación ante una probable evacuación	Tiene reacción y preparación pero desconoce las rutas de evacuación	No tiene reacción pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación	Tiene reacción pero no preparación y desconoce la ruta de evacuación	Tiene reacción y preparación y desconoce la ruta de evacuación
No tiene reacción ni preparación ante una probable evacuación	1.00	5.00	5.00	7.00	9.00
Tiene reacción y preparación pero desconoce las rutas de evacuación	0.20	1.00	3.00	5.00	7.00
No tiene reacción pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Tiene reacción pero no preparación y desconoce la ruta de evacuación	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
Tiene reacción y preparación y conoce la ruta de evacuación	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.65	6.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.60	0.15	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.



Ing° Carlos S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J.N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.N° 148588



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Cuadro N° 69. Matriz de normalización de pares del parámetro Actitud frente a la ocurrencia del sismo.

ACTITUD FRENTE A LA OCURRENCIA DEL SISMO	No tiene reacción ni preparación ante una probable evacuación	Tiene reacción y preparación pero desconoce las rutas de evacuación	No tiene reacción pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación	Tiene reacción pero no preparación y desconoce la ruta de evacuación	Tiene reacción y preparación y desconoce la ruta de evacuación	Vector Priorización
No tiene reacción ni preparación ante una probable evacuación	0.605	0.749	0.524	0.429	0.360	0.533
Tiene reacción y preparación pero desconoce las rutas de evacuación	0.121	0.150	0.315	0.306	0.280	0.234
No tiene reacción pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación	0.121	0.050	0.105	0.184	0.200	0.132
Tiene reacción pero no preparación y desconoce la ruta de evacuación	0.086	0.030	0.035	0.061	0.120	0.067
Tiene reacción y preparación y conoce la ruta de evacuación	0.067	0.021	0.021	0.020	0.040	0.034

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Actitud frente a la ocurrencia del sismo

IC	0.093
RC	0.083

5.2. NIVELES DE VULNERABILIDAD


En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Cuadro N° 49. Niveles de Vulnerabilidad

NIVEL	RANGO		
MUY ALTO	0.255	≤ V ≤	0.478
ALTO	0.146	≤ V <	0.255
MEDIO	0.080	≤ V <	0.146
BAJO	0.042	≤ V <	0.080

Fuente: Elaboración propia.


 Ing. Civil Candiro S.K. Candiro Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.J.N° 087-2017-CENEPRED/J
 C.U.P.N° 149569


 ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



5.3. ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

A continuación, se muestra la descripción de los niveles de estratificación de la vulnerabilidad:


Cuadro N° 70. Estratificación de la Vulnerabilidad

Nivel de Vulnerabilidad	Descripción	Rango
Muy Alta	La cantidad de personas que viven en cada lote es superior a 20, pertenecen al grupo etario de menor de 1 año y mayor de 65 años, las personas no tienen reacción ni preparación ante una probable evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 200 m ² , el material predominante de las paredes es de estera, madera o triplay, el material predominante de los techos es de plástico o cartón, las viviendas cuentan con 5 ó más niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es muy malo, no cuentan con acceso a servicios de agua potable, ni servicio de desagüe, ni servicio de energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es igual o menor al sueldo mínimo y la ocupación del jefe de familia es trabajador familiar no remunerado.	$0.255 \leq V < 0.478$
Alta	La cantidad de personas que viven en cada lote es mayor a 15 y menor o igual a 20, pertenecen al grupo etario de 1 a 14 años, las personas tienen reacción y preparación pero desconocen las rutas de evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 150 y menor o igual a 200 m ² , el material predominante de las paredes es de piedra con mortero, el material predominante de los techos es de estera ó eternit. La vivienda tiene 4 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es malo, el servicio de agua potable es abastecido desde un río, acequia, manantial o similar, el servicio de desagüe se tiene a través de un río, canal o similar y el alumbrado de la vivienda es a través de una lámpara o similar. El ingreso familiar promedio esta entre más de 950 hasta 1500 soles y la ocupación del jefe de familia es obrero.	$0.146 \leq V < 0.255$
Media	La cantidad de personas que viven en cada lote es mayor a 10 y menor o igual a 15, pertenecen al grupo etario de 45 a 64 años, las personas no tienen reacción pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 100 y menor o igual a 150 m ² , el material predominante de las paredes es de adobe o tapia, el material predominante de los techos es de calamina. La vivienda tiene 3 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es regular, el servicio de agua potable es abastecido desde un camión cisterna o similar, el servicio de desagüe se tiene a través de una letrina, pozo ciego o negro y cuenta con servicio de electricidad provisto por la red pública. El ingreso familiar promedio esta entre más de 1500 hasta 2000 soles y la ocupación del jefe de familia es empleado.	$0.080 \leq V < 0.146$
Baja	La cantidad de personas que viven en cada lote es menor a 10, pertenecen al grupo etario de 15 a 29 y 30 a 44 años, las personas tienen reacción y preparación ante el evento sísmico y conoce la ruta de evacuación. Las viviendas tienen un área construida menor o igual a 100 m ² , el material predominante de las paredes es de Ladrillo ó bloque de cemento ó concreto armado, el material predominante de los techos es de losa aligerada ó losa maciza. La vivienda tiene hasta 2 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es bueno y muy bueno, el servicio de agua potable es abastecido de la red pública o pilón de uso público, el servicio de desagüe se tiene a través de un pozo séptico, tanque séptico o biodigestor o de la red pública y cuenta con servicio de electricidad provisto de panel solar o generador eléctrico. El ingreso familiar promedio es mayor a 2000 soles y la ocupación del jefe de familia es trabajador independiente o empleador.	$0.046 \leq V < 0.080$

Fuente: Elaboración propia.



Figura N° 13. Mapa de vulnerabilidad del área de estudio, ubicada en el A.A.H.H San Pablo.



LEYENDA

- Centros poblados
- Capital de distrito
- Ríos y quebradas
- Laguna
- Red vial
- Carretera asfaltada
- Carretera afirmada
- Camino carrozable
- Límite distrital
- Límite provincial
- Límite departamental

Escala: 1:1,000

0 15 30 60 m

Ubicación Política

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE POR SISMOS EN EL AA.HH. "SAN PABLO", DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao

MAPA DE VULNERABILIDAD AA.HH. SAN PABLO - DISTRITO DE VENTANILLA

Elaborado por: **DGP/ KCM** Fecha: **Marzo 2020** N°: **13**

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84

Fuente: Elaboración propia.

Ing. Carlos S.K. Cardozo Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.N° 087-2017-CENEPREDI
C.I.P.N° 149688


ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREDI/J
CIP N° 103845

CAPITULO VI: CALCULO DE RIESGO

6.1. METODOLOGIA

Para determinar el nivel de riesgo por inundación pluvial, se ha empleado el siguiente procedimiento:

Gráfico N° 10. Flujoograma para estimar los niveles del riesgo.



Fuente: CENEPRED

Ing. César S.K. Carrero Márquez
Evaluador del Peligro - RLP N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 140580

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



6.2. NIVELES DEL RIESGO

A continuación, se detalla los niveles de riesgo por inundación pluvial definidos para la zona de estudio:

Cuadro N° 71. Niveles de Riesgo

NIVEL	RANGO		
MUY ALTO	0.068	$\leq R \leq$	0.223
ALTO	0.022	$\leq R <$	0.068
MEDIO	0.006	$\leq R <$	0.022
BAJO	0.002	$\leq R <$	0.006

Fuente: Elaboración propia.


6.3. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO

Cuadro N° 72. Estratificación del Riesgo.

Nivel de Riesgo	Descripción	Rangos
Riesgo Muy Alto	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo IV: S4, predomina la unidad geomorfológica terraza inclinada, predominan los depósitos marinos del Pleistoceno (Qpl-m), predominan pendientes superiores a los 35° de inclinación. La cantidad de personas que viven en cada lote es superior a 20, pertenecen al grupo etario de menor de 1 año y mayor de 65 años, las personas no tienen reacción ni preparación ante una probable evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 200 m2, el material predominante de las paredes es de estera, madera o triplay, el material predominante de los techos es de plástico o cartón, las viviendas cuentan con 5 ó más niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es muy malo, no cuentan con acceso a servicios de agua potable, ni servicio de desagüe, ni servicio de energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es igual o menor al sueldo mínimo y la ocupación del jefe de familia es trabajador familiar no remunerado.	$0.068 \leq R \leq 0.223$



Ing. Civil Carrero S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPRED-I
C.I.P.M. 149589



ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845




Nivel de Riesgo	Descripción	Rangos
Riesgo Alto	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo III: S3, predomina la unidad geomorfológica Sistema Pantanoso, predominan los depósitos eólicos (Qh-e), predominan pendientes entre 25 -° 35° de inclinación. La cantidad de personas que viven en cada lote es mayor a 15 y menor o igual a 20, pertenecen al grupo etario de 1 a 14 años, las personas tienen reacción y preparación, pero desconocen las rutas de evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 150 y menor o igual a 200 m2, el material predominante de las paredes es de piedra con mortero, el material predominante de los techos es de estera ó eternit. La vivienda tiene 4 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es malo, el servicio de agua potable es abastecido desde un río, acequia, manantial o similar, el servicio de desagüe se tiene a través de un río, canal o similar y el alumbrado de la vivienda es a través de una lámpara o similar. El ingreso familiar promedio esta entre más de 950 hasta 1500 soles y la ocupación del jefe de familia es obrero.	$0.022 \leq R < 0.068$
Riesgo Medio	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo II: S2, predomina la unidad geomorfológica llanura o planicie aluvial, predominan los depósitos marinos recientes (Qh-m), predominan pendientes entre 15 -° 25° de inclinación. La cantidad de personas que viven en cada lote es mayor a 10 y menor o igual a 15, pertenecen al grupo etario de 45 a 64 años, las personas no tienen reacción, pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 100 y menor o igual a 150 m2, el material predominante de las paredes es de adobe o tapia, el material predominante de los techos es de calamina. La vivienda tiene 3 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es regular, el servicio de agua potable es abastecido desde un camión cisterna o similar, el servicio de desagüe se tiene a través de una letrina, pozo ciego o negro y cuenta con servicio de electricidad provisto por la red pública. El ingreso familiar promedio esta entre más de 1500 hasta 2000 soles y la ocupación del jefe de familia es empleado.	$0.006 \leq R < 0.022$
Riesgo Bajo	Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el área de estudio sería de VII - VIII en la Escala de Mercalli Modificada, predominan suelos conformados por desmonte y afloramientos rocosos (Fm. Rocosa), predomina la unidad geomorfológica loma y playa, predominan los depósitos antrópicos (Qh-an) y afloramientos del volcánico Ancón, predominan pendientes inferiores a entre 15° de inclinación. La cantidad de personas que viven en cada lote es menor a 10, pertenecen al grupo etario de 15 a 29 y 30 a 44 años, las personas tienen reacción y preparación ante el evento sísmico y conoce la ruta de evacuación. Las viviendas tienen un área construida menor o igual a 100 m2, el material predominante de las paredes es de Ladrillo ó bloque de cemento ó concreto armado, el material predominante de los techos es de losa aligerada ó losa maciza. La vivienda tiene hasta 2 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es bueno y muy bueno, el servicio de agua potable es abastecido de la red pública o pilón de uso público, el servicio de desagüe se tiene a través de un pozo séptico, tanque séptico o biodigestor o de la red pública y cuenta con servicio de electricidad provisto de panel solar o generador eléctrico. El ingreso familiar promedio es mayor a 2000 soles y la ocupación del jefe de familia es trabajador independiente o empleador.	$0.002 \leq R < 0.006$

Fuente: Elaboración propia.


Ing. César S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP 097-2017-CENEPRED-
C.I.P.M. 149599

Mapa de riesgo del estudio, ubicada en el A.A.H.H San Pablo.


ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



LEYENDA

- Centros poblados
- Capital de distrito
- Ríos y quebradas
- Laguna
- Red vial
 - Carretera asfaltada
 - Carretera afirmada
 - Camino carrozable
- Limite distrital
- Limite provincial
- Limite departamental

Escala: 1:1,000

Zona de estudio

Ubicación Política

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE POR SISMO EN EL A.A.H.H. "SAN PABLO", DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao

MAPA DE RIESGO AA.HH. SAN PABLO - DISTRITO DE VENTANILLA

Elaborado por: DGP/ KCM	Fecha: Marzo 2020	N°:
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Red vial nacional (MTC), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),		14
Sistema de Referencia: Proyección UTM Zona 18 Sur Datum Horizontal de referencia WGS84		

Fuente: Elaboración propia.


Figura N° 14_A. Mapa de riesgos, ubicada en el A.A.H.H. San Pablo.

[Signature]

Ing. Civil Karine S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148569

[Signature]

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845





6.4. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos originado por inundación pluvial en el ámbito de estudio es la siguiente:

Cuadro N° 73. Matriz de Riesgo.

PMA	0.466	0.037	0.068	0.119	0.223
PA	0.266	0.021	0.039	0.068	0.127
PM	0.149	0.012	0.022	0.038	0.071
PB	0.079	0.006	0.011	0.020	0.038
		0.083	0.146	0.255	0.478
		VB	VM	VA	VMA

Fuente: Elaboración propia

6.5. CÁLCULO DE LOS EFECTOS PROBABLES

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse en el área de influencia o posible afectación en el AA.HH San Pablo.

Cuadro N° 74. Efectos probables por peligro de inundación pluvial en el área de estudio.

Efectos probables	Unidad	cantidad	C.U	Días	Total	Daños probables	Pérdidas probables
AA.HH San Pablo (Sector evaluado)							
Daños probables							
22 Viviendas construidas con material de concreto	Vivienda	22	30,000.00		66,000.00	66,000.00	
110 Viviendas construidas con material precario (*)	Vivienda	110	15,000.00		165,000.00	165,000.00	
Vía de transporte	Vía	3.5	1,231,526.40		4,310,342.40	4,310,342.40	
Pérdidas probables							
Costos de adquisición de carpas	Carpas	100	200	1	20,000.00		20,000.00
Costos de adquisición de módulos de viviendas	Módulos	32	4,000.00	1	128,000.00		128,000.00
Gastos de atención de emergencia		100	200	1	20,000.00		20,000.00
TOTAL					4,709,342.40	4,541,342.40	168,000.00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por el SIGRID e INEI.

(*) Viviendas con material precario (Madera, quincha, estera u otro material).

Ing. Ciro Karzini S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 149088

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



6.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO

La Entidad competente en el Marco de sus facultades promoverá la ejecución de las medidas recomendadas con la participación de los órganos que corresponda, en las siguientes medidas:

6.6.1. MEDIDAS ESTRUCTURALES

- En el AA.HH. San Pablo, a una escala gruesa por la información secundaria del INGEMMET se tiene un suelo fino y arenas de gran espesor, y en los depósitos de arenas eólicas que cubren gran parte del distrito de Ventanilla se caracterizan por tener baja capacidad portante por lo que se debe tener en cuenta estas características para la construcción de viviendas y obras de inversión pública para así garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
- Lotes que tienen **Riesgo Alto**:
 - o Son aquellos que en la evaluación que se hizo en campo que cuentan con una estructura precaria que no cuentan con un adecuado sistema constructivo y son los más vulnerables, para este caso se debe reemplazar toda la construcción y debe solicitar el asesoramiento técnico de las entidades correspondientes o de forma independiente para que se realicen los estudios necesarios para obtener los planos de construcción en base al Reglamento Nacional de Edificaciones con las normas correspondientes E-020 (cargas), E-030 (Diseño sismorresistente), E-050 (suelos y cimentaciones), E-060 (concreto armado), E-070 (Albañilería) y otros que apliquen.
 - o Dentro de este nivel se encuentran las construcciones existentes en la manzana C, E, G, H, F J y J', por lo que se deben tener en cuenta que deben construir en base a planos desarrollados por profesionales y que la ejecución de dichas viviendas tenga un asesoramiento técnico durante todo el proceso constructivo para así garantizar una vivienda segura que pueda salvaguardar la vida de los ocupantes ante la ocurrencia de un evento sísmico extraordinario.

SECTOR	Mz	LOTE	NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AAHH SAN PABLO	J	1,11, 12, 10, 13, 9, 14, 7,15,6,5,18,19,3, 20,2	ALTO	La cantidad de personas que viven en cada lote es mayor a 15 y menor o igual a 20, pertenecen al grupo etario de 1 a 14 años, las personas tienen reacción y preparación pero desconocen las rutas de evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 150 y menor o igual a 200 m ² , el material predominante de las paredes es de piedra con mortero, el material predominante de los techos es de estera ó eternit. La vivienda tiene 4 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es malo, el servicio de agua potable es abastecido desde un río, acequia, manantial o similar, el servicio de desagüe se tiene a través de un río, canal o similar y el alumbrado de la vivienda es a través de una lámpara o similar. El ingreso familiar promedio esta entre más de 950 hasta 1500 soles y la ocupación del jefe de familia es obrero.
AAHH SAN PABLO	I	1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,25,26	ALTO	
AAHH SAN PABLO	F	9,10,11,12,13,15,16,17,18	ALTO	
AAHH SAN PABLO	H	1,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24	ALTO	
AAHH SAN PABLO	E	12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24	ALTO	
AAHH SAN PABLO	G	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,17,18,19	ALTO	
AAHH SAN PABLO	C	1,1A,2A,3A,7	ALTO	
AAHH SAN PABLO	J'	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	ALTO	

Ing. César S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 007-2017-CENEPRED-
C.I.P.N. 149599

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



- Lotes que tienen **Riesgo Medio**:

- Las viviendas que tienen riesgo medio son aquellas que según la evaluación presentan regular estado de conservación y el sistema constructivo en la mayoría son de albañilería confinada, sin embargo, esta condición no garantiza que dichas viviendas tengan el diseño y construcción adecuado por ello se recomienda limitar el crecimiento vertical de las viviendas, todo esto mientras no se cuente con los estudios y los planos firmados por el profesional especializado, en este caso se recomienda realizar un diagnóstico a detalle de la estructura por un especialista estructural en coordinación con las entidades correspondientes para definir si es factible el reforzamiento estructural y poder definir la factibilidad del crecimiento horizontal o vertical.
- Si cuenta con licencia de construcción aprobada por la entidad correspondiente se podrían ampliar las construcciones en planta o en altura siempre en cuando se cumplan con las especificaciones técnicas y los planos de construcción debidamente aprobados.

SECTOR	Mz	LOTE	NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AAHH SAN PABLO	J	4,8,16,17	MEDIO	La cantidad de personas que viven en cada lote es mayor a 10 y menor o igual a 15, pertenecen al grupo etario de 45 a 64 años, las personas no tienen reacción pero si preparación y desconoce la ruta de evacuación. Las viviendas tienen un área construida mayor a 100 y menor o igual a 150 m ² , el material predominante de las paredes es de adobe o tapia, el material predominante de los techos es de calamina. La vivienda tiene 3 niveles en la edificación, el estado de conservación de la vivienda es regular, el servicio de agua potable es abastecido desde un camión cisterna o similar, el servicio de desagüe se tiene a través de una letrina, pozo ciego o negro y cuenta con servicio de electricidad provisto por la red pública. El ingreso familiar promedio esta entre más de 1500 hasta 2000 soles y la ocupación del jefe de familia es empleado.
AAHH SAN PABLO	I	8,17,22,23,24	MEDIO	
AAHH SAN PABLO	F	14	MEDIO	
AAHH SAN PABLO	H	2,4,13,22,25,26	MEDIO	
AAHH SAN PABLO	E	18	MEDIO	
AAHH SAN PABLO	G	14,16	MEDIO	

Finalmente, se indica sobre algunas medidas estructurales a tener en cuenta para reducir los niveles de riesgos identificados en el siguiente cuadro:

Ing° Carlos S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Peligro - R.L.M° 087-2017-CENEPREDEJ
C.I.P.M. 149588

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.L.J. N° 105-2018-CENEPREDEJ
CIP N° 103845



Mz	Lote	MATERIAL PREDOMINANTE DE PARED	MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHO	NIVEL DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL
J	11	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	En estos lotes hay cortes de terreno escalonados donde existen terreno inclinados, además que son de material de construcción precario por lo que, se recomienda para reducir el nivel de riesgo construir sobre muros de contención una estructura sismo resistente en base a las Normas vigentes y en caso de reemplazar la construcción realizar en base a estudios técnicos .
J	12	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
J	10	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
J	13	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
J	9	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
J	14	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	7	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J	15	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	6	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	5	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	18	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
J	19	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	3	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	20	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	2	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	1	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
J	8	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	Estos lotes son producto de la autoconstrucción por lo que se recomienda limitar el crecimiento vertical.
J	16	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
J	17	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
J	4	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
I	14	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	Los lotes se encuentran emplazados en cortes de terreno (existe diferencia de cotas), por lo que se recomienda la construcción de cimentaciones escalonadas de concreto y en caso de reemplazar la construcción realizar en base a estudios técnicos en base al Reglamento Nacional de Edificaciones. Con los planos correspondientes.
I	13	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	16	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	10	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	15	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	12	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	11	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	19	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	9	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	18	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	7	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	20	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	5	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	6	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	21	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	4	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	3	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	25	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	26	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
I	2	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	


 Ing. Ciro Karich S.K. Cordero Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.J. N° 097-2017-CENEPREDEJ
 C.I.P.M. 149069


 ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPREDEJ
 CIP N° 103845




Mz	Lote	MATERIAL PREDOMINANTE DE PARED	MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHO	NIVEL DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL
I	1	Ladrillo o bloque de cemento	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	Estos lotes son producto de la auto construcción por lo que se recomienda limitar el crecimiento vertical. Además simetría tanto en la distribución de masas como de rigideces.
I	17	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
I	8	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
I	22	Ladrillo o bloque de cemento	Estera ó eternit	MEDIO	MEDIO	
I	23	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
I	24	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
F	13	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	En estos lotes predominan pendientes pronunciadas, además que son de material de construcción precario por lo que, se recomienda para reducir el nivel de riesgo construir sobre muros de contención.
F	11	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	15	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	12	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	17	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	9	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	18	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	10	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	16	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
F	14	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
H	15	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	se recomienda para reducir el nivel de riesgo tener en cuenta las siguientes recomendaciones: * Simetría, tanto en la distribución de masas como en la rigideces. * Peso mínimo, especialmente en los pisos altos. * Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. * Resistencia adecuada, en ambas direcciones principales, frente a las cargas laterales. * Ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico. * Consideración de las condiciones locales. * Buena práctica constructiva.
H	14	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	16	Ladrillo o bloque de cemento	Calamina	MEDIO	ALTO	
H	12	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	11	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	17	Piedra con mortero de concreto	Calamina	MEDIO	ALTO	
H	10	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	9	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	18	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	8	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	19	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	7	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	20	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	5	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	6	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	21	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	1	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	23	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	24	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
H	3	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	ALTO	En estas construcciones se recomienda tener continuidad estructural, tanto en planta como en elevación.
H	13	Ladrillo o bloque de cemento	Calamina	MEDIO	MEDIO	
H	25	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
H	26	Ladrillo o bloque de cemento	Calamina	MEDIO	MEDIO	
H	2	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
H	22	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
H	4	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	



Mz	Lote	MATERIAL PREDOMINANTE DE PARED	MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHO	NIVEL DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL
E	16	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	Estos lotes están sobre terreno con diferencia de cotas, además que son de material de construcción precario por lo que, existen lotes que están sobre pircas de piedra y otros materiales para lo cual se recomienda para reducir el nivel de riesgo construir sobre muros de contención.
E	17	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
E	18	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
E	19	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
E	20	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	ALTO	ALTO	
E	12	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
E	15	Estera, madera o triplay	Losa maciza	MEDIO	ALTO	
E	21	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
E	14	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
E	22	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
E	23	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
E	13	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
E	24	Estera, madera o triplay	Calamina	ALTO	ALTO	
G	14	Ladrillo o bloque de cemento	Losa maciza	MEDIO	MEDIO	
G	11	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	12	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	13	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	15	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	10	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	16	Ladrillo o bloque de cemento	Estera ó eternit	MEDIO	MEDIO	
G	9	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	7	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	6	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	17	Estera, madera o triplay	Plástico o cartón	ALTO	ALTO	
G	8	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	5	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	4	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	18	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
G	3	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	2	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	1	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
G	19	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	


 Ing. César Martínez S.K. Cordero Márquez
 Evaluador del Riesgo - R.J.P. 097-2017-CENEPRED/J
 C.I.P.M. 149698



 ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
 EVALUADOR DE RIESGO
 R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



Mz	Lote	MATERIAL PREDOMINANTE DE PARED	MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHO	NIVEL DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL
J'	5	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	Estos lotes predominan pendientes pronunciadas, además que son de material de construcción precario por lo que, se recomienda para reducir el nivel de riesgo construir sobre estructuras que establezcan el apoyo de la estructura como muros de contención.
J'	1	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	13	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	12	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	11	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	10	Ladrillo o bloque de cemento	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	7	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	4	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	6	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	9	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	2	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
J'	8	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
J'	3	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
C	1A	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	se recomienda reforzar con un asesoramiento técnico adecuado y en caso de reemplazar la construcción realizar en base a estudios técnicos en base al Reglamento Nacional de Edificaciones. Con los planos correspondientes.
C	2A	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
C	3A	Estera, madera o triplay	Estera ó eternit	ALTO	ALTO	
C	1	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	
C	7	Estera, madera o triplay	Calamina	MEDIO	ALTO	



Ing. Ciro Carrizo S.J. Carrero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.L.N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 149589



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845




6.6.2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES

- Desarrollar capacidades, instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente ante un probable sismo con el diseño del Plan de contingencia para atender un sismo de gran magnitud de 8.5 Mw, así como gestionar equipamiento con materiales y herramientas para la ejecución de labores de atención establecidas en dicho Plan, en cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 para la implementación del PLANAGERD 2014-2021.
- De proceder con el trámite de la licencia de construcción, deberán cumplir con el diseño de acuerdo a la norma vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Sismo resistentes vigente que coadyuven a disminuir el nivel de vulnerabilidad en las viviendas.
- Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de desastres en todo el distrito incluyendo zonas de alto riesgo como las evaluadas en el presente informe, según lo establece el Art. 39.1. del Reglamento de la Ley 29664, entre otros instrumentos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres.
- Iniciar un Programa de capacitaciones para la población más vulnerable sobre el conocimiento de los peligros, prevención y preparación frente a sismos de gran magnitud.
- Promover por parte del estado programas de subsidios para reforzamiento de viviendas y construcciones sismo resistentes.
- En caso de ejecutarse Proyectos de Inversión Pública o Privada, deberán contar con Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación, así mismo con un diseño estructural adecuado. El mismo que deberá incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres.
- Plantear procesos de fortalecimiento de capacidades organizativas.
- Fortalecer las capacidades de la población en materia de sismos, contemplando aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana, rutas de evacuación y zonas seguras frente a sismos, promoción e implementación de planes familiares.



 Ing. Ciro Ricardo S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - R.J. N° 087-2017-CENEPRED/J
C.I.P.N° 149689



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



CAPITULO VII: CONTROL DE RIESGOS

7.1. ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO

a) Valoración de consecuencias

Cuadro N° 75. Valoración de consecuencias.

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas.
3	Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
2	Medio	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con los recursos disponibles.
1	Baja	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior obtenemos que Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas, es decir, posee el nivel 4 – **Muy Alta**.

b) Valoración de frecuencia


Cuadro N° 76. Valoración de la frecuencia de ocurrencia.

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy Alta	Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3	Alta	Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias.
2	Medio	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias.
1	Baja	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que el evento de peligro por sismo puede ocurrir en circunstancias excepcionales, es decir, posee el nivel 1 – **Baja**.


Ing° Carlos S.J. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.N. 149599


ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



a) Nivel de consecuencia y daños

Cuadro N° 77. Nivel de consecuencia y daños.

Consecuencias	Nivel	Zona de Consecuencias y daños			
Muy Alta	4	Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta
Alta	3	Media	Alta	Alta	Muy Alta
Media	2	Media	Media	Alta	Alta
Baja	1	Baja	Media	Media	Alta
	Nivel	1	2	3	4
	Frecuencia	Baja	Media	Alta	Muy Alta

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es – **Alta**.

d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadro N° 78. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

Valor	Descriptor	Descripción
4	Inadmisible	Se debe aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.
3	Inaceptable	Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos
2	Tolerable	Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos
1	Aceptable	El riesgo no presenta un peligro significativo


Fuente: CENEPRED.

Según el cuadro anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por Sismo en el AA.HH. San Pablo es de nivel 3 - **INACEPTABLE**. Por lo que se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación:

Cuadro N° 79. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo inaceptable
Riesgo Aceptable	Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable

Fuente: CENEPRED.


 Ing. Daniel A. García Prado
 Evaluador de Riesgo - R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
 CIP N° 103845



e) Prioridad de Intervención

Cuadro N° 80. Prioridad de Intervención.

Valor	Descriptor	Nivel de priorización
4	Inadmisible	I
3	Inaceptable	II
2	Tolerable	III
1	Aceptable	IV

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorización es de **II (Inaceptable)**, del cual constituye el soporte para la priorización de actividades, acciones y proyectos de inversión vinculadas a la Prevención y/o Reducción del Riesgo de Desastres.



Ing° Carlos S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Peligro - PLMP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.N° 149599



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES


- ✓ Se realizó el análisis y caracterización del peligro por sismo, el presente informe es Semi cuantitativo, se ha evaluado el peligro con información existente de las instituciones técnico – científicas y el análisis de la vulnerabilidad se ha realizado a nivel de lote realizando una encuesta a la población existente y recopilando información de las características de las edificaciones del Asentamiento Humano San Pablo.
- ✓ El Asentamiento Humano San Pablo, se encuentra en la Unidad Geomorfológica llanura o planicie aluvial (PI-al), esta que tiene una superficie semi llana y se encuentra conformada por arena pobremente gradada (suelos eólicos), además se encuentra en un suelo Tipo III por lo que su comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo tipo 3 de la norma sismorresistente peruana, con un factor de amplificación sísmica $S = 1.4$ y un periodo natural de $T_s = 0.9$ s.
- ✓ El Asentamiento Humano San Pablo, presenta un nivel de peligro ALTO, a la ocurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud.
- ✓ El nivel de vulnerabilidad resultante de los lotes en el Asentamiento Humano San Pablo corresponde al nivel ALTO y MEDIO.
- ✓ El nivel de riesgo en el Asentamiento Humano San Pablo es ALTO ante sismos de gran magnitud.
- ✓ La prioridad de Intervención es de nivel II – INACEPTABLE, que constituye el soporte a la priorización de actividades, acciones, proyectos de inversión vinculadas a la prevención y/o reducción del riesgo de desastres.
- ✓ El cálculo de efectos probables ante el impacto del peligro por sismo, asciende a un estimado total de S/4,709,342.40, dicho efecto económico probable corresponde a daños probables (pérdida de viviendas por colapso o afectación de viviendas) que suman un monto estimado de S/1,231,526.40 y pérdidas probables (gastos de atención de emergencia, adquisición de carpas, módulos entre otros) que suman un monto estimado de S/168,000.00).

8.2 RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda implementar las medidas de prevención y reducción del riesgo (medidas estructurales y no estructurales), desarrolladas en el capítulo VI, ítem 6.6 Medidas de Prevención y reducción del riesgo del presente informe.
- ✓ Se recomienda que las futuras construcciones, se realicen de acuerdo a los parámetros urbanísticos del distrito de su jurisdicción.
- ✓ Se recomienda que la construcción de las viviendas en el AA.HH San Pablo se realice con material liviano sobre una base de concreto o material resistente a las filtraciones de humedad, existen varias opciones técnicas entre ellas las casas modulares, de materiales resistentes al intemperismo y que ante un sismo de gran magnitud no ocasione grandes pérdidas económicas y sobre todo daño a la integridad física de las personas.
- ✓ En su defecto de ser las construcciones de material noble o albañilería se recomienda asesorarse técnicamente para la elaboración de los planos dentro de los Marcos Normativos vigentes para la construcción, el cuál definirá si las construcciones son mayores a un piso respetando los parámetros urbanísticos de la jurisdicción.



Ing° Carlos S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 14959



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



BIBLIOGRAFÍA

- Organización de las Naciones para la Alimentación y Agricultura (FAO), Roma 2008. Base Referencial Mundial del Recurso Suelo.
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 2014. Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión.
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 2017. Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).
- Alva, Escalaya (2005) Actualización de los Parámetros Sismológicos en la Evaluación del Peligro Sísmico en el Perú.
- Evaluación del Peligro Sísmico en Perú, IGP 2014.
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 2017. Listado de emergencias según región del SINPAD, 2003-2017.
- TALAVERA, Hernando, Riesgo Sísmico. Enero 2017.
- INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI (2003) Atlas de Peligros Naturales del Perú.



 Ing° Carlos S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.N° 149599



ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



ANEXOS

ANEXO I: Registro de Sismos

Fecha	Localidades	Intensidad	Observaciones
1555-11-15	Lima	VII	Ocurrió en Lima un temblor, el más fuerte desde su fundación, que causó muchos desperfectos en sus edificaciones.
1568-04-04	Lima	IX	Por la tarde, se sintió en Lima un fuerte temblor al comenzar la prédica del padre jesuita Jerónimo Ruiz del Portillo, en el convento de Santo Domingo, fue tan fuerte y largo el estremecimiento que todos los fieles allí congregados salieron despavoridamente. No ha quedado registro de daños materiales. Polo anota que el sismo se sintió en Ica y otros puntos.
1581	Lima	X	Según la versión de los antiguos vecinos de Lima, y que recogiera años más tarde el virrey Conde del Villar, hubo por este año un gran temblor que maltrató las casas de la ciudad. La fecha exacta nos es desconocida. En la crónica de Charcas, Fray Diego de Mendoza menciona otro terremoto que hizo hundir con todos sus habitantes al pueblo de Yanaoca, situado a unas 24 leguas del Cuzco.
1582-08-15	Lima	VII	Fuerte temblor, durante la celebración del Concilio Provincial, cuya apertura tuvo lugar el 15-08-1582.
1584-03-17	Lima	VII	Gran temblor en Lima, que averió edificios. En el Callao queda el edificio de Casas Reales dañado. Por espacio de dos días quedó temblando la tierra contándose de 8 a 9 movimientos.
1586-07-09	Lima-Ica-Trujillo	VI-IX	Terremoto que destruyó Lima, con 14 a 22 víctimas. Sus principales edificios se vinieron al suelo y otros quedaron muy maltratados. Movimiento precedido de gran ruido. Hubo derrumbe de peñascos y rocas del cerro San Cristóbal y de otros situados en la parte alta del valle, como agrietamientos del terreno. La destrucción se extendió en los valles cercanos a Lima, y llegó hasta la villa de Valverde de Ica. A este gran sismo le siguió un tsunami, que anegó gran porción de la costa. En el Callao el mar subió como dos brazas e inundó parte del pueblo.
1609-10-19	Lima	VII	Violento temblor que derribó y arruinó muchas de sus edificaciones. La catedral en construcción quedó tan maltratada que hubo necesidad de demoler sus bóvedas de ladrillo y labrar otras de crucería.
1630-11-27	Lima	VII	Cuando la población de Lima estaba congregada en la Plaza de Armas, esperando una corrida de toros, sobrevino un fortísimo movimiento de tierra que causó varios muertos y contusos. El diario de Lima estimaba los daños causados a los edificios en más de un millón de pesos y anotaba "muy pocas son las casas cuyas paredes no han sido abiertas".
1655-11-13	Lima- Callao	VIII-IX	Fuerte movimiento de tierra que derribó muchas casas y edificios en Lima, se abrieron grietas en la Plaza Mayor y cerca del convento de Guadalupe. Graves daños en el presidio de la isla San Lorenzo.
1678-06-17	Lima- Callao	VII	Fortísimo temblor averió muchas edificaciones en Lima, entre ellas el Palacio del Virrey. Reparaciones en el orden de tres millones de pesos. Estragos en el Callao. Nueve muertos en Lima, Callao y Chancay. Ocurrieron dos terremotos en Lima.
1687-10-20	Lima-Callao Ica-Cañete	VII-VIII- IX	El primer movimiento sacudió y desarticuló los edificios y torres de la ciudad; y el segundo, más prolongado, las acabó de arruinar ocasionando cerca de cien muertos. Los estragos fueron grandes en el puerto del Callao y alrededores, extendiéndose las ruinas hasta setecientos kilómetros al sur de Lima, especialmente en las haciendas de los valles de Cañete, Ica, Palpa, Nazca y Cumaná. Como efectos secundarios de estos sismos, se formaron entre Ica y Cañete grandes grietas de muchos kilómetros de extensión.

Ing. César S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 105-2017-CENEPRED/J
C.I.P.M. 148588

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Fecha	Localidades	Intensidad	Observaciones
1690-11-20	Lima	VI	Gran temblor. Según el escribano Don Diego Fernández Montañón, este movimiento acabó de arruinar los edificios y templos de la ciudad que habían quedado en pie luego del terremoto de 1687. El acuerdo del cabildo fue que se derribasen todas las paredes que amenazaban desplome y se hiciese un reconocimiento de los daños causados.
1699-07-14	Lima	VII	Fuerte temblor en Lima. Derribó algunas casas.
1732-12-02	Lima	VI	Recia sacudida de tierra en Lima, maltrató muchos edificios.
1746-10-28	Lima-Callao	X-XI	Terremoto en Lima, y tsunami en el Callao. En Lima, de las 3000 casas existentes distribuidas en 150 manzanas, sólo 25 quedaron en pie. Cayeron a tierra los principales y más sólidos edificios, la Catedral, monasterios, conventos, hospitales y otros. El movimiento, según Llano y Zapata, fue de tres a cuatro minutos. Según el relato oficial, perecieron en Lima 1141 personas de un total de 60 000, otros cronistas suben estas cifras por diversas causas, y por las epidemias que luego se desataron.
1828-03-30	Lima	VII	Terremoto causó grandes daños en los edificios y viviendas, las pérdidas se calcularon en seis millones de pesos. Hubo 30 muertos y numerosos heridos. Sufrieron el puerto del Callao, Chorrillos y Chancay, Huarochiri y el pueblo de San Jerónimo. Se sintió fuerte en Trujillo y Huancayo. Leve en Arequipa.
1897-09-20	Lima	VII	Fuerte sismo que causó destrucción en Lima y Callao. En el interior sufrieron las edificaciones de Huarochiri y hubo derrumbes de las partes altas. El movimiento se sintió más allá de Ancón por el norte y hasta Pisco por el sur.
1904-03-04	Lima	VII-VIII	Intenso movimiento sísmico sentido en un área de percepción de aproximadamente 230 000 km ² . En un área epicentral de 4000 km ² . Dentro de esa área, en Lima cayeron cornisas, paredes antiguas y se agrietaron las torres de la catedral; en el Callao y Chorrillos no quedó casa sin rajadura. Hacia el sur la destrucción se extendió hasta Mala. Otros efectos se apreciaron en el este, o sea en La Molina, y en el fundo Ñaña; en Matucana hubo desprendimiento del material meteorizado de la parte alta de los cerros y agrietamientos en las viviendas, mientras que, en la zona costera, en Pasamayo, fueron profusos los deslizamientos en los acantilados de arena. El mismo fue sentido en Casma, Trujillo, Huánuco, Pisco, Ica y Ayacucho.
1907.11.16	Tarma-Cerro de Pasco	V	Temblor sentido en la costa, entre Lambayeque y Casma; en la región central de Tarma, Cerro de Pasco, Huánuco; y en la selva, entre Masisea y Puerto Bermúdez.
1909.04.12	Región central del país	VI	Movimiento de tierra que conmovió casi toda la región central del país. A lo largo de la costa fue percibido desde Salaverry a Ica; en la montaña en Puerto Bermúdez. En Lima fue de grado V en la hacienda Andahuasi, Huacho causó averías, en Matucana mayores daños.
1928.05.17	Cerro de Pasco	VI	Fuerte temblor en Cerro de Pasco, Cuzco, Macusani y Paucartambo. En este último lugar se producen derrumbes.
1932-01-19	Lima	V-VII	Violento temblor que hizo caer cornisas, tapias y paredes viejas. En el puerto del Callao el temblor fue tan fuerte como en la capital y ocasionó diversos daños en las edificaciones. Se sintió fuerte en Huacho, ligeramente en Cañete, Chincha, Ica, Pisco, Trujillo y Chiclayo. En la ciudad de Huaraz, en Callejón de Huaylas, el temblor fue recio.
1933-08-05	Lima	VI	Fuerte y prolongado temblor en Lima-Callao e Ica. Se observaron ligeros deterioros en las casas antiguas de la ciudad. Rotura de vidrios en la ciudad de Ica. Fue sentido entre Huacho y Pisco a lo largo de la costa, en Cerro de Pasco y otros pueblos de la cordillera central, y en el puerto Bermúdez situado en la zona oriental.
1937-12-24	Vertiente oriental cordillera Oriental	X	Terremoto en las vertientes de la cordillera central afectó los pueblos de Huancabamba, en el valle del mismo nombre, y Oxapampa, cerca del río Chuquibamba. Sus efectos destructores fueron muy marcados en las construcciones de adobe o tapial. La ciudad de Lima y poblaciones cercanas fueron sacudidas por un terremoto; se extendió hasta el puerto de Guayaquil-Ecuador al norte, y el puerto de Anica-Chile al sur. Ocasiónó la destrucción de muchas edificaciones en Lima, Callao, Chorrillos, Barranco, Chancay y Lurín.


Ing. César S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 087-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 148588


ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Fecha	Localidades	Intensidad	Observaciones
1940-05-24	Lima	VII-VIII	El sismo dejó un saldo de 179 muertos y 3500 heridos, estimándose los daños materiales en unos 3 600 000 soles oro. Las estadísticas oficiales consignaban que sufrieron daños un 38 % de las viviendas de quincha, 23 % de las de adobe, 20 % de las casas de ladrillo, 9 % las de cemento y 10 % de las casas construidas de diversos materiales.
1945-06-15	Lima	VI	Temblo muy fuerte. Causó cuarteaduras en las construcciones modernas del barrio obrero del Rímac. Fue sentido desde Supe hasta Pisco por la costa; y en Canta, Matucana, Morococha, Casapalca y Huaytará.
1951-01-31	Lima	VI-VII	Fuerte temblor, comenzó con un ruido sordo, segundos después se sintió un fuerte remezón que hizo crujir paredes. Ocasionó una fina rajadura vertical en la fachada de un edificio de concreto armado de la Plaza San Martín. El Observatorio de Lima registró aceleraciones máximas de 68 cm/seg ² , con periodos de 0.1 segundos en las componentes horizontales. El movimiento fue sentido desde el paralelo 10° hasta el 14° de latitud sur. El Observatorio de Huancayo inscribió este movimiento a una distancia de 220 km, el foco posiblemente estuvo localizado en el océano, cerca de la costa.
1952-08-03	Lima-Callao	V-VI	Fuerte sismo sentido en casi todo el departamento de Lima; el área de percepción fue unos 26 000 km ² . Se registró una aceleración máxima de 21 cm/seg ² , con período de 0.2 segundos en sus componentes horizontales.
1954-04-21	Lima	VI	Movimiento ligeramente destructor en el sur del departamento de Lima. El área de percepción estuvo confinada entre los paralelos 9° y 5° de latitud sur a lo largo de la costa, y hasta Tarma y Huancayo hacia el interior. En la costa ocurrieron ligeros desperfectos en las antiguas construcciones de adobe de Mala, Cañete y San Antonio. En la ciudad de Lima fue fuerte, registrándose una aceleración máxima de 25 cm/seg ² , con periodos de 0.1 seg. Derrumbe en el sector Pacasmayo y en el talud de falla de Jahuay (kilómetro 184 de la carretera sur).
1955-02-09	Lima	VI	Temblo fuerte, resultaron 10 personas accidentadas. Aceleración promedio 27 cm/seg ² con periodos de 0.2 seg. Desprendimiento del material suelto en los barrancos de los balnearios y en el sector de Pasamayo, al norte de Lima; ligeramente destructor para los edificios y viviendas de la ciudad de Cañete. Sentido en Huaraz.
1957-02-18	Huarmey-Chincha	IV-V	Movimiento sentido a lo largo de la costa. En las cercanías del pueblo de Sayán, en el río Huaura, los deslizamientos de grandes bloques de piedras rompieron el muro de contención de un canal de irrigación. Derrumbes de arena en los acantilados de Pasamayo. En la ciudad de Canta la intensidad fue ligeramente superior al grado V, lo mismo que en la ciudad de Huacho.
1962-03-03	Junín	VII	Fuerte sismo en el anexo de Yungui, distrito de Uculmayo, provincia de Junín, situado en una zona boscosa de las vertientes orientales de los andes. Destrucción.
1963-09-24	Cordillera Negra	V-VI	Sismo destructor en los muelles situados en la Cordillera Negra, en la latitud 10°. Ocasionó daños en Huayllacayari, Cajacay, Malvar, Carforaco, Cajamarquilla, Ocos Raquia, Congas y Lipa, en el departamento de Áncash. Además, en los canales de Irriga y Caminos, hubo deslizamientos de materiales sueltos de los cerros. El desplome de una pared causó una muerte en Malvas. Destrucción de viviendas contiguas de adobe en el puente y ciudad de Huarmey. En Huaraz fueron dañadas varias construcciones, la caída de tejas y cornisas accidentó a varias personas. Hubo algunas rajaduras en inmuebles vetustos situados al norte de la ciudad de Lima. Fue sentido con fuerte intensidad en Chimbote y Salaverry.

Ing. César S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUPP 097-2017-CENEPRED/
C.I.P.N. 149599

ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Fecha	Localidades	Intensidad	Observaciones
1966-10-17	Lima	VIII	Uno de los sismos más intensos desde 1940, dejó un saldo de 100 muertos y daños materiales ascendientes a mil millones de soles oro. El área de percepción cubrió aproximadamente 524 000 km ² y fue destructor a lo largo de la franja litoral comprendida entre Lima y Supe. La aceleración registrada en Lima estuvo acompañada de periodos dominantes del orden de un décimo de segundo. La amplitud máxima fue de 0.4 g, entre ondas de aceleraciones menores de 0.2 g. Rotura de vidrios por doquier y ruidos intensos. En el centro de Lima y en algunos sectores se veían caídas de comisas y enlucidos. En la hacienda San Nicolás, a unos 156 km al norte de Lima, aparecieron numerosas grietas y de varias de ellas surgió agua de color amarillo. En el tramo 169 de la carretera Panamericana Norte se observaron otras, especialmente el kilómetro 51 y el kilómetro 22 de la Carretera Central quedaron bloqueadas a consecuencia de los derrumbes. En la costa hubo deslizamientos de material suelto de los acantilados de Chorrillos, Miraflores y Magdalena.
1970-05-31	Costa de Lima-Ica	V-VI	Uno de los más catastróficos terremotos en la historia del Perú, se sintió en casi toda la costa del Perú hasta las cordilleras, con diferentes intensidades. Al sur y ESE fue de grado VI MM en Lima. Fuerte en Pisco e Ica.
1972-06-19	Lima	VI	Fuerte temblor que causó ligeros desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala y Cañete. Por el norte se sintió en Chancay y Huacho. Los remezones en Ica fueron casi imperceptibles.
1974-10-03	Lima	VII-VIII	Lima fue sacudida por un largo y recio temblor que ocasionó 78 muertos, unos 2500 heridos y pérdidas materiales estimadas en unos 2700 millones de soles. Duración del movimiento de más de minuto y medio, contribuyó a acentuar la destrucción de muchas casas antiguas de adobe y quincha en el área litoral comprendida entre 12° y 14° de latitud sur. En Lima Metropolitana, sufrieron daños entre leves a considerables las iglesias y monumentos históricos, los edificios públicos y privados, las viviendas antiguas de adobe de los Barrios Altos, Rímac, el Cercado, Callao, Barranco y Chorrillos. Los efectos destructores del sismo se extendieron a Mala, Chincha, Cañete, Pisco y otras poblaciones con saldo de 13 muertos y numerosos heridos. Se observaron derrumbes de material aluvial en los acantilados situados entre Magdalena y Chorrillos, agrietamientos de la plataforma de la carretera Panamericana en los tramos III. Este evento sísmico coincidió con el sexto año del gobierno de la "Revolución Peruana" encabezada por el general Velasco Alvarado, aun en el poder. Como consecuencia, se suspendió la gran concentración convocada para ese día, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas. Felizmente fue día no laborable para los escolares. Tuvo un epicentro a 90 kilómetros al suroeste de la capital.
1993-04-18	Lima y alrededores	VI	Lima fue sacudida por un fuerte sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, que sacudió la ciudad de Lima y alrededores. El sismo originó daños considerables en las viviendas construidas con materiales inestables en los alrededores de la ciudad y en las zonas altas de Lima. Este sismo se constituye como el último de una serie de cuatro terremotos ocurridos en los últimos 30 años entre 9° S y 13° S a niveles intermedios de profundidad.
1996-11-12	Nazca	VII	Sismo de magnitud 7.7Mw que afectó principalmente a la localidad de Nazca, departamento de Ica. El epicentro del terremoto llamado "Terremoto de Nazca" fue localizado por el Instituto Geofísico del Perú a 135 km al suroeste de la localidad de Nazca. Este terremoto fue acompañado de una serie de 150 réplicas durante las primeras 24 horas, que causaron alarma en las localidades de Nazca, Palpa, Ica, Acari y Llauca, las cuales soportaron intensidades máximas de VII (MM) durante el terremoto principal. El Sistema de Defensa Civil (Indeci) reportó 17 personas muertas, 1500 heridos y 100 000 damnificados. En cuanto a infraestructura, más de 5000 viviendas fueron destruidas, 12 000 afectadas. El costo económico de pérdidas fue del orden de 42 millones de dólares. El terremoto de Nazca produjo un tsunami pequeño que fue registrado en el mareógrafo de San Juan, el mismo que muestra desviaciones del nivel medio del mar del orden de 1.80 m. Este tsunami no produjo mayores daños, debido a que el terremoto ocurrió durante la bajamar.

Ing. César Kerstner S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - RLP 087-2017-CENEPRED/
C.I.P.M. 140680

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845



Fecha	Localidades	Intensidad	Observaciones
2001-06-23	Arequipa	VIII	Este terremoto ha sido el más grande ocurrido en la última centuria en la región sur del Perú, afectó a Arequipa, Moquegua y Tacna en el Perú, y a Arica en Chile. La magnitud del sismo fue de $M_w = 8.2$. Hubo 96 muertos, cerca de 11 000 edificaciones destruidas y más de 31 000 damnificados. La ciudad de Camaná fue afectada por un maremoto que provocó la muerte de 39 personas. El 80 % de las viviendas de Moquegua quedó inhabitable y Arequipa se hundió cinco centímetros. La onda sísmica fue sentida en Lima y también en Tumbes, Talara, Sullana y Piura.
1972-06-19	Lima	VI	Fuerte temblor que causó ligeros desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala y Cañete. Por el norte se sintió en Chancay y Huacho. Los remezones en Ica fueron casi imperceptibles.
1974-10-03	Lima	VII-VIII	Lima fue sacudida por un largo y recio temblor que ocasionó 78 muertos, unos 2500 heridos y pérdidas materiales estimadas en unos 2700 millones de soles. Duración del movimiento de más de minuto y medio, contribuyó a acentuar la destrucción de muchas casas antiguas de adobe y quincha en el área litoral comprendida entre 12° y 14° de latitud sur. En Lima Metropolitana, sufrieron daños entre leves a considerables las iglesias y monumentos históricos, los edificios públicos y privados, las viviendas antiguas de adobe de los Barrios Altos, Rímac, el Cercado, Callao, Barranco y Chorrillos. Los efectos destructores del sismo se extendieron a Mala, Chincha, Cañete, Pisco y otras poblaciones con saldo de 13 muertos y numerosos heridos. Se observaron derrumbes de material aluvial en los acantilados situados entre Magdalena y Chorrillos, agrietamientos de la plataforma de la carretera Panamericana en los tramos III. Este evento sísmico coincidió con el sexto año del gobierno de la "Revolución Peruana" encabezada por el general Velasco Alvarado, aun en el poder. Como consecuencia, se suspendió la gran concentración convocada para ese día, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas. Felizmente fue día no laborable para los escolares. Tuvo un epicentro a 90 kilómetros al suroeste de la capital.
1993-04-18	Lima y alrededores	VI	Lima fue sacudida por un fuerte sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, que sacudió la ciudad de Lima y alrededores. El sismo originó daños considerables en las viviendas construidas con materiales inestables en los alrededores de la ciudad y en las zonas altas de Lima. Este sismo se constituye como el último de una serie de cuatro terremotos ocurridos en los últimos 30 años entre 9° S y 13° S a niveles intermedios de profundidad.
1996-11-12	Nazca	VII	Sismo de magnitud 7.7 M_w que afectó principalmente a la localidad de Nazca, departamento de Ica. El epicentro del terremoto llamado "Terremoto de Nazca" fue localizado por el Instituto Geofísico del Perú a 135 km al suroeste de la localidad de Nazca. Este terremoto fue acompañado de una serie de 150 réplicas durante las primeras 24 horas, que causaron alarma en las localidades de Nazca, Palpa, Ica, Acari y Llauca, las cuales soportaron intensidades máximas de VII (MM) durante el terremoto principal. El Sistema de Defensa Civil (Indeci) reportó 17 personas muertas, 1500 heridos y 100 000 damnificados. En cuanto a infraestructura, más de 5000 viviendas fueron destruidas, 12 000 afectadas. El costo económico de pérdidas fue del orden de 42 millones de dólares. El terremoto de Nazca produjo un tsunami pequeño que fue registrado en el mareógrafo de San Juan, el mismo que muestra desviaciones del nivel medio del mar del orden de 1.80 m. Este tsunami no produjo mayores daños, debido a que el terremoto ocurrió durante la bajamar.
2001-06-23	Arequipa	VIII	Este terremoto ha sido el más grande ocurrido en la última centuria en la región sur del Perú, afectó a Arequipa, Moquegua y Tacna en el Perú, y a Arica en Chile. La magnitud del sismo fue de $M_w = 8.2$. Hubo 96 muertos, cerca de 11 000 edificaciones destruidas y más de 31 000 damnificados. La ciudad de Camaná fue afectada por un maremoto que provocó la muerte de 39 personas. El 80 % de las viviendas de Moquegua quedó inhabitable y Arequipa se hundió cinco centímetros. La onda sísmica fue sentida en Lima y también en Tumbes, Talara, Sullana y Piura.

Ing. Ciro Karcho S.J. Cordero Márquez
Evaluador del Peligro - RUP 097-2017-CENEPRD-
C.I.P.M. 149569

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRD/J
CIP N° 103845



Fecha	Localidades	Intensidad	Observaciones
2007-08-15	Pisco	VIII	Sismo registrado con una duración de 210 segundos (3 minutos 30 segundos). Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta y a 150 km al suroeste de Lima, su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años. El siniestro tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala sismológica de magnitud de momento y VIII en la escala de Mercalli, dejó 595 muertos, 1800 de heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha y Cañete.

Fuente: IGP 2005

Anexo II: Panel Fotográfico.



Trabajo de campo y toma de datos para los parámetros de vulnerabilidad en el AA. HH San Pablo.



Viviendas de material precario, no tienen cimentación

Ing. Chir Karachi S.K. Cordero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J. N° 087-2017-CENEPREDI-
C.I.P.M. 140560

ING. DANIEL A. GARCÍA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPREDI/J
CIP N° 103845




Viviendas de material precario, no tienen cimentación



Viviendas construidas sin control técnico, al fondo se observa una construcción de material noble que no tiene continuidad de sus elementos estructurales verticales (columnas), éste que frente a un sismo de gran magnitud colapsaría.


Ing. Ciro Ricardo S.K. Cardero Márquez
Evaluador del Riesgo - R.J.M. 097-2017-CENEPRED-
C.I.P.M. 149599


ING. DANIEL A. GARCIA PRADO
EVALUADOR DE RIESGO
R.J. N° 105-2018-CENEPRED/J
CIP N° 103845