Sector de San Juan de Yarinacocha, en su margen izquierda muestra erosión fluvial, se muestra un árbol caído. (6)



Sector de Santa Clara, ubicado en la margen derecha de la quebrada Yumancay, se generan inundaciones en tiempos de lluvias, nótese el límite (A) donde llega el nivel de las aguas. (7)

Deslizamiento en el sector del puerto de Pucallpa. Las flechas indican el sentido de la corriente del río (5)

Sector de Nuevo San Juan , afectado por la erosión fluvial del río Ucayali. (8)

Sector frente al puerto de Pucallpa y áreas inundables, ha afectado terrenos de cultivos(arrozales) y viviendas rústicas. (9)

Deslizamiento ubicado en la margen derecha del río Purús, que afecta la comunidad nativa de San Fernando. (10)

TIPO DE PELIGRO

- Caída de rocas
- Movimiento rocas y flujo
- Derrumbe
- Deslizamiento rotacional
- Deslizamiento traslacional
- Erosión de ladera
- Erosión fluvial
- Flujo de detritos
- Flujo de lodo
- Huayco
- Inundación de detritos
- Inundación fluvial
- Movimiento complejo

SÍMBOLOS TOPOGRÁFICOS

- Ríos
- Quebrada
- Quebrada normal
- Asfaltado
- Afirmado
- Sin afirmar
- Trocha carrozable
- En proyecto
- Capital departamental
- Capital provincial
- Capital distrital
- Lagunas
- Límite Regional
- Límite Internacional
- Cauce del río Ucayali act. set 2006



ZONA DE RIESGO

- Área sujeta a inundaciones y erosión fluvial.
- Áreas de flujos.
- Área de deslizamientos.

LORETO

HUANUCO

PASCO

JUNIN

CUSCO

MADRE DE DIOS

BRASIL

NUEVA REQUENA

PUCALLPA

PUERTO CALLAO

CAMPO VERDE

SURIMANA

MASISEA

SAN ALEJANDRO

AGUAYTIA

IPARIA

BOLOGNESI

ATALAYA

SEPAHUA

BREU

PUERTO ESPERANZA

Río Aguaytia

Río San Alejandro

Río Pachitea

Río Callería

Río Aguaytia

Río Ucayali

Río Tamaya

Río Iparia

Río Sheshea

Río Cohengua

Río Amoneya

Río Urubamba

Río Breu

Río Purús

Río Inuya

Río Envira

Río Yurua

Río Mishagua

Río Sepahua

Sector de Puerto Esperanza, se muestra el área inundable (A), en ambas márgenes del río. (11)

Margen derecha del río Purús donde se encuentra la comunidad nativa de San Martín, fue afectada por la erosión e inundación fluvial.

Inundación que afectó al sector de Aguaytia en el año 2001. (4)

Puerto de Bolognesi, afectado por la erosion fluvial.

Margen derecha del río Yuracyacu (brazo del río) zonas inundables, sector de Aguaytia. (3)



Desembocadura de la quebrada Campo Plata, sector de Sarita Colonia, donde forma una inundación de detritos. (15)

Erosión fluvial en la margen derecha del río Aguaytia, ha afectado antiguas bases del puente viejo. (2)

Erosión fluvial e inundación fluvial en el sector de Garcilazo de la Vega (Huipoca). (1)

Sector Barrio Señor de los Milagros, quebrada Campo Plata, área inundable por la margen derecha. (14)

Sector del Puerto Atalaya ubicado en la margen izquierda del río Tambo, área sujeta a inundaciones, se observa muro de gaviones como defensa ribereña. (13)

REPÚBLICA DEL PERÚ
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO
INGEMMET

MAPA DE PELIGROS

REGIÓN UCAYALI

0 10 20 40 km

Escala 1: 600 000

PROYECCIÓN: TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL: SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL WGS84 ZONA: 18 Sur
BASE GEOLÓGICA: MAPAS ESCALA : 100,000

MAPA Nº 4