



NOVIEMBRE - 2022



ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sr. DANTE JOSÉ MANDRIOTTI CASTRO

GOBERNADOR

GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Sr. JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA

Gerente

Lic. JULIO MORENO CARRACO

Especialista en Defensa Civil

EQUIPO CONSULTOR

DNI 42867943

Ing. Civil. KENDRA SALLWA KUSI CORDERO MARQUEZ

Ing. Geógrafa. TANIA MIRTHA RÍOS ARAUJO

Lic. Física. JUAN PABLO ALBERTO ÁVALOS CARRIÓN.

(A) WO

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



CONTENIDO

| | CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES | | 14 |
|--------|--|----|----|
| 1.1. | OBJETIVO GENERAL | 14 | |
| 1.2. | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 14 | |
| 1.3. | JUSTIFICACIÓN | 14 | |
| 1.4. | MARCO NORMATIVO | 14 | |
| 1.5. | ANTECEDENTES | 15 | |
| 2.1. | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | 18 | |
| 2.2. | VÍAS DE ACCESO | 24 | |
| 2.3. | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN | 26 | |
| 2.3.1. | POBLACIÓN | 26 | |
| 2.3.2. | VIVIENDA | 29 | |
| 2.3.3. | Servicios Básicos | 35 | |
| 2.4. | ASPECTOS ECONÓMICOS | 38 | |
| 2.4 | .1. Actividades Económicas Según su Centro de Labor | 38 | |
| | CAPÍTULO III – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | 40 |
| 3.1. | ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 40 | |
| 3.2. | GEOMORFOLOGÍA | 42 | |
| 3.3. | GEOLOGÍA | 44 | |
| 3.1.1. | Depósito marino | 44 | |
| 3.1.2. | Depósito eólico | 44 | |
| 3.1.3. | Depósito aluvial | 44 | |
| 3.1.4. | Depósito fluvio aluvial | 44 | |
| 3.1.5. | Fm Cerro Blanco – Grupo Puente Piedra | 44 | |
| 3.2. | CONDICIONES SÍSMICAS | 46 | |
| 3.2 | .1. Análisis de posible sismo en Lima | 46 | |
| 3.2 | .2. Magnitud del sismo en Lima | 48 | |
| 3.3. | ÁREAS INUNDABLES POR OCURRENCIA DE TSUNAMI | 49 | |
| | CAPÍTULO IV: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO | | 53 |
| 4.1. | METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO: | 53 | |
| 4.1.1. | Conceptos de un Modelado numérico en la zona de estudio. | 54 | |



| 4.2. | RE | COPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: | 56 |
|--------|-------|---|-------|
| 4.3. | IDE | NTIFICACIÓN DEL PELIGRO: | 56 |
| 4.4. | CA | RACTERIZACION DEL PELIGRO: | 57 |
| 4.5. | РО | NDERACION DEL PARÁMETRO DEL PELIGRO: | 57 |
| 4.6. | SU | SCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO | 60 |
| 4.6 | .1. | ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE: | 60 |
| | | | 60 |
| 4.6 | .2. | ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES: | 61 |
| 4.7. | AN. | ÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS | 64 |
| 4.8. | DE | FINICIÓN DE ESCENARIO | 66 |
| 4.9. | NIV | ELES DE PELIGRO | 66 |
| 4.10. | ES | TRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO | 66 |
| 4.11. | MA | PA DE PELIGRO | 67 |
| | CAPÍT | ULO V: ANÁLISIS DE VULNERABILDAD | 68 |
| 5.1 | MET | DDOLOGÍA | 68 |
| 5.1.1. | | ANÁLISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA | 68 |
| 5.1 | .1.1. | Análisis de la Exposición en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad | 69 |
| 5.1 | .1.2. | Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad | 70 |
| 5.1 | .1.3. | Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad | 77 |
| 5.1.2. | 1 | ANÁLISIS DE LA DIMENSION SOCIAL | 79 |
| 5.1 | .2.1. | Análisis de la Exposición en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad | 79 |
| 5.1 | .2.2. | Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad | 80 |
| 5.1 | .2.3. | Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad | 81 |
| 5.2. | NIV | ELES DE VULNERABILIDAD | 84 |
| 5.3. | ES | TRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD | 84 |
| | CAPIT | ULO VI: CALCULO DE RIESGO | 98 |
| 6.1. | ME | TODOLOGIA | 98 |
| 6.2. | NIV | ELES DEL RIESGO | 99 |
| 6.3. | ES | TRATIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO | 99 |
| 6.4. | MA | TRIZ DE RIESGOS | . 118 |
| 6.5. | CÁ | LCULO DE LOS EFECTOS PROBABLES | . 118 |



| 6.6. | MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | |
|--------|---|-----|
| 6.6.1. | MEDIDAS ESTRUCTURALES119 | |
| 6.6.2. | MEDIDAS NO ESTRUCTURALES | |
| | CAPITULO VII: CONTROL DE RIESGOS | 127 |
| 7.1. | ACEPTABLIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO | |
| | CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 130 |
| 8.1 | CONCLUSIONES | |
| 8.2 | RECOMENDACIONES | |
| 8.3 | BIBLIOGRAFÍA | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Try Crit Karsh S.K. Cardoro Marquez Evaluador del Rissipo - R.M. 097-2017-CENEPREO-I CUPPET-1-0008 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clp. Nº 79935



LISTA DE CUADROS, FIGURAS, GRAFICOS.

Listado de cuadros:

Cuadro N°1. Vías de acceso para ingresar al área de estudio.

Cuadro N°2. Población Total.

Cuadro N°3. Población Total según sexo.

Cuadro N°4. Población según grupo de edades.

Cuadro N°5. Cuadro de manzanas y lotes

Cuadro N°6. Tipo de Material Predominante de las Paredes

Cuadro N°7. Tipo de Material Predominante en Techos.

Cuadro N°8. Tipo de Abastecimiento de Agua

Cuadro N°9. Tipo de acceso al servicio de desagüe

Cuadro N°10. Tipo de Alumbrado

Cuadro N°11. Actividades económicas según su ocupación principal.

Cuadro N°12. Rangos de altitud sobre el nivel del mar.

Cuadro N°13. Matriz de comparación de pares del parámetro de evaluación Intensidad del Tsunami

Cuadro N°14. Matriz de normalización del parámetro Intensidad del tsunami

Cuadro N°15. Matriz para el análisis de la susceptibilidad.

Cuadro N°16. Matriz de comparación de pares del factor desencadenante (magnitud del sismo).

Cuadro N°17. Matriz de normalización del factor desencadenante.

Cuadro N°18. Matriz de comparación de pares del factor condicionante Altitud sobre el nivel del mar.

Cuadro N°19. Matriz de normalización del parámetro Altitud sobre el nivel.

Cuadro N°20. Matriz de comparación de pares del factor condicionante geomorfología

Cuadro N°21. Matriz de normalización del parámetro geomorfología.

Cuadro N°22. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades geología.

Cuadro N°23. Matriz de normalización del factor condicionante unidades geología.

Cuadro N°24. Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes.

Cuadro N°25. Matriz de normalización de los factores condicionantes.

Cuadro N°26. Población expuesta.

Cuadro N°27. Viviendas expuestas.

Cuadro N°28. Servicios expuestos.

Cuadro N°29. Niveles de peligro.

Cuadro N°30. Estratificación del peligro.

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



Cuadro N°31. Parámetros de dimensión económica.

Cuadro N°32. Matriz de comparación de pares del parámetro Área construida.

Cuadro N°33. Matriz de normalización de pares del parámetro Área construida.

Cuadro N°34. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Paredes.

Cuadro N°35. Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de Paredes.

Cuadro N°36. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Techos.

Cuadro N°37. Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de Techos.

Cuadro N°38. Matriz de comparación de pares del parámetro Niveles de edificación.

Cuadro N°39. Matriz de normalización de pares del parámetro Niveles de edificación.

Cuadro N°40. Matriz de comparación de pares del parámetro servicio de agua.

Cuadro N°41. Matriz de normalización de pares del parámetro servicio de agua.

Cuadro N°42. Matriz de comparación de pares del parámetro servicio de desagüe.

Cuadro N°43. Matriz de normalización de pares del parámetro servicio de desagüe.

Cuadro N°44. Matriz de comparación de pares del parámetro servicio de energía eléctrica.

Cuadro N°45. Matriz de normalización de pares del parámetro servicio de energía eléctrica.

Cuadro N°46. Matriz de comparación de pares del parámetro estado de conservación.

Cuadro N°47. Matriz de normalización de pares del parámetro estado de conservación.

Cuadro N°48. Matriz de comparación de pares del parámetro Ingreso promedio familiar.

Cuadro N°49. Matriz de normalización de pares del parámetro Ingreso promedio familiar.

Cuadro N°50. Matriz de comparación de pares del parámetro Ocupación.

Cuadro N°51. Matriz de normalización de pares del parámetro Ocupación

Cuadro N°52. Parámetros de dimensión social.

Cuadro N°53. Matriz de comparación de pares del parámetro Cantidad habitantes por lote.

Cuadro N°54. Matriz de normalización de pares del parámetro Cantidad habitantes por lote.

Cuadro N°55. Matriz de comparación de pares del parámetro Grupo Etario.

Cuadro N°56. Matriz de normalización de pares del parámetro Grupo etario.

Cuadro N°57. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "Menos de 0 a 5 años y mayor a 65 años".

Cuadro N°58. Matriz de normalización de pares del sub-parámetro Grupo Etario "Menos de 0 a 5 años y mayor a 65 años".

Cuadro N°59. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "6 a 17 años".

Cuadro N°60. Matriz de normalización de pares del sub-parámetro Grupo Etario "6 a 17 años".

Cuadro N°61. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "46 a 65 años".

Try Cord Karrier S.K. Contino Mirquez Creases de Riego, -1,40 007-2017-CEMEPREDI CLIPP, 1-10000

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Cuadro N°62. Matriz de normalización de pares del sub-parámetro Grupo Etario "46 a 65 años".

Cuadro N°63. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "31 a 45 años".

Cuadro N°64. Matriz de normalización de pares del sub-parámetro Grupo Etario "31 a 45 años".

Cuadro N°65. Matriz de comparación de pares del sub-parámetro Grupo Etario "18 a 30 años".

Cuadro N°66. Matriz de normalización de pares del sub-parámetro Grupo Etario "18 a 30 años".

Cuadro Nº67. Matriz de comparación de pares del parámetro capacitación en Gestión de Riesgos.

Cuadro N°68. Matriz de normalización de pares del parámetro capacitación en Gestión de Riesgos.

Cuadro Nº69. Matriz de comparación de pares del parámetro actitud frente al riesgo.

Cuadro N°70. Matriz de normalización de pares del parámetro actitud frente al riesgo.

Cuadro N°71. Niveles de Vulnerabilidad.

Cuadro N°72. Estratificación de la Vulnerabilidad.

Cuadro N°73. Niveles de Riesgo.

Cuadro Nº74. Estratificación del Riesgo.

Cuadro N°75. Matriz de Riesgo.

Cuadro N°76. Efectos probables por peligro de Tsunami en el área de estudio.

Cuadro N°77. Lista de lotes con nivel de riesgo ALTO identificados en el área de estudio.

Cuadro N°78. Lista de lotes con nivel de riesgo MUY ALTO identificados en el área de estudio

Cuadro N°79. Valoración de consecuencias.

Cuadro N°80. Valoración de la frecuencia de ocurrencia.

Cuadro N°81. Nivel de consecuencia y daños.

Cuadro N°82. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

Cuadro N°83. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

Cuadro N°84. Prioridad de Intervención.

Cuadro N°85. Tipo de material predomínate en paredes.

Cuadro Nº86. Tipo de material predomínate en techos.

Cuadro Nº87. Lista de lotes de vulnerabilidad MUY ALTA identificados en el Sector 3.

Cuadro Nº88. Lista de lotes de vulnerabilidad ALTA identificados en el Sector 3.

Cuadro Nº89. Lista de lotes de vulnerabilidad MEDIA identificados en el Sector 3.

Cuadro Nº90. Lotes del Sector 3 con Riesgo Muy alto.

Cuadro Nº91. Lotes del Sector 3 con Riesgo Alto.

Cuadro N°92. Lotes del Sector 3 con Riesgo Medio.

Juan Pablo Ávalos Carrión

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Ing" Cref Kendre S.K. Cerdero Me



Listado de figuras

Figura N°1. Sector 3, áreas de estudio A, B, C y D.

Figura N°2. Mapa Tsunamigénico del Perú para el periodo 1500 - 2019. La magnitud de los sismos es diferenciada por el tamaño de los círculos y la profundidad de sus focos no supera los 60 Km.

Figura N°3. Ubicación política y la zona de estudio – Sector 3.

Figura N°4. Mapa de ubicación del área de estudio.

Figura N°5. Vías de acceso para ingresar al área de estudio.

Figura N°6. Mapa de Vías de acceso al área de estudio.

Figura N°7. Mapa de Altitud sobre el nivel del mar.

Figura N°8. Mapa de geomorfología.

Figura N°9. Mapa de geología.

Figura N°10. Distribución espacial de zonas de acoplamiento sísmico máximo (asperezas) en el borde occidental del Perú.

Figura N°11. Mapa del factor desencadenante.

Figura N°12. Áreas de división en el Sector 3.

Figura N°13. Generación de las ondas en la superficie del océano en un maremoto

Figura N°14. Áreas inundables para sismos de 8.5 y 9.0 Mw.

Figura N°15. Áreas inundables en el área de estudio ante ocurrencia de sismo de 9.0 Mw

Figura N°16. Mapa de elementos expuestos del área de estudio.

Figura N°17. Mapa de peligro por tsunami del área de estudio.

Figura N°18. Mapa de Vulnerabilidad del área de estudio.

Figura N°19. Mapa de Vulnerabilidad Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores.

Figura N°20. Mapa de Vulnerabilidad Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores.

Figura N°21. Mapa de Vulnerabilidad Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores.

Figura N°22. Mapa de Vulnerabilidad Coop.de Vivienda de loa Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).

Figura N°23. Mapa de Vulnerabilidad Urb. Los Jardines del Encanto.

Figura N°24. Mapa de Vulnerabilidad Urb. Santa Beatriz.

Figura N°25. Mapa de Vulnerabilidad Urb. Santa Beatriz.

Figura N°26. Mapa de Vulnerabilidad Urb. Santa Beatriz.

Figura N°27. Mapa de Vulnerabilidad Urb. 200 Millas.

Figura N°28. Mapa de Vulnerabilidad Urb. 200 Millas.

Type Cord Karster S.K. Cardeno Mirrowaz Creatador del Risolo - Rufe 091-2017-CENEPREOJ C.D.P.M. 149080

n Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943

Página 9 | 162

INGENIERA GEOGRAFA



Figura N°29. Mapa de Vulnerabilidad Urb. 200 Millas.

Figura N°30. Mapa de Riesgo del Área de estudio

Figura N°31. Mapa de Riesgo Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores.

Figura N°32. Mapa de Riesgo Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores.

Figura N°33. Mapa de Riesgo Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores.

Figura N°34. Mapa de Riesgo de la Coop.de Vivienda de ENAPU.

Figura N°35. Mapa de Riesgo Urb. Los Jardines del Encanto.

Figura N°36. Mapa de Riesgo Urb. Santa Beatriz.

Figura N°37. Mapa de Riesgo Urb. Santa Beatriz.

Figura N°38. Mapa de Riesgo Urb. Santa Beatriz.

Figura N°39. Mapa de Riesgo Urb. 200 Millas.

Figura N°40. Mapa de Riesgo Urb. 200 Millas.

Figura N°41. Mapa de Riesgo Urb. 200 Millas.

Figura N°42. Mapa de Riesgo con imágenes Mapa de Riesgo con imágenes de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía de Vapores.

Figura N°43. Mapa de Riesgo con imágenes de la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)

Figura N°44. Mapa de Riesgo con imágenes Urb. Jardines del Encanto.

Figura N°45. Mapa de Riesgo con imágenes Urb. Santa Beatriz.

Figura N°46. Mapa de Riesgo con imágenes de la Urb. 200 Millas

Figura N°47. Imagen referencial para habilitación de Accesos

Figura N°48. Albergues temporales y rutas de evacuación del Sector 3.

Jan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Per Cori Cortino S.A. Corrison Manager Errolander des Risons - 1,40 et 20-2417 CEMEPRECI-CLP24*, 14608

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Listado de gráficos

Gráfico N°1. Ubicación política del distrito y la zona de estudio.

Gráfico N°2. Población según grupos de edades

Gráfico N°3. Tipo de Material Predominante de las Paredes

Gráfico N°4. Tipo de Material Predominante en Techos

Gráfico N°5. Tipo de Abastecimiento de Agua

Gráfico N°6. Tipo de acceso al servicio de desagüe

Gráfico N°7. Tipo de Alumbrado

Gráfico N°8. Actividad económica según ocupación principal

Gráfico N°9. Factores condicionantes

Gráfico N°10. Metodología para determinar el nivel de peligro.

Gráfico N°11. Flujograma general del proceso de análisis de información.

Gráfico N°12. Metodología del análisis de la vulnerabilidad.

Gráfico N°13. Flujograma para estimar los niveles del riesgo.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAU. INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



PRESENTACIÓN

El Perú, así como el resto de los países está expuesto a peligros naturales tales como terremotos, tsunamis, deslizamientos, huaicos, inundaciones, sequías, heladas; provocando muertes, daños a la salud pública, impactos negativos en el medio ambiente y al mismo tiempo grandes pérdidas económicas.

El presente Informe de Evaluación del Riesgo por fenómenos de origen natural, permite analizar el impacto potencial por Tsunami en el área de influencia, tal es así que producto de este fenómeno se podrían generar impactos en la zona urbana debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física relacionados con el factor de exposición a estos fenómenos naturales del ser humano y sus medios de vida.



El Gobierno Regional del Callao, realiza la contratación de los especialistas Ing. Tania Ríos Araujo, Inge. Kendra Cordero Márquez y el Lic. Físico Juan Pablo Ávalos Carrión para la elaboración del presente Informe de Evaluación del Riesgo, el cual constituye un procedimiento técnico que permitirá identificar los peligros que ocurran en las inmediaciones de la Asoc. de propietarios de vivienda de los trabajadores de la compañía peruana de vapores, COOP. de vivienda de los trabajadores de la empresa nacional de puertos (ENAPU), URB. los Jardines del Encanto, URB. Santa Beatriz, URB. 200 Millas, del Distrito del Callao y Provincia Constitucional del Callao, analizar la vulnerabilidad y determinar los niveles de riesgos ante la ocurrencia de peligros de origen natural; así como la identificación de las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Ante ello, se analizó el registro de los distintos peligros de origen natural que podrían afectar el área de estudio, entre los cuales se identificó que el territorio peruano se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico (zona de recurrente actividad sísmica y volcánica alrededor del Océano Pacífico), debido a la subducción de la Placa de Nazca (placa oceánica) debajo de la Placa Sudamericana (placa continental), este proceso se denomina convergencia de placas y durante su desarrollo genera sismos de diversas magnitudes y focos ubicados a diferentes profundidades, siendo los de mayor magnitud e intensidad los que podrían generar tsunamis y afectar la seguridad física de las poblaciones e infraestructura existente.

Asimismo, se hace de conocimiento que, en base a la inspección de campo efectuada por el equipo evaluador en las inmediaciones del Sector 3, durante los días 02 y 04 de agosto del 2022, así como información y productos disponibles, tales como mapas geomorfológicos, mapas de escenario sísmico entre otros; insumos principales para la elaboración del presente Estudio de Evaluación del Riesgo.

En el presente estudio se aplica la metodología del "Manual para la evaluación del riesgo originado por Fenómenos Naturales", 2da Versión, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al peligro, en función a los factores exposición, fragilidad y resiliencia. Así como, la determinación y zonificación de los niveles de riesgos y finalmente, la formulación de recomendaciones vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas geográficas objetos de evaluación.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 12 | 162



INTRODUCCIÓN

La Gerencia Regional de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Callao, en su afán de implementar dentro de la gestión de procesos relacionados con la gestión de riesgos de desastres, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida. Como señala la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, nuestro país está expuesto de manera permanente a fenómenos de origen natural que pueden desencadenar desastres, situación, que añadida al proceso de crecimiento informal y desordenado de la población y a la falta de planificación de infraestructura urbana, ponen en riesgo y afectan la seguridad y la vida de la población, la infraestructura del desarrollo, el patrimonio, el ambiente y por ende al Gobierno Regional del Callao.

El territorio Peruano se encuentra expuesto a diversos eventos geodinámicos, debido a la interacción entre las condiciones físicas del territorio (factores condicionantes) que presenta un área geográfica, tales como: pendiente, altura sobre el nivel del mar y geomorfología y los factores que los originan (sismicidad y actividades inducidas por la acción humana), pudiendo generar los denominados peligros naturales, los cuales generan impactos significativos y daños en las poblaciones e infraestructura física, así como en las actividades productivas y medios de vida. Estos procesos generan o construyen desastres, principalmente relacionados al asentamiento de la población en zonas de alto riesgo, la ocupación no planificada del territorio, la fragilidad en la construcción de las edificaciones producto de la informalidad e improvisación de poblaciones y la falta de conocimiento sobre la importancia en la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

Asimismo, se hace mención que, en base al escenario de riesgo por sismo y tsunami en la región central del Perú que fue elaborado por Instituto Geofísico del Perú en el año 2017; indican que, en el departamento de Lima, podría ocurrir un sismo de magnitud igual o mayor a 8.5 Mw. Considerando las características de este sismo probable, se ha elaborado el presente Informe de Evaluación de riesgos, a fin de identificar las posibles áreas a ser afectadas ante la ocurrencia de un tsunami.

En este documento, se desarrolla la Evaluación del Riesgo, ante la ocurrencia del escenario sísmico en mención; el cual comprende la determinación del peligro y el área de influencia en función a sus factores condicionantes para la definición de sus niveles, representados en el mapa de peligro. Además, comprende el análisis de la vulnerabilidad de los elementos expuestos (viviendas) en sus dimensiones social y económica. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: exposición, fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad y mapa respectivo.

Luego, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo originado por dicho sismo en las inmediaciones del Sector 3, así como también el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad. Finalmente, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo.

Los resultados, del presente informe servirán para la identificación e implementación de medidas de prevención y reducción de riesgos, orientados a disminuir la vulnerabilidad.

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI 42867943

By Cord Karster S.K. Cordson Marquez Entransier du Risson - Ner 097-2017-CENEFRED-I TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA

a 13 | 162



CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar el nivel del riesgo originado por tsunami en el Sector 3, distrito del Callao, provincia constitucional del Callao, región Callao.
- Se reitera que el Sector 3 corresponde a la Asoc. de propietarios de vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, COOP. de vivienda de los trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), URB. los Jardines del Encanto, URB. Santa Beatriz, URB. 200 Millas.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y analizar los niveles de peligro por tsunami e identificar los elementos expuestos.
- Identificar y Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
- Recomendar la implementación de medidas de prevención y/o reducción del riesgo de desastre del tipo estructural y no estructural.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El deficiente conocimiento de los riesgos de origen natural que afectan las áreas urbanas constituye una de las causas principales de la ocurrencia de desastres, por ello es necesario caracterizar los peligros naturales a los que se encuentran expuestos la población e infraestructura pública, así como estimar los niveles de riesgos asociados a los mismos, a fin de generar información técnica que permita contribuir con la gestión del riesgo de desastres.

Además, el área de estudio se ubica en el Provincia Constitucional del Callao, considerado como una de las zonas sísmicas de mayor actividad y se encuentra contigua al Océano Pacífico, debido a ello, es necesario conocer los riesgos asociados a la ocurrencia de eventos sísmicos.

1.4. MARCO NORMATIVO

Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Resolución Jefatural N°112 2014 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.
- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



 Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, de fecha 01 de marzo del 2021, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.

1.5. ANTECEDENTES

El impacto producido por los tsunamis en el mundo deja en evidencia la necesidad de generar conocimientos respecto al comportamiento dinámico de estos en nuestras costas. En tal sentido el anticiparse a un escenario de peligro permite: proponer medidas de mitigación, desarrollar planes de respuesta efectivos y manejar adecuadamente potenciales emergencias, disminuyendo el riesgo para las personas, viviendas, colegios, hospitales y estructuras portuarias.

Definiendo y conociendo los escenarios de peligro, se puede comprender el riesgo y atenuar el potencial impacto de estos fenómenos naturales. Se debe considerar que los tsunamis son eventos poco recurrentes, sin embargo, cuando ocurren pueden ser altamente destructivos.

Lima Metropolitana y el Callao muestran un índice alto de pérdidas asociadas a sismos en el periodo reciente, como lo muestran los registros históricos desde el siglo XVI (IGP, 2005). Debido a la cercanía de las costas del Perú a la zona de subducción, es decir a causa de la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.

Según registros históricos (IGP,2005) Lima y el Callao han soportado a lo largo de su historia eventos naturales desastrosos como terremotos y tsunamis, tales como los ocurridos en los años 1586 (olas de 3.6 m), 1604 (olas de 2.8 m), 1687 (olas de 4 m), 1746 (olas de 7 m) y en 1966 (olas de 3.2 metros), que causaron pánico y destrucción de viviendas e infraestructura, especialmente en zonas donde las condiciones geológicas son menos favorables y donde viven las poblaciones más pobres y por ende más vulnerables.

El estudio completo comprende 3 zonas en Callao. Este informe corresponde al Sector 3 en las inmediaciones de la Asoc. de propietarios de vivienda de los trabajadores de la compañía peruana de vapores, COOP. de vivienda de los trabajadores de la empresa nacional de puertos (ENAPU), URB. los Jardines del Encanto, URB. Santa Beatriz, URB. 200 Millas, del Distrito del Callao y Provincia Constitucional del Callao. Dividido en áreas A, B, C y D para fines de este informe, Figura 1:

an Pablo Ávalos Carrión

Prof Cord Karden S.K. Cardeno Mérquez Entrader de Risego - R.Jr 957-2417-CEHEPREO-I CJP31, 14658 IANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Juain Pablic Avalos Carrido
DNI, 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO
INGENIERA GEOGRAFA
Reg. Cly. Nº 79935

O Cé a n o
Pacífico

Pacífico

Santa Barre

Pamera Coognando
De VVIRO
DE PAMERA COORDA

Figura 1. Sector 3, áreas de estudio A, B, C y D.


El fenómeno físico llamado Tsunami o maremoto es un evento extremo, por lo cual se consideran los escenarios de maremotos originados por sismos de 8.5 y 9.0 Mw, no se consideran escenarios de sismos menores puesto que son de menor energía y lo que se busca es analizar los casos más destructivos con el fin de evaluar los riesgos, en el área de estudio para el caso de estudio se tomará el escenario con mayor probabilidad, así como también tomando como base la carta de inundación del DHN para un sismo de 8.5 Mw. Encontramos en la literatura las siguientes publicaciones más recientes en el campo de maremotos cuyas áreas de estudios incluyen el área de estudio en el Sector 3.

Jiménez, 2015, realizó el estudio del maremoto de Lima y Callao de 1746. Se determinó el área de inundación causado por el sismo de magnitud 9 Mw. En el mapa del área de inundación se observa que el área de estudio, Sector 3, se encuentra parcialmente dentro del área de inundación. Este mapa no está centrado en el área de estudio, Sector 3, por lo cual la resolución es baja en nuestra área de interés.

La DHN incluye en su página web pública una carta de inundación que abarca la Sector 3, llamada Oquendo (https://www.dhn.mil.pe/cnat/cartas-inundacion). Se observa que el área de estudio Sector 3 se encuentra parcialmente dentro del área de inundación para un sismo de 9.0 Mw; también que el área de estudio Sector 3 se encuentra ligeramente dentro del área de inundación para un sismo de 8.5 Mw.



Figura N°2. Mapa Tsunamigénico del Perú para el periodo 1500 - 2019. La magnitud de los sismos es diferenciada por el tamaño de los círculos y la profundidad de sus focos no supera los 60 Km.



Fuente: J. Martínez (2014).

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 by Cont Carrier S.K. Contino Mirrousz Ervication del Riccio - Pultr 091-2017-CENEPRED-I CLIVAY-149588

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clp. Nº 79935




CAPÍTULO II - CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Se realizó la consulta a los representantes de cada Urbanización del Sector 3, así como se solicitó a la Municipalidad distrital del Callao el Plano catastral para la determinación de los nombres de los Asentamientos Humanos y/o Urbanizaciones cuyo resultado para la presente evaluación de riesgo por tsunami comprende el área de estudio de la Asoc. de propietarios de vivienda de los trabajadores de la compañía peruana de vapores, COOP. de vivienda de los trabajadores de la empresa nacional de puertos (ENAPU), URB. los Jardines del Encanto, URB. Santa Beatriz, URB. 200 Millas, tal cómo se representa en la figura N°2, pertenece al distrito del Callao, provincia constitucional del Callao, región Callao, se ubica en las coordenadas latitud 11°57'37.66"S y longitud 77° 7'35.06"O respectivamente, a una altitud promedio de 10 m.s.n.m. Limita, geopolíticamente:

- Por el Norte con el cementerio Parque del Recuerdo
- Por el Este con el Cerro Las Ánimas.
- Por el Sur con la Universidad Nacional Federico Villarreal
- Por el Oeste con la Av. Néstor Gambetta.

Figura N°3. Ubicación política del distrito del Callao y la zona de estudio – Sector 3.



Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 THE TOTAL CONTROL LANGUAGE
ENGLISHED SERVICES OF THE PROPERTY CONTROL CONTROL

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



SECTOR 3 Océano Pacífico EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC.DE PROPIETARIOS DE UVILENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE APORES, COP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUENTOS (ENAPUL, URB. JARDINES DEL ENCALDE DE LA EMPRESA NACIONAL NO. URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTRUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTRUCIONAL LOCALIZACIÓN SIMBOLOGÍA :: Centros Poblados Red Vial Nacional Curvas de Nivel Área de estudio Linea de Costa MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Área de Estudio Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO 1:12.000 **ESCALA GRÁFICA** Datum: WGS84 Mapa Nro M - 01 TRA/KCM Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Geológic Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Figura N°4. Ubicación del área de estudio.

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI. 42867943

Per Cod Earth St. Cartery Mirgae: Evaluate de Paule: - Afr (2) 2017-CONEPRED I CJ. 2017-18008

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIJ. Nº 79935



ENTORNO DEL SECTOR 3:

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Pry Con Servin S.A. Conton Marquez Consultation on Prophy. Lay 611-011 Construction COLPRESSOR

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



El sector 3, se encuentra aproximadamente entre 800 a 1200 m de distancia con respecto a la línea de costa del Océano Pacífico, se encuentra colindante con diferentes empresas e industrias que usan materiales contaminantes como derivados del petróleo para la construcción y mantenimiento de naves, insumos químicos para conservar los productos alimenticios que producen y exportan, así como, las diferentes productos y maquinarias que se almacena. Ante un tsunami, todos estos materiales serán arrastrados por gigantescas masas de agua fuertes olas hacia las urbanizaciones que constituyen el Sector 3 de Oquendo, destruyendo y dañando las edificaciones. Otra consecuencia sería la contaminación del medio ambiente (suelo, agua). Los daños considerables se deben a los escombros que siguen flotando en la corriente formada por el tsunami, incluyendo barcos y carros que se convierten en proyectiles peligrosos. Pueden ocurrir efectos secundarios como los incendios, que podrían ser causados por los barcos que están en los puertos, por los tanques de almacenamiento de combustible que se fragmentan o por averías en las líneas de gas. En el impacto el tsunami demuestra su tremenda fuerza destructiva, la cual, se refuerza por la colisión de los objetos arrastrados por la corriente.



A continuación, se indican las diferentes industrias y comercios que se encuentran alrededor del sector:

1. TERMINAL PESQUERO DEL CALLAO



2. Planta ZETA GAS ANDINO - Callao.



3. DEMARES 2.- ALMACÈN



Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Tog Contact SAC Contact Manager

Emulator for Facility - Alf on Tall CENEFRED
CLOSE - Medical

CLOSE - Med

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



4. INDUSTRIAS DEL ZINC



5. NOLOTRANS LOGÍSTICA – Carga pesada.



6. TASA PLANTA CALLAO

Empresa pesquera peruana, líder en la producción de ingredientes y alimentos marinos. Mayor productor y exportador de harina y aceite de pescado del mundo



TASA Planta Callao - Fábrica Av. Nestor Gambetta 141 Callao 07046

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Top Cool Section S.K. Continue Silvanue: Evaluation of Policy - Apr 401-407 CONEPPIEDA CDPR 140000

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cip. Nº 79935

gina 22 | 162



 ASTILLERO INVERSIONES MECÁNICAS CALLAO SAC. Astillero Reparación, Modificación y Construcción de naves.



TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

8. RAMSA PRIMAX. Logística y almacenamiento.



Per Coll Servic S.A. Content Sar part Contents on Page 1-Art on Page 10 Contents Date (CO) 1-4-508

9. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.



Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



2.2. VÍAS DE ACCESO


El acceso, desde el distrito de Lima hacia el área de estudio, se realiza a través de vía asfaltada en buen estado de conservación, cuyo itinerario se realiza por la Av. Elmer Faucett en dirección a toda la Av. Coronel Néstor Gambetta, hasta llegar a la Asoc. De Prop. De vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y Urb. 200 Millas, teniendo un recorrido de aproximadamente 20.4 km de recorrido, hasta el área de estudio.

Cuadro N°1. Vías de acceso para ingresar al área de estudio.

| Ruta | Distancia (Km) | Tipo de vía |
|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Lima- Av. Coronel Néstor Gambetta | 20.4 | Asfaltada |

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N°5. Vía de acceso Lima – Sector 3.



Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Prof Crist Carders S.K. Carders Microsco.
Errolander del Rismos - R.Jer 097-2017-CENEPIREO.
C.(1)974.1-10508

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935






Figura N°6. Vías de acceso al área de estudio.

Fuente: Elaboración Propia.

Jan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Ing' Col Karsha S.K. Cardeo Marquez Erokuster de Riselp - F.Pr 057-2417-CEHEPRED-I CUPAY, 140089

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2.3.1. POBLACIÓN

A. Población Total

El ámbito de estudio cuenta con una población aproximada de 6,837 habitantes, de acuerdo con el estudio de vulnerabilidad que se realizó en campo a la Asociación de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, con 9 manzanas, Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU con 6 manzanas, Urb. Los Jardines del Encanto con 4 manzanas, Urb. Santa Beatriz con 18 manzanas y la Urb. 200 Millas con 15 manzanas, de las cuales cada manzana tiene una población específica como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°2. Población Total

| Urbanización | Manzanas | Hombres | Mujeres | Población por Manzana | Población por Urbanización |
|---------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| | B12 | 28 | 32 | 60 | |
| Asociación de Propietarios | B16 | 30 | 33 | 63 | |
| de Vivienda | B17 | 104 | 111 | 215 | |
| de los | B18 | 61 | 67 | 128 | 4 477 |
| Trabajadores de la | B19 | 45 | 37 | 82 | 1,177 |
| Compañía | B20 | 48 | 53 | 101 | |
| Peruana de | B21 | 153 | 83 | 236 | |
| Vapores | B22 | 78 | 85 | 163 | |
| | B23 | 63 | 66 | 129 | |
| Cooperativa | В6 | 48 | 44 | 92 | |
| de Vivienda de los | B7 | 14 | 18 | 32 | |
| Trabajadores | B8 | 31 | 23 | 54 | 351 |
| de la Empresa | B9 | 20 | 25 | 45 | |
| Nacional de Puertos ENAPU | B10 | 32 | 15 | 47 | |
| | B11 | 51 | 30 | 81 | |
| 11ab ! ! | Α | 67 | 38 | 105 | |
| Urbanización Los Jardines | В | 51 | 51 | 102 | 417 |
| del Encanto | Α`` | 70 | 71 | 141 | 111 |
| | C,, | 39 | 30 | 69 | |
| | Α | 58 | 65 | 123 | |
| | В | 65 | 61 | 126 | |
| | С | 58 | 68 | 126 | |
| | D | 59 | 73 | 132 | |
| | Е | 47 | 55 | 102 | |
| | F | 55 | 56 | 111 | |
| Urbanización | G | 41 | 42 | 83 | |
| Santa Beatriz | Н | 146 | 151 | 297 | |

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

By Col Early S. Commissions: Crashes of Fair A.P. Collection Marques Collections of Fair A.P. Collections

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



| | L | 71 | 81 | 152 | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | М | 106 | 116 | 222 | 2,507 |
| | N | 83 | 87 | 170 | 2,001 |
| | Ñ | 52 | 56 | 108 | |
| | 0 | 39 | 50 | 89 | |
| | Р | 64 | 74 | 138 | |
| | Q | 25 | 29 | 54 | |
| | S | 82 | 103 | 185 | |
| | T | 67 | 85 | 152 | |
| | U | 59 | 78 | 137 | |
| | А | 81 | 78 | 159 | |
| | В | 95 | 103 | 198 | |
| | С | 61 | 75 | 136 | |
| | D | 81 | 90 | 171 | |
| | F | 57 | 65 | 122 | |
| | G | 52 | 53 | 105 | |
| Urbanización | Н | 88 | 99 | 187 | |
| 200 Millas | 1 | 72 | 84 | 156 | 2,385 |
| | J | 68 | 81 | 149 | _,000 |
| | K | 66 | 69 | 135 | |
| | L | 95 | 100 | 195 | |
| | М | 85 | 94 | 179 | |
| | N | 57 | 64 | 121 | |
| | 0 | 58 | 59 | 117 | |
| | Р | 123 | 132 | 255 | |
| | TOTAL | 3,349 | 3,488 | 6,837 | 6,837 |

Fuente: Elaboración Propia.

De los cuáles la mayor cantidad de población son mujeres que representan el 51.00% y los hombres representan el 49.00% de la población total.

Cuadro N°3. Población total según sexo.

| ouddion on oblacion total objain coxon | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|--|--|--|
| Sexo | Población | % | | | | |
| Hombres | 3,349 | 49,00 | | | | |
| Mujeres | 3,488 | 51,00 | | | | |
| Total de población | 6,837 | 100,00 | | | | |

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Tog Cost Cardon Saleman.


Crassinate of Comput. Agric 80 2017 CEST (FINE).

Classified of Cost Cardon Saleman.

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 27 | 162





Fuente: Elaboración Propia.

B. Población según grupo de edades

De acuerdo con la información proporcionado por el estudio de vulnerabilidad, la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, tienen la población de 0 a 5 años que representan el 5.15%, el rango de mayores de 65 años a más representan el 2.31%, el del rango de 6 a 17 años representan el 8.75%, los rangos de 46 a 65 años representan al 20.67%, los rangos de 31 a 45 años representan el 34.68% y el rango de 18 a 30 años representa el 28.44% del total del área de estudio.

Cuadro N°4. Población según grupo de edades de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, del distrito del Callao.

| Edades | Cantidad | % |
|--------------------|----------|--------|
| De 0 a 5 años | 352 | 5.15 |
| De 6 a 17 años | 598 | 8.75 |
| De 18 a 30 años | 1,945 | 28.44 |
| De 31 a 45 años | 2,371 | 34.68 |
| De 46 a 65 años | 1,413 | 20.67 |
| mayores de 65 años | 158 | 2.31 |
| Total de población | 6,837 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943


Transfer del Rivero - R. de Contiero Mérquez Errausier del Rivero - R. de 193-2017-CENEPREO I C.U.P.M. 149549

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. City. Nº 79935

Página 28 | 162



Gráfico N°2. Población según grupo de edades de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas.





Fuente: Elaboración Propia.

ANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIT. Nº 79935

2. VIVIENDA

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI. 42867943

Se realizó la encuesta de vulnerabilidad a nivel de lote, de los cuales se detallan que la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, del distrito del Callao tienen un total de 1,441 lotes, de los cuales hay 1,307 predios construidos y 134 terrenos sin construir (Ver Anexo III). En el siguiente cuadro se muestra la distribución de lotes por manzana:

Cuadro N°5. Cuadro de manzanas y lotes

| Cuadro N 3. Cuadro de manzanas y lotes | | | | | | |
|--|----------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Urbanización | Manzanas | Lotes por Mz | Terrenos sin construir | Terrenos construidos | Total de lotes por Urbanización | |
| | B12 | 29 | 17 | 12 | | |
| | B16 | 30 | 18 | 12 | | |
| Asociación de | B17 | 37 | 0 | 37 | | |
| Propietarios de | B18 | 38 | 18 | 20 | 303 | |
| Vivienda de los Trabajadores de la | B19 | 31 | 3 | 28 | | |
| Compañía Peruana de | B20 | 32 | 5 | 27 | | |
| Vapores | B21 | 42 | 4 | 38 | | |
| | B22 | 31 | 3 | 28 | | |
| | B23 | 33 | 9 | 24 | | |
| Cooperativa de | В6 | 29 | 3 | 26 | | |
| Vivienda de los Trabajadores de la | B7 | 24 | 11 | 13 | | |
| Trabajaabroo do la | B8 | 25 | 10 | 15 | | |



| | | 1,441 | 134 | 1,307 | 1,441 |
|----------------------|----------|----------|-----|----------|-------|
| | Р | 47 | 0 | 47 | |
| | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| | N | 20 | 0 | 20 | |
| | М | 30 | 0 | 30 | |
| | L | 43 | 0 | 43 | |
| | K | 27 | 0 | 27 | |
| | J | 36 | 0 | 36 | |
| Millas | I | 28 | 0 | 28 | 447 |
| Urbanización 200 | Н | 29 | 0 | 32 | 4.4- |
| ļ | G | 20 | 0 | 20 | |
| | F | 27 | 0 | 27 | |
| | D | 34 | 0 | 34 | |
| | С | 24 | 0 | 24 | |
| | В | 35 | 0 | 35 | |
| | A | 27 | 0 | 27 | |
| - | U | 26 | 0 | 26 | |
| - | <u>U</u> | 31 | 0 | 31 | |
| | S | 32 | 0 | 32 | |
| - | Q | 11 | 1 | 10 | |
| | P | 25 | 3 | 22 | |
| | 0 | 19 | 1 | 18 | |
| - | Ñ | 26 | 1 | 25 | |
| | N | 29 | 0 | 29 | |
| | M | 36 | 0 | 36 | |
| } | L | 25 | 0 | 25 | |
| Beatriz | H | 63 | 0 | 63 | 474 |
| Urbanización Santa | G G | 17 | 0 | 17 | |
| - | F | 22 | 0 | 22 | |
| <u> </u> | D E | 23 21 | 0 | 23 21 | |
| | С | 23 | 0 | 23 | |
| | В | 21 | 0 | 21 | |
| | A | 24 | 0 | 23 | |
| | C., | 11 | 1 | 10 | |
| | A,, | 20 | 0 | 20 | |
| Jardines del Encanto | B | 20 | 1 | 15 | 67 |
| Urbanización Los | A | 16 | 0 | 16 | |
| | B11 | 23 | 7 | 16 | |
| - 401100 211711 0 | B10 | 25 | 6 | 19 | |
| Puertos ENAPU | | | _ | | |

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Ing" Cref Karstru S.K. Cardoro Mérq Evaluador del Riaggo - R.M* 097-2017-CENEPRE

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



a) Tipo de Material Predominante de las Paredes


De la encuesta realizada en la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, se identificó 58 predios con paredes de madera que representan el 18,80% del total, 1,250 predios con paredes de ladrillo correspondiéndole el 81.12% y un predio con pared de adobe.

Cuadro N°6. Tipo de Material Predominante de las Paredes en el sector 3

| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| Estera/triplay | 0 | 0.00 |
| Adobe | 1 | 0.08 |
| Madera/drywall | 56 | 4.28 |
| Ladrillo de arcilla | 1250 | 95.64 |
| muro de concreto armado | 0 | 0.00 |
| Total de predios | 1,307 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 3. Tipo de Material Predominante de las Paredes



Fuente: Elaboración Propia.

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935

DNI. 42867943

En los siguientes cuadros se muestra los materiales predominantes de las paredes de cada urbanización, como: la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas; se muestra a continuación:



Cuadro N°6. Material Predominante de Paredes en La Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores

| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| Estera/triplay | 0 | 0 |
| Adobe | 0 | 0 |
| Madera/drywall/ estr. Metálica | 16 | 7.08 |
| Ladrillo de arcilla | 210 | 92.92 |
| muro de concreto armado | 0 | 0 |
| Total de predios | 226 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N°6. Material Predominante de Paredes en Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)

| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| Estera/triplay | 0 | 0 |
| Adobe | 0 | 0 |
| Madera/drywall/ estr. Metálica | 17 | 16.67 |
| Ladrillo de arcilla | 85 | 83.33 |
| muro de concreto armado | 0 | 0 |
| Total de predios | 102 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N°6. Material Predominante de Paredes en Urb. Los Jardines del Encanto


| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| Estera/triplay | 0 | 0 |
| Adobe | 0 | 0 |
| Madera/drywall/ estr. Metálica | 4 | 6.15 |
| Ladrillo de arcilla | 61 | 93.85 |
| muro de concreto armado | 0 | 0 |
| Total de predios | 65 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N°6. Material Predominante de Paredes en Urb. Santa Beatriz

| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| Estera/triplay | 0 | 0 |
| Adobe | 0 | 0 |
| Madera/drywall/ estr. Metálica | 11 | 2.36 |
| Ladrillo de arcilla | 456 | 97.64 |
| muro de concreto armado | 0 | 0 |
| Total de predios | 467 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.









Cuadro N°6. Material Predominante de Paredes en la Urb. 200 Millas

| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos | % |
|---|---------------------|--------|
| Estera/triplay | 0 | 0.00 |
| Adobe | 1 | 0.22 |
| Madera/drywall/ estr. Metálica | 8 | 1.79 |
| Ladrillo de arcilla | 438 | 97.99 |
| muro de concreto armado | 0 | 0 |
| Total de predios | 447 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

a) Tipo de Material Predominante en los Techos:

De la encuesta realizada en el Sector 3: Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, se identificó 99 predios cuyo material del techo es de lona, plástico o no tenían techo que representan el 7.58% del total, 25 predios con techos de madera correspondiéndole el 1.91%, 8 predios con techo de estera/con torta de barro representan el 0.61%, se tiene 114 predios con techos de plancha de calamina o eternit siendo el 8.72% y 1,061 predios con techos de concreto armado representan el 81.18% del total.

Cuadro N°7. Tipo de Material Predominante en Techos del Sector 3

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| plástico, cartón, lona | 99 | 7.58 |
| Estera/caña con torta de barro | 8 | 0.61 |
| Madera | 25 | 1.91 |
| Plancha de calamina o eternit | 114 | 8.72 |
| Concreto armado | 1061 | 81.18 |
| Total de predios | 1,307 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.


TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

TO COM Servin S.S. Corriero Marquez Corriedado de Reinas - S. La reina S. S. Corriero Marquez Corriedado de Reinas - S. La reina S. S. Corriero Marquez

an Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



Gráfico N°4. Tipo de Material Predominante en Techos



Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N°7. Material Predominante de Techos en La Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| plástico, cartón, lona | 35 | 15.49 |
| Estera/caña con torta de barro | 0 | 0 |
| Madera | 3 | 1.33 |
| Plancha de calamina o eternit | 13 | 5.75 |
| Concreto armado | 175 | 77.43 |
| Total de predios | 226 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

ANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935 Cuadro N°7. Material Predominante de Techos en la Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos | % |
|---|---------------------|--------|
| plástico, cartón, lona | 19 | 18.62 |
| Estera/caña con torta de barro | 4 | 3.93 |
| Madera | 3 | 2.94 |
| Plancha de calamina o eternit | 20 | 19.61 |
| Concreto armado | 56 | 54.90 |
| Total de predios | 102 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.





Cuadro N°7. Material Predominante de Techos en Urb. Los Jardines del Encanto

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| plástico, cartón, lona | 6 | 9.23 |
| Estera/caña con torta de barro | 0 | 0 |
| Madera | 5 | 7.69 |
| Plancha de calamina o eternit | 11 | 16.92 |
| Concreto armado | 43 | 66.16 |
| Total de predios | 65 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N°7. Material Predominante de Techos en Urb. Santa Beatriz

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| plástico, cartón, lona | 18 | 3.85 |
| Estera/caña con torta de barro | 1 | 0.21 |
| Madera | 6 | 1.28 |
| Plancha de calamina o eternit | 40 | 8.57 |
| Concreto armado | 402 | 86.09 |
| Total de predios | 467 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N°7. Material Predominante de Techos Urb. 200 Millas

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos | % |
|--|---------------------|--------|
| plástico, cartón, lona | 21 | 4.70 |
| Estera/caña con torta de barro | 3 | 0.67 |
| Madera | 8 | 1.79 |
| Plancha de calamina o eternit | 30 | 6.71 |
| Concreto armado | 385 | 86.13 |
| Total de predios | 447 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

2.3.3. Servicios Básicos

✓ Tipo de Abastecimiento de Agua:

De la encuesta realizada en la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, se identificó que 1,295 predios cuentan con red pública de agua correspondiéndole el 89.87% del total, 12 predios tienen conexión provisional de agua siendo el 0.83%, 134 son terrenos sin construir que no cuentan con instalación de agua representando el 9.30%.

DNI. 42867943




Cuadro N°8. Tipo de Abastecimiento de Agua

| acceso al servicio de agua | Cantidad | % |
|---|----------|--------|
| Red pública de agua dentro la vivienda | 1,295 | 89.87 |
| Pilón de uso público/conexión provisional | 12 | 0.83 |
| Pozo, camión cisterna u otro similar | 0 | 0 |
| Río, acequia | 0 | 0 |
| no tiene | 134 | 9.30 |
| Total de predios | 1,441 | 100,00 |

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N°5. Tipo de Abastecimiento de Agua.





Fuente: Elaboración Propia.

√ Tipo de acceso al servicio de desagüe


De la encuesta realizada en la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, se identificó que 1,295 predios cuentan con red pública de desagüe correspondiéndole el 89.87% del total, 12 predios tienen conexión provisional siendo el 0,83%, 134 son terrenos que no cuentan con instalación de desagüe representando el 9,30%.



Cuadro N°9. Tipo de acceso al servicio de desagüe acceso al servicio de desagüe Cantidad % 1,295 Red pública de desagüe dentro la vivienda 89.87 Tanque séptico biodigestor/conexión provisional 12 0.83 0 0 Letrina, pozo ciego o negro 0 0 Río, acequia, canal o similar 134 9.30 no tiene Total de predios 1,441 100,00



Gráfico N°6. Tipo de acceso al servicio de desagüe



Fuente: Elaboración Propia.

✓ Acceso al servicio de energía eléctrica:

De la encuesta realizada en las Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, se identificó que 1,307 predios cuentan con acceso a la energía eléctrica correspondiéndole el 87.95%, 134 son terrenos que no tienen instalación de energía eléctrica correspondiéndole un 12,05%.

Cuadro N°10. Tipo de Alumbrado

| Servicio de energía eléctrica | Cantidad | % | |
|-------------------------------|----------|--------|--|
| energía eléctrica | 1,307 | 90,70 | |
| instalación provisional | 0 | 0 | |
| lámpara a gas | 0 | 0 | |
| Vela o mechero | 0 | 0 | |
| No tiene | 134 | 9,30 | |
| Total de edificaciones | 1,441 | 100,00 | |

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHA RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clt. Nº 79935

Tray Cord Combre S.K. Combre Minigatz
Evaluator del Ricola: - P. de 1957-2017 CEMEPREDI
C.J.P.M. 140008



1400 1307 1050 Total de predios 700 350 134 0 0 0 0 No tiene energía Instalación Lámpara a Vela o eléctrica provisional mechero gas

Gráfico N°7. Tipo de Alumbrado

Fuente: Elaboración Propia.

2.4. ASPECTOS ECONÓMICOS

2.4.1. Actividades Económicas Según su Centro de Labor

De la encuesta realizada en la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, se tiene que 1,070 personas tienen trabajo independiente representando el 81,86%, 62 personas laboran como empleados públicos siendo el 4,74%, se tiene 5 empleadores siendo el 0,38%, también se tiene 131 personas que laboran como obreros representan el 10,02% y 39 personas son jubiladas correspondiéndoles el 2,98%. Cabe resaltar que esta representación es de los jefes de familia por cada lote habitado o el que tiene mayores ingresos.

Cuadro N°11. Actividades económicas según su ocupación principal.

| Actividad económica según ocupación principal | Jefe de familia | % | |
|---|-----------------|--------|--|
| Jubilado | 39 | 2,98 | |
| Obrero | 131 | 10,04 | |
| Independiente | 1,070 | 81,86 | |
| Empleado público | 62 | 4.74 | |
| Empleador | 5 | 0.38 | |
| Total | 1,307 | 100,00 | |

Fuente: Elaboración Propia.


Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Try Colf Contin S.A. Contin Maryon.
Contains for School Colfornia.

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935

Página 38 | 162



Gráfico N°8. Actividad económica según ocupación principal.



Fuente: Elaboración Propia.

DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA

Reg. Clf. Nº 79935



CAPÍTULO III – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

A continuación, se describirán las principales características físicas del área de estudio que se emplearán para determinar el mapa de peligro, referidas a los factores condicionantes y desencadenante para el estudio de Evaluación de Riesgos ante el fenómeno de tsunami en la Asoc. De Propietarios de Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, ENAPU, Urb. Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz, Urb. 200 Millas del distrito del Callao de la provincia constitucional del Callao en adelante Sector 3.

3.1. ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR

Para el peligro que se estudia en el presente informe (inundación por ocurrencia de tsunami), el factor condicionante de la altitud topográfica sobre el nivel del mar tiene una mayor importancia, debido a que son los metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) que corresponde a una unidad de medida estándar del sistema métrico decimal para describir la elevación de un lugar del planeta Tierra respecto del nivel medio del mar en ese lugar.

Este parámetro influye en la predisposición del terreno a inundaciones por ocurrencia de los tsunamis, puesto que, mientras más bajas sea la altitud sobre el nivel del mar, mayor predisposición de inundación podría presentarse en el área de estudio.

El diseño de mapa de altitud sobre el nivel del mar en el área de estudio fue desarrollado a partir del modelo digital de elevación (MDE) que se generó con la base topográfica de la imagen ALOS PALSAR, haciendo usos de herramientas de geo procesamiento (área de influencia, construcción de modelos, análisis espacial, etc.). Los rangos fueron adaptados en base a los datos tomados en campo con GPS Garmin cuyo resultado en el Sector 3 y tomando como referencia proyecto N°00058530 "Preparación ante Desastre sísmico y/o tsunami y Recuperación Temprana en Lima y Callao" – en el escenario de Riesgo sísmico y de Tsunami y medidas de Mitigación en el Callao, el área de estudio presenta terrenos casi planos y que llega hasta aproximadamente a 10 msnm a la altura de la Av. Néstor Gambeta.

Cuadro N°12. Rangos de altitud sobre el nivel del mar.

| Altitud sobre el nivel del mar |
|--------------------------------|
| <6 msnm |
| De 6 <u><</u> msnm < 10 |
| De 10 < msnm < 14 |
| De 14 <u><</u> msnm < 18 |
| <u>>1</u> 8 msnm |

Fuente: Elaboración Propia.

uan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 To Tool Garder S.S. Combart Militages:
Contacts of Plancy - May 917-2417 CONSPRECAL
COUNTY - 1990-98

ANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935






Figura N°7. Mapa de Altitud sobre el nivel del mar.

Fuente: Elaboración Propia.

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIT. Nº 79935 Pay Cont Security S.C. Continu Marques Created in Security S.C. Continue Marques Created in Security S

Juan Pablo Avalos Carrión

DNI. 42867943

Página 41 | 162



3.2. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología estudia las diferentes formas de relieve de la superficie terrestre (geoformas) y los procesos que las generan, este relieve es el resultado de la interacción de fuerzas endógenas y exógenas. Las primeras actúan como creadoras de grandes elevaciones y depresiones producidas fundamentalmente por movimientos en masa de componente vertical, mientras que, las segundas, como desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar el relieve originado, estos últimos llamados procesos de geodinámica externa, se agrupan en la cadena meteorización, erosión, transporte y sedimentación (Gutiérrez, 2008). Las unidades geomorfológicas descritas en el presente informe han sido cartografiadas en base al reconocimiento realizado en campo, que consistió en identificar los relieves característicos del área de estudio, así como la recopilación de información bibliográfica, entre las cuales se tienen:

3.2.1. Cordón Litoral (CL)

Refiere a la zona de la línea más próxima a la línea de costa, comprende una parte constantemente sumergida, llamada playa baja o ante playa, que posee una suave pendiente con altitudes muy bajas en msnm.

3.2.2. Mantos de arena (Ma)

Corresponden a áreas de acumulación de arenas eólicas caracterizadas por relieves planos o suavemente ondulados localizados en zonas cercanas al cordón litoral, constituyen depósitos tabulares con espesores desde algunos centímetros hasta pocos metros.

3.2.3. Llanura o planicie aluvial (PL-al)

Superficie llana, cuyo relieve presenta pendientes menores a 15°. Generalmente se encuentra conformada por materiales heterogéneos de origen aluvial y/o marino (clastos subredondeados envueltos en una matriz areno-limosa) y capas delgadas de limos, sobre esta unidad se ubica la mayor parte del área de estudio.

3.2.4. Vertiente o piedemonte aluvial (V-al)

Corresponde a zonas con planicies ligeramente inclinadas y se localizan de manera aislada al pie del relieve montañoso. Su origen está dado por la acumulación de sedimentos formados por fragmentos rocosos heterométricos con matriz limo arenoso arcilloso que son transportados por el agua de escorrentía producto de las precipitaciones pluviales periódicas.

3.2.5. Colina y lomada en roca volcano-sedimentaria (RCL-rms)

Elevaciones sobre el nivel del mar menor a 100 m. cuyo relieve presenta pendientes menores de 35°, la base de esta geoforma presenta superficie redondeada.

DESCRIPTORES

- Cordón Litoral (CL)
- Mantos de arena (Ma)
- Llanura o planicie aluvial (PL-al)
- Vertiente o piedemonte aluvial (V-al)
- Colina y lomada en roca volcano-sedimentaria (RCL-rms)

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP Nº 79935

Página 42 | 162



267600 268500 SECTOR 3 Brisas de Santa Ros SECTOR 3 Océano Pacífico URB. 200 MILLA San Remo 267600 268500 269400 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRAFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE UVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE INCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS Cl Cordón litoral Pl-al Llanura o planicie aluvial V-al Vertiente o piedemonte aluvial RCL-rms Colina y lomada en roca volcano-sedimentaria MAPA DE GEOMORFOLOGÍA SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Ubicación: REGIÓN echa: AGOSTO 1:12,000 Linea de Costa

Figura N°8. Mapa geomorfología

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI 42867943

0 0.1 0.2

Red Vial Nacional

ESCALA GRÁFICA

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

TRA/KCM

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

M - 04



3.3. GEOLOGÍA

En la zona de estudio, se ha podido ubicar las unidades geológicas que se describen a continuación, cabe resaltar que la data fue tomada de la base de datos del INGEMMET (Mapa Geológico del cuadrángulo de Chancay – Hoja 24i) y detallada según lo visualizado en la visita a la zona de trabajo.

3.1.1. Depósito marino

Se tratada depósitos litorales, caracterizados por materiales elásticos, llevados al mar como carga por los ríos y también como resultado de la acción erosiva de las olas y distribuidos por corrientes marinas de deriva.

Estos depósitos que han existido siempre y continúan formándose en los actuales tiempos, se les encuentra a lo largo de la línea de costa, se las ha plateado en las hojas de Chancay, Lima y Lurín habiéndoselas clasificado como Depósitos Marinos Pleistocénicos (los más antiguos) y Depósitos Marinos Recientes (los más modernos).

3.1.2. Depósito eólico

Estos tipos de depósitos se encuentran emplazados en casi todas las proximidades de la costa, ingresando a diferentes distancias tierra adentro, siguiendo la topografía local y la dirección preferencial de los vientos.

3.1.3. Depósito aluvial

Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por los ríos que bajan de la vertiente occidental andina cortando a las rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero, tapizando el piso de los valles, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a lo largo y ancho de sus abanicos aluviales, dentro de ellos tenemos: aluviales pleistocénicos (más antiguos) y aluviales recientes.

3.1.4. Depósito fluvio aluvial

Son depósitos que fueron arrasados por la acción del agua, generalmente se ubican en la zona baja de del Cerro Oquendo y Cerro de Ánimas, forman los abanicos aluviales.

3.1.5. Fm Cerro Blanco – Grupo Puente Piedra

Descrita en el Informe de Lima-Lurín-Chosica, como Formación La Pampilla, se le encuentra expuesta en el extremo Suroeste del cuadrángulo de Chancay. Los afloramientos más meridionales se observan en los cerros La Regla y Oquendo, de donde se extienden hasta la refinería La Pampilla y proximidades de Ventanilla, abarcando una franja comprendida entre la línea litoral y la alineación de los cerros Cucaracha, Blanco, Huacho y El Perro, con influencia del grupo Puente Piedra.

DESCRIPTORES

- Depósito marino
- Depósito eólico
- Depósito aluvial
- Depósito fluvio aluvial
- Fm Cerro Blanco Grupo Puente Piedra

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERAGEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935 Pay Card Karche S.K. Cardiano Mérapasz Erekander del Rampio - Rufe del 2017 - CID-SEFRED-I CID-SEF. 140608

Página 44 | 162






Figura N°9. Mapa de geología

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Typ Cod Service S.K. Contain Manager Evaluation and Resign. - Puter 601-2017-CEMEPRECA-CLIPS # 149000

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 45 | 162



3.2. CONDICIONES SÍSMICAS

A continuación, se describen los siguientes aspectos:

3.2.1. Análisis de posible sismo en Lima

En base a las investigaciones realizadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre sobre el pronóstico y características del posible sismo que podría afectar al borde occidental de la región central del Perú; en base a estudios recientes realizados usando datos de GPS, provenientes de estaciones de monitoreo instaladas en zonas costeras, han permitido recolectar información sobre la dinámica de las placas tectónicas y con ella, identificar la ubicación de las zonas que no experimentan movimiento, lo cual explicaría la ausencia de sismicidad debido al proceso de acumulación de deformación y energía que sería liberada con la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. En este caso, las zonas son conocidas como "zonas de acoplamiento sísmico máximo".

La técnica antes descrita ha permitido identificar la presencia de áreas de acoplamiento sísmico máximo o aspereza sobre la superficie de fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana, coincidiendo su ubicación con las áreas con ausencia de sismicidad. Frente al departamento de Lima, la aspereza tiene un área de $400 \times 150 \text{ km}$ 2, cuyo desplazamiento a producirse y la energía a liberarse podría dar origen a un sismo con magnitud igual o mayor a 8.5 Mw y los registros de aceleración teóricos para las áreas urbanas de Lima Metropolitana y El Callao, y los resultados sugieren que ambas podrían ser afectadas con aceleraciones superiores a 500 cm/s2 (sacudimiento del suelo)

Identificación de áreas de acoplamiento máximo

Con el desarrollo de la instrumentación geofísica, los nuevos equipos GPS (Global Positioning System) son capaces de registrar con precisión los desplazamientos mínimos de la corteza terrestre. Por otro lado, se han propuesto nuevas metodologías de investigación que han permitido utilizar dicha información en el pronóstico de sismos de gran magnitud con bastante éxito a nivel mundial. Debe entenderse que, dentro del proceso de colisión de placas, la Sudamericana se desplaza milimétricamente sobre la de Nazca en dirección Oeste (hacia el mar). En este contexto, si las placas no se desplazan se asume que ellas están trabadas y por ende acumulando deformación y esfuerzos que se liberaran instantáneamente cuando sobrepasan el límite de resistencia de las placas al desplazamiento.

Entonces, al saber dónde están las placas trabadas, es conocer dónde ocurrirán los próximos sismos. Pero este escenario solo es válido para sismos que puedan presentar magnitudes superiores a 7.0 Mw debido a que se requiere mayor tiempo de acumulación de esfuerzos, por ende, pueden ser visibles e identificados en el tiempo. Para sismos de menor magnitud, no es posible debido a que los desplazamientos son al milímetro y requieren minutos como periodos de tiempo.

Al aplicar la metodología antes descrita, Villegas-Lanza et al. (2016), a través de un estudio integral para todo el borde costero del Perú, utilizando información de GPS recolectados hasta el año 2015, como parte de proyectos en cooperación con la Universidad de Nice (Francia). Se aprecia que, los resultados obtenidos permiten tener una mejor visión de las principales asperezas o zonas de acoplamiento sísmico existente en este momento en el borde occidental del Perú:

Región Norte (B-1), los vectores de desplazamiento indican el retroceso de la placa continental
con una velocidad del orden de 4 mm/año. Esta velocidad muy baja podría ser debido a que el
proceso de fricción de placas no está del todo acoplado, por lo tanto, existe una probabilidad
muy baja de que se produzca en la región un sismo de gran magnitud. La inversión de los

Tradesis of Park Lands Harvas Continue Marques Continues of Park Lands Harvas Continues Harvas Continues Cont

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943


TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



datos, permite identificar la presencia de una pequeña aspereza ubicada cerca de la fosa y que podría dar origen a un sismo de magnitud 7.0 Mw con la consecuente ocurrencia de un tsunami que llegaría a la zona costera en un margen de tiempo mayor a 1 hora, pudiendo causar daños, tal como ocurrió con el sismo y tsunamis de febrero de 1996.

- Región Central (B-2), aspereza de gran tamaño y cuyo eje mayor abarca desde la localidad de Huacho (Lima) por norte hasta Pisco (Ica) por el Sur, sobre una longitud de aproximadamente 400 km, siendo el área de mayor tamaño ubicada en el extremo norte de la aspereza. Esta zona de acoplamiento sísmico podría dar origen a un sismo de magnitud mayor a 8.5 Mw, similar al sismo ocurrido en el año 1746.
- Región Sur (B3 y B4): de estas asperezas, la ubicada al sur de la ciudad de Nazca podría dar origen a un sismo de magnitud 7.5 Mw y correspondería al sismo ocurrido en el año 1913. Por otro lado, la aspereza que se encuentra frente a la costa de Moquegua-Tacna, sería el remanente del sismo ocurrido en el año 2001 y en conjunto, tendrían relación con el sismo ocurrido en el año 1868. Esta aspereza daría origen a un sismo de magnitud probable de 8.0 a 8.5 Mw.

Figura N°10. Distribución espacial de zonas de acoplamiento sísmico máximo (asperezas) en el borde occidental del Perú.



Fuente: Villegas-Lanza et al. 2016.

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

DNI. 42867943

Al producirse el sismo pronosticado, en base a los resultados obtenidos con información sísmica y de GPS, los suelos de Lima Metropolitana y El Callao podrían soportar niveles de sacudimiento superiores de 500 cm/seg2, estando estos valores dentro de la isosista de intensidad IX (MM) propuesto por Silgado (1978) para el sismo ocurrido en el año 1746. Esta correlación entre aceleraciones e intensidades es coherente con las escalas propuestas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



3.2.2. Magnitud del sismo en Lima

En base al análisis histórico de los sismos ocurridos en el territorio peruano descritos anteriormente, y tras el terremoto de 1746, las zonas de contacto de las placas tectónicas en la región central del Perú estarían acumulado una gran cantidad de energía sísmica que podría ocasionar, en un futuro, que Lima y el Callao soporten un sismo de magnitud igual o superior a 8.5 seguido de un tsunami, según estudios del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Por lo tanto, se ha determinado para la zona de estudio un sismo de 8.5 Mw como factor desencadenante.




Figura N°11. Mapa del factor desencadenante.

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

DNI. 42867943

Fuente: Elaboración propia.



3.3. ÁREAS INUNDABLES POR OCURRENCIA DE TSUNAMI

En base a las cartas de inundación por tsunami publicadas por la Dirección de Hidrografía y Navegación – DHN para Lima Metropolitana y el Callao. Así como, el estudio del Proyecto SIRAD; se reconocieron las áreas inundables ante la generación de tsunamis desencadenados por sismos de 8.5 y 9.0 de Mw, frente a la costa central del Perú (COOPI et al., 2010; Tavera, 2014).

Al acercarse las ondas de un tsunami a las regiones de menor profundidad, es decir las regiones costeras, aumentan su amplitud. Una mayor amplitud de las ondas significa que la superficie del agua incrementa su altura, a lo largo de distancias que corresponden a las longitudes de onda. Es este incremento de la altura del agua la que puede causar víctimas y gran destrucción en el área de estudio. Este mapa incluye el área de estudio del sector 3, se puede apreciar que para un evento de Mw=8.5, el área de inundación alcanzaría hasta la Av. Néstor Gambetta, mientras que para un sismo de magnitud 9 Mw, parcialmente el Sector 3 se vería afectado por la inundación llegando hasta la parte baja de la colina.

El presente informe tiene la intención de presentar recomendaciones de medidas no estructurales y estructurales para la mitigación de daños en el área de estudio sector 3, tomando como referencia para un escenario probable de 8.5 Mw. Se inicia mostrando conceptos de maremotos y de su modelado numérico, con el fin de dar una comprensión del fenómeno maremoto, y de sus magnitudes presentadas en forma de salidas numéricas de las simulaciones (por ejemplo, área de inundación, altura máxima de inundación, rapidez de ondas, velocidad del agua y proceso de inundación). Son estos valores numéricos de las magnitudes, de maremotos, en la región de inundación, los que ayudan en el diseño de medidas no estructurales y estructurales. En este informe solo se dispone de salidas numéricas de algunas magnitudes de maremotos (las fuentes son referenciadas), por lo que, en las secciones finales del informe, se exponen como recomendaciones llevar a cabo modelados numéricos y estudios en Sector 3.

3.3.1. Área de estudio

El estudio completo comprende 3 zonas en Callao. Este informe corresponde al Sector 3, Dividido en áreas A, B, C y D para fines de este informe, Figura 12:

Figura N°12. Áreas de división en el Sector 3

n Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Try Cord Karcian S.K. Cardiano Márquaz Erratador de Minigio - Rifer 697-2917-CEMEPREO-I CLIPPA, 146802

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935 A COUNTY INCOME.

CONTY SECTOR 3

CONTY SECTOR

Fuente: Elaboración propia.



La DHN incluye en su página web pública una carta de inundación que abarca el Sector 3, llamada Hacienda Oquendo y Urb. 200 Millas, la cual está georeferenciada en la Figura 15. Se observa que el área de estudio del Sector 3 se encuentra dentro del área de inundación para un sismo de 9.0 Mw; también. que el área de estudio del Sector 3 se encuentra parcialmente dentro del área de inundación para un sismo de 8.5 Mw. Es importante precisar que el DHN considera una topografía limpia para generar los escenarios, es decir para obtener los mapas de áreas de inundación más no mapa de niveles de peligro. Sin embargo, en el presente estudio se calibró el mapa de peligro tomando como referencia los mapas de áreas de inundación del DHN y el trabajo de campo resultado de ello las condicionantes (altitud sobre el nivel del mar, geología, geomorfología).

3.3.2. Conceptos de Maremotos

Los maremotos pueden ser originados por diferentes causas. Los maremotos generados por sismos, llamados maremotos sismotectónicos, son los de mayor probabilidad de ocurrencia. El análisis de maremotos en este informe considera maremotos de origen sismotectónico.

3.3.3. Generación sismotectónica

Un sismo debajo del suelo marino causa una deformación de la superficie del suelo marino. Es esta deformación superficial del suelo la que se transmite como una perturbación en la superficie del océano. Esta perturbación es la condición inicial que se propaga en el océano y se desarrolla de acuerdo a las ecuaciones que describen la propagación de ondas (Levin y Nosov, 2009). Ver la Figura 15.

elevación transmitida
a la superficie

elevación transmitida
a la superficie

(a) Antes de la perturbación inicial.

(b) Instante de la deformación sísmica.

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 13: Generación de las ondas en la superficie del océano en un maremoto

Fuente: Avalos, 2019.

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI, 42867943



3.3.4. Condiciones para la generación de un maremoto.

No todas las deformaciones de la superficie del suelo marino causan maremotos. Se define el momento sísmico M_o (Aki, 1966) en términos de: la rigidez del suelo, el área de la superficie donde se presenta la deformación y la dislocación (el modelo físico de la fuente sísmica corresponde a una falla rectangular (Shearer, 2009)). Con esta definición de M0 se observa que ya es probable la presencia de un maremoto para valores de M_o que corresponden a 7 Mw (Talandier, 1993). El análisis de maremotos en este informe se encuentra en este rango, ya que se consideran sismos de 8.5 y 9.0 Mw. La superficie sufre deformación debido al sismo, está descrita por un modelo físico de deformación de sólidos (Volterra, 1907) y se calcula según la formulación de Okada, 1992.

3.3.5. Propagación de un maremoto

Un maremoto se describe como un conjunto de ondas gravitacionales de superficie. El orden de magnitud de las longitudes de onda es mucho mayor que la profundidad del océano, lo cual lleva a la aproximación de "Aguas Someras" (Levin y Nosov, 2009).

La rapidez de las ondas en la superficie del océano, en la aproximación de Aguas Someras, es igual a la raíz cuadrada de: la gravedad multiplicada por la profundidad. Esta simple relación nos permite tener una idea de la dinámica de la propagación de las ondas de maremoto.

En este estudio se aplica la relación de la rapidez de ondas y no se considera el efecto de Coriolis, pues estudiamos maremotos de origen cercano.

3.3.6. Inundación

Al acercarse las ondas de maremoto a las regiones de menor profundidad, es decir las regiones costeras, aumentan su amplitud. Una mayor amplitud de las ondas significa que la superficie del agua incrementa su altura, al largo de distancias que corresponden a las longitudes de onda. Es este incremento de la altura del agua la que puede causar víctimas y gran destrucción en el área de estudio, Sector 3.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Chel Earthy S.K. Cartions Militaryasz Evaluation on Planty - P.J. 907-2017 CENEPREC J C.1974 149669 ANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Océano Pacífico 267600 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRAFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE UNICANDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB.20 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTRUCIONAL DE LOCALO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTRUCIONAL LOCALIZACIÓN ÁREAS INUNDABLES Inundación Sismo de 8.5 Mw Inundación Sismo de 9.0 Mw SIMBOLOGÍA ÁREAS INUNDABLES PARA SISMOS DE 8.5 Y 9.0 MW Área de Estudio :: Centros poblados Área Urbana Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO Área de estudio Linea de Costa 1:12.000 2022 Red Vial Nacional Datum: WGS84 Mapa Nro: M - 07 TRA/KCM **ESCALA GRÁFICA** Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 0.4

Figura N°14. Áreas inundables para sismos de 8.5 y 9.0 Mw.

Fuente: Elaboración Propia.

Pablo Avalos Carrión
DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



CAPÍTULO IV: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

A continuación, se detalla la metodología empleada para la determinación del peligro:

4.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO:

Para determinar los niveles de peligros ante la ocurrencia de tsunami desencadenado por un sismo de 8.5Mw, se tuvo en cuenta los procedimientos establecidos en el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión, realizándose los siguientes pasos:





Gráfico N°10. Metodología para determinar el nivel de peligro.

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales - 2da Versión.

Así mismo de acuerdo a los estudios de sismos en Perú, la DHN determina realizar modelamientos numéricos de maremotos originados por sismos de 8.5 Mw. La superficie resultada de la deformación del suelo, debido al sismo, se calcula según la formulación de Okada, 1992. Por ello, en el ítem 4.1.1. se hará mención al modelado de inundación de la DHN y su relación con el área de estudio, este que sirvió como insumo para una mejor caracterización del peligro por tsunami.

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935





Fuente: Esquema de la discretización numérica (Goto y Ogawa, 1997). La región de menor tamaño es el área de inundación.

4.1.1. Conceptos de un Modelado numérico en la zona de estudio.

El modelado numérico de la generación, propagación e inundación de un maremoto involucra una resolución numérica. El modelado numérico utilizado en el mapa de inundación de la Figura 2 emplea las diferencias finitas. El método numérico de diferencias finitas da valores numéricos de la solución de las ecuaciones en determinados puntos.

Dentro del dominio de simulación de la propagación se encuentra el dominio de simulación del proceso de inundación. La dinámica de la inundación es de mayor complejidad que la de propagación. Se mencionan a continuación algunos factores que intervienen en el modelado correspondiente al mapa de inundación de la Figura 17.

Fenómenos no lineales. Al ingresar las ondas de maremoto a la costa correspondiente al área de estudio, Sector 3, se presentan cambios "repentinos" en el nivel de la superficie del agua debido a los cambios "repentinos" en la batimetría. Esta influencia se encuentra representada en los términos no lineales.

Rozamiento. En el proceso de inundación, las masas de agua se encuentran en la región de influencia del rozamiento con el suelo de la costa y con el suelo del área de estudio, Zona Sur. La simulación de la inundación incluye los términos de rozamiento.

Dominio de simulación de la inundación. La inundación se encuentra dentro del dominio de simulación de propagación y es de mayor resolución espacial; es decir, en la inundación la distancia entre los puntos de cálculo es menor. Los datos de batimetría se toman de mediciones in situ realizadas por ejemplo por la DHN.

Se debe notar que disponer de una mayor resolución espacial no significa necesariamente tener resultados más realistas, pues existe un límite de aplicación de la teoría de Aguas Someras. Esto resalta la importancia de la interpretación física de los resultados del modelado numérico.

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



Altura máxima y cotas de inundación. Las regiones de inundación en la costa se modelan mediante las fronteras móviles. En cada escalón de tiempo o nivel de tiempo, cuya presencia es consecuencia de la discretización temporal, se evalúan la batimetría - topografía y el nivel de la superficie del agua. Con estos valores evaluados en un punto de cálculo, llamado también celda o grilla computacional, se determina si se presenta una inundación. En el transcurso de la simulación se registran en formato ráster los puntos de cálculo inundados. El conjunto de los puntos donde se presentó la inundación corresponde al área de inundación máxima, la cual muestra el mapa de inundación de la Figura 10. Los mapas de inundación publicados por la DHN muestran áreas de inundación.

Los mapas de inundación publicados por la DHN dan el área de inundación (Gráfico 17). En la Figura 15, el sector 3 se encuentra dentro del área de inundación para un sismo de 9.0 Mw; y parcialmente dentro del área de inundación para un sismo de 8.5 Mw. Analizando las figuras 7, 8, 9 y 11, y contrastando con el gráfico N°17 (según Jiménez, 2015) puede estimarse que las cotas en el área de estudio, sector 3, se encuentran dentro del rango 10 - 11 m para el áreas C; y en el rango 6 - 8 m para el área A, B y D.

Fuera del área de estudio, siguiendo los colores de la Figura 17, se tiene la altura de inundación para cada región: Rojo 11 - 12m; naranja 9-11m; amarillo 7 -9m.




Gráfico N°17. Mapa de inundación para Callao para un sismo de magnitud 9Mw

Fuente: (Jiménez, 2015).

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Transmit of Conference of Conf

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



informe de evaluación de riesgos ante el fenómeno de Tsunami en el área geográfica DONDE SE UBICAN LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. LOS JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

4.2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

Estudios técnicos, informes técnicos y/o Recopilación de Información artículos de investigación. Información vectorial y raster (shapefiles). Determinar el sistema de coordenadas geográficas y el datum WGS84. Determinar la escala de trabajo para la caracterización del peligro Digitalizar los mapas de formato vectorial. Homogeneización de la Determinar la escala de trabajo para el Información análisis de la vulnerabilidad del área en estudio. Elaborar la base de datos en referida al fenómeno evaluado y realizar su posterior vinculación con la información cartográfica con las manzanas catastrales Selección de parámetros Selección de parámetros para el análisis de para el análisis de peligros y peligros y vulnerabilidad vulnerabilidad Construcción de la base de Construcción de la base de datos para el inicio datos para el inicio de de geoprocesamiento qeoprocesamiento


Gráfico N°11. Flujograma general del proceso de análisis de información.

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

Se recopiló información disponible: Estudios publicados por entidades técnico-científicas de acuerdo a sus competencias (INGEMMET, IGP, CISMID, entre otros), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrología, sismicidad, geología y geomorfología del área de estudio para evaluar el fenómeno tsunami.

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO:

Para identificar y caracterizar el peligro, además de la información generada por las entidades técnicas - científicas, se ha realizado un cartografiado en campo para identificar los principales peligros de origen natural que podrían afectar el área de estudio. Ante ello, es importante precisar lo siguiente:



El área de estudio se encuentra contigua al océano Pacífico y pertenece al Cinturón del Fuego del Pacífico, debido a ello presenta intensa actividad sísmica que constituye el factor desencadenante de los tsunamis, los cuales podrían afectar medios de vida de los pobladores e infraestructura del Sector 3.

Los mapas de inundación publicados por la DHN no muestran cotas de inundación. Mediante similitudes topográficas, y consideraciones de la física de maremotos, con el área de estudio del maremoto de 1746 en Callao (Jiménez, 2015), donde se muestran cotas de inundación, puede estimarse las cotas en el área de estudio, Sector 3. Se da la siguiente estimación: El área de estudio se encuentra expuesta a alturas de ola de rangos aproximados desde 10 a 12 metros de altura para el evento extremo para el presente caso de estudio de magnitud 8.5 Mw.

DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clf. Nº 79935

or Cod Karstre S.K. Cardino Mi



4.4. CARACTERIZACION DEL PELIGRO:

La zona de Oquendo que pertenece a la Provincia Constitucional del Callao, debido a su cercanía al litoral marino constituyen áreas de exposición a la ocurrencia de tsunamis como resultado de la ocurrencia de sismos, debido a ello, los tsunamis constituyen uno de los principales peligros de origen natural que podrían afectar viviendas, infraestructura pública y privada, así como sus medios de vida.

Asimismo, se hace de conocimiento que, la información generada por el Instituto Geofísico del Perú indica que en el departamento de Lima podría ocurrir un sismo de magnitud momento superior de 8.5 a 9.0 Mw que podría generar un tsunami, siendo fundamental reconocer las principales características físicas del área de estudio (altitud sobre el nivel del mar, pendientes y geomorfología), a fin de determinar los niveles de peligro que podrían generarse ante la ocurrencia del tsunami en mención. (Fuente: https://issuu.com/cprundprsclac/docs/escenario_riesgo_distrito_callao/33).

Se encontró en la literatura las siguientes publicaciones más recientes en el campo de maremotos cuyas áreas de estudios incluyen el área de estudio, Sector 3.

INDECI y PNUD, 2011, incluye un estudio de maremoto simulado. Se determinó el área de inundación debido a un maremoto causado por un sismo de magnitud 8.5 Mw. En el mapa del área de inundación se observa que el área de estudio, Sector 3, se encuentra parcialmente dentro del área de inundación.

Mandriotti et al., 2020, incluye un mapa de inundación para un sismo de magnitud 8.5 y 9 Mw. En el mapa del área de inundación se observa que el área de estudio, Sector 3, se encuentra dentro del área de inundación.

4.5. PONDERACION DEL PARÁMETRO DEL PELIGRO:

El peligro de esta zona de estudio se contextualiza en la ocurrencia de un tsunami en las costas de Lima y la interacción con los factores condicionantes altitud sobre el nivel del mar, pendiente y geomorfología susceptible a dicho evento.

a) Parámetro de evaluación:

El parámetro de evaluación considerado grado de tsunami (desencadenado por un sismo de magnitud de entre 8.5 Mw), según el estudio de escenario sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el modelamiento numérico y mapas de inundación de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), para la obtención de los pesos ponderados de este parámetro de evaluación, se utilizó el proceso de análisis jerárquico.

Es importante señalar que, para el presente estudio, se utilizó como referencia las cartas de inundación realizadas por la DHN para sismos de 8.5 y 9.0 Mw, que sirvió para calibrar el mapa de peligro mediante similitudes topográficas, y consideraciones de la física de maremotos, con el área de estudio del maremoto de 1746 en Callao (Jiménez, 2015). Por lo tanto, usó la referencia de Inamura, 1949 los rangos numéricos de grado de tsunami para un maremoto de 8.5 y 9.0 Mw, que se aprecian en el cuadro N°13 y N°14, puede estimarse las cotas en el área de estudio del sector 3: El área de estudio se encuentra expuesta a alturas de ola de rangos aproximados desde 10 a 12 metros de altura para un evento extremo de un sismo de grado 8.5 Mw.

Juan Pablo Ávalos Carrión

TAP

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Los rangos numéricos del parámetro de evaluación Grado del tsunami, escala propuesta por (Inamura,1949), están correlacionados directamente con la magnitud del sismo que es el factor desencadenante y las alturas de ola.

| Escala de Grados de Tsunamis según Inamura. | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Altura de ola H (metros) | Descripción de los daños | | | | | | |
| 1 - 2 | No produce daños. | | | | | | |
| 2 - 5 | Casas inundadas y botes destruidos son arrastrados. | | | | | | |
| 5 - 10 | Hombres, barcos y casas son barridos. | | | | | | |
| 10 - 20 | Daños extendidos a lo largo de 400 km de la costa. | | | | | | |
| > 30 | Daños extendidos sobre más de 500 km a lo largo de la línea costera. | | | | | | |
| | Inamura. Altura de ola H (metros) 1 - 2 2 - 5 5 - 10 | | | | | | |

Fuente: Inamura, 1949

Cuadro N°13. Matriz de comparación de pares del parámetro de evaluación grado del Tsunami

| GRADO DEL TSUNAMI | Grado 4 | Grado 3 | Grado 2 | Grado 1 | Grado 0 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Grado 4 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| Grado 3 | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
| Grado 2 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
| Grado 1 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 3.00 |
| Grado 0 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 1.00 |
| SUMA | 1.83 | 4.84 | 8.53 | 15.33 | 24.00 |
| 1/SUMA | 0.55 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°14. Matriz de normalización del parámetro Intensidad del tsunami

| GRADO DEL TSUNAMI | Grado 4 | Grado 3 | Grado 2 | Grado 1 | Grado 0 | Vector Priorización |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Grado 4 | 0.548 | 0.619 | 0.586 | 0.391 | 0.333 | 0.496 |
| Grado 3 | 0.183 | 0.206 | 0.234 | 0.326 | 0.292 | 0.248 |
| Grado 2 | 0.110 | 0.103 | 0.117 | 0.196 | 0.208 | 0.147 |
| Grado 1 | 0.091 | 0.041 | 0.039 | 0.065 | 0.125 | 0.072 |
| Grado 0 | 0.068 | 0.029 | 0.023 | 0.022 | 0.042 | 0.037 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro de evaluación intensidad del tsunami.

| IC | 0.059 | | |
|----|-------|--|--|
| RC | 0.053 | | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Cod Senter S.K. Cordon Mirryana:
Erstander de Reige - Fully des Outs - Conserveix
(1) Phys. 140008

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA

Reg. CIV. Nº 79935 ágina 58 | 162



Océano Pacífico 267600 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRAFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE UNICANDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB.20 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTRUCIONAL DE LOCALO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTRUCIONAL LOCALIZACIÓN ÁREAS INUNDABLES Inundación Sismo de 9.0 Mw. SIMBOLOGÍA ÁREAS INUNDABLES PARA SISMOS DE 9.0 MW Área de Estudio :: Centros poblados Área Urbana Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO Área de estudio Linea de Costa 1:12.000 Red Vial Nacional Datum: WGS84 Mapa Nro M - 08 TRA/KCM **ESCALA GRÁFICA** Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Figura N°15. Áreas inundables en el área de estudio ante ocurrencia de sismo de 9.0 Mw

Fuente: Elaboración propia.

Pablo Avalos Carrión
DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



4.6. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de estudio se consideraron los siguientes factores:

Cuadro N°15. Matriz para el análisis de la susceptibilidad.

| FACTOR DESENCADENANTE | FACTORES CONDICIONANTES | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------|--|--|
| MAGNITUD DEL SISMO (Mw) | ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR (M.S.N.M.) | GEOMORFOLOGÍA | GEOLOGÍA | | |

Fuente: Elaboración propia.

4.6.1. ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE:

Para evaluar el peligro por ocurrencia de tsunamis en el área de estudio se ha considerado la magnitud del sismo, la cual se encuentra expresada en la escala magnitud momento (Mw), debido a que esta escala representa la cantidad de energía liberada por el sismo y constituye la única forma de cuantificar el evento sísmico. Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico:

a) Parámetro desencadenante: Magnitud del sismo

Cuadro N°16. Matriz de comparación de pares del factor desencadenante (magnitud del sismo).

| MAGNITUD DEL SISMO (Mw) | Mw ≥ 9.0 | 8.5 ≤ Mw < 9.0 Mw | 8.0 ≤ Mw < 8.5 Mw | 7.5 ≤ Mw < 8.0 Mw. | Mw < 7.5 |
|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Mw ≥ 9.0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 |
| 8.5 ≤ Mw < 9.0 Mw | 0.33 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 8.0 ≤ Mw < 8.5 Mw | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 8.00 |
| 7.5 ≤ Mw < 8.0 Mw. | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 1.00 | 3.00 |
| Mw < 7.5 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 1.00 |
| SUMA | 1.84 | 4.54 | 9.46 | 17.33 | 29.00 |
| 1/SUMA | 0.54 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°17. Matriz de normalización del factor desencadenante

| MAGNITUD DEL SISMO (Mw) | Mw ≥ 9.0 | 8.5 ≤ Mw < 9.0 Mw | 8.0 ≤ Mw < 8.5 Mw | 7.5 ≤ Mw < 8.0 Mw. | Mw < 7.5 | Vector Priorización | |
|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------|--|
| Mw ≥ 9.0 | 0.544 | 0.661 | 0.423 | 0.404 | 0.310 | 0.468 | |
| $8.5 \le Mw < 9.0 Mw$ | 0.181 | 0.220 | 0.423 | 0.346 | 0.276 | 0.289 | |
| $8.0 \le Mw < 8.5 Mw$ | 0.136 | 0.055 | 0.106 | 0.173 | 0.276 | 0.149 | |
| 7.5 ≤ Mw < 8.0 Mw. | 0.078 | 0.037 | 0.035 | 0.058 | 0.103 | 0.062 | |
| Mw < 7.5 | 0.060 | 0.028 | 0.013 | 0.019 | 0.034 | 0.031 | |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el factor desencadenante

| IC | 0,092 |
|----|-------|
| RC | 0,083 |

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Per Col Land St. Control Minus.
College of Day 1, 14 and 19 CONTROL CONTROL
CONTROL OF DAY 1, 140000

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP Nº 79935

Página 60 | 162



4.6.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES:

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Factor condicionante Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m)

La altitud sobre el nivel del mar se ha clasificado de la siguiente manera, considerando que las zonas más bajas presentan mayor susceptibilidad a ser inundadas en el caso de ocurrir un tsunami, tal es así que de acuerdo al proyecto N°00058530 "Preparación ante Desastre sísmico y/o tsunami y Recuperación Temprana en Lima y Callao" – en el escenario de Riesgo sísmico y de Tsunami y medidas de Mitigación en el Callao, el área de estudio presenta terrenos casi planos y que llega hasta aproximadamente a 6 msnm a la altura de la Av. Néstor Gambeta.

Cuadro N°18. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades Altitud sobre el nivel del mar

| ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR | < 6 msnm | 6 ≤msnm < 10 | 10 ≤msnm < 14 | 14 ≤ msnm < 18 | msnm ≥ 18 |
|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| < 6 msnm | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 |
| 6 ≤msnm < 10 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
| 10 ≤msnm < 14 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
| 14 ≤ msnm < 18 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| msnm ≥ 18 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 1.00 |
| SUMA | 1.98 | 4.00 | 8.67 | 12.50 | 24.00 |
| 1/SUMA | 0.51 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°19. Matriz de normalización del parámetro unidades Altitud sobre el nivel.

| ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR | < 6 msnm | 6 ≤msnm < 10 | 10 ≤msnm < 14 | 14 ≤ msnm < 18 | msnm ≥ 18 | Vector Priorización |
|-----------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| < 6 msnm | 0.506 | 0.500 | 0.577 | 0.480 | 0.375 | 0.488 |
| 6 ≤msnm < 10 | 0.253 | 0.250 | 0.231 | 0.240 | 0.250 | 0.245 |
| 10 ≤msnm < 14 | 0.101 | 0.125 | 0.115 | 0.160 | 0.250 | 0.150 |
| 14 ≤ msnm < 18 | 0.084 | 0.083 | 0.058 | 0.080 | 0.083 | 0.078 |
| msnm ≥ 18 | 0.056 | 0.042 | 0.019 | 0.040 | 0.042 | 0.040 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro unidades Altitud sobre el nivel del mar.

| IC | 0,028 |
|----|-------|
| RC | 0,025 |

b) Factor condicionante geomorfología

Se han tomado como referencia los mapas obtenidos de las unidades geomorfológicas, las unidades que se encuentran en zonas contiguas al litoral marino son los que presentan mayor susceptibilidad a inundarse ante el evento, las zonas de lomadas que son las partes altas presentan menor valor de ponderación.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 THE CONT SERVICE S.X. CONTROL SERVICES
EVALUATE ON PRINCIPLES OF PRINCIP

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Ren. CIP. Nº 79935

Página 61 | 162



Cuadro N°20. Matriz de comparación de pares del factor condicionante geomorfología

| UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS | Cordón Litoral (CI) | Manto de Arena (Ma) | Llanura o planicie aluvial (Pl-al) | Vertiente o piedemonte aluvial (V-al) | Colina y Lomada en roca volcano sedimentaria (RCL- rms) |
|---|------------------------|------------------------|--|---|--|
| Cordón Litoral (CI) | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| Manto de Arena (Ma) | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
| Llanura o planicie aluvial (PI-aI) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| Vertiente o piedemonte aluvial (V-al) | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| Colina y Lomada en roca volcano sedimentaria (RCL-rms) | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| SUMA | 1.89 | 4.84 | 7.70 | 13.50 | 24.00 |
| 1/SUMA | 0.53 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°21. Matriz de normalización del parámetro geomorfología.

| UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS | Cordón Litoral (CI) | Manto de Arena (Ma) | Llanura o planicie aluvial (Pl- al) | Vertiente o piedemonte aluvial (V-al) | Colina y Lomada en roca volcano sedimentaria (RCL-rms) | Vector Priorización |
|---|------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|
| Cordón Litoral (CI) | 0.528 | 0.619 | 0.519 | 0.370 | 0.375 | 0.482 |
| Manto de Arena (Ma) | 0.176 | 0.206 | 0.260 | 0.370 | 0.292 | 0.261 |
| Llanura o planicie aluvial (Pl-al) | 0.132 | 0.103 | 0.130 | 0.148 | 0.208 | 0.144 |
| Vertiente o piedemonte aluvial (V-al) | 0.106 | 0.041 | 0.065 | 0.074 | 0.083 | 0.074 |
| Colina y Lomada en roca volcano sedimentaria (RCL-rms) | 0.059 | 0.029 | 0.026 | 0.037 | 0.042 | 0.039 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro geomorfología

| IC | 0,034 |
|----|-------|
| RC | 0,030 |

c) Factor condicionantes unidades geológicas

Se han tomado como referencia los mapas obtenidos de las unidades geológicas, las unidades que se encuentran en zonas cercanas al litoral marino son los que presentan mayor susceptibilidad a inundarse ante la ocurrencia de un tsunami.

Cuadro N°22. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades geológicas

| GEOLOGÍA | Depósito marino (Qh-m) | Depósito eólico (Qh-e) | Depósito aluvial (Qpl-al) | Depósito fluvio aluvial (Qh-al) | Fm. Cerro Blanco - Grupo Puente Piedra (Ki-cb) |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| Depósito marino (Qh-m) | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 |
| Depósito eólico (Qh-e) | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| Depósito aluvial (Qpl-al) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
| Depósito fluvio aluvial (Qh-al) | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 3.00 |
| Fm. Cerro Blanco - Grupo Puente Piedra (Ki-cb) | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.00 |
| SUMA | 1.86 | 4.92 | 7.50 | 14.33 | 25.00 |
| 1/SUMA | 0.54 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935

Página 62 | 162



Cuadro N°23. Matriz de normalización del factor condicionante unidades geológicas

| GEOLOGÍA | Playa (Pl) | Lecho fluvial (Ll-f) | Pantano (P) | Llanura aluvial (LL- al) | Llanura fluvio aluvional (LL-fa) y Loma (L) | Vector Priorización |
|--|------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Depósito marino (Qh-m) | 0.537 | 0.610 | 0.533 | 0.419 | 0.360 | 0.492 |
| Depósito eólico (Qh-e) | 0.179 | 0.203 | 0.267 | 0.279 | 0.240 | 0.234 |
| Depósito aluvial (Qpl-al) | 0.134 | 0.102 | 0.133 | 0.209 | 0.240 | 0.164 |
| Depósito fluvio aluvial (Qh-al) | 0.090 | 0.051 | 0.044 | 0.070 | 0.120 | 0.075 |
| Fm. Cerro Blanco - Grupo Puente Piedra (Ki-cb) | 0.060 | 0.034 | 0.022 | 0.023 | 0.040 | 0.036 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el factor condicionante unidades geológicas

| IC | 0.045 |
|----|-------|
| RC | 0.040 |

e) Análisis de los parámetros de los factores condicionantes:

A continuación, se detallan los pesos de los factores condicionantes considerados en el presente informe para la determinación del peligro, ante la ocurrencia de un tsunami desencadenado por un sismo de magnitud de 8.5 Mw en las inmediaciones del área de estudio:

Cuadro N°24. Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes.

| PARÁMETRO | ALTURA MSNM | GEOMORFOLOGIA | GEOLOGIA |
|---------------|-------------|---------------|----------|
| ALTURA MSNM | 1.00 | 4.00 | 9.00 |
| GEOMORFOLOGIA | 0.25 | 1.00 | 2.00 |
| GEOLOGIA | 0.11 | 0.50 | 1.00 |
| SUMA | 1.36 | 5.50 | 12.00 |
| 1/SUMA | 0.73 | 0.18 | 0.08 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°25. Matriz de normalización de los factores condicionantes.

| PARÁMETRO | ALTURA MSNM | GEOMORFOLOGIA | GEOLOGIA | Vector Priorización |
|---------------|----------------|---------------|----------|---------------------|
| ALTURA MSNM | 0.735 | 0.727 | 0.750 | 0.737 |
| GEOMORFOLOGIA | 0.184 | 0.182 | 0.167 | 0.177 |
| GEOLOGIA | 0.082 | 0.091 | 0.083 | 0.085 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los factores condicionantes

| IC | 0,001 |
|----|-------|
| RC | 0,001 |

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Pay De Service SA Control Sarryan Cristatus de Pause - Adr 400-2017 CEMERNEON

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



4.7. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS

Los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio corresponden, principalmente a viviendas, las cuales han sido identificadas a través de la inspección de campo realizada en el área de estudio, a continuación, se brinda detalles:

Cuadro N°26. Población expuesta.

| Elemento expuesto | Cantidad | Unidad de medida |
|-------------------|----------|------------------|
| Población | 6,837 | habitantes |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°27. Edificaciones expuestas.

| Elemento expuesto | Cantidad | Unidad de medida |
|-------------------|----------|------------------|
| Edificaciones | 1,441 | unidades |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°28. Servicios expuestos.

| Elemento expuesto | Cantidad | Unidad de medida |
|-------------------|----------|------------------|
| | Sector 3 | |
| Mercado | 1 | unidad |

Fuente: Elaboración propia.

ian Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



SECTOR 3 SECTOR 3 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO **ELEMENTOS EXPUESTOS** LOCALIZACIÓN Colegio Mercado Posta médica DEL CALLAO SIMBOLOGÍA MAPA DE ELEMENTOS EXPUESTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO :: Centros poblados Área Urbana Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Escala: echa: AGOSTO 1:9.000 M - 09 TRA/KCM ESCALA GRÁFICA Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 0.45

Figura N°16. Mapa de elementos expuestos del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

DNI. 42867943

Type Continued S.C. Continue Marques

Continued on Fourth Anni Continued

Clarify (1988)

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



4.8. DEFINICIÓN DE ESCENARIO

Se ha considerado el escenario más probable para el peligro por tsunami en la ciudad de Lima Metropolitana y Callao, en base al estudio de pronóstico elaborado por el Instituto Geofísico del Perú y DHN. En el cual, se estima que dicho tsunami podría ser desencadenado por un sismo de magnitud de 8.5 Mw, con Intensidad de tsunami grado 3. Los pobladores e infraestructura de desarrollo como vivienda en las áreas urbanas pueden ser altamente afectados ante la ocurrencia de un tsunami, con elementos expuestos de población e infraestructura de servicios básicos que se ha establecido, ocasionando daños en los elementos expuestos en sus dimensiones social y económica.

4.9. NIVELES DE PELIGRO

En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Cuadro N°29. Niveles de peligro.

| NIVEL | RANGO | | | | | | |
|----------|-------|---|---|---|-------|--|--|
| MUY ALTO | 0,261 | ≤ | Р | ≥ | 0,464 | | |
| ALTO | 0,150 | ≤ | Р | < | 0,261 | | |
| MEDIO | 0,080 | ≤ | Р | < | 0,150 | | |
| BAJO | 0,041 | ≤ | Р | < | 0,080 | | |

Fuente: Elaboración propia.

4.10. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO

En la siguiente tabla se muestra la estratificación del peligro obtenida:

Cuadro N°30. Estratificación del peligro.

| NIVEL DE PELIGRO | DESCRIPCIÓN | RANGO |
|---------------------|--|-------------------------|
| Peligro Muy Alto | Ocurrencia de sismo de magnitud 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas < 6 msnm, unidad geomorfológica Cordón Litoral (CI), con presencia de la unidad geológica Depósito marino (Qh-m). | $0.261 \le P \le 0.464$ |
| Peligro Alto | Ocurrencia de sismo de magnitud entre 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas de 6 msnm a 10 msnm, unidad geomorfológica mantos de arena (Ma), con presencia de la unidad geológica depósito eólico (Qh-e). | 0.150 ≤ P < 0.261 |
| Peligro Medio | Ocurrencia de sismo de magnitud entre 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas de 10 msnm a 14 msnm, unidad geomorfológica Llanura o planicie aluvial (Pl-al), con presencia de la unidad geológica depósito aluvial (Qpl-al). | 0.080 ≤ P < 0.150 |
| Peligro Bajo | Ocurrencia de sismo de magnitud entre 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas ≥ 18 msnm, unidad geomorfológica Vertiente o piedemonte aluvial (V-al), Colina y Lomada en roca volcano sedimentaria (RCL-rms), con presencia de la unidad geológica Depósito fluvio aluvial (Qh-al), Fm. Cerro Blanco - Grupo Puente Piedra (Ki-cb). | 0.041 ≤ P < 0.080 |

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943


TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 66 | 162



4.11. MAPA DE PELIGRO

Figura N°17. Mapa de peligro por tsunami del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Avalos Carrión
DNI. 42867943

Transaction of the State of the

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE VULNERABILDAD

5.1 METODOLOGÍA

Para realizar el análisis de vulnerabilidad de los elementos expuestos en el área de estudio de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, del distrito del Callao de la Provincia Constitucional del Callao, se ha trabajado de manera cuantitativa y se ha empleado la metodología que se muestra en el siguiente gráfico:




Gráfico N°12. Metodología del análisis de la vulnerabilidad.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Fuente: CENEPRED

Para determinar los niveles de vulnerabilidad, se ha considerado realizar el análisis de los factores de la dimensión social y económica, utilizando toda la información disponible para los parámetros definidos en ambos casos, como se detalla a continuación:

5.1.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión económica, se evaluaron los siguientes parámetros:

Cuadro N°31. Parámetros de dimensión económica



| Dimensión Económica | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Exposición Fragilidad Resiliencia | | | | | | | |
| Ubicación de vivienda frente al peligro | Material predominante de paredes Material predominante de techos Niveles de edificación Servicio de agua Servicio de desagüe Servicio de energía eléctrica Estado de Conservación | Ingreso familiar promedioOcupación | | | | | |



5.1.1.1. Análisis de la Exposición en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Ubicación de vivienda frente al peligro

Se tiene al Sector 3 a una distancia de la línea de alta marea en un rango que varía entre 800m a 1,200m.

Cuadro Nº32. Matriz de comparación de pares del parámetro Ubicación de vivienda frente al peligro

| UBICACIÓN DE VIVIENDA FRENTE AL PELIGRO | Entre 0Km - 0.5 Km | Entre 0.5 Km - 1.0 Km | Entre 1.0Km - 1.5 Km | Entre 1.5Km - 2.0 Km | Alejada > 2.0 Km |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Entre 0Km - 0.5 Km | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
| Entre 0.5 Km – 1.0 Km | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 |
| Entre 1.0Km - 1.5 Km | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| Entre 1.5Km – 2.0 Km | 0,20 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Alejada > 2.0 Km | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,33 | 1,00 |
| SUMA | 2,20 | 3,98 | 6,70 | 11,33 | 22,00 |
| 1/SUMA | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°33. Matriz de normalización del parámetro Ubicación de vivienda frente al peligro

| UBICACIÓN DE VIVIENDA FRENTE AL PELIGRO | Entre 0Km - 0.5 Km | Entre 0.5 Km - 1.0 Km | Entre 1.0Km - 1.5 Km | Entre 1.5Km – 2.0 Km | Alejada > 2.0 Km | vector Priorización |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Entre 0Km - 0.5 Km | 0,455 | 0,503 | 0,448 | 0,441 | 0,273 | 0,424 |
| Entre 0.5 Km – 1.0 Km | 0,227 | 0,251 | 0,299 | 0,265 | 0,318 | 0,272 |
| Entre 1.0Km - 1.5 Km | 0,152 | 0,126 | 0,149 | 0,176 | 0,227 | 0,166 |
| Entre 1.5Km – 2.0 Km | 0,091 | 0,084 | 0,075 | 0,088 | 0,136 | 0,095 |
| Alejada > 2.0 Km | 0,076 | 0,036 | 0,030 | 0,029 | 0,045 | 0,043 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Ubicación de vivienda frente al peligro

| IC | 0.029 |
|----|-------|
| RC | 0.026 |

uan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Tyl Did Santh S.C. Carriero Mirquez Grabador del Rados - Cult 90 2417 - CONEPTECO I CD 291, 18668

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



5.1.1.2. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Material Predominante de Paredes

Cuadro N°34. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Paredes.

| MATERIAL DE PAREDES | Estera, tripley | Madera/Drywall/ Est. Metálica | Adobe o tapia | Ladrillo de arcilla | Concreto armado |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Estera, tripley | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
| Madera/Drywall/Est. Metálica | 0,33 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| Adobe o tapia | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| Ladrillo de arcilla | 0,20 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 3,00 |
| Concreto armado | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 1,00 |
| SUMA | 1,93 | 5,00 | 7,58 | 12,33 | 21,00 |
| 1/SUMA | 0,52 | 0,20 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°35. Matriz de normalización del parámetro Material Predominante de Paredes.

| MATERIAL DE PAREDES | Estera, tripley | Madera/Drywall/ Est. Metálica | Adobe o tapia | Ladrillo de arcilla | Concreto armado | Vector Priorización |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Estera, tripley | 0,519 | 0,600 | 0,527 | 0,405 | 0,333 | 0,477 |
| Madera/Drywall/ Est. Metálica | 0,173 | 0,200 | 0,264 | 0,243 | 0,286 | 0,233 |
| Adobe o tapia | 0,130 | 0,100 | 0,132 | 0,243 | 0,190 | 0,159 |
| Ladrillo de arcilla | 0,104 | 0,067 | 0,044 | 0,081 | 0,143 | 0,088 |
| Muro de concreto armado | 0,074 | 0,033 | 0,033 | 0,027 | 0,048 | 0,043 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Paredes

| IC | 0.050 |
|----|-------|
| RC | 0.045 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Top' Contactor S.K. Contact Microsoc: Evaluation for Florida - F.U.F. 001-001-CEMEPRED-I CLOSH, 149080

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



b) Parámetro: Material Predominante de Techos

Cuadro N°36. Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Techos.

| MATERIAL DE TECHOS | Plástico o cartón o lona | Estera y/o torta de barro | Madera | eternit/ Calamina | Concreto |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------------------|----------|
| Plástico o cartón o lona | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
| Estera y/o torta de barro | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| Madera | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| eternit/Calamina | 0,20 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
| Concreto | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| SUMA | 2,09 | 3,75 | 8,70 | 12,50 | 21,00 |
| 1/SUMA | 0,48 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°37. Matriz de normalización del parámetro Material Predominante de Techos.

| MATERIAL DE TECHOS | Plástico o cartón o lona | Estera y/o torta de barro | Madera | eternit/Cal amina | Concreto | Vector Priorización |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------|----------|------------------------|
| Plástico o cartón o lona | 0,478 | 0,533 | 0,460 | 0,400 | 0,333 | 0,441 |
| Estera y/o torta de barro | 0,239 | 0,267 | 0,345 | 0,320 | 0,286 | 0,291 |
| Madera | 0,119 | 0,089 | 0,115 | 0,160 | 0,238 | 0,144 |
| eternit/Calamina | 0,096 | 0,067 | 0,057 | 0,080 | 0,095 | 0,079 |
| Concreto | 0,068 | 0,044 | 0,023 | 0,040 | 0,048 | 0,045 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Techos

| IC | 0.034 |
|----|-------|
| RC | 0.030 |

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Pay Conf. Sector S.J. Confort Mangae:
Cristation for Report Auth Conference or
Conference on Report Author Conference or
Conference on Report Author Conference or
Conference on Report Author Conference or
Conference or Report Author Confere

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP Nº 79936

гауіпа 71 | 162



b) Parámetro: Niveles de edificación

Este parámetro es muy importante porque identifica si hay alguna edificación que pueda servir como zona de refugio ante un probable tsunami.

Cuadro N°38. Matriz de comparación de pares del parámetro Niveles de edificación.

| NIVELES DE EDIFICACIÓN | 1 piso | 2 pisos | 3 pisos | 4 pisos | > 4 pisos |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 piso | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| 2 pisos | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| 3 pisos | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 pisos | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| > 4 pisos | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| SUMA | 2,28 | 4,08 | 6,67 | 12,00 | 14,00 |
| 1/SUMA | 0,44 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,07 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°39. Matriz de normalización del parámetro Niveles de edificación.

| NIVELES DE EDIFICACIÓN | 1 piso | 2 pisos | 3 pisos | 4 pisos | > 4 pisos | Vector Priorización |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|
| 1 piso | 0,44 | 0,49 | 0,45 | 0,33 | 0,36 | 0,414 |
| 2 pisos | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | 0,260 |
| 3 pisos | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,177 |
| 4 pisos | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,079 |
| > 4 pisos | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,071 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Niveles de edificación

| IC | 0.023 |
|----|-------|
| RC | 0.020 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Per Cod Cardy S.C. Contact Mile year Cod agent of Final - 147 of 20 APT COMPRISON Companies of Final - 147 of 20 APT COMPRISON

TANIA NIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 72 | 162



d) Parámetro: Servicio de agua

Cuadro N°40. Matriz de comparación de pares del parámetro servicio de agua.

| SERVICIO DE AGUA | No tiene | Rio, acequia, manantial o similar | Pozo o camión cisterna u otro similar | Pilón de uso público | Red pública de agua potable |
|---|----------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| No tiene | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
| Rio, acequia, manantial o similar | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 |
| Pozo o camión cisterna u otro similar | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Pilón de uso público | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 3,00 |
| Red pública de agua potable | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,33 | 1,00 |
| SUMA | 2,08 | 3,89 | 7,53 | 13,33 | 24,00 |
| 1/SUMA | 0,48 | 0,26 | 0,13 | 0,08 | 0,04 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°41. Matriz de normalización del parámetro servicio de agua.

| Cuadro N 41. Matriz de normalización del parametro servicio de agua. | | | | | | |
|--|----------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| SERVICIO DE AGUA | No tiene | Rio, acequia, manantial o similar | Pozo o camión cisterna u otro similar | Pilón de uso público | Red pública de agua potable | Vector Priorización |
| No tiene | 0,482 | 0,514 | 0,531 | 0,375 | 0,333 | 0,447 |
| Rio, acequia, manantial o similar | 0,241 | 0,257 | 0,265 | 0,300 | 0,292 | 0,271 |
| Pozo o camión cisterna u otro similar | 0,120 | 0,128 | 0,133 | 0,225 | 0,208 | 0,163 |
| Pilón de uso público | 0,096 | 0,064 | 0,044 | 0,075 | 0,125 | 0,081 |
| Red pública de agua potable | 0,060 | 0,037 | 0,027 | 0,025 | 0,042 | 0,038 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro servicio de agua.

| IC | 0.036 |
|----|-------|
| RC | 0.032 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 73 | 162



e) Parámetro: Servicio de desagüe

Cuadro N°42. Matriz de comparación de pares del parámetro servicio de desagüe

| SERVICIO DE DESAGÛE | No tiene | Río, acequia o canal | Letrina, pozo ciego o negro | Pozo o tanque séptico, biodigestor | Red pública de desagüe |
|--|----------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| No tiene | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 |
| Río, acequia o canal | 0,33 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| Letrina, pozo ciego o negro | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Pozo o tanque séptico, biodigestor | 0,14 | 0,20 | 0,33 | 1,00 | 2,00 |
| Red pública de desagüe | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| SUMA | 1,85 | 4,68 | 8,53 | 16,50 | 23,00 |
| 1/SUMA | 0,54 | 0,21 | 0,12 | 0,06 | 0,04 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°43. Matriz de normalización del parámetro servicio de desagüe.

| SERVICIO DE DESAGÛE | No tiene | Río, acequia o canal | Letrina, pozo ciego o negro | Pozo o tanque séptico, biodigestor | Red pública de desagüe | Vector Priorización |
|--|----------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| No tiene | 0,540 | 0,642 | 0,469 | 0,424 | 0,348 | 0,485 |
| Río, acequia o canal | 0,180 | 0,214 | 0,352 | 0,303 | 0,304 | 0,271 |
| Letrina, pozo ciego o negro | 0,135 | 0,071 | 0,117 | 0,182 | 0,217 | 0,145 |
| Pozo o tanque séptico, biodigestor | 0,077 | 0,043 | 0,039 | 0,061 | 0,087 | 0,061 |
| Red pública de desagüe | 0,068 | 0,031 | 0,023 | 0,030 | 0,043 | 0,039 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro servicio de desagüe.

| IC | 0.048 |
|----|-------|
| RC | 0.043 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Cod Sensor S.X. Combert Man page: Conductor for France: And 40 July 2017 CENSORICO-1

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENERA/GEOGRAFA Ren CIV Nº 70035

Página 74 | 162



f) Parámetro: Servicio de energía eléctrica

Cuadro N°44. Matriz de comparación de pares del parámetro servicio de energía eléctrica.

| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | No tiene | Vela o mechero | Lámpara a gas o petróleo | Panel Solar | Electricidad |
|-------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| No tiene | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| Vela o mechero | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| Lámpara a gas o petróleo | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| Panel Solar | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Electricidad | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,33 | 1,00 |
| SUMA | 2,23 | 4,00 | 6,70 | 10,33 | 22,00 |
| 1/SUMA | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°45. Matriz de normalización del parámetro servicio de energía eléctrica.

| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | No tiene | Vela o mechero | Lámpara a gas o petróleo | Panel Solar | Electricidad | Vector Priorización |
|-------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| No tiene | 0,449 | 0,500 | 0,448 | 0,387 | 0,318 | 0,420 |
| Vela o mechero | 0,225 | 0,250 | 0,299 | 0,290 | 0,273 | 0,267 |
| Lámpara a gas o petróleo | 0,150 | 0,125 | 0,149 | 0,194 | 0,227 | 0,169 |
| Panel Solar | 0,112 | 0,083 | 0,075 | 0,097 | 0,136 | 0,101 |
| Electricidad | 0,064 | 0,042 | 0,030 | 0,032 | 0,045 | 0,043 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro servicio de energía eléctrica.

| IC | 0.021 |
|----|-------|
| RC | 0.019 |

uan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

los Carrión
57943

Per de l'amir S. Carrio M.
Carrio de l'amir S. Carrio M.
Carrio de l'amir S. Carrio de

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

110g. 00.11 10000



g) Parámetro: Estado de Conservación

Cuadro N°46. Matriz de comparación de pares del parámetro estado de conservación

| ESTADO DE CONSERVACIÓN | Muy malo | Malo | Regular | Bueno | Muy bueno |
|---------------------------|----------|------|---------|-------|-----------|
| Muy malo | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Malo | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Regular | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Bueno | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| Muy bueno | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| SUMA | 2,28 | 4,08 | 6,67 | 12,00 | 14,00 |
| 1/SUMA | 0,44 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,07 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°47. Matriz de normalización de pares del parámetro estado de conservación.

| | | | P 41. 0 0 4.0. | | | |
|---------------------------|----------|------|----------------|-------|--------------|------------------------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | Muy malo | Malo | Regular | Bueno | Muy bueno | Vector Priorización |
| Muy malo | 0,44 | 0,49 | 0,45 | 0,33 | 0,36 | 0,414 |
| Malo | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | 0,260 |
| Regular | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,177 |
| Bueno | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,079 |
| Muy bueno | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,071 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro estado de conservación

| IC | 0.023 |
|----|-------|
| RC | 0.020 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Code Security S.S. Combine Mangage.
Containing for Proceedings of Procedings of Procedings

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



5.1.1.3. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica de la Vulnerabilidad

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor resiliencia de la dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Ingreso promedio familiar

Cuadro N°48. Matriz de comparación de pares del parámetro Ingreso promedio familiar.

| INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR | S/ ≤ 930 | 930 < S/ ≤ 1,500 | 1,500 < S/ ≤ 2000 | 2000 < \$/ ≤ 3000 | >3000 |
|-------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| S/ ≤ 930 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| 930 < S/ ≤ 1,500 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
| 1,500 < S/ ≤ 2000 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| 2000 < S/ ≤ 3000 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 1,00 | 2,00 |
| >3000 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| SUMA | 2,18 | 3,70 | 7,53 | 14,50 | 21,00 |
| 1/SUMA | 0,46 | 0,27 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°49. Matriz de normalización del parámetro Ingreso promedio familiar.

| INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR | S/ ≤ 930 | 930 < S/ ≤ 1,500 | 1,500 < \$/ ≤ 2000 | 2000 < \$/ ≤ 3000 | >3000 | Vector Priorización |
|----------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------------------|
| S/ ≤ 930 | 0,460 | 0,541 | 0,398 | 0,345 | 0,333 | 0,415 |
| 930 < S/ ≤ 1,500 | 0,230 | 0,270 | 0,398 | 0,345 | 0,286 | 0,306 |
| 1,500 < S/ ≤ 2000 | 0,153 | 0,090 | 0,133 | 0,207 | 0,238 | 0,164 |
| 2000 < S/ ≤ 3000 | 0,092 | 0,054 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,071 |
| >3000 | 0,066 | 0,045 | 0,027 | 0,034 | 0,048 | 0,044 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Ingreso promedio familiar

| IC | 0.039 |
|----|--------|
| RC | 0. 035 |

Juan Pablo Ávalos Carrión

The Conference St. Confere Militages:
Conference St. Conference Militages:
Conference St. Conference Militages:
Colored Statestic St. Conference Militages:
Colored St. Conference Militages:
Colo

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. City. Nº 79935

Página 77 | 162



c) Parámetro: Ocupación

Cuadro N°50. Matriz de comparación de pares del parámetro Ocupación.

| OCUPACIÓN | Jubilado | Obrero | Independiente | Empleado público | Empleador |
|------------------|----------|--------|---------------|---------------------|-----------|
| Jubilado | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| Obrero | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Independiente | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Empleado público | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| Empleador | 0,14 | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| SUMA | 2,06 | 4,08 | 7,83 | 13,00 | 16,00 |
| 1/SUMA | 0,49 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,06 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°51. Matriz de normalización del parámetro Ocupación.

| OCUPACIÓN | Jubilado | Obrero | Independiente | Empleado público | Empleador | Vector Priorización |
|---------------------|----------|--------|---------------|---------------------|-----------|------------------------|
| | | | | publico | | FIIOTIZACIOTI |
| Jubilado | 0,486 | 0,490 | 0,511 | 0,462 | 0,438 | 0,477 |
| Obrero | 0,243 | 0,245 | 0,255 | 0,231 | 0,250 | 0,245 |
| Independiente | 0,121 | 0,122 | 0,128 | 0,154 | 0,188 | 0,143 |
| Empleado público | 0,081 | 0,082 | 0,064 | 0,077 | 0,063 | 0,073 |
| Empleador | 0,069 | 0,061 | 0,043 | 0,077 | 0,063 | 0,063 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Ocupación

| IC | 0.009 |
|----|-------|
| RC | 0.008 |

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Pay Cold Section 3.5. Continue Safragas:
Crisicalism del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. der del 2011 Colde Presido
California del Riccio, P. del 2011 Colde Presido P

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. City. Nº 79935



5.1.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSION SOCIAL

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los siguientes parámetros:

Cuadro N°52. Parámetros de dimensión social.

| Dimensión Social | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Exposición | Fragilidad | Resiliencia | | | | |
| Localización de la población frente al peligro | Grupo Etario | Capacitación en GRDActitud frente al riesgo | | | | |

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2.1. Análisis de la Exposición en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Localización de la población frente al peligro

Se ha considerado la población existente en el sector 3 (6,832 personas) y la población flotante (368) que se encuentra entre la línea de costa y la zona de estudio.

Cuadro N°53. Matriz de comparación de pares del parámetro Localización de la Población frente al peligro

| i estación nente al pengre | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| Localización de la población frente al peligro | mayor a 7,200 personas | de 5,200 a 7,200 personas | de 3,200 a 5,200 personas | de 1,200 a 3,200 personas | menor a 1,200 personas | | |
| mayor a 7,200 personas | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | | |
| de 5,200 a 7,200 personas | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | | |
| de 3,200 a 5,200 personas | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | |
| de 1,200 a 3,200 personas | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | | |
| menor a 1,200 personas | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,33 | 1,00 | | |
| SUMA | 2,12 | 3,73 | 8,53 | 13,33 | 22,00 | | |
| 1/SUMA | 0,47 | 0,27 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | | |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°54. Matriz de normalización del parámetro Localización de la población frente al peligro

| Cantidad de habitantes por lote | mayor a 7,200 personas | de 5,200 a 7,200 personas | de 3,200 a 5,200 personas | de 1,200 a 3,200 personas | menor a 1,200 personas | vector de priorización |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| mayor a 7,200 personas | 0,472 | 0,537 | 0,469 | 0,375 | 0,273 | 0,425 |
| de 5,200 a 7,200 personas | 0,236 | 0,268 | 0,352 | 0,300 | 0,318 | 0,295 |
| de 3,200 a 5,200 personas | 0,118 | 0,089 | 0,117 | 0,225 | 0,227 | 0,155 |
| de 1,200 a 3,200 personas | 0,094 | 0,067 | 0,039 | 0,075 | 0,136 | 0,082 |
| menor a 1,200 personas | 0,079 | 0,038 | 0,023 | 0,025 | 0,045 | 0,042 |

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Per Carl Sector S.X. Corder Marquez Crauses on Propir - Or 917-917-CHE-PRECI CD991-10098

TANIA NIRTH RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 79 | 162



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Localización de la Población frente al peligro

IC 0,063 RC 0,056

5.1.2.2. Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Grupo Etario

Cuadro N°55. Matriz de comparación de pares del parámetro Grupo Etario

| GRUPO ETARIO | De 0 a 5 años y > a 65 años | 6 a 17 años | 46 a 65 años | 31 a 45 años | 18 a 30 años |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| De 0 a 5 años y > a 65 años | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
| 6 a 17 años | 0,33 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
| 46 a 65 años | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| 31 a 45 años | 0,20 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| 18 a 30 años | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,33 | 1,00 |
| SUMA | 1,92 | 4,91 | 7,70 | 12,33 | 22,00 |
| 1/SUMA | 0,52 | 0,20 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°56. Matriz de normalización de pares del parámetro Grupo etario.

| GRUPO ETARIO | De 0 a 5 años y > a 65 años | 6 a 17 años | 46 a 65 años | 31 a 45 años | 18 a 30 años | Vector Priorización |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| De 0 a 5 años y > a 65 años | 0,521 | 0,611 | 0,519 | 0,406 | 0,318 | 0,475 |
| 6 a 17 años | 0,172 | 0,204 | 0,260 | 0,324 | 0,273 | 0,246 |
| 46 a 65 años | 0,130 | 0,102 | 0,130 | 0,162 | 0,227 | 0,150 |
| 31 a 45 años | 0,104 | 0,051 | 0,065 | 0,081 | 0,136 | 0,087 |
| 18 a 30 años | 0,073 | 0,033 | 0,026 | 0,027 | 0,045 | 0,041 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Grupo etario

IC 0,042

RC 0,037

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI. 42867943

To the Control of Control of Space Contr

TANIA NIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 80 | 162



5.1.2.3. Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

a) Parámetro: Capacitación en Gestión de Riesgos

Cuadro Nº67 Matriz de comparación de pares del parámetro capacitación en Gestión de Riesgos

| CAPACITACIÓN EN GESTIÒN DE RIESGOS | No recibe capacitaciones | Escaza | Regular | Continua | Activa (siempre está capacitado) |
|--|--------------------------|--------|---------|----------|---|
| No recibe capacitaciones | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| Escaza | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
| Regular | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Continua | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 1,00 | 2,00 |
| Activa (siempre está capacitado) | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| SUMA | 2,18 | 3,70 | 7,53 | 14,50 | 21,00 |
| 1/SUMA | 0,46 | 0,27 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°68. Matriz de normalización de pares del parámetro capacitación en Gestión de Riesgos

| CAPACITACIÓN EN GESTIÒN DE RIESGOS | No recibe capacitaciones | Escaza | Regular | Continua | Activa (siempre está capacitado) | Vector Priorización |
|--|--------------------------|--------|---------|----------|---|------------------------|
| No recibe capacitaciones | 0,460 | 0,541 | 0,398 | 0,345 | 0,333 | 0,415 |
| Escaza | 0,230 | 0,270 | 0,398 | 0,345 | 0,286 | 0,306 |
| Regular | 0,153 | 0,090 | 0,133 | 0,207 | 0,238 | 0,164 |
| Continua | 0,092 | 0,054 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,071 |
| Activa (siempre está capacitado) | 0,066 | 0,045 | 0,027 | 0,034 | 0,048 | 0,044 |

Fuente: Elaboración propia.

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro capacitación en Gestión de Riesgos

| IC | 0,039 |
|----|-------|
| RC | 0,035 |

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI 42867943

THE CONT LEGISLA SALE CONTROL THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

TANIA NIRTHARIOS ARAUJO INGENIERAGEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 81 | 162



d) Parámetro: Actitud frente al riesgo

Cuadro Nº69 Matriz de comparación de pares del parámetro actitud frente al riesgo.

| ACTITUD FRENTE A LA OCURRENCIA DE SISMO O TSUNAMI | Tiene reacción fatalista ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas segur | Tiene reacción desconcertada ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas segura | Tiene reacción calmada pero desconoce la ruta de evacuación y zona segura | Tiene reacción previsora y conoce la ruta de evacuación pero no la zona segura | Tiene reacción para dirigir a todos y conoce la ruta de evacuación y zona segura |
|--|---|---|--|---|--|
| Tiene reacción fatalista ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas seguras | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 |
| Tiene reacción desconcertada ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas segura | 0,33 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| Tiene reacción calmada pero desconoce la ruta de evacuación y zona segura | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Tiene reacción previsora y conoce la ruta de evacuación pero no la zona segura | 0,14 | 0,20 | 0,33 | 1,00 | 3,00 |
| Tiene reacción para dirigir a todos y conoce la ruta de evacuación y zona segura | 0,11 | 0,14 | 0,20 | 0,33 | 1,00 |
| SUMA 1/SUMA | 1,84 0,54 | 4,84 0,21 | 7,53 0,13 | 16,33 0,06 | 25,00 0,04 |
| 1/SUIVIA | 0,54 | U,Z I | U, I 3 | 0,00 | 0,04 |

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Try Cord Karster S.K. Carristro Mikrayaez Erratuster del Risago - R.dr 087-2017-CENEPNEO-I C.179-5, 140569

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935



Cuadro Nº70 Matriz de normalización de pares del parámetro actitud frente al riesgo.

| ACTITUD FRENTE A LA OCURRENCIA DE SISMO O TSUNAMI | Tiene reacción fatalista ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas segur | Tiene reacción desconcertada ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas segura | Tiene reacción calmada pero desconoce la ruta de evacuación y zona segura | Tiene reacción previsora y conoce la ruta de evacuación pero no la zona segura | Tiene reacción para dirigir a todos y conoce la ruta de evacuación y zona segura | Vector Priorización |
|--|---|---|--|---|--|------------------------|
| Tiene reacción fatalista ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas seguras | 0,544 | 0,619 | 0,531 | 0,429 | 0,360 | 0,497 |
| Tiene reacción desconcertada ante la ocurrencia de sismo o tsunami y no conoce sus zonas segura | 0,181 | 0,206 | 0,265 | 0,306 | 0,280 | 0,248 |
| Tiene reacción calmada pero desconoce la ruta de evacuación y zona segura | 0,136 | 0,103 | 0,133 | 0,184 | 0,200 | 0,151 |
| Tiene reacción previsora y conoce la ruta de evacuación pero no la zona segura | 0,078 | 0,041 | 0,044 | 0,061 | 0,120 | 0,069 |
| Tiene reacción para dirigir a todos y conoce la ruta de evacuación y zona segura | 0,060 | 0,029 | 0,027 | 0,020 | 0,040 | 0,035 |

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro actitud frente al riesgo

| IC | 0.043 |
|----|-------|
| RC | 0.039 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Prof Cord Kardin S.K. Cardiano Marquez Errolador de Riodo - P.J. P. 037-2017-CENEPREDI CLOPP | 10508 TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. № 79935



5.2. NIVELES DE VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Cuadro N°71. Niveles de Vulnerabilidad.

| NIVEL | RANGO | | | |
|----------|-------|-------|-------|--|
| MUY ALTO | 0.273 | ≤ V ≤ | 0.439 | |
| ALTO | 0.161 | ≤ V < | 0.273 | |
| MEDIO | 0.080 | ≤ V < | 0.161 | |
| BAJO | 0.048 | ≤ V < | 0.080 | |

Fuente: Elaboración propia.

5.3. ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

A continuación, se muestra la descripción de los niveles de estratificación de la vulnerabilidad:

Cuadro N°72. Estratificación de la Vulnerabilidad

| Nivel de | Cuadio N 72. Estiatificación de la vullierabilidad | |
|----------------|--|-------------------|
| Vulnerabilidad | Descripción | Rango |
| Muy Alta | Las personas frente al peligro son mayores a 7,200 personas, pertenecen al grupo etario de menor de 1 año y mayor de 65 años, no tienen capacitación sobre evacuación ante un tsunami. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 0km a 0.5km, el material predominante de las paredes es de estera o triplay y el material predominante de los techos es de plástico o cartón. Las edificaciones presentan solo 1 nivel y su estado de conservación es muy malo, no cuentan con acceso a los servicios de agua potable, ni desagüe, ni energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es igual o menor a S/ 930 y la ocupación del jefe de familia es jubilado. | 0.273 ≤ V ≤ 0.439 |
| Alta | Las personas frente al peligro se encuentran entre 5,200 y 7,200 personas, pertenecen al grupo etario de 6 a 17 años, tienen escaza capacitación sobre evacuación ante un tsunami no conocen sus zonas seguras. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 0.5km a 1.0km, el material predominante de las paredes es de madera/drywall/Est. Metálica y el material predominante de los techos es de estera y/o torta de barro. Las edificaciones presentan 2 niveles, el estado de conservación es malo, se abastecen de agua del río o manantial, no tienen desagüe usan el rio o canal, se alumbran con vela o mechero. El ingreso familiar promedio es 930 < S/ ≤ 1,500 y la ocupación del jefe de familia es obrero. | 0.161 ≤ V < 0.273 |
| Media | Las personas frente al peligro se encuentran entre 1,200 y 5,200 personas, pertenecen al grupo etario de 46 a 65 años y de 31 a 45 años, tienen regular capacitación sobre evacuación ante un tsunami y su actitud es parcialmente previsora. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 1.0km a 1.5km, el material predominante de las paredes es de adobe o tapia y el | 0.080 ≤ V < 0.161 |

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI 42867943

To Tool Carrier S.A. Conton Milrouse Creases on Project - Rafe 03-2017 CDREPRECA

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 84 | 162



| | material predominante de los techos es de madera o eternit o calamina. Las edificaciones presentan 3 niveles y el estado de conservación es regular, no cuentan con se abastecen de agua a través de pozo o del camión cisterna, no tienen desagüe usan letrina o pozo ciego, se alumbran con lámpara a gas o petróleo. El ingreso familiar promedio es de 1,500 < S/ ≤ 2000 y la ocupación del jefe de familia es independiente. | |
|------|--|-------------------|
| Baja | Las personas frente al peligro son menos de 1,200 personas, pertenecen al grupo etario de 18 a 30 años, tienen capacitación continua sobre evacuación ante un tsunami conocen sus zonas seguras. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 1.5km a 2.0km o a mayores distancias, el material predominante de las paredes es de ladrillo o de concreto armado y el material predominante de los techos es de concreto armado. Las edificaciones son mayores a 4 niveles, tienen acceso a los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es $2000 < S/ \le 3000$ y > 3000 , y la ocupación del jefe de familia es empleado público o empleador. | 0.048 ≤ V < 0.080 |

19" Chil Kandri S.K. Cardon Mi

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Página 85 | 162

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



SECTOR 3 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENADIU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN **NIVELES DE VULNERABILIDAD** 0.273 ≤ V ≤ 0.439 ALTA 0.161 ≤ V < 0.273 MEDIA 0.080 ≤ V < 0.161 0.048 ≤ V < 0.080 BAJA MAPA DE VULNERABILIDAD SECTOR 3 Área de Estudio SIMBOLOGÍA Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Escala: Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados 1:9.000 Linea de Costa Área de estudio Datum: WGS84 Red Vial Nacional M - 11 TRA/KCM Zona: **ESCALA GRÁFICA** Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0 0750 15 0.3 0.45 0.6

Figura N°18. Mapa de vulnerabilidad del área de estudio


Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TO THE CONTROL OF STATE OF STA

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Figura N°19 – A Mapa de vulnerabilidad de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores



Fuente: Elaboración propia

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores 268800 AV. FEDERICO VILLARREAL 31B 31A 60 32 37A 30 59 31 29 30 58 **B**4 28 29 27 28 55,56,57 26 25 26 53,54 **B20** 8,9 23 6.7 B19 24 22 23 50,51,52 21 11 22 20 12 12 19 13 20 10 46,47,48,49 13 18 19 14 17 15 18 15 16 12 45 16 17 **B21** 44 CA. BUCARAMANGA 43 42 32 32 13,14,15,16 41 31 40 30 30 3 39 29 29 30 29 17,18,19 28 37,38 **B**16 27 36 26 26 2 3 35 20 25 B23 34 9 24 33 21,22 10 23 32 22 22 31 21 12 21 37 36 23,24 30 20 20 29 14 19 14 18 15 18 25.26 3 27 16 17 16B 16A **B12** 2-6 y 33-37 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC.DE PROPIETARIOS DE UVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN NIVELES DE VULNERABILIDAD 0.273 ≤ V ≤ 0.439 AI TA 0.161 ≤ V < 0.273 MEDIA 0.080 ≤ V < 0.161 BAJA 0.048 ≤ V < 0.080 MAPA DE VULNERABILIDAD ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA Área de Estudio SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala :: Centros poblados Área Urbana 1:1,000 Linea de Costa Área de estudio Elaborado Mapa Nro Datum: WGS84 TRA/KCM M - 11A_1 Zona:_{18 S} ESCALA GRÁFICA

Figura N° 20 -A-1 Mapa de vulnerabilidad de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los

Fuente: Elaboración propia.

0.06

0.08

0.04

DNI. 42867943

0 0.01 0.02

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clf. Nº 79935

Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)



Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores 31B 31A 30 29 28 27 37B **B1** 55. 11,12 CA. BRUSELAS 3,54 **B20** B19 48,49 **Emilio Gomez** Losa CA. BUCARAMANGA 37,38 B16 **B22** B23 16B 16A **B12** 23 22 21 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN NIVELES DE VULNERABILIDAD 0.273 ≤ V ≤ 0.439 0.161 ≤ V < 0.273 MEDIA 0.080 ≤ V < 0.161 BAJA 0.048 ≤ V < 0.080 MAPA DE VULNERABILIDAD ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA Área de Estudio SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Área Urbana 1:1,000 Área de estudio Datum: WGS84 TRA/KCM M - 11A_2 ESCALA GRÁFICA Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0.01 0.02 0.06

Figura N°21 - A-2 Mapa de vulnerabilidad de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los

Fuente: Elaboración propia.

0.04


DNI. 42867943

0.08

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cft. Nº 79935



Figura N°22. Mapa de vulnerabilidad Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)



Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Total Cardina Military Control of Military Control of Plants - Auf 1973 (CDESPEC)

TANIA NIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



268650 268700 © OpenStreetMap (and)

VISTA GENERAL -SECTOR 3 C-BY-SA 4.5 28,29,30 15 21 AL 27 14 1,2,3 5 4.5 6.7 12 7 27 al 31 25,26 8 23 22 20 10 11 268600 268650 268700 268750 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRAFICA DONDE SE UBICAN LA ASOL DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP, DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE NCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN NIVELES DE VULNERABILIDAD 0.273 ≤ V ≤ 0.439 0.161 ≤ V < 0.273 ALTA 0.080 ≤ V < 0.161 MEDIA BAJA 0.048 ≤ V < 0.080 MAPA DE VULNERABILIDAD URB. JARDINES DEL ENCANTO Área de Estudio SIMBOLOGÍA echa: AGOSTO 2022 :: Centros poblados Área Urbana 1:800 Linea de Costa Área de estudio Elaborado: Datum: WGS84 Mapa Nro: Red Vial Nacional M - 11C TRA/KCM Zona: ESCALA GRÁFICA

Figura N°23. Mapa de vulnerabilidad de la Urb. Los Jardines del Encanto

Fuente: Elaboración propia.

0.03

Juan Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943

0.06

0 0.00750.015

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935

Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

Fuente:



© OpenStreetMap (and VISTA GENERAL © SECTOR, 3 C-BY-SA 12 al 15 268050 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC.DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN **NIVELES DE VULNERABILIDAD** 0.273 ≤ V ≤ 0.439 0.161 ≤ V < 0.273 MEDIA 0.080 ≤ V < 0.161 BAJA 0.048 ≤ V < 0.080 MAPA DE VULNERABILIDAD URB. SANTA BEATRIZ Área de Estudi SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala: Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados Área Urbana 1:1.800 Área de estudio Linea de Costa Elaborado: Datum: WGS84 Mapa Nro Red Vial Nacional M - 11D **TRA/KCM** Zona:_{18_S} **ESCALA GRÁFICA** Fuente: Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Ge Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0.01750.035 0.07 0.105 0.14

Figura 24 - Mapa de vulnerabilidad de la Urb. Santa Beatriz

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Try Cost Section SAC Condition Middinguistic Conditions and Plante - Fully 001-2417 CENEFRED J. COST. 140608

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIJ. Nº 79935



13 20 12 20 N 21 24B 23 10 22 24 23 23B 28 y 29 24 30 10 26 31B M 28 33 30 31 14 33 13B 16 10 43 10 19 8B 44 16 C 16 17 16 17 45A 18 17 46 B 18 19 18 19 19 19B 20 19 22 4B 268200 268100 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC.DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN **NIVELES DE VULNERABILIDAD** 0.273 ≤ V ≤ 0.439 0.161 ≤ V < 0.273 MEDIA 0.080 ≤ V < 0.161 BAJA 0.048 ≤ V < 0.080 MAPA DE VULNERABILIDAD Área de Estudi URB. SANTA BEATRIZ SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados Área Urbana 1:1,100 Área de estudio Linea de Costa Elaborado: Datum: WGS84 Mapa Nro Red Vial Nacional M - 11D 1 **TRA/KCM** Zona:_{18_S} **ESCALA GRÁFICA** Fuente: Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Ge Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08

Figura 25 - D-1 Mapa de vulnerabilidad de la Urb. Santa Beatriz



Tog Cost Cardion Safragase Contained out Finance, Fully will card Coption Safragase Contained out Finance, Fully will card Coption Safragase

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935






Figura 26 - D-2 Mapa de vulnerabilidad de la Urb. Santa Beatriz

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943

Per Coal Sentin S.S. Cardion Sillinguas Cratastan del Triago - Ret est 2441 CENEPRECI CDPS - 149688

TANIA MIRTHA RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935






Figura 27 - Mapa de vulnerabilidad de la Urb. 200 Millas

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943

Per Conf Lancer S.S. Conduct Mangage.
Constants for Proceedings of Proceedings of Procedure Conference Confere

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cip. Nº 79935



268700 B 27 20 21 1A 1B VISTA GENERAL SECTOR 3 18A 12 13 25 15 15 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DEL ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN **NIVELES DE VULNERABILIDAD** 0.273 ≤ V ≤ 0.439 0.161 ≤ V < 0.273 MEDIA 0.080 ≤ V < BAJA 0.048 ≤ V < 0.080 MAPA DE VULNERABILIDAD Área de Estudio **URB. 200 MILLAS** SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala: Fecha: AGOSTO Área Urbana :: Centros poblados 1:1,200 2022 Área de estudio Linea de Costa Elaborado: Datum: WGS84 Mapa Nro: Red Vial Nacional M - 11E 1 TRA/KCM Zona:_{18 S} **ESCALA GRÁFICA** Fuente: Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Ge Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0.04 0.06

Figura 28 - E-1 Mapa de vulnerabilidad de la Urb. 200 Millas

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943

TANIA MIRTHA RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935






Figura 29 - E-2 Mapa de vulnerabilidad de la Urb. 200 Millas

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNL 42867943 Top Cod Sander S.K. Continue Salveyanz Errakante del Ringer. P. der del 2417 COMEPPICO I CD791, 14988

TANIA MIRTH RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935




CAPITULO VI: CALCULO DE RIESGO

6.1. METODOLOGIA

Para determinar el nivel de riesgo por Tsunami, se ha empleado el siguiente procedimiento:

Gráfico N°13. Flujograma para estimar los niveles del riesgo.



Fuente: CENEPRED.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Prof Col Serior S.K. Continu Mirrora:
Contamin del France - Let est Anti-Contentration del Colore - Letter (CDPR-14956)

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



6.2. NIVELES DEL RIESGO

A continuación, se detalla los niveles de riesgo por tsunami definidos para la zona de estudio:

Cuadro N°73. Niveles de Riesgo

| NIVELES DE RIESGO | | | | | |
|-------------------|-------|----|---|---|-------|
| NIVEL | RANGO | | | | |
| MUY ALTO | 0.071 | _≤ | R | ≤ | 0.203 |
| ALTO | 0.024 | ≤ | R | < | 0.071 |
| MEDIO | 0.006 | ≤ | R | < | 0.024 |
| BAJO | 0.002 | ≤ | R | < | 0.006 |

Fuente: Elaboración propia.

6.3. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO

Cuadro Nº74. Estratificación del Riesgo.

| Nivel de Riesgo | Descripción | Rangos |
|--------------------|---|-------------------|
| Riesgo Muy Alto | Ocurrencia de sismo de magnitud 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas < 6 msnm, unidad geomorfológica Cordón Litoral (CI), con presencia de la unidad geológica Depósito marino (Qh-m). Las personas frente al peligro son mayores a 7,200 personas, pertenecen al grupo etario de menor de 1 año y mayor de 65 años, no tienen capacitación sobre evacuación ante un tsunami. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 0km a 0.5km, el material predominante de las paredes es de estera o triplay y el material predominante de los techos es de plástico o cartón. Las edificaciones presentan solo 1 nivel y su estado de conservación es muy malo, no cuentan con acceso a los servicios de agua potable, ni desagüe, ni energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es igual o menor a S/ 930 y la ocupación del jefe de familia es jubilado. | 0.071 ≤ R ≤ 0.203 |
| Riesgo Alto | Ocurrencia de sismo de magnitud entre 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas de 6 msnm a 10 msnm, unidad geomorfológica mantos de arena (Ma), con presencia de la unidad geológica depósito eólico (Qh-e). Las personas frente al peligro se encuentran entre 5,200 y 7,200 personas, pertenecen al grupo etario de 6 a 17 años, tienen escaza capacitación sobre evacuación ante un tsunami no conocen sus zonas seguras. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 0.5km a 1.0km, el material predominante de las paredes es de madera/drywall/Est. Metálica y el material predominante de los techos es de estera y/o torta de barro. Las edificaciones presentan 2 niveles, el estado de conservación es malo, se abastecen de agua del río o manantial, no tienen desagüe usan el rio o canal, se alumbran con vela o mechero. El ingreso familiar promedio es 930 < S/ ≤ 1,500 y la ocupación del jefe de familia es obrero. | 0.024 ≤ R < 0.071 |

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Page Carl Cardin S.X. Continu Microsco.
Contains for Finance and Finance Colory (APPROXICATION CONTINUES)

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 99 | 162



| Nivel de Riesgo | Descripción | Rangos |
|--------------------|--|-------------------|
| Riesgo Medio | Ocurrencia de sismo de magnitud entre 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas de 10 msnm a 14 msnm, unidad geomorfológica Llanura o planicie aluvial (Pl-al), con presencia de la unidad geológica depósito aluvial (Qpl-al). Las personas frente al peligro se encuentran entre 1,200 y 5,200 personas, pertenecen al grupo etario de 46 a 65 años y de 31 a 45 años, tienen regular capacitación sobre evacuación ante un tsunami y su actitud es parcialmente previsora. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 1.0km a 1.5km, el material predominante de las paredes es de adobe o tapia y el material predominante de los techos es de madera o eternit o calamina. Las edificaciones presentan 3 niveles y el estado de conservación es regular, no cuentan con se abastecen de agua a través de pozo o del camión cisterna, no tienen desagüe usan letrina o pozo ciego, se alumbran con lámpara a gas o petróleo. El ingreso familiar promedio es de 1,500 < S/ ≤ 2000 y la ocupación del jefe de familia es independiente. | 0.006 ≤ R < 0.024 |
| Riesgo Bajo | Ocurrencia de sismo de magnitud entre 8.5 Mw, intensidad de tsunami grado 3, predominan alturas topográficas ≥ 18 msnm, unidad geomorfológica Vertiente o piedemonte aluvial (V-al), Colina y Lomada en roca volcano sedimentaria (RCL-rms), con presencia de la unidad geológica Depósito fluvio aluvial (Qh-al), Fm. Cerro Blanco - Grupo Puente Piedra (Ki-cb). Las personas frente al peligro son menos de 1,200 personas, pertenecen al grupo etario de 18 a 30 años, tienen capacitación continua sobre evacuación ante un tsunami conocen sus zonas seguras. Las edificaciones frente al peligro se encuentran a una distancia de 1.5km a 2.0km o a mayores distancias, el material predominante de las paredes es de ladrillo o de concreto armado y el material predominante de los techos es de concreto armado. Las edificaciones son mayores a 4 niveles, tienen acceso a los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es 2000 < S/ ≤ 3000 y >3000, y la ocupación del jefe de familia es empleado público o empleador. | 0.002 ≤ R < 0.006 |

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Página 100 | 162

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIJ. Nº 79935



B18 SECTOR 3 SECTOR 3 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRAFICA DONDE SE UBICAN LA ASOL DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE INCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN **NIVELES DE RIESGO** 0.071 ≤ R ≤ 0.203 0.024 ≤ R < 0.071 ALTO 0.006 ≤ R < 0.024 0.002 ≤ R < 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO SECTOR 3 Área de Estudio SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO 2022 Ubicación: REGIÓN scala: :: Centros poblados 1:9.000 Linea de Costa Datum: WGS84 Red Vial Nacional M - 12 TRA/KCM Zona:_{18 S} **ESCALA GRÁFICA** Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0 0750 15 0.3 0.45 0.6

Figura N°30. Mapa de riesgo del área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión


DNI. 42867943

TO THE CONTROL SECTION SECTION

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Figura N°31 – A Mapa de riesgo Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores




Fuente: Elaboración propia

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TOTAL STATE OF STATE

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cly. Nº 79935



Figura N°32 – A-1 Mapa de riesgo Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores



Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Transaction Control Manager

Transaction of Position Control Manager


Transaction of Position Control

Total Co

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Figura N°33 – A-2 Mapa de riesgo de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores



Fuente: Elaboración propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Tradamic of Colors St. Cordon Stiftness Colors of Part 100 Part 10

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935






Figura N°34 - Mapa de Riesgo de la Coop. de Vivienda de ENAPU

Fuente: Elaboración propia

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Prof Coll Servin S.K. Conton Mirrora.
Contains an Region. Air not 2017 CENERGO.
COLUMN SER REGION SERVING.

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clp. Nº 79935






Figura N°35 - Mapa de Riesgo de la Urb. Los Jardines del Encanto

Fuente: Elaboración Propia.

n Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Total carbon SA. Cardion Silvenson
Contactor on Finance. Part and contractoring Columbia.
Contactor on Finance. Part and contractoring Columbia.
Columbia on Finance.
Columbia on

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE NCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN **NIVELES DE RIESGO** 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 \leq R \leq 0.024 0.002 \leq R \leq 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO URB. SANTA BEATRIZ Área de Estudio SIMBOLOGÍA Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO 2022 scala: :: Centros poblados 1:1.800 Linea de Costa Datum: WGS84 Red Vial Nacional M - 12D TRA/KCM Zona: **ESCALA GRÁFICA** Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0 01750 035 0.07 0.105 0.14

Figura N°36 - Mapa de Riesgo de la Urb. Santa Beatriz

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Avalos Carrión
DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cip. Nº 79935



20 22 23 22 23 26 27 M 27 33 32 29 30 35 32 33 34 D 19 44 16 20 45A 17 18 19B 20 20 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE NCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN **NIVELES DE RIESGO** 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 ≤ R < 0.024 0.002 ≤ R < 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO URB. SANTA BEATRIZ Área de Estudio SIMBOLOGÍA Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala: Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados 1:1.100 Linea de Costa Área de estudio Datum: WGS84 Red Vial Nacional TRA/KCM M - 12D_1 Zona: 18 S **ESCALA GRÁFICA** ■ Km Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 001002 0.04 0.06 0.08

Figura N°37. D-1 Mapa de Riesgo de la Urb. Santa Beatriz

Fuente: Elaboración Propia

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TOP TOP Sandry S.K. Cordon Mirrora:
Created on Fings. P. or 03/241 CENETREC-1
(CD):19.149500

TANIA MIRTH PRIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clp. Nº 79935



0 13 19 20 20 22 21 23 22 24 28 23 25 30 26 27 32 27 29 S 32 33 34 14 15 D 17 17 18 19B VISTA GENERAL - SECTOR 3 268400 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE NCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN NIVELES DE RIESGO 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 ≤ R < 0.024 0.002 ≤ R < 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO URB. SANTA BEATRIZ Área de Estudio SIMBOLOGÍA Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO 2022 scala: :: Centros poblados 1:1.100 Linea de Costa Área de estudio Datum: WGS84 Red Vial Nacional TRA/KCM M - 12D_2 Zona: 18 S **ESCALA GRÁFICA** ■ Km Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 001 002 0.04 0.06 0.08

Figura N°38 - D-2 Mapa de Riesgo de la Urb. Santa Beatriz

Fuente: Elaboración Propia.

uan Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943

Tey Coll Carder S.K. Carders Silfreguez Cratación del France - Ref ett 2417 - CENEMICO I CD pt. 14968

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clp. Nº 79935






Figura N°39 - E Mapa de riesgos de la Urb. 200 Millas

Fuente: Elaboración Propia.

uan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Per Carl Security S.J. Cardian Mangaza.
Contacting of Technology Carl Cardia Ca

TANIA MIRTH PRIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



35 20 22 33 24 15 15 0 11 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRAFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN NIVELES DE RIESGO 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 \leq R \leq 0.024 0.002 \leq R \leq 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO URB. 200 MILLAS Área de Estudio SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Fecha: AGOSTO 2022 Ubicación: REGIÓN scala: :: Centros poblados 1:1.200 Linea de Costa Datum: WGS84 Red Vial Nacional TRA/KCM M - 12E_1 Zona: **ESCALA GRÁFICA** Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 001002 0.04 0.06

Figura N°40 - E-1 Mapa de Riesgo de la Urb. 200 Millas

Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Per Cult Sankri S.K. Corden Microsoc Crossaster del Recipio - Refr est-241 CEREPREO I Corden del Recipio - Refr est-241 CEREPREO I Corden del Recipio - Refr est-241 CEREPREO I

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935






Figura N°41 - E-2 Mapa de Riesgo de la Urb. 200 Millas


Fuente: Elaboración Propia.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Figura N°42 - Mapa de Riesgo con imágenes de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía de Vapores.



Fuente: Elaboración Propia.

| | r deriter Elaberation i replai | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Mz B18 Lt 1 Edificación de material noble de 4 pisos, probable zona de refugio | | | | | | | | | |
| | Mz B19 Lt. 19 | Edificación de material noble de 5 pisos, probable zona de refugio | | | | | | | |
| | Mz B20 Lt 17 | Edificación de 1 piso de material noble, con riesgo de nivel Alto ante tsunami. | | | | | | | |






TANIA NIRTHA RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Figura N°43 - Mapa de Riesgo con imágenes de la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)



Fuente: Elaboración Propia.

| Mz B8 Lt 22 | Edificación de 4 pisos con material noble, con riesgo medio. Probable zona de refugio previo |
|---------------|--|
| | estudio estructural. |
| Mz B10 Lt. 11 | Edificación de 4 pisos con material noble, con riesgo medio. Probable zona de refugio previo |
| | estudio estructural. |





TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



Mz B Lote 8 Mz A Lote 1 Mz B Lotes 25-26 4.5 28,29,30 21 AL 27 C. 19 15 14 5 4.5 12 6,7 6 10 B 27 al 31 25,26 9 10 11 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE NCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN NIVELES DE RIESGO 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 ≤ R < 0.024 0.002 ≤ R < 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO - FOTOGRÁFICO URB. JARDINES DEL ENCANTO Área de Estudio SIMBOLOGÍA Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados 1:800 Linea de Costa Datum: WGS84 Red Vial Nacional M - 130 TRAKCM Zona:_{18 S} ESCALA GRÁFICA Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0.00750.015 0.03 0.045 0.06

Figura N°44 - Mapa de Riesgo con imágenes Urb. Jardines del Encanto

Fuente: Elaboración Propia.

Mz B Lt 25-26 Terreno sin construir.

Mz A Lt 1 Edificación de vivienda con 2 pisos de altura y nivel de riesgo alto.





TANIA MIRYHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Mz H Lote 16A EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE NCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO LOCALIZACIÓN NIVELES DE RIESGO 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 \leq R \leq 0.024 0.002 \leq R \leq 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO - FOTOGRÁFICO URB. SANTA BEATRIZ Área de Estudio SIMBOLOGÍA Ubicación: REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO scala: Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados 1:1.800 Linea de Costa Área de estudio Datum: WGS84 Red Vial Nacional M - 13D TRA/KCM Zona: **ESCALA GRÁFICA** ■ Km Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0 01750 035 0.07 0.105 0.14

Figura N°45 - Mapa de Riesgo con imágenes Urb. Santa Beatriz

Fuente: Elaboración Propia.

| Mz Ñ Lt 4 | dificación de material noble, con 1 piso de altura, nivel de riesgo alto. | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Mz P lote 10 | Edificación de material noble con 4 pisos de altura, nivel de riesgo medio, probable zona de | | | | | |
| | refugio previo estudio estructural. | | | | | |
| Mz Ñ Lt. 11 | Edificación de 2 pisos, construida con material noble el primer piso y madera el segundo piso, | | | | | |
| | con nivel de riesgo alto. | | | | | |
| | | | | | | |





TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cly. Nº 79935



CEBA Mz N Lote 2 Mz L Lotes 30 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE EL FENÓMENO DE TSUNAMI EN EL AREA GEOGRÁFICA DONDE SE UBICAN LA ASOLO DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA PERUANA DE VAPORES, COOP DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU), URB. JARDINES DE LE ENCANTO, URB. SANTA BEATRIZ, URB. 200 MILLAS, DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL LOCALIZACIÓN NIVELES DE RIESGO 0.071 ≤ R ≤ 0.203 ALTO 0.024 ≤ R < 0.071 0.006 ≤ R < 0.024 0.002 ≤ R < 0.006 MEDIO BAJO MAPA DE RIESGO - FOTOGRÁFICO URB. 200 MILLAS Área de Estudio SIMBOLOGÍA REGIÓN : CALLAO PROVINCIA : CALLAO DISTRITO : CALLAO Ubicación: REGIÓN scala: Fecha: AGOSTO 2022 :: Centros poblados 1:2.000 DISTRITO Linea de Costa Datum: WGS84 Red Vial Nacional M - 13E TRA/KCM Zona: ESCALA GRÁFICA ■ Km Google Earth Pro , DEM Alos Palsar ,Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 0 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16

Figura N°46. Mapa de Riesgo con imágenes de la Urb. 200 Millas



Mz L Lt 30

Edificación de material noble de 5 pisos, con riesgo de nivel medio. Probable zona de refugio previo estudio estructural.

Mz N Lt 2

Edificación construida con material noble, 2 pisos de altura con nivel de riesgo alto.





TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. City. Nº 79935



6.4. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos originado por tsunami en el ámbito de estudio es la siguiente:

Cuadro N°75. Matriz de Riesgo.

| NIVEL DE PELIGRO | VALOR DEL PELIGRO | MATRIZ DE RIESGO | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|-------|-------|-------|--|
| PMA | 0,464 | 0,037 | 0,075 | 0,127 | 0,203 | |
| PA | 0,261 | 0,021 | 0,042 | 0,071 | 0,114 | |
| PM | 0,150 | 0,012 | 0,024 | 0,041 | 0,066 | |
| PB | 0,080 | 0,006 | 0,013 | 0,022 | 0,035 | |
| VALOR DE VULN | NERABILIDAD | 0,080 | 0,161 | 0,273 | 0,439 | |
| NIVEL DE VULN | IERABILIDAD | VB | VM | VA | VMA | |

Fuente: Elaboración propia.

6.5. CÁLCULO DE LOS EFECTOS PROBABLES

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse en la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, a consecuencia del impacto del peligro por Tsunami. Se muestra los efectos probables del Tsunami, siendo estos de carácter netamente referencial.

Cuadro N°76. Efectos probables por peligro de Tsunami en el área de estudio.

| oudilo it 10. Elected probables per perigro de Touriann en el died de cottado. | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Efectos probables | Cantidad | Costo Unitario S/. | Total | Daños probables | Total de Daños probables | Pérdidas Probables | | | |
| Asoc. de Propietarios de Viv | enda de los | s Trabajadore | s de la Compa | ñía Peruana | de Vapores | | | | |
| Edificaciones construidas con material noble | 210 | 30,000 | 6`300,000 | 6`300,000 | | | | | |
| Edificaciones construidas con material precario | 16 | 15,000 | 240,000 | 240,000 | 6`638,600 | | | | |
| Postes de alumbrado público | 58 | 1,700 | 98,600 | 98,600 | | | | | |
| Coop. de Vivienda de los Tra | bajadores o | de la Empresa | Nacional de l | Puertos (ENA | (PU) | | | | |
| Edificaciones construidas con material noble | 85 | 30,000 | 2`550,000 | 2`550,000 | | | | | |
| Edificaciones construidas con material precario | 17 | 15,000 | 255,000 | 255,000 | 2`890,000 | | | | |
| Postes de alumbrado público | 50 | 1,700 | 85,000 | 85,000 | | | | | |
| Urb. Los Jardines | | | | | | | | | |
| Edificaciones construidas con material noble | 61 | 30,000 | 1`830,000 | 1`830,000 | | | | | |
| Edificaciones construidas con material precario | 4 | 15,000 | 60,000 | 60,000 | 1`930,800 | | | | |
| Postes de alumbrado público | 24 | 1,700 | 40,800 | 40,800 | | | | | |
| Urb. Santa Beatriz | | | | | | | | | |
| Edificaciones construidas con material noble | 456 | 30,000 | 13`680,000 | 13`680,000 | | | | | |
| Edificaciones construidas con material precario | 11 | 15,000 | 165,000 | 165,000 | 136`991,200 | | | | |
| Postes de alumbrado público | 86 | 1,700 | 146,200 | 146,200 | | | | | |

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI, 42867943

Transfer of Resident SAX Confident Mildragues Formation and Resident SAX Confident Mildragues (CD) PPS, 1998

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935 Página 118 | 162



| Urb. 200 Millas | | | | | | |
|---|------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Edificaciones construidas con material noble | 438 | 30,000 | 13`140,000 | 13`140,000 | | |
| Edificaciones construidas con material precario | 9 | 15,000 | 135,000 | 135,000 | 13`431,400 | |
| Postes de alumbrado público | 92 | 1,700 | 156,400 | 156,400 | | |
| Pérdidas probables | | | | | | |
| Costo de adquisición de carpas | 1000 | 500 | 500,000 | | | 500,000 |
| Costo de adquisición de módulos de viviendas | 800 | 8,000 | 6,400,000 | | | 6,400,000 |
| Gastos de atención de emergencias | 1000 | 200 | 200,000 | | | 200,000 |
| TOTAL | | | 168`982,000 | | 161`882,000 | 7`100,000 |

Fuente: La información es referencial con datos proporcionados de la R.M. N° 350-2021-VIVIENDA.

Aprueban los Valores Unitarios Oficiales de Edificación para las localidades de Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao, la Costa, Sierra y Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2022 y dictan diversas disposiciones.

6.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO

Las medidas de prevención a nivel estructural se dan con la finalidad de minimizar el impacto de un Tsunami por efecto de un sismo de gran magnitud en el ámbito de estudio de las Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, del distrito del Callao de la Provincia Constitucional del Callao, para ello se realizarán medidas estructurales y no estructurales. Tenemos 3 principales tipologías de evacuación vertical como son: (1) edificaciones construidas ad-hoc (torres, edificios o plataformas elevadas sobre el nivel esperado de inundación); (2) utilización de edificaciones previamente existentes, modificadas o adaptadas para mejorar su uso para la evacuación vertical; y (3) cerros o colinas artificiales.¹

La entidad competente en el marco de sus facultades promoverá la ejecución de las medidas recomendadas con la participación de los órganos que corresponda, en las siguientes medidas.

6.6.1. MEDIDAS ESTRUCTURALES

✓ La Municipalidad Provincial del Callao de acuerdo a sus competencias debe habilitar rutas de evacuación y el acceso con escaleras y barandas de seguridad a las partes altas del cerro La Regla que tiene una altura que va hasta 100 msnm, y que cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Estas rutas de evacuación serán usadas por la población de las Urbanizaciones Los Jardines del Encanto, Santa Beatriz y 200 Millas. Así mismo, se deberá habilitar rutas de evacuación con escaleras y barandas de seguridad hacia el Cerro Las Ánimas a donde evacuarán la población de la Asoc. de Propietarios de Viviendas de la Compañía de Vapores y la Coop. de Vivienda de la ENAPU.

Figura 47 y 48 – Se muestra los accesos que, deberá habilitarse como vías de evacuación hacia las zonas seguras de los cerros "Las Ánimas" y "La Regla".

rión -

DNI 42867943

TANIA NIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA ROD. CID. Nº 79935

Página 119 | 162

¹ Evacuación vertical como medida de mitigación del riesgo de tsunamis en Chile. CIGIDEN Julio 2019.



Figura 47. Zona segura ante Tsunami Nº 1

Cerro Las Ánimas
H = 120msnm

COOP. de
Viviendas de la
Cia de Vapores

COOP. de
Viviendas ENAPU

La población de la Coop. de Vivienda de ENAPU y la Asoc. Propietarios de Viviendas de Trabajadores de la Compañía de Vapores, evacuaría hacia el Cerro Las Ánimas.




Figura 48. Zona segura ante Tsunami Nº 2

La población de las Urbanizaciones Santa Beatriz, Jardines del Encanto y 200 millas evacuaría hacia el Cerro La Regla (Filadelfia o Laredo).

an Pablo Ávalos Carrión DNL 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIT. Nº 79935

Página 120 | 162



- ✓ Tener en cuenta que esta recomendación sobre la evacuación a zonas seguras se hará efectiva teniendo un Plan de Evacuación donde se indicarán las rutas de evacuación y la zona segura en caso de Tsunami.
- ✓ Dentro del nivel de Riesgo Muy Alto, se tiene 3 lotes construidos con material precario como madera con 1 piso de altura, siendo los más afectados porque no hay resistencia del material constructivo.

Cuadro N°77. Lista de lotes con nivel de **riesgo MUY ALTO** identificados en el área de estudio.

| URBANIZACIÓN | MANZANA | LOTES | NIV_RIESGO | TOTAL | Medidas estructurales |
|---------------|---------|-----------|------------|-------|--|
| Santa Beatriz | Н | 19,20,31B | MUY ALTO | 3 | * Realizar o asesorarse en el Diseño y consideración de condiciones locales (sismo, tipo de suelo, nivel freático, etc). Para las viviendas en este nivel de riesgo. |

✓ Dentro del nivel de Riesgo Alto, se encuentran la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores con 210 lotes, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU con 95 lotes, Urb. Los Jardines del Encanto con 54 lotes, Urb. Santa Beatriz con 429 lotes y la Urb. 200 Millas con 173 lotes, cuya población y edificaciones serían seriamente afectadas por el tsunami.

Se tiene un total de 961 lotes con Riesgo Alto, construidos de material noble con 1, 2 y 3 pisos de altura que se verían afectados por los efectos del Tsunami porque las olas tendrían más de 10m de altura cubriendo las viviendas de menor altura.

Cuadro N°78. Lista de lotes con nivel de riesgo ALTO identificados en el área de estudio.

| URBANIZACIÓN | MZ | LOTES | NIV_RI ESGO | Sub Total | TOTAL | Medidas estructurales |
|--|-----|---|----------------|--------------|---|--|
| | B12 | 1,7,12,13,14,17,19,25,29,30,32,38 | ALTO | 12 | distribución de masas, selecciuso adecuado materiales de construcción. * Resistencia adecuada en a direcciones de estructura frent las cargas later *Diseño consideración condiciones I | *Simetría en la |
| | B16 | 1,6,7,8,17,18,19,21,22,23,29 | ALTO | 11 | | masas, selección y |
| | B17 | 1 al 10, (11,12), 13 al 18, 20 al 34, 36, 37A, 37B | ALTO | 35 | | materiales de |
| Asociación de Propietarios de | B18 | 2,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,24,28,3 0,31,33,38 | ALTO | 19 | | |
| Vivienda de los | B19 | 2,3,4,5,7(8y9),10,12,14,17 al 32 | ALTO | 25 | | |
| Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores | B20 | 1 al 6,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,22,25,26,27 ,28,30,31B,31A | ALTO | 24 | | |
| | B21 | 1 al 5, 8 al 12, (13,14,15,16), 20(23,24), (25-26), 27,28,30,31,34,35,39 al 45, (46,47,48,49), (50,51,52), (53,54), (55,56,57),58,59,60 | ALTO | 34 | | consideración de condiciones locales |
| | B22 | 1,2,4,5,6(7,8), 10 al 19,22 al 32 | ALTO | 27 | | (sismo, tipo de suelo, nivel freático, etc). |

DNI 42867943



| 1 | 1 | T | | | l | | |
|---|-----|---|------|-------|-----|---|--|
| | B23 | 1,5,6,8,10 al 15, 16B,16A,17,19,22,24 al 28,30,31,32 | ALTO | 23 | | | |
| | В6 | (1 al 7),8,9, (10,11), 17A,17B,18A,18B, 19A,19B,20A,20B,21,22,23,24,34,35,36,3 8,39,41,42, (43 al 46) | ALTO | TO 24 | | *Simetría en la distribución de masas, selección y | |
| | В7 | 4,5,6,8,9,11,12,13,19 al 23 | ALTO | 13 | | uso adecuado de materiales de construcción. | |
| | В8 | 1,5,7,8,11,12B,12A,13,14,15,19,21,23,24 | ALTO | 14 | | * Resistencia | |
| Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la | В9 | 1,3,4,6 al 11, 17,18,24 | ALTO | 12 | 95 | adecuada en ambas direcciones de la estructura frente a | |
| Empresa Nacional de Puertos ENAPU | B10 | 1 al 5, 7,8,9,10,15,16,17,19,21,22,23,24A,24B | ALTO | 18 | | las cargas laterales. | |
| | B11 | 1,2,4,5,6,10,11(14,15),16,17,27,29,31A,32 | ALTO | 14 | | *Diseño y consideración de condiciones locales (sismo, tipo de suelo, nivel freático, etc). | |
| | Α | (4,5), 6, (7,8,9),10 al 20, (21 al 27) | ALTO | 15 | | * Resistencia | |
| Urbanización Los Jardines del | В | (1,2,3), (4,5),8 al 15, (16,17,18),19 al 24, (27 al 31) | ALTO | 18 | 54 | adecuada en ambas direcciones de la | |
| Encanto | Α΄΄ | 1 al 9, 12,13,17,18,19,20 | ALTO | 15 | | estructura frente a las cargas laterales. | |
| | C., | 2,4,6,7,9,10 | ALTO | 6 | | las cargas laterales. | |
| | А | 1,2,3,4A,5 al 11,12A,12B,13,14,15,16,17,19,20,21,22 | ALTO | 22 | | | |
| | В | 1,2,3A,3B,4 al 13, 15,18,20 | ALTO | 17 | | *Simetría en la | |
| | С | 1A,1B,1C,2 al 14,16,17,18,19A,19B,20 | ALTO | 22 | | distribución de masas, selección y | |
| | D | 1A,1 al10, 11A,11B,11C,12,13,15 al 20 | ALTO | 22 | | uso adecuado de | |
| | E | 1B,1A,2 al 8,10 al 16, 18,20 | ALTO | 18 | | materiales de | |
| | F | (1,2,22), 3,4,5,6A,6B,7,8,8A,9 al 21 | ALTO | 22 | | construcción. | |
| | G | 1,2,3,4, 4A, 5 al 16 | ALTO | 17 | | * Resistencia | |
| Urbanización Santa Beatriz | Н | 1,2,3B,3A,4,5B,5A,6,7,8B,8A,9,10,11,12,1 3A,13B, 14,15,15A,16,16A,17,17A,18,18A,21A,21B,22A,22B,23A,23B,24A,24B,25,26,27, (28,29), 30,31A,32,33,34A,34B,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45B,45A,46,47,48,49 | ALTO | 60 | | adecuada en ambas direcciones de la estructura frente a las cargas laterales. *Diseño y consideración de | |
| | L | 1 al 14, 16 al 25 | ALTO | 24 | 429 | condiciones locales | |
| | М | 1,1B,2 al 11, (12y13), 14,15,16,17,17B,18 al 22,24 al 35 | ALTO | 35 | | (sismo, tipo de suelo, nivel freático, etc). | |
| | N | 1,2,3,4A,4B,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17,19, 20,22,23,24,25,26,28 | ALTO | 23 | | | |
| | Ñ | (1,2),3 al 16, 24 al 33 | ALTO | 25 | | | |
| | 0 | 2 al 9, 17,18,19,20,22,23,24,25 | ALTO | 16 | | | |



| | Р | 1,2,4,5,6,7,8,11,16,18,19A,21,22,23,24,26, 27 | ALTO | 17 | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|------|----|-----|---|--|--|
| | Q | 1 al 6, 9,17,18 | ALTO | 9 | | | | |
| | S | 1,1A,2,3, (4,5), 6 al 14,16 al 31 | ALTO | 30 | | | | |
| | T | 1A,1,2,4A,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17A,17B ,18 al 28 | ALTO | 26 | | | | |
| | U | 1,3 al 18, 20 al 26 | ALTO | 24 | | | | |
| | Α | 1A,2,3,5,6,7,8,9,12 al 17,18A,18B,20,21,22,23,24,(25,26) | ALTO | 22 | | * Resistencia adecuada en ambas | | |
| | В | 3,4,5,6,8,10,11(12,23,24,25),13,15,15A,17 ,18,19,20,21,22A,22,26,27,28,29,30,31,33, 35,36 | ALTO | 27 | | direcciones de la estructura frente a las cargas laterales. | | |
| | С | 1 al 9, 10A,10B,11A,11B,11,12 al 20 | ALTO | 23 | | *D: ~ - · · | | |
| Urbanización 200 Millas | D | 1 al 6,6A,7, 9 al 13,21,22, 23, 23A, 24 al 30, (31,32),33 | ALTO | 26 | 173 | *Diseño y consideración de condiciones locales | | |
| | J | 11,24,34 | ALTO | 3 | | (sismo, tipo de suelo, | | |
| | K | 1 al 7,10, (11al13), 14 al 20, 21B,22 al 26,28 | ALTO | 23 | | nivel freático, etc). | | |
| | L | 1,(3,4), 6, 8 al 13, 32 al 42, (43,44) | ALTO | 21 | | | | |
| | N | 1,2,5,6,7,9,10A,10B,11,12,13,14,16,18 | ALTO | 14 | | | | |
| | 0 | 2,4,5,6A,6B, 7 al 11,13,15,16,19 | ALTO | 14 | | | | |
| | TOTAL, DE RIESGO ALTO 961 961 | | | | | | | |

6.6.2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES

A la Municipalidad distrital del Callao o la institución que corresponda, se le remite las siguientes medidas no estructurales, previo al ordenamiento territorial que incorpora la gestión de riesgo de desastres implementado por la Municipalidad Provincial del Callao:

- Fortalecer las capacidades, instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente ante un probable tsunami con el diseño del Plan de contingencia ante un sismo y tsunami, así como gestionar equipamiento con materiales y herramientas para la ejecución de labores de atención establecidas en el Plan que se elabore, en cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 para la implementación del PLANAGERD 2014-2021. Se ha implementado una probable ruta de evacuación en el Sector 3 y se muestra en la figura N° 47 y 48 dentro de la zona enmarcada y se encuentra representada por las flechas rojas hacia la zona segura, se recomienda verificar las rutas seguras y habilitarlas mediante escaleras y barandas de seguridad que cumplan con las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Elaborar el plan de seguridad y evacuación ante Tsunami para el Sector 3, teniendo en cuenta la conformación de brigadas de evacuación que deberán organizarse para permitir a la población evacuar hacia el Cerro La Regla y el Cerro Las Ánimas, así mismo, se deberá identificar y señalizar con la instalación de letreros de tamaño proporcionales a la distancia de visibilidad, donde se indique las rutas de evacuación y las zonas seguras de refugio ante tsunami, basarse en la Guía técnica para la estandarización de señales de seguridad en caso de Tsunami: costa peruana INDECI. Así también, la implementación de botiquines de primeros auxilios, camillas, linternas y megáfonos para una adecuada comunicación ante un evento natural.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935



- Instalar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) por Tsunami a fin de que la población pueda conocer anticipadamente el tiempo en que ha de suscitarse un probable evento adverso y se encuentren preparados para responder adecuadamente.
- La Municipalidad Provincial del Callao en coordinación con los técnicos competentes debe realizar un control concurrente a las fábricas que se encuentran cercanas a la zona de costa (Ver pág. 20 Entorno del Sector 3) con el fin de verificar y realizar inspecciones inopinadas sobre los controles de seguridad en los almacenes de insumos químicos y no químicos, conteiners que puedan impactar negativamente a la población, infraestrustura y medio ambiente. Debido a que cada empresa maneja sus propios protocoles, controles y planes de seguridad y evacuación, es importantes que las entidades públicas articulen esfuerzos con las entidades privadas para plantear medidas que mitiguen el impacto negativo que se podría originar.
- Cuando no hay suficientes recursos una opción es sensibilizar y capacitar a propietarios de estructuras con fines financieros o con fines de otros servicios a la comunidad como lugares deportivos, estacionamientos o dentro de edificios mayores a 4 pisos para que sirvan como zonas de evacuación vertical previo convenio formalizado con la Municipalidad Provincial del Callao u otras entidades.
- En el área de estudio considerar la factibilidad de la evacuación vertical hacia la zona más próxima con mayor altitud, para esto se debe considerar su respectiva señalización de Seguridad en caso de Tsunami, para ello se recomienda la "Guía técnica para la estandarización de Señales de Seguridad en caso de Tsunami: Costa Peruana", https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/GUIA-ESTANDARIZACION-A5.pdf
- Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de desastres en todo el Sector 3 incluyendo zonas de alto riesgo como las evaluadas en el presente informe, según lo establece el Art. 39.1. del Reglamento de la Ley 29664, entre otros instrumentos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres.
- Los propietarios de edificaciones que tienen 4 pisos a más, podrán usar como zona segura en caso de Tsunami, siempre y cuando tengan licencia de construcción y cumplan con las normas constructivas del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente realizado por ingenieros estructurales colegiados y habilitados para determinar que pueda soportar un tsunami producido por sismos de gran magnitud. Además, que la Municipalidad Provincial del Callao debe gestionar convenios y/o acuerdos con los propietarios para que puedan albergar a los vecinos colindantes de manera organizada, para esto primero deberán realizar la inspección técnica para determinar si cumple con las condiciones y posteriormente formalizar mediante un convenio los acuerdos con el propietario.
- Iniciar un Programa de capacitaciones para la población más vulnerable sobre el conocimiento de los peligros, prevención y preparación frente a Tsunamis.

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI. 42867943


The Control of the Co

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 70035

Página 124 | 162



- Promover y Fortalecer programas de capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres a las familias para que conozcan el riesgo de Tsunami sobre el que están expuestos, y elaborar conjuntamente con la participación de las familias los planes de seguridad ante Tsunami.
- En caso de ejecutarse Proyectos de Inversión Pública o Privada, tener en cuenta las zonas de inundación ante un probable Tsunami, así mismo se recomienda elaborar estudios complementarios para reforzar el estudio (Modelamientos matemáticos por Tsunami, con el fin de conocer la cota de inundación en diferentes puntos de la zona de estudio). Asimismo, complementar aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana.
- Realizar simulacros de los sistemas de alerta de sismos y maremotos.
- Realizar actualizaciones de los planes de Gestión de Riesgos, debido a la ocurrencia de cambios de topografía o construcciones en el área de estudio, Sector 3, y debido al avance tecnológico, el cual da nuevas herramientas y potenciales usos que pueden considerarse en los sistemas de alerta temprana.
- Realizar mapas de inundación y de cotas de inundación, causados por maremotos de origen sismotectónico, mediante simulación numérica en el área de estudio y para construcción de estructuras se recomienda un mapa de velocidades del agua en la inundación, en lo posible resultado de modelados numéricos.
- La Municipalidad Provincial del Callao debe promover se realicen inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones mediante su órgano institucional competente, para identificar viviendas o zonas comerciales expuestas a daños estructurales o condiciones que representen un agravante frente a un evento de tsunami. Ya que el entorno de emplazamiento del Sector 1 está expuesto a fábricas, terrenos sin construir que sirven de almacenes. Es importante se puedan identificar qué tipo de fábricas están colindantes al Sector 3 debido que, frente a un Tsunami, se pueden generar explosiones, contaminación ambiental por el derrame de sustancias peligrosas, entre otros, y finalmente considerar se realicen estudios a mayor detalle de acuerdo al resultado y recomendaciones de las inspecciones técnicas de seguridad.
- La Municipalidad Provincial del Callao y otros órganos competentes que ejecuten futuras obras públicas en el Sector 3, deben evaluar la viabilidad de la incorporación de cercos perimétrico reforzados con una altura mínima de 3m, tal que pueda resistir la fuerza de impacto del tsunami y la colmatación de escombros, además de incluir zonas de evacuación vertical o zonas de evacuación ante tsunami.
- Los propietarios de los lotes que tienen Riesgo Muy Alto y Alto (ver cuadro N°77 y 78), que se encuentran en las condiciones físicas críticas no cuentan con un adecuado sistema constructivo y son los más vulnerables, para este caso se debe reemplazar toda la construcción y debe solicitar el asesoramiento técnico de las entidades correspondientes o de forma independiente para que se realicen los estudios necesarios para obtener los planos de construcción en base al Reglamento Nacional de Edificaciones con las normas correspondientes E-020 (cargas), E-030 (Diseño sismorresistente), E-050 (suelos y cimentaciones), E-060 (concreto armado), E-070 (Albañilería) y otros que apliquen. Asimismo,





TANIA MIRTHA RIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935



la Municipalidad Provincial del Callao en coordinación con otros órganos institucionales, mediante su área competente deben promover y exigir que deben contar con licencia de construcción.

- Características de las viviendas de las viviendas de Riesgo Muy alto: El material predominante de las paredes es de estera o triplay y el material predominante de los techos es de plástico o cartón. Las edificaciones presentan solo 1 nivel y su estado de conservación es muy malo, no cuentan con acceso a los servicios de agua potable, ni desagüe, ni energía eléctrica. El ingreso familiar promedio es igual o menor a S/ 930 y la ocupación del jefe de familia es jubilado.
- Características de las viviendas de las viviendas de <u>Riesgo Alto:</u> El material predominante de los techos es de estera y/o torta de barro. Las edificaciones presentan 2 niveles, el estado de conservación es malo, se abastecen de agua del río o manantial, no tienen desagüe usan el rio o canal, se alumbran con vela o mechero. El ingreso familiar promedio es 930 < S/ ≤ 1,500 y la ocupación del jefe de familia es obrero.
- Los usuarios (docentes, directores, APAFA y la Dirección Regional de Educación del Callao) deben exigir a los dueños de las instituciones educativas privadas se realice la implementación de las medidas de seguridad y reforzamiento integral a toda la estructura física de sus locales educativos ubicados en zona de riesgo, frente a un fenómeno natural.

uan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Con Karster S.K. Continue Militaryasz Ernhander der Riange - R.J. P. 937-2917-CENEPREDJ C.I.Dr.M. 140099

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. № 79935



CAPITULO VII: CONTROL DE RIESGOS

7.1. ACEPTABLIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO

a) Valoración de consecuencias

Cuadro N°79. Valoración de consecuencias.

| Valor | Nivel | Descripción |
|---------|-------|---|
| | | Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas. |
| 3 Alta | | Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo. |
| 2 Medio | | Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con los recursos disponibles. |
| 1 Baja | | Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad. |

Fuente: CENEPRED.

Según el cuadro anterior obtenemos que Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas, es decir, posee el nivel 4 – **Muy Alta**.

b) Valoración de frecuencia

Cuadro N°80. Valoración de la frecuencia de ocurrencia.

| Valor | Nivel | Descripción |
|-------|----------|---|
| 4 | Muy Alta | Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias. |
| 3 | Alta | Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias. |
| 2 | Medio | Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias. |
| 1 | Baja | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. |

Fuente: CENEPRED.

Según el cuadro anterior se obtiene que el evento de peligro de Tsunami puede ocurrir en circunstancias excepcionales, es decir, posee el nivel 1 – **Baja**.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Dat Learn's S.K. Content Minnacy Cristation and Fault - Pay - 101-2011-CDEFFEC-1 CD2y-1-10988

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 127 | 162



e) Nivel de consecuencia y daños

Cuadro N°81. Nivel de consecuencia y daños.

| Guadio it oi: litter de conoccaciola y dance. | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--|
| Consecuencias | Nivel | Zona de Consecuencias y daños | | | | |
| Muy Alta | 4 | Alta | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | |
| Alta | 3 | Media | Alta | Alta | Muy Alta | |
| Media | 2 | Media Media Alta A | | | | |
| Baja | 1 | Baja Media Media | | Alta | | |
| | Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Frecuencia | Baja | Media | Alta | Muy Alta | |

Fuente: CENEPRED.

Según el cuadro anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es - Alta.

d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadro N°82. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

| Valor | Descriptor | Descripción | | | | |
|-------|-------------|---|--|--|--|--|
| 4 | Inadmisible | Se debe aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos. | | | | |
| 3 | Inaceptable | Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos. | | | | |
| 2 | Tolerable | Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos | | | | |
| 1 | Aceptable | El riesgo no presenta un peligro significativo | | | | |

Fuente: CENEPRED.

Según el cuadro anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por tsunami en el Sector 3 es de nivel 3 - INACEPTABLE. La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación:

Cuadro N°83. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

| Guadio N 03. Niver de aceptabilidad y/o Tolerancia. | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Riesgo | Riesgo | Riesgo | Riesgo | | | | |
| Inaceptable | Inadmisible | Inadmisible | Inadmisible | | | | |
| Riesgo | Riesgo | Riesgo | Riesgo | | | | |
| Tolerable | Inaceptable | Inaceptable | Inadmisible | | | | |
| Riesgo | Riesgo | Riesgo | Riesgo | | | | |
| Tolerable | Tolerable | Inaceptable | inaceptable | | | | |
| Riesgo Aceptable | Riesgo Tolerable | Riesgo Tolerable | Riesgo Inaceptable | | | | |

Fuente: CENEPRED.

ian Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay The Earth' S.K. Carton Mirrarz Enduate of Tomps - Full of 27-2017 CENTREDI CLOSH - 14968

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 128 | 162



e) Prioridad de Intervención

Cuadro N°84. Prioridad de Intervención.

| Valor | Descriptor | Nivel de priorización |
|-------|-------------|-----------------------|
| 4 | Inadmisible | 1 |
| 3 | Inaceptable | II |
| 2 | Tolerable | III |
| 1 | Aceptable | IV |

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorización es de **II (Inaceptable)**, del cual constituye que se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos.

an Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Transfer del Party S.K. Carriero Mitropaco Cransfer del Party - P. de 193-1917 CENERACO I C.D.734, 149668 TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

- ✓ El presente estudio es Semi cuantitativo, se ha desarrollado el análisis y caracterización del peligro por tsunami, considerando la información de las instituciones técnico científicas y el análisis de la vulnerabilidad se ha realizado a nivel de lote realizando una encuesta a la población existente y recopilando información de las características físicas y sociales de las edificaciones de la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU, Urb. Los Jardines del Encanto, Urb. Santa Beatriz y la Urb. 200 Millas, del distrito del Callao de la Provincia Constitucional del Callao.
- ✓ La metodología aplicada en el presente informe, según los procedimientos establecidos por el CENEPRED, se basa en la aplicación del proceso de análisis jerárquico que constituye una herramienta que permite ordenar criterios o variables según las características reconocidas en campo y calcular el nivel de riesgo existente en el lugar de evaluación. Así, se pudo establecer los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo.
- ✓ En la información de campo se verificó que existen 1,307 predios construidos y 134 terrenos sin construir. El material constructivo de las edificaciones es de diferentes tipos encontrándose así 56 edificaciones con paredes de madera y 1,250 lotes construidos con ladrillo de arcilla. Se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 85. Tipo de material predominante en paredes

| Tipo de material predominante de paredes | Predios construidos |
|---|---------------------|
| Estera/triplay | 0 |
| Adobe | 1 |
| Madera/drywall/ estr. Metálica | 56 |
| Ladrillo de arcilla | 1,250 |
| Total, de predios | 1,307 |

El tipo de material constructivo de los techos está conformado de la siguiente forma: 56 edificaciones con techos de lona (generalmente son edificaciones usados como almacén), 8 edificaciones con techos de estera con torta de barro y 25 edificaciones con techos de madera, 114 edificaciones tienen techos con planchas de eternit o calamina y 1,061 edificaciones con techos construidos de concreto armado.

Jan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TO TOP CAN'T S.K. Carden's Mirrora:
Contains on Pages - Apr 987-987 CENEFFECU
(CD)ry, 199699

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 130 | 162



Cuadro Nº86. Tipo de material predominante en techos

| Tipo de material predominante de techos | Predios construidos |
|--|---------------------|
| plástico, cartón, lona | 99 |
| Estera/caña con torta de barro | 8 |
| Madera | 25 |
| Plancha de calamina o eternit | 114 |
| Concreto armado | 1,061 |
| Total de predios | 1,307 |

- ✓ En la Asoc. de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores, se observó actividades comerciales con predominancia de viviendas y lotes sin construir.
- ✓ La Coop. de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), se caracterizan no solo por tener edificaciones de viviendas, también se observó actividades comerciales.
- ✓ En la Urbanización Los Jardines del Encanto, presenta actividades comerciales para el lado de la Av. Gambeta y para la Av. Izaguirre se encuentran talleres y almacenes, con poco uso de viviendas.
- ✓ La Urb. Santa Beatriz presentan edificaciones de vivienda y comercios locales y es la que tiene más proximidad al mar (800ml), colindando con empresas.
- ✓ La Urb. 200 Millas, se encuentra totalmente urbanizado y no se encontraron terrenos sin construir, se observó comercios locales.
- ✓ Se evidenció la presencia de Instituciones Educativas privadas y no del estado.
- ✓ No se han identificado señalizaciones de rutas de evacuación, ni letreros informativos, ni zonas seguras ante sismo o Tsunami en ninguna de las urbanizaciones y P.V. inspeccionados.
- ✓ En el Sector 3 se tiene: 1,137 lotes con vulnerabilidad Alta correspondiéndoles a las edificaciones de material noble de 1 a 3 pisos autoconstruidos y no tienen capacitaciones para responder a un tsunami por sismo de 8.5 Mw; 1 lote con vulnerabilidad Muy Alta correspondiéndole a una edificación con material precario de madera, en mal estado con resiliencia muy baja; y 169 lotes con vulnerabilidad media perteneciente a edificaciones mayores de 3 niveles que podrían ser las zonas de refugio ante un tsunami, previa evaluación estructural por los profesionales correspondientes.

La Vulnerabilidad se ha distribuido de la siguiente forma:

Vulnerabilidad Muy Alta

✓ En la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) se tiene 1 lote con vulnerabilidad Muy Alta.

an Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TO THE CONTROL STATE OF THE CO

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Cuadro N°87. Lista de Lotes de vulnerabilidad MUY ALTA identificados en el Sector 3

| Áreas de estudio | Mz | Lote | NIV- VULNERABILIDAD | Cantidad de Lotes |
|---|-------|------|------------------------|-------------------|
| Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) | B10 | 23 | MUY ALTA | 1 |
| | Total | | | 1 |

Vulnerabilidad Alta

- ✓ En la Asociación de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores se tiene 210 lotes con Vulnerabilidad Alta.
- ✓ En la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU
 se tiene 94 lotes con Vulnerabilidad Alta.
- ✓ En la Urbanización Los Jardines del Encanto se tiene 54 lotes con Vulnerabilidad Alta.
- ✓ En la Urbanización Santa Beatriz se tiene 421 lotes con Vulnerabilidad Alta.
- ✓ En la Urbanización 200 Millas se tiene 358 lotes con Vulnerabilidad Alta.
- ✓ A los terrenos con cerco de material de muros de albañilería se les ha considerado como vulnerabilidad alta porque los muros son vulnerables a los efectos del tsunami.

Cuadro N°88. Lista de Lotes con vulnerabilidad ALTA identificados en el Sector 3

| URBANIZACI | | | NIV VUL | Sub | Total |
|--------------------------------------|-----|---|---------|-------|-------|
| ÓN | MZ | LOTES | N. | Total | |
| | B12 | 1,7,12,13,14,17,19,25,29,30,32,38 | ALTA | 12 | |
| Asociación | B16 | 1,6,7,8,17,18,19,21,22,23,29 | ALTA | 11 | |
| de Propietarios | B17 | 1 al 10,(11,12), 13,14,15,16,17,18, 20 al 34, 36, 37A, 37B | ALTA | 35 | |
| | B18 | 2,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,24,28,30,31,33,38 | ALTA | 19 | |
| de Vivienda de los | B19 | 2,3,4,5,7, (8y9),10,12,14,17 al 32 | ALTA | 25 | 210 |
| Trabajadores | B20 | 1 al 6, 8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,22,25,26,27,28,30,31B,31A | ALTA | 24 | 210 |
| de la Compañía Peruana de | B21 | 1 al 5, 8 al 12, (13,14,15,16), 20, (23,24), (25-26), 27,28,30,31,34,35,39 al 45, (46,47,48,49), (50,51,52), (53,54), (55,56,57),58,59,60 | ALTA | 34 | |
| Vapores | B22 | 1,2,4,5,6, (7,8), 10 al 19,22 al 32 | ALTA | 27 | |
| | B23 | 1,5,6,8,10 al 15, 16B,16A,17,19,22,24 al 28,30,31,32 | ALTA | 23 | |
| Cooperativa de Vivienda de los | В6 | (1 al 7),8,9, (10,11), 17A,17B,18A,18B,19A,19B,20A,20B,21,22,23,24,34,35,36,38,39, 41,42, (43 al 46) | ALTA | 24 | |
| Trabajadores | В7 | 4,5,6,8,9,11,12,13,19 al 23 | ALTA | 13 | |
| _ de la | B8 | 1,5,7,8,11,12B,12A,13,14,15,19,21,23,24 | ALTA | 14 | 0.4 |
| Empresa | В9 | 1,3,4,6 al 11, 17,18,24 | ALTA | 12 | 94 |
| Nacional de Puertos ENAPU | B10 | 1 al 5, 7,8,9,10,15,16,17,19,21,22,24A,24B | ALTA | 17 | |
| | B11 | 1,2,4,5,6,10,11, (14,15),16,17,27,29,31A,32 | ALTA | 14 | |
| Urbanización | Α | (4,5), 6, (7,8,9),10 al 20, (21 al 27) | ALTA | 15 | |
| Urbanización Los Jardines | В | (1,2,3), (4,5),8 al 15, (16,17,18),19 al 24, (27 al 31) | ALTA | 18 | -4 |
| del Encanto | Α΄΄ | 1 al 9, 12,13,17,18,19,20 | ALTA | 15 | 54 |
| | C., | 2,4,6,7,9,10 | ALTA | 6 | |

Juan Pablo Avalos Carrión
DNI. 42867943

Toy 'OH Kara's S.K. Contains Mingale Creations for Region - Ref on Cell Contains for Region - Ref on Cell Contains on Region - Ref on Cell Contains - Re

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 132 | 162



| | Α | 1,2,3,4A,5 al 11,12A,12B,13,14,15,16,19,20,21,22 | ALTA | 21 | - |
|-------------------------------|---|---|------|---------|-----|
| | В | 1,2,3A,3B,4 al 13, 15,18,20 | ALTA | 17 | |
| | С | 1A,1B,1C,2,3,5 al 11,13,16,17,18,19A,19B,20 | ALTA | 19 | |
| | D | 1A,1 al10, 11A,11B,11C,12,13,15 al 20 | ALTA | 22 | |
| | Е | 1B,1A,2,3,4,5,7,8,10 al 16, 18,20 | ALTA | 17 | |
| | F | (1,2,22), 3,4,5,6A,6B,7,8,8A,9 al 21 | ALTA | 22 | |
| | G | 1,2,3,4A, 5 al 16 | ALTA | 16 | |
| Urbanización Santa Beatriz | Η | 1,2,3B,3A,4,5B,5A,6,7,8B,8A,9,10,11,12,13A,13B, 15,15A,16,17,17A,18,18A,19,20,21A,21B,22A,22B,23A,23B,24A, 24B,25,26,27, (28,29), 30,31A,31B,32,33,34A,34B,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45B,4 5A,46,47,48,49 | ALTA | 61 | 421 |
| | L | 2 al 12,14,16 al 25 | ALTA | 22 | |
| | М | 1,1B,2 al 11, (12,13),14,15,16,17,17B,18,19,20,21,22,24 al 35 | ALTA | 35 | |
| | N | 1,2,3,4A,4B,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,24,25,26,28 | ALTA | 23 | |
| | Ñ | (1,2),3 al 16, 24 al 33 | ALTA | 25 | |
| | 0 | 2 al 9, 17,18,19,20,22,23,24,25 | ALTA | 16 | |
| | Р | 1,2,4,5,6,7,8,11,16,18,19A,21,22,23,24,26,27 | ALTA | 17 | |
| | Q | 1 al 6, 9,17,18 | ALTA | 9 | |
| | S | 1,1A,2,3, (4,5), 6 al 14,16 al 27, 29,30,31 | ALTA | 29 | |
| | Т | 1A, 1,2,4A,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17A,17B,18 al 28 | ALTA | 26 | |
| | U | 1,3 al 18, 20 al 26 | ALTA | 24 | |
| | Α | 1A,2,3,5,6,7,8,9,12 al 17,18A,18B,20,21,22,23,24, (25,26) | ALTA | 22 | |
| | В | 3,4,5,6,8,10,11, (12,23,24,25),13,15,15A,17,18,19,20,22A,22,26,27,28,29,30,31,3 3,35,36 | ALTA | 26 | |
| | С | 1 al 9, 10A,10B,11A,11B,11,12 al 20 | ALTA | 23 | |
| | D | 1 al 6,6A,7, 9 al 23, 23A, 24 al 30, (31,32),33 | ALTA | 33 | |
| | F | 1,2,6,8 al 15,16A,16B,16C,17,18A,20 al 25 | ALTA | ALTA 22 | |
| | G | 1 al 8,10 al 15, 17,18,19,20 | ALTA | | |
| Urbaniza | Н | 2,3,4,6,8,9,10,13,14,15,18,19,20,22,24,25,26,28,29 | ALTA | 19 | 358 |
| ción 200 | | 1A,1B,1C,2,4 al 9, 12,13,14A,16,17,18,20,22,23,24 | ALTA | 20 | |
| Millas | J | 1 al 5,7 al 12, 14A,14B,15,16,17,18,20 al 24, 25A,25B, 27 al 34 | ALTA | 32 | |
| | K | 1 al 7,10, (11al13), 14 al 20, 21B,22 al 26,28 | ALTA | 23 | |
| | L | 1,(3,4), 6, 8 al 18, 20,21,22A,22,23,24,25,26,28,29,31 al 42, (43,44) | ALTA | 37 | |
| | М | 1A, 2 al 13, 15,17 al 21, 23,24,25,26,28,29 | ALTA | 25 | |
| | N | 1,2,5,6,7,9, 10A,10B,11,12,13,14,16,18 | ALTA | 14 | |
| | 0 | 2,4,5,6A,6B, 7 al 11,13,15,16,19 | ALTA | 14 | |
| | Р | 1 al 5, 7,11,12,13,15,16,17,19 al 23,25,27,29 al 38,44 | ALTA | 30 | |
| | | ı | | | · |

TOTAL DE LOTES CON VULNERABILIDAD ALTA = 1,137 = 1,137

*Los lotes que se encuentran dentro del paréntesis se encuentran unificados físicamente en un solo lote y para este estudio se contabilizan como una unidad.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Top Cod Senior S.K. Contino Militara.c.
Endustr del Fisica. P. Pr 401-241 COMPREO.i
CONS. 149940

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cly. Nº 79935



Vulnerabilidad Media

- ✓ En la Asociación de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores se tiene 16 lotes con Vulnerabilidad Media.
- ✓ En la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU
 se tiene 7 lotes con Vulnerabilidad Media.
- ✓ En la Urbanización Los Jardines del Encanto se tiene 11 lotes con Vulnerabilidad Media.
- ✓ En la Urbanización Santa Beatriz se tiene 46 lotes con Vulnerabilidad Media.
- ✓ En la Urbanización 200 Millas se tiene 89 lotes con Vulnerabilidad Media.

Cuadro N°89. Lista de Lotes con vulnerabilidad MEDIA identificados en el Sector 3

| URBANIZACIÓN | MZ | LOTES | NIV_VULN | Sub Total | TOTAL |
|--|----------|------------------------|----------------|--------------|-------|
| | B12 | 0 | MEDIA | 0 | |
| | B16 | 30 | MEDIA | 1 | |
| Asociación de | B17 | 19,35 | MEDIA | 2 | |
| Propietarios de Vivienda de los | B18 | 1 | MEDIA | 1 | |
| | B19 | 6,11,13 | MEDIA | 3 | 16 |
| Trabajadores de la Compañía Peruana | B20 | 7,13,29 | MEDIA | 3 | |
| de Vapores | B21 | (6y7), (21,22),32,36 | MEDIA | 4 | |
| | B22 | 3 | MEDIA | 1 | |
| | B23 | 23 | MEDIA | 1 | |
| | В6 | (13 al 16), (25 al 33) | MEDIA | 2 | |
| Cooperativa de | B7 | 0 | MEDIA | 0 | |
| Vivienda de los | B8 | 22 | MEDIA | 1 | 7 |
| Trabajadores de la Empresa Nacional | В9 | 15 | MEDIA | 1 | 7 |
| de Puertos ENAPU | B10 | 11 | MEDIA | 1 | |
| | B11 | 13, (18,19,20) | MEDIA | 2 | |
| | Α | (1,2,3,28,29,30) | MEDIA | 1 | |
| Urbanización Los | В | (6y7) | MEDIA | 1 | 11 |
| Jardines del Encanto | Α`` | 10,11,14,15,16 | MEDIA | 5 | 11 |
| Lilounto | C., | 1,3,5,11 | MEDIA | 4 | |
| | Α | 17,18 | MEDIA | 2 | |
| | В | 14,16,17,19 | MEDIA | 4 | |
| | С | 4,12,14,15, | MEDIA | 4 | |
| | D | 14 | MEDIA | 1 | |
| | <u>E</u> | 6,9,17,19 | MEDIA | 4 | |
| | F | 0 | MEDIA | 0 | |
| | G H | 4 14,16A | MEDIA MEDIA | 1 2 | |
| Urbanización Santa | L | 1,13,15 | MEDIA | 3 | 4.6 |
| Beatriz | M | 23 | MEDIA | 1 | 46 |
| | N | 6,10,15,18,21,27 | MEDIA | 6 | |
| | Ñ | 0 | MEDIA | 0 | |
| | 0 | 1,21 | MEDIA | 2 | |
| | Р | 3,10,19,20,25 | MEDIA | 5 | |
| | Q | 16 | MEDIA | 1 | |
| | S | 1B,15,28 | MEDIA | 3 | |
| | T | 3,4,9,10,16 | MEDIA | 5 | |

Juan Pablo Avalos Carrión

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP Nº 79935



| | U | 2,19 | MEDIA | 2 | |
|------------------|---|---|---------|----|----|
| | Α | 1B,4,10,11,19 | MEDIA | 5 | |
| | В | 1,2,7,9,14,16,21,32,34 | MEDIA | 9 | |
| | С | 10 | MEDIA | 1 | |
| | D | 8 | MEDIA | 1 | |
| | F | (3,4),5,7,18B,19 | MEDIA | 5 | |
| | G | 9,16 | MEDIA | 2 | |
| | Н | 1,5,7,11,12,16,17,21,2 3,27 | MEDIA | 10 | |
| Urbanización 200 | | 1,3,10,11,14,15,19,21 | MEDIA 8 | | 89 |
| Millas | J | 6,13,19,26 | MEDIA | 4 | |
| | K | 8,9,21A,27 | MEDIA | 4 | |
| | L | 2,5,7,19,27,30, | MEDIA | 6 | |
| | M | 1,14,16,22,27 | MEDIA | 5 | |
| | N | 3,4,8,10C,15,17 | MEDIA | 6 | |
| | 0 | 1,3,12,14,17,18 | MEDIA | 6 | |
| | Р | 6,8,9,10,14,18,24,26,2 8,39,40,41,42,43,45,46 ,47 | MEDIA | 17 | |


TOTAL DE VULNERABILIDAD MEDIA

169 169

*Los lotes que se encuentran dentro del paréntesis se encuentran unificados físicamente en un solo lote y para este estudio se contabilizan como una unidad.

En resumen, se tiene:

- ✓ Se tiene vulnerabilidad MUY ALTA 1 Lote
- ✓ Se tiene vulnerabilidad ALTA 1,137 Lotes
- ✓ Se tiene vulnerabilidad MEDIA 169 lotes
- ✓ Los terrenos abiertos sin construcción, no presentan vulnerabilidad, ya que no hay vivencia en ellos ni actividades económicas.
- Los materiales de las fábricas y almacenes que se encuentran entre el mar y el sector 3 (objeto de estudio), ante un probable tsunami, serían arrastrados e impactarían en las edificaciones incrementando los daños a las edificaciones y personas que habitan en la zona de estudio.



Riesgo Muy Alto

✓ En la Urbanización Santa Beatriz se tiene 3 lotes con Riesgo Muy Alto.

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

luan Pablo Ávalos Carrión

DNI. 42867943



Cuadro N°90. Lotes del Sector 3 con Riesgo Muy Alto

Urbanización Mz Lote NIV-RIESGO Cantidad de Lotes

Urbanización Santa Beatriz H 19,20,31B MUY ALTO 3

Total 3



Riesgo Alto

- ✓ En la Asociación de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores se tiene 210 lotes con Riesgo Alto.
- ✓ En la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU se tiene 95 lotes con Riesgo Alto.
- ✓ En la Urbanización Los Jardines del Encanto se tiene 54 lotes con Riesgo Alto.
- ✓ En la Urbanización Santa Beatriz se tiene 429 lotes con Riesgo Alto.
- ✓ En la Urbanización 200 Millas se tiene 173 lotes con Riesgo Alto.

Cuadro N°91. Lotes del Sector 3 con Riesgo Alto

| Cuadro N°91. Lotes del Sector 3 con Riesgo Alto | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------|--------------|-------|--|--|--|
| URBANIZACIÓN | MZ | LOTES | NIV_RIE SGO | Sub Total | TOTAL | | | |
| | B12 | 1,7,12,13,14,17,19,25,29,30,32,38 | ALTO | 12 | | | | |
| Asociación de | B16 | 1,6,7,8,17,18,19,21,22,23,29 | ALTO | 11 | | | | |
| | B17 | 1 al 10, (11,12), 13 al 18, 20 al 34, 36, 37A, 37B | ALTO | 35 | | | | |
| | B18 | 2,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,24,28 ,30,31,33,38 | ALTO | 19 | | | | |
| Propietarios de | B19 | 2,3,4,5,7,(8y9),10,12,14,17 al 32 | ALTO | 25 | | | | |
| Vivienda de los Trabajadores de la Compañía | B20 | 1 al 6, 8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,22,25,26,2 7,28,30,31B,31A | ALTO | 24 | 210 | | | |
| Peruana de Vapores | B21 | 1 al 5, 8 al 12, (13,14,15,16), 20,(23,24), (25-26), 27,28,30,31,34,35,39 al 45, (46,47,48,49), (50,51,52), (53,54), (55,56,57),58,59,60 | ALTO | 34 | | | | |
| | B22 | 1,2,4,5,6,(7,8), 10 al 19,22 al 32 | ALTO | 27 | | | | |
| | B23 | 1,5,6,8,10 al 15, 16B,16A,17,19,22,24 al 28,30,31,32 | ALTO | 23 | | | | |
| | В6 | (1 al 7),8,9, (10,11), 17A,17B,18A,18B, 19A,19B,20A,20B,21,22,23,24,34,35,36 ,38,39,41,42, (43 al 46) | ALTO | 24 | | | | |
| Cooperativa de | В7 | 4,5,6,8,9,11,12,13,19 al 23 | ALTO | 13 | | | | |
| Vivienda de los Trabajadores de | B8 | 1,5,7,8,11,12B,12A,13,14,15,19,21,23,2 4 | ALTO | 14 | 95 | | | |
| la Empresa Nacional de | В9 | 1,3,4,6 al 11, 17,18,24 | ALTO | 12 | | | | |
| Puertos ENAPU | B10 | 1 al 5, 7,8,9,10,15,16,17,19,21,22,23,24A,24B | ALTO | 18 | | | | |
| | B11 | 1,2,4,5,6,10,11,(14,15),16,17,27,29,31A ,32 | ALTO | 14 | | | | |
| | Α | (4,5), 6, (7,8,9),10 al 20, (21 al 27) | ALTO | 15 | | | | |
| Urbanización Los Jardines | В | (1,2,3), (4,5),8 al 15, (16,17,18),19 al 24, (27 al 31) | ALTO | 18 | 54 | | | |
| del Encanto | A`` | 1 al 9, 12,13,17,18,19,20 | ALTO | 15 | | | | |
| | C., | 2,4,6,7,9,10 | ALTO | 6 | | | | |
| Urbanización Santa Beatriz | А | 1,2,3,4A,5 al 11,12A,12B,13,14,15,16,17,19,20,21,22 | ALTO | 22 | | | | |
| | В | 1,2,3A,3B,4 al 13, 15,18,20 | ALTO | 17 | | | | |
| | С | 1A,1B,1C,2 al 14,16,17,18,19A,19B,20 | ALTO | 22 | | | | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Per Conference S.C. Contact Militages: Conductor for Process Author Militages (CDM), 196508



| | Б | 44 4 -140 444 445 440 40 40 45 -1 00 | AL TO | 22 | |
|----------------------------|--------|---|--------------|----------|-----|
| | D | 1A,1 al10, 11A,11B,11C,12,13,15 al 20 | ALTO | 22 | |
| | E F | 1B,1A,2 al 8,10 al 16, 18,20 | ALTO | 18 22 | |
| | | (1,2,22), 3,4,5,6A,6B,7,8,8A,9 al 21 | ALTO ALTO | | |
| | G | 1,2,3,4, 4A, 5 al 16 | ALIU | 17 | |
| | Н | 1,2,3B,3A,4,5B,5A,6,7,8B,8A,9,10,11,12 ,13A,13B, 14,15,15A,16,16A,17,17A,18,18A,21A,2 1B,22A,22B,23A,23B,24A,24B,25,26,27 ,(28,29), 30,31A,32,33,34A,34B,35,36,37,38,39,4 0,41,42,43,44,45B,45A,46,47,48,49 | ALTO | 60 | 429 |
| | L | 1 al 14, 16 al 25 | ALTO | 24 | |
| | М | 1,1B,2 al 11, (12y13), 14,15,16,17,17B,18 al 22,24 al 35 | ALTO | 35 | |
| | N | 1,2,3,4A,4B,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17,1 9,20,22,23,24,25,26,28 | ALTO | 23 | |
| | Ñ | (1,2),3 al 16, 24 al 33 | ALTO | 25 | |
| | 0 | 2 al 9, 17,18,19,20,22,23,24,25 | ALTO | 16 | |
| | Р | 1,2,4,5,6,7,8,11,16,18,19A,21,22,23,24, 26,27 | ALTO | 17 | |
| | Q | 1 al 6, 9,17,18 | ALTO | 9 | |
| | S | 1,1A,2,3,(4,5), 6 al 14,16 al 31 | ALTO | 30 | |
| | Т | 1A,1,2,4A,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17A,1 7B,18 al 28 | ALTO | 26 | |
| | U | 1,3 al 18, 20 al 26 | ALTO | 24 | |
| | Α | 1A,2,3,5,6,7,8,9,12 al 17,18A,18B,20,21,22,23,24,(25,26) | ALTO | 22 | |
| | В | 3,4,5,6,8,10,11,(12,23,24,25),13,15,15A ,17,18,19,20,21,22A,22,26,27,28,29,30, 31,33,35,36 | ALTO | 27 | |
| | С | 1 al 9, 10A,10B,11A,11B,11,12 al 20 | ALTO | 23 | |
| | D | 1 al 6,6A,7, 9 al 13,21,22, 23, 23A, 24 al 30, (31,32),33 | ALTO | 26 | |
| | F | 0 | ALTO | 0 | |
| Urbanización 200 Millas | G | 0 | ALTO | 0 | |
| | Н | 0 | ALTO | 0 | 173 |
| | | 0 | ALTO | 0 | |
| | J | 11,24,34 | ALTO | 3 | |
| | K | 1 al 7,10, (11al13), 14 al 20, 21B,22 al 26,28 | ALTO | 23 | |
| | L | 1,(3,4), 6, 8 al 13, 32 al 42, (43,44) | ALTO | 21 | |
| | М | 0 | ALTO | 0 | |
| | Ν | 1,2,5,6,7,9,10A,10B,11,12,13,14,16,18 | ALTO | 14 | |
| | 0 | 2,4,5,6A,6B, 7 al 11,13,15,16,19 | ALTO | 14 | |
| | Р | 0 | ALTO | 0 | |
| TOTAL DE RIESGO ALTO | | | | 961 | 961 |

^{*}Los lotes que se encuentran dentro del paréntesis se encuentran unificados físicamente en un solo lote y para este estudio se contabilizan como una unidad.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Per Col March S.S. Cordon Marquez Cratación del Princip - Life est-del Colomorpeco de Colomorphismoso

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGRIGERA GEOGRAFA RADICIPINO 70038

Página 137 | 162



Riesgo Medio

- ✓ En la Asociación de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores se tiene 16 lotes con Riesgo Medio.
- ✓ En la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU se tiene 7 lotes con Riesgo Medio.
- ✓ En la Urbanización Los Jardines del Encanto se tiene 11 lotes con Riesgo Medio.
- ✓ En la Urbanización Santa Beatriz se tiene 35 lotes con Riesgo Medio.
- ✓ En la Urbanización 200 Millas se tiene 274 lotes con Riesgo Medio.

Cuadro N°92. Lotes del Sector 3 con Riesgo Medio



NIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



| URBANIZACIÓN | MZ | LOTES | NIV_RIESGO | Sub Total | TOTAL |
|---|-----|------------------------|------------|--------------|-------|
| Asociación de Propietarios de Vivienda de los Trabajadores | B12 | 0 | MEDIO | 0 | |
| | B16 | 30 | MEDIO | 1 | |
| | B17 | 19,35 | MEDIO | 2 | |
| | B18 | 1 | MEDIO | 1 | |
| | B19 | 6,11,13 | MEDIO | 3 | 16 |
| de la Compañía | B20 | 7,13,29 | MEDIO | 3 | |
| Peruana de Vapores | B21 | (6,7), (21,22),32,36 | MEDIO | 4 | |
| Vapores | B22 | 3 | MEDIO | 1 | |
| | B23 | 23 | MEDIO | 1 | |
| Cooperativa de | B6 | (13 al 16), (25 al 33) | MEDIO | 2 | |
| Vivienda de los | B7 | 0 | MEDIO | 0 | |
| Trabajadores | B8 | 22 | MEDIO | 1 | 7 |
| de la Empresa | B9 | 15 | MEDIO | 1 | , |
| Nacional de Puertos ENAPU | B10 | 11 | MEDIO | 1 | |
| T deltos ENAT o | B11 | 13, (18,19,20) | MEDIO | 2 | |
| Hubaninasi sa | Α | (1,2,3,28,29,30) | MEDIO | 1 | 11 |
| Urbanización Los Jardines del Encanto | В | (6y7) | MEDIO | 1 | |
| | Α`` | 10,11,14,15,16 | MEDIO | 5 | |
| | C., | 1,3,5,11 | MEDIO | 4 | |
| | Α | 18 | MEDIO | 1 | 35 |
| | В | 14, 16,17,19 | MEDIO | 4 | |
| | С | 15 | MEDIO | 1 | |
| Urbanización Santa Beatriz | D | 14 | MEDIO | 1 | |
| | Е | 9,17,19 | MEDIO | 3 | |
| | F | 0 | MEDIO | 0 | |
| | G | 0 | MEDIO | 0 | |
| | Н | 0 | MEDIO | 0 | |
| | L | 15 | MEDIO | 1 | |
| | М | 23 | MEDIO | 1 | |
| | N | 6,10,15,18,21,27 | MEDIO | 6 | |
| | Ñ | 0 | MEDIO | 0 | |
| | 0 | 1,21 | MEDIO | 2 | |



| | п | 2 10 10 20 25 | MEDIO | Г | |
|----------------------------|---|--|-------|-----|-----|
| | Р | 3,10,19,20,25 | MEDIO | 5 | |
| | Q | 16 | MEDIO | 1 | |
| | S | 1B,15 | MEDIO | 2 | |
| | T | 3,4,9,10,16 | MEDIO | 5 | |
| | U | 2,19 | MEDIO | 2 | |
| Urbanización 200 Millas | Α | 1B,4,10,11,19 | MEDIO | 5 | |
| | В | 1,2,7,9,14,16,32,34 | MEDIO | 8 | |
| | С | 10 | MEDIO | 1 | |
| | D | 8,14,15,16,17,18,19,20 | MEDIO | 8 | |
| | F | 1,2,(3,4),5 al 15, 16A,16B,16C,17,18A,18B,19 al 25 | MEDIO | 27 | |
| | G | 1 al 20 | MEDIO | 20 | |
| | Н | 1 al 29 | MEDIO | 29 | |
| | I | 1A,1B,1C, 2 al 13, 14A, 14 al 24 | MEDIO | 28 | 274 |
| | J | 1 al 10, 12,13,14A, 14B,15 al 23, 25A,25B,26al 33 | MEDIO | 33 | |
| | K | 8,9,21A,27 | MEDIO | 4 | |
| | L | 2,5,7,14 al 21,22A,22 al 31 | MEDIO | 22 | |
| | М | 1A,1 al 29 | MEDIO | 30 | |
| | N | 3,4,8,10C,15,17 | MEDIO | 6 | |
| | 0 | 1,3,12,14,17,18 | MEDIO | 6 | |
| | Р | 1 al 47 | MEDIO | 47 | |
| TOTAL DE RIESGO MEDIO | | | | 343 | 343 |

^{*}Los lotes que se encuentran dentro del paréntesis se encuentran unificados físicamente en un solo lote y para este estudio se contabilizan como una unidad.

- ✓ Se tiene riesgo MUY ALTO 03 Lotes
- ✓ Se tiene riesgo ALTO 961 Lotes
- ✓ Se tiene riesgo MEDIO 343 lotes
- ✓ La prioridad de Intervención es de nivel II INACEPTABLE, que constituye el soporte a la priorización de actividades, acciones, proyectos de inversión vinculadas a la prevención y/o reducción del riesgo de desastres.
- ✓ El cálculo de efectos probables asciende a S/ 168`982,000.00 ante el impacto del peligro por tsunami, dicho efecto económico probable corresponde a daños probables (pérdida de viviendas por colapso o afectación de viviendas) que suman un monto estimado de S/.161`882,000.00 y pérdidas probables (gastos de atención de emergencia, adquisición de carpas, módulos entre otros) que suman un monto estimado de S/7'100,000.00).

✓ Este estudio formará parte de un informe integral, dónde se detallará de manera gráfica las recomendaciones estructurales.

alos Carrión Entre S.A. Cartino Minutez
Tradado de Import. - Mar est. 2017. Cartino Minutez
Tradado de Import. - Mar est. 2017. Cartino Minutez

Página 139 | 162

THARIOS ARAUJO

INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Las viviendas que tienen riesgo Alto son aquellas que según la evaluación presentan regular estado de conservación y el sistema constructivo en la mayoría son de albañilería confinada, sin embargo, esta condición no garantiza que dichas viviendas tengan el diseño y construcción adecuado.

✓ Si cuenta con licencia de construcción aprobada por la entidad correspondiente se podrían ampliar las construcciones en planta o en altura siempre en cuando se cumplan con las especificaciones técnicas y los planos de construcción debidamente aprobados.

8.2 RECOMENDACIONES

- ✓ Implementar las medidas de prevención y reducción del riesgo (medidas estructurales y no estructurales), desarrolladas en el capítulo VI, ítem 6.6 Medidas de Prevención y reducción del riesgo del presente informe.
- ✓ Las medidas de prevención deberán ejecutarse de acuerdo a la subsidiaridad, es decir, si el gobierno local no cuenta con los recursos para ejecutarlos podrá solicitar el apoyo del gobierno regional para brindar la seguridad a la población que podría verse afectada.
- ✓ Construir escaleras con barandas de seguridad como acceso hacia el cerro Paraíso y/o infraestructuras diseñadas especialmente para la evacuación vertical, el proyecto deberá estar previamente aprobados por la entidad correspondiente cumpliendo la normativa vigente.
- ✓ Tomar como prioridad las medidas no estructurales respecto a la elaboración de los planes de evacuación frente a tsunami del Sector 3, y en el caso de mejorar el lote de nivel de *vulnerabilidad Muy Alta* y los 1,121 lotes con nivel de *vulnerabilidad Alta* y en el caso de realizar nuevas construcciones, construir y/o mejorar de acuerdo a los parámetros urbanísticos del distrito de su jurisdicción y con materiales sismo resistente como lo especifica el Reglamento Nacional de Edificaciones con las normas correspondientes E-020 (cargas), E-030 (Diseño sismorresistente), E-050 (suelos y cimentaciones), E-060 (concreto armado), E-070 (Albañilería) y otros que apliquen, con el asesoramiento técnico correspondiente de profesionales colegiados y acreditados.
- ✓ Para las construcciones de material noble o albañilería se recomienda asesorarse técnicamente para la elaboración de los planos dentro de los Marcos Normativos vigentes para la construcción, el cual definirá si las construcciones son mayores a un piso respetando los parámetros urbanísticos de la jurisdicción.
- ✓ Fomentar el diseño y ejecución de obras civiles en las zonas de probable inundación como alternativas de defensa contra los tsunamis, para ello se deberán realizar estudios técnicos que configuren su viabilidad.
- ✓ Promover el incremento de la rigidez en el diseño estructural de las nuevas edificaciones ubicadas cerca al litoral y fuera de las márgenes de las zonas de probable inundación; en razón que constituyen elementos de soporte que reciben el primer impacto de las olas.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935



- ✓ Fomentar la identificación de nuevas zonas de seguridad, zonas de evacuación vertical o zonas de refugio localizadas fuera de la delimitación de zonas de probable inundación, denominadas usualmente como "zonas seguras" y determinar la factibilidad social, física, legal y económica para constituirse en áreas de refugio temporal.
- ✓ Apoyar al desarrollo de estudios y proyectos dirigidos a complementar los estudios de evaluación de riesgos a mayor detalle (microzonificación sísmica, Estudios de Mecánica de Suelos, Fotogrametría, simulación de escenarios de tsunami, entre otros); tomando en consideración las actuales características de la dinámica urbana que contribuyen a incrementar las condiciones de riesgo tales como la creciente ocupación en zonas inundables expuestas. Así mismo estos estudios complementarios permitirán introducirse como un factor determinante en la mitigación del riesgo porque se permitirá incluir el enfoque prospectivo frente al riesgo por tsunami.
- ✓ Se recomienda en el área de estudio considerar la factibilidad de la evacuación vertical hacia la zona más próxima con mayor altitud, para esto se debe considerar su respectiva señalización de Seguridad en caso de Tsunami, para ello se recomienda la "Guía técnica para la estandarización de Señales de Seguridad en caso de Tsunami: Costa Peruana", https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/GUIA-ESTANDARIZACION-A5.pdf.
- ✓ Se recomienda que las estructuras, como puentes, edificios mayores a 4 pisos, podrían formar parte de zonas de evacuación y deben ser diseñadas para tal fin.
- ✓ Incorporar la gestión del riesgo de desastres en las inversiones públicas, para ello, los formuladores de gestión pública deben ser capacitados en gestión del riesgo de desastres; a fin de conocer los mecanismos e importancia de reducir la probabilidad de que una situación de riesgo se convierta en un desastre, y garantizar la sostenibilidad del mismo.
- ✓ Se recomienda realizar simulacros de manera regular, de los sistemas de alerta de maremotos. También se recomienda actualizaciones de estos sistemas de alerta. La recomendación es debido a la ocurrencia de cambios de topografía (por ejemplo, en la elaboración de la Figura 7 se evidenció un cambio en la línea de Costa al comparar Google Earth y la carta de inundación de la DHN) o construcciones en el área de estudio (al este del área de estudio se tiene la presencia de almacenes), Sector 3, y debido al avance tecnológico, el cual da nuevas herramientas y potenciales usos que pueden considerarse en los sistemas de alerta.
- Se recomienda realizar mapas de inundación y de cotas de inundación, causados por maremotos de origen sismotectónico, mediante simulación numérica en el área de estudio para el Sector 3.
 - Se recomienda realizar mediciones "eficientes" de batimetría topografía. Estos datos serán utilizados en la simulación numérica. El término "eficiente" se refiere a que por ejemplo podría tenerse una topografía de 1 centímetro de resolución, pero el estado del arte de los modelados numéricos de maremotos tiene un límite de "validez" en lo que respecta a la resolución espacial. El límite de "validez" de la resolución espacial del modelado de maremotos es en sí un tema que se recomienda investigar. Para este estudio de Sector 3 (y en general para el estudio completo Sector 1, 2 y 3) se puede estimar que el límite de "validez" de la resolución espacial está entre los 15 y 20 m. El término "validez" tiene un significado en términos de magnitudes físicas y

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



matemáticas, debe ser tratado con cuidado; para fines de este informe se puede decir que "validez" se refiere a cuán cercano a la realidad son los resultados del modelado numérico en la escala de metros y centímetros.

- ✓ Con el fin de tener datos para la construcción de estructuras se recomienda un mapa de velocidades del agua en la inundación (Ávalos, 2021), en lo posible resultado de modelados numéricos.
- ✓ Se recomienda para el planteamiento de un Plan de Evacuación tomar como referencia que de acuerdo estudios técnicos el tiempo de evacuación aproximado:

En el escenario de un maremoto de origen cercano en Lima - Callao, la onda debido al maremoto llega a las costas en unos 20 minutos.

El nivel del agua debido al maremoto viaja desde las costas hasta su punto más alto de inundación, en unos 6 minutos (Ávalos, 2021). Por lo anterior se tiene que, desde que inicia el sismo que da origen al maremoto los habitantes tienen 26 minutos para evacuar.

Tenemos el posible escenario:

- Maremoto durante la noche
- Tiempo de evacuación: a más tardar 26 minutos
- Recorrido posible: alrededor de 900 metros, para quienes se encuentran lejos de las áreas de evacuación.
- Velocidad necesaria a pie: alrededor de 0.5 metros por segundo
- Escombros luego del sismo
- Los habitantes deben saber de memoria las rutas
- Deben desplazarse a oscuras, pues se corta la electricidad luego del sismo.

✓ Se recomienda realizar un diagnóstico a detalle de la estructura por un especialista estructural en coordinación con las entidades correspondientes para definir si es factible el reforzamiento estructural y poder definir la factibilidad del crecimiento horizontal o vertical.

Página 142 | 162



8.3 BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Organización de las Naciones para la Alimentación y Agricultura (FAO), Roma 2008. Base Referencial Mundial del Recurso Suelo.
- ✓ Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
 2014. Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión.
- ✓ Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
 2017. Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).
- ✓ Alva, Escalaya (2005) Actualización de los Parámetros Sismológicos en la Evaluación del Peligro Sísmico en el Perú.
- ✓ Evaluación del Peligro Sísmico en Perú, IGP 2014.
- ✓ Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 2017. Listado de emergencias según región del SINPAD, 2003-2017.
- ✓ TAVERA, Hernando, Riesgo Sísmico. Enero 2017.
- ✓ INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI (2003) Atlas de Peligros Naturales del Perú.
- ✓ FEMA y NOAA (2008). Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation from Tsunamis.
- ✓ INDECI y PNUD (2011). SIRAD. Preparación ante desastre sìsmico y/o tsunami y recuperación temprana en Lima y Callao. INDECI. 189 p.
- ✓ Ishiwatari M. y Sagara J. (2012). Structural Measures against Tsunamis. World Bank, Washington, DC.
- ✓ Jia J. (2017). Modern Earthquake Engineering. Offshore and Land-based Structures. Springer. 2017
- ✓ Jiménez, C. (2015). El Maremoto notable de 1746. Tesis de Maestríia, UNMSM
- ✓ Mandriotti D., Moreno J., Cordero K. y Garcia D. (2011). Informe de Evaluación de Riesgo de Desastres por tsunami en el AA.HH. Félix Moreno, Distrito de Ventanilla, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
- ✓ Renaud F. y Murti R. (2013). Ecosystems and disaster risk reduction in the context of the Great East Japan Earthquake and Tsunami. UNU-EHS. Publications Series. No 10.
- ✓ Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, (2018). Plan de Contingencia de Sismo y Tsunami del Distrito de Ventanilla 2018-2021.ítem 10.1.2 Zona Centro.

Juan Pablo Ávalos Carrión
DNI, 42867943

TANIA
ING

IANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 143 | 162



- √ Ávalos, J. (2019). El Efecto Coriolis en la Propagación del Maremoto de Chile del 2010. Tesis de Licenciatura, UNMSM
- √ Ávalos, J. (2021). Dinámica y Modelado Numérico del Campo de Velocidad de flujo en un Maremoto. Tesis de Maestría, UNMSM (sin publicar)
- √ Ávalos, J. (2021). Velocidad en la Altura Máxima de Inundación por Maremoto en el marco Lagrangiano. Revista de investigación de Física, UNMSM (sin publicar)
- ✓ CIGIDEN. Evacuación vertical como medida de mitigación del riesgo de tsunamis en Chile. CIGIDEN Julio 2019.
- ✓ Ishiwatari M. y Sagara J. (2012). Structural Measures against Tsunamis. World Bank, Washington, DC.
- ✓ Jia J. (2017). Modern Earthquake Engineering. Offshore and Land-based Structures. Springer. 2017
- ✓ Jiménez, C. (2015). El Maremoto notable de 1746. Tesis de Maestrí₁a, UNMSM
- ✓ Kimmerling, R. (2002). Geotechnical Engineering Circular No. 6. Office of Bridge Technology FHWA. Washington D.C. Technical Manual.
- ✓ DHN, Hacienda Oquendo (límite de inundación actualizado mediante estudio SIRAD 2011).
- ✓ Proyecto N°00058530 (2011), Consultoría "Fortalecimiento de Capacidades del Comité de Defensa Civil del Cercado del Callao en conocimiento del Riesgo y Formulación del Plan de operaciones de Emergencia ante Sismos". – Escenario de Riesgo Sísmico y de Tsunami y Medidas de Mitigación en el Callao. Link:

https://issuu.com/cprundprsclac/docs/escenario_riesgo_distrito_callao/33

uan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Transaction of Control St. Control Minister.
Control of Control Contro

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



ANEXOS ANEXO I: Registro de Sismos

| Fecha | Localidades | Intensidad | idad Observaciones | | | | |
|------------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1555-11-15 | Lima | VII | Ocurrió en Lima un temblor, el más fuerte desde su fundación, que causó muchos desperfectos en sus edificaciones. | | | | |
| 1568-04-04 | Lima | IX | Por la tarde, se sintió en Lima un fuerte temblor al comenzar la prédica del padre jesuita Jerónimo Ruiz del Portillo, en el convento de Santo Domingo, fue tan fuerte largo el estremecimiento que todos los fieles allí congregados salieron despavoridamente. No ha quedado registro de daños materiales. Polo anota que el sismo se sintió en Ica y otros puntos. | | | | |
| 1581 | Lima | х | Según la versión de los antiguos vecinos de Lima, y que recogiera años más tarde e virrey Conde del Villar, hubo por este año un gran temblor que maltrató las casas de la ciudad. La fecha exacta nos es desconocida. En la crónica de Charcas, Fray Diego de Mendoza menciona otro terremoto que hizo hundir con todos sus habitantes al pueblo de Yanaoca, situado a unas 24 leguas del Cuzco. | | | | |
| 1582-08-15 | Lima | VII | Fuerte temblor, durante la celebración del Concilio Provincial, cuya apertura tuvo lugar el 15-08-1582. | | | | |
| 1584-03-17 | Lima | VII | Gran temblor en Lima, que averió edificios. En el Callao queda el edificio de Casas Reales dañado. Por espacio de dos días quedó temblando la tierra contándose de 8 a 9 movimientos. | | | | |
| 1586-07-09 | Lima-Ica- Trujillo | VI-IX | Terremoto que destruyó Lima, con 14 a 22 víctimas. Sus principales edificios se vinieron al suelo y otros quedaron muy maltratados. Movimiento precedido de gran ruido. Hubo derrumbe de peñascos y rocas del cerro San Cristóbal y de otros situados en la parte alta del valle, como agrietamientos del terreno. La destrucción se extendió en los valles cercanos a Lima, y llegó hasta la villa de Valverde de Ica. A este gran sismo le siguió un tsunami, que anegó gran porción de la costa. En el Callao el mar subió como dos brazas e inundó parte del pueblo. | | | | |
| 1609-10-19 | Lima | VII | Violento temblor que derribó y arruinó muchas de sus edificaciones. La catedral en construcción quedó tan maltratada que hubo necesidad de demoler sus bóvedas de ladrillo y labrar otras de crucería. | | | | |
| 1630-11-27 | Lima | VII | Cuando la población de Lima estaba congregada en la Plaza de Armas, espectando una corrida de toros, sobrevino un fortísimo movimiento de tierra que causó varios muertos y contusos. El diario de Lima estimaba los daños causados a los edificios en más de un millón de pesos y anotaba "muy pocas son las casas cuyas paredes no han sido abiertas". | | | | |
| 1655-11-13 | Lima- Callao | VIII-IX | Fuerte movimiento de tierra que derribó muchas casas y edificios en Lima, se abrieron grietas en la Plaza Mayor y cerca del convento de Guadalupe. Graves daños en el presidio de la isla San Lorenzo. | | | | |
| 1678-06-17 | Lima- Callao | VII | Fortísimo temblor averió muchas edificaciones en Lima, entre ellas el Palacio del Virrey. Reparaciones en el orden de tres millones de pesos. Estragos en el Callao. Nueve muertos en Lima, Callao y Chancay. Ocurrieron dos terremotos en Lima. | | | | |
| 1687-10-20 | Lima-Callao Ica-Cañete | VII-VIII- IX | El primer movimiento sacudió y desarticuló los edificios y torres de la ciudad; y el segundo, más prolongado, las acabó de arruinar ocasionando cerca de cien muertos. Los estragos fueron grandes en el puerto del Callao y alrededores, extendiéndose las ruinas hasta setecientos kilómetros al sur de Lima, especialmente en las haciendas de los valles de Cañete, Ica, Palpa, Nazca y Cumaná. Como efectos secundarios de estos sismos, se formaron entre Ica y Cañete grandes grietas de muchos kilómetros de extensión. | | | | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Typ' Day Sandry S.K. Carden's Mirryas: Creatable del Projett, Paper del 2411 CEMERICO I CD291 149000

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



| Fecha | Localidades | Intensidad | Observaciones | | | |
|------------|---|------------|--|--|--|--|
| 1690-11-20 | Lima | VI | Gran temblor. Según el escribano Don Diego Fernández Montaño, este movimiento acabó de arruinar los edificios y templos de la ciudad que habían quedado en pie luego del terremoto de 1687. El acuerdo del cabildo fue que se derribasen todas las paredes que amenazaban desplome y se hiciese un reconocimiento de los daños causados. | | | |
| 1699-07-14 | Lima | VII | Fuerte temblor en Lima. Derribó algunas casas. | | | |
| 1732-12-02 | Lima | VI | Recia sacudida de tierra en Lima, maltrató muchos edificios. | | | |
| 1746-10-28 | Lima-Callao | X-XI | Terremoto en Lima, y tsunami en el Callao. En Lima, de las 3000 casas existentes distribuidas en 150 manzanas, sólo 25 quedaron en pie. Cayeron a tierra los principales y más sólidos edificios, la Catedral, monasterios, conventos, hospitales y otros. El movimiento, según Llano y Zapata, fue de tres a cuatro minutos. Según el relato oficial, perecieron en Lima 114 personas de un total de 60 000, otros cronistas suben estas cifras por diversas causas, y por las epidemias que luego se desataron. | | | |
| 1828-03-30 | Lima | VII | Terremoto causó grandes daños en los edificios y viviendas, las pérdidas se calcularon en seis millones de pesos. Hubo 30 muertos y numerosos heridos. Sufrieron el puerto del Callao, Chorrillos y Chancay, Huarochirí y el pueblo de San Jerónimo. Se sintió fuerte en Trujillo y Huancayo. Leve en Arequipa. | | | |
| 1897-09-20 | Lima | VII | Fuerte sismo que causó destrucción en Lima y Callao. En el interior sufrieron las edificaciones de Huarochirí y hubo derrumbes de las partes altas. El movimiento se sintió más allá de Ancón por el norte y hasta Pisco por el sur. | | | |
| 1904-03-04 | Lima | VII-VIII | Intenso movimiento sísmico sentido en un área de percepción de aproximadamente 230 000 km2. En un área epicentral de 4000 km2. Dentro de esa área, en Lima cayeron cornisas, paredes antiguas y se agrietaron las torres de la catedral; en el Callao y Chorrillos no quedó casa sin rajadura. Hacia el sur la destrucción se extendió hasta Mala. Otros efectos se apreciaron en el este, o sea en La Molina, y en el fundo Ñaña; en Matucana hubo desprendimiento del material meteorizado de la parte alta de los cerros y agrietamientos en las viviendas, mientras que, en la zona costera, en Pasamayo, fueron profusos los deslizamientos en los acantilados de arena. El mismo fue sentido en Casma, Trujillo, Huánuco, Pisco, Ica y Ayacucho. | | | |
| 1907.11.16 | Tarma-Cerro de Pasco | V | Temblor sentido en la costa, entre Lambayeque y Casma; en la región central de Tarma, Cerro de Pasco, Huánuco; y en la selva, entre Masisea y Puerto Bermúdez. | | | |
| 1909.04.12 | Región central del país | VI | Movimiento de tierra que conmovió casi toda la región central del país. A lo largo de la costa fue percibido desde Salaverry a Ica; en la montaña en Puerto Bermúdez. En Lima fue de grado V en la hacienda Andahuasi, Huacho causó averías, en Matucana mayores daños. | | | |
| 1928.05.17 | Cerro de Pasco | VI | Fuerte temblor en Cerro de Pasco, Cuzco, Macusani y Paucartambo. En este último lugar se producen derrumbes. | | | |
| 1932-01-19 | Lima | V-VII | Violento temblor que hizo caer cornisas, tapias y paredes viejas. En el puerto del Callao el temblor fue tan fuerte como en la capital y ocasionó diversos daños en las edificaciones. Se sintió fuerte en Huacho, ligeramente en Cañete, Chincha, Ica, Pisco, Trujillo y Chiclayo. En la ciudad de Huaraz, en Callejón de Huaylas, el temblor fue recio. | | | |
| 1933-08-05 | Lima | VI | Fuerte y prolongado temblor en Lima-Callao e Ica. Se observaron ligeros deterioros en las casas antiguas de la ciudad. Rotura de vidrios en la ciudad de Ica. Fue sentido entre Huacho y Pisco a lo largo de la costa, en Cerro de Pasco y otros pueblos de la cordillera central, y en el puerto Bermúdez situado en la zona oriental. | | | |
| 1937-12-24 | Vertiente oriental cordillera Oriental | x | Terremoto en las vertientes de la cordillera central afectó los pueblos de Huancabamba, en el valle del mismo nombre, y Oxapampa, cerca del río Chuquibamba. Sus efectos destructores fueron muy marcados en las construcciones de adobe o tapial. La ciudad de Lima y poblaciones cercanas fueron sacudidas por un terremoto; se extendió hasta el puerto de Guayaquil-Ecuador al norte, y el puerto de Arica-Chile al sur. Ocasionó la destrucción de muchas edificaciones en Lima, Callao, Chorrillos, Barranco, Chancay y Lurín. | | | |

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Per Coll Sentin S.K. Continu Militagea: Contamin de Reich - Lefe ont John Collection Co. (2019): 44488

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



| Fecha | Localidades | Intensidad | Observaciones |
|------------|---------------------|------------|---|
| 1940-05-24 | Lima | VII-VIII | El sismo dejó un saldo de 179 muertos y 3500 heridos, estimándose los daños materiales en unos 3 600 000 soles oro. Las estadísticas oficiales consignaban que sufrieron daños un 38 % de las viviendas de quincha, 23 % de las de adobe, 20 % de las casas de ladrillo, 9 % las de cemento y 10 % de las casas construidas de diversos materiales. |
| 1945-06-15 | Lima | VI | Temblor muy fuerte. Causó cuarteaduras en las construcciones modernas del barrio obrero del Rímac. Fue sentido desde Supe hasta Pisco por la costa; y en Canta, Matucana, Morococha, Casapalca y Huaytará. |
| 1951-01-31 | Lima | VI-VII | Fuerte temblor, comenzó con un ruido sordo, segundos después se sintió un fuerte remezón que hizo crujir paredes. Ocasionó una fina rajadura vertical en la fachada de un edificio de concreto armado de la Plaza San Martín. El Observatorio de Lima registró aceleraciones máximas de 68 cm/seg2, con periodos de 0.1 segundos en las componentes horizontales. El movimiento fue sentido desde el paralelo 10º hasta el 14º de latitud sur. El Observatorio de Huancayo inscribió este movimiento a una distancia de 220 km, el foco posiblemente estuvo localizado en el océano, cerca de la costa. |
| 1952-08-03 | Lima-Callao | V-VI | Fuerte sismo sentido en casi todo el departamento de Lima; el área de percepción fue unos 26 000 km2. Se registró una aceleración máxima de 21 cm/seg2, con período de 0.2 segundos en sus componentes horizontales. |
| 1954-04-21 | Lima | VI | Movimiento ligeramente destructor en el sur del departamento de Lima. El área de percepción estuvo confinada entre los paralelos 9° y 5° de latitud sur a lo largo de la costa, y hasta Tarma y Huancayo hacia el interior. En la costa ocurrieron ligeros desperfectos en las antiguas construcciones de adobe de Mala, Cañete y San Antonio. En la ciudad de Lima fue fuerte, registrándose una aceleración máxima de 25 cm/seg2, con periodos de 0.1 seg. Derrumbe en el sector Pacasmayo y en el talud de falla de Jahuay (kilómetro 184 de la carretera sur). |
| 1955-02-09 | Lima | VI | Temblor fuerte, resultaron 10 personas accidentadas. Aceleración promedio 27 cm/seg2 con periodos de 0.2 seg. Desprendimiento del material suelto en los barrancos de los balnearios y en el sector de Pasamayo, al norte de Lima; ligeramente destructor para los edificios y viviendas de la ciudad de Cañete. Sentido en Huaraz. |
| 1957-02-18 | Huarmey- Chincha | IV-V | Movimiento sentido a lo largo de la costa. En las cercanías del pueblo de Sayán, en el río Huaura, los deslizamientos de grandes bloques de piedras rompieron el muro de contención de un canal de irrigación. Derrumbes de arena en los acantilados de Pasamayo. En la ciudad de Canta la intensidad fue ligeramente superior al grado V, lo mismo que en la ciudad de Huacho. |
| 1962-03-03 | Junin | VII | Fuerte sismo en el anexo de Yungui, distrito de Uculmayo, provincia de Junín, situado en una zona boscosa de las vertientes orientales de los andes. Destrucción. |
| 1963-09-24 | Cordillera Negra | V-VI | Sismo destructor en los muelles situados en la Cordillera Negra, en la latitud 10°. Ocasionó daños en Huayllacayari, Cajacay, Malvar, Carforaco, Cajamarquilla, Ocros Raquia, Congas y Llipa, en el departamento de Áncash. Además, en los canales de Irriga y Caminos, hubo deslizantes de materiales sueltos de los cerros. El desplome de una pared causó una muerte en Malvas. Destrucción de viviendas contiguas de adobe en el puente y ciudad de Huarmey. En Huaraz fueron dañadas varias construcciones, la caída de tejas y cornisas accidentó a varias personas. Hubo algunas rajaduras en inmuebles vetustos situados al norte de la ciudad de Lima. Fue sentido con fuerte intensidad en Chimbote y Salaverry. |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA/GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935

Página 147 | 162



| Fecha | a Localidades Intensidad Observaciones | | | |
|------------|--|----------|--|--|
| 1966-10-17 | Lima | VIII | Uno de los sismos más intensos desde 1940, dejó un saldo de 100 muertos y daños materiales ascendientes a mil millones de soles oro. El área de percepción cubrió aproximadamente 524 000 km² y fue destructor a lo largo de la franja litoral comprendida entre Lima y Supe. La aceleración registrada en Lima estuvo acompañada de periodos dominantes del orden de un décimo de segundo. La amplitud máxima fue de 0.4 g, entre ondas de aceleraciones menores de 0.2 g. Rotura de vidrios por doquier y ruidos intensos. En el centro de Lima y en algunos sectores se veían caídas de comisas y enlucidos. En la hacienda San Nicolás, a unos 156 km al norte de Lima, aparecieron numerosas grietas y de varias de ellas surgió agua de color amarillo. En el tramo 169 de la carretera Panamericana Norte se observaron otras, especialmente el kilómetro 51 y el kilómetro 22 de la Carretera Central quedaron bloqueadas a consecuencia de los derrumbes. En la costa hubo deslizamientos de material suelto de los acantilados de Chorrillos, Miraflores y Magdalena. | |
| 1970-05-31 | Costa de Lima-Ica | V-VI | Uno de los más catastróficos terremotos en la historia del Perú, se sintió en casi toda la costa del Perú hasta las cordilleras, con diferentes intensidades. Al sur y ESE fue de grado VI MM en Lima. Fuerte en Pisco e Ica. | |
| 1972-06-19 | Lima | VI | Fuerte temblor que causó ligeros desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala y Cañete. Por el norte se sintió en Chancay y Huacho. Los remezones en Ica fueron casi imperceptibles. | |
| 1974-10-03 | Lima | VII-VIII | Lima fue sacudida por un largo y recio temblor que ocasionó 78 muertos, unos 2500 heridos y pérdidas materiales estimadas en unos 2700 millones de soles. Duración del movimiento de más de minuto y medio, contribuyó a acentuar la destrucción de muchas casas antiguas de adobe y quincha en el área litoral comprendida entre 12º y 14º de latitud sur. En Lima Metropolitana, sufrieron daños entre leves a considerables las iglesias y monumentos históricos, los edificios públicos y privados, las viviendas antiguas de adobe de los Barrios Altos, Rímac, el Cercado, Callao, Barranco y Chorrillos. Los efectos destructores del sismo se extendieron a Mala, Chincha, Cañete, Pisco y otras poblaciones con saldo de 13 muertos y numerosos heridos. Se observaron derrumbes de material aluvial en los acantilados situados entre Magdalena y Chorrillos, agrietamientos de la plataforma de la carretera Panamericana en los tramos III. Este evento sísmico coincidió con el sexto año del gobiemo de la "Revolución Peruana" encabezada por el general Velazco Alvarado, aun en el poder. Como consecuencia, se suspendió la gran concentración convocada para ese día, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas. Felizmente fue día no laborable para los escolares. Tuvo un epicentro a 90 kilómetros al suroeste de la capital. | |
| 1993-04-18 | Lima y alrededores | VI | Lima fue sacudida por un fuerte sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, que sacudió la ciudad de Lima y alrededores. El sismo originó daños considerables en las viviendas construidas con materiales inestables en los alrededores de la ciudad y en las zonas altas de Lima. Este sismo se constituye como el último de una serie de cuatro terremotos ocurridos en los últimos 30 años entre 9° S y 13° S a niveles intermedios de profundidad. | |
| 1996-11-12 | Nazca | VII | Sismo de magnitud 7.7Mw que afectó principalmente a la localidad de Nazca, departamento de Ica. El epicentro del terremoto llamado "Terremoto de Nazca" fue localizado por el Instituto Geofisico del Perú a 135 km al suroeste de la localidad de Nazca. Este terremoto fue acompañado de una serie de 150 réplicas durante las primeras 24 horas, que causaron alarma en las localidades de Nazca, Palpa, Ica, Acari y Llauca, las cuales soportaron intensidades máximas de VII (MM) durante el terremoto principal. El Sistema de Defensa Civil (Indeci) reportó 17 personas muertas, 1500 heridos y 100 000 damnificados. En cuanto a infraestructura, más de 5000 viviendas fueron destruidas, 12 000 afectadas. El costo económico de pérdidas fue del orden de 42 millones de dólares. El terremoto de Nazca produjo un tsunami pequeño que fue registrado en el mareógrafo de San Juan, el mismo que muestra desviaciones del nivel medio del mar del orden de 1.80 m. Este tsunami no produjo mayores daños, debido a que el terremoto ocurrió durante la bajamar. | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Per Conf. Sector S.A. Continue Manyanz.
Contamina de la Propositional de la Conf. Continue Conf. Conf. (Conf. Conf. Conf

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CID. Nº 79935



| Fecha | Localidades | Intensidad | Observaciones | | | |
|------------|-----------------------|------------|---|--|--|--|
| 2001-06-23 | Arequipa | VIII | Este terremoto ha sido el más grande ocurrido en la última centuria en la región sur del Perú, afectó a Arequipa, Moquegua y Tacna en el Perú, y a Arica en Chile. La magnitud del sismo fue de Mw =8.2. Hubo 96 muertos, cerca de 11 000 edificaciones destruidas y más de 31 000 damnificados. La ciudad de Camaná fue afectada por un maremoto que provocó la muerte de 39 personas. El 80 % de las viviendas de Moquegua quedó inhabitable y Arequipa se hundió cinco centímetros. La onda sísmica fue sentida en Lima y también en Tumbes, Talara, Sullana y Piura. | | | |
| 1972-06-19 | Lima | VI | Fuerte temblor que causó ligeros desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala y Cañete. Por el norte se sintió en Chancay y Huacho. Los remezones en Ica fueron casi imperceptibles. | | | |
| 1974-10-03 | Lima | VII-VIII | Lima fue sacudida por un largo y recio temblor que ocasionó 78 muertos, unos 2500 heridos y pérdidas materiales estimadas en unos 2700 millones de soles. Duración del movimiento de más de minuto y medio, contribuyó a acentuar la destrucción de muchas casas antiguas de adobe y quincha en el área litoral comprendida entre 12º y 14º de latitud sur. En Lima Metropolitana, sufrieron daños entre leves a considerables las iglesias y monumentos históricos, los edificios públicos y privados, las viviendas antiguas de adobe de los Barrios Altos, Rimac, el Cercado, Callao, Barranco y Chorrillos. Los efectos destructores del sismo se extendieron a Mala, Chincha, Cañete, Pisco y otras poblaciones con saldo de 13 muertos y numerosos heridos. Se observaron derrumbes de material aluvial en los acantilados situados entre Magdalena y Chorrillos, agrietamientos de la plataforma de la carretera Panamericana en los tramos III. Este evento sísmico coincidió con el sexto año del gobierno de la "Revolución Peruana" encabezada por el general Velazco Alvarado, aun en el poder. Como consecuencia, se suspendió la gran concentración convocada para ese día, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas. Felizmente fue día no laborable para los escolares. Tuvo un epicentro a 90 kilómetros al suroeste de la capital. | | | |
| 1993-04-18 | Lima y alrededores | VI | Lima fue sacudida por un fuerte sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, que sacudió la ciudad de Lima y alrededores. El sismo originó daños considerables en las viviendas construidas con materiales inestables en los alrededores de la ciudad y en las zonas altas de Lima. Este sismo se constituye como el último de una serie de cuatro terremotos ocurridos en los últimos 30 años entre 9° S y 13° S a niveles intermedios de profundidad. | | | |
| 1996-11-12 | Nazca | VII | Sismo de magnitud 7.7Mw que afectó principalmente a la localidad de Nazca, departamento de lca. El epicentro del terremoto llamado "Terremoto de Nazca" fue localizado por el Instituto Geofísico del Perú a 135 km al suroeste de la localidad de Nazca. Este terremoto fue acompañado de una serie de 150 réplicas durante las primeras 24 horas, que causaron alarma en las localidades de Nazca, Palpa, lca, Acari y Llauca, las cuales soportaron intensidades máximas de VII (MM) durante el terremoto principal. El Sistema de Defensa Civil (Indeci) reportó 17 personas muertas, 1500 heridos y 100 000 damnificados. En cuanto a infraestructura, más de 5000 viviendas fueron destruidas, 12 000 afectadas. El costo económico de pérdidas fue del orden de 42 millones de dólares. El terremoto de Nazca produjo un tsunami pequeño que fue registrado en el mareógrafo de San Juan, el mismo que muestra desviaciones del nivel medio del mar del orden de 1.80 m. Este tsunami no produjo mayores daños, debido a que el terremoto ocurrió durante la bajamar. | | | |
| 2001-06-23 | Arequipa | VIII | Este terremoto ha sido el más grande ocurrido en la última centuria en la región sur del Perú, afectó a Arequipa, Moquegua y Tacna en el Perú, y a Arica en Chile. La magnitud del sismo fue de Mw =8.2. Hubo 96 muertos, cerca de 11 000 edificaciones destruidas y más de 31 000 damnificados. La ciudad de Camaná fue afectada por un maremoto que provocó la muerte de 39 personas. El 80 % de las viviendas de Moquegua quedó inhabitable y Arequipa se hundió cinco centímetros. La onda sísmica fue sentida en Lima y también en Tumbes, Talara, Sullana y Piura. | | | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 TANIA MIRTHARIOS ARAUJO
INGENIERA GEOGRAFA
Reg. CIF. Nº 79935

Página 149 | 162



| Fecha | Localidades | Intensidad | Observaciones |
|------------|-------------|------------|--|
| 2007-08-15 | Pisco | VIII | Sismo registrado con una duración de 210 segundos (3 minutos 30 segundos). Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta y a 150 km al suroeste de Lima, su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años. El siniestro tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala sismológica de magnitud de momento y VIII en la escala de Mercalli, dejó 595 muertos, 1800 de heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha y Cañete. |

Fuente: IGP 2005

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Try" Cast Sandari S.A. Cardiani Marquaz Erakustur dal Rindja: «Let on 2011 CENEPRED-I CO) pp. 140660

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



Anexo II: Panel Fotográfico.

ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES



Foto N°1. Edificio de viviendas, Mz B18 lote 1



Foto N°2. Edificio de 5 pisos Mz B19 lote 11

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943 Toy Cod Garder SJ. Combine Statement Contacts of Proper Age 497-2971-CDHEPPECH CDD991-109000

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 151 | 162





Foto Nº 3.- Terreno cercado. Mz B19 lote 21



Foto Nº 4.- Centro Educativo. Mz B12 lotes (2 al 6 y 33 al 37)



Foto N°5. Centro Educativo 4010. Entre las Calles Bruselas y Bucaramanga

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Pay Col Control St. Control Mirgan: Control of Tour. Out of St of Control of

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cip. Nº 79935 Página 152 | 162





Foto N°6. I.E.I. № 82, Pastorcitos de Oquendo. Vías sin asfaltar



Foto N°7. Comisaría de Oquendo.



Foto N° 8. Parque de Oquendo

Juan Pablo Avalos Carrión DNI. 42867943

TAN IN

TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935



COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU)



Foto Nº 7 . Vivienda con material noble de 4 pisos en la Mz B8 lote 22



Foto № 8. Vivienda de 4 pisos con material noble. Mz B10 lote 11

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Programmer S.C. Continue Marques
Continue for Florida - Carlot State Marques
Continue for Florida - Carlot State Continue Marques
Continue

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIP. Nº 79935

Página 154 | 162





Foto Nº 9. Obras de asfaltado en el Jr. Brasilia



Foto Nº 10. Estación de Grifo, venta de derivados de hidrocarburos.



URBANIZACIÓN LOS JARDINES DEL ENCANTO



Foto N°11. Terreno sin construir. Mz B lote 25,26. Se observa vía afirmada.



Foto N°12. Predios de la Mz A, colindante con la Av. Izaguirre.

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cit. Nº 79935



URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ



Foto . Edificio multifamiliar de 4 pisos. Mz O lote 1



Foto . Predio de 1 piso. Mz \tilde{N} lote 4

Juan Pablo Avalos Carrión
DNI. 42867943

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO Ingeniera Geografa Reg. Cip. nº 79935

Página 157 | 162





Foto $\,$. Predio de 2 pisos, primer piso de ladrillo y segundo de madera. Mz \tilde{N} lote 11



Foto . Predio de 4 pisos. Mz P lote 3

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Proposition of the Control of the Co

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Cit. Nº 79935



URBANIZACIÓN 200 MILLAS



Foto Institución Educativa Mz O lote 19



Foto Edificación de 4 pisos. Mz P lote 10

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943

Per Cul Sandra S.K. Cardian Militages: Contamine del Resign - Refe del 2011 CEREPRED I CUDIO, 160808

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935





Foto Edificación de 1 piso, techo de madera. Mz P lote 32



Parque Héroes del Cenepa

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 Por Col Landy S.A. Colon Maryor
Colon of the Colon Service
Colon of the Col

TANIA MIRTHARIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIV. Nº 79935



Anexo III: Lotes sin construir.

| URBANIZACIÓN | MZ | Total de lotes | nº de lotes S/C | Cantidad de Terrenos S/C |
|---|--------|----------------------|---|--------------------------------|
| | B12 | 29 | (2 al 6 y 33 al 37), 8,9,10,11,15,16,18,20,21,22,23,24,26,27,2 8,31 | 17 |
| Asociación de | B16 | 30 | 2,3,4,5,9,10,al16,20,24,25,26,27,28 | 18 |
| Propietarios de | B17 | 37 | 0 | 0 |
| Vivienda de los Trabajadores de la Compañía | B18 | 38 | 3,5,6,11,17,20,21,22,23,25,26,27,29,32,34 ,35,36,37 | 18 |
| Peruana de | B19 | 31 | 1,15,16 | 3 |
| Vapores | B20 | 32 | 16,20,21,23,24 | 5 |
| | B21 | 42 | (17,18,19), 29,33,(37,38) | 4 |
| | B22 | 31 | 9,20,21 | 3 |
| | B23 | 33 | 2,3,4,7,9,18,20,21,29 | 9 |
| | В6 | 29 | 12,37,40 | 3 |
| Cooperativa de | В7 | 24 | 1,2,3,7,10,14,15,16,17,18,24 | 11 |
| Vivienda de los Trabajadores | B8 | 25 | 2,3,4,6,9,10,16,17,18,20 | 10 |
| de la Émpresa | В9 | 24 | 2,5,12,13,14,16,19 al 23 | 11 |
| Nacional de Puertos ENAPU | B10 | 25 | 6,12,13,14,18,20 | 6 |
| | B11 | 23 | 3,(7,8,9),12, (21 al 26),28,30,31B | 7 |
| | Α | 16 | 0 | 0 |
| Urbanización Los Jardines | В | 20 | (25y26) | 1 |
| del Encanto | Α`` | 20 | 0 | 0 |
| | C,, | 11 | 8 | 1 |
| | Α | 24 | 4B | 1 |
| | В | 21 | 0 | 0 |
| | С | 23 | 0 | 0 |
| | D | 23 | 0 | 0 |
| | E F | 21 | 0 0 | 0 |
| | G | 22 17 | 0 | 0 |
| Hubani-ssiés | Н | 63 | 0 | 0 |
| Urbanización Santa Beatriz | L | 25 | 0 | 0 |
| | M | 36 | 0 | 0 |
| | N | 29 | 0 | 0 |
| | Ñ | 26 | (17 al 23) | 1 |
| | 0 | 19 | (10 al 16) | 1 |
| | P | 25 | 9,(12 al 15),17 | 3 |
| | Q | 11 | (7,8,10,11,12,13,14,15) | 1 |
| 1 | | | i . | |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943



TANIA NIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. Clp. Nº 79935



| | S | 32 | 0 | 0 |
|--------------|---|------|---|-----|
| | T | 31 | 0 | 0 |
| | U | 26 | 0 | 0 |
| | Α | 27 | 0 | 0 |
| | В | 35 | 0 | 0 |
| | С | 24 | 0 | 0 |
| | D | 34 | 0 | 0 |
| | F | 27 | 0 | 0 |
| | G | 20 | 0 | 0 |
| Urbanización | Н | 29 | 0 | 0 |
| 200 Millas | I | 28 | 0 | 0 |
| | J | 36 | 0 | 0 |
| | K | 27 | 0 | 0 |
| | L | 43 | 0 | 0 |
| | М | 30 | 0 | 0 |
| | N | 20 | 0 | 0 |
| | 0 | 20 | 0 | 0 |
| | Р | 47 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 1441 | | 134 |

Juan Pablo Ávalos Carrión DNI. 42867943 O BY DE CONTROL ST. CONTROL SET PARK COMMENTS OF THE ORITICAL CONTROLS CONTROLS OF THE ORITICAL CONTROLS CONTROLS OF THE ORITICAL CONTROLS

TANIA MIRTHERIOS ARAUJO INGENIERA GEOGRAFA Reg. CIF. Nº 79935