

Símbolo

- Área de estudio
- Drenaje
- Vía nacional
- Vía departamental
- Vía vecinal
- Departamento Tumbes


POBLACIÓN AFECTADA

Rehabilitación	Reconstrucción	Reubicación	Tipo de Peligro
▲	▲	▲	Deslizamientos, caída de rocas u otros
●	●	●	Erosión fluvial
◆	◆	◆	Flujos (huaicos de lodo u otros)
≈	≈	≈	Inundación fluvial
■	■	■	Inundación pluvial

TIPO DE PELIGRO	N°Punto	CENTROS POBLADOS	PROVINCIA	NUMERO	ACCIÓN RECOMENDADA		
INUNDACIÓN FLUVIAL	P-01	Positos	Zarumilla	12	Rehabilitación		
	P-02	Quebrada Marco Felipe/barrio San Jose	Zarumilla		Rehabilitación		
	P-03	La Jojita	Zarumilla		Rehabilitación		
	P-04	Villa Primavera	Zarumilla		Rehabilitación		
	P-05	Nueva aguas verdes	Zarumilla		Reubicación		
	P-06	Quebrada Luay	Tumbes		Reubicación		
	P-07	Señor de Los Milagros	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-08	Barrio Primavera	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-09	Quebrada Puente Principal	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-10	Quebrada Mirallores	Tumbes		Rehabilitación		
	P-11	Quebrada Santa Maria	Tumbes		Rehabilitación		
	P-12	Quebrada Pedregal	Tumbes		Reubicación		
FLUJOS (HUAICOS DE LODO U OTROS)	P-13	Barrio Mira Mar	Contralmirante Villar	24	Rehabilitación		
	P-14	Buena Ventura	Tumbes		Rehabilitación		
	P-15	Los Delfines	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-16	Barrio Las Mercedes	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-17	Nueva Cancas	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-18	Punta Sal	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-19	Quebrada Seca	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-20	Quebrada La Mira	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-21	Quebrada La Noria	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-22	Pueblo nuevo	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-23	Prolongación Grau	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-24	Quebrada la Capilla	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-25	Nueva Esperanza	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-26	Ciudad Satellite	Tumbes		Reubicación		
	P-27	Quebrada Charan	Tumbes		Rehabilitación		
	P-28	Quebrada Las Gardenias	Tumbes		Rehabilitación		
	P-29	Tierra Colorada	Tumbes		Rehabilitación		
	P-30	Las Palmeras	Tumbes		Rehabilitación		
	P-31	Las Malvinas	Tumbes		Rehabilitación		
	P-32	Asentamiento humano La Canterra	Tumbes		Rehabilitación		
	P-33	Casa Blanca	Tumbes		Rehabilitación		
	P-34	Quebrada Oidor	Tumbes		Rehabilitación		
	P-35	Quebrada San Francisco	Tumbes		Rehabilitación		
	P-36	San Isidro	Tumbes		Rehabilitación		
EROSIÓN FLUVIAL	P-37	Quebrada Luay	Tumbes	1	Rehabilitación		
	P-38	Los Delfines	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-39	Marco Herrera	Contralmirante Villar		Rehabilitación		
	P-40	Ciudad Satellite	Tumbes		Rehabilitación		
	P-41	Charan	Tumbes		Rehabilitación		
	DESPLAZAMIENTOS, CAÍDA DE ROCAS U OTROS	P-42	Las Palmeras		Tumbes	8	Rehabilitación
		P-43	Buena Ventura		Tumbes		Rehabilitación
		P-44	Prolongación Buena Ventura		Tumbes		Rehabilitación
		P-45	Las Malvinas		Tumbes		Rehabilitación
INUNDACIÓN FLUVIAL		P-46	Quebrada Beleo	Tumbes	7		Rehabilitación
	P-47	Quebrada 1 de febrero	Tumbes	Rehabilitación			
	P-48	Quebrada Calle	Tumbes	Rehabilitación			
	P-49	Quebrada Chia	Tumbes	Rehabilitación			
	P-50	Quebrada Santa Rosa	Tumbes	Rehabilitación			
	P-51	Santa Maria de Dios	Tumbes	Rehabilitación			
	P-52	San Isidro	Tumbes	Rehabilitación			



EVALUACIÓN GEOLÓGICA SOBRE EFECTOS DE EL NIÑO COSTERO 2017 EN LA REGIÓN TUMBES
MAPA DE PELIGROS QUE AFECTAN VIVIENDAS EN POBLADOS



M-3