PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

ELABORADO POR EVALUADOR DE RIESGO DE DESASTRES

ING. JOSÉ HENRY CRUZ OCHOA

INGENIERO CIVIL – CIP N° 204027

RESOLUCION JEFATURAL N° 0075 – 2020 – CENEPRED /J

PIURA - SETIEMBRE DEL 2025

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

LISTA DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON:

- **ING. JOSÉ HENRY CRUZ OCHOA**
  RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0075 – 2020 CENEPRED/J

- **ING. FLOR YASMIN YAJAHUANCA HUAMAN**
  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00002 – 2023 CENEPRED/J

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED

INDICE

Capítulo 1. ASPECTOS GENERALES 9
1.1 Objetivo general 9
1.2 Objetivos específicos 9
1.3 Finalidad 9
1.4 Justificación 9
1.5 Antecedentes 10
1.6 Marco normativo 11
Capítulo 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 12
2.1 Ubicación geográfica 12
2.1.1 Características Generales del Área Geográfica 12
2.1.2 Situación de la Localidad. 14
2.2 Base Topográfica 15
2.2.1 Pendiente 16
2.3 Clima 17
2.4 Relieve 17
2.5 Hidrografía 17
2.6 Fisiografía 19
2.7 Vías de acceso 19
2.8 Características sociales 20
2.8.1 Población 20
2.8.2 Vivienda 21
2.8.3 Abastecimiento de agua 22
2.8.4 Alcantarillado 23
2.8.5 Tipo de Alumbrado 23
2.9 Características económicas 24
2.10 Condiciones físicas del territorio 25
2.10.1 Climatología 25
2.10.2 Geomorfología 30
2.10.3 Geología 33
2.10.4 Geodinámica externa 36
2.10.5 Geodinámica interna 37

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 013-2020-CENEPRED/J

2.10.6 Sismicidad 38
2.10.7 Clasificación de suelos SUCS 39
2.11 Identificación de peligros naturales en el área de intervención 40
Figura 01. Registro de personas damnificadas y afectadas del 2003 al 2018 41
2.12 Imagen de verificación de peligros asociados en la plataforma SIGRID 42
Capítulo 3. DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 44
3.1 Metodología para determinación del peligro 44
3.2 Identificación del área de influencia 45
3.3 Recopilación y análisis de información recopilada 45
3.4 Identificación de probable área de influencia 46
3.4.1 Caracterización del peligro 47
3.5 Parámetros de evaluación 48
3.6 Susceptibilidad del territorio 50
3.6.1 Factores condicionantes 50
3.6.2 Factor desencadenante 54
3.7 Definición de escenarios 56
3.8 Matriz de peligro 57
3.9 Niveles de peligro 59
3.10 Estratificación del peligro 59
3.11 Mapa de peligro 60
Mapa 01. Mapa de peligrosidad 60
Capítulo 4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 61
4.1 Análisis de vulnerabilidad 61
Figura 02. Análisis de vulnerabilidad 61
Fuente: CAD 2014 61
4.2 Vulnerabilidad de la dimensión social 63
4.2.1 Exposición Social 64
4.2.2 Fragilidad Social 64
4.2.3 Resiliencia Social 64
4.3 Ponderación de los parámetros de dimensión social 65
4.3.1 Exposición Social 65
4.3.2 Fragilidad Social 66

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED

4.3.3 Resiliencia Social 69
4.4 Vulnerabilidad de la Dimensión Económica 71
4.4.1 Exposición Económica 73
4.4.2 Fragilidad Económica 73
4.4.3 Resiliencia Económica 73
4.5 Ponderación de los parámetros de dimensión Económica 74
4.5.1 Exposición Económica 74
4.5.2 Fragilidad Económica 75
4.5.3 Resiliencia Económica 77
4.6 Vulnerabilidad en dimensión ambiental 80
Tabla 46. Matriz de comparación de pares de la Dimensión Ambiental 80
Tabla 47. Matriz de Normalización de pares de la Dimensión Ambiental 80
Tabla 48. Índice y Relación de Consistencia de la Dimensión Ambiental 81
4.6.1 Exposición Ambiental 81
4.6.2 Fragilidad Ambiental 82
4.6.3 Resiliencia Ambiental 85
4.7 Niveles de Vulnerabilidad 87
4.8 Estratificación de Niveles de Vulnerabilidad 87
4.9 Mapa de vulnerabilidad 89
Mapa 02. Mapa de vulnerabilidad 89
Capítulo 5. CÁLCULO DEL RIESGO 90
5.1 Metodología para el cálculo del riesgo 90
Figura 03. Plano cartesiano 91
5.2 Cálculo del Riesgo 91
5.3 Niveles del riesgo 92
5.4 Estratificación del nivel del riesgo 92
5.5 Matriz del riesgo 94
5.6 Mapa de riesgos 95
Mapa 03. Niveles de Riesgo del área de influencia 96
5.7 Cálculo de efectos probables 97
Capítulo 6. CONTROL DEL RIESGO 98
6.1 Costo de efectividad 98

G. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED

6.1.1 Análisis Costo/beneficio – Costo/efectividad 98

Tabla 70. Costos Incrementales con Medidas de Reducción de Riesgos a Precios de Mercado .. 99

Tabla 71. Costo Efectividad a Precios de Mercado 99

Tabla 72. Costos Incrementales Con Medidas De Reducción De Riesgos A Precios De Sociales. 99

Tabla 73. Costo Efectividad a Precios Sociales 100

6.2 Control de riesgos 100

6.2.1 Aceptabilidad o tolerancia 101

Capítulo 7. CONCLUSIONES 104

Capítulo 8. RECOMENDACIONES 106

8.1.1 Medidas de prevención de riesgo de desastres 106

Figura 04. Cuneta revestida 106

8.1.2 Medidas de reducción de riesgo de desastres 107

Capítulo 9. BIBLIOGRAFÍA 109

Capítulo 10. ANEXOS 110

10.1 Panel Fotográfico de la situación actual de la vía 110

10.2 Matriz de Peligro de inundación 110

10.3 Matriz de Vulnerabilidad de inundación 110

10.4 Matriz de Riesgo ante el Peligro de inundación 110

10.5 Mapas 110

10.6 Encuestas 110

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED

INTRODUCCIÓN

El Estudio de Evaluación del Riesgo, permite identificar, evaluar y analizar el nivel de riegos que generan daños y pérdidas probables, que podrían afectar la inversión, a partir de la identificación de peligros y análisis de vulnerabilidades del espacio geográfico del proyecto, siento este una herramienta que permite diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma de decisiones.

El Perú está tipificado como un país con alta exposición a peligros naturales y con potencial destructivo. Los daños y pérdidas que ocurren están asociado a peligros de origen natural como sismos, fenómenos climatológicos como El Niño, que producen inundaciones, sequías, deslizamientos, caída de rocas, huaicos, entre otros,

El impacto de los peligros naturales, sobre la sociedad y sus medios de vida, tiene relación no solo con la intensidad y magnitud de los peligros, sino fundamentalmente con el grado de vulnerabilidad de sus sistemas.

Es evidente que los peligros naturales interrumpen los procesos de desarrollo de la sociedad, pero también es cierto que la aplicación de algunos modelos o estilos de desarrollo pueden generar riesgos de desastres. La conducción inadecuada de estos procesos ha generado un círculo vicioso por el cual, luego de la ocurrencia de los daños y pérdidas, se realiza un proceso de rehabilitación y reconstrucción, que, al no tomar en cuenta las causas que lo originaron, desencadenan nuevos peligros.

Las normas del SIP, establece que para un proyecto sea declarado viable se debe demostrar que sea rentable socialmente, sostenible y compatible con los lineamientos de política. La sostenibilidad de un proyecto de inversión implica que los beneficios se generen sin interrupciones durante su vida útil.

La evaluación de riesgo para el proyecto: **"Mejoramiento y ampliación del servicio De movilidad urbana en las calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Tupac Amaru, 4 De Noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en las prolongaciones San José, Pueblo Libre y Pasaje Peatonal de centro poblado Santo Domingo Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón del Departamento de Piura"**, que se elabora frente al incertidumbre de ocurrencia de peligros naturales, que podrían originarse en la zona del proyecto o por situaciones de orden social, con el fin de: Identificar y analiza los peligros naturales e inducidos por la mano del hombre que puedan afectar el área de influencia del proyecto.

En el primer capítulo, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los objetivo, tanto el general como los específicos, la justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del Riesgo por peligro de inundación bajo el marco normativo.

En el segundo capítulo, se describe características generales del área de estudio, como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros.

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identificar su área de influencia en función a sus factores condicionantes y desencadenantes para la definición de sus niveles de peligro, representándose en el mapa de peligro.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

En el cuarto capítulo, se desarrolla el análisis de vulnerabilidad en sus dimensiones social, económica y ambiental. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: exposición, fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa respectivo.

En el quinto capítulo, se contempla el cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo de inundación pluvial detonado por lluvias intensas en el área de las calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Túpac Amaru, 4 de noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en las prolongaciones San José y Pueblo Libre de centro poblado Santo Domingo distrito de Santo Domingo, el mapa de riesgo que resulta de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

El presente informe trata de determinar y establecer los niveles de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo por lluvias intensas.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivo general

Determinar el nivel de riesgo por inundación originado por lluvias intensas en el proyecto: **"Mejoramiento y ampliación del servicio De movilidad urbana en las calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Tupac Amaru, 4 De Noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en las prolongaciones San José, Pueblo Libre y Pasaje Peatonal de centro poblado Santo Domingo Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón del Departamento de Piura"**

1.2 Objetivos específicos

- Identificar y determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro del área de influencia.
- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad.
- Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo.
- Definir elementos expuestos del sistema proyectado y analizar sus vulnerabilidades social, económica y ambiental.
- Identificar zonas de impacto y estimar daños y pérdidas ante un peligro natural potencialmente dañino (inundación pluvial).
- Evaluar la aceptabilidad y tolerabilidad de riesgo.

Recomendar medidas de control de riesgo.

1.3 Finalidad

El presente informe tiene por finalidad contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalúe la declaración de la zona según el riesgo obtenido en el marco de lo estipulado según la normativa vigente, de este modo, se pueden tomar las medidas preventivas (estructurales y no estructurales) evaluando el riesgo de inundación pluvial detonada por lluvias intensas en el proyecto: **"Mejoramiento y ampliación del servicio De movilidad urbana en las calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Tupac Amaru, 4 De Noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en las prolongaciones San José, Pueblo Libre y Pasaje Peatonal de centro poblado Santo Domingo Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón del Departamento de Piura"** para evitar o minimizar ante un posible evento adverso de origen natural, futuros daños y salvaguardar la integridad física de la población y de infraestructura a intervenir.

1.4 Justificación

La última temporada de lluvias que se dio en el departamento de Piura durante el año 2017 se presentó con torrenciales precipitaciones (sobre todo en la sierra de Piura), lo cual generó daños en

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 675-2020-CENEPRED/J

la región Piura, infraestructura de centros de salud e instituciones educativas, así como en caminos departamentales y vecinales.

Sería de gran ayuda determinar las áreas que se encuentran vulnerables ante el peligro de Inundación Pluvial detonada por lluvias intensas con el fin de ejecutar medidas estructurales y no estructurales para poder minimizar el riesgo, y así garantizar la seguridad de la población e infraestructura urbana que se encuentra en áreas propensas a inundación.

1.5 Antecedentes

El aumento de las precipitaciones en las provincias de Piura y Tumbes se ha relacionado durante mucho tiempo con El Niño, debido al calentamiento del agua del mar a lo largo de la costa norte del país.

Entre 1982 y 1983, las provincias de Piura y Tumbes fueron las provincias más afectadas por el fenómeno de El Niño, la población, las carreteras, la agricultura y la infraestructura urbana resultaron severamente dañadas, siendo la provincia la zona más afectada. Piura son aquellas que se ubican en zonas planas y carecen de un buen drenaje, especialmente en los distritos de Catacos, Castilla y Piura; las fuertes lluvias dañan los sistemas de agua y alcantarillado, las aceras y el asfalto en las calles, y en las viviendas inundables de la zona. Fueron dañados.

El Niño 97-98 aumentó el caudal de los ríos de manera extraordinaria, erosionando y arrastrando suelos sobre laderas secas y frágiles, facilitando el desbordamiento, especialmente en las zonas bajas de la provincia de Piura.

Durante 2001-2002, fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en pequeños pueblos y asentamientos humanos en la provincia de Morropón debido al aumento del caudal en arroyos, desagües y el río Piura, poniendo en peligro a las localidades vecinas. Las precipitaciones a la orilla han arrasado con la población ubicada en las cuencas ciegas, dejando a las personas sin hogar.

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano - atmosféricos anómalos, que establecieron la presencia del "El Niño Costero 2017", con el incremento abrupto de la temperatura superficial del mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN 2017).

En el distrito de Santo Domingo, se presentaron lluvias intensas en el verano 2017, catalogados como "Muy Lluvioso" durante "El Niño Costero", Las lluvias intensas ocasionaron inundaciones fluviales o pluviales, dejando daños materiales, servicios básicos, vías de comunicación terrestre, entre otros.

El proyecto beneficiará directamente a los pobladores quienes actualmente se ven afectados por inundación pluvial por lluvias intensas producidas en periodos lluviosos que trae como consecuencia la formación de charcos de agua y barro en las calles que impiden el paso de vehículos y personas

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2026-CENEPRED/J

Debido a la problemática de la transitabilidad vehicular en la zona de intervención del proyecto como consecuencia del estado natural en que se encuentran la vía a intervenir, y ante esta situación la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, en el marco de sus políticas de desarrollo urbano, y funciones en el ámbito de su jurisdicción, ha priorizado la ejecución del referido proyecto, con la finalidad de garantizar el mejor nivel de servicio a los pobladores que habitan en esta zona.

1.6 Marco normativo

En el marco de la ley SINAGERD ley N°29664 publicado el 11 de febrero del 2011, ley del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - SINAGERD y su respectivo reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°048-2011-PCM publicado el 26 de mayo del 2011 se crea el sistema mencionado, el cual debe contar con la participación de las entidades en los tres niveles de gobiernos.

A continuación, presentamos el marco normativo y sus lineamientos:

- Decreto Supremo N°048 - 2011 - PCM, que aprueba la política nacional de la gestión del riesgo de desastres.
- Lineamientos que Definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades del Estado en los Tres Niveles de Gobierno, aprobado mediante RM N°046-2013-PCM
- Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres, aprobados Mediante RM N°334-2012-PCM.
- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Resolución N° 112-2014-CENEPRED — Aprueba el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – Versión 02 y la Directiva de procedimientos administrativos para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales.
- Decreto Supremo N° 038-2021-PCM — Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
- Decreto Legislativo N° 1432 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1 Ubicación geográfica

2.1.1 Características Generales del Área Geográfica

Distrito : Santo Domingo

Provincia : Morropón

Departamento : Piura

El área se enmarca en las siguientes coordenadas UTM

	COORDENADAS INICIO		COORDENADAS FIN	
CALLE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE
AYABACA	9444119.9452	624536.4908	9444124.3507	624421.2494
AYABACA TRAMO II	9444116.3770	624547.3128	9444100.7968	624570.9989
CHICAMA	9444016.3621	624438.1436	9444189.7708	624474.2108
CHULUCANAS	9443861.9448	624475.8753	9444013.4627	624446.6478
TUPAC AMARU	9443797.3642	624498.8297	9443789.4872	624537.9674
4 DE NOVIEMBRE	9444161.6037	624721.1048	9444253.9670	624684.0142
LOS ROBLES	9444464.9385	624458.2422	9444333.8313	624495.4447
CARNERO	9443982.6720	624538.1688	9443988.0418	624490.6867
ALTO CASTILLA	9444018.1535	624943.9429	9444007.5663	624824.2075
PSJE ALTO CASTILLA	9443901.5726	624904.0412	9443959.5204	624848.0072
SAN MARTIN	9444173.6801	624573.2342	9444171.2222	624623.1585
SAN MARTIN II	9444150.2702	624620.0795	9444078.4221	624705.4187
BATANES	9443868.0361	624468.0499	9443899.5113	624405.4593
PSJE LIMA	9444021.1396	624648.4369	9444061.5551	624665.9190
PROLONG. SAN JOSE	9444221.1799	624691.7582	9443899.2260	624972.9870
PROLONG. PUEBLO LIBRE	9444407.3352	624307.8978	9444347.2581	624285.5110

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 073-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Ilustración N° 1. Ubicación del área a intervenir





ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED

Fuente: Elaboración Propia

2.1.2 Situación de la Localidad.

2.1.2.1 Área de Influencia

El área de influencia contempla el entorno del área de intervención y los alrededores de las calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Túpac Amaru, 4 de noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes, Psje Lima, Prolong. San José, Prolong. Pueblo Libre, serán beneficiados con el nuevo proyecto. Se está considerando como área de influencia las viviendas que se encuentran a la redonda tal y como se aprecia en la siguiente figura.

Ilustración N° 2. Área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.1.2.2 *Área de Intervención*

El área de intervención para el proyecto se distribuye en las diferentes calles mencionadas en el cuadro anterior.

Ilustración N° 3. Área de intervención

Fuente: SIGRID

2.2 Base Topográfica

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Centro Poblado Santo Domingo del distrito de Santo Domingo de la provincia de Morropón, del departamento de Piura. La vía presenta las siguientes características:

Tabla N° 1. Características del área de intervención

PROPIEDADES	TRAMO
Calles	**Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Túpac Amaru, 4 de noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes, Psje Lima, Prolong. San José, Prolong. Pueblo Libre**
ALINEAMIENTO VERTICAL	
Pendiente Mínima	-0.70 %
Pendiente Máxima	-25.00 %

Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.2.1 *Pendiente*

Las pendientes en el área varían, con algunas zonas que presentan pendientes muy empinadas (>20° y otras con pendientes más suaves en áreas onduladas (0°a 20%).

Ilustración N° 4. Mapa de Pendientes



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHO
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED

2.3 Clima

Santo Domingo tiene un clima diverso a lo largo de su extensión, predomina el templado sub - húmedo. Presenta precipitaciones principalmente en los meses de enero a marzo, la temperatura durante el día puede llegar hasta los 29° a 30 °C, y durante la noche puede descender hasta los 13 °C.

2.4 Relieve

El distrito tiene una extensión territorial de 187.32 km², Su altitud fluctúa entre los 300 m y los 3000 m.s.n.m. mantiene un clima templado, se encuentra en la región natural yunga, lo que hace su característica en el clima.

2.5 Hidrografía

La hidrografía del distrito de Santo Domingo (Morropón) se caracteriza principalmente por el Río Santo Domingo y sus afluentes, como el Río Ñoma, que conforman el río Gallega, el cual es el componente más importante de su cuenca hidrográfica.

- Río Santo Domingo. - Tiene su origen en la zona de los Quinchayos, con su afluente el río Ñoma forman el río Gallega.
- Río Ñoma.- Tiene su origen en el lugar denominado "El Citan", caserío de Ñoma.
- Río Gallega.- Nace de la confluencia de los ríos Santo Domingo y Ñoma. Recorre Pambarumbe, Paltashaco, EL Bronce y Caracucho hasta llegar a la altura del caserío Polvazal del Distrito de Morropón, donde se une con el río Corral del Medio y conforman junto al río Bigote que forma luego parte del río Piura.
- Río Simiris.- Formado por la confluencia de las quebradas "El Palmo", "Huacas" y "La Chira". Éste río, al unirse con el río San Jorge en el caserío de Quirpón forman el río Charanal.
- Principales quebradas: Quebrada de Chililique, que sirve de límite con el distrito de Morropón.
    - Quebrada de Caracucho, Botijas, La Laja, Quebrada Grande, San Miguel y Quebrada de las Damas, entre otras.

Una gran parte del distrito (47.52%) pertenece a la Sub Cuenca del Río La Gallega, en la zona baja. Esta sub cuenca es parte de la gran Cuenca Hidrográfica del Río Piura.

Geográficamente, el distrito de Santo Domingo se encuentra en la zona de sierra de la Provincia de Morropón, en Piura, lo que le otorga una importancia estratégica como paso de integración entre la costa y la sierra andina central.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
N° 075-2020-CENEPRED

Ilustración N° 5. Hidrografía



Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.6 Fisiografía

La fisiografía de Santo Domingo, provincia de Morropón, se caracteriza por ser muy diversa, abarcando terrenos montañosos a muy empinados y planicies onduladas, con altitudes que pueden variar hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. La topografía es variada, con pendientes entre 0 y 75%, y la presencia de diferentes zonas de vida que van desde el bosque seco hasta el bosque muy húmedo.

2.7 Vías de acceso

Desde la Ciudad de Piura se sigue la vía asfaltada que se encuentra en buen estado, hasta llegar a Morropón, son aproximadamente 91.5km en 1h 52min.



Desde Morropón se puede llegar a Santo Domingo en un tiempo aproximado de 1Hora 42 minutos aproximadamente, con una distancia de 44.3 km.


1 h 42 min
Morropón
Chulucanas
Chiguirip
Chiguirip Alto
Chiguirip Bajo
Chiguirip Centro
Chiguirip Viejo
Chiguirip Nuevo
Chiguirip Cruz
Chiguirip Cruz Alto
Chiguirip Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Centro
Chiguirip Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Bajo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Centro
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Viejo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Nuevo
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Alto
Chiguirip Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz Cruz

2.8 Características sociales

2.8.1 Población

2.8.1.1 Población según sexo

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Información INEI, del CENSO 2017, la población del distrito de Santo Domingo asciende a un total de 1,035 habitantes.

La mayor parte de la población está concentrada en mujeres con un 50.14%, mientras que un 49.86% de la población son hombres.

Tabla N° 2. Población censada por sexo

POBLACIÓN CENSADA		
SEXO	POBLACIÓN TOTAL	PORCENTAJE
Hombres	516	49.86%
Mujeres	519	50.14%
Total	1,035	100.00%

Fuente: Elaboración propia

Ilustración N° 6. Población censada por sexo



Fuente: Elaboración propia

2.8.1.2 Población según grupo de edades

El distrito de Santo Domingo cuenta con una población relativamente adulta con el 55.56% entre los 18 a 59 años, de 0 a 17 años con 26.67% y de 60 años a más el 17.78%.

Tabla N° 3. Población censada según grupo de edades

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

POBLACIÓN CENSADA		
GRUPO QUINQUENAL	CANTIDAD	PORCENTAJE
De 0 a 17 años	276	26.67%
De 18 a 59 años	575	55.56%
De 60 a más años	184	17.78%
Total	1035	100%

Fuente: Elaboración propia

Ilustración N° 7. Población censada según grupo de edades



Fuente: Elaboración propia

2.8.2 Vivienda

Se puede observar que en el distrito de Santo Domingo cuenta con **283 viviendas**, siendo los materiales predominantes viviendas de adobe (86.57%), ladrillo o cemento (12.72%), quincha (0.71%) para paredes.

A continuación, se resume esta información en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 4. Material predominante en paredes exteriores

Material de construcción predominante en las paredes	Cantidad	%
Ladrillo o bloque de cemento	36.00	12.72%
Adobe	245.00	86.57%
Madera (pona, tornillo etc.)	0.00	0.00%
Quincha (caña con barro)	2.00	0.71%
Total	**283**	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración N° 8. Material predominante en paredes

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J



Fuente: Elaboración propia.

2.8.3 Abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua por red pública dentro de las viviendas del distrito que está dentro del proyecto es el 51.94%, mientras que el 23.32% se cuenta con red pública fuera de la vivienda, un 24.38% se abastece por río y el 0.35% restante se abastece por pilón o pileta.

Tabla N° 5. Tipo de abastecimiento de agua

Abastecimiento de agua en la vivienda	Cantidad	%
Red pública dentro de la vivienda	147	51.94%
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	66	23.32%
Pilón o pileta de uso público	1	0.35%
Río, acequia, lago, laguna	69	24.38%
Total	**283**	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración N° 9. Tipo de abastecimiento de agua



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R J N° 075-2020-CENEPRED/J

2.8.4 Alcantarillado

En referencia al servicio de desagüe o alcantarillado en las viviendas del distrito que está dentro del proyecto es el 71.73%, mientras que en su minoría con 23.67% es en río, acequia, canal o similar.

Tabla N° 6. Tipo de Alcantarillado

Servicio higiénico que tiene la vivienda	Cantidad	%
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	137.00	48.41%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	66.00	23.32%
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	1.00	0.35%
Letrina (con tratamiento)	3.00	1.06%
Pozo ciego o negro	6.00	2.12%
Río, acequia, canal o similar	67.00	23.67%
Campo abierto o al aire libre	2.00	0.71%
Otro	1.00	0.35%
Total	**283.00**	100.00%

Fuente: Elaboración propia

Ilustración N° 10. Tipo de alcantarillado

Fuente: Elaboración propia

2.8.5 Tipo de Alumbrado

El servicio de energía eléctrica de las viviendas del distrito de Santo domingo cuenta con instalación de energía eléctrica desde la red principal que pasa por la parte de ingreso, hacia la acometida que está

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

ubicada en el frontis con un medidor, cuya altura se encuentra a 1.50 m, desde el medidor se distribuye la red eléctrica a cada ambiente de la vivienda.

Tabla N° 7. Tipo de alumbrado eléctrico

V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública	Cantidad	%
Sí tiene alumbrado eléctrico	277	97.88%
No tiene alumbrado eléctrico	6	2.12%
Total	283	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración N° 11. Tipo de alumbrado eléctrico



Fuente: Elaboración propia.

2.9 Características económicas

Santo Domingo es uno de los principales centros de producción agroecológica y ganadera del norte del país, caracterizado por la organización empresarial y la tecnificación de los procesos productivos, orientado al mercado nacional e internacional. La actividad económica local es competitiva y se sustenta en el manejo eficiente y racional de los recursos naturales, en el mantenimiento adecuado de la infraestructura productiva y en el aporte técnico de los profesionales locales.

La organización empresarial y la tecnificación del proceso productivo caracterizan la actividad de los productores de frijol, caña y café, logrando la producción de cultivos ecológicos con demanda en el mercado local, regional e internacional. Basan su producción en condiciones de competitividad y manejo eficiente de los recursos naturales, y han logrado mejorar los productos de autoconsumo y garantizar la seguridad alimentaria.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

La ganadería es una de las principales y más dinámicas actividades productivas del distrito, constituyéndose en la más vinculada al mercado en cuanto genera los mayores excedentes productivos comercializables. La ganadería es la principal fuente de recursos económicos en efectivo para muchas familias de Santo Domingo.

SECTOR SECUNDARIO

- INDUSTRIA: En el distrito de Santo Domingo el desarrollo industrial es incipiente. La mayoría de programas y proyectos son impulsados desde el gobierno local y carecen del componente empresarial para gestar agronegocios con financiamiento propio. Las experiencias se presentan en los cultivos de caña de azúcar, café, frijol, trigo, granadilla, lúcumo y desarrollo ganadero con especies mejoradas.
- ARTESANÍA: La información obtenida de fuentes primarias, indica que existen artesanas tejedoras de alforjas, bolsos y colchas de lana de ovino y alpaca. La mayor parte de la población se dedica a oficios diversos como la sastrería, carpintería, etc.

2.10 Condiciones físicas del territorio

2.10.1 Climatología

2.10.1.1 Clima

El clima de Piura, corresponde al de una zona sub-tropical según la clasificación de Koppen y al tipo de clima semi-tropical costero de Pettersen; caracterizados por pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequeñas oscilaciones estacionales.

Recibe influencia de las variaciones de la Faja Ecuatorial y los cambios de dirección en sentido Este-Oeste de las corrientes marinas de aguas frías (Humboldt) y caliente (Ecuatorial). Estas características ocasionan altas temperaturas ambientales con escasez de precipitaciones, salvo durante períodos cortos y esporádicos de ingresos al hemisferio sur de la corriente marina de aguas calientes (El Niño), y otros como los ocurridos en 1982-83 y 1997-98 de características extraordinarias.

El clima es variado. La proximidad de la provincia a la línea ecuatorial y la influencia que ejercen sobre esta los desiertos costeros y la corriente de El NIÑO determinan un clima sub tropical en la costa. El clima de la zona se caracteriza por ser del tipo seco y tropical.

Las precipitaciones son escasas a excepción cuando se produce el Fenómeno de "El Niño", temporadas en que las lluvias son abundantes activándose todos los cursos de agua, originando inundaciones y acciones morfológicas de gran dinamismo, siendo de mayor intensidad durante los meses de enero a marzo, disminuyendo en los meses de estiaje de abril a diciembre.

La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1955-1991) es 37.0 °c y 18.1°c respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el periodo 1955-1991 es 103.2 mm.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.10.1.2 Precipitaciones Extremas

En el verano del 2017, se presentaron condiciones océano-atmósfera anómalas, que establecieron la presencia de "El Niño Costero", con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C con varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFER,2017).

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y marzo del 2014 tal como se detalla en la imagen; situación que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de Convergencia intertropical, favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando esta gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectado esta gran parte de la franja de la costa peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia), configurado y posicionado en el sur del Perú, propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Ilustración N° 12. Anomalía de la TSM (°C) en el pacífico ecuatorial



Fuente: ENFEN, 2017

El distrito de Santo Domingo, en la provincia de Morropón, ha experimentado precipitaciones extremas, con eventos como la alerta roja por intensas lluvias emitida por el Senamhi en febrero de 2025, que provocó daños en la zona y activó quebradas. Además, la región de Piura, donde se ubica Morropón, ha

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 675-2020-CENEPRED/J

sido declarada en estado de emergencia en diversas ocasiones debido a fenómenos de lluvias intensas y sus efectos, como inundaciones pluviales y fluviales, según reporta el Indeci.

Detalles de las precipitaciones extremas:

- **Alertas del Senamhi:**

El Senamhi, el servicio meteorológico nacional de Perú, ha emitido alertas de alto nivel, como la alerta roja, por la intensidad de las lluvias en la zona de Santo Domingo y otras localidades de la cuenca del río Piura.

- **Daños y activación de quebradas:**

Las lluvias torrenciales causaron estragos, activando quebradas y generando inundaciones, afectando a localidades como Santo Domingo.

- **Estado de Emergencia:**

Debido a estos eventos, diversas provincias y distritos de la región Piura, incluyendo áreas como Morropón, han sido declarados en estado de emergencia por el Gobierno Peruano, como se puede verificar en los decretos supremos emitidos por el Indeci.

Recolección y Análisis de Información Meteorológica

Con la finalidad de verificar la consistencia de la información de precipitaciones máximas diarias anuales en la estación Santo Domingo, se ha realizado un Análisis estadístico de complementación de esta estación, resultando consistente la información.

En la tabla 08 se muestra el registro histórico de 36 años de información de las tormentas más significativas registradas en la estación Santo Domingo.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla N° 8. Precipitaciones Máximas Anuales En 24 Horas (Mm) – Est. Santo Domingo

PRECIPITACION MAXIMA 24 HORAS		
N°	Año	Ppmax (mm)
1	1981	90.9
2	1982	62.4
3	1983	119.5
4	1984	73.9
5	1985	42.3
6	1986	39.5
7	1987	55.1
8	1988	29.8
9	1989	68
10	1990	28.5
11	1991	60.3
12	1992	85.3
13	1993	60.4
14	1994	60.4
15	1995	76.4
16	1996	60.3
17	1997	59.8
18	1998	118.1
19	1999	71.1
20	2000	86.5
21	2001	49
22	2002	60.9
23	2003	46.2
24	2004	63.3
25	2005	80.8
26	2006	103
27	2007	61.1
28	2008	78.3
29	2009	127.9
30	2010	71
31	2011	60.07
32	2012	79.8
33	2013	41.1
34	2014	50.5
35	2015	72.4
36	2016	86.4

Fuente: Elaboración Estudio hidráulico

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Ilustración N° 13. Mapa de Precipitaciones.



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.10.2 Geomorfología

2.10.2.1 Geomorfología regional

La zona de estudio se encuentra ubicada en la costa norte del Perú. En el presente mapa se presentan las unidades geomorfológicas a nivel regional.

Ilustración N° 14. Mapa geomorfológico regional



Fuente: INGEMMET

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.10.2.2 Geomorfología local

El área de estudio se encuentra emplazada en la siguiente sub unidad.

- Montaña en roca intrusiva (RM-ri)

Una montaña de roca intrusiva, en términos generales, se refiere a una elevación topográfica formada por el afloramiento de rocas ígneas que han cristalizado a gran profundidad dentro de la corteza terrestre. Estas montañas suelen tener pendientes pronunciadas y un terreno accidentado debido a la resistencia de las rocas a la erosión.

En la localidad de Santo Domingo, se identifica la unidad geomorfológica de Montaña en Roca Intrusiva (RM-ri). Esta unidad se distingue por la presencia de montañas formadas por rocas ígneas intrusivas, que han sido expuestas en la superficie a través de complejos procesos geológicos.

Las montañas en roca intrusiva están constituidas por cuerpos rocosos formados a gran profundidad en la corteza terrestre. Estas rocas, tales como granitos, tonalitas y dioritas, se originaron del enfriamiento lento del magma, lo que permitió el crecimiento de cristales grandes y una textura fanerítica. Mineralógicamente, estas rocas están compuestas por cuarzo, feldespatos (plagioclasa y feldespato potásico), micas (biotita y moscovita) y otros minerales accesorios.

La formación de las montañas en roca intrusiva se debe a eventos tectónicos significativos, incluyendo la intrusión de magma en la corteza terrestre, su posterior enfriamiento y solidificación. Estos eventos están generalmente asociados a la tectónica de placas, donde el magma asciende y se intruye en la corteza durante procesos de subducción y colisión de placas. Con el tiempo, la erosión y otros procesos geomorfológicos removieron las capas superiores de roca, exponiendo los cuerpos intrusivos y formando el relieve montañoso característico.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Ilustración N° 15. Geomorfología



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.10.3 Geología

2.10.3.1 Geología Regional

El análisis geológico del área de estudio, se desarrolló teniendo como base el Boletín N° 39, Serie A, Carta geológica nacional "GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE: las Playas 9C, Chulucanas 11C, La Tina 9d, Morropón IId, Las lomas 10C, Huancabamba 11e, Ayabaca 10d, Olmos 12d, San Antonio 10e, Poma huaca 12e (Reyes & Caldas, 1987), donde indican que en la zona de estudio afloran depósitos Cuaternarios (fluviales y aluviales) e ígneos. En la zona de estudio, encontramos la siguiente litología.

Ilustración N° 16. Mapa geología regional



Fuente: INGEMMET

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.10.3.2 Geología Local

- **Unidad Pamparumbe (KP-pam-tn,di)**

Con este nombre se describe a un enorme plutón que se expone muy bien, en el pueblo de Pambarumbe (C. de Morropón), el mismo que cruza diagonalmente, en la dirección noroeste-sureste, a dicha hoja, pasando por el sector suroeste del cuadrángulo de Ayabaca; de aquí se prolonga, con solución de continuidad, hasta las cercanías de la presa San Lorenzo.

La litología dominante es una tonalita gris clara, de textura granular alotriomorfica; macroscópicamente se caracteriza por sus moteados oscuros debido a la; concentración de cristales de biotita; este plutón sufre variaciones a una diorita mesócrata, probablemente, por efecto de la cristalización inicial.

En forma general, la tonalita está constituída esencialmente, por plagioclasa, cuya composición varía de An 37 a An 48 (andesina), en cristales subhedrales y zonados; el cuarzo está en granos anhedrales; la biotita forma placas superpuestas (camadas) y la hornblenda se encuentra en cristales prismáticos; los minerales accesorios son: ortosa, opacos, apatita y zircón; los componentes secundarios son: clorita, sericita y epidota

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Ilustración N° 17. Geología



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.10.4 Geodinámica externa

La geodinámica externa juega un papel crucial en el modelado del relieve de la superficie terrestre, siendo un conjunto de procesos que incluye la erosión, el transporte y la sedimentación, los cuales están influenciados por factores climáticos, hidrológicos y tectónicos. En la localidad de Santo Domingo no escapa a este constante proceso de transformación, en el cual las fuerzas externas moldean el paisaje y generan condiciones propicias para ciertos peligros geológicos.

Cerca de esta área en particular, se ha identificado un tipo de peligro geológico asociado a movimientos en masa, específicamente a Deslizamientos (Flujos – Rotacional). Este fenómeno se caracteriza por movimientos en los que un volumen considerable de suelo o roca se desplaza pendiente abajo, generalmente por la acción de la gravedad, la saturación de agua o la pérdida de resistencia del material.

De igual manera, se han identificado otros tipos de peligros:

- **Caídas y derrumbes:** ocurren cuando bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera y se desplazan libremente, golpeando, rebotando o rodando hasta alcanzar la parte baja.
- **Flujo de detritos**: corresponde a corrientes rápidas compuestas por una mezcla de agua, lodo, rocas y restos vegetales que se desplazan violentamente por quebradas y cauces, ocasionando graves daños a infraestructuras y poblaciones.
- **Reptación:** es un proceso de movimiento lento y casi imperceptible del suelo en laderas, que a largo plazo genera inclinaciones en postes, muros, caminos y estructuras construidas.
- **Avalancha de roca:** corresponde a un movimiento súbito y masivo de grandes volúmenes de roca desde laderas escarpadas, con gran energía destructiva y un alcance que puede extenderse por varios kilómetros.

Ilustración N° 18. Deslizamiento

Fuente: El Comercio, 2019.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Ilustración N° 19. Caídas o derrumbes de bloques de roca

Fuente: Andina.

La identificación y evaluación de estos peligros es esencial para la planificación territorial y la gestión de riesgos en Santo Domingo. La información recopilada permite no solo entender mejor los procesos que actúan en la zona, sino también desarrollar estrategias de mitigación, como la reforestación de áreas críticas, la construcción de obras de contención y la implementación de sistemas de alerta temprana.

2.10.5 Geodinámica interna

La deflexión de Huancabamba es una mega estructura de deformación cortical en la región noroccidental al norte de Perú entre los departamentos de Piura y Cajamarca, que se prolongan hasta el norte hasta el Ecuador y cuya área de influencia alcanza los departamentos de Tumbes y parte de Amazonas. Esta rotación de bloques en sentido horario es producto de la Deflexión de Huancabamba (Mourier et al., 1988), conformando una paleo estructura tipo rift actualmente con orientación NE-SO.

Ilustración N° 20. Deflexión de Huancabamba mega estructura más representante del norte del Perú

Fuente: Estudio de suelos.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 675-2026-CENEPRED/J

2.10.6 Sismicidad

La distribución de la actividad sísmica de los últimos 50 años revela que en la zona de investigación del proyecto no se ha liberado gran energía sísmica abruptamente.

- ✓ 9 de diciembre de 1970: A las 11:35 p.m., un terremoto de magnitud 7,2 ocurrió entre las regiones Piura y Tumbes. El epicentro se ubicó al sur de Tumbes, y dejó como saldo 48 muertos. El sismo se sintió en Ecuador, donde hubo muertes y daños materiales.
- ✓ 29 de mayo de 1990: A las 9:34 p.m., un sismo de 6,4 grados afectó las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua. Dejó como saldo 77 muertos, 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas.
- ✓ 4 de abril de 1991: A las 11:19 p.m., un sismo de magnitud 6,2 se sintió en San Martín, Amazonas y La Libertad. Se registraron 53 muertos, 216 heridos, 181.344 damnificados y 30.224 viviendas destruidas. El terremoto remeció Rioja, Moyobamba, Chachapoyas y Bolívar. Un total de 139 escuelas se desplomaron.
- ✓ 15 de agosto del 2007: Hace 10 años, exactamente a las 6:41 p.m., el sur del Perú fue golpeado por uno de los sismos más violentos de nuestra historia reciente. Aunque no fue el que más víctimas ha causado, sí fue uno de los más destructivos. Según las cifras oficiales del INDECI, el terremoto de Pisco dejó daños en 5 regiones (Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica y Junín) y en la provincia constitucional del Callao. Unas 596 personas fallecieron esa noche y en los días siguientes debido al derrumbe de los edificios.
- ✓ 26 de mayo del 2019: Aquel día un fuerte sismo de magnitud 8 ocurrió en Lagunas, en la región Loreto, el cual dejó un muerto y cerca de 2.500 afectados. Es el último sismo devastador que se ha registrado en el Perú.

Tabla 01. Sismos históricos en la Región (mr.> 7.0)

FECHA	MAGNITUD ESCALA RICHTER	HORA LOCAL	LUGAR Y CONSECUENCIAS
Jul. 09 1587	---	19:30	Sechura destruida, números de muertos no determinado
Feb. 01 1657	---	---	Daños moderados en Piura
Ago. 20 1657	---	---	Fuertes daños en Tumbes y Corrales
jul. 24 1912	7.6		Parte de Piura destruido
Dic. 17 1963	7.7	12:31	Fuertes daños en Tumbes y Corrales
Dic. 07 1964	7.2	04:36	Algunos daños importantes en Piura, daños en Talara y Tumbes
Dic. 09 1970	7.6	23:34	Daños en Tumbes, Zorritos, Máncora y Talara

Fuente: Instituto Geofísico del Perú

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J N° 075-2020-CENEPRED/J

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en la siguiente figura. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como la información geotectónica. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, divide al país en cuatro zonas:

Ilustración N° 21. Zonificación de sismicidad



Fuente: Estudio de suelos

2.10.7 Clasificación de suelos SUCS

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil Classification System (USCS)) es un sistema de clasificación de suelos usado para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Este sistema de clasificación puede ser aplicado a la mayoría de los materiales sin consolidar y se representa mediante un símbolo con dos letras. Cada letra es descrita debajo (con la excepción de Pt). Para clasificar el suelo hay que realizar previamente una granulometría del suelo mediante tamizado u otros.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla N° 9. Resultados de clasificación SUCS obtenidos a través del tamizado y los limites de Atterberg

CALICATA N°	ESTRATO (m)	% que pasa tamiz N° 200	CLASIFIC SUCS	DESCRIPCIÓN
01	0.30 - 3.00	12.1	SM	ARENA LIMOSA
02	0.40 - 0.80	2.9	SW	ARENA BIEN GRADUADA
	0.80 - 1.25	33.9	SM	ARENA LIMOSA
	1.25 - 3.00	-	-	ROCA
03	0.30 - 1.30	9.3	SW-SM	ARENA BIEN GRADUADA CON LIMO
	1.30 - 3.00	-	-	ROCA
04	0.00 - 0.60	51.5	CL-ML	ARCILLA LIMO-ARCILLOSA
	0.60 - 3.00	78.6	MH	LIMO ELASTICO ARENOSO
05	0.50 - 1.70	46.8	SM	ARENA LIMOSA
	1.70 - 3.00	9.6	SW-SM	ARENA BIEN GRADUADA CON LIMO
06	0.70 - 3.00	22.8	SM	ARENA LIMOSA
07	0.00 - 1.30	32.8	SM	ARENA LIMOSA
	1.30 - 3.00	-	-	ROCA

Fuente: Estudio de suelos

2.11 Identificación de peligros naturales en el área de intervención

Los principales peligros registrados en la provincia de Morropón y distrito de Santo Domingo se describen a continuación. El mapa de peligro desarrollado mediante la definición de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente dañino la cual afectaría a los elementos que caracterizan a un territorio; basándonos en un análisis multicriterio donde se evalúa los parámetros que intervienen al fenómeno, a su vez relacionado con el factor desencadenante. En tal sentido, mediante la metodología de Saaty que CENEPRED plantea, permite evaluar alternativas considerando varios criterios, realizando comparaciones entre pares mediante la construcción de matrices para estableces prioridades entre ellos.

Tabla N° 10. Identificación de peligros en el distrito de Piura

Evento	Existe	No existe
Geodinámica externa		
Lluvias intensas	X	
Vientos fuertes	X	
Inundación	X	
Antrópicos		
Incendio Urbano	X	
Contaminación ambiental	X	
Biológicos		
Virus del Dengue	X	

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

La identificación y análisis de las condiciones y naturaleza de los eventos físicos o hidrometeorológicos, para lo cual se debe considerar la zonificación y valoración del peligro, en función de la mayor o menor concurrencia, tipo e intensidad de los peligros. Se adjuntan Hojas de Identificación de Emergencias y Peligros en la Región Piura en el 2017, obtenidas del SINPAD.

Ilustración N° 22. Listado de emergencias

FECHA	FENOMENO	FUENTE
01/03/2001	INUNDACIÓN - LLUVIAS	Emergencias ocurridas en el Perú durante el Periodo 2003-2017
28/01/2006	INUNDACIÓN - LLUVIAS	
23/02/2008	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
05/03/2008	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
05/03/2005	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
19/03/2012	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
09/02/2012	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
21/03/2015	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
22/02/2016	PRECIPITACIONES - LLUVIA	
21/01/2017 07/02/2017 18/03/2017	PRECIPITACIONES - LLUVIA	

Fuente: INDECI-COEN-Reporte de emergencias-Región Piura/COER Piura

Producto del análisis histórico desarrollado con la población, así como el análisis de fuentes históricas como SINPAD, se pudo construir una secuencia básica de análisis que permitieron cuantificar la cantidad de daños y personas damnificadas y afectadas por lluvias intensas del 2003 al 2018.

Figura 01. Registro de personas damnificadas y afectadas del 2003 al 2018

DPTO.	TOTAL LLUVIAS INTENSAS	FALLEC.	LESIONAD.	PERSONAS AFECT Y DAMNIF.	VIVIENDAS AFECT Y DESTRUID.	HA CULTIVO AFECT Y PERDIDAS
TOTAL	18,893	351	848	4,218,165	806,435	255,475
LA LIBERTAD	473	20	43	435,309	104,367	28,047
LAMBAYEQUE	290	13	7	266,781	52,599	24,917
LIMA	522	6	41	30,447	4,134	11,956
LORETO	51	0	0	6,275	820	0
M. DE DIOS	43	0	0	11,522	1,835	48
MOQUEGUA	299	5	6	122,582	27,110	3,653
PASCO	970	11	8	14,079	2,029	775
PIURA	1,021	38	62	895,144	187,476	36,137

Fuente: SINPAD-INDECI

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

2.12 Imagen de verificación de peligros asociados en la plataforma SIGRID

El análisis que se obtiene mediante la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), nos proporciona información referente al área de estudio.

Ilustración N° 23. Peligro por movimientos de masa

Fuente: SIGRID

Ilustración N° 24. Peligro por inundación



Fuente: SIGRID

Ilustración N° 25. Peligro por lluvias intensas

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Fuente: SIGRID

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 3. DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

3.1 Metodología para determinación del peligro

El escenario de riesgo se inicia conceptualmente elaborando un argumento sólido, sustentado en datos y/o registros históricos de la ocurrencia del fenómeno a estudiar como magnitud, intensidad, recurrencia, etc. (caracterizar el peligro). Así como, la integración de información estadística de los daños y/o pérdidas de población damnificada, fallecida, infraestructura dañada, etc. (vulnerabilidad de los elementos expuestos), lo que ayudará a elaborar el escenario probable y sus posibles consecuencias.

Evaluar el peligro es estimar o valorar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o registro de sucesos (se refiera al fenómeno mismo en términos de sus características y su dimensión) en el tiempo y ámbito geográfico determinado.

Ilustración N° 26. Metodología para la determinación del peligro

Fuente: CENEPRED

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

3.2 Identificación del área de influencia

La identificación de las áreas probables de influencia de los fenómenos naturales se realiza en una primera instancia sobre la base del conocimiento histórico de los impactos producido por dichos fenómenos naturales en los ámbitos geográficos expuestos. Esto se efectúa básicamente mediante la sistematización de toda la información a detalle recopilada (geográfica, urbanística y de infraestructuras básicas y de servicios esenciales).

Sobre resultados de dicho análisis, y con la asesoría de las entidades técnico-científicas, se plantea una priorización de los ámbitos con una mayor probabilidad de ser afectados a nivel nacional, regional y local. La información histórica (recurrencia) y los parámetros característicos de los eventos naturales son elementos esenciales en este proceso.

Para una adecuada identificación de las áreas probables de influencia de un determinado fenómeno natural, es muy importante una adecuada caracterización de los peligros generados por estos. Esto se desarrolla a continuación. El área de influencia de un proyecto de educación puede definirse como la zona geográfica que contiene la red de establecimientos educativos a la cual tienen o podrían tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo. En el presente proyecto el área de influencia es

3.3 Recopilación y análisis de información recopilada

Se ha realizado la recopilación de la información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ANA) información histórica, estudios de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, climatología, geología y geomorfología del área de influencia del fenómeno por Inundación.

Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades técnicas-científicas y estudios publicados acerca de las zonas evaluadas.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Ilustración N° 27Flujograma general del proceso de análisis de información



Fuente: CENEPRED

3.4 Identificación de probable área de influencia

Para identificar y caracterizar el peligro, no sólo se ha considerado la información generada por las entidades técnicas, según se ha descrito en el párrafo que procede, si no también, un reconocimiento insitu, análisis de la configuración actual del ámbito de estudio.

De acuerdo con la recopilación de información y según lo publicado en el SIGRID-CENEPRED, se presentan el mapa de susceptibilidad a inundaciones y mapa de susceptibilidad a movimientos en masa en el área de influencia. Sin embargo, el peligro más recurrente es por lluvias intensas, por lo que analizaremos el comportamiento dinámico e hidrológico de este peligro.

En este sentido, es necesario que, en la planificación de las políticas públicas, y en particular, en las inversiones realizadas con recursos públicos, se incorpore la Evaluación de Riesgos de Desastres, para contribuir a la sostenibilidad de tales inversiones.

En consideración al lugar de punto de estudio en el distrito Santo Domingo se ha tomado para el análisis peligro por inundación por lluvias intensas teniendo en cuenta las quebradas y las cuencas ciegas que se forman en las calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Túpac Amaru, 4 de noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes, Psje Lima, Prolong. San José, Prolong. Pueblo Libre para tener en cuenta el entorno del proyecto que se tiene pensado intervenir.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

3.4.1 *Caracterización del peligro*

La caracterización de los fenómenos naturales nos muestra un panorama general de las formas particulares en las que estos se manifiestan en los ámbitos nacional, regional o local. Sin embargo, es de vital importancia el conocimiento de la recurrencia con las que se presentan para generar estrategias para la prevención y/o reducción de los impactos negativos que puedan ocasionar.

Para la caracterización de los peligros se tuvo en cuenta alcances establecidos en el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión, para lo cual se usó el Método multicriterio- Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). Este método fue desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty (1980) diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples, mediante la construcción de un modelo jerárquico, que les permite a los actores (tomadores de decisiones) estructurar el problema de forma visual. Permite combinar lo objetivo, tangible y racional de la ciencia clásica con lo subjetivo, intangible y emocional del comportamiento humano.

En este sentido, se puede conseguir un tratamiento objetivo de lo subjetivo (Keeney, 1992). El punto central del PAJ es el proceso de asignar ponderación a los parámetros y descriptores relacionados con una decisión y la calificación final de las diferentes alternativas respecto de los criterios seleccionados.

Para la estimación del valor de la importancia relativa de cada uno de los indicadores se recurre a una metodología de comparación de pares, en este caso se empleó el PAJ (Saaty, 1990) por sus ventajas, flexibilidad y por la facilidad de involucrar a todos los actores en el proceso de decisión (Garfi et al., 2011), la escala es la que se muestra a continuación:

Ilustración N° 28. Proceso de análisis jerárquico (PAJ)

ESCALA NUMERICA	ESCALA VERBAL	EXPLICACIÓN
9	Absolutamente o muchisimo más importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera absolutamente o muchisimo más importante que el segundo.
7	Mucho más importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera mucho más importante o preferido que el segundo.
5	Más importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera más importante o preferido que el segundo.
3	Ligeramente más importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera más importante o preferido que el segundo.
1	Igual....	Al comparar un elemento con otro, hay indiferencia entre ellos.
1/3	Ligeramente menos importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera ligeramente menos importante o preferido que el segundo.
1/5	Menos importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera mucho menos importante o preferido que el segundo.
1/7	Mucho menos importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera mucho menos importante o preferido que el segundo.
1/9	Absolutamente o muchisimo menos importante o preferido que....	Al comparar un elemento con el otro, el primero se considera absolutamente o muchisimo menos importante o preferido que el segundo.
2, 4, 6, 8	Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario un término medio entre dos de las intensidades anteriores.	

Fuente: Adoptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

3.5 Parámetros de evaluación

Se tiene como único parámetro de evaluación a la "Intensidad" del daño, en específico a la Altura del Tirante, el cual es la distancia de la profundidad vertical del punto más bajo de la sección del canal a la superficie libre del agua, se obtuvo mediante entrevistas a lugareños presentes en el último evento del Niño Costero 2017, esta superficie ocupa el agua en una sección perpendicular al flujo. Esta sección está definida, en la parte superior por la línea de agua, y en la parte inferior por el canal mismo.

Tabla N° 11. Parámetro de evaluación

PARAMETRO	PESO (PONDERACION)
INTENSIDAD (ALTURA DEL TIRANTE)	1.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 12. Matriz de comparación de pares del parámetro: Altura del agua

ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION	H > 0.50 m.	0.30 m. < H < 0.50 m.	0.20 m. < H < 0.30 m.	0.10 m. < H < 0.20 m.	H < 0.10 m.
H > 0.50 m.	1	2.00	3.00	5.00	7.00
0.30 m. < H < 0.50 m.	1/2	1	2.00	3.00	5.00
0.20 m. < H < 0.30 m.	1/3	1/2	1	2.00	3.00
0.10 m. < H < 0.20 m.	1/5	1/3	1/2	1	2.00
H < 0.10 m.	1/7	1/5	1/3	1/2	1
SUMA	2.176	4.033	6.833	11.500	18.003
1/SUMA	0.460	0.248	0.146	0.087	0.056

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 13. Matriz de Normalización de pares del parámetro: Altura del agua

ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION	H > 0.50 m.	0.30 m. < H < 0.50 m.	0.20 m. < H < 0.30 m.	0.10 m. < H < 0.20 m.	H < 0.10 m.	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
H > 0.50 m.	0.460	0.496	0.439	0.435	0.389	0.444	44.36%
0.30 m. < H < 0.50 m.	0.230	0.248	0.293	0.261	0.278	0.262	26.18%
0.20 m. < H < 0.30 m.	0.153	0.124	0.146	0.174	0.167	0.153	15.28%
0.10 m. < H < 0.20 m.	0.092	0.083	0.073	0.087	0.111	0.089	8.92%
H < 0.10 m.	0.066	0.050	0.049	0.043	0.056	0.053	5.26%
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.Índice y Relación de Consistencia del **Parámetro: Altura de Tirante**

IC=	0.007
RC=	0.006

ok...

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración N° 29. Altura de Tirante de Inundación



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

3.6 Susceptibilidad del territorio

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico (depende de los factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno y su respectivo ámbito geográfico)

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia por lluvias de intensas se consideran los factores desencadenantes y condicionantes.

Tabla N° 14. Parámetros a considerar en la evaluación de la Susceptibilidad

FACTOR DESENDADENATE	FACTORES CONDICIONANTES
Peso: 0.5	**Peso: 0.5**
Umbrales de Precipitación	**Pendiente del Terreno** **Unidades Geológicas** **Unidades Geomorfológicas**

Fuente: Elaboración propia.

3.6.1 Factores condicionantes

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro de los factores condicionantes, se utilizó el proceso jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Parámetro: Pendiente

Parámetro: Unidades Geológicas

Parámetro: Unidades Geomorfológicas

Tabla N° 15. Matriz de comparación de pares del parámetro de los factores condicionantes

FACTORES CONDICIONANTES	PENDIENTE DEL TERRENO	UNIDADES GEOLOGICAS	UNIDADES GEOMORFOLOGICAS
PENDIENTE DEL TERRENO	1	3.00	6.00
UNIDADES GEOLOGICAS	1/3	1	3.00
UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	1/6	1/3	1
SUMA	1.50	4.33	10.00
1/SUMA	0.67	0.23	0.10

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 16. Matriz de Normalización de pares del parámetro de los factores condicionantes

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

FACTORES CONDICIONANTES	PENDIENTE DEL TERRENO	UNIDADES GEOLOGICAS	UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
PENDIENTE DEL TERRENO	0.667	0.692	0.600	**0.653**	**65.30%**
UNIDADES GEOLOGICAS	0.222	0.231	0.300	**0.251**	**25.10%**
UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	0.111	0.077	0.100	**0.096**	**9.60%**
SUMA	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100.00%**

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 4% (RC<0.04), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla N° 17. Índice y Relación de Consistencia de los Factores Condicionantes

IC=	0.009
RC=	0.017

Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Parámetro: Pendiente del terreno

*Tabla N° 18. Matriz de comparación de pares del **Parámetro: Pendiente del terreno***

PENDIENTE DEL TERRENO	<5°, Terrenos llanos	5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte
<5°, Terrenos llanos	1	2.00	4.00	7.00	9.00
5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	1/2	1	2.00	4.00	7.00
10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	1/4	1/2	1	2.00	4.00
15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	1/7	1/4	1/2	1	2.00
≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte	1/9	1/7	1/4	1/2	1
SUMA	2.004	3.893	7.750	14.500	23.000
1/SUMA	0.499	0.257	0.129	0.069	0.043

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

*Tabla N° 19. Matriz de Normalización de pares del **Parámetro: Pendiente del terreno***

PENDIENTE DEL TERRENO	<5°, Terrenos llanos	5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
<5°, Terrenos llanos	0.499	0.514	0.516	0.483	0.391	**0.481**	**48.06%**
5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	0.250	0.257	0.258	0.276	0.304	**0.269**	**26.89%**
10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	0.125	0.128	0.129	0.138	0.174	**0.139**	**13.88%**
15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	0.071	0.064	0.065	0.069	0.087	**0.071**	**7.12%**
≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte	0.055	0.037	0.032	0.034	0.043	**0.040**	**4.05%**
SUMA	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100%**

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

*Tabla N° 20. Índice y Relación de Consistencia del **Parámetro: Pendiente***

IC=	0.008
RC=	0.007

Fuente: Elaboración propia.

Parámetro: Unidades Geológicas

*Tabla N° 21. Matriz de comparación de pares del **Parámetro: Unidades Geológicas***

UNIDADES GEOLOGICAS	Tonalita diorita Pamparum	Gpo. San Pedro	Granito,Paltashaco	Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	Complejo Olmos
Tonalita diorita Pamparum	1	2.00	5.00	7.00	8.00
Gpo. San Pedro	1/2	1	2.00	5.00	7.00
Granito,Paltashaco	1/5	1/2	1	2.00	5.00
Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	1/7	1/5	1/2	1	2.00
Complejo Olmos	1/8	1/7	1/5	1/2	1
SUMA	1.968	3.843	8.700	15.500	23.000
1/SUMA	0.508	0.260	0.115	0.065	0.043

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 475-2020-CENEPRED/J

Fuente: Elaboración propia.

*Tabla N° 22. Matriz de Normalización de pares del **Parámetro: Unidades Geológicas***

UNIDADES GEOLOGICAS	Tonalita diorita Pamparum	Gpo. San Pedro	Granito,Paltashaco	Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	Complejo Olmos	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
Tonalita diorita Pamparum	0.508	0.520	0.575	0.452	0.348	**0.481**	**48.06%**
Gpo. San Pedro	0.254	0.260	0.230	0.323	0.304	**0.274**	**27.42%**
Granito,Paltashaco	0.102	0.130	0.115	0.129	0.217	**0.139**	**13.86%**
Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	0.073	0.052	0.057	0.065	0.087	**0.067**	**6.67%**
Complejo Olmos	0.064	0.037	0.023	0.032	0.043	**0.040**	**3.99%**
SUMA	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100%**

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

*Tabla N° 23. Índice y Relación de Consistencia del **Parámetro: Unidades Geológicas***

IC=	**0.027**
RC=	**0.024**

Fuente: Elaboración propia.

Parámetro: Unidades Geomorfológicas

*Tabla N° 24. Matriz de comparación de pares del **Parámetro: Unidades Geomorfológicas***

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	Piedemonte coluvio - deluvial	Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas metamorficas	Relieve montañoso en rocas intrusivas
Piedemonte coluvio - deluvial	1	3.00	5.00	8.00	9.00
Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	**1/3**	1	3.00	5.00	8.00
Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	**1/5**	**1/3**	1	3.00	5.00
Relieve montañoso en rocas metamorficas	**1/8**	**1/5**	**1/3**	1	3.00

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Relieve montañoso en rocas intrusivas	1/9	1/8	1/5	1/3	1
SUMA	1.769	4.658	9.533	17.333	26.000
1/SUMA	0.565	0.215	0.105	0.058	0.038

Fuente: Elaboración propia.

*Tabla N° 25. Matriz de Normalización de pares del **Parámetro: Unidades Geomorfológicas***

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	Piedemonte coluvio - deluvial	Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas metamorficas	Relieve montañoso en rocas intrusivas	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
Piedemonte coluvio - deluvial	0.565	0.644	0.524	0.462	0.346	**0.508**	**50.83%**
Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	0.188	0.215	0.315	0.288	0.308	**0.263**	**26.28%**
Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	0.113	0.072	0.105	0.173	0.192	**0.131**	**13.10%**
Relieve montañoso en rocas metamorficas	0.071	0.043	0.035	0.058	0.115	**0.064**	**6.43%**
Relieve montañoso en rocas intrusivas	0.063	0.027	0.021	0.019	0.038	**0.034**	**3.37%**
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100%

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

*Tabla N° 26. Índice y Relación de Consistencia del **Parámetro: Unidades Geomorfológicas***

IC=	0.058
RC=	0.052

Fuente: Elaboración propia.

3.6.2 Factor desencadenante

El factor desencadenante es aquel cuya exposición origina y ocasiona de manera desfavorable al desarrollo del fenómeno de origen natural, así como su distribución espacial. Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro se utilizó el proceso de análisis jerárquico.

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Parámetro: Umbrales de Precipitación

Tabla N° 27. Matriz de comparación de pares del ***Parámetro: Umbrales de Precipitación***

UMBRALES DE PRECIPITACION	Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)
Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	1	2.00	5.00	7.00	8.00
Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	1/2	1	2.00	5.00	7.00
Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	1/5	1/2	1	2.00	5.00
Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	1/7	1/5	1/2	1	2.00
Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)	1/8	1/7	1/5	1/2	1
SUMA	1.968	3.843	8.700	15.500	23.000
1/SUMA	0.508	0.260	0.115	0.065	0.043

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 28. Matriz de Normalización de pares del ***Parámetro: Umbrales de Precipitación***

UMBRALES DE PRECIPITACION	Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)
Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	1	2.00	5.00	7.00	8.00
Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	1/2	1	2.00	5.00	7.00
Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	1/5	1/2	1	2.00	5.00
Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	1/7	1/5	1/2	1	2.00
Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)	1/8	1/7	1/5	1/2	1
SUMA	1.968	3.843	8.700	15.500	23.000
1/SUMA	0.508	0.260	0.115	0.065	0.043

Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla N° 29. Índice y Relación de Consistencia del Parámetro: ***Umbrales de Precipitación***

IC=	0.027
RC=	0.024

Fuente: Elaboración propia.

3.7 Definición de escenarios

Se ha considerado el escenario que más se adapta a la zona, es decir, los umbrales de precipitación cada 24 horas (mm/día) – Muy lluvioso 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm) lo que genera inundación pluvial, lo cual puede tener un efecto negativo para la Infraestructura de la Vía y de las Viviendas. Así mismo, se encontrará en terrenos de pendientes suaves con depósitos aluviales recientes conformados por suelos que pueden ser removidos por una alta concentración de escorrentía pluvial, que ocasionarían severos daños y pérdidas a los elementos expuestos susceptibles en la dimensión social, dimensión económica y dimensión ambiental en el área de influencia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

3.8 Matriz de peligro

Tabla N° 30. Matriz de Peligro

SUSCEPTIBILIDAD Peso=0.50				EVENTO Peso=0.50	VALOR DEL PELIGRO	RANGOS DE PELIGRO	NIVELES DE PELIGRO
FACTORES CONDICIONANTES Peso=0.60			FAC. DESENCADENANTES Peso=0.40	PARAM. DE EVALUACION			
PENDIENTE DEL TERRENO (FD1)=0.653	UNIDADES GEOLOGICAS (FD2)=0.251	UNIDADES GEOMORFOLOGICAS (FD3)=0.096	UMBRALES DE PRECIPITACION (PPA)	ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION (PPV)	{[(PPG*FC1+PPP*FC2+PPGE*FC3)*0.6]+[(0.4*FD)]*0.5}+{EV*0.5}		
FC1	FC2	FC3	FD	EV	VP	RP	NP
0.481	0.481	0.508	0.481	0.444	0.463	0.267 ≤ P ≤ 0.463	MUY ALTO
0.269	0.274	0.263	0.274	0.262	0.267	0.146 ≤ P < 0.267	ALTO
0.139	0.139	0.131	0.139	0.153	0.146	0.079 ≤ P < 0.146	MEDIO
0.071	0.067	0.064	0.067	0.089	0.079	0.046 ≤ P < 0.079	BAJO
0.040	0.040	0.034	0.040	0.053	0.046		

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 675-2020-CENEPRED/J

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. Nº 075-2020-CENEPRED/J

3.9 Niveles de peligro

Tabla 02. Niveles de Peligro

NIVEL	RANGO		
MUY ALTO	0.267	< P ≤	0.463
ALTO	0.146	< P ≤	0.267
MEDIO	0.079	< P ≤	0.146
BAJO	0.046	≤ P ≤	0.079

Fuente: Elaboración propia.

3.10 Estratificación del peligro

Tabla 03. Estratificación de Peligro

NIVEL DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RANGO
MUY ALTO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua mayor a 0.50 m. Predomina Terrenos llanos con pendiente entre <5°; con una unidad geologica de Tonalita diorita Pamparum; con una unidad geomorfologica de Piedemonte coluvio - deluvial. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/días≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	0.267 ≤ P ≤ 0.463
ALTO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua entre 0.30 m a 0.50 m. Predomina Terrenos poco inclinados con pendiente suave entre 5° - <10°; con una unidad geologica de Gpo. San Pedro; con una unidad geomorfologica de Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/días≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm).	0.146 ≤ P < 0.267
MEDIO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua entre 0.20 m a 0.30 m. Predomina Terrenos inclinados con pendiente Moderada entre 10° - <15°; con una unidad geologica de Granito,Paltashaco; con una unidad geomorfologica de Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/días≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm).	0.079 ≤ P < 0.146
BAJO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua menor a 0.20 m. Predomina Terrenos inclinados con pendiente Fuerte mayor a 15°; con una unidad geologica de Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas y Complejo Olmos; con una unidad geomorfologica de Relieve montañoso en rocas metamorficas y Relieve montañoso en rocas intrusivas. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/días≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm).	0.046 ≤ P < 0.079

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

3.11 Mapa de peligro

Mapa 01. Mapa de peligrosidad



Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

4.1 Análisis de vulnerabilidad

Se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro natural. La vulnerabilidad social, económica y ambiental.

Se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza en el proyecto a ejecutarse en los diferentes tramos a intervenir.

Figura 02. Análisis de vulnerabilidad



Fuente: CAD 2014

Exposición

La Exposición, está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vidaen la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación no apropiada con ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o políticas de desarrollo económico no sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad.

Fragilidad

La Fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está centrada en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno, por ejemplo: formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre construcción y/o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Resiliencia

La Resiliencia, está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y susmedios de vida frente a la ocurrencia de un peligro.

Tabla 04. Matriz de comparación de pares de las Dimensiones de Vulnerabilidad

D.VULNERABILIDAD	D. ECONOMICO	D. SOCIAL	D. AMBIENTAL
D. ECONOMICO	1.00	3.00	5.00
D. SOCIAL	0.33	1.00	3.00
D. AMBIENTAL	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.53	4.33	9.00
1/SUMA	0.65	0.23	0.11

Fuente: **Elaboración propia.**

Tabla 05. Matriz de Normalización de pares de las Dimensiones de Vulnerabilidad

D.VULNERABILIDAD	D. ECONOMICO	D. SOCIAL	D. AMBIENTAL	Vector Priorización
D. ECONOMICO	0.652	0.692	0.556	0.633
D. SOCIAL	0.217	0.231	0.333	0.260
D. AMBIENTAL	0.130	0.077	0.111	0.106
	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: **Elaboración propia.**

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 4% (RC<0.04), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 06. Índice y Relación de Consistencia de las Dimensiones de Vulnerabilidad

IC=	0.019
RC=	**0.037**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.2 Vulnerabilidad de la dimensión social

Para el análisis de la dimensión social se ha identificado las características intrínsecas de la población que ocupará el proyecto y la zona próxima a ella y con ello se realizará el análisis de vulnerabilidad. Se identificaron y seleccionaron parámetros de evaluación agrupados en las componentes de Exposición, fragilidad y resiliencia.

Tabla 07. Parámetros a utilizar en los factores de la Dimensión Social

Dimensión Social		
Exposición Social	**Fragilidad Social**	**Resiliencia Social**
Tipo de Vivienda de la población expuesta	Características de la superficie de rodadura Características Geotécnicas de la subrasante (Índice de plasticidad)	Conocimiento sobre la ocurrencia Pasada de desastres en la localidad. Interés en campañas de prevención de riesgos

Fuente: **Elaboración propia.**

Tabla 08. Matriz de comparación de pares de la Dimensión Social

PARAMETROS DIMENSION SOCIAL	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILENCIA
EXPOSICION	1.00	2.00	3.00
FRAGILIDAD	0.50	1.00	2.00
RESILENCIA	0.33	0.50	1.00
SUMA	1.83	3.50	6.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 09. Matriz de Normalización de pares de la Dimensión Social

PARAMETROS DIMENSION SOCIAL	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0.545	0.571	0.500	0.539
FRAGILIDAD	0.273	0.286	0.333	0.297
RESILENCIA	0.182	0.143	0.167	0.164
	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: **Elaboración propia.**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 4% (RC<0.04), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 10. Índice y Relación de Consistencia de la Dimensión Social

IC=	0.005
RC=	**0.009**

Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Exposición Social

Referida a las decisiones y prácticas que ubican a la población que hará uso del proyecto de manera permanente y población que hará uso de modo eventual. La exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad.

- Tipo de Vivienda de la población expuesta

4.2.2 Fragilidad Social

La Fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa de la población y sus medios de vida frente a un peligro. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.

- Características de la superficie de rodadura
- Características geotécnicas de la subrasante (índice de plasticidad).

4.2.3 Resiliencia Social

La Resiliencia, está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humando y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. La Resiliencia, está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humando y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de la población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad.

- Conocimiento sobre la ocurrencia Pasada de desastres.
- Interés en campañas de prevención de riesgos

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED

4.3 Ponderación de los parámetros de dimensión social

4.3.1 Exposición Social

4.3.1.1 Grupo Etareo

Tabla 11. Matriz de comparación de pares Parámetro: Grupo Etareo

GRUPO ETAREO	< a 6 y > 65 años	6 - 11 años	12 - 15 años	16 - 18 años	18 - 64 años
< a 6 y > 65 años	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00
6 - 11 años	0.33	1.00	3.00	4.00	5.00
12 - 15 años	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
16 - 18 años	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
18 - 64 años	0.17	0.20	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.95	4.78	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.12	0.08	0.05

Fuente: **Elaboración propia.**

Tabla 12. Matriz de Normalización de pres Parámetro: Grupo Etareo

GRUPO ETAREO	< a 6 y > 65 años	6 - 11 años	12 - 15 años	16 - 18 años	Casa Independiente)	Vector Priorización
< a 6 y > 65 años	0.513	0.627	0.466	0.375	0.316	**0.459**
6 - 11 años	0.171	0.209	0.350	0.300	0.263	**0.259**
12 - 15 años	0.128	0.070	0.117	0.225	0.211	**0.150**
16 - 18 años	0.103	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
18 - 64 años	0.085	0.042	0.029	0.025	0.053	**0.047**

Fuente: **Elaboración propia.**

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 13. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Grupo Etareo

IC=	0.080
RC=	**0.072**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.3.2 *Fragilidad Social*

La Fragilidad está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa de población y sus medios de vida frente a un peligro. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.

4.3.2.1 *Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora.*

Tabla 14. Matriz de comparación de pares Parámetro: Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora.

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.
Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.33	1.00	3.00	4.00	5.00
Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.17	0.20	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.95	4.78	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.12	0.08	0.05

Fuente: **Elaboración propia.**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Tabla 15. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Fácil evacuación de personas, centro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente	Vector Priorización
Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.513	0.627	0.466	0.375	0.316	**0.459**
Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.171	0.209	0.350	0.300	0.263	**0.259**
Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.128	0.070	0.117	0.225	0.211	**0.150**
Facil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.103	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.085	0.042	0.029	0.025	0.053	**0.047**

Fuente: **Elaboración propia.**

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 16. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora

IC=	0.080
RC=	**0.072**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.3.2.2 Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia

Tabla 17. Matriz de comparación de pares Parámetro: Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia

Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concreto / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concreto, techo con losa aligerada. Pisos de concreto
Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	0.50	1.00	3.00	3.00	4.00
Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	0.33	0.33	1.00	3.00	3.00
Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concreto / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	0.25	0.33	0.33	1.00	3.00
Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concreto, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	0.20	0.25	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.28	3.92	7.67	11.33	16.00
1/SUMA	0.44	0.26	0.13	0.09	0.06

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia

Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concreto / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concreto, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	Vector Priorizacion
Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	0.438	0.511	0.391	0.353	0.313	**0.401**
Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	0.219	0.255	0.391	0.265	0.250	**0.276**
Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	0.146	0.085	0.130	0.265	0.188	**0.163**
Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concreto / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	0.109	0.085	0.043	0.088	0.188	**0.103**
Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concreto, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	0.088	0.064	0.043	0.029	0.063	**0.057**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 19. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia

IC=	0.067
RC=	**0.060**

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 Resiliencia Social

4.3.3.1 Conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad

Tabla 20. Matriz de comparación de pares Parámetro: Conocimiento sobre la ocurrencia en desastres de inundación

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA OCURRENCIA PASADA DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD?	Nunca ha pasado	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	Siempre Ocurre (Todos los años)
Siempre Ocurre (Todos los años)	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
Nunca ha pasado	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla 21. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Conocimiento sobre la ocurrencia en desastres de inundación

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA OCURRENCIA PASADA DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD?	Nunca ha pasado	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	Siempre Ocurre (Todos los años)	Vector Priorización
Siempre Ocurre (Todos los años)	0.560	0.642	0.524	0.429	0.360	**0.503**
Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	0.187	0.214	0.315	0.306	0.280	**0.260**
Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	0.112	0.071	0.105	0.184	0.200	**0.134**
Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	0.080	0.043	0.035	0.061	0.120	**0.068**
Nunca ha pasado	0.062	0.031	0.021	0.020	0.040	**0.035**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 22. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Conocimiento sobre la ocurrencia en desastres de inundación

IC=	0.061
RC=	**0.054**

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3.2 Interés en campañas de prevención de riesgos

Tabla 23. Matriz de comparación de pares Parámetro: Interés en campañas de prevención de riesgos

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?	No muestra interés	Muestra interés de vez en cuando.	Actúa si hay incentivos	Me gustaría participar	Siempre estoy atento (a) para participar
No muestra interés	1.00	3.00	4.00	5.00	7.00
Muestra interés de vez en cuando.	0.33	1.00	3.00	4.00	4.00
Actúa si hay incentivos	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
Me gustaría participar	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
Siempre estoy atento (a) para participar	0.14	0.25	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.93	4.83	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.52	0.21	0.12	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Interés en campañas de prevención de riesgos

¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?	No muestra interés	Muestra interés de vez en cuando.	Actúa si hay incentivos	Me gustaría participar	Siempre estoy atento (a) para participar	Vector Priorización
No muestra interés	0.519	0.621	0.466	0.375	0.368	**0.470**
Muestra interés de vez en cuando.	0.173	0.207	0.350	0.300	0.211	**0.248**
Actúa si hay incentivos	0.130	0.069	0.117	0.225	0.211	**0.150**
Me gustaría participar	0.104	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
Siempre estoy atento (a) para participar	0.074	0.052	0.029	0.025	0.053	**0.047**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 25. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Interés en campañas de prevención de riesgos

IC=	0.078
RC=	**0.070**

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Vulnerabilidad de la Dimensión Económica

El análisis de la dimensión económica considera características de las viviendas (dan una idea aproximada de las condiciones económicas de la población) del área urbana y su contribución al análisis

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

de la vulnerabilidad. Se identificaron y seleccionaron parámetro de evaluación agrupados en las componentes de exposición, fragilidad y resiliencia.

Tabla 26. Parámetros a utilizar en los factores de la Dimensión Económica

Dimensión Económica		
Exposición Económica	**Fragilidad Económica**	**Resiliencia Económica**
Tipo de pavimento	Categoría de subrasante respecto al valor del CBR de diseño Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Conocimiento y cumplimiento de la normatividad en proyectos de carreteras. Tipo de trabajo del jefe de hogar

Fuente: **Elaboración propia.**

Tabla 27. Matriz de comparación de pares de la Dimensión Económica

FRAGILIDAD ECONOMICA	FRAGILIDAD	EXPOSION	RESILENCIA
FRAGILIDAD	1.00	2.00	3.00
EXPOSION	0.50	1.00	2.00
RESILENCIA	0.33	0.50	1.00
SUMA	1.83	3.50	6.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Matriz de Normalización de pares de la Dimensión Económica

FRAGILIDAD ECONOMICA	FRAGILIDAD	RESILENCIA	EXPOSICIÓN	Vector Priorización

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

FRAGILIDAD	0.545	0.571	0.500	**0.539**
RESILENCIA	0.273	0.286	0.333	**0.297**
EXPOSICIÓN	0.182	0.143	0.167	**0.164**

Fuente: **Elaboración propia.**

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 4% (RC<0.04), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 29. Índice y Relación de Consistencia de la Dimensión Económica

IC=	0.005
RC=	**0.009**

Fuente: Elaboración propia.

4.4.1 Exposición Económica

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor de fragilidad de la dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- Tipo de pavimento.

4.4.2 Fragilidad Económica

Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro.

- Categoría de subrasante respecto al valor del CBR de diseño.
- Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia

4.4.3 Resiliencia Económica

Está referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humando y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro.

- Conocimiento y cumplimiento de la normatividad en proyectos de carreteras.
- Tipo de trabajo del jefe de hogar

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.5 Ponderación de los parámetros de dimensión Económica

4.5.1 Exposición Económica

4.5.1.1 Tipo de Pavimento.

Tabla 30. Matriz de comparación de pares Parámetro: Tipo de Pavimento

TIPO DE PAVIMENTO	Pavimento a nivel de Afirmado	Pavimento articulado	Pavimento Flexible	Pavimento Rígido	Otros
Pavimento a nivel de Afirmado	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
Pavimento articulado	0.50	1.00	2.00	3.00	3.00
Pavimento Flexible	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Pavimento rígido	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
Otros	0.14	0.33	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.18	4.17	6.83	11.50	16.00
1/SUMA	0.46	0.24	0.15	0.09	0.06

Fuente: **Elaboración propia**

Tabla 31. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Tipo de Pavimento.

TIPO DE PAVIMENTO	Pavimento a nivel de Afirmado.	Pavimento articulado	Pavimento Flexible	Pavimento rígido	Otros	Vector Priorizacion
Pavimento a nivel de Afirmado.	0.460	0.480	0.439	0.435	0.438	**0.450**
Pavimento articulado	0.230	0.240	0.293	0.261	0.188	**0.242**
Pavimento Flexible	0.153	0.120	0.146	0.174	0.188	**0.156**
Pavimento Rigido	0.092	0.080	0.073	0.087	0.125	**0.091**
Otros	0.066	0.080	0.049	0.043	0.063	**0.060**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 32. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Tipo de Pavimento.

IC=	0.015
RC=	**0.013**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.5.2 *Fragilidad Económica*

4.5.2.1 *Categoría de subrasante respecto al valor del CBR de diseño*

La información de material de pared se obtuvo a partir de encuestas y visitas de campo realizadas a la zona cercana al proyecto.

Tabla 33. Matriz de comparación de pares Parámetro: Categoría de subrasante respecto al valor del CBR de diseño.

CATEGORIA DE SUBRASANTE RESPECTO AL VALOR DEL CBR DE DISEÑO	CBR < 3% (Subrasante inadecuada	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)
CBR < 3% (Subrasante inadecuada	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	0.50	1.00	2.00	3.00	3.00
CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	0.20	0.33	0.50	1.00	3.00
CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	0.14	0.33	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.18	4.17	6.83	11.33	17.00
1/SUMA	0.46	0.24	0.15	0.09	0.06

Fuente: **Elaboración propia**

Tabla 34. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Categoría de subrasante respecto al valor del CBR de diseño.

CATEGORIA DE SUBRASANTE RESPECTO AL VALOR DEL CBR DE DISEÑO	CBR < 3% (Subrasante inadecuada	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	Vector Priorizacion
CBR < 3% (Subrasante inadecuada	0.460	0.480	0.439	0.441	0.412	**0.446**
CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	0.230	0.240	0.293	0.265	0.176	**0.241**
CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	0.153	0.120	0.146	0.176	0.176	**0.154**
CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	0.092	0.080	0.073	0.088	0.176	**0.102**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	0.066	0.080	0.049	0.029	0.059	**0.057**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**1.000**

Fuente: **Elaboración propia**

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 35. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Categoría de subrasante respecto al valor del CBR de diseño.

IC=	0.032
RC=	**0.028**

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2.2 Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia

Tabla 36. Matriz de comparación de pares Parámetro: Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia

Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	Malo, la estructura tiene fisuras	Regular, edificación deteriorada superficialmente	Buena, recibe mantenimiento	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento
Muy Malo, daños graves en la estructura	1.00	**2.00**	**3.00**	**4.00**	**5.00**
Malo, la estructura tiene fisuras	0.50	1.00	**2.00**	**3.00**	**5.00**
Regular, edificación deteriorada superficialmente	0.33	0.50	1.00	**2.00**	3.00
Buena, recibe mantenimiento	0.25	0.33	0.50	1.00	**2.00**
Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	0.20	0.20	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.28	4.03	6.83	10.50	16.00
1/SUMA	0.44	0.25	0.15	0.10	0.06

Fuente: **Elaboración propia**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla 37. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia

Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	Malo, la estructura tiene fisuras	Regular, edificación deteriorada	Buena, recibe mantenimiento	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	Vector Priorizacion
Muy Malo, daños graves en la estructura	0.438	0.496	0.439	0.381	0.313	**0.413**
Malo, la estructura tiene fisuras	0.219	0.248	0.293	0.286	0.313	**0.272**
Regular, edificación deteriorada superficialmente	0.146	0.124	0.146	0.190	0.188	**0.159**
Buena, recibe mantenimiento	0.109	0.083	0.073	0.095	0.125	**0.097**
Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	0.088	0.050	0.049	0.048	0.063	**0.059**

Fuente: Elaboración propia

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 38. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia.

IC=	0.017
RC=	**0.015**

Fuente: Elaboración propia.

4.5.3 Resiliencia Económica

4.5.3.1 Conocimiento y cumplimiento de la normatividad en proyecto de carreteras

Tabla 39. Matriz de comparación de pares Parámetro: Conocimiento y cumplimiento de la normatividad en proyecto de carreteras

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROYECTO DE CARRETERAS	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente
Desconocimiento en la existencia de la normatividad	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	0.33	1.00	3.00	4.00	5.00

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	0.17	0.20	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.95	4.78	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.12	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Conocimiento y cumplimiento de la Normativa en proyectos de Carreteras

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROYECTO DE CARRETERAS	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	Vector Priorizacion
Desconocimiento en la existencia de la normatividad	0.513	0.627	0.466	0.375	0.316	**0.459**
Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	0.171	0.209	0.350	0.300	0.263	**0.259**
Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	0.128	0.070	0.117	0.225	0.211	**0.150**
Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	0.103	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	0.085	0.042	0.029	0.025	0.053	**0.047**

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 41. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Conocimiento y cumplimiento de la Normativa en proyectos de Carreteras

IC=	0.080
RC=	**0.072**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHO.
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.5.3.2 Tipo de trabajo del jefe de hogar

Tabla 42. Matriz de comparación de pares Parámetro: Tipo de trabajo del jefe del hogar

TIPO DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA DEL HOGAR	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros
Agricultura, ganadería, pesca	1.00	2.00	3.00	5.00	6.00
Hospedajes y restaurantes	0.50	1.00	2.00	3.00	5.00
Comercio al por mayor y menor	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Empresas de servicios	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
Otros	0.17	0.20	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.20	4.03	6.83	11.50	17.00
1/SUMA	0.45	0.25	0.15	0.09	0.06

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 43. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Tipo de trabajo del jefe del hogar

TIPO DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA DEL HOGAR	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros	Vector Priorización
Agricultura, ganadería, pesca	0.455	0.496	0.439	0.435	0.353	**0.435**
Hospedajes y restaurantes	0.227	0.248	0.293	0.261	0.294	**0.265**
Comercio al por mayor y menor	0.152	0.124	0.146	0.174	0.176	**0.154**
Empresas de servicios	0.091	0.083	0.073	0.087	0.118	**0.090**
Otros	0.076	0.050	0.049	0.043	0.059	**0.055**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**1.000**

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 44. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Tipo de trabajo del jefe del hogar

IC=	0.011
RC=	**0.010**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.6 Vulnerabilidad en dimensión ambiental

Se determina los recursos naturales renovables y no renovables expuestos dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando los recursos naturales vulnerables y no vulnerables, para posteriormente incorporar el análisis de la Exposición, fragilidad y resiliencia ambiental. Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad ambiental.

Tabla 45. Parámetros a utilizar en los factores de la Dimensión Ambiental

Dimensión Social		
Exposición Ambiental	**Fragilidad Ambiental**	**Resiliencia Ambiental**
DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca Ciega, drenes, etc)	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. TIEMPO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	CAPACITACIONES EN TEMAS DE CONSERVACION AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 46. Matriz de comparación de pares de la Dimensión Ambiental

Dimensión ambiental	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA
EXPOSICION	1.00	2.00	3.00
FRAGILIDAD	0.50	1.00	2.00
RESILIENCIA	0.33	0.50	1.00
SUMA	1.83	3.50	6.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 47. Matriz de Normalización de pares de la Dimensión Ambiental

Dimensión ambiental	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0.545	0.571	0.500	0.539
FRAGILIDAD	0.273	0.286	0.333	0.297
RESILIENCIA	0.182	0.143	0.167	0.164

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 1% (RC<0.01), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla 48. Índice y Relación de Consistencia de la Dimensión Ambiental

IC=	0.005
RC=	**0.009**

Fuente: Elaboración propia.

4.6.1 Exposición Ambiental

4.6.1.1 Distancia a fuentes de agua (Cuencas Ciegas, drenes, etc.)

Tabla 49. Matriz de comparación de pares Parámetro: Distancia a fuentes de agua (Cuencas Ciegas, drenes, etc.)

DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca Ciega, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1km	Cercana 0.1km – 0.5km	Medianamente cerca 0.5km - 1.0km	Alejada 1.0km - 2km	> 2.0km Muy alejada
Muy cercana 0 - 0.1km	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
Cercana 0.1km – 0.5km	0.50	1.00	2.00	3.00	6.00
Medianamente cerca 0.5km - 1.0km	0.33	0.50	1.00	2.00	5.00
Alejada 1.0km - 2km	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
> 2.0km Muy alejada	0.14	0.17	0.20	0.50	1.00
SUMA	2.18	4.00	6.70	11.50	21.00
1/SUMA	0.46	0.25	0.15	0.09	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 50. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Distancia a fuentes de agua (Cuencas Ciegas, drenes, etc.)

DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca Ciega, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1km	Cercana 0.1km – 0.5km	Medianamente cerca 0.5km - 1.0km	Alejada 1.0km - 2km	> 2.0km Muy alejada	Vector Priorizacion
Muy cercana 0 - 0.1km	0.460	0.500	0.448	0.435	0.333	**0.435**
Cercana 0.1km – 0.5km	0.230	0.250	0.299	0.261	0.286	**0.265**
Medianamente cerca 0.5km - 1.0km	0.153	0.125	0.149	0.174	0.238	**0.168**
Alejada 1.0km - 2km	0.092	0.083	0.075	0.087	0.095	**0.086**
> 2.0km Muy alejada	0.066	0.042	0.030	0.043	0.048	**0.046**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 51. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Distancia a fuentes de agua (Cuencas Ciegas, drenes, etc.)

IC=	0.016
RC=	**0.014**

Fuente: Elaboración propia.

4.6.2 Fragilidad Ambiental

4.6.2.1 Disposición final de residuos sólidos

Tabla 52. Matriz de comparación de pares Parámetro: Disposición final de residuos solidos

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Quema de basura	Los deposita en la Vía Pública	Los deposita en drenes o quebradas	Los deposita en Zonas no permitidas	Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)
Quema de basura	1.00	3.00	5.00	6.00	7.00
Los deposita en la Vía Pública	0.33	1.00	3.00	5.00	5.00
Los deposita en drenes o quebradas	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Los deposita en Zonas no permitidas	0.17	0.20	0.33	1.00	3.00
Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	0.14	0.20	0.20	0.33	1.00
	1.84	4.73	9.53	15.33	21.00
1/SUMA	0.54	0.21	0.10	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHO
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla 53. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Disposición final de residuos solidos

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Quema de basura	Los deposita en la Vía Pública	Los deposita en drenes o quebradas	Los deposita en Zonas no permitidas	Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	Vector Priorización
Quema de basura	0.543	0.634	0.524	0.391	0.333	**0.485**
Los deposita en la Vía Pública	0.181	0.211	0.315	0.326	0.238	**0.254**
Los deposita en drenes o quebradas	0.109	0.070	0.105	0.196	0.238	**0.144**
Los deposita en Zonas no permitidas	0.090	0.042	0.035	0.065	0.143	**0.075**
Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	0.078	0.042	0.021	0.022	0.048	**0.042**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 54. Índice y Relación de Consistencia Parámetro Disposición final de residuos solidos

IC=	0.086
RC=	**0.077**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.6.2.2 *Tiempo de recojo de residuos sólidos*

Tabla 55. Matriz de comparación de pares Parámetro: Tiempo de recojo de residuos solidos

TIEMPO DE RECOJO RESIDUOS SOLIDOS	Rara vez al mes	1 vez semanal	2 veces semanal	Interdiario	Diario
Rara vez al mes	1.00	3.00	5.00	6.00	8.00
1 vez semanal	0.33	1.00	3.00	5.00	6.00
2 veces semanal	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Interdiario	0.17	0.20	0.33	1.00	3.00
Diario	0.13	0.17	0.20	0.33	1.00
	1.83	4.70	9.53	15.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.07	0.04

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 56. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Tiempo de recojo de residuos solidos

TIEMPO DE RECOJO RESIDUOS SOLIDOS	Rara vez al mes	1 vez semanal	2 veces semanal	Interdiario	Diario	Vector Priorización
Rara vez al mes	0.548	0.638	0.524	0.391	0.348	**0.490**
1 vez semanal	0.183	0.213	0.315	0.326	0.261	**0.259**
2 veces semanal	0.110	0.071	0.105	0.196	0.217	**0.140**
Interdiario	0.091	0.043	0.035	0.065	0.130	**0.073**
Diario	0.068	0.035	0.021	0.022	0.043	**0.038**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 57. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Tiempo de recojo de residuos solidos

IC=	0.073
RC=	**0.066**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
CENEPRED/J

4.6.3 Resiliencia Ambiental

4.6.3.1 Capacitaciones en temas de conservación ambiental

Tabla 58. Matriz de comparación de pares Parámetro: Capacitaciones en temas de conservación ambiental

CAPACITACIONES EN TEMAS AMBIENTALES	La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total
La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	1.00	3.00	3.00	5.00	7.00
La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	0.33	1.00	3.00	3.00	5.00
La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	0.33	0.33	1.00	3.00	5.00
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	0.20	0.33	0.33	1.00	3.00
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total	0.14	0.20	0.20	0.33	1.00
SUMA	2.01	4.87	7.53	12.33	21.00
1/SUMA	0.50	0.21	0.13	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 59. Matriz de Normalización de pares Parámetro: Capacitaciones en temas de conservación ambiental

CAPACITACIONES EN TEMAS AMBIENTALES	La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total	Vector Priorización
La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	0.498	0.616	0.398	0.405	0.333	**0.450**
La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	0.166	0.205	0.398	0.243	0.238	**0.250**
La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	0.166	0.068	0.133	0.243	0.238	**0.170**
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	0.100	0.068	0.044	0.081	0.143	**0.087**
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total	0.071	0.041	0.027	0.027	0.048	**0.043**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo de Relación de Consistencia (RC)

Este coeficiente debe ser menor al 10% (RC<0.1), lo que nos indica que los criterios utilizados para la comparación de pares es la más adecuada.

Tabla 60. Índice y Relación de Consistencia Parámetro: Capacitaciones en temas de conservación ambiental

IC=	0.070
RC=	**0.063**

Fuente: Elaboración propia.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
[illegible]-2020-CENEPRED/J

4.7 Niveles de Vulnerabilidad

Para la determinación de los niveles de vulnerabilidad, se utilizaron las ponderaciones de los parámetros de descriptores y la aplicación de la metodología de Saaty que se automatizaron para después utilizar software de sistemas de información geográfica, lo cual muestra los siguientes resultados:

Tabla 61. Niveles de Vulnerabilidad

Nivel vulnerabilidad	Rango		
Muy alta	0.257	≤ V ≤	0.444
Alta	0.155	≤ V ≤	0.257
Media	0.091	≤ V ≤	0.155
Baja	0.053	≤ V ≤	0.091

Fuente: Elaboración propia

4.8 Estratificación de Niveles de Vulnerabilidad

Tabla 62. Estratificación de los Niveles de Vulnerabilidad

Nivel vulnerabilidad	Descripción	Rango
Vulnerabilidad Muy Alta	Poblacion expuesta con grupo etareo de < a 6 y > 65 años , con una Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina . Con una ocurrencia de desastres de Siempre Ocurre (Todos los años). No muestra interés en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento a nivel de afirmado. La subrasante tiene un CBR < 3% (Subrasante inadecuada). El estado de conservacion de las edificaciones es Muy Malo, daños graves en la estructura. Desconocimiento en la existencia de la normatividad (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Agricultura, ganadería, pesca La distancia a fuentes de agua es Muy cercana (0 - 0.1km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Quema de basura, con un tiempo de recojo de residuos solidos de Rara vez al mes. La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	**0.257 ≤ V < 0.444**
Vulnerabilidad Alta	Poblacion expuesta con grupo etareo de 6 - 11 años , con una Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina . Con una ocurrencia de desastres de Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años). Muestra interés de vez en cuando. en campañas de prevencion de riesgos.	**0.155 ≤ V < 0.257**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

	Con un tipo de Pavimento articulado.. La subrasante tiene un CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre). El estado de conservacion de las edificaciones es Malo, la estructura tiene fisuras. Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Hospedajes y restaurantes La distancia a fuentes de agua es Cercana (0.1km – 0.5km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en la Vía Pública, con un tiempo de recojo de residuos solidos de 1 vez semanal. La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	
Vulnerabilidad Media	Poblacion expuesta con grupo etareo de 12 - 15 años , con una Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina . Con una ocurrencia de desastres de Regularmente ocurre (De 4 a 9 años). Actua si hay incentivos en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento Flexible. La subrasante tiene un CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular). El estado de conservacion de las edificaciones es Regular, edificación deteriorada superficialmente. Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente. (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Comercio al por mayor y menor La distancia a fuentes de agua es Medianamente cerca (0.5km - 1.0km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en drenes o quebradas, con un tiempo de recojo de residuos solidos de 2 veces semanal. La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	**0.091≤ V < 0.155**
Vulnerabilidad Baja	Poblacion expuesta con grupo etareo de 16 - 18 años y 18 - 64 años , con una Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra . Con una ocurrencia de desastres de Pasó alguna vez (Mayor a 10 años) y/o Nunca ha pasado. Me gustaria participar en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento Rigido. La subrasante tiene un CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena). El estado de conservacion de las edificaciones es Buena, recibe mantenimiento. Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente. (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Empresas de servicios La distancia a fuentes de agua es Alejada (1.0km - 2km) y > 2.0km Muy alejada. La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en Zonas no permitidas y/o Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal), con un tiempo de recojo de residuos solidos de Interdiario y/o Diario. La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	**0.053 ≤ V < 0.091**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

4.9 Mapa de vulnerabilidad

Para la elaboración del mapa de vulnerabilidad se procedió a homogenizar áreas con la siguiente figura corresponde al mapa de niveles de vulnerabilidad de la zona de influencia. Los niveles de vulnerabilidad en la zona evaluada son de **Muy Alta, alta y media.**

Mapa 02. Mapa de vulnerabilidad



Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 5. CÁLCULO DEL RIESGO

5.1 Metodología para el cálculo del riesgo

Una vez identificados y analizados los peligros a los que está expuesto el ámbito geográfico de estudio mediante la evaluación de la intensidad, la magnitud la frecuencia o periodo de recurrencia, y el nivel de susceptibilidad ante los fenómenos de origen natural, y realizado el respectivo análisis de los componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por la exposición, fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar, se procede a la conjunción de éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio.

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente aceptados en el campo técnico científico como por Cardona (1985), Fournierd´Albe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985) y Cobum y Spence (1992), está fundamentada en la ecuación adaptada a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una función del peligro y la vulnerabilidad.

$$R|_t = f(P_i, V_e)|_t$$

Donde:

- R = Riesgo
- Pi = Peligro con la intensidad mayor o igual a "i" durante un periodo de exposición "t"
- Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

Para el análisis de peligros se identifican y caracterizan los fenómenos de origen natural mediante el análisis de la intensidad, la magnitud, la frecuencia o periodo de recurrencia, y el nivel de susceptibilidad. Asimismo, deberán realizar los componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por tres componentes: exposición, fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar.

Para estratificar el nivel del riesgo se hará uso de una matriz de doble entrada: matriz del grado de peligro y matriz del grado de vulnerabilidad. Para tal efecto, se requiere que previamente se halla determinado los niveles de intensidad y posibilidad de ocurrencia de un determinado peligro y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente.

Es decir, es el valor (X, Y), en un plano cartesiano. Donde en el eje de la Y están los niveles del Peligro y en el eje de la X están las vulnerabilidades

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Figura 03. Plano cartesiano



Con los valores obtenidos del grado de peligrosidad y el nivel de vulnerabilidad total, se interrelaciona, por un lado (vertical), el grado de peligrosidad; y por otro (horizontal) el grado de vulnerabilidad total en la respectiva matriz. En la intersección de ambos valores, sobre la tabla de referencia, se podrá estimar el nivel de riesgo del área en estudio.

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de estudio, se utiliza el siguiente procedimiento:

Una vez identificados y analizados los peligros a los que está expuesta el ámbito geográfico de estudio mediante la evaluación de la frecuencia expresando la velocidad del agua, y el nivel de susceptibilidad ante inundación, y realizado el respectivo análisis de los componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por la exposición, fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar, se procede a la conjunción de éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio.

Siendo el riesgo el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a los fenómenos evaluados. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. (Carreño et. al. 2005). El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente aceptada en el campo técnico científico Cardona (1985), Fournier d´Albe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y Spence (1992), está fundamentada en la ecuación adaptada

5.2 Cálculo del Riesgo

Los cálculos realizados para la obtención del valor del riesgo se detallan a continuación:

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla 63. Cálculo de Riesgo.

VALOR DE PELIGRO (P)	VALOR DE LA VULNERABILIDAD (V)	RIESGO (P*V=R)
0.463	0.444	0.206
0.267	0.257	0.069
0.146	0.155	0.023
0.079	0.091	0.007
0.046	0.053	0.002

Fuente: Elaboración propia

5.3 Niveles del riesgo

Tabla 64. Niveles de Riesgo.

NIVEL	RANGO
MUY ALTO	0.069 ≤ R ≤ 0.206
ALTO	0.023 ≤ R < 0.069
MEDIO	0.007 ≤ R < 0.023
BAJO	0.002 ≤ R < 0.007

Fuente: Elaboración propia

5.4 Estratificación del nivel del riesgo

Tabla 65. Estratificación de Nivel de Riesgo

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Nivel de riesgo por inundación	Descripción	Rango
RIESGO MUY ALTO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua mayor a 0.50 m. Predomina Terrenos llanos con pendiente entre <5°; con una unidad geologica de Tonalita diorita Pamparum; con una unidad geomorfologica de Piedemonte coluvio - deluvial. La categoria de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm). Poblacion expuesta con grupo etareo de < a 6 y > 65 años , con una Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina . Con una ocurrencia de desastres de Siempre Ocurre (Todos los años). No muestra interés en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento a nivel de afirmado. La subrasante tiene un CBR < 3% (Subrasante inadecuada). El estado de conservacion de las edificaciones es Muy Malo, daños graves en la estructura. Desconocimiento en la existencia de la normatividad (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Agricultura, ganadería, pesca. La distancia a fuentes de agua es Muy cercana (0 - 0.1km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Quema de basura, con un tiempo de recojo de residuos solidos de Rara vez al mes. La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental.	**0.069 ≤ R ≤ 0.206**
RIESGO ALTO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua entre 0.30 m a 0.50 m. Predomina Terrenos poco inclinados con pendiente suave entre 5° - <10°; con una unidad geologica de Gpo. San Pedro; con una unidad geomorfologica de Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm). Poblacion expuesta con grupo etareo de 6 - 11 años , con una Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina . Con una ocurrencia de desastres de Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años). Muestra interés de vez en cuando. en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento articulado.. La subrasante tiene un CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre). El estado de conservacion de las edificaciones es Malo, la estructura tiene fisuras. Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Hospedajes y restaurantes. La distancia a fuentes de agua es Cercana (0.1km – 0.5km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en la Vía Pública, con un tiempo de recojo de residuos solidos de 1 vez semanal. La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental.	**0.023 ≤ R < 0.069**
RIESGO MEDIO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua entre 0.20 m a 0.30 m. Predomina Terrenos inclinados con pendiente Moderada entre 10° - <15°; con una unidad geologica de Granito,Paltashaco; con una unidad geomorfologica de Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm). Poblacion expuesta con grupo etareo de 12 - 15 años , con una Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina . Con una ocurrencia de desastres de Regularmente ocurre (De 4 a 9 años). Actua si hay incentivos en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento Flexible. La subrasante tiene un CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular). El estado de conservacion de las edificaciones es Regular, edificación deteriorada superficialmente. Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente. (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Comercio al	**0.007 ≤ R < 0.023**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

	por mayor y menor. La distancia a fuentes de agua es Medianamente cerca (0.5km - 1.0km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en drenes o quebradas, con un tiempo de recojo de residuos solidos de 2 veces semanal. La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial.	
RIESGO BAJO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua menor a 0.20 m. Predomina Terrenos inclinados con pendiente Fuerte mayor a 15°; con una unidad geologica de Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas y Complejo Olmos; con una unidad geomorfologica de Relieve montañoso en rocas metamorficas y Relieve montañoso en rocas intrusivas. La categoria de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/dia≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm). Poblacion expuesta con grupo etareo de 16 - 18 años y 18 - 64 años , con una Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra . Con una ocurrencia de desastres de Pasó alguna vez (Mayor a 10 años) y/o Nunca ha pasado. Me gustaria participar en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento Rigido. La subrasante tiene un CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena). El estado de conservacion de las edificaciones es Buena, recibe mantenimiento. Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente. (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Empresas de servicios. La distancia a fuentes de agua es Alejada (1.0km - 2km) y > 2.0km Muy alejada. La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en Zonas no permitidas y/o Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal), con un tiempo de recojo de residuos solidos de Interdiario y/o Diario. La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria.	**0.002 ≤ R < 0.007**

Fuente: Elaboración propia

5.5 Matriz del riesgo

Tabla 66. Matriz del Riesgo.

PMA	0.463	0.024	0.072	0.119	0.206
PA	0.267	0.014	0.041	0.069	0.119
PM	0.146	0.008	0.023	0.038	0.065
PB	0.046	0.002	0.007	0.012	0.020
		0.053	0.155	0.257	0.444
		VB	VM	VA	VMA

Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 675-2020-CENEPRED/J

5.6 Mapa de riesgos

Para la elaboración del mapa de niveles de Riesgo se consideró lo siguiente los niveles de peligro de la zona evaluada; bajo ante el peligro de inundación pluvial en el área de influencia, los niveles de vulnerabilidad de la zona de estudio: luego se procedió a homogenizar áreas con características que respondían a una misma estratificación de riesgo, para ello se utilizó las herramientas del análisis espacial propias del software ArcGIS cuyo resultado se muestra a continuación:

La siguiente figura corresponde al mapa de niveles de Riesgo en la zona del proyecto. La situación evaluada es para una situación actual. **El nivel de Riesgo es Medio y Alto.**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Mapa 03. Niveles de Riesgo del área de influencia



Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

5.7 Cálculo de efectos probables

Para cuantificar los efectos económicos por ocurrencia y/o recurrencia ante inundaciones pluviales, es importante analizar la situación actual que permitan evaluar y cuantificar las pérdidas económicas.

La valoración incluye los daños directos (efectos sobre la infraestructura vial), efectos indirectos (efectos en las labores académicas y administrativas).

Al determinar con cierto grado de precisión, la cantidad de elementos expuestos en el área de influencia de la pavimentación de las diferentes calles a intervenir, se cuantifica los costos aproximados de las pérdidas y/o daños ocasionados.

Tabla 67. Efectos probables

EFECTOS PROBABLES	UNIDAD	CANTIDAD	C.U	TOTAL	DAÑOS PROBABLES	PERDIDAS PROBABLES
DAÑOS PROBABLES						
Afectación temporal del tramo vial en evaluación y posterior recuperación	km	0.8	S/10140000.00	S/811200		S/811200
TOTAL						S/811200
PÉRDIDAS PROBABLES						
Costo de material médico (equipos médicos, material, ambulancias)	Global	1			S/50 000	S/50 000
Gastos de atención de emergencia	Global	1			S/50 000	S/50 000
TOTAL						S/100 000
TOTAL, DE EFECTOS PROBABLES	S/911200					

Fuente: Elaboración propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 6. CONTROL DEL RIESGO

6.1 Costo de efectividad

6.1.1 Análisis Costo/beneficio – Costo/efectividad

La siguiente tabla contiene la valorización de costos de medidas de reducción de riesgos

Tabla 68. Costos De Intervención de Reducción de Riesgos – Medidas Estructurales

MEDIDAS ESTRUCTURALES			Precios de Mercado	F/C	Precios sociales
DESCRIPCION	METRADO	VALOR UN.			
Cuneta	1392.00 ml	S/74.82	S/104,152.61	0.847	S/88,217.26
Alacantarilla	199.63	S/329.90	S/65,856.99	0.847	S/55,780.87
Baden	112.61 m3	S/1,062.42	S/119,639.53	0.847	S/101,334.68
		TOTAL	**S/289,649.14**		**S/245,332.82**

Fuente: RM N°270 – 2020 - VIVIENDA

La siguiente tabla de costos de operación y mantenimiento a precios sociales con medidas de reducción de riesgos, el precio social se obtuvo a partir de precios privados utilizando el factor de corrección obtenido de la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo Modificado por RD 003-2014-EF/63.01 Anexo SNIP 10.

Tabla 69. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C.U (s/)	PARCIAL	A PRECIOS DE MERCADO	Factor de Corrección	A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN					**18,000.00**	**MONC-SR**	**7,380.00**
PEON	anual	1.00	18,000.00	18,000.00		0.410	
COSTOS DE MANTENIMIENTO					**5,000.00**	**BIENES**	**4,235.00**
Herramientas	Cpp	1	5,000.00	5,000.00		0.847	
			PRECIO TOTAL		**23,000.00**		**11,615.00**

Fuente: Propia

La siguiente tabla de costos incrementales con medidas de reducción de Riesgos sobre el área en el cual se ejecutará el proyecto a precios sociales para un proyecto de vida horizonte de 10 años. El costo de recomendaciones estructurales a precios de mercado es de **S/304649.14.**

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Tabla 70. Costos Incrementales con Medidas de Reducción de Riesgos a Precios de Mercado

Año	Costos sin Medidas Reduccion	Cost. con Medidas de Reduccion de Riesgo			Costos Incrementales
	Opera. Mant.	Inversion	Operación	Mantenimiento	
0	0.00	S/304,649.14			304,649.14
1	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
2	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
3	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
4	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
5	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
6	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
7	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
8	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
9	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00
10	0.00	0.00	18000.00	5000.00	23,000.00

Fuente: Propia.

Tabla 71. Costo Efectividad a Precios de Mercado

Inversion =	304,649.14
N° Beneficiarios =	800
COK =	0.08
VACT =	458,981.01
VAE =	74,697.05
Costo efectividad =	573.73
Costo/Pob =	380.81

Fuente: Propia

Tabla 72. Costos Incrementales Con Medidas De Reducción De Riesgos A Precios De Sociales.

Año	Costos sin Medidas Reduccion	Cost. con Medidas de Reduccion de Riesgo			Costos Incrementales
	Opera. Mant.	Inversion	Operación	Mantenimiento	
0	0.00	S/258,037.82			258,037.82
1	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
2	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
3	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
4	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
5	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
6	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

7	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
8	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
9	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00
10	0.00	0.00	7380.00	4235.00	11,615.00

Fuente: Propia

Tabla 73. Costo Efectividad a Precios Sociales

Inversion =	258,037.82
N° Beneficiarios =	800
COK =	0.08
VACT =	335,975.41
VAE =	54,678.45
Costo efectividad =	419.97
Costo/Pob =	322.55

Fuente: Propia

Se tiene un costo de Inversión de medidas de reducción de riesgos de S/. 304,649.14 nuevos soles, con un ratio de costo efectividad de S/.380.81 de soles/ beneficiario en promedio de mercado y una inversión de S/258,037.82 a precios sociales con una ratio costo efectividad S/. 322.55 soles/beneficiario en promedio; esto nos indica que la inversión para las medidas de reducción de riesgos por beneficiario representa un menor costo para el estado, cuesta menos invertir por beneficiario, Por lo tanto, es factible la inversión en la medida de reducción.

6.2 Control de riesgos

Si las consecuencias se ubican en la zona de daño bajo, significa que su frecuencia es mitigable, es decir los posibles daños por el **riesgo es tolerable**, lo cual permite al gobierno regional, local o institución, asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

Si el daño se ubica en la zona de daño muy alta, su consecuencia es muy alta y su frecuencia muy alta, es decir los posibles daños por el **riesgo son admisibles**, por tanto es aconsejable reducir la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario, se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y de protección para disminuir el impacto o compartir o transferir el riesgo, si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles.

Si el daño se sitúa en cualquiera de las otras zonas (medio o alto) se deben tomar medidas para llevar los daños a la zona de menor nivel en lo posible. Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el daño, así: los daños de frecuencia baja y consecuencia alta se previenen; los daños con frecuencia media y consecuencia alta, es decir los posibles daños por el riesgo es tolerable, se reduce o se comparte

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 675-2020-CENEPRED/J

el daño, si es posible; también es viable combinar estas medidas con evitar el daño cuando éste presente una consecuencia alta y media, y la frecuencia sea media o alta, es decir, los posibles daños por el riesgo son **aceptable.**

Cuando la probabilidad del daño sea media y su frecuencia baja, se debe realizar un análisis del **costo - beneficio o costo - efectividad** con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo. Cuando el daño tenga una consecuencia baja y frecuencia muy alta se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la emergencia en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo sea calificado con impacto frecuente el gobierno regional, local o institución debe diseñar planes de operaciones o de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.

6.2.1 Aceptabilidad o tolerancia

Tabla 74. Valoración De Consecuencias

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas
3	Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo
2	Media	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con los recursos disponibles
1	Baja	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad

Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural (Inundaciones) pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el Nivel 3 – ALTO casi en la totalidad del tramo.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

A. Valoración de frecuencia

Tabla 75. Valoración de Frecuencia de Ocurrencia

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy alta	Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3	Alta	Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias.
2	Media	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias.
1	Baja	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de inundación pluvial puede ocurrir en circunstancias excepcionales (Fenómeno de El Niño), es decir, posee el Nivel 3 – Alto.

B. Nivel de consecuencia y daños

Tabla 76. Nivel de Consecuencia y Daño

Consecuencias	Nivel	Zona de consecuencias y daños			
Muy alta	4	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta
Alta	3	Media	Alta	Alta	Muy alta
Media	2	Media	Media	Alta	Alta
Baja	1	Baja	Media	Media	Alta
	Nivel	1	2	3	4
	Frecuencia	Baja	Media	Alta	Muy alta

Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro anterior, se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es de Nivel 3 – Alta.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

C. Aceptabilidad y/o Tolerancia

Tabla 77. Nivel de Consecuencia y Daño

Valor	Nivel	Descripción
4	Inadmisible	Se debe aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posibles transferir inmediatamente los riesgos
3	Inaceptable	Se deben de desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo de riesgos
2	Tolerable	Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos
1	Aceptable	El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 78. Matriz de Aceptabilidad y Tolerancia

Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable
Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable
Riesgo Aceptable	Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable

Fuente: Elaboración Propia

De los cuadros anteriores se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por Inundaciones es de Nivel 3 – Inaceptable.

D. Prioridad de Intervención

TABLA N° 111: PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Valor	Nivel	Nivel de priorización
4	Inadmisible	I
3	Inaceptable	II
2	Tolerable	III
1	Aceptable	IV

Fuente: Elaboración Propia

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Del cuadro anterior y por el nivel de aceptabilidad obtenido, el nivel de priorización es II – Inaceptable.

CONCLUSIONES

La población aledaña a las calles a intervenir en el distrito de Santo Domingo son vulnerables con relación a los peligros de inundación pluvial detonado por lluvias intensas por la pendiente, la calidad y tipo de suelo presente, la topografía de sector y por la cantidad de sedimentos que se depositan en su superficie.

Para ser el análisis se dividió en tres tramos obteniendo los siguientes resultados:

Análisis del Peligro

Las viviendas aledañas, agrupadas en Mz, se encontró un Nivel de Peligro medio y alto; y para los tramos de las calles a intervenir, el nivel de peligro es como se describe a continuación:

CALLE A INTERVENIR	N. DE PELIGRO
CALLE SAN MARTIN	Peligro Medio / Alto
CALLE LOS ROBLES	Peligro Medio
C. TUPAC AMARU	Peligro Medio / Alto
C. CHULUCANAS	Peligro Medio / Alto
CALLE CARNERO	Peligro Medio / Alto
C. AYABACA	Peligro Alto
C. BATANES	Peligro Medio
C. CHICAMA	Peligro Alto
PSJ. LIMA	Peligro Alto
PSJ. SAN MARTIN II	Peligro Medio
PSJ. SAN MARTIN	Peligro Medio
C. 4 DE NOVIEMBRE	Peligro Medio / Alto
C. ALTO CASTILLA	Peligro Medio
PSJ. ALTO CASTILLA	Peligro Medio
PROL. PUEBLO LIBRE	Peligro Medio
Av. PROL. SAN JOSE	Peligro Alto

Análisis de Vulnerabilidad

Las viviendas aledañas, agrupadas en Mz, se encontró un Nivel de Vulnerabilidad baja y media; y para los tramos de las calles a intervenir, el nivel de vulnerabilidad es como se describe a continuación:

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

CALLE A INTERVENIR	N. DE VULNERABILIDAD
CALLE SAN MARTIN	Vulner. Alta
CALLE LOS ROBLES	Vulner. Baja
C. TUPAC AMARU	Vulner. Alta
C. CHULUCANAS	Vulner. Media
CALLE CARNERO	Vulner. Baja
C. AYABACA	Vulner. Alta
C. BATANES	Vulner. Media
C. CHICAMA	Vulner. Alta
PSJ. LIMA	Vulner. Alta
PSJ. SAN MARTIN II	Vulner. Alta
PSJ. SAN MARTIN	Vulner. Alta
C. 4 DE NOVIEMBRE	Vulner. Alta
C. ALTO CASTILLA	Vulner. Alta
PSJ. ALTO CASTILLA	Vulner. Alta
PROL. PUEBLO LIBRE	Vulner. Alta
Av. PROL. SAN JOSE	Vulner. Alta

Análisis de Niveles de Riesgo

Las viviendas aledañas, agrupadas en Mz, se encontró un Nivel de Riesgo medio; y para los tramos de las calles a intervenir, el nivel de vulnerabilidad es como se describe a continuación:

CALLE A INTERVENIR	N. DE RIESGO
CALLE SAN MARTIN	Riesgo Alto
CALLE LOS ROBLES	Riesgo Medio
C. TUPAC AMARU	Riesgo Alto
C. CHULUCANAS	Riesgo Medio
CALLE CARNERO	Riesgo Medio
C. AYABACA	Riesgo Alto
C. BATANES	Riesgo Medio
C. CHICAMA	Riesgo Alto
PSJ. LIMA	Riesgo Alto
PSJ. SAN MARTIN II	Riesgo Medio
PSJ. SAN MARTIN	Riesgo Medio
C. 4 DE NOVIEMBRE	Riesgo Alto
C. ALTO CASTILLA	Riesgo Medio / Alto
PSJ. ALTO CASTILLA	Riesgo Medio
PROL. PUEBLO LIBRE	Riesgo Alto

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Av. PROL. SAN JOSE	Riesgo Medio / Alto

El nivel de aceptabilidad y tolerancia del riesgo es de "RIESGO INACEPTABLE", teniendo en cuenta que se han producido en anteriores ocasiones inundaciones pluviales y la exposición de la Infraestructura vial sigue siendo la misma a la del último evento ocurrido.

RECOMENDACIONES

Las medidas de prevención del riesgo se realizarán sobre de los riesgos futuros del peligro identificado, su valoración y la implementación del plan de prevención y/o reducción para llevarlas a cabo. Se reducirá la vulnerabilidad de la población tanto en la dimensión social y la dimensión económica.

Medidas de prevención de riesgo de desastres

Medidas estructurales

- Tener en cuenta que las aguas pluviales discurren por gravedad, evidenciándose que existen tramos con pendientes muy bajas y que deben ser mejoradas para evitar cuencas ciegas dentro del área de estudio.
- En los pases de quebradas existentes se debe colocar alcantarillas y/o pontones, para lograr un libre tránsito, sin necesidad que se vea interrumpida la transitabilidad en caso de ocurrencia de algún evento. Así mismos en los tramos de escorrentías que se activan en las precipitaciones colocar badenes.
- Se debe rellenar y subir la rasante con el fin de evitar crear puntos de acumulación de agua (cuencas ciegas) y para la evacuación del agua de la carretera colocar cunetas revestidas.

Figura 04. Cuneta revestida



- Los flujos de agua pluvial que no puedan ser evacuados a otras zonas adyacentes al tramo vial, objeto de estudio, y que necesariamente circulen interceptando el trazo del mismo, deben ser evacuados logrando que su afectación sea mínima.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Medidas no estructurales

Restringir la densificación poblacional en zonas aledañas a la zona de estudio que no cuenten con los requisitos mínimo estructurales.

Evitar la Deforestación de la vegetación silvestre a fin de evitar denudación de suelos, erosión y transporte masivo de sedimentos, para así atenuar los fenómenos de sedimentación y colmatación en las partes bajas de la cuenca, las que a su vez pueden derivar en inundaciones, erosión que pueden afectar el normal tráfico.

Fortalecer las capacidades de la población en materia de inundación, contemplando aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana, rutas de evacuación y zonas seguras ante inundaciones.

Implementar las recomendaciones Estructurales indicadas más adelante.

Medidas de reducción de riesgo de desastres

Medidas estructurales

Para el Proyectista

Dotar la pavimentación de las condiciones de seguridad siguientes, durante la formulación del expediente técnico:

- El sistema de drenaje superficial diseñado para la evacuación de las aguas (pluviales y de escurrimiento) es integral y soluciona la problemática dentro del área de estudio.
- Tener en cuenta sobre las recomendaciones antes mencionas de la colocación de alcantarillas, badenes y cunetas revestidas
- Los componentes del paquete estructural del pavimento, deberá determinarse considerado el estudio de tráfico y como primera prioridad, eliminar la capa contamina de espesor de 0.10 metros hasta 0.30 metros, densificar hidráulicamente el material de subrasante hasta alcanzar el 95% del Proctor modificado.

Medidas no estructurales

<u>Para la Municipalidad Distrital de Santo Domingo.</u>

- Desarrollar y ejecutar un proyecto integral de pavimentación.
- Organizarse en Brigadas de Defensa Civil para la Atención de Emergencias y Brigadas de mantenimiento para asegurar el servicio de transitabilidad en la vía.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

ACCIDENTES

Se contará con botiquín de primeros auxilios equipado con los elementos básicos para atender heridos en caso de accidente. Dicho botiquín se ubicará en áreas estratégicas del sistema y contarán con la debida señalización. Las acciones a seguir son:

- Interrumpir las actividades.
- Notificar a las autoridades competentes en caso de ser necesarias.
- En caso de accidente leve, el personal accidentado ser evacuado hacia un espacio seguro, o hasta el centro de asistencia médica más cercano.
- Se deberá identificar las rutas más rápidas para evacuación hacia el centro de atención más cercano
- En caso de accidente grave no se debe movilizar a la persona herido hasta que las autoridades competentes lleguen al sitio.

LLUVIAS

- Localizar los lugares altos y las rutas por donde puedes llegar a los refugios temporales.
- Guardar tus documentos personales y familiares en una bolsa de plástico para evitar que se dañen.

Para el Proyectista:

- Intervenir prioritariamente los tramos que han resultado con nivel de riesgo alto, ante el peligro de inundación.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 7. BIBLIOGRAFÍA

- Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Agricultura y Riesgo (MINAGRI), 2016. Identificación de Zonas Vulnerables ante Inundaciones en Ríos y Quebradas 2016.
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2014. Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión.
- Dirección General de Asuntos Socio Ambientales - Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones DGASA-MTC, 2005. Manual de Gestión Socio Ambiental para Proyectos Viales Departamentales. Segunda versión.
- Gobierno Regional de Piura, 2017. Plan de Desarrollo Concertado Piura 2016 – 2021.
- Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 2013. Boletín N.° 52 Serie C. Riesgo geológico en la Región Piura.
- Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 2017. Informe Técnico N.° A6765 Evaluación Geológica de las Zonas Afectadas por El Niño Costero 2017 en la Región Piura.
- Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 2017. Peligros Geológicos y Geohidrológicos detonados por El Niño Costero 2017 en la región Piura: Análisis geológico, geomorfológico y de peligros en la ciudad de Piura y Centros Poblados afectados por Inundación en el Tramo comprendido entre la Presa Los Ejidos y La Unión.
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 2007. Compendio Estadístico de Emergencias. Fenómeno El Niño Periodo 1982-1983.
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 2011. Programa de Reducción de Desastres para el Desarrollo Sostenible en la Ciudades de Piura (Perú) y Machala (Ecuador) – Segunda Fase.
- Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comité Ejecutivo de Reconstrucción de El Niño (CEREN), 1999. Mapa de Peligros, Plan de Usos de Suelo y Plan de Mitigación de los Efectos Producidos por los Desastres Naturales en la Ciudad de Talara.
- Ministerio del Ambiente (MINAM), 2012. La zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la región Piura.
- Ministerio del Ambiente (MINAM), 2016. Identificación de Condiciones de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático en la Región Piura.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

Capítulo 8. ANEXOS

8.1 Panel Fotográfico de la situación actual de la vía

8.2 Matriz de Peligro de inundación

8.3 Matriz de Vulnerabilidad de inundación

8.4 Matriz de Riesgo ante el Peligro de inundación

8.5 Mapas

8.6 Encuestas

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
P-J-JR 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

ANEXOS

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Anexo 01. Panel fotográfico

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Fotografía N° 1: Calle San Martín





Fotografía N° 2: Calle Carnero





ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Fotografía N° 3: Calle Los Robles





Fotografía N° 4: Calle Túpac Amaru



ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Fotografía N° 5: Calle Ayabaca





Fotografía N° 6: Calle Chulucanas

Fotografía N° 7: Calle Batanes

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		





Fotografía N° 8: Calle Chicama





Fotografía N° 9: Pasaje Lima.

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

000369

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	Código Único de Inversión: N°2693105	UBICACIÓN: Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Fotografía N° 10: Av. Prolong. San José

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

000368

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Anexo 02. Matriz de Peligro

TIPO DE PELIGRO: INUNDACION PLUVIAL

PARAMETRO DE EVALUACION: ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION	H > 0.50 m.	0.30 m. < H < 0.50 m.	0.20 m. < H < 0.30 m.	0.10 m. < H < 0.20 m.	H < 0.10 m.
H > 0.50 m.	1	2.00	3.00	5.00	7.00
0.30 m. < H < 0.50 m.	1/2	1	2.00	3.00	5.00
0.20 m. < H < 0.30 m.	1/3	1/2	1	2.00	3.00
0.10 m. < H < 0.20 m.	1/5	1/3	1/2	1	2.00
H < 0.10 m.	1/7	1/5	1/3	1/2	1
SUMA	2.176	4.033	6.833	11.500	18.003
1/SUMA	0.460	0.248	0.146	0.087	0.056

MATRIZ DE NORMALIZACION

ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION	H > 0.50 m.	0.30 m. < H < 0.50 m.	0.20 m. < H < 0.30 m.	0.10 m. < H < 0.20 m.	H < 0.10 m.	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
H > 0.50 m.	0.460	0.496	0.439	0.435	0.389	**0.444**	**44.36%**
0.30 m. < H < 0.50 m.	0.230	0.248	0.293	0.261	0.278	**0.262**	**26.18%**
0.20 m. < H < 0.30 m.	0.153	0.124	0.146	0.174	0.167	**0.153**	**15.28%**
0.10 m. < H < 0.20 m.	0.092	0.083	0.073	0.087	0.111	**0.089**	**8.92%**
H < 0.10 m.	0.066	0.050	0.049	0.043	0.056	**0.053**	**5.26%**
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00%

VECTOR SUMA PONDERADA

VECTOR PRIORIZACION	VECTOR SUMA PONDERADO	LANDA (λ)
0.444	2.240	5.049
0.262	1.320	5.041
0.153	0.768	5.024
0.089	0.447	5.011
0.053	0.264	5.015
		λmax=5.028

IC=	0.007
RC=	0.006

ok...

ANALISIS DE SUSCEPTIBILIDAD

IC=	0.009
RC=	0.017

ok...

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

FACTORES CONDICIONANTES	PENDIENTE DEL TERRENO	UNIDADES GEOLOGICAS	UNIDADES GEOMORFOLOGICAS
PENDIENTE DEL TERRENO	1	3.00	6.00
UNIDADES GEOLOGICAS	1/3	1	3.00
UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	1/6	1/3	1
SUMA	1.50	4.33	10.00
1/SUMA	0.67	0.23	0.10

MATRIZ DE NORMALIZACION

FACTORES CONDICIONANTES	PENDIENTE DEL TERRENO	UNIDADES GEOLOGICAS	UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
PENDIENTE DEL TERRENO	0.667	0.692	0.600	0.653	65.30%
UNIDADES GEOLOGICAS	0.222	0.231	0.300	0.251	25.10%
UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	0.111	0.077	0.100	0.096	9.60%
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00%

VECTOR SUMA PONDERADA

VECTOR PRIORIZACION	VECTOR SUMA PONDERADO	LANDA (ƛ)
0.653	1.982	3.035
0.251	0.757	3.015
0.096	0.289	3.005
		ƛmax=3.018

FACTOR CONDICIONANTE

PENDIENTE DEL TERRENO

IC=	0.008
RC=	0.007

ok...

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

PENDIENTE DEL TERRENO	<5°, Terrenos llanos	5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte
<5°, Terrenos llanos	1	2.00	4.00	7.00	9.00
5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	1/2	1	2.00	4.00	7.00
10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	1/4	1/2	1	2.00	4.00
15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	1/7	1/4	1/2	1	2.00
≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte	1/9	1/7	1/4	1/2	1
SUMA	2.004	3.893	7.750	14.500	23.000
1/SUMA	0.499	0.257	0.129	0.069	0.043

MATRIZ DE NORMALIZACION

PENDIENTE DEL TERRENO	<5°, Terrenos llanos	5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
<5°, Terrenos llanos	0.499	0.514	0.516	0.483	0.391	**0.481**	**48.06%**
5° - < 10°, Terrenos poco inclinados con pendiente Suave	0.250	0.257	0.258	0.276	0.304	**0.269**	**26.89%**
10° - < 15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada	0.125	0.128	0.129	0.138	0.174	**0.139**	**13.88%**
15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte	0.071	0.064	0.065	0.069	0.087	**0.071**	**7.12%**
≥ 20°, Terrenos inclinados Pendiente Muy Fuerte	0.055	0.037	0.032	0.034	0.043	**0.040**	**4.05%**
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100%

VECTOR SUMA PONDERADA

VECTOR PRIORIZACION	VECTOR SUMA PONDERADO	LANDA (λ)
0.481	2.436	5.069
0.269	1.355	5.038
0.139	0.698	5.026
0.071	0.357	5.021
0.040	0.203	5.006
		λmax=5.032

FACTOR CONDICIONANTE

UNIDADES GEOLOGICAS

IC=	0.027
RC=	0.024

ok...

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

UNIDADES GEOLOGICAS	Tonalita diorita Pamparum	Gpo. San Pedro	Granito,Paltashaco	Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	Complejo Olmos
Tonalita diorita Pamparum	1	2.00	5.00	7.00	8.00
Gpo. San Pedro	1/2	1	2.00	5.00	7.00
Granito,Paltashaco	1/5	1/2	1	2.00	5.00
Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	1/7	1/5	1/2	1	2.00
Complejo Olmos	1/8	1/7	1/5	1/2	1
SUMA	1.968	3.843	8.700	15.500	23.000
1/SUMA	0.508	0.260	0.115	0.065	0.043

MATRIZ DE NORMALIZACION

UNIDADES GEOLOGICAS	Tonalita diorita Pamparum	Gpo. San Pedro	Granito,Paltashaco	Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	Complejo Olmos	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
Tonalita diorita Pamparum	0.508	0.520	0.575	0.452	0.348	0.481	48.06%
Gpo. San Pedro	0.254	0.260	0.230	0.323	0.304	0.274	27.42%
Granito,Paltashaco	0.102	0.130	0.115	0.129	0.217	0.139	13.86%
Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas	0.073	0.052	0.057	0.065	0.087	0.067	6.67%
Complejo Olmos	0.064	0.037	0.023	0.032	0.043	0.040	3.99%
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100%

VECTOR SUMA PONDERADA

VECTOR PRIORIZACION	VECTOR SUMA PONDERADO	LANDA (λ)
0.481	2.508	5.219
0.274	1.405	5.122
0.139	0.705	5.084
0.067	0.339	5.086
0.040	0.200	5.020
		λmax=5.106

Tonalita diorita Pamparum
Gpo. San Pedro
Limolitas, lutitas gris verdosas, areniscas cuarzosas blanquesinas, Complejo Olmos

FACTOR CONDICIONANTE

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

IC=	0.058
RC=	0.052

ok…

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	Piedemonte coluvio - deluvial	Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas metamorficas	Relieve montañoso en rocas intrusivas
Piedemonte coluvio - deluvial	1	3.00	5.00	8.00	9.00
Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	1/3	1	3.00	5.00	8.00
Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	1/5	1/3	1	3.00	5.00
Relieve montañoso en rocas metamorficas	1/8	1/5	1/3	1	3.00
Relieve montañoso en rocas intrusivas	1/9	1/8	1/5	1/3	1
SUMA	1.769	4.658	9.533	17.333	26.000
1/SUMA	0.565	0.215	0.105	0.058	0.038

MATRIZ DE NORMALIZACION

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	Piedemonte coluvio - deluvial	Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	Relieve montañoso en rocas metamorficas	Relieve montañoso en rocas intrusivas	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
Piedemonte coluvio - deluvial	0.565	0.644	0.524	0.462	0.346	**0.508**	**50.83%**
Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias	0.188	0.215	0.315	0.288	0.308	**0.263**	**26.28%**
Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias	0.113	0.072	0.105	0.173	0.192	**0.131**	**13.10%**
Relieve montañoso en rocas metamorficas	0.071	0.043	0.035	0.058	0.115	**0.064**	**6.43%**
Relieve montañoso en rocas intrusivas	0.063	0.027	0.021	0.019	0.038	**0.034**	**3.37%**
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100%

VECTOR SUMA PONDERADA

VECTOR PRIORIZACION	VECTOR SUMA PONDERADO	LANDA (ƛ)
0.508	2.769	5.448
0.263	1.416	5.389
0.131	0.681	5.203
0.064	0.325	5.053
0.034	0.171	5.069
		ƛmax=5.232

Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias
Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias

FACTOR DESENCADENANTE

IC=	0.027
RC=	0.024

ok...

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

UMBRALES DE PRECIPITACION	Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)
Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	1	2.00	5.00	7.00	8.00
Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	1/2	1	2.00	5.00	7.00
Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	1/5	1/2	1	2.00	5.00
Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	1/7	1/5	1/2	1	2.00
Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)	1/8	1/7	1/5	1/2	1
SUMA	1.968	3.843	8.700	15.500	23.000
1/SUMA	0.508	0.260	0.115	0.065	0.043

MATRIZ DE NORMALIZACION

UMBRALES DE PRECIPITACION	Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)	VECTOR PRIORIZACION	PORCENTAJE (%)
Extremadamente Lluviosio: RR/día>99p (RR>86.4 mm)	0.508	0.520	0.575	0.452	0.348	0.481	48.06%
Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	0.254	0.260	0.230	0.323	0.304	0.274	27.42%
Lluviosio: 90p<RR/día≤95p (20.1mm<RR≤28.5mm)	0.102	0.130	0.115	0.129	0.217	0.139	13.86%
Moderadamente Lluviosio:75p<RR/día≤90p (10.0mm<RR≤20.1mm)	0.073	0.052	0.057	0.065	0.087	0.067	6.67%
Ligeramente Lluviosio: RR/día≤75p (RR≤10.0mm)	0.064	0.037	0.023	0.032	0.043	0.040	3.99%
SUMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100%

VECTOR SUMA PONDERADA

VECTOR PRIORIZACION	VECTOR SUMA PONDERADO	LANDA (λ)
0.481	2.508	5.219
0.274	1.405	5.122
0.139	0.705	5.084
0.067	0.339	5.086
0.040	0.200	5.020
		λmax=5.106

NIVELES DE PELIGRO

SUSCEPTIBILIDAD Peso=0.50				EVENTO Peso=0.50	VALOR DEL PELIGRO	RANGOS DE PELIGRO	NIVELES DE PELIGRO
FACTORES CONDICIONANTES Peso=0.60			FAC. DESENCADENANTES Peso=0.40	PARAM. DE EVALUACION			
PENDIENTE DEL TERRENO (FD1)=0.653	UNIDADES GEOLOGICAS (FD2)=0.251	UNIDADES GEOMORFOLOGICAS (FD3)=0.096	UMBRALES DE PRECIPITACION (PPA)	ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION (PPV)	{[(PPG*FC1+PPP*FC2+PPGE*FC3)*0.6]+[(0.4*FD)]*0.5}+{EV*0.5}		
FC1	FC2	FC3	FD	EV	VP	RP	NP
0.481	0.481	0.508	0.481	0.444	0.463	0.267 ≤ P ≤ 0.463	MUY ALTO
0.269	0.274	0.263	0.274	0.262	0.267	0.146 ≤ P < 0.267	ALTO
0.139	0.139	0.131	0.139	0.153	0.146	0.079 ≤ P < 0.146	MEDIO
0.071	0.067	0.064	0.067	0.089	0.079	0.046 ≤ P < 0.079	BAJO
0.040	0.040	0.034	0.040	0.053	0.046		

MATRIZ DE NIVELES DE PELIGRO

NIVEL DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RANGO
MUY ALTO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua mayor a 0.50 m. Predomina Terrenos llanos con pendiente entre <5°; con una unidad geologica de Tonalita diorita Pamparum; con una unidad geomorfologica de Piedemonte coluvio - deluvial. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	0.267 ≤ P ≤ 0.463
ALTO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua entre 0.30 m a 0.50 m. Predomina Terrenos poco inclinados con pendiente suave entre 5° - <10°; con una unidad geologica de Gpo. San Pedro; con una unidad geomorfologica de Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	0.146 ≤ P < 0.267
MEDIO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua entre 0.20 m a 0.30 m. Predomina Terrenos inclinados con pendiente Moderada entre 10° - <15°; con una unidad geologica de Granito,Paltashaco; con una unidad geomorfologica de Relieve montañoso en rocas volcanicas-sedimentarias. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	0.079 ≤ P < 0.146
BAJO	Lluvias intensas con una altura de tirante de agua menor a 0.20 m. Predomina Terrenos inclinados con pendiente Fuerte mayor a 15°; con una unidad geologica de Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas y Complejo Olmos; con una unidad geomorfologica de Relieve montañoso en rocas metamorficas y Relieve montañoso en rocas intrusivas. La categoría de Precipitación es Muy Lluviosio: 95p<RR/día≤99p (28.5mm<RR≤86.4mm)	0.046 ≤ P < 0.079

000397

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Anexo 03. Matriz de Vulnerabilidad

MATRIZ DE 3 x 3 (03 parámetros)
DIMENSIONES

Matriz de comparación de pares de los parámetros utilizados

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

PARAMETROS FRAG, SOCIAL	ECONOMICO	SOCIAL	AMBIENTAL
ECONOMICO	1.00	3.00	5.00
SOCIAL	0.33	1.00	3.00
AMBIENTAL	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.53	4.33	9.00
1/SUMA	0.65	0.23	0.11

Matriz de normalización de pares de Dimenciones

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

PARAMETROS FRAG, SOCIAL	ECONOMICO	SOCIAL	AMBIENTAL	Vector Priorización
ECONOMICO	0.652	0.692	0.556	0.633
SOCIAL	0.217	0.231	0.333	0.260
AMBIENTAL	0.130	0.077	0.111	0.106
	1.000	1.000	1.000	1.000

		Porcentaje (%)
		63.335
		26.050
		10.616

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

Resultados de la operación de matrices			Vector Suma Ponderada
0.633	0.781	0.531	1.946
0.211	0.260	0.318	0.790
0.127	0.087	0.106	0.320

HALLANDO EL λmax

	Vector Suma Ponderado/Vector Priorización
	3.072
	3.033
	3.011
SUMA	9.116
PROMEDIO	3.039

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*)

IC	0.019
RC	0.037

MATRIZ DE 3 x 3 (03 parámetros)
DIMENSION SOCIAL

Matriz de comparación de pares de los parámetros utilizados en el factor resiliencia de la dimensión social

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

PARAMETROS FRAG, SOCIAL	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILENCIA
EXPOSICION	1.00	2.00	3.00
FRAGILIDAD	0.50	1.00	2.00
RESILENCIA	0.33	0.50	1.00
SUMA	1.83	3.50	6.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17

Matriz de normalización de pares de los parámetros utilizados en el factor resiliencia de la dimensión social

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

PARAMETROS FRAG, SOCIAL	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0.545	0.571	0.500	0.539
FRAGILIDAD	0.273	0.286	0.333	0.297
RESILENCIA	0.182	0.143	0.167	0.164
	1.000	1.000	1.000	1.000

		Porcentaje (%)
		53.896
		29.726
		16.378

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

Resultados de la operación de matrices			Vector Suma Ponderada
0.539	0.595	0.491	1.625
0.269	0.297	0.328	0.894
0.180	0.149	0.164	0.492

HALLANDO EL λmax

	Vector Suma Ponderado/Vector Priorización
	3.015
	3.008
	3.004
SUMA	9.028
PROMEDIO	3.009
IC	0.005
RC	0.009

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*)

DIMENSION SOCIAL - FRAGILIDAD SOCIAL

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.
Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	**1.00**	**3.00**	**4.00**	**5.00**	**6.00**
Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.33	**1.00**	**3.00**	**4.00**	**5.00**
Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.25	0.33	**1.00**	**3.00**	**4.00**
Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.20	0.25	0.33	**1.00**	**3.00**
Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.17	0.20	0.25	0.33	**1.00**
SUMA	1.95	4.78	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.12	0.08	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	Vector Priorizacion
Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.513	0.627	0.466	0.375	0.316	**0.459**
Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.171	0.209	0.350	0.300	0.263	**0.259**
Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.128	0.070	0.117	0.225	0.211	**0.150**
Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.103	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	0.085	0.042	0.029	0.025	0.053	**0.047**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.459	0.776	0.600	0.427	0.281	2.542
0.153	0.259	0.450	0.341	0.234	1.437
0.115	0.086	0.150	0.256	0.187	0.794
0.092	0.065	0.050	0.085	0.140	0.432
0.077	0.052	0.037	0.028	0.047	0.241

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.534
5.558
5.295
5.067
5.149
SUMA 26.603
PROMEDIO 5.321

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

IC	0.080
RC	0.072

Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto
Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	1.00	**2.00**	**3.00**	**4.00**	**5.00**
Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	0.50	1.00	**3.00**	**3.00**	**4.00**
Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	0.33	0.33	1.00	**3.00**	**3.00**
Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	0.25	0.33	0.33	1.00	**3.00**
Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	0.20	0.25	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.28	3.92	7.67	11.33	16.00
1/SUMA	0.44	0.26	0.13	0.09	0.06

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	Vector Priorizacion
Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	0.438	0.511	0.391	0.353	0.313	**0.401**
Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	0.219	0.255	0.391	0.265	0.250	**0.276**
Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	0.146	0.085	0.130	0.265	0.188	**0.163**
Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	0.109	0.085	0.043	0.088	0.188	**0.103**
Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	0.088	0.064	0.043	0.029	0.063	**0.057**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.401	0.552	0.488	0.411	0.287	2.139
0.201	0.276	0.488	0.308	0.229	1.503
0.134	0.092	0.163	0.308	0.172	0.869
0.100	0.092	0.054	0.103	0.172	0.521
0.080	0.069	0.054	0.034	0.057	0.295

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.334
5.443
5.339
5.074
5.144
SUMA 26.334
PROMEDIO 5.267

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

IC	0.067
RC	0.060

DIMENSIÓN SOCIAL - EPOSICIÓN SOCIAL

GRUPO ETAREO

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

GRUPO ETAREO	< a 6 y > 65 años	6 - 11 años	12 - 15 años	16 - 18 años	18 - 64 años
< a 6 y > 65 años	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00
6 - 11 años	0.33	1.00	3.00	4.00	5.00
12 - 15 años	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
16 - 18 años	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
18 - 64 años	0.17	0.20	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.95	4.78	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.12	0.08	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

GRUPO ETAREO	< a 6 y > 65 años	6 - 11 años	12 - 15 años	16 - 18 años	Casa Independiente)	Vector Priorización
< a 6 y > 65 años	0.513	0.627	0.466	0.375	0.316	**0.459**
6 - 11 años	0.171	0.209	0.350	0.300	0.263	**0.259**
12 - 15 años	0.128	0.070	0.117	0.225	0.211	**0.150**
16 - 18 años	0.103	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
18 - 64 años	0.085	0.042	0.029	0.025	0.053	**0.047**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.459	0.776	0.600	0.427	0.281	2.542
0.153	0.259	0.450	0.341	0.234	1.437
0.115	0.086	0.150	0.256	0.187	0.794
0.092	0.065	0.050	0.085	0.140	0.432
0.077	0.052	0.037	0.028	0.047	0.241

HALLANDO λmax

	VSP/VP
	5.534
	5.558
	5.295
	5.067
	5.149
SUMA	26.603
PROMEDIO	5.321

INDICE DE CONSISTENCIA	**IC**	0.080
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1	**RC**	0.072

DIMENSION SOCIAL - RESILIENCIA SOCIAL

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA OCURRENCIA PASADA DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD?	Siempre Ocurre (Todos los años)	Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	Nunca ha pasado
Siempre Ocurre (Todos los años)	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
Nunca ha pasado	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

MATRIZ DE NORMALIZACION

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA OCURRENCIA PASADA DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD?	Siempre Ocurre (Todos los años)	Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	Nunca ha pasado	Vector Priorizacion
Siempre Ocurre (Todos los años)	0.560	0.642	0.524	0.429	0.360	**0.503**
Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	0.187	0.214	0.315	0.306	0.280	**0.260**
Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	0.112	0.071	0.105	0.184	0.200	**0.134**
Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	0.080	0.043	0.035	0.061	0.120	**0.068**
Nunca ha pasado	0.062	0.031	0.021	0.020	0.040	**0.035**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.503	0.781	0.672	0.474	0.313	2.743
0.168	0.260	0.403	0.339	0.244	1.414
0.101	0.087	0.134	0.203	0.174	0.699
0.072	0.052	0.045	0.068	0.104	0.341
0.056	0.037	0.027	0.023	0.035	0.177

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.455
5.432
5.204
5.030
5.093
SUMA 26.213
PROMEDIO 5.243

INDICE DE CONSISTENCIA

IC	0.061

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

RC	0.054

¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?	No muestra interés	Muestra interés de vez en cuando.	Actua si hay incentivos	Me gustaría participar	Siempre estoy atento (a) para participar
No muestra interés	1.00	3.00	4.00	5.00	7.00
Muestra interés de vez en cuando.	0.33	1.00	3.00	4.00	4.00
Actua si hay incentivos	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
Me gustaría participar	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
Siempre estoy atento (a) para participar	0.14	0.25	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.93	4.83	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.52	0.21	0.12	0.08	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACION

¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?	No muestra interés	Muestra interés de vez en cuando.	Actua si hay incentivos	Me gustaría participar	Siempre estoy atento (a) para participar	Vector Priorizacion
No muestra interés	0.519	0.621	0.466	0.375	0.368	**0.470**
Muestra interés de vez en cuando.	0.173	0.207	0.350	0.300	0.211	**0.248**
Actua si hay incentivos	0.130	0.069	0.117	0.225	0.211	**0.150**
Me gustaría participar	0.104	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
Siempre estoy atento (a) para participar	0.074	0.052	0.029	0.025	0.053	**0.047**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.470	0.744	0.601	0.427	0.326	2.567
0.157	0.248	0.450	0.342	0.186	1.383
0.117	0.083	0.150	0.256	0.186	0.793
0.094	0.062	0.050	0.085	0.140	0.431
0.067	0.062	0.038	0.028	0.047	0.242

HALLANDO λmax

	VSP/VP
	5.464
	5.577
	5.280
	5.044
	5.194
SUMA	26.559
PROMEDIO	5.312

INDICE DE CONSISTENCIA

IC	0.078

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

RC	0.070

MATRIZ DE 3 x 3 (03 parámetros)
DIMENSION ECONOMICA

Matriz de comparación de pares de los parámetros utilizados en e < a 6 y > 65 añosSiempre Ocurre (Todos los años)No mu

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

FRAGILIDAD ECONOMICA	FRAGILIDAD	RESILENCIA	EXPOSICION
FRAGILIDAD	**1.00**	**2.00**	**3.00**
RESILENCIA	0.50	**1.00**	2.00
EXPOSICION	0.33	0.50	**1.00**
SUMA	1.83	3.50	6.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17

Matriz de normalización de pares de los parámetros utilizados en el factor resiliencia de la dimensión social

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

FRAGILIDAD ECONOMICA	FRAGILIDAD	RESILENCIA	EXPOSICION	Vector Priorización
FRAGILIDAD	0.545	0.571	0.500	**0.539**
RESILENCIA	0.273	0.286	0.333	**0.297**
EXPOSICION	0.182	0.143	0.167	**0.164**
	1.000	1.000	1.000	1.000

		Porcentaje (%)
		53.896
		29.726
		16.378

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

Resultados de la operación de matrices			Vector Suma Ponderada
0.539	0.595	0.491	1.625
0.269	0.297	0.328	0.894
0.180	0.149	0.164	0.492

HALLANDO EL λmax

	Vector Suma Ponderado/Vector Priorización
	3.015
	3.008
	3.004
SUMA	9.028
PROMEDIO	3.009
IC	0.005
RC	0.009

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*)

EXPOSICION ECONÓMICA

TIPO DE PAVIMENTO

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

TIPO DE PAVIMENTO	Pavimento a nivel de afirmado	Pavimento articulado.	Pavimento Flexible	Pavimento Rigido	Otros
Pavimento a nivel de afirmado	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
Pavimento articulado.	0.50	1.00	2.00	3.00	3.00
Pavimento Flexible	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Pavimento Rigido	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
Otros	0.14	0.33	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.18	4.17	6.83	11.50	16.00
1/SUMA	0.46	0.24	0.15	0.09	0.06

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

TIPO DE PAVIMENTO	Pavimento a nivel de afirmado	Pavimento articulado.	Pavimento Flexible	Pavimento Rigido	Otros	Vector Priorizacion
Pavimento a nivel de afirmado	0.460	0.480	0.439	0.435	0.438	**0.450**
Pavimento articulado.	0.230	0.240	0.293	0.261	0.188	**0.242**
Pavimento Flexible	0.153	0.120	0.146	0.174	0.188	**0.156**
Pavimento Rigido	0.092	0.080	0.073	0.087	0.125	**0.091**
Otros	0.066	0.080	0.049	0.043	0.063	**0.060**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.450	0.484	0.469	0.457	0.421	2.281
0.225	0.242	0.312	0.274	0.180	1.234
0.150	0.121	0.156	0.183	0.180	0.790
0.090	0.081	0.078	0.091	0.120	0.460
0.064	0.081	0.052	0.046	0.060	0.303

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.066
5.096
5.061
5.037
5.041

SUMA	25.301
PROMEDIO	5.060

IC	0.015
RC	0.013

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

FRAGILIDAD ECONÓMICA

CATEGORIA DE SUBRASANTE RESPECTO AL VALOR DEL CBR DE DISEÑO

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

CATEGORIA DE SUBRASANTE RESPECTO AL VALOR DEL CBR DE DISEÑO	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)
CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00
CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	0.50	1.00	2.00	3.00	3.00
CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	0.20	0.33	0.50	1.00	3.00
CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	0.14	0.33	0.33	0.33	1.00
SUMA	2.18	4.17	6.83	11.33	17.00
1/SUMA	0.46	0.24	0.15	0.09	0.06

MATRIZ DE NORMALIZACION

CATEGORIA DE SUBRASANTE RESPECTO AL VALOR DEL CBR DE DISEÑO	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	Vector Priorizacion
CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	0.460	0.480	0.439	0.441	0.412	**0.446**
CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	0.230	0.240	0.293	0.265	0.176	**0.241**
CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	0.153	0.120	0.146	0.176	0.176	**0.154**
CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	0.092	0.080	0.073	0.088	0.176	**0.102**
CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	0.066	0.080	0.049	0.029	0.059	**0.057**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**1.000**

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.446	0.481	0.463	0.510	0.396	2.297
0.223	0.241	0.309	0.306	0.170	1.248
0.149	0.120	0.154	0.204	0.170	0.797
0.089	0.080	0.077	0.102	0.170	0.518
0.064	0.080	0.051	0.034	0.057	0.286

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.146
5.186
5.160
5.084
5.059

SUMA	25.634
PROMEDIO	5.127

INDICE DE CONSISTENCIA
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

IC	0.032
RC	0.028

Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	Malo, la estructura tiene fisuras	Regular, edificación deteriorada superficialmente	Buena, recibe mantenimiento	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento
Muy Malo, daños graves en la estructura	**1.00**	**2.00**	**3.00**	**4.00**	**5.00**
Malo, la estructura tiene fisuras	0.50	**1.00**	**2.00**	**3.00**	**5.00**
Regular, edificación deteriorada superficialmente	0.33	0.50	**1.00**	**2.00**	3.00
Buena, recibe mantenimiento	0.25	0.33	0.50	**1.00**	**2.00**
Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	0.20	0.20	0.33	0.50	**1.00**
SUMA	2.28	4.03	6.83	10.50	16.00
1/SUMA	0.44	0.25	0.15	0.10	0.06

MATRIZ DE NORMALIZACION

Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	Malo, la estructura tiene fisuras	Regular, edificación deteriorada superficialmente	Buena, recibe mantenimiento	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	Vector Priorizacion
Muy Malo, daños graves en la estructura	0.438	0.496	0.439	0.381	0.313	**0.413**
Malo, la estructura tiene fisuras	0.219	0.248	0.293	0.286	0.313	**0.272**
Regular, edificación deteriorada superficialmente	0.146	0.124	0.146	0.190	0.188	**0.159**
Buena, recibe mantenimiento	0.109	0.083	0.073	0.095	0.125	**0.097**
Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	0.088	0.050	0.049	0.048	0.063	**0.059**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**1.000**

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.413	0.543	0.477	0.388	0.296	2.117
0.207	0.272	0.318	0.291	0.296	1.383
0.138	0.136	0.159	0.194	0.178	0.804
0.103	0.091	0.079	0.097	0.118	0.489
0.083	0.054	0.053	0.049	0.059	0.298

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.124
5.094
5.063
5.034
5.027

SUMA	25.341
PROMEDIO	5.068

INDICE DE CONSISTENCIA
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

IC	0.017
RC	0.015

DIMENSION ECONOMICA - RESILIENCIA ECONOMICA

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROYECTO DE CARRETERAS

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROYECTO DE CARRETERAS	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente.	Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente.	Se tiene conocimiento, respetandola cumpliendola totalmente
Desconocimiento en la existencia de la normatividad	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	0.33	1.00	3.00	4.00	5.00
Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente.	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente.	0.20	0.25	0.33	1.00	3.00
Se tiene conocimiento, respetandola cumpliendola totalmente	0.17	0.20	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.95	4.78	8.58	13.33	19.00
1/SUMA	0.51	0.21	0.12	0.08	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROYECTO DE CARRETERAS	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente.	Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente.	Se tiene conocimiento, respetandola cumpliendola totalmente	Vector Priorizacion
Desconocimiento en la existencia de la normatividad	0.513	0.627	0.466	0.375	0.316	**0.459**
Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	0.171	0.209	0.350	0.300	0.263	**0.259**
Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente.	0.128	0.070	0.117	0.225	0.211	**0.150**
Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente.	0.103	0.052	0.039	0.075	0.158	**0.085**
Se tiene conocimiento, respetandola cumpliendola totalmente	0.085	0.042	0.029	0.025	0.053	**0.047**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.459	0.776	0.600	0.427	0.281	2.542
0.153	0.259	0.450	0.341	0.234	1.437
0.115	0.086	0.150	0.256	0.187	0.794
0.092	0.065	0.050	0.085	0.140	0.432
0.077	0.052	0.037	0.028	0.047	0.241

HALLANDO λmax

	VSP/VP
	5.534
	5.558
	5.295
	5.067
	5.149
SUMA	26.603
PROMEDIO	5.321

INDICE DE CONSISTENCIA
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

IC	0.080
RC	0.072

TIPO DE TRABAJO DEL JEFE DEL HOGAR

MATRIZ DE COMPARACION DE PARES

TIPO DE TRABAJO DEL JEFE DEL HOGAR	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros
Agricultura, ganadería, pesca	1.00	2.00	3.00	5.00	6.00
Hospedajes y restaurantes	0.50	1.00	2.00	3.00	5.00
Comercio al por mayor y menor	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Empresas de servicios	0.20	0.33	0.50	1.00	2.00
Otros	0.17	0.20	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.20	4.03	6.83	11.50	17.00
1/SUMA	0.45	0.25	0.15	0.09	0.06

MATRIZ DE NORMALIZACION

TIPO DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA DEL HOGAR	Agricultura, ganadería, pesca	Hospedajes y restaurantes	Comercio al por mayor y menor	Empresas de servicios	Otros	Vector Priorizacion
Agricultura, ganadería, pesca	0.455	0.496	0.439	0.435	0.353	**0.435**
Hospedajes y restaurantes	0.227	0.248	0.293	0.261	0.294	**0.265**
Comercio al por mayor y menor	0.152	0.124	0.146	0.174	0.176	**0.154**
Empresas de servicios	0.091	0.083	0.073	0.087	0.118	**0.090**
Otros	0.076	0.050	0.049	0.043	0.059	**0.055**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**1.000**

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.435	0.529	0.463	0.451	0.332	2.211
0.218	0.265	0.309	0.271	0.276	1.338
0.145	0.132	0.154	0.181	0.166	0.778
0.087	0.088	0.077	0.090	0.111	0.453
0.073	0.053	0.051	0.045	0.055	0.277

HALLANDO λmax					VSP/VP
					5.078
					5.059
					5.039
					5.022
					5.017
				SUMA	25.215
				PROMEDIO	5.043

INDICE DE CONSISTENCIA	
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1	

IC	0.011
RC	0.010

DIMENSION AMBIENTAL - FRAGILIDAD

Dimensión ambiental	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA
EXPOSICION	1.00	2.00	3.00
FRAGILIDAD	0.50	1.00	2.00
RESILIENCIA	0.33	0.50	1.00
SUMA	1.83	3.50	6.00
1/SUMA	0.55	0.29	0.17

Paso 03: La matriz de normalización nos muestra el vector de priorización (peso ponderado). Indica la importancia de cada parámetro en el analisis del fenomeno.

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

Dimensión ambiental	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0.545	0.571	0.500	0.539
FRAGILIDAD	0.273	0.286	0.333	0.297
RESILIENCIA	0.182	0.143	0.167	0.164
	1.000	1.000	1.000	1.000

			Porcentaje (%)
			53.896
PESO PONDERADO DE LOS PARÁMETROS			29.726
			16.378

Paso 04: Se calcula la Relacion de Consistencia, el cual debe ser menor al 4% (**RC < 0.04**), lo que nos indicara que los criterios utilizados para la comparación de pares son los más adecuados.

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

Resultados de la operación de matrices			Vector Suma Ponderada
0.539	0.595	0.491	1.625
0.269	0.297	0.328	0.894
0.180	0.149	0.164	0.492

HALLANDO EL λmax

Vector Suma Ponderado /Vector Priorización	
3.015	
3.008	
3.004	
SUMA	9.028
PROMEDIO	3.009
IC	0.005
RC	0.009

ÍNDICE DE CONSISTENCIA

RELACIÓN DE CONSISTENCIA < 0.04 (*)

El valor del coeficiente debe ser menor a 0.1. Si el coeficiente es mayor a 0.1 se debe volver a analizar los criterios en la matriz de

(*) Para determinar el indice aleatorio que ayuda a determinar la relación de consistencia se utilizo la tabla obtenida

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IA	0.525	0.882	1.115	1.252	1.341	1.404	1.452	1.484	1.513	1.535	1.555	1.570	1.583	1.595

DIMENSION AMBIENTAL - EXPOSICION AMBIENTAL

DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca ciegas, drenes, etc)

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca Ciega, drenes, etc)	Muy cercana (0 - 0.1km)	Cercana (0.1km – 0.5km)	Medianamente cerca (0.5km - 1.0km)	Alejada (1.0km - 2km)	> 2.0km Muy alejada
Muy cercana (0 - 0.1km)	**1.00**	2.00	3.00	5.00	7.00
Cercana (0.1km – 0.5km)	0.50	**1.00**	2.00	3.00	6.00
Medianamente cerca (0.5km - 1.0km)	0.33	0.50	**1.00**	2.00	5.00
Alejada (1.0km - 2km)	0.20	0.33	0.50	**1.00**	2.00
> 2.0km Muy alejada	0.14	0.17	0.20	0.50	**1.00**
SUMA	2.18	4.00	6.70	11.50	21.00
1/SUMA	0.46	0.25	0.15	0.09	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca Ciega, drenes, etc)	Muy cercana (0 - 0.1km)	Cercana (0.1km – 0.5km)	Medianamente cerca (0.5km - 1.0km)	Alejada (1.0km - 2km)	> 2.0km Muy alejada	**Vector Priorizacion**
Muy cercana (0 - 0.1km)	0.460	0.500	0.448	0.435	0.333	**0.435**
Cercana (0.1km – 0.5km)	0.230	0.250	0.299	0.261	0.286	**0.265**
Medianamente cerca (0.5km - 1.0km)	0.153	0.125	0.149	0.174	0.238	**0.168**
Alejada (1.0km - 2km)	0.092	0.083	0.075	0.087	0.095	**0.086**
> 2.0km Muy alejada	0.066	0.042	0.030	0.043	0.048	**0.046**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.435	0.530	0.504	0.432	0.320	2.220
0.218	0.265	0.336	0.259	0.274	1.351
0.145	0.132	0.168	0.173	0.228	0.846
0.087	0.088	0.084	0.086	0.091	0.437
0.062	0.044	0.034	0.043	0.046	0.229

HALLANDO λmax

	VSP/VP
	5.103
	5.100
	5.042
	5.057
	5.011
SUMA	25.313
PROMEDIO	5.063

INDICE DE CONSISTENCIA	**IC**	0.016
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1	**RC**	0.014

DIMENSION AMBIENTAL - FRAGILIDAD AMBIENTAL

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Quema de basura	Los deposita en la Vía Pública	Los deposita en drenes o quebradas	Los deposita en Zonas no permitidas	Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)
Quema de basura	**1.00**	3.00	5.00	6.00	7.00
Los deposita en la Vía Pública	0.33	**1.00**	3.00	5.00	5.00
Los deposita en drenes o quebradas	0.20	0.33	**1.00**	3.00	5.00
Los deposita en Zonas no permitidas	0.17	0.20	0.33	**1.00**	3.00
Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	0.14	0.20	0.20	0.33	**1.00**
	1.84	4.73	9.53	15.33	21.00
1/SUMA	0.54	0.21	0.10	0.07	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Quema de basura	Los deposita en la Vía Pública	Los deposita en drenes o quebradas	Los deposita en Zonas no permitidas	Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	Vector Priorizacion
Quema de basura	0.543	0.634	0.524	0.391	0.333	**0.485**
Los deposita en la Vía Pública	0.181	0.211	0.315	0.326	0.238	**0.254**
Los deposita en drenes o quebradas	0.109	0.070	0.105	0.196	0.238	**0.144**
Los deposita en Zonas no permitidas	0.090	0.042	0.035	0.065	0.143	**0.075**
Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	0.078	0.042	0.021	0.022	0.048	**0.042**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.485	0.763	0.718	0.451	0.294	2.710
0.162	0.254	0.431	0.376	0.210	1.432
0.097	0.085	0.144	0.225	0.210	0.761
0.081	0.051	0.048	0.075	0.126	0.381
0.069	0.051	0.029	0.025	0.042	0.216

HALLANDO λmax

VSP/VP
5.587
5.634
5.301
5.067
5.138

SUMA	26.728
PROMEDIO	5.346

INDICE DE CONSISTENCIA

IC	0.086

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

RC	0.077

TIEMPO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

TIEMPO DE RECOJO RESIDUOS SOLIDOS	Rara vez al mes	1 vez semanal	2 veces semanal	Interdiario	Diario
Rara vez al mes	**1.00**	3.00	5.00	6.00	8.00
1 vez semanal	0.33	**1.00**	3.00	5.00	6.00
2 veces semanal	0.20	0.33	**1.00**	3.00	5.00
Interdiario	0.17	0.20	0.33	**1.00**	3.00
Diario	0.13	0.17	0.20	0.33	**1.00**
	1.83	4.70	9.53	15.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.07	0.04

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

TIEMPO DE RECOJO RESIDUOS SOLIDOS	Rara vez al mes	1 vez semanal	2 veces semanal	Interdiario	Diario	Vector Priorizacion
Rara vez al mes	0.548	0.638	0.524	0.391	0.348	**0.490**
1 vez semanal	0.183	0.213	0.315	0.326	0.261	**0.259**
2 veces semanal	0.110	0.071	0.105	0.196	0.217	**0.140**
Interdiario	0.091	0.043	0.035	0.065	0.130	**0.073**
Diario	0.068	0.035	0.021	0.022	0.043	**0.038**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.490	0.778	0.698	0.437	0.304	2.708
0.163	0.259	0.419	0.364	0.228	1.434
0.098	0.086	0.140	0.219	0.190	0.733
0.082	0.052	0.047	0.073	0.114	0.367
0.061	0.043	0.028	0.024	0.038	0.195

HALLANDO λmax	VSP/VP
	5.527
	5.530
	5.247
	5.036
	5.121
SUMA	26.461
PROMEDIO	5.292

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

IC	0.073
RC	0.066

DIMENSION AMBIENTAL - RESILIENCIA AMBIENTAL

Capacitaciones en temas de conservacion ambiental

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PARES

Capacitaciones en temas de conservacion ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total
La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	1.00	**3.00**	**3.00**	**5.00**	**7.00**
La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	0.33	1.00	**3.00**	**3.00**	**5.00**
La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	0.33	0.33	1.00	**3.00**	**5.00**
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	0.20	0.33	0.33	1.00	**3.00**
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total	0.14	0.20	0.20	0.33	1.00
SUMA	2.01	4.87	7.53	12.33	21.00
1/SUMA	0.50	0.21	0.13	0.08	0.05

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

Capacitaciones en temas de conservacion ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total	Vector Priorizacion
La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	0.498	0.616	0.398	0.405	0.333	**0.450**
La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	0.166	0.205	0.398	0.243	0.238	**0.250**
La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	0.166	0.068	0.133	0.243	0.238	**0.170**
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	0.100	0.068	0.044	0.081	0.143	**0.087**
La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura total	0.071	0.041	0.027	0.027	0.048	**0.043**
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HALLANDO EL VECTOR SUMA PONDERADO

					Vector Suma Ponderado
0.450	0.751	0.509	0.436	0.299	2.445
0.150	0.250	0.509	0.262	0.213	1.384
0.150	0.083	0.170	0.262	0.213	0.878
0.090	0.083	0.057	0.087	0.128	0.445
0.064	0.050	0.034	0.029	0.043	0.220

HALLANDO λmax

	VSP/VP
	5.430
	5.534
	5.176
	5.104
	5.156
SUMA	26.400
PROMEDIO	5.280

IC	0.070
RC	0.063

INDICE DE CONSISTENCIA

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1

(1) El Peso del Parametro (Ppar) de la Dimension Social - Resilencia Social sale de la Matriz 3x3
* Para la Resiliencia Social no se ha considerado el Regimen de Tenencia (Data INEI) no se esta considerando por presentar datos erroneos

$$VS = Fs*p + Rs*p$$
$$VE = Fe*p + Re*p$$
$$VA = Fa*p + Ra*p$$

$VT = VS*p + VE*P + VA*p$

PESO	0.260					0.633					0.106				1.000			
	VULNERABILIDAD SOCIAL					VULNERABILIDAD ECONOMICA					VULNERABILIDAD AMBIENTAL				Vulnerabilidad Total			RANGOS
PESO	0.539	0.297		0.164		0.164	0.539		0.297		0.539	0.297		0.164				
	EXPOSICION SOCIAL	FRAGILIDAD SOCIAL		RESILENCIA SOCIAL		EXPOSICION ECONÓMICA	FRAGILIDAD ECONÓMICA		RESILIENCIA ECONOMICA		EXPOSICION AMBIENTAL	FRAGILIDAD AMBIENTAL		RESILIENCIA AMBIENTAL				
PESO	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00				
PARAMETROS	GRUPO ETAREO	Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA OCURRENCIA PASADA DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD?	¿TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?	TIPO DE PAVIMENTO	CATEGORIA DE SUBRASANTE RESPECTO AL VALOR DEL CBR DE DISEÑO	Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN PROYECTO DE CARRETERAS	TIPO DE TRABAJO DEL JEFE DEL HOGAR	DISTANCIA A FUENTE DE AGUA (Cuenca Ciega, drenes, etc)	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TIEMPO DE RECOJO RESIDUOS SOLIDOS	Capacitaciones en temas de conservacion ambiental	**Valor vulnerabilidad social**	**Valor vulnerabilidad economica**	**Valor vulnerabilidad ambiental**	
D1	0.459	0.459	0.401	0.503	0.470	0.450	0.446	0.413	0.459	0.435	0.435	0.485	0.490	0.450	0.119	0.278	0.048	0.444 V1
D2	0.259	0.259	0.276	0.260	0.248	0.242	0.241	0.272	0.259	0.265	0.265	0.254	0.259	0.250	0.068	0.162	0.028	0.257 V2
D3	0.150	0.150	0.163	0.134	0.150	0.156	0.154	0.159	0.150	0.154	0.168	0.144	0.140	0.170	0.039	0.098	0.017	0.155 V3
D4	0.085	0.085	0.103	0.068	0.085	0.091	0.102	0.097	0.085	0.090	0.086	0.075	0.073	0.087	0.023	0.060	0.009	0.091 V4
D5	0.047	0.047	0.057	0.035	0.047	0.060	0.057	0.059	0.047	0.055	0.046	0.042	0.038	0.043	0.012	0.036	0.005	0.053 V5
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				1.00

Nivel vulnerabilidad	**Rango**
Muy alta	0.257 0.444
Alta	0.155 0.257
Media	0.091 0.155
Baja	0.053 0.091

MATRIZ DE NIVELES DE VULNERABILIDAD

Nivel vulnerabilidad	Descripción	Rango
Vulnerabilidad Muy Alta	Poblacion expuesta con grupo etareo de < a 6 y > 65 años , con una Muy dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina . Con una ocurrencia de desastres de Siempre Ocurre (Todos los años). No muestra interés en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento a nivel de afirmado. La subrasante tiene un CBR < 3% (Subrasante inadecuada). El estado de conservacion de las edificaciones es Muy Malo, daños graves en la estructura. Desconocimiento en la existencia de la normatividad (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Agricultura, ganadería, pesca La distancia a fuentes de agua es Muy cercana (0 - 0.1km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Quema de basura, con un tiempo de recojo de residuos solidos de Rara vez al mes. La totalidad de la población no ha recibido capacitaciones en temas de conservación ambiental	**0.257 ≤ V ≤ 0.444**
Vulnerabilidad Alta	Poblacion expuesta con grupo etareo de 6 - 11 años , con una Dificil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina . Con una ocurrencia de desastres de Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años). Muestra interés de vez en cuando. en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento articulado.. La subrasante tiene un CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre). El estado de conservacion de las edificaciones es Malo, la estructura tiene fisuras. Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Hospedajes y restaurantes La distancia a fuentes de agua es Cercana (0.1km – 0.5km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en la Vía Pública, con un tiempo de recojo de residuos solidos de 1 vez semanal. La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	**0.155 ≤ V ≤ 0.257**
Vulnerabilidad Media	Poblacion expuesta con grupo etareo de 12 - 15 años , con una Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina . Con una ocurrencia de desastres de Regularmente ocurre (De 4 a 9 años). Actua si hay incentivos en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento Flexible. La subrasante tiene un CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular). El estado de conservacion de las edificaciones es Regular, edificación deteriorada superficialmente. Se tiene conocimiento, cumpliendola parcialmente. (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Comercio al por mayor y menor La distancia a fuentes de agua es Medianamente cerca (0.5km - 1.0km). La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en drenes o quebradas, con un tiempo de recojo de residuos solidos de 2 veces semanal. La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	**0.091 ≤ V ≤ 0.155**
Vulnerabilidad Baja	Poblacion expuesta con grupo etareo de 16 - 18 años y 18 - 64 años , con una Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad fisica y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. Caracteristicas de Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra . Con una ocurrencia de desastres de Pasó alguna vez (Mayor a 10 años) y/o Nunca ha pasado. Me gustaría participar en campañas de prevencion de riesgos. Con un tipo de Pavimento Rigido. La subrasante tiene un CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena). El estado de conservacion de las edificaciones es Buena, recibe mantenimiento. Se tiene conocimiento, cumpliendola mayoritariamente. (normativa en proyectos de carreteras). El jefe del hogar trabaja en Empresas de servicios La distancia a fuentes de agua es Alejada (1.0km - 2km) y > 2.0km Muy alejada. La disposicion final de residuos solidos es a traves de Los deposita en Zonas no permitidas y/o Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal), con un tiempo de recojo de residuos solidos de Interdiario y/o Diario. La población se capacita constantemente siendo su difusión y cobertura mayoritaria	**0.053 ≤ V ≤ 0.091**

000366

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Anexo 04. Matriz de Riesgo

VALOR DE PELIGRO (P)	VALOR DE LA VULNERABILIDAD (V)	RIESGO (P*V=R)
0.463	0.444	0.206
0.267	0.257	0.069
0.146	0.155	0.023
0.079	0.091	0.007
0.046	0.053	0.002

NIVEL DE RIESGO

NIVEL	RANGO
MUY ALTO	0.069 ≤ R ≤ 0.206
ALTO	0.023 ≤ R < 0.069
MEDIO	0.007 ≤ R < 0.023
BAJO	0.002 ≤ R < 0.007

MATRIZ DEL RIESGO

PMA	0.463	0.024	0.072	0.119	0.206
PA	0.267	0.014	0.041	0.069	0.119
PM	0.146	0.008	0.023	0.038	0.065
PB	0.046	0.002	0.007	0.012	0.020
		0.053	0.155	0.257	0.444
		VB	VM	VA	VMA

000365

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
	NOMBRE DE UEI: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	**Código Único de Inversión:** **N°2693105**	**UBICACIÓN:** Distrito de Santo Domingo Provincia de Morropón Departamento Piura
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES		

Anexo 05. Mapas

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

000364



SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Elementos Expuestos
- Calles a Intervenir
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.1 0.2 0.4 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE UBICACION

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:5,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.M.D	Formato de impr.: A3	Mapa: **M-01**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Digital) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)		

ING. HENRY CRUZ
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED



SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Elementos Expuestos
- AREA_INFLUENCIA
- Calles a Intervenir
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.1 0.2 0.4 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE AREA DE INFLUENCIA

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:5,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.M.D	Formato de Hoja: A3	Mapa: M-02

Fuente:
Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional)
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros Poblados)

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 076-2020-CENEPRED/J

000362



PENDIENTE DEL TERRENO

- <5°, Terrenos Llanos
- 5° - <10°, Terrenos poco Inclinados con pendiente Suave
- 10° - <15°, Terrenos inclinados con pendiente Moderada
- 15° - 20°, Terrenos inclinados con pendiente Fuerte
- >20°, Terrenos Inclinados Pendiente Muy Fuerte

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Elementos Expuestos
- AREA_INFLUENCIA
- Calles a Intervenir
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.1 0.2 0.4 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE PENDIENTES DEL TERRENO

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:5,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.M.D.	Formato de impr.: A3	Mapa: **M-03**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - Carta (Carta Tcográfica Nacional) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros Poblados)		

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
N° 475-2020-CENEPRED/J



SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Elementos Expuestos
- Area de Influencia
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.4 0.8 1.6 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE HIDROGRAFIA

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:20,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.V.D	Formato de impresión: A3	Mapa: **M-04**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)		

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R. J. N° 075-2020-CENEPRED/J

000350



PRECIPITACION ACUMULADA ANUAL(mm)

0 - 22	806 - 1,123
23 - 287	1,124 - 1,548
288 - 528	1,549 - 2,145
527 - 805	2,146 - 3,140

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Area de Influencia
- Elementos Expuestos
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y Quebradas
- Estaciones Meteorologicas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.2 0.4 0.8 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE PRECIPITACION ACUM. ANUAL

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:10,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: CAM D	Formato de impri: A3	Mapa: **M-05**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Trovimétrica vectorial) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)		

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

000359



Altura de Tirante de Inundación (m)

- H < 0.10 m.
- 0.10 m. < H < 0.20 m.
- 0.20 m. < H < 0.30 m.
- 0.30 m. < H < 0.50 m.
- H > 0.50 m.

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Elementos Expuestos
- Area de Influencia
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.1 0.2 0.4 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE ALTURA DE TIRANTE DE INUNDACION

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:5,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: G.A.M.D	Formato de Impr.: A 3	Mapa: **M-06**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)		

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2026-CENEPRED/J

000358



UNIDADES GEOLOGICAS

- Complejo Olmos
- Gpo. Goyllarisquizga - Limoltas
- Gpo. San Pedro
- Granito,Paltashaco
- Tonalita diorita Pamparum

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Area de Influencia
- Elementos Expuestos
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rio y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.2 0.4 0.8 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ. PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE UNIDADES GEOLOGICAS

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zone 17 S	Escala: 1:10,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.M.D	Formato de impr.: A3	Mapa: **M-07**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional) Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI (Centros poblados)		

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
N° 075-2020-CENEPRED

000357



UNIDADES GEOLOGICAS

- P-cd, Piedemonte coluvio-deluvial
- RCL-rvs, Relieve de colinas y lomadas en rocas volcánicas-sedimentarias
- RM-rl, Relieve montañoso en rocas intrusivas
- RM-rm, Relieve montañoso en rocas metamórficas
- RM-rvs, Relieve montañoso en rocas volcánicas-sedimentarias

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Area de Influencia
- Elementos Expuestos
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rio y quebradas

ESCALA DE BARRAS

0 0.2 0.4 0.8 Km

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:10,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.M.D	Formato de impr.: A 3	Mapa: **M-08**

Fuente:
Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional)
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
N° 075-2020-CENEPRED/J



SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas
- Rios y quebradas
- CALLES A INTERVENIR
- INSTITUCION EDUCATIVA
- MUNICIPALIDAD
- POLIDEPORTIVO
- VIVIENDAS

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.05 0.1 0.2 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE ELEMENTOS EXPUESTOS

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:3,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.A.M.D.	Formato de impr.: A 3	Mapa: **M-09**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - Carta Topográfica Nacional Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)		

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J



NIVEL DE PELIGRO

- Bajo (0.046 ≤ P < 0.079)
- Medio (0.079 ≤ P < 0.146)
- Alto (0.146 ≤ P < 0.267)
- Muy Alto (0.267 ≤ P ≤ 0.463)

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Elementos Expuestos
- Calles e Interiores
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rios y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.075 0.15 0.3 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE PELIGROSIDAD

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:4,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: C.S.M.D	Formato de impr.: A 3	Mapa: **M-10**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Carta Nacional) Instituto Nacional de Estadística e Informática (Centros poblados)		

ING. J. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J



00035

NIVEL DE VULNERABILIDAD

- Baja (0.053 ≤ V ≤ 0.091)
- Media (0.091 ≤ V ≤ 0.155)
- Alta (0.155 ≤ V ≤ 0.257)
- Muy Alta (0.257 ≤ V ≤

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Elementos Expuestos
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rio y quebradas

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

ESCALA DE BARRAS

0 0.05 0.1 0.2 Km.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE NIVEL DE VULNERABILIDAD

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:3,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: CAMD	Formato de impr.: A3	Mapa: **M-11**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Centros poblados)		

INGA. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. N° 075-2020-CENEPRED/J

000353



NIVEL DE RIESGO

- Bajo (0.002 ≤ R < 0.007)
- Medio (0.007 ≤ R < 0.023)
- Alto (0.023 ≤ R < 0.069)
- Muy Alto (0.069 ≤ R ≤ 0.206)

SIMBOLOGIA

- Centros Poblados
- Calles a Intervenir
- Elementos Expuestos
- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal
- Rio y quebradas

ESCALA DE BARRAS

0 0.05 0.1 0.2 Km.

UBICACION DISTRITAL

UBICACION PROVINCIAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ, PUEBLO LIBRE Y PASAJE PEATONAL DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

Titulo:

MAPA DE NIVEL DE RIESGO

Datum: WGS 84 Proyección: UTM Zona 17 S	Escala: 1:3,000	Fecha: Setiembre, 2025
Elaborado por: G.A.M.D	Formato de impr.: A3	Mapa: **M-12**
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN (Carta Topográfica Nacional) Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (centros poblados)		

ING. HENRY CRUZ OCHOA
EVALUADOR DE RIESGOS
ACREDITADO POR CENEPRED
R.J. Nº 075-2020-CENEPRED/J

Anexo 06. Encuestas

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Cordero **Mz.** **Lt.** 162

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	✓	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	✓	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle colonial **Mz.** **Lt.** 163

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios	✓			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo		

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle Condor Mz. Lt. 164

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios	X		

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Colmena Mz. Lt. 172

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	X			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Colnoro Mz. Lt. 173

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligarada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle carnero Mz. Lt. 171

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etario	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. tigantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	X			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública	X	Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria	X			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Carnero Mz. Lt. 161

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, dranes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en dranes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle carnero **Mz.** **Lt.** 79

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o tiloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Uno **Mz.** **Lt.** 193

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✗
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✗	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✗
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✗	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✗	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✗		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✗	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✗
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✗
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✗	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Uma Mz. Lt. 170

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública	X	Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Limo Mz. Lt. 169

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Lima Mz. Lt. 168

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años.		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	A	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (racojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle Lima Mz. Lt. 167

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo		

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle lima Mz. Lt. 166

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de esteri y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Lima Mz. Lt. 165

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		X
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública	X	Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo		

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Lima Mz. Lt. 165

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle tumbo **Mz.** **Lt.** 165

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Lima Mz. Lt. 764

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasanta respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Lima Mz. Lt. 152

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infreestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infreestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle Lima Mz. Lt. 149

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	✓
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la via pública	✓	Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle lirio Mz. Lt. 148

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública	X	Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo		

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle lima Mz. Lt. 196

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		0
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene coniocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		0
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Lima **Mz.** **Lt.** 195

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 107

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemanto, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle chulucanas Mz. Lt. 101

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	V	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle chulucanas Mz. Lt. 93

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra				

Resilencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura optima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resilencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resilencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle Chulucanas Mz. Lt. 89

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 84

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible	X	Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle chulucanas Mz. Lt. 82

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 99

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado	X	Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle cholocanas Mz. Lt. 100

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible	X	Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)	✓			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle chulucanas **Mz.** **Lt.** 106

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		15 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado	X	Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)	X	CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 105

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado	X	Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreterss	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle chulucanas Mz. Lt. 109

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemanto, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 403

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hoapedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UE:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle chulucanas Mz. Lt. 75

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0,5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle chulucanas **Mz.** **Lt.** 73

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	X	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 74

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 160

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	/			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios	✓			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	✓	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 96

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla **Mz.** **Lt.** 97

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 98

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 90

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓		
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	✓
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Costillo Mz. Lt. 91

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castillo Mz. Lt. 92

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)			Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.			Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado			Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola			Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km			Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal			Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental			La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental			La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle castillo Mz. Lt. 94

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 95

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle castillo Mz. Lt. 85

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligarada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Calle Castillo Mz. Lt. 86

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	✓	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla Mz. Lt. 87

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios	X			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal		Inter diario	X			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 88

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infrsestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla · **Mz.** **Lt.** 159

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castillo Mz. Lt. 158

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle castilla Mz. Lt. 157

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle castilla Mz. Lt. 156

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castillo Mz. Lt. 133

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle costera Mz. Lt. 161

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Calle Castilla Mz. Lt. 150

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios	X			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla Mz. Lt. 147

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública	X	Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Calle Cuarilla Mz. Lt. 146

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemanto, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla Mz. Lt. 144

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle costilla Mz. Lt. 83

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	or	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	ok			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	ok	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	ok	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	ok	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	ok	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castillo Mz. Lt. 81

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	X	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle castillo Mz. Lt. 80

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	✓
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 270

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años	✓	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 186

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	✓	12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UE:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 177

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 187

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 188

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Ayabaca **Mz.** **Lt.** 189

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible	✓	Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 179

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 200

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San José **Mz.** **Lt.** 184

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama Mz. Lt. 71

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 186

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 187

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Ayabaca **Mz.** **Lt.** 190

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible	✓	Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 177

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 178

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años	✓			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	✓	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 180

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 182

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 181

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar.	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 183

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años	✓	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños gravas en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 191

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 192

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 193

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 194

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 208

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Intar diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 274

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 195

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 196

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de rasiduos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 197

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrtal de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 198

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera, Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **LL** 205

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy alanto (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 204

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UE:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 203

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años	✓	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 213

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años		
	6 - 11 años	X	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: COMERCIO **Mz.** **Lt.** 219

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene coriocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Ayabaca **Mz.** **Lt.** 47

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 199

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola.		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 201

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	✓		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasanta pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 212

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONÓMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 212

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo		

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 206

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 207

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 209

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 278

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo			

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 215

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama **Mz.** **Lt.** 6C

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicana **Mz.** **Lt.** C8

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	✓	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama Mz. Lt. G7

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Ayabaca **Mz.** **Lt.** 45

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 69

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 72

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama Mz. Lt. 70

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama Mz. Lt. 65

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concreto, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concreto / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama Mz. Lt. 63

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicoma **Mz.** **Lt.** 64

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama Mz. Lt. 67

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Chicama **Mz.** **Lt.** 62

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle ayabaca **Mz.** **Lt.** 4 6

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle ayabaca **Mz.** **Lt.** 48

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 31

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 32

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 33

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 34

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 35

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 36

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo			

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 37

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 38

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 39

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligarada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 40

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 41

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora qua requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 42

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años	X	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo. la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 43

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 44

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA; PROVINCIA : MORROPON; DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 50

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años	X	
	5 - 11 años	X	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 49

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene coriocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA; PROVINCIA : MORROPON; DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 51

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 52

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 53

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 54

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 55

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene coniocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene coniocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** S 6

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio Mz. Lt. 202

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 57

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años	X	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalicad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 59

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaria participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 60

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 58

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años		
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: PROLONGACION SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 306

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	X
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X		
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura	X	Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 122

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 121

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 120

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subresante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 119

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 118

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 16 a 64 años	
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con loss aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 113

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle rupac Amaru **Mz.** **Lt.** 114

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 117

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 124

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemanto, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 123

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente, ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 125

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 126

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo quimico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru Mz. Lt. 127

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru Mz. Lt. 128

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 129

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Comercio Mz. Lt. 130

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UE:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle comercio Mz. Lt. 131

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amuro **Mz.** **Lt.** 153

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru **Mz.** **Lt.** 134

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoría de Subresante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Tupac Amaru Mz. Lt. 135

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle La Libertad · Mz. Lt. 136

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Libertad Mz. Lt. 137

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Calle Libertad **Mz.** **Lt.** 138

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle Libertad Mz. Lt. 139

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Calle Libertad **Mz.** **Lt.** 140

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas Mz. Lt. 141

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Calle Comercio **Mz.** **Lt.** 142

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Expoalción Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle comercio **Mz.** **Lt.** 116

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 15 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas **Mz.** **Lt.** 115

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		X
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle chulucanas **Mz.** **Lt.** 112

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Chulucanas. **Mz.** **Lt.** 110

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	X
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: calle chulucanas · **Mz.** **Lt.** 109

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle chulucanos Mz. Lt. 108

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		X	12 - 15 años		De 16 a 64 años	X
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado			Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.			Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado			Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola			Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km			Medianamente cerca 0.6km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.6km			Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal			Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental			La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** 230

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 231

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años	✓	16 - 18años	✓			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la via pùblica		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 232

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Roble Libre Mz. Lt. 233

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años	✓	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre Mz. Lt. 234

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2.vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 236

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 19

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infreestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infreestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre Mz. Lt. 19

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Ragular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 20

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 21

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con discapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con discapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 12

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 23

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas	✓	Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 24

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene coniocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UE:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. A5

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años	✓	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente, ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 28

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		✓
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ;respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 27

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 28

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	✓		
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Roble libre Mz. Lt. 29

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 1

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Realiencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes .		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** 2

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años		✓
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** 3

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 4

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene coriocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** S

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo quimico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	✓			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** 6

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructure óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 1

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		✓ Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo quimico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	✓	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		✓ CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros ✓		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 8

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	✓	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de rasiduos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de rasiduos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, sienco su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO: _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo		

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Robles libre Mz. Lt. 9

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	✓			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 10

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	✓		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 11

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	✓	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.6km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** 12

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Piso de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal		Inter diario	✓			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 13

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subresante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 14

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 15

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		✓	De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infreestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)			Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos			Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible			Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido		✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)			CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente			Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.			Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor			Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km			> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km		✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas			Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal			Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial			La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 16

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 14

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 216

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 217

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)	✓			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 218

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligarada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 2 9

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	✓		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros ✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Roble libre Mz. Lt. 220

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 121

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años	✓	16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 222

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.8km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 223

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 224

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA; PROVINCIA : MORROPON; DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 225

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 226

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo Libre **Mz.** **Lt.** 227.

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre **Mz.** **Lt.** 226

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	✓	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Pueblo libre Mz. Lt. 229

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)	✓	CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San José **Mz.** **Lt.** 308

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concreto, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concreto / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 309

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Caracteristicas físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 306

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy alerto (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 307

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	✓	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	✓
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 347

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 345

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 344

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 343

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 342

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 341

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Intar diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla **Mz.** **Lt.** 324

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla Mz. Lt. 323

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaria participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0,1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 324

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X	
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	+	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla Mz. Lt. 325

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	X	De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, dranes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla Mz. Lt. 326

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	X	16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0,1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0,1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castillo **Mz.** **Lt.** 336

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años	✓	16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla **Mz.** **Lt.** 348

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle castilla **Mz.** **Lt.** 340

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Piso de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla **Mz.** **Lt.** 346

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participer en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla **Mz.** **Lt.** 339

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	+
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	+
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	+
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castilla **Mz.** **Lt.** 338

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Calle Castillo Mz. Lt. 337

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			X
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 320

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 334

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente, ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado			Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.			Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado			Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola			Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km			Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal			Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental			La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 319

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			✓
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CASTILLO **Mz.** **Lt.** 330

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA / PROVINCIA : MORROPON / DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Costa Mz. Lt. 378

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infreestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	✓
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	✓
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	✓
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Costilla **Mz.** **Lt.** 317

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deterioracia superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	✓	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamanta cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Costiua **Mz.** **Lt.** 313

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	✓	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamante cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 375

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años	✓	De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Costa Mz. Lt. 376

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemanto, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	✓	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		✓
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	✓	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 374

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CASHUA **Mz.** **Lt.** 312

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓		
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: comercio **Mz.** **Lt.** 371

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años	✓		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 319

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población este escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla Mz. Lt. 332

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: castilla **Mz.** **Lt.** 327

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	✓	Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	✓		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Comercio **Mz.** **Lt.** 333

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	✓	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: costiua **Mz.** **Lt.** 328

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	✓	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado	✓	Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario		
	1 vez semanal		Intar diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo			

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: castilla **Mz.** **Lt.** 329

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	✓
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	✓	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	✓	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	✓		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	✓		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	✓	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	✓		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	✓	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	✓	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	✓	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 335

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de rasiduos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de rasiduos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: **Mz.** **Lt.** 349

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla Mz. Lt. 350

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 354

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años	X		

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado	X	Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km	X		

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla Mz. Lt. 352

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura	X	Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: Castilla **Mz.** **Lt.** 353

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)	X	CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal	X	Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 280

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 287

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente, ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X		
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 288

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficienta.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficienta.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficienta.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficienta.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA; PROVINCIA : MORROPON; DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San José **Mz.** **Lt.** 187

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 186

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)			Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado			Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad			Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola			Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	X		
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca			Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenas, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km			Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal		X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental			La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 185

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 184

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios	X			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 177

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 175

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infreestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 176

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				X

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 174

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incantivos		Siempre estoy atento (a) para participar		X
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		X
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				X

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA Mz. Lt. 257

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA; PROVINCIA : MORROPON; DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 238

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hoapedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 269

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	X		
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 259

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamante Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.6km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 240

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X		
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 2H 1

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 242

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pùblica		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 243

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 244

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	X	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoría de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	X	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 280

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Piso de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 281

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UBI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE Mz. Lt. LOTE

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años	X			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				X

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 285

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)			Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado			Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad			Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km			Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal		X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental			La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ Mz. Lt. 284

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			X

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			X
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			X

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras	X	Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			X

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			X
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal		Inter diario			X

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			X

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UBI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 285

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				X

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				X

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				X

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				X
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				X

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				X

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 24B

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamante cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 249

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 250

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 251

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 252

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	X			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 253

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, dranes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 254

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actue si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 255

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, editivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 256

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 257

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 258

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 259

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaria participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene coriocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene coriocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 260

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 261

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.6km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 262

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 203

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la via pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ Mz. Lt. 20H

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetándola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 265

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 279

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				X

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del área de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				X

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				X
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal		Inter diario				X

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				X

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 301

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo			

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 302

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concrato y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos	X	Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San Jose **Mz.** **Lt.** 303

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN:
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 304

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planches de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la población no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

46574080 MARIA SOTO

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA — PROVINCIA : MORROPON — DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 305

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaria participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica X

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 296

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo quimico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisoa de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 293

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			X
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km	X	Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	✓	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 245

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	PROVINCIA : MORROPON	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 248

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: CALLE PIURA **Mz.** **Lt.** 247

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)	X	Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X		

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 278

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		X	Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 277

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 16 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo	**UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 276

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 275

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: JR. JOSE **Mz.** **Lt.** 207

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X	
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	X	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros	X	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Intar diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 300

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		12 - 15 años		De 16 a 64 años		✓
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	✓	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieran ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	✓			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	✓	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		✓
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	✓	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	✓	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	✓	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	✓	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	✓	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	✓	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: San José **Mz.** **Lt.** 295

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado			Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)	X	Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)			Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.			Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado			Pavimento flexible		Otros	X
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad			Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km			Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km			Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal		X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental			La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 298

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		X
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido				

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes	X	Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 270

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera, Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actue si hay incentivos		Siempre estoy atanto (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar	X			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)		
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 271

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años		12 - 15 años		De 18 a 64 años	X
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligarada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atanto (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA	PROVINCIA : MORROPON	DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo			

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** 272

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años		X	12 - 15 años		De 18 a 64 años	
	6 - 11 años			16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina			Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra			

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado			Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)			Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés			Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		X	Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado			Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado			Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)			CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)			CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura			Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras			Buena, recibe mantenimiento	X		

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad			Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.			
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes			Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km			Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km			Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura			Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	
	Lo deposita en la vía pública			Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes			2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal		X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental			La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ Mz. Lt. 273

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina	X	Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nival de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente	X	Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento				

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola	X	Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

NOMBRE DE UEI:	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
Municipalidad Distrital de Santo Domingo	

EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSÉ **Mz.** **Lt.** Z-74

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 6 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 18 a 64 años		
	6 - 11 años		16 - 18años				

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.		
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.				
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina	X	Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto		
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra				

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado	X	Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)		
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)				
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés		Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar		
	Muestra interés de vez en cuando.	X	Me gustaría participar				

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros		
	Pavimento articulado		Pavimento Rígido	X			

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)		
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)				
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento		
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento	X			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.	X	Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente		
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.				
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganadería, pesca		Comercio al por mayor y menor	X	Otros		
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios				

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km	X	Medianamente cerca 0.5km – 1km		> 2km Muy alejada		
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km				

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	X	
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas				
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario		
	1 vez semanal	X	Inter diario				

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental		La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total		
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria				

FIRMA Y SELLO _____

	PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AYABACA, CHICAMA, CHULUCANAS, TUPAC AMARU, 4 DE NOVIEMBRE, LOS ROBLES, CARNERO, ALTO CASTILLA, SAN MARTIN, BATANES Y EN LAS PROLONGACIONES SAN JOSÉ Y PUEBLO LIBRE DE CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
	NOMBRE DE UEI: Municipalidad Distrital de Santo Domingo **UBICACIÓN:** DEPARTAMENTO : PIURA PROVINCIA : MORROPON DISTRITO : SANTO DOMINGO
	EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

DIRECCION: SAN JOSE **Mz.** **Lt.** 288

DIMENSION SOCIAL

Exposición Social

Grupo Etareo	< a 5 y > 65 años	X	12 - 15 años		De 15 a 64 años	
	6 - 11 años		16 - 18años			

Fragilidad Social

Facilidad de evacuación de personas con o sin discapacidad física o motora	Muy difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.	X	Regular evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Muy Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente. ligantes, asfalto, cemento, cal, aditivo químico y otros.	
	Difícil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.		Fácil evacuación de personas, dentro de las cuales se encuentran aquellas con dicapacidad física y motora que requieren ayuda para desplazarse de forma eficiente.			
Características físicas predominantes de las estructuras dentro del area de influencia	Infraestructura con paredes de estera y/o plastico, columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de adobe o tapia y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos con planchas de calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo o bloque de concreto, columnas de concretro, techo con losa aligerada. Pisos de concreto	
	Infraestructura con paredes y columnas de madera. Pisos de tierra. Techos de palma y/o calamina		Infraestructura con paredes de ladrillo, columnas de concretro / o madera, techo con planchas de calamina y armazón de madera. Pisos de concreto y/o tierra	X		

Resiliencia Social

¿Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad?	Nunca ha pasado		Regularmente ocurre (De 4 a 9 años)		Siempre Ocurre (Todos los años)	
	Pasó alguna vez (Mayor a 10 años)		Actitud con escasas medidas Continuamente Ocurre (De 1 a 3 años)			
¿Tiene interés en participar en las campañas de prevención de riesgos?	No muestra interés	X	Actua si hay incentivos		Siempre estoy atento (a) para participar	
	Muestra interés de vez en cuando.		Me gustaría participar			

DIMENSION ECONOMICA

Exposición Económica

Tipo de Pavimento	Pavimento a nivel de afirmado		Pavimento flexible		Otros	
	Pavimento articulado		Pavimento Rigido	X		

Fragilidad Económica

Categoria de Subrasante respecto al valor del CBR de diseño	CBR < 3% (Subrasante inadecuada)		CBR ≥ 6% y CBR < 10% (Subrasante regular)		CBR ≥ 20% y CBR < 30% (Subrasante muy buena) - CBR ≥ 30% (Subrasante excelente)	
	CBR ≥ 3% y CBR < 6% (Subrasante pobre)		CBR ≥ 10% y CBR < 20% (Subrasante buena)			
Estado de conservación de las edificaciones dentro del área de influencia	Muy Malo, daños graves en la estructura		Regular, edificación deteriorada superficialmente		Muy Buena, estructura óptima y constante mantenimiento	
	Malo, la estructura tiene fisuras		Buena, recibe mantenimiento			

Resiliencia Económica

Conocimiento y cumplimiento de la normativa en proyectos de carreteras	Desconocimiento en la existencia de la normatividad		Se tiene conocimiento , cumpliendola parcialmente.		Se tiene conocimiento ,respetandola cumpliendola totalmente	
	Se tiene conocimiento de la normativa, no cumpliendola		Se tiene conocimiento , cumpliendola mayoritariamente.	X		
Tipo de Trabajo del jefe del hogar	Agricultura, ganaderia, pesca	X	Comercio al por mayor y menor		Otros	
	Hospedajes y restaurantes		Empresas de servicios			

DIMENSION AMBIENTAL

Exposición Ambiental

Distancia a fuentes de agua (Cuenca ciegas, drenes, etc)	Muy cercana 0 - 0.1 km		Medianamente cerca 0.5km – 1km	X	> 2km Muy alejada	
	Cercana 0.1 km – 0.5km		Alejada 1km – 2km			

Fragilidad Ambiental

Disposición de residuos sólidos	Quema de basura		Los deposita en drenes o quebradas		Utiliza un relleno sanitario (recojo municipal)	✓
	Lo deposita en la vía pública		Los deposita en zonas no permitidas			
Tiempo de recojo de residuos sólidos	Rara vez al mes		2 vez semanal		Diario	
	1 vez semanal	X	Inter diario			

Resiliencia Ambiental

Capacitación en temas de conservación ambiental	La totalidad de la poblacion no ha recibido capacitación en temas de conservación ambiental	X	La población se capacita con regular frecuencia, siendo su difusión y cobertura parcial		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura total	
	La población esta escasamente capacitada en temas de conservación ambiental		La población se capacita constantemente, siendo su difusión y cobertura mayoritaria			

FIRMA Y SELLO _____

CARGO

GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Piura, 04 NOV 2025

GOBIERNO REGIONAL PIURA
TRAMITE DOCUMENTARIO
04 NOV 2025
RECIBIDO
FOL. N° 23 HORA 2:30

OFICIO N° 231 -2025/GRP-100043

Señor Ing.
WALTER HUANCAS CHINCHAY
Gerente Sub Regional
Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba
Chulucanas.-

ASUNTO : *REMITO OPINIÓN TECNICA DE EVALUACIÓN DE RIESGO (CUI 2521183)*

REF. : *a) INFORME N° 170-2025/GRP-402000-G*
b) OFICIO N° 01556-2025-CENEPRED/J
c) Decreto Supremo N° 060-2025-PCM

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez, en atención al documento de la referencia b), remitirle la opinión técnica del informe de Evaluación de Riesgo de Desastres del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Tupac Amaru, 4 De Noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en Las prolongaciones San José, Pueblo Libre y Pasajes De Centro Poblado Santo Domingo Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón del Departamento de Piura" CON CUI 2521183, emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED.

Así mismo, se hace de conocimiento que el CENEPRED ha designado al ingeniero Neil Sandro Alata Olivares, especialista de la Subdirección de Normas y Lineamientos de la Dirección de Gestión de Procesos – DGP, para las coordinaciones y/o consultas que estime pertinente; para tal efecto comunicarse al correo electrónico nalata@cenepred.gob.pe o al número celular 964 610 429.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
GONZALO ARTURO FLORES LOZANO
Jefe

C.c.
Archivo
GAFL/sphs

INFORME TECNICO N° 286-2025-CENEPRED/DGP/SNL

A	**:**	**Gral. ROLANDO GUSTAVO CAPUCHO CÁRDENAS** Jefe institucional del CENEPRED
ASUNTO	**:**	Solicita opinión favorable de Informe de Evaluación de Riesgo
REFERENCIA	:	Oficio N° 218-2025/GRP-100043 de fecha 17.10.25 (HT-7470)
FECHA	**:**	San Isidro, 21 de octubre de 2025

Es un honor dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite el siguiente informe técnico.

I. ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Señor Gonzalo Arturo Flores Lozano, Jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Piura, envía a este Centro Nacional, la "Evaluación de Riesgo de Desastres del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Tupac Amaru, 4 De Noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en Las prolongaciones San José, Pueblo Libre y Pasajes de Centro Poblado Santo Domingo, Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón del Departamento de Piura" con CUI 2521183", solicitando evaluación.

Al respecto, se procedió a la revisión correspondiente según lo establece en la Ley N° 29664 y su reglamento modificado con Decreto Supremo N° 060-2024.

II. MARCO NORMATIVO

2.1. De acuerdo con la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), señala que:

Artículo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento.

WBN/EJE/Nao

Av. Del Parque Norte N° 829 – 833, San Isidro, Lima.
https://facilita.gob.pe/t/1265
mesadepartes@cenepred.gob.pe
www.gob.pe/cenepred

2.2. El Decreto Supremo Nº 060-2024-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que fue aprobado inicialmente con el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, indica que:

Artículo 11.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

11.6 Elaborar las evaluaciones de riesgos, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el ente rector del SINAGERD, considerando lo siguiente:

a. *Los Gobiernos Regionales revisan y validan las evaluaciones de riesgo a cargo de los Gobiernos Locales de su jurisdicción.*
b. *Las evaluaciones de riesgo a cargo de los Gobiernos Regionales, son revisados y validados por el CENEPRED.*

III. ANÁLISIS

Visto y analizado la Evaluación de Riesgo de Desastres del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Ayabaca, Chicama, Chulucanas, Tupac Amaru, 4 De Noviembre, Los Robles, Carnero, Alto Castilla, San Martin, Batanes y en Las prolongaciones San José, Pueblo Libre y Pasajes de Centro Poblado Santo Domingo, Distrito de Santo Domingo de la Provincia de Morropón del Departamento de Piura con CUI 2521183", donde se evidencia que no cumple con el procedimiento metodológico señalado en el Manual para evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, segunda versión, aprobado mediante R.J. N°112-2024-CENEPRED/J, para lo cual se emiten las siguientes apreciaciones:

- Se visualiza que el mapa de vulnerabilidad se representó a través de manzanas, sin embargo, en el análisis de vulnerabilidad fue realizado por viviendas o lotes lo que no corresponde a la metodología empleada. El análisis de vulnerabilidad por manzanas es totalmente diferente por viviendas o lotes. Todos los cuadros de matriz de comparación de pares, de normalización y de relación de consistencia corresponde como si se hubiera analizados viviendas, sin embargo, en los mapas de vulnerabilidad se presentan como manzanas, lo que no corresponde.
- El parámetro "Tipo de Vivienda de la población expuesta" no corresponde a la dimensión social.
- El parámetro "Características de la superficie de rodadura" no corresponde a la dimensión social.
- El parámetro "Topografía del terreno" no corresponde a la dimensión económica, más bien debería ser considerado como un factor condicionante del peligro por inundación pluvial.
- En las tablas de comparación de pares, matriz de normalización y relación de consistencia, el parámetro "Conocimiento y cumplimiento de la normatividad en proyecto de carreteras" lo presenta indicándose otro parámetro denominado "Ingreso Familiar", lo que no corresponde.
- Con las observaciones antes indicadas, debe ajustarse los niveles de vulnerabilidad, el cuadro de estratificación de niveles de vulnerabilidad y el mapa de vulnerabilidad.
- Con las observaciones antes indicadas, debe ajustarse los niveles de riesgo, el cuadro de estratificación de niveles de riesgo, el mapa de riesgo y el cuadro de cálculo de efectos probables.
- El mapa de riesgos dice en su leyenda mapa de vulnerabilidad, lo cual debe corregirse.
- La mencionada Evaluación de Riesgos debe contar con la firma y sello del evaluador(a) de riesgo acreditado por CENEPRED.

Av. Del Parque Norte N° 829 – 833, San Isidro, Lima.
https://facilita.gob.pe/t/1265
mesadepartes@cenepred.gob.pe
www.gob.pe/cenepred

IV. **CONCLUSIÓN**

- La evaluación de riesgos antes mencionada no cumple con el procedimiento metodológico señalado en el Manual para evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales versión segunda, aprobado mediante R.J. N°112-2024-CENEPRED/J.

V. **RECOMENDACIÓN**

- Hacer de conocimiento de este informe técnico a la Jefatura de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Piura para los fines que estime por conveniente.

Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Firmado Digitalmente,
ING. NEIL SANDRO ALATA OLIVARES
Especialista en Metodologías de Evaluación del Riesgo de Desastres

Con la conformidad de la Subdirectora de Normas y Lineamientos, elévese a la Dirección de Gestión de Procesos.

Firmado Digitalmente,
Ing. ENA MARIA JAIMES ESPINOZA
Subdirectora de Normas y Lineamientos

Con la conformidad del Director de Gestión de Procesos, elévese al despacho de la Jefatura del CENEPRED para conocimiento y fines.

Firmado Digitalmente,
Crnl. WALTER MARTIN BECERRA NOBLECILLA
Director de Gestión de Procesos

WBN/EJE/Nao

Av. Del Parque Norte N° 829 – 833, San Isidro, Lima.
https://facilita.gob.pe/t/1265
mesadepartes@cenepred.gob.pe
www.gob.pe/cenepred