



SITUACION ACTUAL DEL DIQUE Nº 02	
Talud Interior	Cubierta con mampostería de piedra A = 363.53 m <sup>2</sup>
Corona	Cubierta con mampostería de piedra A = 110.15 m <sup>2</sup>
Talud Exterior	Cubierta con una capa de piedra sin emboscado A = 369.75 m <sup>2</sup>

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES**  
**INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS**  
**UNIDAD DE GLACIOLOGIA DE RECURSOS HIDRICOS**

UBICACION	Depto	Provi	Disti	Cuenca	Sub cuenca
	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	SANTA	QUILLCAYHUANCA
PLANO	DIQUE Nº 02 LAGUNA PALCACOCHA				Lamina Nº <b>02</b>
DIBUJO	ING. ALEJO COCHACHIN R.	RESPONSABLE	U.G.R.H	ESCALA	1:2.000
REVISADO	ING. NELSON SANTILLAN P.	APROBADO	ING. MARCO ZAPATA LUYO	FECHA	MARZO-2003