



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Vivienda Rural



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR
INUNDACION PLUVIAL, ORIGINADO POR LLUVIAS
INTENSAS, EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE YAUTAN,
PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH



NOVIEMBRE - 2018

ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO:

Municipalidad Distrital de Yautan, Sector 03, Provincia Casma, Departamento de Ancash

ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CENEPRED:

Mg. Lic. Félix Eduardo Romaní Seminario

Responsable de la Dirección de Gestión de Procesos

Supervisor de CENEPRED

Ing. Mecánico Electricista Luis Alberto Carranza Barrena

Dirección de Gestión de Procesos – Sub Dirección de Normas y Lineamientos

ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL-MVCS:

Evaluador de Riesgo

Ing. Manuel Jesús Cahua Pérez

Equipo Técnico de apoyo:

Profesional de Apoyo SIG Ing. Mirna Paola Lévano Vilela

Profesional de Apoyo Geología Ing. María Elena Campos Huapaya

Profesional de Apoyo Meteorología Bach. Erick Lenin Delzo Rojas

CONTENIDO

Presentación	05
Introducción	06

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1.	Objetivo General	07
1.2.	Objetivos Específicos	07
1.3.	Finalidad	07
1.4.	Justificación	07
1.5.	Antecedentes	07
1.6.	Marco Normativo	08

CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES

2.1	Ubicación Geográfica	09
2.1.1	Limites	10
2.1.2	Área de estudio	10
2.2	Vías de Acceso	10
2.3	Características Sociales	10
2.3.1	Población Total	10
2.3.2	Población Según Grupo de Edades	12
2.3.3	Vivienda	13
2.3.4	Tipo de Abastecimiento de Agua	14
2.3.5	Disponibilidad de Servicios Higiénicos	14
2.3.6	Tipo de Alumbrado	15
2.3.7	Educación	16
2.4	Características Económicas	17
2.4.1	Participación de la Actividad Económica	17
2.5	Condiciones Climatológicas	17
2.5.1	Temperatura y Precipitación	17
2.6	Condiciones Geomorfológicas	22
2.7	Condiciones Geológicas	22
2.8	Pendiente	23

CAPITULO III: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1	Metodología para la Determinación de los Niveles de Peligrosidad	25
3.1.1	Recopilación y Análisis de Información	25
3.2	Identificación del Peligro	26
3.3	Parámetros de evaluación	27
3.3.1	Frecuencia	27
3.4	Susceptibilidad del Territorio	28
3.4.1	Factores Desencadenantes	28
3.4.2	Factores Condicionantes	29
3.5	Definición de Escenario	33
3.6	Niveles de Peligro	33
3.7	Estratificación del Peligro	33
3.8	Análisis de Elementos Expuestos	35

3.8.1	Elementos Expuestos	35
-------	---------------------	----

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1	Metodología	37
4.1.1	Análisis de la Dimensión Social	37
4.1.2	Análisis de la Dimensión Económica	40
4.2	Niveles de Vulnerabilidad	44
4.2.1	Estratificación de la Vulnerabilidad	44
4.2.2	Mapas de Zonificación del Nivel de Vulnerabilidad	46

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO

5.1	Metodología	57
5.2	Determinación de los Niveles de Riesgo	57
5.2.1	Niveles de Riesgo	57
5.2.2	Matriz de Riesgos	58
5.2.3	Estratificación del Nivel del Riesgo	58
5.2.4	Mapas de Riesgo	60
5.3	Calculo de Posibles Perdidas (cualitativas y cuantitativa)	71
5.4	Zonificación del Riesgos	71
5.5	Medidas de prevención y/o Reducción del riesgo de desastre	72
5.5.1	De Orden Estructural	72
5.5.2	De Orden no Estructural	72

CAPITULO V: CONTROL DE RIESGO

6.1	De la Evaluación de las Medidas	74
6.1.1	Aceptabilidad / Tolerabilidad	74
6.1.2	Control de Riesgo	75

	Bibliografía	77
	Anexos	78
	Lista de Cuadros	86
	Lista de Gráficos	87
	Lista de Figuras	87

PRESENTACION

Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecución de viviendas rurales seguras e idóneas en el ámbito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desarrolle acciones de construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras e idóneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la población vulnerable o afectada no este asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fenómeno “El Niño Costero 2017” y por la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposición Complementaria Final, se establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con información de Evaluación de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre – CENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- MVCS y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre-CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha programado, en una segunda fase, la elaboración de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluación de Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de 30 días, entre los cuales se encuentra comprendido el **Sector 03 del distrito de Yautan**.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municipalidad distrital de Yautan, para el reconocimiento de campo, así como para el levantamiento de la información, insumos principales para la elaboración del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadística e Informática (INEI).

En el presente informe se ha aplicado la metodología del “Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales”, 2da Versión, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevención y/o reducción de desastres en las áreas geográficas objetos de evaluación.

INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluación del Riesgo por inundación pluvial originado por **lluvias intensas**, permite analizar el impacto potencial del área de influencia de la inundación pluvial en los sectores del distrito de Yautan en caso de presentarse un “Niño Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

El día 21 del mes de marzo (Información proporcionada por el representante de Meteorología), en el **sector 03**, perteneciente al distrito de Yautan, se presentaron lluvias intensas calificadas, según el Percentil 99 (P99)¹ como “Extremadamente lluvioso”, como parte de la presencia de “El Niño Costero 2017”, causando daños en el sector.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destrucción causa debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad física en su hábitat.

En el primer capítulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los objetivos, tanto el general como los específicos, la justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capítulo, se describe las características generales del área de estudio, como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros.

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identifica su área de influencia en función a sus factores condicionantes y desencadenante para la definición de sus niveles, representándose en el mapa de peligro. El cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el económico. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: exposición, fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa respectivo.

En el quinto capítulo, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo por inundación pluvial, originado por lluvias intensas del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad, con sus respectivas medidas de prevención y/o reducción de riesgos.

Finalmente, en el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo para determinar la priorización de intervención.

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar el nivel de riesgo por inundación pluvial, por lluvias intensas, en el **Sector 03, distrito de Yautan, provincia de Casma, y Departamento de Ancash.**

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar y determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro del área de influencia.
- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad.
- Establecer los niveles de riesgo y elaborar el mapa de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo.
- Determinar las medidas de prevención y/o reducción del riesgo.

1.3. FINALIDAD

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalúe la declaración de zona alto o muy alto riesgo no mitigable en el marco de lo estipulado según la normatividad vigente.

1.4. JUSTIFICACION

En Decreto de Urgencia N° 004-2017, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de marzo del 2017, precisa en su artículo 14º, la modalidad de atención prioritaria a la población damnificada a causa de las emergencias por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta la culminación de la referida ocurrencia determinada por el órgano competente, en zonas declaradas en estado de emergencia, cuyas viviendas se encuentran colapsadas o inhabitables.

Según el contexto antes señalado, se reubicarán a los damnificados que se ubiquen en zonas de alto riesgo no mitigable bajo la modalidad de vivienda nueva y se reconstruirán las viviendas de los damnificados que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable bajo la modalidad de construcción en sitio propio. Todo ello previa declaración de zona de alto riesgo no mitigable y/o mitigable por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para aquellos casos en que los gobiernos locales no hayan efectuado tal declaratoria. Para tales fines, dicha declaración será dada por Resolución Ministerial, siendo necesarias las evaluaciones de riesgos que ha de elaborar el CENEPRED, sobre las zonas afectadas. Por lo tanto, la presente evaluación de riesgos, no solo resulta justificable, también resulta relevante, toda vez que permitirá definir la modalidad de intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con respecto al ámbito urbano del **Sector 03, del distrito de Yautan**, en aras de brindar una adecuada atención de las familias damnificadas.

1.5. ANTECEDENTES

La región de Ancash es susceptible a peligros originados por fenómenos hidrometeorológicos asociados a la ocurrencia del fenómeno El Niño, como inundaciones, lluvias intensas y movimientos en masa (huaycos, deslizamientos), según el informe Técnico Ambiental denominado “Zonas críticas por peligros geológicos y geo hidrológicos en la región Ancash”, elaborado por el INGEMMET en el enero del 2007, los procesos de inundaciones y movimiento en masa (huaycos y deslizamientos), se presentaron en gran

número, durante el evento excepcional El Niño 1997-98 sin embargo, en años normales debido a las características geomorfológicas y climáticas, en la región son frecuentes estos procesos en la época de lluvias estacionales. Se consideran los años 1891, 1925, 1972, 1982-83 y 1997-98, los que más afectaron la región.

1.6. MARCO NORMATIVO

- Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuestas por la ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- Ley N° 29869, ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
- Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios.
- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J, que aprueba el “Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales”, 2da. Versión.
- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.
- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre del 2012, que Aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 147-2016-PCM, de fecha 18 de julio del 2016, que Aprueba los Lineamientos para la implementación del proceso de Reconstrucción.
- Decreto de Urgencia N° 004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias o peligros asociados.

CAPITULO II – CARACTERISTICAS GENERALES

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito de Yautan, se encuentra a unos 42 Km., al sudeste de la ciudad de Casma, el distrito de Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash, el distrito de Yautan es un pueblo escondido entre las montañas, pleno de valles y árboles frutales variados (es celebre productor de paltas y mangos), el distrito a que pertenece cuenta con una extensión territorial de 357.2 Km2, presentando los siguientes limites el distrito limita por el norte con el distrito de Buena Vista Alta, por este con la Provincia de Huaraz, por el sur con el distrito de Casma y por el oeste con el distrito de Casma.

El distrito de Yautan está conformado por 65 centros poblados, estos son mostrados en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 01, Centros Poblados del distrito de Yautan

Centros Poblados	Centros Poblados	Centros Poblados
Yautan	Condorarma	Carhuac Petaca
Pucapatza	Cabrillas	Palca
Chaclahuain	Liza Alta	Poctao
Purush	Quisquis	Jaihua Alta
Kafur	San Miguel	Quiuchan
San Luis	Wiscurcaca	Jaihua Baja
Parquin	Mashmin	Casablanca
Calpoc	Vinto	Los Angeles
San Miguel de Calpoc	Punchayhuaca	Cruz Punta
Cerro Castillo	Muña	Pampa Colorada
Tomeque	Lagar	Caposo
El Milagro	Cuchipuro	Cruz Punta
Valdivia	Liza Baja	Limac Alta
Anan Yautan	La Hoyada Baja	Limac Baja
San Pedro	La Hoyada Alta	Cachipampa Baja
Huamana	Cantarilla	Nuevo Caqui
San Lorenzo	La Maquina	Paypay
Canchapampa	Mishiruri	Acushapampa
San Isidro	Santa Isabel	Vista Alegre
San Cristóbal	Acoshapampa	
Cachipampa Baja	31 de Mayo	

Centros Poblados	Centros Poblados	Centros Poblados
Cachipampa Alta	Tutuma	
Buenos Aires	San Antonio de Matua	

Fuente: INEI Censo 2017

2.1.1 LIMITES

El área de estudio, limita por el norte con los centros poblados de Huamana Alta, Canchapampa, Trapiche y Chingoyal, por el sur con los centros poblados de Limac, Vinto y Palma, por el este con los centro poblado de Santa Isabel y por el oeste con centro poblado de Quisquis.

2.1.2 AREA DE ESTUDIO

El Sector 03, del distrito de Yautan, es una zona urbana y rural, el area de estudio tiene un area de 483.264 ha. (ubicados dentro de los centros poblados de Punchay Huaca, San isidro, San Miguel, C.P. Yautan, Fray Martin y San Antonio de Matua). (Ver Figura N° 1)

2.2 VIAS DE ACCESO

Al **Sector 03, del distrito de Yautan**, de la Provincia de Casma, departamento de Ancash, se accede desde la provincia de Casma, por la panamericana Norte, luego continuar por la carretera a la Provincia de Huaraz, se llega hasta el centro poblado de Buena Vista, centro poblado de Cachipampa, hasta llegar al Sector 03, que es parte del distrito de Yautan, tiene muchos tramos de vías asfaltadas en mal estado de conservación. El tiempo estimado vía terrestre, desde la provincia de Casma es de 01 hora aproximadamente.

En el casco urbano del **Sector 03 del distrito de Yautan**, el sistema vial está conformado por la vía de ingreso principal y vías internas asfaltadas, también cuenta con otras vías que son trochas carrozables.


2.3 CARACTERISTICAS SOCIALES

La data que se consigna ha sido descargada del “Sistema de Información Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales” del Instituto Nacional de Estadística 2015 y del Censo 2017. La data está referida al “**Sector 03**”, mas no al distrito de Yautan, puesto que, de ser así, esta abarcaría zonas no contempladas como parte del ámbito de estudio.

2.3.1 POBLACION TOTAL

El Sector 03del distrito de Yautan, cuenta con una población de 1847, habitantes, de los cuales el 919 (49.76) % del total son mujeres y el 928 (50.24), % son hombres.

Figura N° 01 Mapa de Ubicación del sector 03 del distrito de Yautan



Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 02, características de la población

Sexo	poblacion	%
Hombres	928	50.24
Mujeres	919	49.76
Total poblacion	1847	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 01- Características de la población



Fuente: INEI, 2015

2.3.2 POBLACION SEGÚN GRUPOS DE EDADES

Según el Sistema de Información Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales” del I.N.E. 2015, en el sector 3 del distrito de Yautan, se estima en 1,847 habitantes aproximadamente, distribuida de la siguiente manera:


Mayor a 60 años 256 habitantes, entre 18 y 59 años 973 habitantes, entre 6 y 17 años 417 habitantes, entre 1 y 5 años 171 habitantes y menor a 1 año 30 habitantes

Cuadro N° 03 – Población según grupo de edades

Edades	Cantidad	%
Menores de 1 año	30	1.62
De 1 a 2 años	72	3.90
De 3 a 5 años	99	5.36
De 6 a 11 años	202	10.94
De 12 a 17 años	215	11.64
De 18 a 29 años	331	17.92
De 30 a 44 años	360	19.49
De 45 a 59 años	282	15.27
De 60 a 64 años	70	3.79
De 65 a 70 años	67	3.63
De 71 a 75 años	35	1.89
De 76 a mas años	84	4.55
Total Poblacion	1847	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 02- Población según grupo de edades



Fuente: INEI, 2015

2.3.3 VIVIENDA


El Sector 03, cuenta con 535 viviendas, siendo el porcentaje más significativo del 78.88 %, con paredes que tiene como material predominante el adobe con 422, el 12.71 %, con 68 viviendas con paredes que tienen como material predominante el ladrillo o bloque de concreto, 0,19 %, con 1 vivienda con paredes que tienen como material predominante piedra o sillar con cal o cemento, el 0,00 %, con 0 viviendas con paredes de quincha (caña de barro), 0.00 % con 0 vivienda con paredes piedra con barro, el 8.22 % con 44 viviendas con paredes de estera, el 0.00 % con 0 viviendas con otro material, las viviendas del Sector 03, del distrito de Yautan tienen 1er., 2do y 3er., piso.

Cuadro N° 04 – Material predominante de las paredes

Tipo de Material predominante de paredes	Viviendas	%
Ladrillo o bloque de cemento	68	12.71
Piedra o sillar con cal o cemento	1	0.19
Adobe o tapia	422	78.88
Quincha (caña con barro)	0	0.00
Piedra con barro	0	0.00
Tapia	0	0.00
Estera	44	8.22
Otro material	0	0.00
Total	535	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 03- Material predominante de las paredes



Fuente: INEI, 2015

Según la encuesta realizada a campo se verificaron 535 viviendas (construidas con muros de quincha, adobe, ladrillo o concreto, estera, piedra).

2.3.4 TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA


El Sector 03, con un total 525 viviendas, el 94.67. %, de las viviendas cuentan con el abastecimiento de agua a través de la red pública dentro de la vivienda, 0.76 %, de las viviendas con el abastecimiento de agua de la red pública fuera de la vivienda, el 2.29 % de las viviendas uso pilón o pileta de uso público, el 0.00% de las viviendas usa camión cisterna, 0.19 % usa el pozo, el 0.38 %, usa el río, manantial, el 1.71 %, usa otro tipo, mientras que el 0.00 % usa el apoyo de vecinos.

Cuadro N° 05 – Tipo de Abastecimiento de agua

Abastecimiento de agua en la vivienda	cantidad	%
Red pública de agua dentro la vivienda	497	94.67
Red pública de agua fuera la vivienda	4	0.76
Pilón de uso público	12	2.29
Camión, cisterna u otro similar	0	0.00
Pozo	1	0.19
Río, acequia, manantial	2	0.38
Otro tipo	9	1.71
Vecino	0	0.00
Total de vivienda	525	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 04 – Tipo de Abastecimiento de agua



Fuente: INEI, 2015

2.3.5 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGIENICOS


El Sector 03, tiene un total de 535 viviendas, el 70.65 %, de las viviendas cuentan con el servicio de red de desagüe dentro de las viviendas, el 2.43 % cuenta con red pública de desagüe fuera de la vivienda, el 0.19 %, usa el pozo séptico, el 19.07 % pozo negro o letrina, el 0.37 % usa río acequia o canal, el 7.29 %, No tiene, mientras que el 0.00 % usan otros medios.

Cuadro N° 06 – Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de Servicios Higienicos	Cantidad	%
Red pública de desagüe dentro la vivienda	378	70.65
Red pública de desagüe fuera la vivienda	13	2.43
Pozo séptico	1	0.19
Pozo negro, letrina	102	19.07
Río, acequia o canal	2	0.37
No tiene	39	7.29
Otro	0	0.00
Total vivienda	535	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 05 – Viviendas con servicios higiénicos



Fuente: INEI, 2015

El Sector 03, del distrito de Yautan, cuenta con 01 poza de oxidación del C.P. de Yautan.

2.3.6 TIPO DE ALUMBRADO


El Sector 03, cuenta con alumbrado público o electrificación en gran parte 90.28, % de su extensión, no obstante, otra cantidad de viviendas (9.72 %), restantes no disponen de este servicio.

Cuadro N° 07 – Cuenta con alumbrado publico

Tiene alumbrado electrico	Cantidad	%
Si tiene alumbrado electrico	483	90.28
No tiene alumbrado electrico	52	9.72
Total	535	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 06 – Cuenta con alumbrado publico



Fuente: INEI, 2015

2.3.7 EDUCACION


El nivel educativo del Sector 03, distrito de Yautan, se encuentra representado en el siguiente cuadro y grafico respectivamente.

Cuadro N° 08 – Nivel Educativo

Ultimo nivel de estudio que aprobo	cantidad	%
Ningún nivel	260	14.90
Inicial	38	2.18
Primaria	567	32.49
Secundaria	699	40.06
Superior no universitaria	83	4.76
Superior Universitaria	98	5.62
Posgrado u otro similar	0	0.00
Total	1745	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 07 – Nivel Educativo



Fuente: INEI, 2015

El Sector 03, del distrito de Yautan, cuenta con 05 instituciones educativas (I.E. N° 465, I.E. N° 2650, I.E. N° 89015, I.E. N° 1557, I.E. Agropecuario Yautan).

2.4 CARACTERISTICAS ECONOMICAS

La data que se consigna ha sido descargada del “Sistema de Información Estadístico”, del Instituto Nacional de Estadística 2015. La data está referida al Sector 03, puesto que, de ser así, esta abarcaría zonas no contempladas como parte del ámbito de estudio.

2.4.1 PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA


Para el presente caso en lo referente a las características económicas del Sector 03, solo se hará referencia a la participación de la actividad económica, tal como se muestra a continuación:

Cuadro N° 09 – Participación de la actividad económica

Participacion en la actividad economica	Cantidad	%
Trabajador dependiente	305	40.78
Ocupación (Trabajador independiente)	443	59.22
Total	748	100.00

Fuente: INEI, 2015

Gráfico N° 08 – Participación de la actividad económica



Fuente: INEI, 2015

2.5 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el **sector 3 del distrito Yaután**, se caracteriza por presentar un clima árido, semicálido y húmedo, con lluvia deficiente en gran parte del año propio de su estacionalidad (E(d) B'1 H3).


2.5.1 TEMPERATURA Y PRECIPITACION

La temperatura máxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del año, oscilando sus valores entre 24,5 a 32,6°C, con mayores valores en los meses de verano y disminuyendo en los meses de otoño e invierno. En cuanto a la temperatura mínima del aire, presenta similar comportamiento que la temperatura máxima, con valores promedio que fluctúan entre 14,4 a 20,8°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, no son significativas a lo largo del año, sin embargo, suelen presentarse mayores acumulados entre los meses de enero a abril. Para el primer trimestre del año las lluvias totalizan aproximadamente 2,2 mm.

Los meses más secos para la zona predominan durante el invierno (junio a agosto), con ocurrencia de lloviznas durante la primavera (setiembre a noviembre). Anualmente acumula en promedio 3,0 mm.

Gráfico N° 9. Comportamiento temporal de la precipitación promedio en la estación meteorológica Buena Vista



Fuente: MINAGRI - SENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018.

PRECIPITACIONES EXTREMAS

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la presencia de “El Niño Costero 2017”, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y marzo 2017 (figura N°02); situación que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Perú propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.


Asimismo, en la figura N°3 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (línea roja), las cuales superaron sus cantidades normales.

El Niño Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Niño del año 1925. Sin embargo, presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 3 del distrito Yaután presentó lluvias intensas en el verano 2017, catalogadas como “Extremadamente Lluvioso” durante “El Niño Costero”, debido a que la lluvia máxima de la estación meteorológica Buena Vista superó los 41,0 mm en un día (percentil 99), llegando a registrar en promedio 59,2 mm aproximadamente el 14 de marzo.


El evento “El Niño Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer “Fenómeno El Niño” más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 2017).

Figura N° 2. Anomalía de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico ecuatorial para el periodo diciembre 2016 – abril 2017



Fuente: ENFEN, 2017


Figura N° 3. Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica Buena Vista



Fuente: SENAMHI, 2017

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, en la Fig. N° 3 muestra que durante el verano 2017 los días catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en marzo, aunado a ello persistieron días “Muy lluviosos” que contribuyeron a la saturación del suelo.

Gráfico N° 10. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Niño Costero 2017 en el distrito de Yautan



Fuente: SENAMHI, 2017.

Para el trimestre enero a marzo del año 2017, durante el Niño Costero 2017, las lluvias superaron sus cantidades normales, presentándose un exceso significativo de lluvias. En el cuadro N°10, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de anomalías de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan cuánto se ha desviado la precipitación, durante este evento extremo, en términos porcentuales con relación a la precipitación usual de la zona (precipitación media).

Cuadro N° 10. Anomalías de lluvia durante el periodo enero-marzo 2017 para el sector 3 del distrito Yaután


Rango de anomalías (%)
300-500 % superior a su normal climática
220-300 % superior a su normal climática
190-220 % superior a su normal climática
160-190 % superior a su normal climática
130-160 % superior a su normal climática

Mayor exceso

Fuente: SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2017.

En la figura N°4, se observa que las áreas en tonalidades azules, donde se encuentra el sector 3, presentó lluvias sobre lo normal alcanzando entre 220 y 300% de anomalía para el trimestre de enero a marzo. Es decir, en las zonas donde se alcanzaron mayor rango porcentual (ver tonalidades de la leyenda), las lluvias anómalas fueron mayores.

Figura N° 4. Anomalías de lluvias durante El Niño Costero 2017 (enero-marzo) para el sector 3 del distrito Yaután



Fuente: Elaboración propia

2.6 CONDICIONES GEOMORFOLOGICAS

Según el mapa geológico del Cuadrángulo de CULEBRAS (20 – G), Boletín N° 59 de la serie A y del mapa geológico del Cuadrángulo de Huaraz (20 – H) del Boletín N° 76 de la serie A: Carta Geológica Nacional, elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, el distrito de Yaután está conformado por las siguientes unidades geológicas: (ver anexo 04).

Terraza aluvial (T – al)

Son planicies adyacentes a la llanura de inundación principal. Sobre estos terrenos, se desarrollan extensas zonas de cultivo. Son terrenos ubicados encima del cauce y llanura de inundación fluvial. Además, son terrenos planos, de ancho variable; su extensión está limitada a los valles.

En muchos casos, se han considerado los fondos planos de valles, indiferenciando las terrazas fluviales y las llanuras de inundación de poca amplitud, las cuales muestran, en general, una pendiente suave entre 1° y 5°.

Geodinámicamente, se asocian a procesos de erosión fluvial en las márgenes de ríos y quebradas por socavamiento, con generación de derrumbes, áreas susceptibles a inundaciones y flujos de detritos.

Abanico de Piedemonte (Ab)

Son los conos o abanicos de baja pendiente hacia el valle (2° – 15°) están formados por acumulaciones de material acarreado por flujos excepcionales en la desembocadura de quebradas y ríos tributarios; muchos de estos depósitos están asociados a cursos individuales de quebradas secas, que se activan excepcionalmente con la presencia de El Niño que es cuando acarrear y depositan material.

Relieve de Colina y Lomada en roca intrusiva (RCL –ri)

Litológicamente se encuentran en rocas intrusivas (dioritas, granitos, monzogranitos, tonalitas y gabros).

Se dispone como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, con cimas algo redondeadas en algunos casos y laderas de pendientes bajas a medias.

Está afectado principalmente por procesos de erosión de laderas que pueden acarrear flujos de detritos.

Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V – cd)

Son acumulaciones de laderas originadas por procesos de movimientos en masa (derrumbes y caídas e rocas), por acumulación de material fino y detrítico, caídos o lavados por escorrentía superficial, los cuales se acumulan sucesivamente al pie de las laderas.

Relieve Montañoso en rocas intrusivas (RM -ri)

Se distribuye en forma discontinua y principalmente en lado occidental. Se dispone como stocks o batolitos de formas irregulares a alargadas.

Por su litología se originan geofomas con laderas subredondeadas a cóncavas hasta escarpadas por erosión pluvial.

2.7 CONDICIONES GEOLOGICAS

Según el mapa geológico del Cuadrángulo de CULEBRAS (20 – G), Boletín N° 59 de la serie A y del mapa geológico del Cuadrángulo de Huaraz (20 – H) del Boletín N° 76 de la

serie A: Carta Geológica Nacional, elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, el distrito de Yaután está conformado por las siguientes unidades geológicas: (ver anexo 01)

Depósitos aluviales recientes (Qr – al)

Son depósitos que tienen amplia distribución en la zona occidental, se encuentran constituyendo las planicies de los valles de la costa, los cauces y quebradas están representados por los antiguos conos de deyección de los ríos.

El material aluvial consiste en gravas, arenas y arcillas generalmente mal clasificadas las gravas se componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de rocas, gravas de elementos más redondeados se encuentran en gran proporción en el lecho de los ríos actuales. Los espesores de estos depósitos aluviales varían desde pocos metros hasta más de 200 metros.

Depósitos fluviales (Q – fl)

Estos depósitos están acumulados en el fondo y márgenes de los ríos y están constituidos por arenas de color pardo amarillento hacia la base y de color gris claro en superficie, variando su grado de compacidad de bajo a medio conforme se profundiza en el cauce del río.

Se observa presencia de lentes de arcillas de color marrón claro a pardo de plasticidad media, de buena distribución y materiales limo arcillosos. Tienen su mayor amplitud en las zonas de valle y llanura.

Tonalita granodiorita (Kp – to/gd)

Estas rocas pertenecen a la Súper Unidad Santa Rosa, el emplazamiento de esta unidad es en partes escarpado. A pesar que los plutones de esta zona tienden a ser litológicamente tonalita y granodiorita, estos plutones muestran una interesante evolución progresiva del mecanismo de emplazamiento. Las tonalitas tienden a ser leucócratas.

Depósitos coluviales (Q – c).

Son depósitos constituidos por materiales detríticos angulosos, ubicados en las laderas y en la parte inferior de los cerros, formando los llamados “pie de monte”. Los materiales se producen por la erosión y descienden por efectos de la gravedad hacia los niveles inferiores.


Rocas ígneas

Están ampliamente representados por las rocas intrusivas del tipo tonalita y granodiorita que forman parte del gran batolito andino, granodiorita a tonalita. Por su mayor resistencia a los agentes externos de erosión, los afloramientos de estas rocas se caracterizan por presentar una línea de cumbres de los cerros bastante sinuosas y accidentadas.

2.8 PENDIENTE

El centro poblado, Sector 03, del distrito de Yautan, presenta pendientes que oscila entre los 0° y los 48. 7° de acuerdo con el gráfico siguiente.

Figura N° 05 – Mapa de Pendientes del Sector 03, distrito de Yautan



Fuente: Elaboración propia

CAPITULO III – DETERMINACION DEL PELIGRO


3.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD

Las condiciones de peligrosidad en el Sector 03, Distrito de Yautan, se basan en la dinámica de eventos hidrometeorológicos, es en ese sentido que se identificaron aspectos basados en esta dinámica que permitan explicar el comportamiento actual del peligro y su influencia en este centro poblado.

Por último y no menos importante la conformación geomorfológica y topográfica hace del distrito de Yautan una zona accidentada y plana, con zonas de movimientos den masa - desplazamiento de rocas y si a estas condiciones se le suma la ocurrencia de eventos climáticos extremos como los ocurridos en el año 1925, El Niño de los años 1982-1983 y 1997-1998, los cuales deberían ser tomados como punto de partida para elaborar las evaluaciones de riesgo.

Para determinar el nivel de peligrosidad por inundación pluvial, originado por lluvias intensas se utilizó la siguiente metodología descrita en el gráfico N° 11.

Gráfico N° 11 – Metodología para determinar el nivel de nivel de peligrosidad




Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

3.1.1 RECOPIACION Y ANALISIS DE INFORMACION

Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ANA, MINAM), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, climatología, geología y geomorfología del área de influencia del fenómeno movimientos en masa – desplazamiento de rocas.

Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades técnicas-científicas, estudios publicados acerca de la zona evaluada y base de datos proporcionado por la Municipalidad distrital de Yautan, provincia de Casma.

Gráfico N° 12- Flujograma general del proceso de análisis de información



Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

3.2 IDENTIFICACION DEL PELIGRO

Para identificar y caracterizar el peligro se ha usado además de la información proporcionada por las instituciones técnicas-científicas, la configuración actual del ámbito de estudio por lo que es importantes señalar lo siguiente:

- El centro poblado del **Sector 03**, posee un relieve de pendiente pronunciadas, caracterizado por ubicarse cerca a los contrafuertes andinos.
- El riego por inundación, fue propiciada por la alta precipitación ocurrida.
- Las lluvias que ocurrieron el 7 marzo del 2017 han afectado a algunas zonas del **Sector 03**, debido a sus características geomorfológicas, sin embargo, el relieve ha permitido que el agua fluya acumulándose solo en algunas zonas planas.

3.3 PARAMETRO DE EVALUACION

3.3.1 Frecuencia

Considera la cantidad de eventos de lluvias intensas promedio por año y/o por lo menos un evento El Niño, registrado en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) y en el Inventario histórico de Desastres “DESINVENTAR”. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro de Frecuencia

Cuadro N° 11 – Matriz de comparación de pares del parámetro, Frecuencia

FRECUENCIA	superior a 5 eventos al año en promedio y/o Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño	De 3 a 4 eventos por año en promedio	De 2 a 3 eventos por año en promedio	De 1 a 2 eventos por año en promedio	De 1 evento por año en promedio o ausencia
superior a 5 eventos al año en promedio y/o Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño	1.00	2.00	4.00	8.00	9.00
De 3 a 4 eventos por año en promedio	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00
De 2 a 3 eventos por año en promedio	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00
De 1 a 2 eventos por año en promedio	0.13	0.25	0.50	1.00	2.00
De 1 evento por año en promedio o ausencia	0.11	0.13	0.25	0.50	1.00
SUMA	1.99	3.88	7.75	15.50	24.00
1/SUMA	0.50	0.26	0.13	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 12 – Matriz de normalización de pares del parámetro Frecuencia

FRECUENCIA	superior a 5 eventos al año en promedio y/o Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño	De 3 a 4 eventos por año en promedio	De 2 a 3 eventos por año en promedio	De 1 a 2 eventos por año en promedio	De 1 evento por año en promedio o ausencia	Vector Priorización
superior a 5 eventos al año en promedio y/o Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño	0.503	0.516	0.516	0.516	0.375	0.485
De 3 a 4 eventos por año en promedio	0.252	0.258	0.258	0.258	0.333	0.272
De 2 a 3 eventos por año en promedio	0.126	0.129	0.129	0.129	0.167	0.136
De 1 a 2 eventos por año en promedio	0.063	0.065	0.065	0.065	0.083	0.068
De 1 evento por año en promedio o ausencia	0.056	0.032	0.032	0.032	0.042	0.039

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Frecuencia

IC	0.010
RC	0.009

Fuente: Elaboración propia

3.4 SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia por la alta precipitación en el ámbito urbano del centro poblado Sector 02 generando inundación pluvial, consideraremos los siguientes factores

Cuadro N° 13 – Factores de Susceptibilidad

Factor Desencadenante	Factores condicionantes		
Precipitación	Pendiente	Geomorfología	Geología

Fuente: Elaboración propia

3.4.1 FACTOR DESENCADENANTE

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico desarrollado por Saaty. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro Precipitación

Cuadro N° 14, Matriz de comparación de pares del parámetro Precipitación

PRECIPITACION	300-500 % superior a su normal climático	220-300 % superior a su normal climático	190-220 % superior a su normal climático	160-190 % superior a su normal climático	130-160 % superior a su normal climático
300-500 % superior a su normal climático	1.00	3.00	4.00	6.00	7.00
220-300 % superior a su normal climático	0.33	1.00	3.00	4.00	6.00
190-220 % superior a su normal climático	0.25	0.33	1.00	3.00	4.00
160-190 % superior a su normal climático	0.17	0.25	0.33	1.00	3.00
130-160 % superior a su normal climático	0.14	0.17	0.25	0.33	1.00
SUMA	1.89	4.75	8.58	14.33	21.00
1/SUMA	0.53	0.21	0.12	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 15, Matriz de normalización de pares del parámetro Precipitación

PRECIPITACION	300-500 % superior a su normal climático	220-300 % superior a su normal climático	190-220 % superior a su normal climático	160-190 % superior a su normal climático	130-160 % superior a su normal climático	Vector Priorizacion
300-500 % superior a su normal climático	0.528	0.632	0.466	0.419	0.333	0.476
220-300 % superior a su normal climático	0.176	0.211	0.350	0.279	0.286	0.260
190-220 % superior a su normal climático	0.132	0.070	0.117	0.209	0.190	0.144
160-190 % superior a su normal climático	0.088	0.053	0.039	0.070	0.143	0.078
130-160 % superior a su normal climático	0.075	0.035	0.029	0.023	0.048	0.042

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro, Precipitación

IC	0.066
RC	0.059

Fuente: Elaboración propia

3.4.2 FACTORES CONDICIONANTES

Siendo los parámetros de los factores condicionantes: Geomorfología, Pendiente y Geología, se procede a la elaboración de la matriz de comparación de pares, para la determinación de la importancia relativa entre ellos, usando la escala de Saaty.

Cuadro N° 16, Matriz de comparación de pares de los parámetros condicionantes

FACTORES CONDICIONANTES	Geomorfología	Pendiente	Geología
Geomorfología	1.00	2.00	5.00
Pendiente	0.50	1.00	2.00
Geología	0.20	0.50	1.00
SUMA	1.70	3.50	8.00
1/SUMA	0.59	0.29	0.13

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 17, Matriz de normalización de pares de los parámetros condicionantes

FACTORES CONDICIONANTES	Geomorfología	Pendiente	Geología	Vector Priorización
Geomorfología	0.588	0.571	0.625	0.595
Pendiente	0.294	0.286	0.250	0.277
Geología	0.118	0.143	0.125	0.129

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los factores condicionantes

IC	0.003
RC	0.005

Fuente: Elaboración propia

Para la obtención de los pesos ponderados de los descriptores de los parámetros de los factores condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes

a) Parámetro: Pendiente

Cuadro N° 18 – Matriz de comparación de pares del parámetro, Pendiente

PENDIENTE	Menor a 10º	Entre 10º a 20º	Entre 20º a 30º	Entre 30º a 40º	Entre 40º a 48º
Menor a 10º	1.00	2.00	4.00	7.00	9.00
Entre 10º a 20º	0.50	1.00	2.00	4.00	7.00
Entre 20º a 30º	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00
Entre 30º a 40º	0.14	0.25	0.50	1.00	2.00
Entre 40º a 48º	0.11	0.14	0.25	0.50	1.00
SUMA	2.00	3.89	7.75	14.50	23.00
1/SUMA	0.50	0.26	0.13	0.07	0.04

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 19 – Matriz de normalización de pares del parámetro, Pendiente

PENDIENTE	Menor a 10º	Entre 10º a 20º	Entre 20º a 30º	Entre 30º a 40º	Entre 40º a 48º	Vector Priorización
Menor a 10º	0.499	0.514	0.516	0.483	0.391	0.481
Entre 10º a 20º	0.250	0.257	0.258	0.276	0.304	0.269
Entre 20º a 30º	0.125	0.128	0.129	0.138	0.174	0.139
Entre 30º a 40º	0.071	0.064	0.065	0.069	0.087	0.071
Entre 40º a 48º	0.055	0.037	0.032	0.034	0.043	0.040

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Pendiente

IC	0.008
RC	0.007

Fuente: Elaboración propia

b) Parámetro: Geomorfología

Cuadro N° 20– Matriz de comparación de pares del parámetro, Geomorfología

GEOMORFOLOGIA	Terraza Aluvial	Abanico de piedemonte	Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial	Relieve de colina y lomada en roca intrusiva	Relieve montañoso de rocas intrusivas
Terraza Aluvial	1.00	3.00	5.00	6.00	8.00
Abanico de piedemonte	0.33	1.00	3.00	5.00	6.00
Vertiente o piedemonte coluvio- deluvial	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
Relieve de colina y lomada en roca intrusiva	0.17	0.20	0.33	1.00	3.00
Relieve montañoso de rocas intrusivas	0.13	0.17	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.83	4.70	9.53	15.33	23.00
1/SUMA	0.55	0.21	0.10	0.07	0.04

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 21 – Matriz de normalización de pares del parámetro, Geomorfología

GEOMORFOLOGIA	Terraza Aluvial	Abanico de piedemonte	Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial	Relieve de colina y lomada en roca intrusiva	Relieve montañoso de rocas intrusivas	Vector Priorizacion
Terraza Aluvial	0.548	0.638	0.524	0.391	0.348	0.490
Abanico de piedemonte	0.183	0.213	0.315	0.326	0.261	0.259
Vertiente o piedemonte coluvio- deluvial	0.110	0.071	0.105	0.196	0.217	0.140
Relieve de colina y lomada en roca intrusiva	0.091	0.043	0.035	0.065	0.130	0.073
Relieve montañoso de rocas intrusivas	0.068	0.035	0.021	0.022	0.043	0.038

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Geomorfología

IC	0.073
RC	0.066

Fuente: Elaboración propia

c) Parámetro: Geología

Cuadro N° 22– Matriz de comparación de pares del parámetro, Geología

GEOLOGIA	Deposito Fluviales	Deposito aluviales recientes	Deposito coluviales	Tonalita granodiorita	Rocas igneas
Deposito Fluviales	1.00	2.00	6.00	8.00	9.00
Deposito aluviales recientes	0.50	1.00	2.00	6.00	8.00
Deposito coluviales	0.17	0.50	1.00	2.00	6.00
Tonalita granodiorita	0.13	0.17	0.50	1.00	2.00
Rocas igneas	0.11	0.13	0.17	0.50	1.00
SUMA	1.90	3.79	9.67	17.50	26.00
1/SUMA	0.53	0.26	0.10	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 23 – Matriz de normalización de pares del parámetro, Geología

GEOLOGIA	Deposito Fluviales	Deposito aluviales recientes	Deposito coluviales	Tonalita granodiorita	Rocas igneas	Vector Priorizacion
Deposito Fluviales	0.526	0.527	0.621	0.457	0.346	0.495
Deposito aluviales recientes	0.263	0.264	0.207	0.343	0.308	0.277
Deposito coluviales	0.088	0.132	0.103	0.114	0.231	0.134
Tonalita granodiorita	0.066	0.044	0.052	0.057	0.077	0.059
Rocas igneas	0.058	0.033	0.017	0.029	0.038	0.035

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Geología

IC	0.039
RC	0.035

Fuente: Elaboración propia

3.5 DEFINICION DE ESCENARIOS

Se ha considerado el escenario más alto: Precipitación 300 – 500 %, superior a su normal climática, presenta Geomorfología terraza aluvial (T-al), con Pendientes entre 0° a 48. 7°, Geología con Depósitos fluviales (Q-fi), Frecuencia con un promedio mayor a 5 eventos asociados a precipitaciones por año y/o por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño

3.6 NIVELES DE PELIGRO

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Cuadro N° 24 – Niveles de Peligro

NIVEL DE PELIGRO	RANGO				
MUY ALTO	0.267	<	P	≤	0.484
ALTO	0.139	<	P	≤	0.267
MEDIO	0.071	<	P	≤	0.139
BAJO	0.040	≤	P	≤	0.071

Fuente: Elaboración propia


3.7 ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE PELIGRO

Cuadro N° 25 – Estratificación del nivel de peligro

NIVEL	DESCRIPCION	RANGO
PELIGRO MUY ALTO	Precipitación 300-500 % superior a su normal climático, Geomorfología Terraza aluvial, Pendiente menor a 10°, Geología, deposito fluviales, Frecuencia superior a 5 eventos al año en promedio y/o por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño	0.267<P<=0.484
PELIGRO ALTO	Precipitación 220-300 % superior a su normal climático, Geomorfología, abanico de piedemonte, Pendiente entre 10° a 20°, Geología deposito aluviales recientes, Frecuencia de 3 a 4 eventos por año en promedio	0.139<P<=0.267
PELIGRO MEDIO	Precipitación 190-220 % superior a su normal climático, Geomorfología, vertiente o piedemonte coluvio deluvial, Pendiente entre 20° a 30°, Geología deposito coluviales, Frecuencia de 2 a 3 eventos por año en promedio	0.071<P<=0.139
PELIGRO BAJO	Precipitación 160-190 % superior a su normal climático y 130-160 % superior a su normal climático, Geomorfología, relieve de colina y lomada en roca intrusiva y relieve montañoso de rocas intrusivas, Pendiente entre 30° a 40° y entre 40° a 48°, Geología tonalita granodiorita y rocas ígneas, Frecuencia de 1 a 2 eventos por año en promedio y de 1 evento por año en promedio o ausencia	0.040<=P<=0.071

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 06 – Mapa de Peligro del Sector 03, distrito de Yautan



Fuente: Elaboración propia

3.8 ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS

El análisis de los elementos expuestos del Sector 03, distrito de Yautan comprende a los elementos expuestos susceptibles (Población, viviendas, vías asfaltadas, caminos rurales, 05 instituciones educativas (I.E. N° 465, I.E. N° 2650, I.E. N° 89015, I.E. N° 1557, I.E. Agropecuario), 01 centro de salud, recurso de respuesta (01 comisaria), 01 poza de oxidación, 01 cementerio, 01 estadio, 04 iglesias, 01 mercado, 01 juzgado de paz, 01 local municipal, 01 local comunal del centro poblado de Fray Martin, canales de regadío, entre otros), existentes en el área de estudio, que se encuentre en la zona potencial del impacto al peligro por inundación pluvial, originado por lluvias intensas, y que podrían sufrir los efectos ante la ocurrencia o manifestación del peligro.

3.8.1 ELEMENTOS EXPUESTOS

A continuación, se muestran los principales elementos expuestos susceptibles del nivel social ubicados en el Sector 03, del distrito de Yautan.

A. Población

La población expuesta al peligro de inundación pluvial, ocasionado por lluvias intensas, del Sector 3 del distrito de Yautan, se estima en 1847 habitantes, según el Sistema de Información estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del fenómeno El Niño, distribuida de la siguiente manera:

Mayor a 60 años 256 habitantes
Entre 18 y 59 años 973 habitantes
Entre 6 y 17 años 417 habitantes
Entre 1 y 5 años 171 habitantes
Menor a 1 año 30 habitantes

B. Viviendas

Según la encuesta realizada a campo se verificaron 962 viviendas (construidas con muros de quincha, adobe, ladrillo o concreto), 05 instituciones educativas, 01 centro de salud, 01 comisaria, 01 cementerio, 01 estadio, 04 iglesias, 01 mercado, 01 juzgado de paz, 01 local comunal del centro poblado de Fray Martin.

C. 01 poza de oxidación del centro poblado de Yautan

D. Red vial

Vías asfaltadas 9.013 Km. Aproximadamente
Vías afirmadas 4.404 Km. Aproximadamente


E. Área agrícola

Se cuenta con 205,3507 ha. de área agrícola, aproximadamente

F. Canales de regadío

Se cuenta con 2200 ml. de canales de regadío aproximadamente.

Figura N° 07– Mapa de elementos expuestos del Sector 03, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.1 METODOLOGÍA

Para analizar la vulnerabilidad de los elementos expuesto al respecto al Sector 03, distrito de Yautan, se ha trabajado de manera semicuantitativa, como se muestra en la siguiente metodología:

Gráfico N° 13 – Metodología del análisis de la vulnerabilidad.



Fuente: Elaboración propia

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el Sector 03, distrito de Yautan, se ha considerado realizar el análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión social y económica.

En la metodología del cálculo de la vulnerabilidad se ha considerado en la Dimensión Social lo siguiente: en la Fragilidad Social, el parámetro (Grupo Etario), en la Resiliencia Social los siguientes parámetros: Grado de Instrucción del jefe de Familia y Organización y Grado de Participación, para Dimensión Económica, en la Fragilidad Económica se consideró los siguientes parámetros: Material Predominante de Muros y Estructuras, Material Predominante en Techos, Estado de la Edificación, en la Resiliencia Económica se consideró los siguientes parámetros: Tenencia de la Edificación y Uso de la Edificación, utilizando el método de Saaty.

4.1.1 ANALISIS DE DIMENSION SOCIAL

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los siguientes parámetros:

No se ha tomado en cuenta la exposición social debido a que se está considerando el grupo etario dentro de la fragilidad Social, los parámetros que se ha considerado son los existentes en el área de estudio.

Cuadro N° 26 Parámetro de Dimensión Social

Dimensión Social	
Fragilidad	Resiliencia
Grupo Etario	Grado de Instrucción del Jefe de Familia Organización Social y Grado de Participación

Fuente: Elaboración propia

Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

A.- Parámetro: Grupo Etario

Cuadro N° 27 Matriz de comparación de pares del parámetro, Grupo Etario

GRUPO ETARIO	De 0 a 5 años y Mayores de 65 años	De 6 a 11 años y de 60 a 64 años	De 12 a 17 años y de 45 a 59 años	De 18 a 29 años	De 30 a 44 años
De 0 a 5 años y Mayores de 65 años	1.00	2.00	5.00	7.00	9.00
De 6 a 11 años y de 60 a 64 años	0.50	1.00	2.00	5.00	7.00
De 12 a 17 años y de 45 a 59 años	0.20	0.50	1.00	2.00	5.00
De 12 a 17 años y de 45 a 59 años	0.14	0.20	0.50	1.00	2.00
De 30 a 44 años	0.11	0.14	0.20	0.50	1.00
SUMA	1.95	3.84	8.70	15.50	24.00
1/SUMA	0.51	0.26	0.11	0.06	0.04

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 28 Matriz de normalización de pares del parámetro, Grupo Etario

GRUPO ETARIO	De 0 a 5 años y Mayores de 65 años	De 6 a 11 años y de 60 a 64 años	De 12 a 17 años y de 45 a 59 años	De 18 a 29 años	De 30 a 44 años	Vector Priorizacion
De 0 a 5 años y Mayores de 65 años	0.512	0.520	0.575	0.452	0.375	0.487
De 6 a 11 años y de 60 a 64 años	0.256	0.260	0.230	0.323	0.292	0.272
De 12 a 17 años y de 45 a 59 años	0.102	0.130	0.115	0.129	0.208	0.137
De 12 a 17 años y de 45 a 59 años	0.073	0.052	0.057	0.065	0.083	0.066
De 30 a 44 años	0.057	0.037	0.023	0.032	0.042	0.038

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Grupo Etario

IC	0.021
RC	0.019

Fuente: Elaboración propia

Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social de la Vulnerabilidad

A.- Parámetro: Grado de Instrucción Jefe de Familia

Cuadro N° 29 Matriz de comparación de pares del parámetro, Grado de Instrucción Jefe de Familia

GRADO INSTRUCCIÓN JEFE DE FAMILIA	Superior	Tecnica	Secundaria	Primaria	Ninguno
Superior	1.00	2.00	3.00	7.00	8.00
Tecnica	0.50	1.00	2.00	3.00	7.00
Secundaria	0.33	0.50	1.00	2.00	3.00
Primaria	0.14	0.33	0.50	1.00	2.00
Ninguno	0.13	0.14	0.33	0.50	1.00
SUMA	2.10	3.98	6.83	13.50	21.00
1/SUMA	0.48	0.25	0.15	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 30 Matriz de normalización de pares del parámetro, Grado de Instrucción del jefe de Familia

GRADO INSTRUCCIÓN JEFE DE FAMILIA	Superior	Tecnica	Secundaria	Primaria	Ninguno	Vector Priorizacion
Superior	0.476	0.503	0.439	0.519	0.381	0.463
Tecnica	0.238	0.251	0.293	0.222	0.333	0.268
Secundaria	0.159	0.126	0.146	0.148	0.143	0.144
Primaria	0.068	0.084	0.073	0.074	0.095	0.079
Ninguno	0.059	0.036	0.049	0.037	0.048	0.046

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Grado de Instrucción del Jefe de Familia

IC	0.010
RC	0.009

Fuente: Elaboración propia

B.- Organización Social y Grado de Participación

Cuadro N° 31 Matriz de comparación de pares del parámetro, Organización Social y Grado de Participación

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y GRADO DE PARTICIPACION	Participa Activamente	Participa Regularmente	Participa Ocasionalmente	No participa
Participa Activamente	1.00	2.00	6.00	8.00
Participa Regularmente	0.50	1.00	2.00	6.00
Participa Ocasionalmente	0.17	0.50	1.00	2.00
No participa	0.13	0.17	0.50	1.00
SUMA	1.79	3.67	9.50	17.00
1/SUMA	0.56	0.27	0.11	0.06

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 32 Matriz de normalización de pares del parámetro, Organización Social y Grado de Participación

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y GRADO DE PARTICIPACION	Participa Activamente	Participa Regularmente	Participa Ocasionalmente	No participa	Vector Priorización
Participa Activamente	0.558	0.545	0.632	0.471	0.551
Participa Regularmente	0.279	0.273	0.211	0.353	0.279
Participa Ocasionalmente	0.093	0.136	0.105	0.118	0.113
No participa	0.070	0.045	0.053	0.059	0.057

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Organización Social y Grado de Participación

IC	0.014
RC	0.016

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión económica, se evaluaron los siguientes parámetros.

No se ha tomado en cuenta la exposición económica, debido a que solo se ha considerado los parámetros existentes en el área de estudio.

FRAGILIDAD ECONOMICA

A.- Material Predominante de Muros y Estructuras

Cuadro N° 33 Matriz de comparación de pares del parámetro, Material Predominante de Muros y estructuras

MATERIAL PREDOMINANTE DE MUROS Y ESTRUCTURAS	Quinchas, otros	Adobe	Ladrillo	Concreto
Quinchas, otros	1.00	2.00	5.00	9.00
Adobe	0.50	1.00	2.00	5.00
Ladrillo	0.20	0.50	1.00	2.00
Concreto	0.11	0.20	0.50	1.00
SUMA	1.81	3.70	8.50	17.00
1/SUMA	0.55	0.27	0.12	0.06

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 34 Matriz de normalización de pares del parámetro, Material Predominante de Muros y estructuras

MATERIAL PREDOMINANTE DE MUROS Y ESTRUCTURAS	Quinchas, otros	Adobe	Ladrillo	Concreto	Vector Priorización
Quinchas, otros	0.552	0.541	0.588	0.529	0.553
Adobe	0.276	0.270	0.235	0.294	0.269
Ladrillo	0.110	0.135	0.118	0.118	0.120
Concreto	0.061	0.054	0.059	0.059	0.058

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Muros y estructuras

IC	0.003
RC	0.003

Fuente: Elaboración propia

B.- Material Predominante de Techos

Cuadro N° 35 Matriz de comparación de pares del parámetro, Material Predominante de Techos

MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS	Quincha con torta de barro	Calamina	Madera	Aligerado
Quincha con torta de barro	1.00	2.00	5.00	8.00
Calamina	0.50	1.00	2.00	5.00
Madera	0.20	0.50	1.00	2.00
Aligerado	0.13	0.20	0.50	1.00
SUMA	1.83	3.70	8.50	16.00
1/SUMA	0.55	0.27	0.12	0.06

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 36 Matriz de normalización de pares del parámetro, Material Predominante de Techos

MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS	Quincha con torta de barro	Calamina	Madera	Aligerado	Vector Priorización
Quincha con torta de barro	0.548	0.541	0.588	0.500	0.544
Calamina	0.274	0.270	0.235	0.313	0.273
Madera	0.110	0.135	0.118	0.125	0.122
Aligerado	0.068	0.054	0.059	0.063	0.061

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Techos

IC	0.004
RC	0.005

Fuente: Elaboración propia

C.- Estado de la Edificación

Cuadro N° 37 Matriz de comparación de pares del parámetro, Estado de la Edificación

ESTADO DE LA EDIFICACION	Colapsada	Mal estado	Regular estado	Buen estado
Colapsada	1.00	3.00	8.00	9.00
Mal estado	0.33	1.00	3.00	8.00
Regular estado	0.13	0.33	1.00	3.00
Buen estado	0.11	0.13	0.33	1.00
SUMA	1.57	4.46	12.33	21.00
1/SUMA	0.64	0.22	0.08	0.05

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 38 Matriz de normalización de pares del parámetro, Estado de la Edificación

ESTADO DE LA EDIFICACION	Colapsada	Mal estado	Regular estado	Buen estado	Vector Priorización
Colapsada	0.637	0.673	0.649	0.429	0.597
Mal estado	0.212	0.224	0.243	0.381	0.265
Regular estado	0.080	0.075	0.081	0.143	0.095
Buen estado	0.071	0.028	0.027	0.048	0.043

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Estado de la Edificación

IC	0.042
RC	0.047

Fuente: Elaboración propia

RESILIENCIA ECONOMICA

A.- Tenencia de la Edificación

Cuadro N° 39 Matriz de comparación de pares del parámetro, Tenencia de la Edificación

TENENCIA DE LA EDIFICACION	Propia sin deuda	Propia (alquiler venta)	Propia por invasion	Alquilada	otros
Propia sin deuda	1.00	2.00	4.00	6.00	9.00
Propia (alquiler venta)	0.50	1.00	2.00	4.00	6.00
Propia por invasion	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00
Alquilada	0.17	0.25	0.50	1.00	2.00
otros	0.11	0.17	0.25	0.50	1.00
SUMA	2.03	3.92	7.75	13.50	22.00
1/SUMA	0.49	0.26	0.13	0.07	0.05

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 40, Matriz de normalización de pares del parámetro Tenencia de la Edificación

TENENCIA DE LA EDIFICACION	Propia sin deuda	Propia (alquiler venta)	Propia por invasion	Alquilada	otros	Vector Priorizacion
Propia sin deuda	0.493	0.511	0.516	0.444	0.409	0.475
Propia (alquiler venta)	0.247	0.255	0.258	0.296	0.273	0.266
Propia por invasion	0.123	0.128	0.129	0.148	0.182	0.142
Alquilada	0.082	0.064	0.065	0.074	0.091	0.075
otros	0.055	0.043	0.032	0.037	0.045	0.042

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Tenencia de la Edificación

IC	0.008
RC	0.007

Fuente: Elaboración propia

B.- Uso de la edificación

Cuadro N° 41 Matriz de comparación de pares del parámetro, uso de la edificación

USO DEL PREDIO	Vivienda	Vivienda - comercio	Otros
Vivienda	1.00	2.00	4.00
Vivienda - comercio	0.50	1.00	2.00
Otros	0.25	0.50	1.00
SUMA	1.75	3.50	7.00
1/SUMA	0.57	0.29	0.14

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 42 Matriz de comparación de pares del parámetro, Uso de la Edificación

USO DEL PREDIO	Vivienda	Vivienda - comercio	Otros	Vector Priorización
Vivienda	0.571	0.571	0.571	0.571
Vivienda - comercio	0.286	0.286	0.286	0.286
Otros	0.143	0.143	0.143	0.143

Fuente: Elaboración propia

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Uso del Predio

IC	0.000
RC	0.000

Fuente: Elaboración propia

4.2 NIVELES DE VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Cuadro N° 43 Niveles de Vulnerabilidad

NIVEL DE VULNERABILIDAD	RANGO				
MUY ALTO	0.273	≤	V	≤	0.518
ALTO	0.132	≤	V	<	0.273
MEDIO	0.057	≤	V	<	0.132
BAJO	0.021	≤	V	<	0.057

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Cuadro N° 44 Estratificación de la Vulnerabilidad


NIVEL	DESCRIPCION	RANGO
Vulnerabilidad Muy alta	Grupo Etario de 0 a 5 años y Mayores de 65 años, Grado de instrucción del jefe de familia superior, Organización social y grado de participación participa activamente, Material predominante de muros y estructuras quinchas, otros, Material predominante en techos quincha con torta de barro, Estado de la edificación colapsada, Tenencia de la edificación propia sin deuda, Uso de la edificación vivienda.	$0.273 < V \leq 0.518$
Vulnerabilidad Alta	Grupo Etario de 6 a 11 años y de 60 a 64 años, Grado de instrucción del jefe de familia técnica, Organización social y grado de participación participa regularmente, Material predominante de muros y estructuras adobe, Material predominante en techos calamina, Estado de la edificación mal estado, Tenencia de la edificación propia alquiler venta, Uso de la edificación vivienda – comercio.	$0.132 < V \leq 0.273$

NIVEL	DESCRIPCION	RANGO
Vulnerabilidad Media	Grupo Etario de 12 a 17 años y de 45 a 59 años, Grado de instrucción del jefe de familia secundaria , Organización social y grado de participación participa ocasionalmente , Material predominante de muros y estructuras ladrillo, Material predominante en techos madera, Estado de la edificación regular estado, Tenencia de la edificación propia por invasión, Uso de la edificación otros.	$0.057 < V \leq 0.132$
Vulnerabilidad Baja	Grupo Etario de 18 a 29 años y de 30 a 44 años, Grado de instrucción del jefe de familia primaria o ninguno , Organización social y grado de participación no participa, Material predominante de muros y estructuras concreto, Material predominante en techos aligerado, Estado de la edificación buen estado, Tenencia de la edificación alquilada y otros.	$0.021 \leq V \leq 0.057$

Fuente: Elaboración propia


4.2.2 MAPAS DE ZONIFICACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD

Figura N° 08 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 01, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura Nª 09 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 02, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N° 10 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 03, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N^o 11 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 1, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N° 12 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 2, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura Nª 13 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 3, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N^o 14 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 4, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N^o 15 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 5, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N^o 16 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 6, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura N° 17 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 1, distrito de Yautan



Fuente: Elaboración propia

Figura N° 18 Mapa de vulnerabilidad del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 2, distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO

5.1 METODOLOGIA

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Gráfico 14. Flujograma para estimar los niveles del riesgo



Fuente: Elaboración propia

5.2 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS

5.2.1 NIVELES DEL RIESGO

Los niveles de riesgo por inundación pluvial, originado por lluvias intensas en el Sector 03, del distrito de Yautan, se detallan a continuación:

Cuadro N° 45 Niveles del Riesgo

NIVEL DE RIESGO	RANGO			
MUY ALTO	0.073	<	R	≤ 0.251
ALTO	0.018	<	R	≤ 0.073
MEDIO	0.004	<	R	≤ 0.018
BAJO	0.001	≤	R	≤ 0.004

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 MATRIZ DEL RIESGO

La matriz de riesgos originado por lluvias intensas en el ámbito de estudio es el siguiente

Cuadro N° 46 Matriz del Riesgo

MATRIZ DE RIESGO					
PMA	0.484	0.028	0.064	0.132	0.251
PA	0.267	0.015	0.035	0.073	0.138
PM	0.139	0.008	0.018	0.038	0.072
PB	0.071	0.004	0.009	0.019	0.037
		0.057	0.132	0.273	0.518
		VB	VM	VA	VMA

Fuente: Elaboración propia

5.2.3. ESTRATIFICACION DEL RIESGO

Cuadro N° 47 Estratificación del Riesgo


NIVEL	DESCRIPCION	RANGO
RIESGO MUY ALTO	<p>Precipitación 300-500 % superior a su normal climático, Geomorfología Terraza aluvial, Pendiente menor a 10°, Geología, deposito fluviales, Frecuencia superior a 5 eventos al año en promedio y/o por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño</p> <p>Grupo Etario de 0 a 5 años y Mayores de 65 años, Grado de instrucción del jefe de familia superior, Organización social y grado de participación participa activamente, Material predominante de muros y estructuras quinchas, otros, Material predominante en techos quincha con torta de barro, Estado de la edificación colapsada, Tenencia de la edificación propia sin deuda, Uso de la edificación vivienda.</p>	0.073<R<=0.251
RIESGO ALTO	<p>Precipitación 190-220 % superior a su normal climático, Geomorfología, vertiente o piedemonte coluvio deluvial, Pendiente entre 20° a 30°, Geología deposito coluviales, Frecuencia de 2 a 3 eventos por año en promedio.</p> <p>Grupo Etario de 6 a 11 años y de 60 a 64 años, Grado de instrucción del jefe de familia técnica, Organización social y grado de participación participa regularmente, Material predominante de muros y estructuras adobe, Material predominante en techos calamina, Estado de la edificación mal estado, Tenencia de la edificación propia alquiler venta, Uso de la edificación vivienda – comercio.</p>	0.018<R<=0.073

NIVEL	DESCRIPCION	RANGO
RIESGO MEDIO	<p>Precipitación 190-220 % superior a su normal climático, Geomorfología, vertiente o piedemonte coluvio deluvial, Pendiente entre 20° a 30°, Geología deposito coluviales, Frecuencia de 2 a 3 eventos por año en promedio.</p> <p>Grupo Etario de 12 a 17 años y de 45 a 59 años, Grado de instrucción del jefe de familia secundaria, Organización social y grado de participación participa ocasionalmente, Material predominante de muros y estructuras ladrillo, Material predominante en techos madera, Estado de la edificación regular estado, Tenencia de la edificación propia por invasión, Uso de la edificación otros.</p>	0.004<R<=0.018
RIESGO BAJO	<p>Precipitación 160-190 % superior a su normal climático y 130-160 % superior a su normal climático, Geomorfología, relieve de colina y lomada en roca intrusiva y relieve montañoso de rocas intrusivas, Pendiente entre 30° a 40° y entre 40° a 48°, Geología tonalita granodiorita y rocas ígneas, Frecuencia de 1 a 2 eventos por año en promedio y de 1 evento por año en promedio o ausencia.</p> <p>Grupo Etario de 18 a 29 años y de 30 a 44 años, Grado de instrucción del jefe de familia primaria o ninguno, Organización social y grado de participación no participa, Material predominante de muros y estructuras concreto, Material predominante en techos aligerado, Estado de la edificación buen estado, Tenencia de la edificación alquilada y otros.</p>	0.001<=R<=0.004

Fuente: Elaboración propia


5.2.4 MAPAS DEL RIESGO

Figura 19: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 01 Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 20: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 02 Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 21: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 03 Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 22: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 1, Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 23: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 2, Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 24: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 3, Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 25: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 4, Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 26: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 5, Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 27: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 6, Distrito de Yautan




Fuente: Elaboración propia

Figura 28: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 1, Distrito de Yautan



Fuente: Elaboración propia

Figura 29: Mapa de Riesgo del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 2, Distrito de Yautan



Fuente: Elaboración propia

5.3 CALCULO DE POSIBLES PERDIDAS (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA)

Considerando los posibles daños materiales en la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse en el área de influencia del evento analizado en el Sector 03, del distrito de Yautan, a consecuencia del impacto del peligro por lluvias intensas.

Los efectos probables del Sector 03, distrito de Yautan ascienden a S/. 15'876,000.00

Cuadro N° 48 Efectos probables en el Sector 03, distrito de Yautan

DESCRIPCION	UNIDAD	DAÑOS MATERIALES				PRECIOS	
		COSTO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	COLAPSADA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
Adobe, quincha, ladrillo, otros	Unid		330			15.000.00	4'950,000.00
				220		20.000.00	4'400,000.00
					16	50.000.00	800,000.00
Daños a la Infraestructura							
I.E. (nivel), primaria y secundaria	Unid		02			200,000.00	400,000.00
I.E. (nivel) inicial - jardín	Unid		03			100,000.00	300,000.00
Poza de oxidación	Unid		01			100,000.00	100,000.00
Iglesias	Unid		04			50.000.00	200.000.00
Local comunal C.P Fray Martin	Unid		01			20.000.00	20.000.00
Canales de regadío	ml	2200				100.00	220,000.00
Vías asfaltadas	MI	9013				400.00	3'605,200.00
Vías afirmadas	MI	4404				200.00	880,800.00
COSTO TOTAL							15'876,000.00

Fuente: Elaboración propia

5.4 ZONIFICACION DE RIESGOS

Se definen los siguientes criterios:

Cuadro N° 49 – Zonificación de riesgos

Leyenda	Pérdidas y daños previsibles en caso de uso para Asentamientos Humanos	Implicancias para el Ordenamiento Territorial
Riesgo muy Alto	Las personas están en peligro tanto dentro como fuera de sus casas. Existen grandes probabilidades de destrucción repentina de edificios y/o casas. Los eventos se manifiestan con una intensidad relativamente débil, pero con una frecuencia elevada o con	Zona de prohibición, no apta para la instalación, expansión o densificación de asentamientos humanos. Áreas ya edificadas deben ser reubicadas, o protegidas con importantes obras de protección, sistemas de alerta temprana y evacuación temporal.

Leyenda	Pérdidas y daños previsibles en caso de uso para Asentamientos Humanos	Implicancias para el Ordenamiento Territorial
	intensidad fuerte. En este caso, las personas están en peligro afuera de los edificios.	
Riesgo Alto	Las personas están en peligro afuera de los edificios, pero no o casi no adentro. Se debe contar con daños en los edificios, pero no destrucción repentina de éstos, siempre y cuando su modo de construcción haya sido adaptado a las condiciones del lugar.	Zona de reglamentación, en la cual se puede permitir la de manera restringida, la expansión y densificación de asentamientos humanos, siempre y cuando existan y se respeten reglas de ocupación del suelo y normas de construcción apropiadas. Construcciones existentes que no cumplan con las reglas y normas deben ser reforzadas, protegidas o desalojadas y reubicadas.
Riesgo Medio	El peligro para las personas es Regular. Los edificios pueden sufrir daños moderados o leves, pero puede haber fuertes daños al interior de estos.	Zona de sensibilización, apta para asentamientos humanos, en la cual la población debe ser sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo de peligro, a nivel moderado y poco probable, para el conocimiento y aplicación de reglas de comportamiento apropiadas ante el peligro.
Riesgo Bajo	El peligro para las personas y sus intereses económicos son de baja magnitud, con probabilidades de ocurrencia mínimas.	Zona de sensibilización, apta para asentamientos humanos, en la cual los usuarios del suelo deben ser sensibilizados ante la existencia de peligros muy poco probables, para que conozcan y apliquen reglas de comportamiento apropiadas ante la ocurrencia del.
Riesgo Inexistente	Los Indicadores del peligro son inexistentes.	Zonas de Asentamientos Humanos e inversiones sociales, económicas entre otros.

Fuente: Elaboración propia

5.5. MEDIDAS DE PREVENCION Y/O REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad, en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. Dentro de las medidas de prevención de riesgos de desastres hemos considerado lo siguiente:

5.5.1 DE ORDEN ESTRUCTURAL

- Deberán construirse con cimiento y sobre cimiento de piedra y concreto las edificaciones de adobe, así como el uso de aditivos y materiales impermeables a una altura mínima de 1.00 m. por encima del nivel de la vereda.
- Deberá considerarse el uso de materiales resistentes a la humedad como la quincha estabilizada con asfalto o adobe con asfalto estabilizado.
- Considérese la aplicación inmediata de medidas de control físico para la reconstrucción con cambios en la infraestructura actual, con adecuados materiales de construcción.

5.5.2 DE ORDEN NO ESTRUCTURAL

Las medidas no estructurales que se muestran a continuación tienen carácter complementario y se sugiere realizarlas a la brevedad posible.

- Reordenamiento territorial de las zonas de riesgo afectadas ante una futura inundación u otro fenómeno natural.
- La Municipalidad de Yautan, debe promover una Campaña de Saneamiento Físico Legal de las viviendas del Sector 03, para transformar la situación de posesión precaria de la mayoría de las viviendas.
- La Municipalidad de Yautan, deberá contar con los estudios detallados de la microzonificación sísmica como énfasis en las zonas de los acantilados y el Sector 03. Será importante considerar que estos estudios deberían ser un recurso para establecer planes y programas que permitan prevenir la materialización de los riesgos por lluvias intensas.
- Establecer un programa de acercamiento a los pobladores del Sector 03, de tal manera que se pueda trabajar de manera coordinada pero previamente reducir la actitud desconfiada que muestran hacia las autoridades de cualquier índole.
- Comprar, adquirir o reubicar a los pobladores del Sector 03, que están asentados en las zonas de riesgo muy alto ante inundación pluvial, movimiento en masa o zonas de alto riesgo no mitigable.
- Promover Programas de Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático a las familias para que elaboren planes de seguridad en viviendas ante inundación pluvial, originado por lluvias intensas y demás planes tendientes a reducir su vulnerabilidad.
- Implementar planes y programas de información, sensibilización y concientización permanentes dirigidos a la población, para la adopción de acciones de prevención y preparación ante la ocurrencia de inundación pluvial, originado por lluvias intensas.
- Identificar y señalizar rutas de evacuación y zonas seguras ante inundación pluvial, ocasionado por lluvias intensas.
- Fortalecer las capacidades de la población del Sector 03 en materia de gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de desastres.
- Implementar un Sistema de Alerta Temprana ante inundación pluvial, originado por lluvias intensas.
- Elaborar el Plan de Prevención y reducción del Riesgo de Desastres ante los diversos fenómenos que puedan identificarse en el Sector 03 del distrito.
- Capacitar a la población en el cumplimiento de las normas técnicas de construcción y alternativas de sistemas de construcción apropiadas para el Sector 03, como medida de seguridad.
- Considerando que el Sector 03, ha sido ocupado mediante ocupaciones sin la debida planificación urbana, se debe tomar como medida de prevención que la Municipalidad de Yautan, para evitar nuevas ocupaciones en zonas de alto riesgo del distrito.
- Las instituciones públicas encargadas del ordenamiento territorial del distrito (Municipalidad, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Ambiente, etc.) deberán desarrollar programas permanentes de verificación de las condiciones de seguridad estructural de las edificaciones y viviendas.
- Promover el uso de procedimientos constructivos antisísmicos adecuados y con asesoría de profesionales especializados en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones para los procesos de reforzamiento, rehabilitación, mejoramiento, remodelación y/o reconstrucción de las viviendas más vulnerables.
- Construyendo lugares de refugio comunal en caso de inundación pluvial ocasionado por lluvias intensas.

CAPITULO VI: CONTROL DE RIESGO

6.1 DE LA EVALUACION DE LA MEDIDAS

6.1.1 ACEPTABILIDAD / TOLERABILIDAD

Cuadro N° 50 Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia

Valor	Descriptor	Descripción
4	Inadmisible	Se debe aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.
3	Inaceptable	Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos
2	Tolerable	Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos
1	Aceptable	El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: Elaboración propia

El nivel de aceptabilidad y tolerancia ante el riesgo de lluvias intensas en el Sector 03 es de nivel 3, es decir Inaceptable, por lo que se deben desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo de riesgos.

La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación:

Cuadro N° 51 matriz de aceptabilidad y/o Tolerancia

MATRIZ DE ACEPTABILIDAD Y/O TOLERANCIA DEL			
Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo inaceptable	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo inaceptable	Riesgo Inaceptable
Riesgo Aceptable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable

Fuente: Elaboración propia

6.1.2 CONTROL DE RIESGO

A) Valoración de consecuencias

Cuadro N° 52, Valoración de consecuencias

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas.
3	Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
2	Medio	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con los recursos disponibles.
1	Baja	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

Fuente: Manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2ª Versión

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el nivel 3 - Alta.

B) Valoración de Frecuencia

Cuadro N° 53 Valoración de la frecuencia de ocurrencia

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy Alta	Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3	Alta	Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias.
2	Medio	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias.
1	Baja	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2ª Versión

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de inundación pluvial, originado por lluvias intensas puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias, es decir, posee el nivel 3 – Alta.

C) Nivel de Consecuencias y daños

Cuadro N° 54 Nivel de consecuencia y daños

MATRIZ DE CONSECUENCIAS Y DAÑOS					
CONSECUENCIAS	NIVEL	ZONA DE CONSECUENCIAS Y DAÑOS			
Muy Alta	4	Alta	Alta	Muy Alta	Muy Alta
Alta	3	Medio	Alta	Alta	Muy Alta
Media	2	Medio	Medio	Alta	Alta
Baja	1	Bajo	Medio	Alta	Alta
	Nivel	1	2	3	4
	Frecuencia	Baja	Media	Alta	Muy Alta

Fuente: Manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2ª Versión

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es de nivel 3 – Alta.

D) Prioridad de intervención

Cuadro N° 55 Prioridad de Intervención

Valor	Descriptor	Nivel de priorización
4	Inadmisible	I
3	Inaceptable	II
2	Tolerable	III
1	Aceptable	IV

Fuente: CENEPRED

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorización es de II, del cual constituye el soporte para la priorización de actividades, acciones y proyectos de inversión vinculadas a la Prevención y/o Reducción del Riesgo de Desastres

E) Análisis de la Evaluación

- Las viviendas evaluadas en el Sector 03, del distrito de Yautan, Provincia de Casma, Departamento de Ancash se encuentra en zonas de RIESGO MUY ALTO, ante inundación pluvial, originado por lluvias intensas, se estiman 962 viviendas con construcción de muros de quinchas, adobe, ladrillo.
- Algunos centros poblados tienen algunas viviendas ubicadas en lugares que podrían sufrir severo daño ocasionado por lluvias intensas u otro fenómeno natural, debido a su ubicación.
- El nivel de aceptabilidad y Tolerancia del riesgo identificado en el Sector 03, del distrito de Yautan es Inaceptable, el cual indica que se deben desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo de los riesgos.
- El cálculo de las probables pérdidas económicas asciende a S/. 15'876,000.00 Nuevos Soles.
- Los trabajos de descolmatación y protección parcial de algunas quebradas funcionaron en gran medida.


BIBLIOGRAFÍA

- Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2014. Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Censo 2017.
- Mapa geológico del cuadrángulo de Huaraz (20 – H), Boletín N° 76 de la serie A Carta Geológica Nacional elaborada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
- Mapa geológico del cuadrángulo de Culebras (20 – G), Boletín N° 59 de la serie A Carta Geológica Nacional elaborada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
- Mapa de clasificación climática del Perú (SENAMHI), 1988. Desarrollado a través del Sistema de Clasificación Mapa de climas de Warren Thornthwaite.
- SENAMHI, 1988. Mapa de Clasificación Climática del Perú. Método de Thornthwaite. Eds. SENAMHI Perú, 14 pp.
- MINAGRI- SENAMHI. 2013. Normales Decadales de temperatura y precipitación y calendario de siembras y cosechas. Lima, Perú. 439 pp.
- SENAMHI, 2014. Estimación de Umbrales de Precipitaciones Extremas para la Emisión de Avisos meteorológicos, 11pp.
- SENAMHI, 2017. Monitoreo diario de lluvias en las regiones de Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Lima y Piura, para el periodo enero – abril 2017.
- SENAMHI, 2017. Informe Técnico N°03 Estimación del Período de Retorno de las Lluvias máximas en distritos afectados por El Niño Costero 2017.
- SENAMHI-DHI, 2017. Uso del producto grillado PISCO de precipitación en estudios, investigaciones y sistemas operacionales de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, 21pp.
- ENFEN, 2017. Informe Técnico Extraordinario N° 001- 2017/ENFEN. El Niño Costero 2017.

ANEXOS

ANEXO N° 01


Figura N° 30 Mapa Geológico



Fuente: Elaboración propia

ANEXO N° 02


Figura N° 31 de Área de Impacto



Fuente: Elaboración propia

ANEXO N° 03


Figura N° 32 Mapa de Lluvias



Fuente: Elaboración propia

ANEXO N° 04

Figura N° 33, Mapa Geomorfológico



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 05

Figura N° 34, Panel Fotográfico



Vivienda con muros de adobe y cobertura de torta de barro, en donde se observa que parte de los muros se encuentran colapsados, en la inspección se encontraba ocupada.



Se observa edificación con severo deterioro de sus estructuras y parte de esta se encuentra colapsada



Vivienda con muros de adobe con cobertura de techo de calamina, se observa presencia de humedad en sus cimientos y en los muros fisuras y agrietamientos



Se observa vivienda con muros de adobe en mal estado de conservación, que podría colapsar como consecuencia de lluvias intensas, sismo u otra fuerza.



Algunas edificaciones en el centro poblado Fray Martin en estado precario construidos con muros de esteras y cobertura de calamina



Se observa que algunas viviendas podrían sufrir severo daño ocasionado por lluvias intensas debido a su ubicación.

LISTA DE CUADROS

Cuadro N° 01, Centros poblados del distrito de Yautan	09
Cuadro N° 02, Características de la población	12
Cuadro N° 03, Población según grupo de edades	12
Cuadro N° 04, Material predominante de las paredes	13
Cuadro N° 05, Tipo de abastecimiento de agua	14
Cuadro N° 06, Viviendas con servicios higiénicos	15
Cuadro N° 07, Cuenta con alumbrado público	15
Cuadro N° 08, Nivel educativo	16
Cuadro N° 09, Participación de la actividad económica	17
Cuadro N° 10, Anomalías de lluvia durante el periodo enero – marzo 2017	20
Cuadro N° 11, Matriz de comparación de pares del parámetro frecuencia	27
Cuadro N° 12, Matriz de normalización de pares del parámetro frecuencia	27
Cuadro N° 13, Factores de Susceptibilidad	28
Cuadro N° 14, Matriz de comparación de pares del parámetro precipitación	28
Cuadro N° 15, Matriz de normalización de pares del parámetro precipitación	28
Cuadro N° 16, Matriz de comparación de pares de los parámetros condicionantes	29
Cuadro N° 17, Matriz de normalización de pares de los parámetros condicionantes	29
Cuadro N° 18, Matriz de comparación de pares del parámetro pendiente	30
Cuadro N° 19, Matriz de normalización de pares del parámetro pendiente	30
Cuadro N° 20, Matriz de comparación de pares del parámetro geomorfología	31
Cuadro N° 21, Matriz de normalización de pares del parámetro geomorfología	31
Cuadro N° 22, Matriz de comparación de pares del parámetro geología	32
Cuadro N° 23, Matriz de normalización de pares del parámetro geología	32
Cuadro N° 24, Niveles de peligro	33
Cuadro N° 25, Estratificación del nivel de peligro	33
Cuadro N° 26, Parámetros de la dimensión social	38
Cuadro N° 27, Matriz de comparación de pares del parámetro grupo etario	38
Cuadro N° 28, Matriz de normalización de pares del parámetro grupo etario	38
Cuadro N° 29, Matriz de comparación de pares del parámetro grado de inst. jefe de familia	39
Cuadro N° 30, Matriz de normalización de pares del parámetro grado de inst. jefe de familia	39
Cuadro N° 31, Matriz de comparación de pares del parámetro org. soc. y grado de partic.	40
Cuadro N° 32, Matriz de normalización de pares del parámetro org. soc. y grado de partic.	40
Cuadro N° 33, Matriz de comparación de pares del parámetro mat, pred, de muros y estruc.	41
Cuadro N° 34, Matriz de normalización de pares del parámetro mat, pred, de muros y estruc.	41
Cuadro N° 35, Matriz de comparación de pares del parámetro mat, pred, de techos	41
Cuadro N° 36, Matriz de normalización de pares del parámetro mat, pred, de techos	42
Cuadro N° 37, Matriz de comparación de pares del parámetro estado de la edificación	42
Cuadro N° 38, Matriz de normalización de pares del parámetro estado de la edificación	42
Cuadro N° 39, Matriz de comparación de pares del parámetro tenencia de la edificación	43
Cuadro N° 40, Matriz de normalización de pares del parámetro tenencia de la edificación	43
Cuadro N° 41, Matriz de comparación de pares del parámetro uso de la edificación	43
Cuadro N° 42, Matriz de normalización de pares del parámetro uso de edificación	44
Cuadro N° 43, Niveles de la vulnerabilidad	44
Cuadro N° 44, Estratificación de la vulnerabilidad	44
Cuadro N° 45, Niveles del riego	57
Cuadro N° 46, matriz del riesgo	58
Cuadro N° 47, Estratificación del riesgo	58
Cuadro N° 48, Efectos probables en el Sector 04	71
Cuadro N° 49, Zonificación del riego	71
Cuadro N° 50, Nivel de aceptabilidad y/o tolerancia	74
Cuadro N° 51, Matriz de aceptabilidad y/o tolerancia	74

Cuadro N° 52, Valoración de consecuencias	75
Cuadro N° 53, Valoración de la frecuencia de ocurrencia	75
Cuadro N° 54, Nivel de consecuencias y daños	75
Cuadro N° 55, Prioridad de intervención	76

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico N° 01, Características de la población	12
Gráfico N° 02, Población según grupo de edades	13
Gráfico N° 03, Material predominante de paredes	13
Gráfico N° 04, Tipo de abastecimiento de agua	14
Gráfico N° 05, Viviendas con servicios higiénicos	15
Gráfico N° 06, Cuenta con alumbrado público	16
Gráfico N° 07, Nivel educativo	16
Gráfico N° 08, Participación de la actividad económica	17
Gráfico N° 09, Comportamiento temporal de la precipitación promedio	18
Gráfico N° 10, Frecuencia promedio de lluvias extremas	20
Gráfico N° 11, Metodología para determinar el nivel de peligrosidad	25
Gráfico N° 12, Flujograma general del proceso de análisis de información	26
Gráfico N° 13, Metodología del análisis de vulnerabilidad	37
Gráfico N° 14, Flujograma para estimar los niveles de riesgo	57

LISTA DE FIGURAS

Figura Nª 01, Mapa de Ubicación	11
Figura Nª 02, Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C), dic. 206 – abril 2017	19
Figura Nª 03, Precipitación diaria acumulada en la estación Buena Vista	19
Figura Nª 04, Anomalía de lluvias durante el niño costero 2017 (enero – marzo)	21
Figura Nª 05, Mapa de pendientes	24
Figura Nª 06, Mapa de peligro del Sector 03, distrito de Yautan	34
Figura Nª 07, Mapa de elementos expuestos del Sector 03, distrito de Yautan	36
Figura Nª 08, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 01	46
Figura Nª 09, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 02	47
Figura Nª 10, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 03	48
Figura Nª 11, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 01	49
Figura Nª 12, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 02	50
Figura Nª 13, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 03	51
Figura Nª 14, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 04	52
Figura Nª 15, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 05	53
Figura Nª 16, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 06	54
Figura Nª 17, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 01	55
Figura Nª 18, Mapa de vulnerabilidad, del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 02	56
Figura Nª 19, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 01	60
Figura Nª 20, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 02	61
Figura Nª 21, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 03	62
Figura Nª 22, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 01	63
Figura Nª 23, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 02	64
Figura Nª 24, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 03	65
Figura Nª 25, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 04	66
Figura Nª 26, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 05	67
Figura Nª 27, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 04, Sub Zona 06	68
Figura Nª 28, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 01	69
Figura Nª 29, Mapa de Riesgo, del Sector 03, Zona 05, Sub Zona 02	70
Figura Nª 30, Mapa geológico	79
Figura Nª 31, Área de impacto	80
Figura Nª 32, Mapa de lluvias	81
Figura Nª 33, Mapa geomorfológico	82
Figura Nª 34, Panel fotográfico	83