



ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Nro. 1986 -2019-ANA/AAA IC-O

Arequipa, 31 DIC. 2019

VISTO

Mediante la firma de compromisos a través de acta y plan de trabajo entre la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y la Autoridad Administrativa del Agua Capilina Ocoña, firmado el 23 de mayo del 2019, para la cooperación interinstitucional para la elaboración del *"Estudio de delimitación de faja marginal en el cauce del río Locumba, tramo puente Camiara – Oconchay, 36 Km del distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna"*, el cual se ha signado el expediente administrativo con CUT 100792 - 2019:

CONSIDERANDO:

RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL

Que, según establece el artículo 74º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El Reglamento determina su extensión.

Que, el artículo 113º del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Por otro lado, el artículo 6º de la Ley de Recursos Hídricos, establece que las fajas marginales son bienes asociados al agua.

RESPECTO A LA DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES

Que, en este mismo sentido, el inciso ñ) del artículo 46º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del agua, señala que, es función de las Autoridades Administrativas del Agua en su respectivo ámbito jurisdiccional, aprobar la delimitación de fajas marginales;



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

Que, el numeral 2 del artículo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala que "Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos". Los criterios para la delimitación de la faja marginal se recogen en el artículo 114º del referido Reglamento.

"La delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros.
- b) El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces.
- c) El espacio necesario para los usos públicos que se requieran.
- d) La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales"



El numeral 4 del artículo 7º del referido Reglamento establece que: "En los canales, drenes estructuras de captación y otros:



- a) En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del proyecto, específicamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal.
- b) En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en el diseño de los canales, drenes, estructuras de captación y otros, se definirán en función a las actividades necesarias para la operación y mantenimiento.

Por otro lado, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, promulgada el 28.12.2016, contempla en el numeral 18.2 del Art. 18º que la "Autoridad Administrativa del Agua expide la resolución de delimitación de faja marginal y comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y La Superintendencia de Bienes Estatales".



Que, de acuerdo al Art. 115º del Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, indica que las actividades prohibidas en las fajas marginales son:

115.1 Está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales.

115.2 La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de obras de defensa ribereña y la utilización de materiales ubicados en las fajas marginales necesarios para tal fin"



ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,
07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

RESPECTO AL OBJETO DE LA DELIMITACIÓN DE FAJAS MARGINALES

Que, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; contempla en Art. 3°, que: *"las Fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tienen la condición de inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento".*

Que, Asimismo, los numerales 17.1 y 17.2 del Art. 17º de la referida Resolución Jefatural, establecen que:

17.1 *"La AAA puede autorizar la ocupación futura de la faja marginal para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos. Esta autorización se otorga por un periodo de dos (02) años y no facilita la ejecución de obra o actividades en la faja marginal".*

17.2 *"La solicitud de autorización de ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios que se realicen en las fajas marginales debe estar acompañada de la autorización señalada en el numeral precedente, salvo que se tramiten en un solo procedimiento de forma acumulativa"*

Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente anteriormente expuesto, en el Procedimiento y guía para la Delimitación de Faja Marginal; si bien existen áreas colindantes con los cauces ocupados por cuerpos de agua, que cuentan con títulos reconocidos y registrados, siendo estas propiedades individuales o comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una faja marginal de ancho mínimo para los fines que establece la Ley de Recursos Hídricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se emplaza y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes criterios:

- No se desarrollarán áreas agrícolas.
- Se conservará el ecosistema natural existente.
- Se permitirá el ejercicio de las funciones y/o usos asignados a la faja marginal según lo establecido en el Artículo 74 de la Ley de Recursos Hídricos.

RESPECTO A LA APROBACION DE LA DELIMITACION DE FAJA MARGINAL

Que, mediante Informe Técnico N° 291-2019-ANA-AAA.CO-AT/MATL, el Área Técnica en su análisis recomienda:



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIE! DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

- a) Aprobar la Delimitación de faja marginal del cauce del río Locumba en el tramo del Puente Camiara – Puente Oconchay, 36 Km del distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, presentado por la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, ya que cumple con artículo 114 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y los aspectos técnicos de la Resolución Jefatural 332-2016-ANA.
- b) Mediante la verificación técnica de campo se ha cotejado las coordenadas de acuerdo a las progresivas de la propuesta de delimitación de faja marginal, datos técnicos de campo y topografía. El acompañamiento se ha realizado con representantes de INDECI y profesionales de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, tal como establece el Plan de trabajo.
- c) Para establecer el ancho de faja marginal se ha considerado lo indicado en el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, considera los siguientes criterios:
- "La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros"
 - "El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y del cauce"
 - "El espacio necesario para los usos públicos que se requieran"
 - "La máxima crecida o avenida de los ríos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se consideran las máximas crecidas registradas por causa de eventos excepcionales".



Además, se ha considerado el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y los aspectos técnicos del capítulo II de la Resolución Jefatural 332-2016-ANA, Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

De acuerdo artículo 117 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 15 de la Resolución Jefatural 332-2016-ANA, se debe disponer la autorización de colocación de hitos físicos de forma de tronco de pirámide y puede ser de material noble (concreto armado) u otro material que no se desagrade (roca), cuya colocación garantice su visibilidad y permanencia, estos delimitarán el lindero exterior de la faja marginal.

- d) De acuerdo a los cálculos hidrológicos realizados el caudal máximo desde el Puente Oconchay hasta la confluencia con el río Cinto es de $60 \text{ m}^3/\text{s}$ para un periodo de retorno de 50 años, para posteriormente continuar aguas abajo con $76.10 \text{ m}^3/\text{s}$, que incluye el caudal máximo de este río de $16.10 \text{ m}^3/\text{s}$, tomando en consideración la RESOLUCION DIRECTORAL 080-2019-ANA-AAA ICO, emitido el 07/02/2019.

Con los caudales generados y la geometría del río Locumba se ha obtenido a través de la información topográfica, se han obtenido los polígonos de inundación (formatos raster y shapefile) a través del software HEC RAS 5.0.7; los mismos que al superponerse en las Ortofotos actualizadas, se puede apreciar que la inundación cubre y sobrepasa el ancho del cauce e incluso en varios sectores incluye parte de terrenos agrícolas colindantes.

- e) A través de imágenes satelitales disponibles (USGS Explored) y ortofotos, se puede concluir que las huellas máximas dejadas por el ingreso de avenidas ordinarias,



ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

coinciden con los polígonos de inundación obtenidos en la simulación hidráulica realizada en el presente estudio; sin incluir las producidas por efecto de las avenidas extraordinarias como las ocurridas en el presente año.

- f) La información proporcionada por la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, no describe la titularidad, estado de propiedad o posesión de los predios agrícolas que se encuentran extendidos en parte del cauce del río Locumba, y en la correspondiente delimitación de la faja Marginal propuesta; sin embargo, es evidente que en muchos casos las defensas vivas son deforestadas con fines de expansión agrícola, se verifica que los predios carecen de derechos de uso de agua, propiedad, etc. En la información topográfica se evidencia las huellas máximas dejadas por el ingreso de avenida del 05 y 08 de febrero del 2019, tal como se registró en SINPAD INDECI.

La modificación del comportamiento del cauce y zonas de inundación; en algunos tramos se observa que ambas márgenes se encuentran desprotegidas y soportan fuertes impacto erosivo e inundaciones constantes durante las épocas de avenidas; la ocupación de predios en el interior del cauce del río Locumba, alteran y obstruyen el transito del flujo de agua que discurre en épocas de avenidas, ocasionando la aparición de tramos sinuosos y desbordes en zonas bajas. Es el estrechamiento del cauce lo que incrementa la velocidad de flujo y por tanto el incremento de erosión provocan el arrastre de sedimentos originando los desbordes laterales, erosión lateral en perjuicio de predios agrícolas.

- g) Corresponde recomendar la proyección de obras de mitigación dado que el flujo en tiempo de avenidas no solo acarrea agua sino además sedimentos, recomendando construcción de diques, defensas ribereñas y defensas vivas a fin de mitigar la erosión por estos eventos. Además de disponer de información de las áreas intangibles y vulnerables a fin de evitar el otorgamiento de derechos de propiedad o posesión.
- h) Es necesario indicar que, en el presente estudio, se ha dispuesto de información topográfica que incluía tramos que han sido descolmados y encauzados, sin embargo, el ancho considerado en algunos casos, resulta insuficiente a los caudales obtenidos en el presente estudio, ya que los polígonos de inundación sobrepasan su capacidad de conducción. Según información de la base de datos de la AAA Caplina Ocoña, no existen autorizaciones de ejecución de obra en fuente natural de acuerdo a lo establecido en el TUPA 8, por lo que, se debe aclarar que toda intervención debe ser autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.
- i) El ancho de la Faja Marginal del cauce del río Locumba entre el tramo del Puente Camiara y el Puente Oconchay, se ha determinado en función al Reglamento de la Autoridad Nacional del Agua, es de una distancia mínima de diez (10) metros que corresponde a tramos de ríos con pendiente media (menores a 1%), y riberas



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIE DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

07 ENF 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

protegidas tal como se indica Art.12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

- j) Finalmente, es necesario recomendar obras de encauzamiento en puntos críticos considerando la velocidad, el efecto erosivo, comportamiento del río con bajas pendientes, respetando el ancho natural del cauce, la sinuosidad, áreas de inundación, erosión lateral, además de proyectar obras de control de velocidad de flujo, control de sedimentos y forestación para el control de taludes, tales como presas abiertas, cerradas y encauzamiento con defensas ribereñas; como parte de las actividades de gestión de cuenca.
- k) A fin de unir con la RESOLUCION DIRECTORAL 080-2019-ANA-AAA ICO, delimitación del río Cinto, se debe eliminar el vértice L-RCI-001 contenido en la Tabla 2 del artículo 3, aclarando que no afecta a terceros. Todo ello, a fin de unir los vértices de la faja marginal del tramo del río Locumba Puente Camiara – Oconchay.

Que, por último con la finalidad de prevenir desastres, la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposición de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha declarado como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales y las fajas de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras; y prohíbe expresamente la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, programas de vivienda o cualquier otra modalidad de ocupación poblacional; asimismo mediante Ley N° 30557, Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Construcción de Defensas Ribereñas y Servidumbres Hidráulicas, se declaró de interés nacional y necesidad pública la construcción de defensas ribereñas y servidumbres hidráulicas, bajo el enfoque de planificación nacional y de integración del ordenamiento territorial de las cuencas hidrográficas del territorio nacional, teniendo como base los criterios de sostenibilidad, prevención y adaptación al cambio climático; con la finalidad de proteger a los pobladores de las inundaciones y desbordes provocados por las crecidas de los ríos.

Que, a través del Informe Legal N° 571-2019-ANA-AAA I C-O/AL-JJRA, se aprecia se han cumplido con lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.

Que, estando con el visto del área jurídica y técnica; así como lo establecido en el inciso ñ) del artículo 46º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad Administrativa del Agua I Caplina – Ocoña; y con lo establecido en las Resoluciones Jefataurales N° 050-2010-ANA y N° 255-2017-ANA.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el estudio "*Estudio de delimitación de faja marginal en el cauce del río Locumba, tramo puente Camiara – Oconchay, 36 Km del distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna*", presentado por Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, al haber cumplido los criterios establecidos en el artículo 114 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y lo indicado en el Capítulo II de la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.



ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIA

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

ARTÍCULO 2º.- Disponer la Delimitación de faja marginal del cauce del río Locumba en el tramo Puente Camiara – Puente Oconchay, del distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, conforme al Informe Técnico N° 291-2019-ANA-AAA.CO-AT/MATL, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 01

Ubicación del tramo a delimitar desde el Puente Camiara - Puente Oconchay

| Ubicación política | Ubicación Hidrográfica | Ubicación geográfica | Características |
|---|---|--|--|
| Departamento: Tacna Provincia: Jorge Basadre Distrito: Locumba | Unidad Hidrográfica Nivel 1: Vertiente del Pacífico Unidad Hidrográfica Nivel 2: Unidad Hidrográfica 13 (U.H. del Perú). Unidad Hidrográfica Nivel 3: Unidad Hidrográfica 131 Unidad Hidrográfica Nivel 4: Locumba Unidad Hidrográfica Nivel 5: Medio Locumba, Medio Bajo Locumba | Coordenada de inicio: 304594.79 E y 8043710.37 N Coordenada final: 330866.07 E y 8061734.42 N. Carta nacional: 35 U Locumba DATUM: WGS 84, zona 19S. | Ancho de faja marginal: Variable, 10m mínimo. Hitos: 17 en la margen derecha y 16 en margen izquierda. Vértices: 355 margen derecha y 350 margen izquierda. Longitud margen Derecha: 34.91 Km, longitud margen Izquierda: 34.92 Km, longitud de eje: 36 Km. Caudal: 76.10 m³/s, periodo de retorno 50 años. (16.10 m³/s Rio Cinto) |

ARTÍCULO 3º.- Aprobar las coordenadas de los vértices de delimitación de faja marginal, conforme al Informe Técnico N° 291-2019-ANA-AAA.CO-AT/MATL, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 02

Vértices de la delimitación de faja marginal en el cauce del río Locumba tramo Puente Camiara – Puente Oconchay, distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre, departamento Tacna en DATUM WGS 84, zona 19.

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | COORDENADAS | ESTE - X (m) | COORDENADAS | ESTE - X (m) |
| R-RLOC-1 | 304478.9819 | 8043675.9247 | L-RLOC-1 | 304555.3374 |
| R-RLOC-2 | 304540.9249 | 8043715.9796 | L-RLOC-2 | 304569.3168 |
| R-RLOC-3 | 304591.1235 | 8043744.0858 | L-RLOC-3 | 304616.1850 |
| R-RLOC-4 | 304642.8613 | 8043788.2581 | L-RLOC-4 | 304681.7783 |
| R-RLOC-5 | 304714.3397 | 8043845.2660 | L-RLOC-5 | 304766.9008 |
| R-RLOC-6 | 304766.5585 | 8043927.3124 | L-RLOC-6 | 304845.3560 |
| R-RLOC-7 | 304817.4287 | 8044015.5283 | L-RLOC-7 | 304920.8069 |
| R-RLOC-8 | 304866.4938 | 8044104.1825 | L-RLOC-8 | 304935.9856 |



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FÍSICA DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" **07 ENE. 2020**

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

| Margen Derecha | | | Margen Izquierda | | |
|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| CODIFICACIÓN | COORDENADAS | | CODIFICACIÓN | COORDENADAS | |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) |
| R-RLOC-9 | 304901.5892 | 8044164.2642 | L-RLOC-9 | 304959.0005 | 8044157.6961 |
| R-RLOC-10 | 304921.8279 | 8044274.6948 | L-RLOC-10 | 304971.0379 | 8044243.7525 |
| R-RLOC-11 | 304959.3988 | 8044360.4998 | L-RLOC-11 | 305028.8102 | 8044321.9632 |
| R-RLOC-12 | 305015.9460 | 8044449.2501 | L-RLOC-12 | 305060.0609 | 8044387.8107 |
| R-RLOC-13 | 305079.0376 | 8044532.6266 | L-RLOC-13 | 305132.3909 | 8044479.2707 |
| R-RLOC-14 | 305153.9111 | 8044603.1855 | L-RLOC-14 | 305227.1551 | 8044516.8030 |
| R-RLOC-15 | 305224.0746 | 8044670.2020 | L-RLOC-15 | 305303.8844 | 8044601.4698 |
| R-RLOC-16 | 305294.9493 | 8044741.7579 | L-RLOC-16 | 305377.4387 | 8044647.5074 |
| R-RLOC-17 | 305355.9940 | 8044796.7747 | L-RLOC-17 | 305449.7740 | 8044716.7673 |
| R-RLOC-18 | 305402.1773 | 8044862.2305 | L-RLOC-18 | 305485.3889 | 8044805.7286 |
| R-RLOC-19 | 305433.9935 | 8044945.1114 | L-RLOC-19 | 305515.6442 | 8044869.7441 |
| R-RLOC-20 | 305507.8528 | 8045009.4300 | L-RLOC-20 | 305577.2997 | 8044930.4462 |
| R-RLOC-21 | 305583.8803 | 8045072.8392 | L-RLOC-21 | 305656.3101 | 8045003.1081 |
| R-RLOC-22 | 305651.2830 | 8045141.6310 | L-RLOC-22 | 305721.5266 | 8045080.3012 |
| R-RLOC-23 | 305721.4475 | 8045224.9371 | L-RLOC-23 | 305789.6140 | 8045137.7098 |
| R-RLOC-24 | 305809.2396 | 8045274.9813 | L-RLOC-24 | 305850.1505 | 8045178.1570 |
| R-RLOC-25 | 305914.9031 | 8045319.4313 | L-RLOC-25 | 305938.3565 | 8045216.8919 |
| R-RLOC-26 | 305999.6881 | 8045341.4470 | L-RLOC-26 | 306022.4942 | 8045256.0503 |
| R-RLOC-27 | 306089.5687 | 8045367.4537 | L-RLOC-27 | 306116.0896 | 8045292.8139 |
| R-RLOC-28 | 306143.4630 | 8045443.4049 | L-RLOC-28 | 306220.9321 | 8045339.6588 |
| R-RLOC-29 | 306199.8561 | 8045527.6749 | L-RLOC-29 | 306291.3114 | 8045395.2214 |
| R-RLOC-30 | 306327.8533 | 8045526.7557 | L-RLOC-30 | 306389.2074 | 8045458.1924 |
| R-RLOC-31 | 306399.5659 | 8045575.0928 | L-RLOC-31 | 306460.4093 | 8045482.0954 |
| R-RLOC-32 | 306470.8977 | 8045624.6950 | L-RLOC-32 | 306552.7202 | 8045532.2759 |
| R-RLOC-33 | 306557.5625 | 8045675.9486 | L-RLOC-33 | 306623.1314 | 8045603.6800 |
| R-RLOC-34 | 306667.5216 | 8045748.9612 | L-RLOC-34 | 306697.7122 | 8045670.9178 |
| R-RLOC-35 | 306738.6568 | 8045786.9021 | L-RLOC-35 | 306762.7142 | 8045714.1549 |
| R-RLOC-36 | 306842.2546 | 8045816.3971 | L-RLOC-36 | 306858.6827 | 8045737.9035 |
| R-RLOC-37 | 306904.9475 | 8045865.9955 | L-RLOC-37 | 306964.9758 | 8045790.9885 |
| R-RLOC-38 | 306942.4702 | 8045932.4796 | L-RLOC-38 | 307024.6909 | 8045892.5987 |
| R-RLOC-39 | 306958.6026 | 8046046.2578 | L-RLOC-39 | 307068.7250 | 8045970.7061 |
| R-RLOC-40 | 306979.6196 | 8046147.1045 | L-RLOC-40 | 307092.0152 | 8046030.5971 |
| R-RLOC-41 | 307091.8517 | 8046172.0053 | L-RLOC-41 | 307118.1360 | 8046101.9249 |
| R-RLOC-42 | 307139.3164 | 8046246.5755 | L-RLOC-42 | 307217.3549 | 8046183.1522 |
| R-RLOC-43 | 307181.6297 | 8046319.5793 | L-RLOC-43 | 307269.7425 | 8046285.8107 |





ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIE DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | CODIFICACIÓN | ESTE - X (m) |
| R-RLOC-44 | 307171.2055 | 8046405.2558 | L-RLOC-44 | 307300.4342 |
| R-RLOC-45 | 307203.1829 | 8046504.4355 | L-RLOC-45 | 307337.4760 |
| R-RLOC-46 | 307254.0643 | 8046580.9957 | L-RLOC-46 | 307373.9886 |
| R-RLOC-47 | 307340.0141 | 8046652.1895 | L-RLOC-47 | 307422.6720 |
| R-RLOC-48 | 307362.7140 | 8046736.9837 | L-RLOC-48 | 307440.9092 |
| R-RLOC-49 | 307368.3151 | 8046806.2318 | L-RLOC-49 | 307451.0738 |
| R-RLOC-50 | 307377.8327 | 8046933.3074 | L-RLOC-50 | 307456.1011 |
| R-RLOC-51 | 307407.2183 | 8047020.5745 | L-RLOC-51 | 307490.5377 |
| R-RLOC-52 | 307442.8291 | 8047115.8194 | L-RLOC-52 | 307517.9412 |
| R-RLOC-53 | 307454.1714 | 8047218.9289 | L-RLOC-53 | 307529.4845 |
| R-RLOC-54 | 307487.6944 | 8047315.9987 | L-RLOC-54 | 307548.8123 |
| R-RLOC-55 | 307542.3067 | 8047390.5542 | L-RLOC-55 | 307631.9794 |
| R-RLOC-56 | 307586.8258 | 8047469.8849 | L-RLOC-56 | 307688.7323 |
| R-RLOC-57 | 307650.7292 | 8047557.0641 | L-RLOC-57 | 307738.4896 |
| R-RLOC-58 | 307736.9667 | 8047588.6327 | L-RLOC-58 | 307811.2134 |
| R-RLOC-59 | 307798.5001 | 8047617.9041 | L-RLOC-59 | 307895.7578 |
| R-RLOC-60 | 307828.1729 | 8047679.3645 | L-RLOC-60 | 307920.5572 |
| R-RLOC-61 | 307837.4425 | 8047739.0618 | L-RLOC-61 | 307936.2529 |
| R-RLOC-62 | 307848.5550 | 8047815.5795 | L-RLOC-62 | 307948.6782 |
| R-RLOC-63 | 307900.7072 | 8047898.7049 | L-RLOC-63 | 307961.4441 |
| R-RLOC-64 | 307978.7979 | 8047958.6966 | L-RLOC-64 | 308022.8403 |
| R-RLOC-65 | 308064.5236 | 8048022.1843 | L-RLOC-65 | 308096.1661 |
| R-RLOC-66 | 308151.7681 | 8048059.5258 | L-RLOC-66 | 308195.6062 |
| R-RLOC-67 | 308244.9016 | 8048109.7967 | L-RLOC-67 | 308285.7612 |
| R-RLOC-68 | 308323.9475 | 8048179.2796 | L-RLOC-68 | 308367.4185 |
| R-RLOC-69 | 308420.0561 | 8048229.9178 | L-RLOC-69 | 308448.6931 |
| R-RLOC-70 | 308505.7813 | 8048256.9054 | L-RLOC-70 | 308529.2416 |
| R-RLOC-71 | 308602.0898 | 8048262.7262 | L-RLOC-71 | 308615.3190 |
| R-RLOC-72 | 308688.2860 | 8048278.9473 | L-RLOC-72 | 308734.3818 |



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FÍSICA DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

07 FNF 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | CODIFICACIÓN | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) |
| R-RLOC-73 | 308749.6615 | 8048314.5185 | L-RLOC-73 | 308820.0143 | 8048245.2690 |
| R-RLOC-74 | 308810.6992 | 8048377.0429 | L-RLOC-74 | 308872.4396 | 8048330.5057 |
| R-RLOC-75 | 308840.6783 | 8048446.8104 | L-RLOC-75 | 308919.7754 | 8048391.2311 |
| R-RLOC-76 | 308898.7324 | 8048529.6031 | L-RLOC-76 | 308981.3784 | 8048462.6089 |
| R-RLOC-77 | 308952.8398 | 8048596.5428 | L-RLOC-77 | 309030.4114 | 8048516.9251 |
| R-RLOC-78 | 308988.7437 | 8048639.1104 | L-RLOC-78 | 309104.1143 | 8048587.3570 |
| R-RLOC-79 | 309083.8838 | 8048712.7701 | L-RLOC-79 | 309162.5637 | 8048683.4436 |
| R-RLOC-80 | 309099.7963 | 8048785.3770 | L-RLOC-80 | 309188.1796 | 8048777.4141 |
| R-RLOC-81 | 309146.1805 | 8048902.5790 | L-RLOC-81 | 309236.0906 | 8048873.3333 |
| R-RLOC-82 | 309219.4830 | 8049030.1385 | L-RLOC-82 | 309281.6993 | 8048974.7118 |
| R-RLOC-83 | 309267.4326 | 8049112.5441 | L-RLOC-83 | 309339.9745 | 8049068.3179 |
| R-RLOC-84 | 309309.5581 | 8049199.3855 | L-RLOC-84 | 309399.5737 | 8049144.1460 |
| R-RLOC-85 | 309368.1903 | 8049281.1148 | L-RLOC-85 | 309468.1650 | 8049207.3894 |
| R-RLOC-86 | 309502.1159 | 8049373.5595 | L-RLOC-86 | 309538.9747 | 8049251.2970 |
| R-RLOC-87 | 309534.5015 | 8049482.5111 | L-RLOC-87 | 309627.8418 | 8049323.1122 |
| R-RLOC-88 | 309636.8641 | 8049528.2176 | L-RLOC-88 | 309696.1044 | 8049399.3123 |
| R-RLOC-89 | 309760.2968 | 8049651.4872 | L-RLOC-89 | 309797.6104 | 8049480.4800 |
| R-RLOC-90 | 309849.5957 | 8049673.0680 | L-RLOC-90 | 309923.9111 | 8049558.0626 |
| R-RLOC-91 | 309943.2067 | 8049696.6719 | L-RLOC-91 | 310016.5339 | 8049587.0135 |
| R-RLOC-92 | 310038.1448 | 8049751.5061 | L-RLOC-92 | 310133.0257 | 8049636.7032 |
| R-RLOC-93 | 310142.3711 | 8049774.7838 | L-RLOC-93 | 310229.1016 | 8049619.9326 |
| R-RLOC-94 | 310242.9856 | 8049766.9654 | L-RLOC-94 | 310326.6635 | 8049558.1016 |
| R-RLOC-95 | 310349.1508 | 8049743.3058 | L-RLOC-95 | 310415.3227 | 8049602.1573 |
| R-RLOC-96 | 310444.7398 | 8049766.2840 | L-RLOC-96 | 310530.2498 | 8049624.5274 |
| R-RLOC-97 | 310547.8765 | 8049768.1068 | L-RLOC-97 | 310686.2503 | 8049666.5184 |
| R-RLOC-98 | 310653.8305 | 8049782.8343 | L-RLOC-98 | 310774.0720 | 8049730.8932 |
| R-RLOC-99 | 310728.3118 | 8049817.7843 | L-RLOC-99 | 310910.1909 | 8049751.8914 |
| R-RLOC-100 | 310849.8950 | 8049886.7997 | L-RLOC-100 | 310987.7499 | 8049866.2120 |
| R-RLOC-101 | 310902.9905 | 8049939.8329 | L-RLOC-101 | 311063.4934 | 8049954.0594 |
| R-RLOC-102 | 310973.1191 | 8050021.6565 | L-RLOC-102 | 311136.3755 | 8050003.2867 |
| R-RLOC-103 | 311034.7413 | 8050073.1188 | L-RLOC-103 | 311208.1376 | 8050061.7358 |
| R-RLOC-104 | 311105.2097 | 8050149.0162 | L-RLOC-104 | 311265.9450 | 8050158.5840 |
| R-RLOC-105 | 311180.3202 | 8050217.4493 | L-RLOC-105 | 311319.2391 | 8050258.5191 |
| R-RLOC-106 | 311204.0750 | 8050303.9084 | L-RLOC-106 | 311324.3006 | 8050335.0546 |
| R-RLOC-107 | 311215.9333 | 8050365.4806 | L-RLOC-107 | 311344.7680 | 8050395.8072 |





ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEI DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | COORDENADAS | | COORDINACIÓN | ESTE - X (m) |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | |
| R-RLOC-108 | 311217.6265 | 8050427.3966 | L-RLOC-108 | 311408.4907 |
| R-RLOC-109 | 311252.6460 | 8050478.7070 | L-RLOC-109 | 311472.6523 |
| R-RLOC-110 | 311311.1792 | 8050548.8655 | L-RLOC-110 | 311564.7080 |
| R-RLOC-111 | 311402.6159 | 8050624.6619 | L-RLOC-111 | 311708.6110 |
| R-RLOC-112 | 311511.0407 | 8050648.2990 | L-RLOC-112 | 311842.1251 |
| R-RLOC-113 | 311643.7863 | 8050722.8573 | L-RLOC-113 | 311936.2805 |
| R-RLOC-114 | 311763.6230 | 8050812.2370 | L-RLOC-114 | 311977.3460 |
| R-RLOC-115 | 311827.4923 | 8050876.5277 | L-RLOC-115 | 312028.0666 |
| R-RLOC-116 | 311927.4058 | 8050973.4867 | L-RLOC-116 | 312149.3129 |
| R-RLOC-117 | 312012.2050 | 8050959.9929 | L-RLOC-117 | 312237.3523 |
| R-RLOC-118 | 312070.6780 | 8050938.5616 | L-RLOC-118 | 312360.5398 |
| R-RLOC-119 | 312176.7430 | 8050951.9341 | L-RLOC-119 | 312458.2272 |
| R-RLOC-120 | 312296.2723 | 8050987.8088 | L-RLOC-120 | 312581.3385 |
| R-RLOC-121 | 312420.3434 | 8051018.6617 | L-RLOC-121 | 312656.7449 |
| R-RLOC-122 | 312558.7029 | 8051068.3400 | L-RLOC-122 | 312734.7972 |
| R-RLOC-123 | 312613.8860 | 8051084.2210 | L-RLOC-123 | 312802.7952 |
| R-RLOC-124 | 312692.4501 | 8051108.4244 | L-RLOC-124 | 312881.1120 |
| R-RLOC-125 | 312762.9588 | 8051147.2692 | L-RLOC-125 | 312970.0122 |
| R-RLOC-126 | 312844.7925 | 8051154.0101 | L-RLOC-126 | 313049.4553 |
| R-RLOC-127 | 312930.5895 | 8051157.8251 | L-RLOC-127 | 313126.7914 |
| R-RLOC-128 | 313025.7798 | 8051177.3498 | L-RLOC-128 | 313177.5477 |
| R-RLOC-129 | 313085.4210 | 8051207.2906 | L-RLOC-129 | 313199.4743 |
| R-RLOC-130 | 313120.5809 | 8051231.3363 | L-RLOC-130 | 313281.1602 |
| R-RLOC-131 | 313175.9087 | 8051295.3970 | L-RLOC-131 | 313382.9638 |
| R-RLOC-132 | 313290.2090 | 8051321.5908 | L-RLOC-132 | 313468.2033 |
| R-RLOC-133 | 313386.8658 | 8051306.4368 | L-RLOC-133 | 313576.5504 |
| R-RLOC-134 | 313497.6603 | 8051266.4185 | L-RLOC-134 | 313693.7843 |
| R-RLOC-135 | 313613.0013 | 8051218.9323 | L-RLOC-135 | 313779.7508 |
| R-RLOC-136 | 313693.0278 | 8051184.5533 | L-RLOC-136 | 313890.2146 |



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA F
DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Arequipa,
07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | COORDENADAS | | COORDENADAS | |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) |
| R-RLOC-137 | 313777.3255 | 8051185.1251 | L-RLOC-137 | 313994.3926 |
| R-RLOC-138 | 313897.1643 | 8051208.8781 | L-RLOC-138 | 314087.0033 |
| R-RLOC-139 | 313973.8937 | 8051205.1739 | L-RLOC-139 | 314201.6298 |
| R-RLOC-140 | 314076.5522 | 8051198.8239 | L-RLOC-140 | 314308.7422 |
| R-RLOC-141 | 314156.9857 | 8051168.6613 | L-RLOC-141 | 314388.2937 |
| R-RLOC-142 | 314240.5942 | 8051173.4239 | L-RLOC-142 | 314471.4127 |
| R-RLOC-143 | 314304.0943 | 8051221.5781 | L-RLOC-143 | 314552.5567 |
| R-RLOC-144 | 314398.2862 | 8051271.3199 | L-RLOC-144 | 314667.8266 |
| R-RLOC-145 | 314491.6843 | 8051295.3970 | L-RLOC-145 | 314782.1268 |
| R-RLOC-146 | 314569.7365 | 8051348.3138 | L-RLOC-146 | 314822.3435 |
| R-RLOC-147 | 314640.8542 | 8051402.1469 | L-RLOC-147 | 314886.9281 |
| R-RLOC-148 | 314711.3065 | 8051468.8913 | L-RLOC-148 | 314941.7913 |
| R-RLOC-149 | 314789.4249 | 8051515.5242 | L-RLOC-149 | 314997.4981 |
| R-RLOC-150 | 314851.1215 | 8051600.3299 | L-RLOC-150 | 315064.1732 |
| R-RLOC-151 | 314927.5862 | 8051680.7634 | L-RLOC-151 | 315139.3150 |
| R-RLOC-152 | 315000.0822 | 8051744.7927 | L-RLOC-152 | 315231.0959 |
| R-RLOC-153 | 315074.1833 | 8051786.1935 | L-RLOC-153 | 315291.7153 |
| R-RLOC-154 | 315160.8169 | 8051841.3658 | L-RLOC-154 | 315369.2233 |
| R-RLOC-155 | 315230.1996 | 8051905.6972 | L-RLOC-155 | 315463.0334 |
| R-RLOC-156 | 315316.6479 | 8051939.1006 | L-RLOC-156 | 315555.7452 |
| R-RLOC-157 | 315416.6695 | 8051947.3317 | L-RLOC-157 | 315657.5025 |
| R-RLOC-158 | 315501.8029 | 8051965.0858 | L-RLOC-158 | 315751.6447 |
| R-RLOC-159 | 315575.6844 | 8052022.0766 | L-RLOC-159 | 315828.8298 |
| R-RLOC-160 | 315634.4220 | 8052105.8174 | L-RLOC-160 | 315839.6685 |
| R-RLOC-161 | 315710.0395 | 8052151.2120 | L-RLOC-161 | 315871.4837 |
| R-RLOC-162 | 315794.2971 | 8052202.2325 | L-RLOC-162 | 315972.3723 |
| R-RLOC-163 | 315837.3694 | 8052289.5900 | L-RLOC-163 | 316063.3852 |
| R-RLOC-164 | 315915.8869 | 8052354.7335 | L-RLOC-164 | 316138.3837 |
| R-RLOC-165 | 316003.2728 | 8052410.1921 | L-RLOC-165 | 316175.6971 |
| R-RLOC-166 | 316057.6239 | 8052485.3629 | L-RLOC-166 | 316235.9387 |
| R-RLOC-167 | 316063.0478 | 8052562.6214 | L-RLOC-167 | 316298.3511 |
| R-RLOC-168 | 316065.6937 | 8052638.8216 | L-RLOC-168 | 316394.1922 |
| R-RLOC-169 | 316152.3008 | 8052671.1093 | L-RLOC-169 | 316488.0577 |
| R-RLOC-170 | 316263.1962 | 8052718.4578 | L-RLOC-170 | 316576.4905 |
| R-RLOC-171 | 316334.5109 | 8052755.8999 | L-RLOC-171 | 316660.6281 |





ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIÉ DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 FNF 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | COORDENADAS | | COORDENADAS | NORTE - Y (m) |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | |
| R-RLOC-172 | 316419.4824 | 8052812.0214 | L-RLOC-172 | 316728.0197 |
| R-RLOC-173 | 316508.9065 | 8052858.8903 | L-RLOC-173 | 316784.4358 |
| R-RLOC-174 | 316579.6532 | 8052911.2302 | L-RLOC-174 | 316829.2814 |
| R-RLOC-175 | 316650.9532 | 8052954.3378 | L-RLOC-175 | 316891.8003 |
| R-RLOC-176 | 316713.1304 | 8053003.2859 | L-RLOC-176 | 316952.6014 |
| R-RLOC-177 | 316742.5801 | 8053051.9175 | L-RLOC-177 | 317020.8641 |
| R-RLOC-178 | 316774.8593 | 8053129.4406 | L-RLOC-178 | 317101.8267 |
| R-RLOC-179 | 316850.6626 | 8053203.5241 | L-RLOC-179 | 317155.8018 |
| R-RLOC-180 | 316919.0575 | 8053272.8451 | L-RLOC-180 | 317199.1936 |
| R-RLOC-181 | 316991.0694 | 8053353.3410 | L-RLOC-181 | 317230.8718 |
| R-RLOC-182 | 317032.5640 | 8053456.0033 | L-RLOC-182 | 317268.4529 |
| R-RLOC-183 | 317057.2074 | 8053554.5930 | L-RLOC-183 | 317313.4938 |
| R-RLOC-184 | 317098.5212 | 8053646.9156 | L-RLOC-184 | 317377.4257 |
| R-RLOC-185 | 317148.5924 | 8053726.4869 | L-RLOC-185 | 317449.4899 |
| R-RLOC-186 | 317226.2538 | 8053798.5670 | L-RLOC-186 | 317512.1034 |
| R-RLOC-187 | 317289.9785 | 8053870.4259 | L-RLOC-187 | 317566.1714 |
| R-RLOC-188 | 317364.1396 | 8053931.6032 | L-RLOC-188 | 317618.0982 |
| R-RLOC-189 | 317424.8703 | 8053988.8509 | L-RLOC-189 | 317639.1966 |
| R-RLOC-190 | 317463.3065 | 8054054.4919 | L-RLOC-190 | 317665.7872 |
| R-RLOC-191 | 317514.6358 | 8054115.8754 | L-RLOC-191 | 317694.7592 |
| R-RLOC-192 | 317550.3546 | 8054188.5037 | L-RLOC-192 | 317731.2717 |
| R-RLOC-193 | 317568.2140 | 8054251.2101 | L-RLOC-193 | 317764.3447 |
| R-RLOC-194 | 317602.0807 | 8054319.7373 | L-RLOC-194 | 317776.9125 |
| R-RLOC-195 | 317617.8235 | 8054411.6802 | L-RLOC-195 | 317791.5969 |
| R-RLOC-196 | 317645.7371 | 8054491.4522 | L-RLOC-196 | 317827.3157 |
| R-RLOC-197 | 317667.0361 | 8054550.4544 | L-RLOC-197 | 317862.7699 |
| R-RLOC-198 | 317712.6768 | 8054618.7170 | L-RLOC-198 | 317903.4683 |
| R-RLOC-199 | 317744.7045 | 8054696.0438 | L-RLOC-199 | 318013.7261 |
| R-RLOC-200 | 317786.0591 | 8054782.9640 | L-RLOC-200 | 318095.0828 |



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIE
DEL ORIGINAL y así que me remito en caso nec
essario de que doy fe.

Arequipa,

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | COORDENADAS | | COORDENADAS | |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) |
| R-RLOC-201 | 317871.1625 | 8054833.6914 | L-RLOC-201 | 318183.7631 |
| R-RLOC-202 | 317942.0548 | 8054890.5840 | L-RLOC-202 | 318257.7646 |
| R-RLOC-203 | 318010.5316 | 8054951.7070 | L-RLOC-203 | 318344.6485 |
| R-RLOC-204 | 318110.2140 | 8055040.2520 | L-RLOC-204 | 318466.0740 |
| R-RLOC-205 | 318191.9705 | 8055092.7719 | L-RLOC-205 | 318580.3743 |
| R-RLOC-206 | 318284.3191 | 8055141.2152 | L-RLOC-206 | 318636.4661 |
| R-RLOC-207 | 318394.6410 | 8055202.7849 | L-RLOC-207 | 318684.1856 |
| R-RLOC-208 | 318468.0637 | 8055268.0588 | L-RLOC-208 | 318706.4485 |
| R-RLOC-209 | 318550.3391 | 8055361.3141 | L-RLOC-209 | 318832.1109 |
| R-RLOC-210 | 318563.8431 | 8055413.0507 | L-RLOC-210 | 318896.8062 |
| R-RLOC-211 | 318585.5515 | 8055484.1966 | L-RLOC-211 | 318940.8654 |
| R-RLOC-212 | 318658.1425 | 8055544.3081 | L-RLOC-212 | 318977.1310 |
| R-RLOC-213 | 318739.7913 | 8055621.3444 | L-RLOC-213 | 319008.8604 |
| R-RLOC-214 | 318837.0259 | 8055676.9731 | L-RLOC-214 | 319120.1097 |
| R-RLOC-215 | 318883.2526 | 8055752.2237 | L-RLOC-215 | 319192.9653 |
| R-RLOC-216 | 318988.7648 | 8055802.5182 | L-RLOC-216 | 319268.3000 |
| R-RLOC-217 | 319075.5483 | 8055817.3348 | L-RLOC-217 | 319374.1425 |
| R-RLOC-218 | 319168.9770 | 8055842.3186 | L-RLOC-218 | 319518.5886 |
| R-RLOC-219 | 319269.2982 | 8055873.4334 | L-RLOC-219 | 319644.5306 |
| R-RLOC-220 | 319368.7072 | 8055885.3329 | L-RLOC-220 | 319752.8777 |
| R-RLOC-221 | 319477.3661 | 8055904.9692 | L-RLOC-221 | 319835.4278 |
| R-RLOC-222 | 319575.7850 | 8055938.6388 | L-RLOC-222 | 319887.6831 |
| R-RLOC-223 | 319665.2726 | 8055992.0187 | L-RLOC-223 | 319963.6187 |
| R-RLOC-224 | 319735.6997 | 8056067.5436 | L-RLOC-224 | 320042.9939 |
| R-RLOC-225 | 319772.9913 | 8056150.7105 | L-RLOC-225 | 320128.7190 |
| R-RLOC-226 | 319808.4473 | 8056265.9898 | L-RLOC-226 | 320221.8526 |
| R-RLOC-227 | 319892.5832 | 8056303.6400 | L-RLOC-227 | 320280.0610 |
| R-RLOC-228 | 319988.0980 | 8056291.3368 | L-RLOC-228 | 320361.5528 |
| R-RLOC-229 | 320095.6657 | 8056303.9127 | L-RLOC-229 | 320440.9280 |
| R-RLOC-230 | 320178.0379 | 8056357.4480 | L-RLOC-230 | 320522.4198 |
| R-RLOC-231 | 320236.2777 | 8056399.8162 | L-RLOC-231 | 320599.6783 |
| R-RLOC-232 | 320297.6611 | 8056449.4257 | L-RLOC-232 | 320677.9951 |
| R-RLOC-233 | 320355.4727 | 8056490.7008 | L-RLOC-233 | 320757.3703 |
| R-RLOC-234 | 320420.7818 | 8056547.0192 | L-RLOC-234 | 320829.8663 |
| R-RLOC-235 | 320483.3885 | 8056597.6685 | L-RLOC-235 | 320893.8956 |





ANA

Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIE DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIA*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".**"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | CODIFICACIÓN | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) |
| R-RLOC-236 | 320538.3894 | 8056648.9315 | L-RLOC-236 | 320954.9933 | 8056749.3055 |
| R-RLOC-237 | 320608.5973 | 8056705.5632 | L-RLOC-237 | 321017.5589 | 8056776.7822 |
| R-RLOC-238 | 320719.6724 | 8056770.8951 | L-RLOC-238 | 321141.7329 | 8056806.6607 |
| R-RLOC-239 | 320813.6305 | 8056830.3821 | L-RLOC-239 | 321217.9531 | 8056867.6463 |
| R-RLOC-240 | 320940.2541 | 8056915.4680 | L-RLOC-240 | 321295.9313 | 8056949.5999 |
| R-RLOC-241 | 321005.7441 | 8056924.0278 | L-RLOC-241 | 321354.3112 | 8057024.8710 |
| R-RLOC-242 | 321083.4473 | 8056931.4804 | L-RLOC-242 | 321413.4590 | 8057081.9070 |
| R-RLOC-243 | 321157.9774 | 8056954.9973 | L-RLOC-243 | 321504.1566 | 8057114.2210 |
| R-RLOC-244 | 321224.9610 | 8057020.3998 | L-RLOC-244 | 321597.1823 | 8057187.1232 |
| R-RLOC-245 | 321288.8580 | 8057087.5147 | L-RLOC-245 | 321659.8820 | 8057237.1952 |
| R-RLOC-246 | 321336.9235 | 8057135.5712 | L-RLOC-246 | 321752.6509 | 8057258.4109 |
| R-RLOC-247 | 321418.8646 | 8057214.9069 | L-RLOC-247 | 321841.4069 | 8057272.5142 |
| R-RLOC-248 | 321497.4626 | 8057320.3820 | L-RLOC-248 | 321928.0137 | 8057287.1093 |
| R-RLOC-249 | 321580.7900 | 8057377.2291 | L-RLOC-249 | 322034.1749 | 8057333.2506 |
| R-RLOC-250 | 321697.2069 | 8057424.3251 | L-RLOC-250 | 322120.4309 | 8057397.5523 |
| R-RLOC-251 | 321803.3050 | 8057435.9668 | L-RLOC-251 | 322195.2877 | 8057460.3688 |
| R-RLOC-252 | 321864.5700 | 8057453.2925 | L-RLOC-252 | 322271.6571 | 8057506.9786 |
| R-RLOC-253 | 321944.0636 | 8057474.0668 | L-RLOC-253 | 322346.6356 | 8057557.9270 |
| R-RLOC-254 | 322016.0304 | 8057521.6919 | L-RLOC-254 | 322423.0289 | 8057627.8750 |
| R-RLOC-255 | 322114.7202 | 8057555.0295 | L-RLOC-255 | 322508.3240 | 8057660.5290 |
| R-RLOC-256 | 322187.0427 | 8057601.5819 | L-RLOC-256 | 322585.2830 | 8057679.1634 |
| R-RLOC-257 | 322274.7934 | 8057656.1005 | L-RLOC-257 | 322688.5871 | 8057694.5584 |
| R-RLOC-258 | 322356.2853 | 8057731.1542 | L-RLOC-258 | 322770.2284 | 8057713.9725 |
| R-RLOC-259 | 322459.4730 | 8057775.4279 | L-RLOC-259 | 322851.2777 | 8057764.8244 |
| R-RLOC-260 | 322548.1086 | 8057804.0029 | L-RLOC-260 | 322913.0646 | 8057807.9448 |
| R-RLOC-261 | 322641.2421 | 8057812.9106 | L-RLOC-261 | 322995.1236 | 8057784.2000 |
| R-RLOC-262 | 322690.6591 | 8057822.0090 | L-RLOC-262 | 323076.7978 | 8057757.9036 |
| R-RLOC-263 | 322755.5423 | 8057851.5398 | L-RLOC-263 | 323162.2842 | 8057721.6893 |
| R-RLOC-264 | 322808.6832 | 8057899.8394 | L-RLOC-264 | 323276.6114 | 8057715.5088 |



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIRMA DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*07 ENF. 2020
VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| | COORDENADAS | | COORDINACIÓN | ESTE - X (m) |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | |
| R-RLOC-265 | 322883.6009 | 8057959.7546 | L-RLOC-265 | 323383.8656 |
| R-RLOC-266 | 323032.8262 | 8057951.2879 | L-RLOC-266 | 323471.6013 |
| R-RLOC-267 | 323109.8419 | 8057886.7302 | L-RLOC-267 | 323583.3592 |
| R-RLOC-268 | 323174.1140 | 8057860.5357 | L-RLOC-268 | 323688.0964 |
| R-RLOC-269 | 323250.2909 | 8057847.7543 | L-RLOC-269 | 323737.8027 |
| R-RLOC-270 | 323352.7256 | 8057850.6688 | L-RLOC-270 | 323837.5726 |
| R-RLOC-271 | 323443.0443 | 8057889.7367 | L-RLOC-271 | 323935.8157 |
| R-RLOC-272 | 323520.2533 | 8057919.2791 | L-RLOC-272 | 324023.4175 |
| R-RLOC-273 | 323616.2156 | 8057935.7602 | L-RLOC-273 | 324097.1544 |
| R-RLOC-274 | 323709.1159 | 8057985.0436 | L-RLOC-274 | 324191.5551 |
| R-RLOC-275 | 323793.2826 | 8058041.9049 | L-RLOC-275 | 324282.5065 |
| R-RLOC-276 | 323870.0190 | 8058094.3153 | L-RLOC-276 | 324359.7650 |
| R-RLOC-277 | 323925.7985 | 8058146.4348 | L-RLOC-277 | 324429.5262 |
| R-RLOC-278 | 324040.3349 | 8058190.8429 | L-RLOC-278 | 324562.8815 |
| R-RLOC-279 | 324140.1097 | 8058231.2177 | L-RLOC-279 | 324656.9154 |
| R-RLOC-280 | 324212.1897 | 8058272.1636 | L-RLOC-280 | 324749.1788 |
| R-RLOC-281 | 324316.0096 | 8058254.4003 | L-RLOC-281 | 324845.5985 |
| R-RLOC-282 | 324412.4558 | 8058260.9045 | L-RLOC-282 | 324946.0415 |
| R-RLOC-283 | 324517.7361 | 8058272.0619 | L-RLOC-283 | 325044.1386 |
| R-RLOC-284 | 324622.7106 | 8058305.3011 | L-RLOC-284 | 325142.0745 |
| R-RLOC-285 | 324728.9543 | 8058327.5831 | L-RLOC-285 | 325201.6362 |
| R-RLOC-286 | 324810.2027 | 8058343.8484 | L-RLOC-286 | 325334.8409 |
| R-RLOC-287 | 324924.4237 | 8058353.6486 | L-RLOC-287 | 325457.4745 |
| R-RLOC-288 | 325027.5247 | 8058356.0867 | L-RLOC-288 | 325551.5707 |
| R-RLOC-289 | 325105.5762 | 8058364.0388 | L-RLOC-289 | 325635.1754 |
| R-RLOC-290 | 325162.7009 | 8058388.4939 | L-RLOC-290 | 325716.0988 |
| R-RLOC-291 | 325266.2159 | 8058411.7931 | L-RLOC-291 | 325778.5791 |
| R-RLOC-292 | 325394.5271 | 8058457.5433 | L-RLOC-292 | 325863.6153 |
| R-RLOC-293 | 325496.8878 | 8058490.7627 | L-RLOC-293 | 325922.6619 |
| R-RLOC-294 | 325571.9733 | 8058544.0090 | L-RLOC-294 | 325982.7309 |
| R-RLOC-295 | 325627.3394 | 8058596.2265 | L-RLOC-295 | 326084.2264 |
| R-RLOC-296 | 325700.0961 | 8058656.9331 | L-RLOC-296 | 326192.9795 |
| R-RLOC-297 | 325758.5718 | 8058722.4272 | L-RLOC-297 | 326327.8116 |
| R-RLOC-298 | 325838.2154 | 8058813.8070 | L-RLOC-298 | 326466.1129 |
| R-RLOC-299 | 325923.2008 | 8058940.2255 | L-RLOC-299 | 326601.8982 |



ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | COORDENADAS | | CODIFICACIÓN | COORDENADAS | |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) |
| R-RLOC-300 | 326039.0281 | 8059001.4213 | L-RLOC-300 | 326777.0362 | 8058969.8351 |
| R-RLOC-301 | 326143.1435 | 8059034.2459 | L-RLOC-301 | 326888.2513 | 8059023.6734 |
| R-RLOC-302 | 326301.1145 | 8059048.1032 | L-RLOC-302 | 326972.8384 | 8059105.1349 |
| R-RLOC-303 | 326407.3288 | 8059068.0964 | L-RLOC-303 | 327045.4184 | 8059190.8254 |
| R-RLOC-304 | 326583.5416 | 8059099.0527 | L-RLOC-304 | 327105.3788 | 8059231.8098 |
| R-RLOC-305 | 326713.0416 | 8059130.8308 | L-RLOC-305 | 327213.2475 | 8059246.3133 |
| R-RLOC-306 | 326788.3296 | 8059152.2341 | L-RLOC-306 | 327276.2341 | 8059324.1301 |
| R-RLOC-307 | 326876.8446 | 8059206.5146 | L-RLOC-307 | 327342.1796 | 8059392.6072 |
| R-RLOC-308 | 326978.1363 | 8059281.0533 | L-RLOC-308 | 327408.2283 | 8059466.6361 |
| R-RLOC-309 | 327022.5089 | 8059343.9181 | L-RLOC-309 | 327481.7561 | 8059531.6973 |
| R-RLOC-310 | 327089.9226 | 8059391.0021 | L-RLOC-310 | 327570.5860 | 8059584.4166 |
| R-RLOC-311 | 327178.3601 | 8059456.4724 | L-RLOC-311 | 327639.0468 | 8059617.8608 |
| R-RLOC-312 | 327283.5166 | 8059480.3938 | L-RLOC-312 | 327709.7327 | 8059642.0407 |
| R-RLOC-313 | 327342.7800 | 8059550.0671 | L-RLOC-313 | 327816.3909 | 8059655.9466 |
| R-RLOC-314 | 327411.1278 | 8059601.9274 | L-RLOC-314 | 327915.5197 | 8059666.4126 |
| R-RLOC-315 | 327513.0770 | 8059663.7759 | L-RLOC-315 | 328004.2430 | 8059677.7683 |
| R-RLOC-316 | 327590.2539 | 8059703.4387 | L-RLOC-316 | 328093.1433 | 8059683.6883 |
| R-RLOC-317 | 327672.5654 | 8059754.7683 | L-RLOC-317 | 328174.7622 | 8059708.3356 |
| R-RLOC-318 | 327746.8231 | 8059784.9970 | L-RLOC-318 | 328279.4732 | 8059751.4643 |
| R-RLOC-319 | 327843.9137 | 8059788.3029 | L-RLOC-319 | 328363.7971 | 8059811.5268 |
| R-RLOC-320 | 327923.1505 | 8059794.7958 | L-RLOC-320 | 328426.8054 | 8059869.1085 |
| R-RLOC-321 | 328038.4826 | 8059827.3529 | L-RLOC-321 | 328595.6874 | 8060001.9026 |
| R-RLOC-322 | 328144.9776 | 8059814.7851 | L-RLOC-322 | 328706.5517 | 8060049.0199 |
| R-RLOC-323 | 328224.3954 | 8059849.5190 | L-RLOC-323 | 328832.4613 | 8060158.1820 |
| R-RLOC-324 | 328297.7958 | 8059889.4712 | L-RLOC-324 | 328866.0290 | 8060260.7244 |
| R-RLOC-325 | 328396.8824 | 8059948.5263 | L-RLOC-325 | 328926.8644 | 8060337.9852 |
| R-RLOC-326 | 328523.5798 | 8060059.1737 | L-RLOC-326 | 328999.3664 | 8060397.8969 |
| R-RLOC-327 | 328639.9743 | 8060168.7322 | L-RLOC-327 | 329103.0809 | 8060527.6788 |
| R-RLOC-328 | 328723.0392 | 8060248.5395 | L-RLOC-328 | 329190.4839 | 8060585.6028 |



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIE DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

7 ENE. 2020

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ

FEDATARIO

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | Margen Izquierda | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| | COORDENADAS | | CODIFICACIÓN | COORDENADAS |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | |
| R-RLOC-329 | 328779.5145 | 8060369.7829 | L-RLOC-329 | 329304.0355 |
| R-RLOC-330 | 328860.1379 | 8060446.5571 | L-RLOC-330 | 329397.2396 |
| R-RLOC-331 | 328959.1225 | 8060520.0024 | L-RLOC-331 | 329470.5910 |
| R-RLOC-332 | 329022.8600 | 8060593.4519 | L-RLOC-332 | 329595.1115 |
| R-RLOC-333 | 329107.5155 | 8060649.4759 | L-RLOC-333 | 329698.5300 |
| R-RLOC-334 | 329196.4932 | 8060705.5693 | L-RLOC-334 | 329786.5914 |
| R-RLOC-335 | 329307.0231 | 8060794.1388 | L-RLOC-335 | 329876.5231 |
| R-RLOC-336 | 329383.8847 | 8060885.4202 | L-RLOC-336 | 329963.6823 |
| R-RLOC-337 | 329483.2862 | 8060981.1038 | L-RLOC-337 | 330068.0009 |
| R-RLOC-338 | 329615.6324 | 8061064.3961 | L-RLOC-338 | 330155.9005 |
| R-RLOC-339 | 329722.6629 | 8061121.0867 | L-RLOC-339 | 330253.7852 |
| R-RLOC-340 | 329857.2208 | 8061133.7286 | L-RLOC-340 | 330354.9627 |
| R-RLOC-341 | 329949.4669 | 8061155.8586 | L-RLOC-341 | 330445.7942 |
| R-RLOC-342 | 330035.8323 | 8061175.4189 | L-RLOC-342 | 330511.9181 |
| R-RLOC-343 | 330110.6193 | 8061198.8259 | L-RLOC-343 | 330594.1559 |
| R-RLOC-344 | 330215.8827 | 8061236.8122 | L-RLOC-344 | 330767.8252 |
| R-RLOC-345 | 330294.4678 | 8061281.2061 | L-RLOC-345 | 330753.2368 |
| R-RLOC-346 | 330370.7545 | 8061356.9518 | L-RLOC-346 | 330834.5394 |
| R-RLOC-347 | 330434.9695 | 8061435.0648 | L-RLOC-347 | 330902.9887 |
| R-RLOC-348 | 330521.5935 | 8061486.5281 | L-RLOC-348 | 330970.0868 |
| R-RLOC-349 | 330604.4828 | 8061558.6351 | L-RLOC-349 | 331042.1245 |
| R-RLOC-350 | 330691.2873 | 8061600.9211 | L-RLOC-350 | 331115.2741 |
| R-RLOC-351 | 330779.4270 | 8061688.6683 | | |
| R-RLOC-352 | 330834.0552 | 8061746.2584 | | |
| R-RLOC-353 | 330902.6400 | 8061846.2232 | | |
| R-RLOC-354 | 330974.7426 | 8061911.5306 | | |
| R-RLOC-355 | 331067.4147 | 8061979.2114 | | |

ARTÍCULO 4º.- Disponer que, en la faja marginal aprobada, quedan prohibidas las actividades de asentamientos humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, construcción de infraestructuras temporales o permanentes u otras que las afecte; bajo apercibimiento de iniciar procedimiento administrativo sancionador que diera lugar.

ARTÍCULO 5º.- Aprobar la propuesta de ubicación de hitos físicos en el tramo definido, conforme al Informe Técnico N° 291-2019-ANA-AAA.CO-



ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIRMA DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

07 ENE. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ
FEDATARIO

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

AT/MATL y los mapas anexos al mismo.

Tabla 03

Propuesta de instalación de hitos físicos de la delimitación de faja marginal en el cauce del río Locumba tramo Puente Camiara – Puente Oconchay, distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre, departamento Tacna en DATUM WGS 84, zona 19.

| CODIFICACIÓN | Margen Derecha | | CODIFICACIÓN | Margen Izquierda | | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--|
| | COORDENADAS | | | COORDENADAS | | |
| | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | | ESTE - X (m) | NORTE - Y (m) | |
| HR-RLOC-001 | 304591.1235 | 8043744.0858 | HL-RLOC-001 | 305303.8844 | 8044601.4698 | |
| HR-RLOC-002 | 305721.4475 | 8045224.9371 | HL-RLOC-002 | 306964.9758 | 8045790.9885 | |
| HR-RLOC-003 | 307340.0141 | 8046652.1895 | HL-RLOC-003 | 307548.8123 | 8047284.4825 | |
| HR-RLOC-004 | 308064.5236 | 8048022.1843 | HL-RLOC-004 | 308820.0143 | 8048245.2690 | |
| HR-RLOC-005 | 309368.1903 | 8049281.1148 | HL-RLOC-005 | 310686.2503 | 8049666.5184 | |
| HR-RLOC-006 | 311217.6265 | 8050427.3966 | HL-RLOC-006 | 312360.5398 | 8050869.4670 | |
| HR-RLOC-007 | 313175.9087 | 8051295.3970 | HL-RLOC-007 | 313576.5504 | 8051137.7227 | |
| HR-RLOC-008 | 314569.7365 | 8051348.3138 | HL-RLOC-008 | 315555.7452 | 8051881.1257 | |
| HR-RLOC-009 | 316065.6937 | 8052638.8216 | HL-RLOC-009 | 316784.9650 | 8052917.7528 | |
| HR-RLOC-010 | 317364.1396 | 8053931.6032 | HL-RLOC-010 | 317862.7699 | 8054699.0844 | |
| HR-RLOC-011 | 318988.7648 | 8055802.5182 | HL-RLOC-011 | 320440.9280 | 8056370.7252 | |
| HR-RLOC-012 | 321580.7900 | 8057377.2291 | HL-RLOC-012 | 322770.2284 | 8057713.9725 | |
| HR-RLOC-013 | 323925.7985 | 8058146.4348 | HL-RLOC-013 | 325201.6362 | 8058278.8782 | |
| HR-RLOC-014 | 325923.2008 | 8058940.2255 | HL-RLOC-014 | 326972.8384 | 8059105.1349 | |
| HR-RLOC-015 | 327746.8231 | 8059784.9970 | HL-RLOC-015 | 329304.0355 | 8060604.5975 | |
| HR-RLOC-016 | 329722.6629 | 8061121.0867 | HL-RLOC-016 | 330594.1559 | 8061371.0290 | |
| HR-RLOC-017 | 331067.4147 | 8061979.2114 | | | | |

ARTÍCULO 6º.- Autorizar la colocación de hitos físicos de forma de tronco de pirámide y puede ser de material noble (concreto armado) u otro material que no se degrade (roca), cuya colocación garantice su visibilidad y permanencia, tal como establece el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 15º de la Resolución Jefatural 332-2016-ANA con la verificación de la Administración Local de Agua Capilina Locumba.



El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FI
DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

07 ENF. 2020

VICTOR DAVID GODOY JIMENEZ

FEDATARIO

ARTÍCULO 7º.- Recomendar que el gobierno Local efectúe medidas estructurales a través de obras de ingeniería para reducir o evitar riesgos por inundación por ingreso de avenidas

ARTÍCULO 8º.- Modificar el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 080-2019-ANA-AAA.CO, a fin de suprimir el vértice L-RCI-001 de la Tabla 02 que contiene los vértices de la delimitación de Faja Marginal por Huella Máxima con Modelamiento Hidráulico del río Cinto.

ARTÍCULO 9º.- Disponer que la Administración Local de Agua Caplina Locumba realice la notificación a las oficinas de saneamiento físico, en este caso a la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, a la oficina de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno Regional Tacna, Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, Organismo de Formalización de la propiedad Informal – COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes estatales. Asimismo, notificar para conocimiento al Instituto Geográfico Nacional IGN e Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED, para conocimiento y acciones correspondientes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I
CAPLINA - OCONA

Ing. Alberto Domíngo Osorio Valencia

HACETADA

Cc. Arch
ADOV/ijra