



### **1.3 INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL MULTIDISCIPLINARIA**

#### **1. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil MULTIDISCIPLINARIA**

Mediante esta inspección se identifican los peligros tanto de carácter interno como externo de una zona, local o edificación, determinando el grado de vulnerabilidad, estimando las pérdidas humanas y materiales, y emitiendo recomendaciones generales y específicas sobre medidas de seguridad.

Se realizan cuando el riesgo que puede presentar el objeto de inspección compromete su entorno y externo de una zona, local o edificación, determinando el grado de vulnerabilidad, estimando las pérdidas humanas y materiales y emitiendo recomendaciones generales y específicas sobre medidas de seguridad.

Son objeto de inspección técnica multidisciplinaria :

- Aquellas edificaciones, instalaciones o recintos donde se almacenan, fabriquen o comercialicen productos y/o materiales peligrosos que signifiquen riesgo para la población.
- Relaves mineros.
- Rellenos sanitarios.
- Estructuras de servicios de telecomunicaciones.
- Paneles publicitarios.
- Estructuras metálicas sobre edificaciones y aquellas que se encuentren desde el suelo.

Existen actividades que involucran locales o recintos que son fiscalizados por órganos competentes determinados por ley, como es el caso de OSINERG y la DISCAMEC; en estos casos, las Oficinas de Defensa Civil se limitan a efectuar Visitas de Inspección de Defensa Civil.

Durante el año 2006, se ha realizado cinco (05) Inspecciones Técnicas de Seguridad Multidisciplinarias a nivel nacional, dos de ellas fueron realizadas en la jurisdicción de la Primera Región de Defensa Civil – PIURA y las otras tres inspecciones fueron realizadas en la jurisdicción de la Segunda Región de Defensa Civil – LIMA.

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD MULTIDISCIPLINARIAS EN LA JURISDICCION DE LA PRIMERA REGION DE DEFENSA CIVIL  
2006

ÍTEM	SOLICITUD OFICIAL (S.O.)		OBJETO DE INSPECCIÓN (O.I.)		MOTIVO DE LA ITSDC (Marcado con un Aspa (X))			CONCLUSIÓN DEL INFORME EMITIDO (Marcar con un Aspa (X))			CERTIFICADO	
	Nº DE SOLICITUD OFICIAL (S.O.)	FECHA DE S.O.	NOMBRE COMERCIAL DEL O.I.	RUBRO O SECTOR AL QUE SE DEDICA	SOLICITUD	RENOVACION	DENUNCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	EN PROCESO	Nº	VIGENCIA
1	PR Nº 02821	27/9/2006	Super Cable S.R.L.	Estructura de Servicios de Telecomunicaciones	X				X		-	-
2	PR Nº 02826	11/10/2006	Messer Gases del Perú S.A	Producción y venta de gases.	X			X			162-2006	Del 06-12-06 al 05-12-08

Fuente : Dirección Nacional de Prevención del INDECI - Unidad de Inspecciones Técnicas

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática del INDECI

**INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL MULTIDISCIPLINARIAS EN LA JURISDICCION DE LA SEGUNDA REGION DE DEFENSA CIVIL  
2006**

SOLICITUD OFICIAL (S.O.)		OBJETO DE INSPECCIÓN (O.I.)			MOTIVO DE LA ITSDC (Marcar con un Aspa (X))			CONCLUSIÓN DEL INFORME EMITIDO (Marcar con un Aspa (X))			CERTIFICADO	
Nº DE SOLICITUD OFICIAL (S.O.)	FECHA DE S.O.	NOMBRE COMERCIAL DEL O.I.	DIRECCION	RUBRO O SECTOR AL QUE SE DEDICA	SOLICITUD	RENOVACIÓN	DENUNCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	EN PROCESO	Nº	VIGENCIA
SR-00418	07-02-06	EBTC Trebol	Av. Marginal Nº 131 - Ubr. Salamanca	Estación Telefónica	X			X			000005	16/06/2006 15/062008
SR-00580	06-03-06	Planta Befesa	Quebrada Chutana Km. 4.2. Alt. Km. 59.5 - Panamericana Surc	Depósito de Seguridad Planta Tratamiento Fisico - Químico Biologica	X			X			000004	16/05/2006 15/05/2008
SR-01432	21-07-06	Panel Publicitario Paneles Napsa	Av. Micaela Bastidas 1693	Panel Publicitario	X			X			000006	10/01/2007 09/01/2009

Nota : Las ITSDC Multidisciplinarias pueden ser ejecutadas por la Dirección Regional de Defensa Civil de Lima - Callao, de acuerdo a la R.J. 443-2004 - 10DIC04

Fuente : Dirección Nacional de Prevención del INDECI - Unidad de Inspecciones Técnicas

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática del INDECI