











Imagen 02: Se observa en peligro de socavación de riberas y que afecta directamente a la infraestructura pública del pueblo y la unidad productora que es el



Imagen 03: Se observa en peligro de erosión y socavación de riberas y que afecta directamente a la infraestructura pública de l pueblo y a la unidad productora



Imagen 04: Se observa en peligro de erosión y socavación de riberas y que afecta directamente a la infraestructura pública del pueblo y a la unidad productora del parque recreacional y camino































