# TOMAS, YAUYOS - LIMA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS

# ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

Marzo - 2025







000209

PÁGINA 2 de 147

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL

**DEPARTAMENTO DE LIMA.** 

# PÁGINA 3 de 147

# **ÍNDICE**

PRESENT	ACIÓN	12	
INTRODU	CCIÓN	16	
CAPÍTUL	0 1	18	
1. ASI	PECTOS GENERALES.	18	
1.1.	DBJETIVO GENERAL	18	
1.2.	DBJETIVOS ESPECÍFICOS	18	
1.3. I	FINALIDAD.	18	
1.4.	IUSTIFICACIÓN.	18	
1.5.	ANTECEDENTES.	19	
1.6. I	MARCO NORMATIVO.	22	
1.7. I	RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	23	
	O II		
	RACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO		
2.1.	JBICACIÓN GEOGRÁFICA		
2.1.1.	UBICACIÓN POLÍTICA	24	
2.1.2.			
2.1.3.			
	ACCESO AL ÁREA DEL PROYECTO		eros
2.3.	CARACTERÍSTICAS SOCIALES		rver Cristian Quinto Riveros Evaluador de Riesgo N° 052 - 2021 - GENEPRED / J CIP: 196048
2.3.1.		37	Quin GENES GENES 048
2.3.2.			15tran DOR D 2021 -
2.3.3.			ver Cr valua
2.3.4	EDUCACIÓN.	38	g. Ger R. J. N
38			<u> </u>
2.3.5			
2.4.	CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS		
2.4.1			A
2.4.2			Z N E
2.5.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL DISTRITO.		S
2.5.1			CONSORCIO SUNCA
2.5.2			
2.5.3			5
2.5.4			O E
2.5.5	. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.	60	



2.5.	6. ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS	64
CAPITU	JLO III	71
3. D	ETERMINACIÓN DEL PELIGRO.	71
3.1.	METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PE	<b>LIGRO.</b> 71
3.2.	RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	72
3.3.	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO.	72
3.4.	CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO	73
3.5. PELIC	PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUA GROS.	
3.5.	1. PARÁMETROS DE PELIGRO (INUNDACIÓN FLU	<b>JVIAL).</b> 73
3.5.	2. PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PI	<b>ELIGRO</b> 74
3.5.	3. PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	74
3.6.	SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO	75
3.6.	1. ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE	75
3.6.	2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANT	<b>'ES.</b> 77
3.7.	DEFINICIÓN DE ESCENARIOS	82
3.8.	ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS	82
3.9.	NIVELES DE PELIGRO.	83
3.10.	ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO	84
3.11.	MAPA DE PELIGRO.	
CAPIT	JLO IV	88
4. A	NÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD	88
4.1.		
4.2.	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL	93
4.3.	VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL	94
4.3	.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LA DIME	NSIÓN SOCIAL 94
4.3	.2. EXPOSICIÓN SOCIAL	95
4.3	.3. FRAGILIDAD SOCIAL.	96
4.3	4. RESILIENCIA SOCIAL	100
4.4.	VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA	104
4.4	.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LA DIME 104	NSIÓN ECONÓMICA.
4.4	.2. EXPOSICIÓN ECONÓMICA.	105
4.4	.3. FRAGILIDAD ECONÓMICA	106
4.4	.4. RESILIENCIA ECONÓMICA	112
4.5.	VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL	114

PÁGINA 5 de 147



4.5		ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE LA DIMENSIÓN AMBIENT 114	ΓAL	
4.5	.2.	EXPOSICIÓN AMBIENTAL	115	
4.5	.3.	FRAGILIDAD AMBIENTAL	116	
4.5	.4.	RESILIENCIA AMBIENTAL.	120	
4.6.	NIVE	ELES DE VULNERABILIDAD.	121	
4.7.	EST	RATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD	121	
4.8.	MAP	A DE VULNERABILIDAD	123	
CAPÍTI	ULO V		125	
5. C	CALCU	LO DE RIESGO.	125	
5.1.	MET	ODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE NIVELES DE RIESGO	125	
5.2.	DET	ERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO	126	
5.2	2.1.	NIVEL DE RIESGO.	126	
5.2	2.2.	MATRIZ DEL RIESGO.	126	
5.2	2.3.	ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.	127	
5.2	2.4.	MAPA DE RIESGO.	130	
5.3.	CÁL	CULO DE POSIBLES PÉRDIDAS	132	
5.4.	ZON	IFICACIÓN DE RIESGOS	134	
5.5.	MED 135	DIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESAS	STRE.	
5.5	5.1.	DE ORDEN ESTRUCTURAL.	135	Tos
5.5	5.2.	DE ORDEN NO ESTRUCTURAL.	139	o Rive
		l	11/11/2	tran Quinto Riveros
6.	CONTR	ROL DEL RIESGO	140	
6.1.	DE L	A EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS	140	Gerver Crr
		ACEPTABILIDAD / TOLERANCIA		Serv
		II		lng
7.	CONCL	USIONES Y RECOMENDACIONES	145	
7.1.	CON	ICLUSIONES	145	
7.2.		OMENDACIONES.		CA
		GRAFÍA		SOS
9.	ANEXC	OS	147	0/1



## **ÍNDICE DE CUADROS**

Cuadro N° 1.	Vía acceso a la localidad de estudio desde Chupaca30
Cuadro N° 2.	Distancia y Medio de Transporte30
Cuadro N° 3.	Población del Centro Poblado de Huancachi
Cuadro N° 4.	Población por vivienda31
Cuadro N° 5.	Población según grupo etario35
Cuadro N° 6.	Población según discapacidad35
Cuadro N° 7.	Total de viviendas y material predominante en pared36
Cuadro N° 8.	material predominante en techos
Cuadro N° 9.	Cuadro N° 10: Tipo de procedencia del agua
Cuadro N° 10.	Disponibilidad de Servicios Higiénicos
Cuadro N° 11.	Tipo de alumbrado
Cuadro N° 12.	Nivel en Educación39
Cuadro N° 13.	Afiliado a algún tipo de seguro de salud41
Cuadro N° 14.	explotación agrícola42
Cuadro N° 15.	Recursos y Atractivos Turísticos
Cuadro N° 16.	Población Económicamente Activa45
Cuadro N° 17.	Clasificación de pendiente54
Cuadro N° 18.	Área de la Cuenca56
Cuadro N° 19.	Perímetro de la Cuenca57
Cuadro N° 20.	Pendiente media de la Cuenca
Cuadro N° 21.	Longitud Del Cauce Principal57
Cuadro N° 22.	Pendiente Del Cauce Principal58
Cuadro N° 23.	Coeficiente de Compacidad58
Cuadro N° 24.	Factor de Forma58
Cuadro N° 25.	Radio de Circularidad59
Cuadro N° 26.	Temperatura media mensual60
Cuadro N° 27.	Humedad62
Cuadro N° 28.	Precipitación total mensual63
Cuadro N° 29.	Periodo de retorno VS Caudal de diseño64
Cuadro N° 30.	Estación utilizada en el análisis de Precipitación Máxima en 24 horas65
Cuadro N° 31.	Caracterización de extremos de precipitación66
Cuadro N° 32.	Valores Críticos Para La Prueba KOLMOGOROV – SMIRNOV68
Cuadro N° 33.	Precipitaciones máximas (mm) para diferentes períodos de retorno69
Cuadro N° 34.	Metodología para determinar el nivel de peligro71



Cuadro	N° 35.	Flujograma general del proceso de análisis de información72	
Cuadro	N° 36.	Variables del peligro por Inundación fluvial74	
Cuadro	N° 37.	Parámetro de evaluación74	
Cuadro	N° 38. de agua.	Matriz de comparación de pares del parámetro de evaluación Tirante máximo 74	
Cuadro	N° 39.	Matriz de normalización del parámetro de evaluación Tirante máximo de agua 75	
Cuadro		Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro	
Cuadro	N° 41.	Matriz de análisis de susceptibilidad75	
Cuadro	N° 42.	Matriz de comparación de pares del factor desencadenante	
Cuadro	N° 43.	Matriz de normalización del factor desencadenante	
Cuadro		Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro	
Cuadro	N° 45.	Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades geológicas 77	
Cuadro	N° 46.	Matriz de normalización del factor condicionante unidades geológicas78	
Cuadro		Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro	
Cuadro		Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades lógicas	
Cuadro	N° 49.	Matriz de normalización del factor condicionante unidades geomorfológicas 79	- CENEPRED / J
Cuadro	N° 50.	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC)	- CEN
Cuadro	N° 51.	Matriz de comparación de pares del factor condicionante Pendiente80	-2021
Cuadro	N° 52.	Matriz de normalización del factor condicionante Pendiente80	N° 052
Cuadro		Matriz de normalización del factor condicionante Pendiente	R. J.
Cuadro	N° 54.	Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes81	
Cuadro	N° 55.	Matriz de normalización de los factores condicionantes81	
Cuadro		Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro	·
Cuadro	N° 57. Huancachi	Elementos expuestos del rubro "Edificaciones" en el Centro Poblado de 82  Elementos expuestos del rubro "Infraestructura vial" en el Centro Poblado de 83  Elementos expuestos del rubro "Infraestructura vial" en el Centro Poblado de 83	1
Cuadro	N° 58. Huancachi	Elementos expuestos del rubro "Infraestructura vial" en el Centro Poblado de i 83	2
Cuadro	N° 59. Huancachi	Elementos expuestos del rubro "Infraestructura vial" en el Centro Poblado de i 83	1
Cuadro	N° 60	Niveles de neligro 83	



	Estratificación del peligro84	iadro N° 61.	Cuadr
	Metodología para determinar el nivel de vulnerabilidad	adro N° 62.	Cuadr
	Matriz de comparación de pares de los parámetros de la dimensión Social94	ıadro N° 63.	Cuadr
	Matriz de normalización de los parámetros de la dimensión Social94	ıadro N° 64.	Cuadr
	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro94	iadro N° 65. Jerárquico	Cuadr
	Matriz de comparación de pares del parámetro número de personas por 95	iadro N° 66. vivienda.	Cuadr
	Matriz de normalización del parámetro número de personas por vivienda.95	ıadro N° 67.	Cuadr
	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro95	iadro N° 68. Jerárquico	Cuadr
	Matriz de comparación de pares del parámetro fragilidad social96	iadro N° 69.	Cuadr
	Matriz de normalización del parámetro fragilidad social96	ıadro N° 70.	Cuadr
	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro96	iadro N° 71. Jerárquico	Cuadr
	Matriz de comparación de pares del parámetro grupo etario97	ıadro N° 72.	Cuadr
	Matriz de normalización del parámetro grupo etario97	ıadro N° 73.	Cuadr
	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro97	iadro N° 74. Jerárquico	Cuadr
eros	Matriz de comparación de pares del parámetro discapacidad98	ıadro N° 75.	Cuadr
Seo Rin	Matriz de normalización del parámetro discapacidad98	ıadro N° 76.	Cuadr
stran Quinto Riveros OR DE RIESGO	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis o para el parámetro98	uadro N° 77. Jerárquico	Cuadr
ST CHI	Matriz de comparación de pares del parámetro de servicios básicos99	ıadro N° 78.	Cuadr
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Matriz de normalización del parámetro de servicios básicos99	ıadro N° 79.	Cuadr
on G	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis o para el parámetro99	uadro N° 80. Jerárquico	Cuadr
	Matriz de comparación de pares del parámetro del análisis de la resiliencia 100	uadro N° 81. social	Cuadr
ا ا	Matriz de normalización del del análisis de la resiliencia social100	uadro N° 82.	Cuadr
SUNCA	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis o para el parámetro100	uadro N° 83. Jerárquico	Cuadr
J( ) b m	Matriz de comparación de pares del parámetro capacitación en gestión de e desastres101	uadro N° 84. riesgos de	Cuadr
ONSORGIO	Matriz de normalización del parámetro capacitación en riesgos de desastres. 101	uadro N° 85.	Cuadı
	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis o para el parámetro101	uadro N° 86. Jerárquico	Cuadı



Cuadro N° 87.	Matriz de comparación de pares del parámetro actitud frente al riesgo102
Cuadro N° 88.	Matriz de normalización del parámetro actitud frente al riesgo102
Cuadro N° 89. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro
Cuadro N° 90.	Matriz de comparación de pares del parámetro tipo de seguro103
Cuadro N° 91.	Matriz de normalización del parámetro tipo de seguro103
Cuadro N° 92. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro
Cuadro N° 93.	Matriz de comparación de pares de los parámetros de la dimensión Económica 104
Cuadro N° 94.	Matriz de normalización de los parámetros de la dimensión económica104
Cuadro N° 95. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro
Cuadro N° 96. peligro.	Matriz de comparación de pares del parámetro distancia de vivienda frente al 105
Cuadro N° 97.	Matriz de normalización del parámetro distancia de vivienda frente al peligro 105
Cuadro N° 98. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro
Cuadro N° 99.	Matriz de comparación de pares del parámetro de fragilidad económica. 106
Cuadro N° 100.	Matriz de normalización del parámetro de fragilidad económica106
Cuadro N° 101. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro106
Cuadro N° 102. Paredes	Matriz de comparación de pares del parámetro material predominante de 107
Cuadro N° 103.	Matriz de normalización del parámetro material de paredes
Cuadro N° 104. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro
Cuadro N° 105.	Matriz de comparación de pares del parámetro estado de conservación. 108
Cuadro N° 106.	Matriz de normalización del parámetro estado de conservación108
Cuadro N° 107. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro108
Cuadro N° 108.	Matriz de comparación de pares del parámetro nivel de edificación109
Cuadro N° 109.	Matriz de normalización del parámetro nivel de edificación109
Cuadro N° 110. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro109
Cuadro N° 111.	Matriz de comparación de pares del parámetro material de techos110
Cuadro N° 112.	Matriz de normalización del parámetro material de techos



000201

PÁGINA 10 de 147

Cuadro N° 113. Jerárquico	Indice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro110	
Cuadro N° 114.	Matriz de comparación de pares del parámetro de antigüedad de construcción. 111	
Cuadro N° 115.	Matriz de normalización del parámetro antigüedad de construcción111	
Cuadro N° 116. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro	
Cuadro N° 117.	Matriz de comparación de pares del parámetro ingreso económico familiar 112	
Cuadro N° 118.	Matriz de normalización del parámetro ingreso económico familiar112	
Cuadro N° 119. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro.	
Cuadro N° 120. familia	Matriz de comparación de pares de los parámetros de ocupación del jefe de 113	
Cuadro N° 121.	Matriz de normalización de los parámetros de ocupación del jefe de familia. 113	
Cuadro N° 122. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis o para el parámetro	
Cuadro N° 123.	Matriz de comparación de pares de los parámetros de la dimensión Ambiental 114	
Cuadro N° 124.	Matriz de normalización de los parámetros de la dimensión ambiental114	So
Cuadro N° 125. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis o para el parámetro.	in Quinto Riveros DE RIESGO - CENEPRED / J
Cuadro N° 126.	Matriz de comparación de pares del parámetro cercanía a una fuente de agua 115	Clistian (\u00cm DE RI DOR DE RI 2021 - CEN 3P: 196048
Cuadro N° 127.	Matriz de normalización del parámetro cercanía a una fuente de agua115	EVALUA EVALUA I. N° 052
Cuadro N° 128. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro115	Ing. Gen
Cuadro N° 129. ambiental	Matriz de comparación de pares del parámetro de análisis de la fragilidad 116	
Cuadro N° 130.	Matriz de normalización del parámetro de análisis de la fragilidad ambiental. 116	
Cuadro N° 131. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro116	NOA Martinez
Cuadro N° 132. solidos	Matriz de comparación de pares del parámetro de destino de los residuos 117	ONSORCIO SUNCA  INSON Christian Navarro Martiner REPRESENTANTE COMINI
Cuadro N° 133. solidos	Matriz de normalización del parámetro servicio de destino de los residuos 117	NSOR In Christia EPRESEN
Cuadro N° 134.	(IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico	8 / 3

para el parámetro ......117



000200

PÁGINA 11 de 147

Cuadro N° 135.	Matriz de comparación de pares del parámetro de contaminación del rio.118
Cuadro N° 136.	Matriz de normalización del parámetro de contaminación del rio118
Cuadro N° 137. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro
Cuadro N° 138.	Matriz de comparación de pares del parámetro de áreas verdes119
Cuadro N° 139.	Matriz de normalización del parámetro de áreas verdes119
Cuadro N° 140. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro119
Cuadro N° 141. educación	Matriz de comparación de pares del parámetro de nivel de conocimiento en ambiental120
Cuadro N° 142. ambiental	Matriz de normalización del parámetro nivel de conocimiento en educación . 120
Cuadro N° 143. Jerárquico	Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis para el parámetro120
Cuadro N° 144.	Nivel de vulnerabilidad121
Cuadro N° 145.	Estratificación de vulnerabilidad121
Cuadro N° 146.	Metodología para determinar el nivel del riesgo125
Cuadro N° 147.	Niveles de Riesgo126
Cuadro N° 148.	Matriz de Riesgo126
Cuadro N° 149. rio siria, d	Estratificación de riesgo por Inundación Fluvial pode desborde del río sunca y el centro poblado de Huancachi
Cuadro N° 150.	Efectos probables por Inundación fluvial en el área de estudio
Cuadro N° 151.	Zonificación del riesgo por Inundación fluvial del área de estudio
Cuadro N° 152.	Valoración de consecuencias. 140
Cuadro N° 153.	Valoración de Frecuencia
Cuadro N° 154.	Nivel de consecuencias y daños
Cuadro N° 155.	Medidas cualitativas de consecuencia y daños142
Cuadro N° 156.	Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia143
Cuadro N° 157.	Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia143
Cuadro N° 158	Prioridad de Intervención 144 d

istian Navarro Martinez Sentante Comun Nul. 4408468



## **ÍNDICE DE IMAGENES**

lmagen N° 1.	desborde de los Río Sunca y Rio Siria20
lmagen N° 2.	Escuela Inicial
lmagen N° 3.	Escuela Primaria
lmagen N° 4.	Puesto de Salud Huancachi40
Imagen N° 5.	Vista de Montaña en roca50
lmagen N° 6.	Pendiente baja en ambas márgenes del río Sunca53
lmagen N° 7.	Pendientes fuertes (margen izquierdo del Rio Siria)54
lmagen N° 8.	Área de la Micro Cuenca56
lmagen N° 9.	Temperatura media mensual61
lmagen N° 10.	Humedad62
lmagen N° 11.	Precipitación total mensual64
lmagen N° 12.	Puente de ingreso a Huancachi de Hyo – Huancachi89
lmagen N° 13.	Muro de gavión desgastado margen derecha89
Imagen N° 14.	Pase aéreo de agua y desague90
lmagen N° 15.	Muro de contención en mal estado90
Imagen N° 16.	Vivienda del margen derecho a punto de colapsar91
Imagen N° 17. Siria	Parte del Municipio del C. P. Huancachi, que se encuentra cerca al cauce del rio 91
Imagen N° 18.	I.E. Inicial que se encuentra cerca al cauce del rio Siria
lmagen N° 19.	PTAR que se encuentra cerca al cauce del rio Siria92
Imagen N° 20.	Modelo del Gavión
Imagen N° 21.	escalera disipadora en gradería con paños de 5 metros137
Imagen N° 22.	Modelo del Gavión tipo A137
Imagen N° 23.	Modelo del Gavión tipo contrafuerte138





PÁGINA 13 de 147

#### **ÍNDICE DE MAPAS**

Mapa N° 1.	Mapa Regional	25
Mapa N° 2.	Mapa Provincial	26
Mapa N° 3.	Mapa Distrital	27
Mapa N° 4.	Mapa Zona de estudio	28
Mapa N° 5.	Mapa de Ubicación	29
Mapa N° 6.	Mapa geológico	49
Mapa N° 7.	Mapa Geomorfológico	52
Mapa N° 8.	Mapa de Pendiente	55
Mapa N° 9.	Mapa de Precipitación (Factor Desencadenante)	67
Mapa N° 10.	Modelamiento – áreas inundables	70
Mapa N° 11.	Mapa de Peligro	86
Mapa N° 12.	Mapa de Elementos Expuestos.	87
Mapa N° 13.	Mapa de vulnerabilidad	124
Mapa N° 14.	Mapa de Riesgos	131







#### PRESENTACIÓN.

La ocupación informal del territorio y la consolidación de asentamientos sin planificación, sobre zonas de alto riesgo y de protección, que se da en el Centro Poblado de Huancachi del distrito de Tomas es un problema constante, por procesos de invasión, asentamientos precarios con limitada accesibilidad, inadecuada articulación vial, entre otras; este fenómeno a mediano y largo plazo, otorga a los habitantes, pésimas condiciones de habitabilidad, escasas o nulas superficies para equipamiento, recreación o esparcimiento y degradación urbana; por ello es importante prever formas de ocupación coherentes y con adecuadas características urbanas haciendo énfasis en la gestión de riesgos ante desastres naturales y protección y/o conservación ambiental, con el fin de orientar un adecuado desarrollo urbano en las nuevas urbanizaciones de la ciudad.

La Municipalidad Distrital de Tomas, en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley Nº29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), formulan, aprueban normas, planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, enmarcado dentro de la política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente técnico rector, en tal sentido, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su Reglamento, se realizó el "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".

Se viene desarrollando la formulación del expediente técnico: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN AMBAS MÁRGENES DE DEL RÍO SUNCA Y RÍO SIRIA DE CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", de esta manera, se hace imprescindible la elaboración del informe de Evaluación del Riesgo por inundación, ya que con el presente documento desarrollado en el marco de la Ley N° 30556, se sustenta la implementación de las acciones de prevención y/o reducción de riesgos por inundación en el distrito de Tomas, de la Provincia de Yauyos y Departamento de Lima.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Tomas y población del Centro Poblado de Huancachi, para el reconocimiento de campo, así como para el levantamiento de la información secundaria disponible como: plano de levantamiento topográfico, plano catastral urbano del Distrito de Tomas y el Centro Poblado de Huancachi, documentos

ng. Gerver Cristian Quinto Riveros Evaluador de Riesgo R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J





000196

PÁGINA 15 de 147

del proyecto a nivel de expediente técnico, fichas socioeconómicas del INEI 2017 y del SIGRID, entre otros insumos de vital importancia.

En dicho contexto la presente evaluación de riesgos permitirá establecer los niveles de riesgos respecto al área de estudio analizando los factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno; analizando la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función de la fragilidad, exposición y resiliencia permitiendo zonificar los niveles de riesgos vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en el área geográfica objeto de evaluación.

En tal sentido, se ha planteado la elaboración del presente Informe de Evaluación de Riesgos, utilizando la metodología establecida en el "Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da versión elaborada por el CENEPRED, el cual permite analizar los parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros a causa de las inundaciones; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de riesgo y las medidas de prevención y/o reducción de desastres en las áreas geográficas objetos de evaluación de Riesgos.

1g. Gefrer Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J CRP - 1950A



PÁGINA 16 de 147

#### INTRODUCCIÓN.

Nuestro país se encuentra expuesto a diversos eventos geodinámicas, climáticos y otros, debido a la interacción entre las condiciones físicas del territorio (factores condicionantes) que presenta un área geográfica, tales como: pendiente, geología, tipos de suelos, cobertura vegetal, entre otros; y los factores que los originan (precipitaciones pluviales. sismicidad y actividades inducidas por la acción humana), que configuran escenarios para que se produzcan eventos o fenómenos, los cuales pueden generan significativos y daños en las poblaciones e infraestructura física, así como en las actividades productivas y medios de vida de las personas. Estos procesos pueden genera desastres, principalmente relacionados al asentamiento de la población en zonas de alto riesgo, la ocupación no planificada del territorio, la fragilidad en la construcción de las edificaciones producto de la informalidad e improvisación de poblaciones y la falta de conocimiento sobre la importancia en la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. El presente Informe de Evaluación de Riesgos por inundación (fenómeno recurrente) permite analizar el impacto potencial que pueda generarse en el área de influencia del Centro Poblado de Huancachi, debido a los antecedentes suscitados, donde se presentó eventos como inundación en el Centro Poblado de Huancachi a raíz del cual, la Municipalidad Distrital de Tomas viene realizado el "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI. DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA". cuvo desencadenante son las fuertes precipitaciones, en ese sentido, la ocurrencia de los desastres producto de los fenómenos naturales, es uno de los factores que mayor destrucción causa, debido a la ausencia de medidas de control para mitigar dichos

En el primer capítulo, el desarrollo de los aspectos generales entre los que se destaca los objetivos, tanto el general como los específicos, la justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del Riesgo de los sectores y el marco normativo.

En el segundo capítulo se describe las características generales del área de estudio, como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros.

En el tercer capítulo se desarrolla la determinación del peligro en el cual se identifica su área de influencia en función de sus factores condicionantes y desencadenantes para la definición de sus niveles, representándose en el mapa de peligro.

En el cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el económico. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores, exposición fragilidad y resiliencia para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa respectivo.

ng. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RESCO R. J. Nº 052 - 2021 - GENEPRED I J



000194

PÁGINA 17 de 147

En el quinto capitulo se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo por inundación fluvial del centro poblado de Huancachi y el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad con sus respectivas medidas de prevención y/o reducción de riesgos.

En el sexto capítulo se evalúa el control del riesgo, donde se recomienda las medidas de prevención y reducción del riesgo ante inundación, del mismo modo se logró analizar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo a inundación del escenario de riegos que forma parte del proyecto mencionado en el Distrito de Tomas de la Provincia de Yuyos y Departamento de Lima.

ng. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESSO R. J. N. 052 - 2021 - CENEPRED / J



PÁGINA 18 de 147

# **CAPÍTULO I**

#### 1. ASPECTOS GENERALES.

#### 1.1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar el NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, desencadenado por eventos hidrológicos, para la toma de decisiones de acuerdo a la determinación del nivel de riesgo

#### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Identificar los parámetros de caracterización del fenómeno por inundación en el Río Sunca Y Rio Siria En El Centro Poblado Huancachi, Distrito De Tomas De La Provincia De Yauyos Del Departamento De Lima.
- Identificar y caracterizar el peligro, niveles de peligrosidad y la elaboración del mapa de peligro.
- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad.
- Establecer los niveles del riesgo y la elaboración del nivel de riesgo, evaluando la susceptibilidad o tolerancia del riesgo.
- Recomendar la implementación de las medidas de control del riesgo de carácter estructural y no estructural.

#### 1.3. FINALIDAD.

Contribuir con un documento técnico que permita determinar los niveles del riesgo, ante el peligro por inundación fluvial, para el área en evaluación, de esta manera la autoridad que corresponda pueda mitigar el riesgo, mediante la implementación de medidas estructurales y no estructurales, recomendadas en el presente estudio

## 1.4. JUSTIFICACIÓN.

Zonificar los niveles del riesgo por inundación para la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo, contribuyendo en el proceso de desarrollo Del Río Sunca Y Rio Siria En El Centro Poblado Huancachi, Distrito De Tomas De La Provincia De Yauyos Del Departamento De Lima.





000192

PÁGINA 19 de 147

#### 1.5. ANTECEDENTES.

- Las autoridades de la Localidad de Huancachi y Tomas, del Distrito de Tomas, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima vienen impulsando la elaboración del "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", tal es así que la Municipalidad Distrital de Tomas inicio la elaboración del estudio ya que el centro poblado de Huancachi ha sido priorizado como zona de desastres naturales por inundación, inestabilidad de taludes y suelos erosionables, se requiere dotarlas de la infraestructura hidráulica adecuada ya que actualmente la demanda de servicios no está siendo atendida adecuadamente.
- El 27 de febrero del 2024, se produjo el desborde de los Río Sunca y Rio Siria la cual produjo inundación a varias viviendas como también debilito el talud de varias paredes y también se afectó significativamente a las viviendas aledañas tal como se muestra en las siguientes imágenes.

ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2001 - CINEPRED / J CIP: 196048


Scinson Christian Navatro Martinez REPRESENTANTE COMUNI REPRESENTANTE COMUNI PUBLISHER



## Imagen N° 1. desborde de los Río Sunca y Rio Siria



Vista de la 8<sup>ta</sup> vivienda del margen derecho del Rio Sunca, que se inundó causando perdidas de materiales y debilitando el talud de la pared de adobe de la vivienda.



Vista de la 1<sup>ta</sup> vivienda del margen derecho del rio Sunca, que el talud de la pared se debilito por las fuertes corrientes y ello causo que se pueda caer la pared.







PÁGINA 21 de 147



"INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"



Vista del margen derecho del Rio Siria, que se ve que el talud de la pared de las viviendas está expuesto y se ha debilitado y que están a poco para que la fuerza del rio se las lleve.



Vista del margen Izquierdo del Rio Siria, que se ve que el talud de la pared de las viviendas está debilitado y que están a poco para que la fuerza del rio se las lleve

Fuente: Elaboración Propia.



#### PÁGINA 22 de 147

#### 1.6. MARCO NORMATIVO.

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- D.S. 020-2015-VIVIENDA, que modifica el art. 10º del Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de COFOPRI
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios.
- Decreto Supremo N°003-2019-PCM, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el reglamento de ley N°30556.
- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.
- Resolución Jefatural N° 112 2014 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.
- Decreto Supremo Nº 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012,
   que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Resolución ministerial Nº 147-2016-PCM, de fecha 18 de julio 2016, que aprueba los Lineamientos para la implementación del Proceso de reconstrucción.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J GP: 196048



PÁGINA 23 de 147

## 1.7. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, entre otros), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, del Sector de Evaluación, en el Distrito de Tomas, Provincia de Yauyos y Departamento de Lima. Así también se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades técnicas científicas y estudios publicados acerca de la zona evaluada.

ng. Gerver Cristian Quinto Riveros
R. J. N. 652 - 2021 - CENEPRED / J
CIP. 195048



PÁGINA 24 de 147

# **CAPITULO II**

# 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO.

#### 2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

#### 2.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA.

**REGIÓN** 

: LIMA.

**PROVINCIA** 

: YAUYOS.

DISTRITO

: TOMAS.

LOCALIDAD

: HUANCACHI.

#### 2.1.2. LIMITE.

Límites del proyecto son los siguientes:

POR EL NORTE

: Con el Distrito de Shicuy - Provincia de

Chupaca.

IPOR EL SUR

: Con el Distrito de Alis.

POR EL ESTE

: Con el Distrito de Yanacancha - Provincia

de Chupaca.

POR EL OESTE

: Con el Distrito de Huancaya

#### 2.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El centro poblado de Huancachi está ubicado al sureste de Lima, a una altitud de 3,547 metros sobre el nivel del mar, en la parte norte de la provincia de Yauyos, en la región de Lima, y se encuentra a una distancia de 172 kilómetros de la capital distrital.

Latitud Sur

: 12°15'10.9"S respecto a la Línea Ecuatorial.

Longitud Oeste

: 75°43'53.0"O respecto al Meridiano de Greenwich


Ing. Gerver Cristan Quinto Riveros



000186


PÁGINA 25 de 147

Mapa N° 1. Mapa Regional



PÁGINA 26 de 147


Mapa N° 2. Mapa Provincial.



000184

PÁGINA 27 de 147

Mapa N° 3. Mapa Distrital



Fuente: Elaboración Propia.

PÁGINA 28 de 147


Mapa N° 4. Mapa Zona de estudio



Fuente: Elaboración Propia.

PÁGINA 29 de 147

Mapa N° 5. Mapa de Ubicación.



#### 2.2. ACCESO AL ÁREA DEL PROYECTO.

Para llegar al lugar del proyecto se puede acceder por:

- ➤ Lima Centro Poblado Huancachi distancia = 331.10 km.
- Huancayo Centro Poblado Huancachi = 105 km.
- La accesibilidad hacia el área de estudios, desde la ciudad de Huancayo es la siguiente:

Cuadro N° 1. Vía acceso a la localidad de estudio desde Chupaca.

RUTA	TIPO DE	TIPO VIA	DISTANCIA	TIEMPO
RUIA	TRANSPORTE		(Km)	(HH:MM:SS)
Huancayo - Chupaca	Camioneta	Asfaltado	9.00 KM	00H18'
Chupaca – San José de Quero	Camioneta	Asfaltado	30.20 KM	00H50'
San José de Quero - Tinco	Camioneta	Asfaltado	51.80 KM	01H00'
Tinco - Huancachi	Camioneta	Afirmado	14.00 KM	00H20'
		TOTAL	105.00 KM	02H28'

Fuente: Elaboración Propia.

 La accesibilidad hacia el área de estudios, desde la ciudad de Lima es la siguiente:

Cuadro N° 2. Distancia y Medio de Transporte

De	Α	Distancia	Tiempo	Estado	Transporte
Lima	San Vicente	115 km	2:19 Horas	Asfaltada	Vehículo de
San	de Cañete				pasajero
Vicente de Cañete	Tomas	172 km	4.19 Horas	Asfaltada	Vehículo de pasajero
Tomas	Huancachi	4.10 km	0.30 Horas	Asfaltada	Vehículo de pasajero
	TOTAL	331.10 KM	06.46 Horas		

Fuente: Elaboración Propia.

PÁGINA 31 de

147



"INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

# 2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES.

## 2.3.1. POBLACIÓN.

Según fuente de INEI 2017 el Distrito de Tomas cuenta con una población de:

Cuadro N° 3. Población del Centro Poblado de Huancachi.

Lugar	Total	Urbana			
Lugai	Total	Hombres	Mujeres		
C.P.	429	153	276		
Huancachi					

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

Cuadro Nº 4. Población por vivienda

LUGAR	VIVIENDA	POBLACIÓN POR VIVIENDA	
	Vivienda 01	1	
	Vivienda 02	1	
	Vivienda 03	2	
	Vivienda 04	3	
	Vivienda 05	4	
	Vivienda 06	1	
	Vivienda 07	2	
	Vivienda 08	2	
	Vivienda 09	2	
	Vivienda 10	3	
	Vivienda 11	4	
	Vivienda 12	6	
Centro	Vivienda 13	3	
Poblado de	Vivienda 14	3	
Huancachi	Vivienda 15	3	
riddriedern	Vivienda 16	3	
	Vivienda 17	3	
	Vivienda 18	3	
	Vivienda 19	1	
	Vivienda 20	1	
	Vivienda 21	1	
	Vivienda 22	2	
	Vivienda 23	2	
	Vivienda 24	2	
	Vivienda 25	2	
	Vivienda 26	2	
	Vivienda 27	3	







000179

PÁGINA 32 de 147

7	
Vivienda 28	4
Vivienda 29	4
Vivienda 30	4
Vivienda 31	4
Vivienda 32	5
Vivienda 33	3
Vivienda 34	3
Vivienda 35	3
Vivienda 36	3
Vivienda 37	2
Vivienda 38	1
Vivienda 39	1
Vivienda 40	1
Vivienda 41	1
Vivienda 42	1
Vivienda 43	2
Vivienda 44	1
Vivienda 45	3
Vivienda 46	2
Vivienda 47	3
Vivienda 48	6
Vivienda 49	2
Vivienda 50	2
Vivienda 51	2
Vivienda 52	3
Vivienda 53	3
Vivienda 54	3
Vivienda 55	3
Vivienda 56	3
Vivienda 57	3
Vivienda 58	3
Vivienda 59	3
Vivienda 60	3
Vivienda 61	6
Vivienda 62	6
Vivienda 63	4
Vivienda 64	6
Vivienda 65	3
Vivienda 66	3
Vivienda 67	3
Vivienda 68	3
Vivienda 69	3
Vivienda 70	2
Vivienda 71	3
Vivienda 72	1
Vivienda 73	1
1	1







# 000178

PÁGINA 33 de 147

Vivienda 74	1
Vivienda 75	1
Vivienda 76	1
Vivienda 77	2
Vivienda 78	2
Vivienda 79	3
Vivienda 80	4
Vivienda 81	5
Vivienda 82	2
Vivienda 83	2
Vivienda 84	2
Vivienda 85	3
Vivienda 86	3
Vivienda 87	3
Vivienda 88	3
Vivienda 89	3
Vivienda 90	4
Vivienda 91	4
Vivienda 92	4
Vivienda 93	4
Vivienda 94	4
Vivienda 95	4
Vivienda 96	3
Vivienda 97	2
Vivienda 98	1
Vivienda 99	1
Vivienda 100	2
Vivienda 101	2
Vivienda 102	3
Vivienda 103	3
Vivienda 104	3
Vivienda 105	5
Vivienda 106	5
Vivienda 107	4
Vivienda 108	3
Vivienda 109	3
Vivienda 110	3
Vivienda 111	1
Vivienda 112	1
Vivienda 113	2
Vivienda 114	2
Vivienda 115	2
Vivienda 116	3
Vivienda 117	3
Vivienda 117	3
Vivienda 119	4
1	







000177

PÁGINA 34 de 147

Vivienda 120	4
Vivienda 121	2
Vivienda 122	2
Vivienda 123	2
Vivienda 124	3
Vivienda 125	1
Vivienda 126	2
Vivienda 127	3
Vivienda 128	3
Vivienda 129	4
Vivienda 130	4
Vivienda 131	4
Vivienda 132	3
Vivienda 133	3
Vivienda 134	3
Vivienda 135	2
Vivienda 136	1
Vivienda 137	3
Vivienda 138	3
Vivienda 139	4
Vivienda 140	1
Vivienda 141	2
Vivienda 142	2
Vivienda 143	3
Vivienda 144	2
Vivienda 145	1
Vivienda 146	4
Vivienda 147	3
Vivienda 148	3
Vivienda 149	2
Vivienda 150	2
Vivienda 151	3
Vivienda 152	3
Vivienda 153	3
Vivienda 154	3
Vivienda 155	4
Vivienda 156	5

Cerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. W. 652 - 2621 - CENEPRED J. 1

**Fuente:** Información de campo y se corroboro con el Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017



PÁGINA 35 de 147

Cuadro N° 5. Población según grupo etario.

Grupo etario	Población total	%
0 a 5 y >65	17	3,96
6 a 12	41	9,56
13 a 25	44	10,26
26 a 50	175	40,79
51 a 64	152	35,43
Total	429	100%

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

Cuadro N° 6. Población según discapacidad.

	-	
Discapacidad	N° de discapacitados	<b>%</b>
Mental	2	0,47
No tiene piernas	1	0,23
Ciego	1	0,23
Sordera	3	0,70
No Tiene	422	98,37
Total	429	100%

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017



#### 2.3.2. VIVIENDA.

En el centro poblado de Huancachi, la generalidad de viviendas es de uno y dos niveles, con muros de tapial y/o piedra, coberturas de calamina a dos aguas y constan de dos a más ambientes, las viviendas se caracterizan por ser pequeñas, generalmente están construidas de un solo ambiente el cual es usado para cocinar, dormir, de almacén, entre otras funciones. Las viviendas del centro poblado de Huancachi son típicas de la zona de sierra del Perú, tal es el caso de las paredes donde predomina el adobe o tapia, de piedra con barro, y solo son de ladrillo o bloque de cemento.

Cuadro N° 7. Total de viviendas y material predominante en pared.

		Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda								
distrito, área urbana y rural,	Total	Ladrillo o bloque de cemento	Piedra o sillar con cal o cemento	Adobe	Tapia	Quincha (caña con barro)	Piedra con barro	Madera (pona, tornillo, etc.)	Triplay / calamina / estera	Otro material 1/
C.P. Huancachi	156	14	2	86	56	-	_	_	_	_
%	100	9	1	54	36					

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

Cuadro N° 8. material predominante en techos.

distrito, área urbana y rural,	C.P. Huancachi		
Tipo	Casos	Porcentaje %	
Losa aligerada o concreto armado	14	8.97	
Calamina	-	-	
Madera	-	-	
Estera con torta de barro	-	-	
Teja	142	91.03	
Total	156	100	

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

# 2.3.3. SERVICIOS BÁSICOS.

El área de estudio tiene un total de 116 viviendas y 2 edificaciones de otros usos, los que se constataron a través del levantamiento de información en campo que tienen acceso al servicio de red pública de agua, desagüe y energía eléctrica. (INEI - Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017).

#### 2.3.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Cuadro N° 9. Cuadro N° 10: Tipo de procedencia del agua.

		Tipo de proce	edencia del agua p	or red pública
distrito, área urbana y rural	Total	Red pública dentro de la vivienda	Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	Pilón o pileta de uso público
C.P. Huancachi	156	140	-	16
%	100	89.74	-	10.26

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

#### 2.3.3.2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.

Cuadro N° 10. Disponibilidad de Servicios Higiénicos.

distrito, área urbana y rural	Total	Red pública de desagüe dentro de la vivienda	Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	Letrina	Pozo ciego o negro	Río, acequia, canal o similar	Campo abierto o al aire libre	Otro 1/
C.P. Huancachi	156	148	5		-	-	3	<b>'</b> _	-'
%	100	94.87	3.21	-	-	-	1.92	-	-

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

#### 2.3.3.3. TIPO DE ALUMBRADO.

Cuadro N° 11. Tipo de alumbrado

distrito, área urbana y rural	Total		orado eléctrico por ública
		Sí	No
C.P. Huancachi	156	109	-
%	100	100	-

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

# 2.3.4. EDUCACIÓN.

En la zona, existen dos niveles educativos disponibles: el nivel inicial y el nivel primario.

El Centro Educativo Inicial "No 459" es una institución escolarizada de carácter mixto que opera en el turno de la mañana. Su matrícula promedio consta de aproximadamente 5 alumnos, y brinda educación a niños de edades comprendidas entre 3, 4 y 5 años.

Imagen N° 2. Escuela Inicial



PÁGINA 39 de 147

Por otro lado, la Escuela Primaria "N° 20737", denominada "Mis Primeras Semillitas", es también una institución escolarizada mixta que opera en el turno Mañana. Su matrícula promedio es de alrededor de 15 estudiantes, y ofrece niveles de enseñanza desde 1er grado hasta 6to grado

Imagen N° 3. Escuela Primaria.



Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 12. Nivel en Educación

distrito,					Nivel educativo alcanzado						
área urbana y rural,	Total	Sin nivel	Inicial	Primaria	Secundaria	Básica especial	Sup. no univ. incompleta	Sup. no univ. completa	Sup. univ.	Sup. univ. completa	Maestría / Doctorado
C.P. Huancachi	429	152	17	41	44	-	2	3	1	4	-
%	100	35,43	3,96	41,03	17,25	-	0,47	0,70	0,23	0,93	-

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

# 2.3.5. SALUD.

El Puesto de Salud Huancachi, de categoría I-1 en el distrito de Tomas y perteneciente a la DISA Lima, tiene la responsabilidad de respaldar la salud y dignidad de las personas. Su misión es promover la salud, prevenir enfermedades y brindar atención médica universal a todos los habitantes

PÁGINA 40 de

147



# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

de Yauyos, siguiendo las políticas sanitarias en colaboración con el sector público y la sociedad. En este establecimiento, la persona es el enfoque principal de la atención, con un profundo respeto por la vida y los derechos fundamentales de los peruanos, desde antes de su nacimiento hasta el final de su ciclo vital. Los trabajadores de este puesto de salud desempeñan un papel fundamental en el bienestar y desarrollo de los ciudadanos de Tomas.

#### Servicios Autorizados:

- Atención de Urgencias y Emergencias.
- Desinfección y Esterilización.
- Nutrición Integral.
- Atención con Medicamentos.
- Pruebas Rápidas y Toma de Muestras.
- Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).




Imagen N° 4. Puesto de Salud Huancachi

PÁGINA 41 de 147

# Cuadro N° 13. Afiliado a algún tipo de seguro de salud

distrito,		A	filiado a alg	ún tipo de se	guro de sal	ud	
área urbana y rural	Total	Seguro Integral de Salud (SIS)	ESSALUD	Seguro de fuerzas armadas o policiales	Seguro privado de salud	Otro seguro 1/	Ninguno
C.P.	429	413	13	2	1	_'	-'
Huancachi %	100	96,27	3,03	0,47	0,23	-	-

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

#### 2.4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.

Se ha realizado la recopilación de información levantada en campo, encontrando que las actividades económicas son de forma local con comercios menores como bodegas u otro similar, solo se encontró un restaurante al ingreso del centro poblado de Huancachi, no hay mercado de abastos, ya que la población es reducida y se dedican a la agricultura y turismo.

# 2.4.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

#### AGRO ECONOMIA.

Producción agrícola actual: La zona del proyecto se caracteriza por presentar cultivos estacionarios o anuales y en pequeña escala, siendo el factor limitante para la diversificación e intensificación de la agricultura. El uso inadecuado de fertilizantes químicos y pesticidas, debido a la limitada promoción agraria por parte de las entidades involucradas en el sector productivo, como EL MINISTERIO DE AGRICULTURA y otros que brinde asistencia técnica adecuada a los campesinos asentados en las comunidades beneficiarias. Con respecto a la habilidad del campesino en las labores pecuarias y agrícolas, se caracterizan por ser dinámicos y buenos receptores los que participan plenamente en el proceso de Transferencia de Tecnología.



PÁGINA 42 de 147

# Cuadro N° 14. explotación agrícola

Tipo de explotación agrícola	% de incidencia
Agricultura campesina de auto subsistencia	95.50%
Agricultura comercial campesina	5.50%
Agricultura comercial sin tierras (mayoristas)	0.08%
Agricultura de fondos comunales	1.50%

- Producción agrícola actual: La zona del proyecto se caracteriza por presentar cultivos estacionarios o anuales y en pequeña escala, siendo el factor limitante para la diversificación e intensificación de la agricultura. El uso inadecuado de fertilizantes químicos y pesticidas, debido a la limitada promoción agraria por parte de las entidades involucradas en el sector productivo, como EL MINISTERIO DE AGRICULTURA y otros que brinde asistencia técnica adecuada a los campesinos asentados en las comunidades beneficiarias. Con respecto a la habilidad del campesino en las labores pecuarias y agrícolas, se caracterizan por ser dinámicos y buenos receptores los que participan plenamente en el proceso de Transferencia de Tecnología.
- Producción pecuaria actual: La producción pecuaria en el área en estudio es una actividad secundaria y de auto consumo básicamente.
   Donde las especies predominantes son: ovino, vacuno, porcino y animales menores.
- La base de su alimentación lo constituye los rastrojos y pastos naturales que se producen dentro y fuera del área de estudio (zonas más altas).
- La tenencia de las especies como: vacunos en la zona es elemental y
  de gran necesidad debido a que son usados como fuerza de trabajo
  (tracción animal) en la preparación de los terrenos agrícolas. Y las
  especies de equinos, se utilizan para el transporte de carga de la
  producción agrícola desde los centros de producción hasta las ferias
  más importantes que se realizan en el Distrito.
- La asistencia técnica pecuaria no escapa a la realidad de la actividad agrícola, motivos a que el Estado no cumple con su rol de promover un real programa de promoción en el campo agropecuario.



PÁGINA 43 de 147

- Por otro lado, los productos de la producción pecuaria como son: queso, lana de ovino y animales menores son ingresos adicionales, que refuerza la economía de la familia rural.
- Se indica además que las especies con más rentabilidad son los ovino y vacuno.

La COMERCIALIZACIÓN de sus productos los realiza en la ciudad de Cañete y Lima, así como distritos alrededor.

La producción distrital tiene rendimientos de producción bajos debido a:

- 1. Falta de capacitación en manejo de cultivos.
- 2. Inadecuado uso de agua para irrigar cultivos en la zona
- 3. Inadecuado uso de insecticidas y pesticidas
- 4. Escaza promoción de cultivos ecológicos
- Sistema de comercialización deficiente.
- 6. Falta de organización de comités de producción y comercialización.

También se han identificado los siguientes problemas que afectan la producción:

· Poco acceso a semillas mejoradas.

En CC.PP. Huancachi los productores en general, no cuentan o acceden a semillas certificadas o mejoradas que garanticen una mejor producción agrícola, las semillas utilizadas son aquellas que seleccionan de su propia producción anterior sin el adecuado tratamiento.

Las diferentes variedades de semillas que utilizan son: En papa: Yungay, papas harinosas, entre otros.

La producción agrícola se realiza con una tecnología tradicional, los insumos utilizados básicamente son de corral (desechos sólidos de ganado vacuno, ovino, y de animales menores siguiendo el proceso de fermentación natural), debido a los escasos ingresos económicos de las familias, los productores más grandes utilizan insumos sintéticos y agroquímicos, sin embargo el uso del guano de corral es importante porque constituye una ventaja para la difusión de cultivos ecológicos de gran demanda actual en el mercado externo.

Cultivos dañados por plagas y enfermedades.

Al igual que en otros distritos, los cultivos son constantemente afectados por plagas y enfermedades. Sin embargo, la mayoría de las

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J

PÁGINA 44 de

147



# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

plagas y enfermedades son combatidas con prácticas caseras o tradicionales, ya que la presencia del sector agricultura es ínfima. Entre las plagas y enfermedades podemos mencionar:

Papa: Rancha, cogollera, pulgón y gusanera

Escasa capacitación y asistencia técnica con poco acceso a la inversión de infraestructura productiva.

Los productores del distrito se enfrentan a la inexistencia de capacitación y asistencia técnica, con poco acceso a la inversión en infraestructura productiva (como canales de irrigación, reservorios), que promueven instituciones estatales.

#### TURISMO.

Esta actividad es poco difundida y aprovechada, pese a tener un gran potencial turístico, su riqueza costumbrista y folklórica, la creciente tendencia hacia el turismo vivencial, de aventura y los restos arqueológicos existentes en la zona se constituven en uno de los ejes que dinamizará el desarrollo local y micro regional con los diferentes distritos aledaños.

Sin embargo, para esto se precisa de un proceso de promoción y capacitación de modo que los pobladores asuman el liderazgo en la adopción de esta actividad como base de su desarrollo, la capacitación a su vez garantizará una adecuada prestación de servicios. Así mismo la evaluación, identificación e inventario de los recursos turísticos.

# Recursos y Atractivos Turísticos.

EL distrito cuenta con dos importantes atractivos turísticos, que no han sido promocionados correctamente, en los cuales es necesario complementar el mantenimiento de dichos atractivos.

Cuadro N° 15. **Recursos y Atractivos Turísticos** 

Recursos Turísticos	Ubicación	Estado de Conservación
Caída del Ángel y	Tomas	Regular
Templo escondido  Cañón de Uchco	Tomas	Mala



PÁGINA 45 de 147

# 2.4.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Cuadro N° 16. Población Económicamente Activa.

1				PEA	
distrito, área urbana y rural	Total	Obrero	Empleado	Jubilado	Trabajo independiente
C.P. Huancachi	120	7	36	8	69
%	100	4.67	24.00	5.33	46.00

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

# 2.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL DISTRITO.

A continuación, se describirán las principales características físicas del área de estudio que se emplearán para determinar el mapa de peligro, referidas a los factores condicionantes y desencadenante:

#### 2.5.1. GEOLOGÍA.

Para el análisis geológico de la zona de estudio se tomaron como referencia los mapas geológicos e información del Boletín 12 Serie L Mapa geológico de Yauyos 25I1, 25I3, 25I4 escala 1: 50,000.

Según mapeo en campo se llegó a obtener datos geológicos como los reconocimientos de unidades geológicas consolidadas y no consolidadas siendo las unidades geológicas más antiguas en la zona de intervención los intrusivos granodioríticos de la super - unidad Huancahi de la serie cretáceo inferior, y los más recientes entre ellos los depósitos cuaternarios fluviales.

#### A. Ks-ce - Formación Celendín.

En el mapa base reportan dos miembros en la Formación Celendín (Celendín 1 y Celendín 2). Sin embargo, tanto en la hoja 25l1 o en la hoja 25l4 solo se observa lo descrito como Celendín 2. En consecuencia, se ha excluido al miembro inferior de la unidad. El contacto con la Formación Jumasha es concordante, se puede observar muy bien en la zona conocida como Estación Contadera (10 km al NO de Chaucha, hoja 25l1).



PÁGINA 46 de



#### B. Ki-pt - Formación Pariatambo.

secuencia marina calcarea gris blanquecina con intercalaciones de areniscas calcárea.

# C. Ksp-ca/m - Formación Casapalca - Miembro Medio.

Aflora en la hoja 25l1 y en la hoja 25l4, en discordancia angular con las formaciones Jumasha, Celendín y Calera. En el mapa base está indiferenciado, sin embargo, con los datos de campo y lo revisado en el empalme con el cuadrángulo de La Oroya permiten dividirlo en tres miembros. Litológicamente está conformado por:

Miembro medio: Intercalación de conglomerados calcáreos y areniscas feldespáticas rojizas en la base, hacia la parte media, intercalación de areniscas y lutitas rojizas. Grosor aproximado de 1200 m.

# D. Ks-ju - Formación Jumasha.

El aporte más resaltante ocurre por la laguna Yarajcocha (NE de la localidad de Tanta, hoja 25l4), donde afloramientos cartografiados. como la Formación Celendín, corresponden a la Formación Jumasha. Se ajustó el contacto y los nuevos límites de la unidad.

Conformado por calizas gris oscuras mudstone con abundantes nódulos calcáreos, en estratos de 10 cm a 15 cm tabulares. Infrayace concordante a las calizas margosas de la Formación Celendín. Tiene un grosor entre los 400 m a 450 m.

#### E. N-gd - Intrusivo Granodiorita.

Forma parte del batolito de la costa la cual se le considera de edad de terciario superior- neógeno, se encuentra con pequeñas interrupciones de tonalitas y aplitas, es el principal causante de que los valles formados por el rio cañete sean favorables para la agricultura y cambien su cauce de manera abrupta.

# F. Ks-ce2 - Fm. Celendn - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados.

La Formación Celendín (Ks-Ce2) corresponde al Cretácico Superior y está compuesta principalmente por margas y calizas arcillosas dispuestas en estratos delgados. Estas características sugieren un ambiente de sedimentación marino relativamente profundo, con condiciones favorables para la deposición de sedimentos finos ricos en carbonatos y arcillas.

PÁGINA 47 de

Las margas indican un equilibrio entre la sedimentación calcárea y siliciclástica, lo que puede estar asociado con fluctuaciones en la profundidad del mar o cambios en la productividad biológica. La presencia de calizas arcillosas sugiere una influencia de materiales terrígenos, posiblemente debido a aportes desde áreas continentales cercanas.

# G. Ks-Ce1 - Fm. Celendin - Horizonte de yeso asociados con calizas, lutitas rojas.

a Formación Celendín (Ks-Ce1), correspondiente al Cretácico Superior, se caracteriza por la presencia de un horizonte de yeso asociado con calizas y lutitas rojas. La presencia de yeso indica episodios de evaporitismo, sugiriendo condiciones de sedimentación en un ambiente marino somero restringido o lagunar, con períodos de alta evaporación que favorecieron la precipitación de sulfatos.

Las calizas sugieren deposición en un medio marino con condiciones de baja energía y posible actividad biológica, mientras que las lutitas rojas reflejan aportes siliciclásticos y condiciones de oxigenación en el fondo marino, posiblemente vinculadas a eventos de exposición subaérea o fluctuaciones en el nivel del mar.

# H. Ki-chu - Fm. Chulec - Calizas arenosas, areniscas calcÿreas en capas medianas, coloraciones parduzcas a beige.

La Formación Chulec (Ki-Chu), del Cretácico Inferior, está compuesta por calizas arenosas y areniscas calcáreas dispuestas en capas de espesor medio, con tonalidades que varían entre pardo y beige.

Las calizas arenosas indican un ambiente de sedimentación marino somero, con influencia de materiales terrígenos, lo que sugiere proximidad a zonas de alta energía, como plataformas carbonatadas afectadas por corrientes o tormentas. Por otro lado, las areniscas calcáreas reflejan un aporte clástico significativo, probablemente asociado a sistemas deltaicos o flujos de alta energía en la plataforma.

#### I. KsP-ca - Fm. Casapalca.

La Formación Casapalca (KsP-ca), correspondiente al Cretácico Superior - Paleógeno, está compuesta principalmente por secuencias o volcánico-sedimentarias, con intercalaciones de areniscas, lutitas y conglomerados, junto con niveles de rocas volcánicas como lavas y tobas.

Gerver Cristan Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J

147



# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Esta unidad indica un ambiente de sedimentación transicional a volcánico, probablemente relacionado con un arco magmático activo o una cuenca de retroarco. La presencia de materiales volcánicos sugiere episodios de actividad ígnea contemporáneos a la depositación de los sedimentos.

Estratigráficamente, la Fm. Casapalca es significativa debido a su asociación con eventos de tectonismo andino, reflejando la interacción entre sedimentación y vulcanismo en el margen activo de Sudamérica durante el Cretácico Superior y el Paleógeno.

#### J. Q-d - Deslizamientos.

La unidad Q-d corresponde a depósitos de deslizamientos formados en el Cuaternario. Estos depósitos están compuestos por una mezcla heterogénea de bloques, gravas, arenas y finos, originados por el movimiento en masa de materiales inestables en laderas y pendientes pronunciadas.

Los deslizamientos pueden estar asociados a factores como:

- Pendientes inestables, donde la fuerza gravitacional supera la resistencia del suelo o roca.
- Eventos sísmicos, que actúan como detonantes del colapso de masas de roca o suelo.
- Alta pluviosidad, que satura los sedimentos y reduce la cohesión, facilitando el movimiento.
- Alteración y meteorización, que debilitan las rocas y su capacidad de soporte.


Geológicamente, los depósitos de Q-d son importantes porquè representan zonas de alto riesgo geotécnico, afectando la estabilidad del terreno e influyendo en la planificación territorial e infraestructura.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros Evaluador de Riesgo R. J. Nº 652 - 2021 - CENEPRED / J



PÁGINA 49 de 147

Mapa N° 6. Mapa geológico



PÁGINA 50 de 147

#### 2.5.2. GEOMORFOLOGÍA.


Ambiente Geomórfico Montañoso

#### a. RM-rv. - Montaña en roca volcánica.

Dentro de esta subunidad se consideran afloramientos de rocas volcánicas (derrames lávicos andesíticos). Sus elevaciones alcanzan los 3700 m s. n. m. Sus laderas presentan pendientes medias a fuertes. sus cimas son uniformes.

Son susceptibles a derrumbes y caída de rocas. En algunos sectores, presentan intenso fracturamiento y meteorización.

Sus laderas, presentan pendientes entre 25 a 30°, presenta cimas suaves.





Fuente: Elaboración Propia.

#### b. RME-rs. - Montaña estructural en roca sedimentaria.

En el área de estudio se identificó la unidad morfológica de montañacolina estructural desarrollada en rocas sedimentarias. Litológicamente corresponde a rocas sedimentarias del Grupo Yura (areniscas y lutitas). El patrón de drenaje subparalelo, típico de estas unidades, con valles en forma de V, muestra en sus laderas pendientes que varían entre 15° a 25°. Dentro de esta unidad geomorfológica las elevaciones existentes son parte de la cordillera, levantadas por la actividad tectónica y modeladas por procesos exógenos degradacionales determinados por la lluvia-escorrentía. Las estructuras tectónicas en el área de estudio tienen el dominio del alineamiento de las estructuras andinas (NO-SE). En esta unidad se asocia la ocurrencia de movimientos en masa de tipo deslizamientos y derrumbes

PÁGINA 51 de 147

#### c. V-d - Vertiente coluvial de detritos.

Son depósitos de bloque de rocas en la base de las laderas de montañas, bloques con la misma litología, se producen por caídas, vuelcos y meteorización física, los bloques más angulosos suelen depositarse en la base.

En la zona de estudio, se dan en laderas escarpadas. Se producen por efectos de la meteorización física de las rocas y fracturamiento tectónico que han sufrido.

#### d. RCL-rv - Colina y lomada en roca volcánica.

Corresponde a afloramientos de rocas volcánicas (tobas, tufos y derrames lavicos), litológicamente corresponden a volcanico Calipuy, presentan formas irregulares, cimas aguadas y laderas con pendiente medias a altas. Se encuentra sur del centro poblado de Huancachi,

#### e. Ti - Terraza indiferente.

Las terrazas son formaciones geológicas que se encuentran en las llanuras fluviales y son causadas por los cambios en el nivel del agua de un río a lo largo del tiempo, formando escalones o plataformas de diferente altura.

Las terrazas fluviales se pueden clasificar en diferentes niveles según su proximidad al nivel actual del río. En este caso:

 Ti (Terraza Inferior) se refiere a una de las terrazas más cercanas al lecho del río, que generalmente corresponde a una época más reciente de actividad fluvial.


Las terrazas fluviales están formadas por sedimentos depositados por los ríos en distintas épocas geológicas, y el estudio de las terrazas permite entender los cambios en la actividad fluvial y el paisaje a lo largo del tiempo.

EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N. 052 - 2021 - CENEPRED J
CIP. 196048



PÁGINA 52 de 147





#### PÁGINA 53 de 147

#### 2.5.3. PENDIENTE.

La pendiente dentro del escenario de riesgos delimitado para el INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI. DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, en el Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas, presenta un terreno de estudio que es llano, ondulado, fuertemente ondulado, así mismo conformadas por unidades geomolrfológicas como. vertiente indiferenciadas, montañas, 0 piedemonte, vertiente depósito de deslizamiento y montañas en rocas sedimentarias. la pendiente en las laderas que conforman las formaciones en la zona estudiada varía de la siguiente manera:

 Pendiente baja: Corresponde a rangos menores a 5°, son terrenos llanos a inclinados, donde se ubica en la parte baja de la zona de estudio, cuyas zonas son de fácil acceso, donde se puede apreciar el asentamiento poblacional del Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas (zona directamente expuesta al peligro por inundación).

Imagen N° 6. Pendiente baja en ambas márgenes del río Sunca



Fuente: Elaboración Propia.

Pendiente moderada: Corresponde a rangos mayores de 5° hasta los 20°, son terrenos moderadamente empinada, donde se ubica la parte baja de la zona de estudio, cuyas zonas son de fácil acceso. Esta descripción se identifica en la margen derecha del río Siria, donde en





PÁGINA 54 de 147

algunas partes se asentaron las edificaciones del Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas,

- Pendiente fuerte: Corresponde a rangos mayores a 20° hasta los 30°, su ubicación empinada abarca la mayor parte de la ladera aguas debajo de la zona de estudio asentamiento del Centro Poblado de Huancachi (Son de difícil acceso). Esta descripción se identifica en la margen izquierda del río Siria.
- Pendiente muy fuerte: Corresponde a rangos mayores a 30° hasta 45°, terrenos fuertemente empinados de difícil acceso v se puede identificar esta descripción dentro de las márgenes derecha e izquierda del río Siria en la margen izquierda a lado del Depósito de Material Excedente (DME) del proyecto.

Imagen N° 7. Pendientes fuertes (margen izquierdo del Rio Siria)



Fuente: Elaboración Propia.

Pendiente escarpada. Corresponde a los pendientes mayores a 45% son terrenos demasiado escarpados, casi verticales y de difícil acceso. Dentro del área de influencia, su representación es mínima en la margen derecha y izquierda del río Sunca.

Cuadro N° 17. Clasificación de pendiente.

Pendiente
< 5°
5° - 20°
20° - 30°
30° - 45°
> 45°






000156

PÁGINA 55 de 147





PÁGINA 56 de

# 2.5.4. HIDROLOGÍA.

Área de cuenca, o área de drenaje, es quizás la propiedad de la cuenca más importante, esta determina el potencial del volumen de escorrentía, proporcionado la tormenta que cubre el área completa. La cuenca es delimitada por la unión de puntos altos que separan las cuencas de drenaje en salidas diferentes.

Imagen N° 8. Área de la Micro Cuenca.



Fuente: Elaboración Propia.

Debido al efecto de flujo subsuperficial (interflujo y flujo subterráneo), la división de cuenca hidrológica no podría estrictamente coincidir con la división topográfica de la cuenca. La división hidrológica, sin embargo, es menos tratable que la división topográfica; por lo que, este último es preferido para uso práctico.

La cuenca del río Siria tiene un área de drenaje de 70.44 Km2, por lo que podría mencionarse que es una cuenca mediana. El área de la cuenca estudiada se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 18. Área de la Cuenca

Microcuenca	Área (km2)
Huancachi	177.52



#### A. PERÍMETRO.

Es la longitud del límite exterior de la cuenca. Su magnitud depende de la superficie y la forma de la cuenca. El perímetro de la cuenca es de una longitud aproximada de:

Cuadro N° 19. Perímetro de la Cuenca

Microcuenca	Perímetro (km)
Huancachi	77.23

Fuente: Elaboración Propia.

#### B. PENDIENTE DE LA CUENCA.

La pendiente de una cuenca, es un parámetro muy importante en el estudio de toda cuenca, tiene una relación importante y compleja con la infiltración, la escorrentía superficial, la humedad del suelo, y la contribución del agua subterránea a la escorrentía, es uno de los factores, que controla el tiempo de escurrimiento y concentración de la lluvia en los canales de drenaje, y tiene una importancia directa en relación a la magnitud de crecidas.

Cuadro N° 20. Pendiente media de la Cuenca

Microcuenca	Pendiente (%)
Huancachi	3.18

Fuente: Elaboración Propia.

#### C. LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL.

Llamado también longitud de la cuenca (o longitud hidráulica) es la longitud medida a lo largo del curso de agua principal. El curso de agua principal (o corriente principal) es el curso de agua central y más largo de la cuenca y la única que conduce escorrentía hacia la salida. A continuación, mostramos la tabla indicando este valor para la Microcuenca Huancachi:

Cuadro N° 21. **Longitud Del Cauce Principal** 

Microcuenca	Longitud (Km)		
Huancachi	22.96		

# D. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE PRINCIPAL.

Una vez obtenida la longitud, se determinan las cotas de los puntos de inicio (desagüe) y final de cauce principal, obteniéndose así la pendiente media como la relación entre la diferencia de cotas y la longitud del cauce.

Cuadro N° 22. Pendiente Del Cauce Principal.

Microcuenca	Pendiente (%)
Huancachi	4.30

Fuente: Elaboración Propia.

#### E. COEFICIENTE DE COMPACIDAD.

Este coeficiente se debe a Gravelius, y es la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un círculo de la misma área que la cuenca. Se trata de un coeficiente que da idea sobre la configuración geométrica de la cuenca, y por tanto del hidrograma de crecida (puesto que la forma de la cuenca afecta directamente al tiempo de respuesta).

Cuadro N° 23. Coeficiente de Compacidad.

Microcuenca	Coef. Compacidad
Huancachi	1.64

Fuente: Elaboración Propia.

#### F. FACTOR DE FORMA.

Este factor fue definido por Horton. Es el cociente entre la superficie de la cuenca y el cuadrado de su longitud máxima (recorrido principal de la cuenca):

Cuadro N° 24. Factor de Forma.

Microcuenca	Factor de forma
Huancachi	0.16

# G. RADIO DE CIRCULARIDAD.

Es la superficie de la cuenca dividida por la superficie de un círculo cuyo perímetro coincide con el de la cuenca.

Cuadro N° 25. Radio de Circularidad.

Microcuenca	Rci. de circularidad
Huancachi	0.37

Fuente: Elaboración Propia.

#### H. ESTACIÓN YAURICOCHA

El aspecto pluviométrico se recurrió a SENAMHI, donde se halló la estación pluviométrica, "YAURICOCHA / PLU-155450". Además, esta estación se ubica en los 4578 m.s.n.m., altura que presenta un clima similar al (C.P. de Huancachi), al que se observa en gran parte del camino rural. La estación "YAURICOCHA / PLU-155450 tiene información continua y actualizada al 2014 que para los fines del presente estudio arrojan resultados más conservadores y por lo tanto más seguros, para el diseño de las obras de drenaje. Además, se comprobó en la mencionada institución que en esta estación el manejo y tratamiento de la información es confiable. Por lo tanto, la frecuencia e intensidad de las lluvias sobre la carretera que han sido registradas en la estación "YAURICOCHA / PLU-155450", son representativas para los cálculos hidrológicos del estudio que nos ocupa.

La otra información recopilada y revisada, es la proveniente del Instituto Geográfico Nacional –IGN-, de cuyo stock se han solicitado las cartas Nacionales 25 L pertenecientes a Yauyos, cartas que sirvieron para la delimitación de la cuenca involucradas, objeto del presente estudio definitivo.

En el área del proyecto, no existen estaciones de aforo que permitan obtener información directa de caudales de diseño de las distintas quebradas, por ello se recurre a la información de las lluvias proporcionadas por las estaciones climatológicas que controlan las precipitaciones. Para el estudio Hidrológico del sistema de drenaje, la información de precipitación requerida debe ser lo suficientemente extenso, por lo menos 25 años de registros, que permita identificar el comportamiento climático imperante en el área de estudio.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N. 052 - 2021 - CENEPRED / J
CIP. 196048

PÁGINA 60 de 147

#### 2.5.5. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.

Según la clasificación climática hecha por el SENAMHI, el clima en el distrito es templado y seco, con frio y lluvias en épocas invernales. La temperatura varia, de 5º a 19º C, debido a su altitud y ubicación en la sierra central.

Para la cual se utilizó la Estación Meteorológica de TANTA, la cual se encuentra en el Distrito de Tanta, Provincia de Yauyos y Departamento de Lima con código: 112130. Ya que dicha estación es la más cercana al proyecto.

# 2.5.5.1. TEMPERATURA.

La temporada templada dura 2,7 meses, del 17 de septiembre al 7 de diciembre, y la temperatura máxima promedio diario es más de 19 °C El día más caluroso del año es el 29 de octubre, con una temperatura máxima promedio de 19 °C y una temperatura mínima promedio de 7 °C.

La temporada fresca dura 1,5 meses, del 13 de junio al 28 de julio, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 18 °C. El día más frío del año es el 16 de julio, con una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima promedio de 18 °C.

#### Cuadro N° 26. Temperatura media mensual.



#### SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

ESTACIÓN:

**TANTA** 

LATITUD : LONGITUD: ALTITUD : 12° 7' 0" S 76° 1' 0" W

4323 m s.n.m.

DPTO: PROV: DIST:

LIMA YAUYOS

Parámetro:

Temperatura media mensual (C°)


TANTA

	Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	Promedio Anual
-	2017	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
Ì	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ī	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
I	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	21,67	22,83	21,29	20,68	20,65	13,70	12,09
	2023	19,60	18,29	19,42	20,99	22,45	22,70	21,77	21,90	19,91	19,12	18,69	18,18	20,25
٠	Promedio de 6 años											5,28		

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI

PÁGINA 61 de 147

Imagen N° 9. Temperatura media mensual.



Fuente: elaboración propia

#### 2.5.5.2. HUMEDAD.

Anualmente, debido a las variaciones de las precipitaciones que determinan las crecientes y vaciantes del rio, existe oscilaciones, los promedios mensuales están en el rango de 86,88% a 89,88 % con una oscilación anual de 3 %; de diciembre a setiembre la oscilación es mínima y solo existe una oscilación marcada en los meses de octubre y marzo.

Por lo general, la humedad relativa media anual disminuye con la altitud, tomando mayores valores en zonas bajas y menores valores en las zonas altas de la cuenca. Esta variable, al igual que la temperatura, está directamente relacionada con la altitud, es decir, que los niveles de humedad relativa media anual disminuyen con la altitud. Para determinar la humedad relativa, se ha considerado los registros históricos de la estación Yauyos, por encontrarse cercana al área de estudio; se observa una humedad relativa media anual de 86.5%, con una variación máxima de 87.0% y una mínima de 85.5%.

EVALUADOR DE RIESCO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J
CD: 198048

PÁGINA 62 de 147

# Cuadro N° 27. Humedad.



# SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

ESTACIÓN:

**TANTA** 

LATITUD : LONGITUD : 12° 7′ 0′′ S

76° 1' 0" W 4323 m s.n.m.

ALTITUD : Parámetro:

Humedad (%)

DPTO:

LIMA

PROV:


DIST:

YAUYOS TANTA

Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	Anual
2017	0,00	0,00	87,39	82,65	80,93	81,86	85,70	83,54	78,10	81,04	78,96	78,79	68,25
2018	81,18	79,67	79,58	79,16	74,11	73,27	79,50	84,30	83,56	82,89	82,04	82,03	80,11
2019	83,15	82,73	85,65	87,02	83,41	82,08	83,08	81,26	82,84	85,49	83,61	84,89	83,77
2020	84,22	83,60	84,74	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	88,99	88,61	88,26	86,65	88,40	88,13	51,31
2023	88,40	88,47	88,55	87,12	86,89	87,07	86,30	85,96	86,65	87,34	86,63	87,80	87,27
								Promedio de 6 años					58,92

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

Imagen N° 10. Humedad.



PÁGINA 63 de 147

## 2.5.5.3. PRECIPITACIÓN.

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Tomas varía durante el año.

La temporada más mojada dura 3,7 meses, de 6 de diciembre a 27 de marzo, con una probabilidad de más del 10 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 19 % el 16 de febrero.

La temporada más seca dura 8,3 meses, del 27 de marzo al 6 de diciembre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 0 % el 6 de junio.

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación.

#### Cuadro N° 28. Precipitación total mensual



# SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

ESTACIÓN: TANTA

 LATITUD :
 12°7'0" S
 DPTO:
 LIMA

 LONGITUD :
 76°1'0" W
 PROV:
 YAUYOS

 ALTITUD :
 4 323 m s.n.m.
 DIST:
 TANTA

Parámetro: Precipitación total mensual (mm)

Value of the second sec													
Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	Total Anual
2017	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	1,90	0,00	16,75
2018	5,59	4,54	6,68	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	2,59	25,33
2019	5,19	6,76	3,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,99	4,26	21,47
2020	2,05	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,90	3,77	5,07
2023	3,70	5,85	3,64	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	3,03	2,43	3,81	23,84
Prom. mensual	2,36	3,23	3,57	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,26	1,03	2,06	


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI

147



"INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Imagen N° 11. Precipitación total mensual



Fuente: elaboración propia

# 2.5.6. ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS.

#### A. HIDROGRAMAS DE MÁXIMAS AVENIDAS.

Utilizando la información del Estudio Hidrológico de la Unidad Hidrográfica Microcuenca Huancachi, se han obtenido hidrogramas de avenidas con caudales pico correspondientes a 25, 50, y 100 años de periodo de retorno, los mismos que serán utilizados para así generar los escenarios de peligros por inundación y que se presentan a continuación:

Cuadro N° 29. Periodo de retorno VS Caudal de diseño

Periodo de retorno	Caudal Pico (m2/s)
20	84.3
25	87.5
50	97.4
75	103.2
100	107.2



PÁGINA 65 de 147

#### B. TOPOGRAFÍA.

Los datos empleados en el presente informe son de resolución de 0.5 metros, esto con el fin de caracterizar el peligro por inundación fluvial de la manera más precisa posible. En general, los datos empleados son convertidos a un Modelo Digital de Elevación (MDE), el cual contiene un valor de altitud, z, al que acompañan los valores correspondientes de x e y, expresados en un sistema de proyección geográfica (UTM-Zona18) para una precisa referenciación espacial

# C. PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS.

Para el análisis probabilístico de eventos de precipitación máxima, se ha utilizado datos históricos de 01 estaciones meteorológicas administradas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Cuadro N° 30. Estación utilizada en el análisis de Precipitación Máxima en 24 horas.

ESTACION YAURICOCHA PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS

AÑO         ENE         FEB         MAR         APR         MAY         JUN         JUL         AUG         SEP         OCT         NOV         DEC         MAX ANNUAL           1986                 5         18         18,0           1987         18         18         24         6         2         2         12         0         0         9         3         17         24,0           1988         6         25         17         8         8         0         0         0         10         11         20         19         25,0           1990         13         12         15         4         16         3         1         0         6         15         27         28         28,0           1991         24         10         10         13         0         0         0         0         14         7         14         16,0           1992         11         16         15         9         0         0         0         0         14         7         14         16,0	TURAS						Arts sold of the second	Market Control of the		Make a series and a	_		Biological Assessment	
1987         18         18         24         6         2         2         12         0         0         9         3         17         24,0           1988         6         25         17         8         8         0         0         0         10         11         20         19         25,0           1989         15         21         20         14         5         3         4         7         8         7         3         3         21,0           1990         13         12         15         4         16         3         1         0         6         15         27         28         28,0           1991         24         10         10         13         0         0         0         0         2         14         2         0         24,0           1992         11         16         15         9         0         0         0         0         14         7         14         16,0           1993         12         22         22         10         2         0         2         7         0         2         11         11         20,0 <th>AÑO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AUG</th> <th>SEP</th> <th>ост</th> <th>NOV</th> <th>DEC</th> <th></th>	AÑO	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	ост	NOV	DEC	
1988       6       25       17       8       8       0       0       0       10       11       20       19       25,0         1989       15       21       20       14       5       3       4       7       8       7       3       3       21,0         1990       13       12       15       4       16       3       1       0       6       15       27       28       28,0         1991       24       10       10       13       0       0       0       0       2       14       2       0       24,0         1992       11       16       15       9       0       0       0       0       14       7       14       16,0         1993       12       22       22       10       2       0       2       7       0       2       11       11       22,0         1994       9       11       10       12       13       2       0       0       1       0       2       0       13,0         1995       10       19       12       0       3       0       0       0	1986											5	18	18,0
1989       15       21       20       14       5       3       4       7       8       7       3       3       21,0         1990       13       12       15       4       16       3       1       0       6       15       27       28       28,0         1991       24       10       10       13       0       0       0       0       2       14       2       0       24,0         1992       11       16       15       9       0       0       0       0       0       14       7       14       16,0         1993       12       22       22       10       2       0       2       7       0       2       11       11       22,0         1994       9       11       10       12       13       2       0       0       1       0       2       0       13,0         1995       10       19       12       0       3       0       0       0       2       6       7       20       20,0         1996       14       10       5       9       7       0       0 <t< td=""><td>1987</td><td>18</td><td>18</td><td>24</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>17</td><td>24,0</td></t<>	1987	18	18	24	6	2	2	12	0	0	9	3	17	24,0
1990         13         12         15         4         16         3         1         0         6         15         27         28         280           1991         24         10         10         13         0         0         0         0         2         14         2         0         24,0           1992         11         16         15         9         0         0         0         0         14         7         14         16,0           1993         12         22         22         10         2         0         2         7         0         2         11         11         22,0           1994         9         11         10         12         13         2         0         0         1         0         2         0         13,0           1995         10         19         12         0         3         0         0         0         2         6         7         20         20,0           1996         14         10         5         9         7         0         0         4         1         1         0         14,0         14,0	1988	6	25	17	8	8	0	0	0	10	11	20	19	25,0
1991       24       10       10       13       0       0       0       0       2       14       2       0       24,0         1992       11       16       15       9       0       0       0       0       0       14       7       14       16,0         1993       12       22       22       10       2       0       2       7       0       2       11       11       22,0         1994       9       11       10       12       13       2       0       0       1       0       2       0       13,0         1995       10       19       12       0       3       0       0       0       2       6       7       20       20,0         1996       14       10       5       9       7       0       0       4       1       1       0       10       14,0         1997       12       10       0       0       2       0       0       0       0       0       13       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       0 </td <td>1989</td> <td>15</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>21,0</td>	1989	15	21	20	14	5	3	4	7	8	7	3	3	21,0
1992       11       16       15       9       0       0       0       0       0       14       7       14       16,0         1993       12       22       22       10       2       0       2       7       0       2       11       11       22,0         1994       9       11       10       12       13       2       0       0       1       0       2       0       13,0         1995       10       19       12       0       3       0       0       0       2       6       7       20       20,0         1996       14       10       5       9       7       0       0       4       1       1       0       10       14,0         1997       12       10       0       0       2       0       0       0       0       10       0       13       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       0       1       6       0       7       17,0       4         1999       2       11       9       0       2       0	1990	13	12	15	4	16	3	1	0	6	15	27	28	28,0
1993       12       22       22       10       2       0       2       7       0       2       11       11       22,0         1994       9       11       10       12       13       2       0       0       1       0       2       0       13,0         1995       10       19       12       0       3       0       0       0       2       6       7       20       20,0         1996       14       10       5       9       7       0       0       4       1       1       0       10       14,0         1997       12       10       0       0       2       0       0       0       0       10       0       13,0       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       0       1       6       0       7       17,0       17,0       19       19       2       11       9       0       2       0       0       0       4       0       7       4       11,0       2         2000       7       10       7       2       0	1991	24	10	10	13	0	0	0	0	2	14	2	0	24,0
1994       9       11       10       12       13       2       0       0       1       0       2       0       13,0         1995       10       19       12       0       3       0       0       0       2       6       7       20       20,0         1996       14       10       5       9       7       0       0       4       1       1       0       10       14,0         1997       12       10       0       0       2       0       0       0       0       10       0       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       1       6       0       7       17,0       4         1999       2       11       9       0       2       0       0       0       4       0       7       4       11,0       2         2000       7       10       7       2       0       0       8       1       3       11       13       1       13,0       0         2001       9       7       13       0       1       2       <	1992	11	16	15	9	0	0	0	0	0	14	7	14	16,0
1995       10       19       12       0       3       0       0       0       2       6       7       20       20,0         1996       14       10       5       9       7       0       0       4       1       1       0       10       14,0         1997       12       10       0       0       2       0       0       0       10       0       13       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       1       6       0       7       17,0       4         1999       2       11       9       0       2       0       0       0       4       0       7       4       11,0       2         2000       7       10       7       2       0       0       8       1       3       11       13       1       13,0       2         2001       9       7       13       0       1       2       0       2       4       1       2       1       13,0       2         2002       5       6       20       2       7 <td< td=""><td>1993</td><td>12</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>2</td><td>11</td><td>11</td><td>22,0</td></td<>	1993	12	22	22	10	2	0	2	7	0	2	11	11	22,0
1996       14       10       5       9       7       0       0       4       1       1       0       10       14,0         1997       12       10       0       0       2       0       0       0       10       0       13       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       1       6       0       7       17,0       4         1999       2       11       9       0       2       0       0       0       4       0       7       4       11,0       2         2000       7       10       7       2       0       0       8       1       3       11       13       1       13,0       3         2001       9       7       13       0       1       2       0       2       4       1       2       1       13,0       3         2002       5       6       20       2       7       1       11       0       8       8       6       5       20,0       0         2003       17       10       0       0	1994	9	11	10	12	13	2	0	0	1	0	2	0	13,0
1997       12       10       0       0       2       0       0       0       10       0       13       13,0         1998       13       3       17       0       0       2       0       0       1       6       0       7       17,0       4         1999       2       11       9       0       2       0       0       0       4       0       7       4       11,0       2         2000       7       10       7       2       0       0       8       1       3       11       13       1       13,0         2001       9       7       13       0       1       2       0       2       4       1       2       1       13,0       0         2002       5       6       20       2       7       1       11       0       8       8       6       5       20,0       0         2003       17       10       0       0       1       0       3       3       0       0       9       6       17,0       0         2004       4       3       0       5       0 </td <td>1995</td> <td>10</td> <td>19</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>20,0</td>	1995	10	19	12	0	3	0	0	0	2	6	7	20	20,0
1998       13       3       17       0       0       2       0       0       1       6       0       7       17,0	1996	14	10	5	9	7	0	0	4	1	1	0	10	14,0
1999     2     11     9     0     2     0     0     0     4     0     7     4     11,0     2       2000     7     10     7     2     0     0     8     1     3     11     13     1     13,0       2001     9     7     13     0     1     2     0     2     4     1     2     1     13,0     0       2002     5     6     20     2     7     1     11     0     8     8     6     5     20,0     0       2003     17     10     0     0     1     0     3     3     0     0     9     6     17,0     0       2004     4     3     0     5     0     0     0     0     31     0     0     4     31,0     2       2005     5     8     1     14     3     0     0     0     0     0     0     8     14,0	1997	12	10	0	0	2	0	0	0	0	10	0	13	13,0
1999     2     11     9     0     2     0     0     0     4     0     7     4     11,0       2000     7     10     7     2     0     0     8     1     3     11     13     1     13,0       2001     9     7     13     0     1     2     0     2     4     1     2     1     13,0       2002     5     6     20     2     7     1     11     0     8     8     6     5     20,0     0       2003     17     10     0     0     1     0     3     3     0     0     9     6     17,0     0       2004     4     3     0     5     0     0     0     0     31     0     0     4     31,0     2       2005     5     8     1     14     3     0     0     0     0     0     0     8     14,0	1998	13	3	17	0	0	2	0	0	1	6	0	7	17,0 <
2001     9     7     13     0     1     2     0     2     4     1     2     1     13,0     0       2002     5     6     20     2     7     1     11     0     8     8     6     5     20,0     0       2003     17     10     0     0     1     0     3     3     0     0     9     6     17,0     0       2004     4     3     0     5     0     0     0     0     31     0     0     4     31,0     2       2005     5     8     1     14     3     0     0     0     10     0     0     8     14,0	1999	2	11	9	0	2	0	0	0	4	0	7	4	11,0
2002     5     6     20     2     7     1     11     0     8     8     6     5     20,0     0       2003     17     10     0     0     1     0     3     3     0     0     9     6     17,0     0       2004     4     3     0     5     0     0     0     0     31     0     0     4     31,0       2005     5     8     1     14     3     0     0     0     10     0     0     8     14,0	2000	7	10	7	2	0	0	8	1	3	11	13	1	13,0
2003     17     10     0     0     1     0     3     3     0     0     9     6     17,0     0       2004     4     3     0     5     0     0     0     0     31     0     0     4     31,0     0       2005     5     8     1     14     3     0     0     0     10     0     0     8     14,0	2001	9	7	13	0	1	2	0	2	4	1	2	1	13,0 0
2003     17     10     0     0     1     0     3     3     0     0     9     6     17,0       2004     4     3     0     5     0     0     0     0     31     0     0     4     31,0       2005     5     8     1     14     3     0     0     0     10     0     0     8     14,0	2002	5	6	20	2	7	1	11	0	8	8	6	5	20,0 💆
2005 5 8 1 14 3 0 0 0 10 0 0 8 14,0	2003	17	10	0	0	1	0	3	3	0	0	9	6	17,0 💍
	2004	4	3	0	5	0	0	0	0	31	0	0	4	31,0 😤
2006 8 1 16 0 0 2 0 1 0 2 4 11 16,0	2005	5	8	1	14	3	0	0	0	10	0	0	8	14,0 🐧
	2006	8	1	16	0	0	2	0	1	0	2	4	11	16,0

# Partition lines

# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

PÁGINA 66 de 147

2007	6	14	28	29	0	0	0	0	2	2	5	0	29,0
2008	6	12	6	8	0	0	0	0	0	4	2	11	12,0
2009	6	17	5	3	0	0	0	0	0	6	4	16	17,0
2010	19	8	10	2	0	0	0	0	2	4	3	3	19,0
2011	6	7	3	0	0	0	0	0	10	5	5	7	10,0
2012	11	9	4	5	0	0	0	0	11	0	3	8	11,0
2013	5	5	3	0	2	0	8	4	0	6	6	2	8,0
2014	0	0	8										8,0
PROMEDIO	9,8	10,9	10,7	5,7	2,7	0,6	1,8	1,1	4,3	5,3	5,6	8,8	17,4
MAX	24,0	25,0	28,0	29,0	16,0	3,0	12,0	7,0	31,0	15,0	27,0	28,0	31,0

Fuente: Datos Hidrometeorológicos SENAMHI.

https://www.senamhi.gob.pe/?p=estaciones

#### **UMBRALES DE PRECIPITACIÓN:**

Es la caracterización de las lluvias extremas en el área de influencia del centro poblado Huancachi, se ha tomado en cuenta la estación meteorológica más cercana y representativa con datos continuos, es la estación Yauricocha. La estimación de umbrales de precipitación extrema (SENAMHI), toma la precipitación diaria acumulada en 24 horas, donde la precipitación máxima (1986- 2014) es de 31 mm, registrado en la estación Yauricocha en Setiembre del 2004.

De las cuales para caracterización de la estación de Yauricocha se tomara en cuenta la caracterización de umbrales y precipitaciones de la estación de casapalca a ser una estación con las mismas características climáticas de la estación yauricoha.

Cuadro N° 31. Caracterización de extremos de precipitación.

Umbrales de Precipitación	Características de lluvias extremas	Umbrales calculados Estación Casapalca
RR/día>99p	Extremadamente Lluvioso	RR> 19,5 mm
95p< RR/día<=99p	Muy Lluvioso	12,5 mm < RR ≤ 19,5 mm
90p< RR/día<=95p	Lluvioso	9,7 mm < RR ≤ 12,5 mm
75p< RR/día<=90p	Moderadamente Lluvioso	6,3 mm < RR ≤ 9,7 mm
RR/día<75p	Escasamente Lluvioso	RR < 9,3 mm

Fuente: Umbrales de precipitaciones absolutas SENAMHI 2014

https://www.senamhi.gob.pe/pdf/clim/umbrales-recipitaciones-absol.pdf




PÁGINA 67 de

147



DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Mapa N° 9. Mapa de Precipitación (Factor Desencadenante)



#### D. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE.

Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D entre la función de distribución de probabilidad observada Fo (xm) y la estimada F (xm):

$$D = m\acute{a}x. / Fo (xm) - F (xm)/$$

Con un valor crítico d que depende del número de datos y el nivel de significancia seleccionado. Si D□d, se acepta la hipótesis nula. Esta prueba tiene la ventaja sobre la prueba de X2 de que compara los datos con el modelo estadístico sin necesidad de agruparlos. La función de distribución de probabilidad observada se calcula como:

Fo 
$$(xm) = 1 - m / (n+1)$$

Donde m es el número de orden de dato xm en una lista de mayor a menor y n es el número total de datos.

Cuadro N° 32. Valores Críticos Para La Prueba KOLMOGOROV – SMIRNOV

TAMAÑO DE LA MUESTRA	α 1. =	α 05. =	α1 =
5	0.51	0.56	0.67
10	0.37	0.41	0.49
15	0.3	0.34	0.4
20	0.26	0.29	0.35
25	0.24	0.26	0.32
30	0.22	0.24	0.29
35	0.2	0.22	0.27
40	0.19	0.21	0.25

Fuente: Elaboración Propia.

# E. DETERMINACIÓN DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO.

Con el propósito de obtener resultados más conservadores se ha asumido como datos de precipitación máxima en 24h, cuyos resultados (criterio de Momentos lineales) se informa a continuación

# 147

#### Cuadro N° 33. Precipitaciones máximas (mm) para diferentes períodos de retorno.

Precipitación máxima verdadera para diferentes periodos de retorno			
T (años)	P	Lor Pearson Tipo III X <sup>t</sup>	
2	0.500	36.61	
5	0.200	40.51	
10	0.100	48.43	
20	0.050	56.40	
30	0.033	61.16	
50	0.020	67.29	
80	0.013	73.10	
100	0.010	75.91	
140	0.007	80.24	
200	0.005	84.90	
500	0.002	97.42	

Fuente: Elaboración Propia.

#### F. SIMULACIÓN HIDRÁULICA.


Para realizar la modelización numérica de un escenario probable de inundación fluvial del Rio Sunca y Rio Siria, se considera el hidrograma de avenidas y con los resultados obtenidos se procede a elaborar los mapas de áreas de inundación máxima, altura del volumen de agua. Los caudales máximos e hidrogramas de avenidas fueron calculados usando como dato básico la precipitación máxima en 24 horas, tas pérdidas fueron estimadas a partir del uso del método de Curva Numero del SCS, los hietogramas calculados a partir del método del bloque alterno y finalmente la conversión de lluvia - escorrentía se dio mediante el uso del Hidrograma Unitario del SCS, método implementado en el software de modelamiento hidrológico HEC- HMS 4.10 (Estudio Hidrológico de la Unidad Hidrográfica de la Micro Cuenca de Huancachi).

Con la data levantada en campo (modelo digital del terreno), la data de precipitaciones y caudales extraída de la ANA, se procedió con la simulación numérica de un evento hidrometeorológico extremo correspondiente al escenario detallado en el informe se tiene el siguiente mapa de inundaciones.



PÁGINA 70 de 147

Mapa N° 10. Modelamiento - áreas inundables



PÁGINA 71 de 147

#### **CAPITULO III**

# 3. DETERMINACIÓN DEL PELIGRO.

# 3.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO.


Para determinar el nivel de peligro del fenómeno de inundación fluvial, se utilizó la metodología descrita en el Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales versión 02, del CENEPRED.

Se consideró las siguientes variables:

- Geología.
- Geomorfología.
- Pendiente

Para facilitar el trabajo, se esquematizó un gráfico que sintetiza los parámetros intervinientes en la determinación del peligro por inundación fluvial.


Cuadro N° 34. Metodología para determinar el nivel de peligro



PÁGINA 72 de 147

# 3.2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

#### Cuadro N° 35. Flujograma general del proceso de análisis de información



Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

Se recopiló información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas de acuerdo a sus competencias (INGEMMET, IGP, ANA, entre otros), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrología, geología y geomorfología del área de estudio para evaluar el fenómeno inundación fluvial por desborde del Río Sunca y Rio Siria.

#### 3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO.

Para identificar y caracterizar el peligro, además de la información generada por las entidades técnicas - científicas, se ha realizado un cartografiado en campo para identificar los principales peligros de origen natural que podrían afectar el área de estudio. Ante ello, es importante precisar lo siguiente:



000138

PÁGINA 73 de 147

- El peligro a evaluar es por: Inundación Fluvial por desborde del Río Sunca y Rio Siria.
- El área de estudio se encuentra en ambas márgenes del Río Sunca y Rio Siria del Centro Poblado de Huancachi, del Distrito de Tomas Provincia de Yauyos y Departamento de Lima.

#### 3.4. CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO.

El Centro Poblado de Huancachi está situada en la vertiente central de la cordillera de los Andes a orillas del Rio Sunca y Rio Siria, afluente de Cañete, debido a ello, ante el incremento estacional del caudal del Rio Sunca y Rio Siria, existe una probabilidad de ocurrencia de desborde del río que origina inundaciones, este fenómeno es uno de los principales peligros de origen natural que podrían afectar viviendas, infraestructura pública y privada, así como sus medios de vida.

Debido a ello, se requiere caracterizar la zona de estudio para conocer la susceptibilidad del territorio en análisis, es por ello que es fundamental reconocer las principales características físicas del área de estudio (geología, geomorfología y pendiente), a fin de determinar los niveles de peligro que podrían generarse ante la ocurrencia de la inundación fluvial por el desborde del Rio Sunca y Rio Siria.

# 3.5. PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS.

### 3.5.1. PARÁMETROS DE PELIGRO (INUNDACIÓN FLUVIAL).

Para caracterizar el peligro en nuestra área de estudio, se consideran los parámetros que definen como factores condicionantes: unidades geomorfológicas, unidades geológicas y pendiente, los cuáles han sido detallados en el numeral 2.5 correspondiente a las características físicas del presente estudio, el factor desencadenante: precipitación anómala, cuyo análisis y cálculos correspondientes nos identificará los niveles de peligrosidad ante la ocurrencia de la inundación fluvial, para la zona de estudio. En este ítem desarrollaremos el parámetro de evaluación, los factores desencadenantes y factores condicionantes:

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros Evaluador de Riesgo R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED I J CIP: 195048

PÁGINA 74 de 147

### Cuadro N° 36. Variables del peligro por Inundación fluvial

Factor	Parámetro
	Geología
Factor condicionante	geomorfología
	Pendiente
Factor desencadenante	Precipitación Anómala
Parámetro de evaluación	Tirante máximo de agua (m)

Fuente: Elaboración Propia.

### 3.5.2. PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PELIGRO.

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro de evaluación, se utilizó el proceso de análisis jerárquico y lo indicado por el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales, 2da Versión

### 3.5.3. PARÁMETRO DE EVALUACIÓN.

Para determinar los Parámetros de Evaluación, se tomó como base lo indicado por el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales, 2da Versión.

Cuadro N° 37. Parámetro de evaluación

Parámetro de evaluación

Tirante máximo de agua (m)

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 38. Matriz de comparación de pares del parámetro de evaluación Tirante máximo de agua.

TIRANTE MÁXIMO DE AGUA (h) metros	h ≥ 2.7 m	2.5m ≤ h < 2.7 m.	2 m ≤ h < 2.5m	1.5 m ≤ h < 2 m	h < 1.5 m
h ≥ 2.7 m	1,00	3,00	4,00	7,00	9,00
2.5m ≤ h < 2.7 m.	0,33	1,00	3,00	5,00	7,00
2 m ≤ h < 2.5m	0,25	0,33	1,00	3,00	5,00
1.5 m ≤ h < 2 m	0,14	0,20	0,33	1,00	2,00
h < 1.5 m	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	1,84	4,68	8,53	16,50	24,00
1/SUMA	0,54	0,21	0,12	0,06	0,04

PÁGINA 75 de 147

# Cuadro N° 39. Matriz de normalización del parámetro de evaluación Tirante máximo de agua

TIRANTE MÁXIMO DE AGUA (h) metros	h ≥ 2.7 m	2.5m ≤ h < 2.7 m.	2 m ≤ h < 2.5m	1.5 m ≤ h < 2 m	h < 1.5 m	Vector Priorización
h ≥ 2.7 m	0,544	0,642	0,469	0,424	0,375	0,491
2.5m ≤ h < 2.7 m.	0,181	0,214	0,352	0,303	0,292	0,268
2 m ≤ h < 2.5m	0,136	0,071	0,117	0,182	0,208	0,143
1.5 m ≤ h < 2 m	0,078	0,043	0,039	0,061	0,083	0,061
h < 1.5 m	0,060	0,031	0,023	0,030	0,042	0,037

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 40. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,043
RC	0,038

Fuente: Elaboración Propia.

### 3.6. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO.

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de estudio se consideraron los siguientes factores.

Cuadro N° 41. Matriz de análisis de susceptibilidad

Factor condicionante	intro Ri
GEOLOGIA	or DE R
GEOMORFOLOGIA	Wer Cris
PENDIENTE	130.0
	GEOLOGIA

Fuente: Elaboración Propia.

### 3.6.1. ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE.

Para realizar el estudio, se ha recabado información de estudios similares anteriores, cartografía, precipitaciones de la zona de estudio, así como información de campo. Como fuentes de información se ha recurrido a diversas instituciones como es el caso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre otras. La información meteorológica disponible en la zona de estudio, es la



PÁGINA 76 de 147

información pluviométrica correspondiente a las precipitaciones máximas en 24 horas, de las estaciones meteorológicas de Yauricocha.

Se considera los umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas o eventos "anómalos" que podrían desencadenar el peligro por inundación fluvial. El área de influencia registra una precipitación máxima diaria de 31.00 mm de la estación Yauricocha con fecha setiembre del 2004, caracterizado como zona muy lluviosa.

Cuadro N° 42. Matriz de comparación de pares del factor desencadenante.

PRECIPITACIÓN ANÓMALA	RR> 19,5 mm	12,5 mm < RR ≤ 19,5 mm	9,7 mm < RR ≤ 12,5 mm	6,3 mm < RR ≤ 9,7 mm	RR < 9,3 mm
RR> 19,5 mm	1,00	3,00	4,00	5,00	7,00
12,5 mm < RR ≤ 19,5 mm	0,33	1,00	3,00	4,00	7,00
9,7 mm < RR ≤ 12,5 mm	0,25	0,33	1,00	2,00	5,00
6,3 mm < RR ≤ 9,7 mm	0,20	0,25	0,50	1,00	3,00
RR < 9,3 mm	0,14	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	1,93	4,73	8,70	12,33	23,00 😞
1/SUMA	0,52	0,21	0,11	0,08	0,04 💆

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 43. Matriz de normalización del factor desencadenante.

PRECIPITACIÓN ANÓMALA	RR> 19,5 mm	12,5 mm < RR ≤ 19,5 mm	9,7 mm < RR ≤ 12,5 mm	6,3 mm < RR ≤ 9,7 mm	RR < 9,3 mm	Vector Priorizacion
RR> 19,5 mm	0,519	0,635	0,460	0,405	0,304	0,465 当
12,5 mm < RR ≤ 19,5 mm	0,173	0,212	0,345	0,324	0,304	0,272
9,7 mm < RR ≤ 12,5 mm	0,130	0,071	0,115	0,162	0,217	0,139
6,3 mm < RR ≤ 9,7 mm	0,104	0,053	0,057	0,081	0,130	0,085
RR < 9,3 mm	0,074	0,030	0,023	0,027	0,043	0,040

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 44. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,058
RC	0,052



### 3.6.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES.

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes

### A. FACTOR CONDICIONANTE UNIDADES GEOLÓGICAS.

Se ha considerado las siguientes unidades geológicas locales.

Cuadro N° 45. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades geológicas

UNIDADES GEOLÓGICAS	Ks-ce2 - Fm. Celendn - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados, Q-d - Deslizamientos	KsP-ca - Fm. Casapalca, Ks-ju - Fm. Jumasha	Ks-ce - Fm. Celendin - Calizas en capas medianas, intercaladas con calizas nodulares alternadas con margas y areniscas calcareas., Ki-pt - Fm. Pariatambo, secuencia marina calcarea gris blanquecina con intercalaciones de areniscas calcarea	Ki-chu - Fm. Chulec - Calizas arenosas, areniscas calcÿreas en capas medianas, coloraciones parduzcas a beige, N-gd - Rocas intrusivas - Granodiorita	Ks-Ce1 - Fm. Celendin - Horizonte de yeso asociados con calizas, lutitas rojas.
Ks-ce2 - Fm. Celendn - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados, Q-d - Deslizamientos	1,00	2,00	4,00	6,00	9,00
KsP-ca - Fm. Casapalca, Ks- ju - Fm. Jumasha	0,50	1,00	3,00	4,00	7,00
Ks-ce - Fm. Celendin - Calizas en capas medianas, intercaladas con calizas nodulares alternadas con margas y areniscas calcareas., Ki-pt - Fm. Pariatambo, secuencia marina calcarea gris blanquecina con intercalaciones de areniscas calcarea	0,25	0,33	1,00	3,00	g. Gerver Cristyan Quinto Riveros
Ki-chu - Fm. Chulec - Calizas arenosas, areniscas calcÿreas en capas medianas, coloraciones parduzcas a beige, N-gd - Rocas intrusivas - Granodiorita	0,17	0,25	0,33	1,00	2,00
Ks-Ce1 - Fm. Celendin - Horizonte de yeso asociados con calizas, lutitas rojas.	0,11	0,14	0,25	0,50	1,00
SUMA 1/SUMA	2,03 0,49	3,73 0,27	8,58 0,12	14,50 0,07	23,00 0,04

PÁGINA 78 de 147

# Cuadro N° 46. Matriz de normalización del factor condicionante unidades geológicas

			geologicas			
UNIDADES GEOLÓGICAS	Ks-ce2 - Fm. Celendn - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados, Q-d - Deslizamientos	KsP-ca - Fm. Casapalca, Ks-ju - Fm. Jumasha	Ks-ce - Fm. Celendin - Calizas en capas medianas, intercaladas con calizas nodulares alternadas con margas y areniscas calcareas., Ki-pt - Fm. Pariatambo, secuencia marina calcarea gris blanquecina con intercalaciones de areniscas calcarea	Ki-chu - Fm. Chulec - Calizas arenosas, areniscas calcÿreas en capas medianas, coloraciones parduzcas a beige, N-gd - Rocas intrusivas - Granodiorita	Ks-Ce1 - Fm. Celendin - Horizonte de yeso asociados con calizas, lutitas rojas.	Vector Priorizacion
Ks-ce2 - Fm. Celendn - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados, Q-d - Deslizamientos	0,493	0,537	0,466	0,414	0,391	0,460
KsP-ca - Fm. Casapalca, Ks-ju - Fm. Jumasha	0,247	0,268	0,350	0,276	0,304	0,289
Ks-ce - Fm. Celendin - Calizas en capas medianas, intercaladas con calizas nodulares alternadas con margas y areniscas calcareas., Ki-pt - Fm. Pariatambo, secuencia marina calcarea gris blanquecina con intercalaciones de areniscas calcarea	0,123	0,089	0,117	0,207	0,174	0,142
Ki-chu - Fm. Chulec - Calizas arenosas, areniscas calcÿreas en capas medianas, coloraciones parduzcas a beige, N-gd - Rocas intrusivas - Granodiorita	0,082	0,067	0,039	0,069	0,087	0,069
Ks-Ce1 - Fm. Celendin - Horizonte de yeso asociados con calizas, lutitas rojas.	0,055	0,038	0,029	0,034	0,043	0,040

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 47. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,025
RC	0,023

Fuente: Elaboración Propia.

Ing Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J CIP: 196048



PÁGINA 79 de 147

### B. FACTOR CONDICIONANTE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS.

Se ha considerado que las unidades geomorfológicas locales.

# Cuadro N° 48. Matriz de comparación de pares del factor condicionante unidades Geomorfológicas

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	V-d - Vertiente coluvial de detritos	RM-rv Montaña en roca volcánica	RME-rs Montaña estructural en roca sedimentaria	RCL-rv – Colina y Iomada en roca volcánica	Ti - Terraza indiferente
V-d - Vertiente coluvial de detritos	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00
RM-rv Montaña en roca volcánica	0,50	1,00	3,00	4,00	5,00
RME-rs Montaña estructural en roca sedimentaria	0,33	0,33	1,00	2,00	3,00
RCL-rv – Colina y lomada en roca volcánica	0,25	0,25	0,50	1,00	2,00
Ti - Terraza indiferente	0,17	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA 1/SUMA	2,25 0,44	3,78 0,26	7,83 0,13	11,50 0,09	17,00 0,06

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 49. Matriz de normalización del factor condicionante unidades geomorfológicas

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	V-d - Vertiente coluvial de detritos	RM-rv Montaña en roca volcánica	RME-rs Montaña estructural en roca sedimentaria	RCL-rv – Colina y Iomada en roca volcánica	Ti - Terraza indiferente	Vector Priorizacion
V-d - Vertiente coluvial de detritos	0,444	0,529	0,383	0,348	0,353	0,411
RM-rv Montaña en roca volcánica	0,222	0,264	0,383	0,348	0,294	0,302
RME-rs Montaña estructural en roca sedimentaria	0,148	0,088	0,128	0,174	0,176	0,143
RCL-rv – Colina y Iomada en roca volcánica	0,111	0,066	0,064	0,087	0,118	0,089
Ti - Terraza indiferente	0,074	0,053	0,043	0,043	0,059	0,054

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 50. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC)

IC	0,025
RC	0.022



PÁGINA 80 de 147

#### C. FACTOR CONDICIONANTE PENDIENTE.

Se ha considerado que las zonas con menor pendiente son las de mayor susceptibilidad ante una inundación.

Cuadro N° 51. Matriz de comparación de pares del factor condicionante Pendiente

PENDIENTE	Menor a 5°	5° - 20°	20° - 30°	30° - 45°	Mayor a 45°
Menor a 5°	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
5° - 20°	0,50	1,00	2,00	4,00	5,00
20° - 30°	0,33	0,50	1,00	3,00	5,00
30° - 45°	0,20	0,25	0,33	1,00	3,00
Mayor a 45°	0,14	0,20	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,18	3,95	6,53	13,33	21,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,08	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 52. Matriz de normalización del factor condicionante Pendiente

PENDIENTE	Menor a 5º	5° - 20°	20° - 30°	30° - 45°	Mayor a 45°	Vector Priorizacion
Menor a 5°	0,460	0,506	0,459	0,375	0,333	0,427
5° - 20°	0,230	0,253	0,306	0,300	0,238	0,265
20° - 30°	0,153	0,127	0,153	0,225	0,238	0,179
30° - 45°	0,092	0,063	0,051	0,075	0,143	0,085
Mayor a 45°	0,066	0,051	0,031	0,025	0,048	0,044

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 53. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,038
RC	0,034

PÁGINA 81 de

147



# D. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES.

A continuación, se detallan los pesos de los factores condicionantes considerados en el presente informe para la determinación del peligro, ante la ocurrencia de una inundación fluvial por desborde del Rio Sunca y Rio Siria.

Cuadro N° 54. Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes.

FACTORES CONDICIONANTES	UNIDADES GEOLÓGICAS	UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	PENDIENTE
UNIDADES GEOLÓGICAS	1,00	4,00	7,00
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	0,25	1,00	3,00
PENDIENTE	0,14	0,33	1,00
<b>SUMA</b> 1,39		5,33	11,00
1/SUMA	<b>1/SUMA</b> 0,72		0,09

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 55. Matriz de normalización de los factores condicionantes

PARÁMETRO	UNIDADES GEOLÓGICAS	Unidades Litoestratigráficas	PENDIENTE	Vector Priorización
UNIDADES GEOLÓGICAS	0,718	0,750	0,636	0,701
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	0,179	0,188	0,273	0,213
PENDIENTE	0,103	0,063	0,091	0,085

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 56. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,016
RC	0,031



### 3.7. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS.

Se ha considerado el escenario probable de inundación fluvial por desborde del Rio Sunca y Rio Siria el cual sucede cuando existe presencia de fuertes precipitaciones de percentil 99 (lluvias mayor-igual a 19.5 mm), predomina la unidad Geológica (Ks-ce2) Fm. Celend-n - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados, Geomorfología (RM-rv) Montaña en roca volcánica y pendiente menor a 5°, en el ámbito de estudio, el Centro Poblado de Huancachi.

### 3.8. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS.

Los elementos expuestos dentro del escenario de riesgos delimitado para el fenómeno de inundación fluvial por desborde del Río Sunca Y Río Siria De Centro Poblado Huancachi, en el Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas, comprende aquellos elementos que son susceptibles (Viviendas, lotes, instituciones educativas, vías, obras de arte, entre otros) que se encuentren en la zona potencial de impacto al peligro por inundación, y que podrían sufrir los efectos ante la ocurrencia o manifestación del peligro, los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio, han sido identificados con apoyo de la información presente en el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres SIGRID, los principales se muestran a continuación.

### A. EDIFICACIONES.

De acuerdo al estudio, dentro del escenario de riesgo, se identificó los siguientes elementos expuestos:

Cuadro N° 57. Elementos expuestos del rubro "Edificaciones" en el Centro Poblado de Huancachi

EDIFICACIONES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
Viviendas	Und	63		
Institución Educativa Primaria N° 20737	Und	1		
Institución Educativa Inicial - Jardin N° 459	Und	1		
Planta de Tratamiento de Aguas residuales	Und	1		
Puesto de Salud	Und	1		
Piscigranja	Und	1		
Estadio	Und	1		
Coliseo	Und	1		
Municipalidad del Centro Poblado	Und	1		
Parque	Und	1		

Fuente: Ficha socioeconómica - SIGRID



#### **B. INFRAESTRUCTURA VIAL.**

De acuerdo al estudio, dentro del escenario de riesgo, se identificó los siguientes elementos expuestos:

Cuadro N° 58. Elementos expuestos del rubro "Infraestructura vial" en el Centro Poblado de Huancachi

INFRAESTR	RUCTURA VIAL	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Via Nacional PE-24	MI	850
Calle Huancachi	Mi	260
Pasaje Virgen de Cocharcas	MI	50

Fuente: Ficha socioeconómica - SIGRID

### C. OBRAS DE ARTE.

De acuerdo al estudio, dentro del escenario de riesgo, se identificó los siguientes elementos expuestos:

Cuadro N° 59. Elementos expuestos del rubro "Infraestructura vial" en el Centro Poblado de Huancachi

OBRAS DE ARTE				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
Puente de Concreto (L= 15.00 ml)	Und	1		
Puente Peatonal (L= 6.00 ml)	Und	1		
Puente de Concreto (L= 9.00 ml)	Und	1		
Puente Metálico Huancachi (L=15.24 ml)	Und	1 1		
Puente de Concreto (L= 8.50 ml)	Und	1		
Puente de Madera (L= 8.00 ml)	Und	1 1		

Fuente: Ficha socioeconómica - SIGRID

### 3.9. NIVELES DE PELIGRO.

En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Cuadro N° 60. Niveles de peligro

RANGO			NIVELES DE PELIGRO
0,273	≤ P <	0,477	MUY ALTO
0,143	≤ P <	0,273	ALTO
0,068	≤ P <	0,143	MEDIO
0,039	≤ P <	0,068	BAJO





### 3.10. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO.

En la siguiente tabla se muestra la estratificación del peligro obtenida.

Cuadro N° 61. Estratificación del peligro.

	Cuadro N° 61. Estratificación del peligro.	
NIVELES DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RANGO
MUY ALTO	Zona muy Iluviosa con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica Ks-ce2 - Fm. Celend-n - Margas, calizas arcillosas en estratos delgados, Q-d - Deslizamientos, geomorfología (RM-rv) Montaña en roca volcánica y pendiente menor a 5°.	0.273 < P ≤ 0.477
ALTO	Zona muy lluviosa con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica KsP-ca - Fm. Casapalca, Ks-ju - Fm. Jumasha, geomorfología (RME-rs) Montaña estructural en roca sedimentaria y pendiente 5° - 20°.	0.143 < P ≤ 0.273
MEDIO	Zona muy Iluviosa con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica (Ks-ce - Fm. Celendin - Calizas en capas medianas, intercaladas con calizas nodulares alternadas con margas y areniscas calcareas., Ki-pt -	0.068 < P ≤ 0.143





PÁGINA 85 de 147

	Fm. Pariatambo, secuencia marina	
	calcarea gris blanquecina con	
	intercalaciones de areniscas calcarea,	
	geomorfología (V-d) Vertiente coluvial	
	de detritos y pendiente 20º - 30º.	
	Zona muy Iluviosa con umbrales altos	
	de precipitación máxima en 24 horas de	
	31 mm (estación Yauricocha, Setiembre	
	2004) y con un tirante de agua de h ≥	
	2.7 m s, predomina la unidad geológica	
	Ki-chu - Fm. Chulec - Calizas arenosas,	
	areniscas calcÿreas en capas	0.039 ≤ P ≤
BAJO	medianas, coloraciones parduzcas a	0.068
	beige, N-gd - Rocas intrusivas –	U.000
	Granodiorita y Ks-Ce1 - Fm. Celendin -	
	Horizonte de yeso asociados con	
	calizas, lutitas rojas., geomorfología	
	(RCL-rv) Colina y lomada en roca	
	volcánica y (Ti) Terraza indiferente, y	
	pendiente entre 30° - 45° y mayor a 45°.	

Fuente: Elaboración Propia.


#### 3.11. MAPA DE PELIGRO.

El Mapa de Peligro representa la zonificación del nivel de amenaza ante inundación fluvial en el Centro Poblado de Huancachi, como consecuencia del desborde de los ríos Sunca y Siria. La zonificación ha sido determinada mediante el análisis de parámetros hidrometeorológicos, topográficos y morfodinámicos, considerando la interacción de factores condicionantes (pendiente, geología, geomorfología) y el desencadenante principal (precipitaciones intensas). Se utilizaron técnicas de modelamiento hidrológico-hidráulico y análisis multicriterio bajo el enfoque del Manual para la Evaluación de Riesgos del CENEPRED. El resultado permite identificar sectores con niveles de peligro Muy Alto, Alto, Medio y Bajo, aportando insumos clave para la toma de decisiones en gestión del riesgo.




PÁGINA 86 de 147

Mapa N° 11. Mapa de Peligro.





Mapa N° 12. Mapa de Elementos Expuestos.



Fuente: Elaboración Propia

ONSORCIO SUNCA

PÁGINA 88 de 147

### **CAPITULO IV**

### 4. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD.


En marco de la Ley Nº 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. Nº 048-2011-PCM) se define vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Es un parámetro importante que sirve para calcular el nivel de riesgo. Bajo esta definición se recabó la información primaria en base a encuestas sobre los factores de fragilidad y resiliencia a nivel de lote.

En el área de estudio se realizó el análisis de la vulnerabilidad en sus factores de fragilidad y resiliencia de acuerdo a la cuantificación de los elementos expuestos al peligro por inundación como, las viviendas, infraestructurales viales y obras de arte.

#### 4.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD.

Para analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos en el área de estudio del Centro Poblado de Huancachi, se ha trabajado de manera cuantitativa y se ha empleado la siguiente metodología:

Metodología para determinar el nivel de vulnerabilidad. Cuadro N° 62.



Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales - 2da Versión.

PÁGINA 89 de 147

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.

Los niveles de vulnerabilidad han sido determinados a partir del análisis de los factores de la dimensión social, económica y ambiental, utilizando la información disponible para los parámetros definidos en los tres casos, según detalla a continuación:

Imagen N° 12. Puente de ingreso a Huancachi de Hyo – Huancachi.



Fuente: Elaboración Propia.


Imagen N° 13. Muro de gavión desgastado margen derecha







### Imagen N° 14. Pase aéreo de agua y desague.



Fuente: Elaboración Propia.

### Imagen N° 15. Muro de contención en mal estado.



Fuente: Elaboración Propia.


PÁGINA 91 de 147

# Imagen N° 16. Vivienda del margen derecho a punto de colapsar.



Fuente: Elaboración Propia.

# Imagen N° 17. Parte del Municipio del C. P. Huancachi, que se encuentra cerca al cauce del rio Siria










Fuente: Elaboración Propia.

Imagen N° 19. PTAR que se encuentra cerca al cauce del rio Siria



Fuente: Elaboración Propia.

ONS OBCIO SUNC

147



### "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

### 4.2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD.

Para determinar los niveles de vulnerabilidad de las zonas afectadas por inundación del escenario de riesgo delimitado en el Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas, se ha considerado realizar el análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión social, económica y ambiental, utilizando los parámetros de evaluación, así mismo se tomó en consideración datos específicos relacionados al C. P. de Huancachi y contenidas de los parámetros de exposición, fragilidad y resiliencia, cuyos descriptores señalan las condiciones del tipo de vivienda que la población expuesta hace uso.

La vulnerabilidad se asocia a tres componentes principales:

- a. La exposición: que está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación no apropiada con el entorno, debido a procesos no planificados de crecimiento demográfico, procesos migratorios desordenados, procesos de urbanización sin adecuado manejo del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no sostenibles.
- b. La fragilidad: que está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, la fragilidad reside en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno y es un factor de vulnerabilidad.
- c. La resiliencia: que está referida a la capacidad de las personas, familias, comunidades, entidades públicas y privadas, actividades económicas y estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro o amenaza, así como, de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados, para protegerse mejor en el futuro.

Se ha utilizado el método de Saaty como indica el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales 02 versión CENEPRED, para determinar el nivel de vulnerabilidad.

La vulnerabilidad se medirá a través del más vulnerable al menos vulnerable, con valores que van desde 5 (el más vulnerable) hasta 1 (el menos vulnerable). Esto se aplicará en todas las dimensiones.

Cristian Quinfto Riveros

PÁGINA 94 de

147

### 4.3. VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL.

Se ha considerado este parámetro para medir la vulnerabilidad ante el peligro, de las personas por vivienda.

### 4.3.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL.

Cuadro N° 63. Matriz de comparación de pares de los parámetros de la dimensión Social

Dimensión social	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA
EXPOSICION	1,00	3,00	5,00
FRAGILIDAD	0,33	1,00	2,00
RESILIENCIA	0,20	0,50	1,00
SUMA	1,53	4,50	8,00
1/SUMA	0,65	0,22	0,13

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 64. Matriz de normalización de los parámetros de la dimensión Social.

Dimensión social	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0,652	0,667	0,625	0,648
FRAGILIDAD	0,217	0,222	0,250	0,230
RESILIENCIA	0,130	0,111	0,125	0,122

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 65. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,002	
RC	0,004	



PÁGINA 95 de 147

### 4.3.2. EXPOSICIÓN SOCIAL.

Cuadro N° 66. Matriz de comparación de pares del parámetro número de personas por vivienda.

N° PERSONAS POR VIVIENDA	5 Persona	4 Persona	3 Persona	2 Persona	1 Persona
5 Persona	1,00	2,00	3,00	7,00	9,00
4 Persona	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
3 Persona	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
2 Persona	0,14	0,33	0,50	1,00	2,00
1 Persona	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,09	4,03	6,83	13,50	20,00
1/SUMA	0,48	0,25	0,15	0,07	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 67. Matriz de normalización del parámetro número de personas por vivienda.

N° PERSONAS POR VIVIENDA	5 Persona	4 Persona	3 Persona	2 Persona	1 Persona	Vector Priorizacion
5 Persona	0,479	0,496	0,439	0,519	0,450	0,476
4 Persona	0,240	0,248	0,293	0,222	0,250	0,250
3 Persona	0,160	0,124	0,146	0,148	0,150	0,146
2 Persona	0,068	0,083	0,073	0,074	0,100	0,080
1 Persona	0,053	0,050	0,049	0,037	0,050	0,048

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 68. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,006
RC	0,005



### 4.3.3. FRAGILIDAD SOCIAL.

La fragilidad es cuando hay una debilidad o carencia de algo, en ese sentido analizaremos el grupo etario, discapacidad.

### a. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD SOCIAL.

Cuadro N° 69. Matriz de comparación de pares del parámetro fragilidad social.

FRAGILIDAD	GRUPO ETARIO (AÑOS)	NIVEL DISCAPACIDAD	SERVICIOS BÁSICOS
GRUPO ETARIO (AÑOS)	1,00	2,00	5,00
NIVEL DISCAPACIDAD	0,50	1,00	4,00
SERVICIOS BÁSICOS	0,20	0,25	1,00
SUMA	1,70	3,25	10,00
1/SUMA	0,59	0,31	0,10

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 70. Matriz de normalización del parámetro fragilidad social

FRAGILIDAD	GRUPO ETARIO (AÑOS)	NIVEL DISCAPACIDAD	SERVICIOS BÁSICOS	Vector Priorización
GRUPO ETARIO (AÑOS)	0,588	0,615	0,500	0,568
NIVEL DISCAPACIDAD	0,294	0,308	0,400	0,334
SERVICIOS BÁSICOS	0,118	0,077	0,100	0,098

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 71. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,012	
RC	0,023	



PÁGINA 97 de 147

### b. GRUPO ETARIO.

Cuadro N° 72. Matriz de comparación de pares del parámetro grupo etario

GRUPO ETARIO (AÑOS)	0 a 5 y >65	6 a 12	13 a 25	26 a 50	51 a 64
0 a 5 y >65	1,00	2,00	4,00	5,00	6,00
6 a 12	0,50	1,00	2,00	4,00	7,00
13 a 25	0,25	0,50	1,00	3,00	5,00
26 a 50	0,20	0,25	0,33	1,00	3,00
51 a 64	0,17	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,12	3,89	7,53	13,33	22,00
1/SUMA	0,47	0,26	0,13	0,08	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 73. Matriz de normalización del parámetro grupo etario

GRUPO ETARIO (AÑOS)	0 a 5 y >65	6 a 12	13 a 25	26 a 50	51 a 64	Vector Priorización
0 a 5 y >65	0,472	0,514	0,531	0,375	0,273	0,433
6 a 12	0,236	0,257	0,265	0,300	0,318	0,275
13 a 25	0,118	0,128	0,133	0,225	0,227	0,166
26 a 50	0,094	0,064	0,044	0,075	0,136	0,083
51 a 64	0,079	0,037	0,027	0,025	0,045	0,042

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 74. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,051
RC	0,046



#### c. DISCAPACIDAD.

La capacidad de movilización de la población vulnerable es muy importante.

Cuadro N° 75. Matriz de comparación de pares del parámetro discapacidad

NIVEL DISCAPACIDAD	Mental	No tiene piernas	Ciego	Sordera	No posee discapacidad
Mental	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
No tiene piernas	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
Ciego	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
Sordera	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
No posee discapacidad	0,11	0,25	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,14	4,08	6,83	11,50	19,00
1/SUMA	0,47	0,24	0,15	0,09	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 76. Matriz de normalización del parámetro discapacidad

NIVEL DISCAPACIDAD	Mental	No tiene piernas	Ciego	Sordera	No posee discapacidad	Vector Priorizacion
Mental	0,466	0,490	0,439	0,435	0,474	0,461
No tiene piernas	0,233	0,245	0,293	0,261	0,211	0,248
Ciego	0,155	0,122	0,146	0,174	0,158	0,151
Sordera	0,093	0,082	0,073	0,087	0,105	0,088
No posee discapacidad	0,052	0,061	0,049	0,043	0,053	0,052

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 77. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,007
RC	0,006



PÁGINA 99 de

147

### "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

# d. Servicios básicos.

La capacidad de movilización de la población vulnerable es muy importante.

Cuadro N° 78. Matriz de comparación de pares del parámetro de servicios básicos

SERVICIOS BÁSICOS	No tiene	Solo luz	Solo Agua	Provisional	Tiene todos los servicios
No tiene	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Solo luz	0,50	1,00	2,00	4,00	7,00
Solo Agua	0,25	0,50	1,00	3,00	5,00
Provisional	0,20	0,25	0,33	1,00	3,00
Tiene todos los servicios	0,13	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,08	3,89	7,53	13,33	24,00
1/SUMA	0,48	0,26	0,13	0,08	0,04

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 79. Matriz de normalización del parámetro de servicios básicos

NIVEL DISCAPACIDAD	No tiene	Solo luz	Solo Agua	Provicional	Tiene todos los servicios	Vector Priorizacion
No tiene	0,482	0,514	0,531	0,375	0,333	0,447
Solo luz	0,241	0,257	0,265	0,300	0,292	0,271
Solo Agua	0,120	0,128	0,133	0,225	0,208	0,163
Provicional	0,096	0,064	0,044	0,075	0,125	0,081
Tiene todos los servicios	0,060	0,037	0,027	0,025	0,042	0,038

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 80. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,036
RC	0,032



PÁGINA 100 de 147

### 4.3.4. RESILIENCIA SOCIAL.

# a. ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA SOCIAL.

Cuadro N° 81. Matriz de comparación de pares del parámetro del análisis de la resiliencia social

FRAGILIDAD	NIVEL DE CAPACITACION (GRD)	ACTITUD FRENTE AL RIESGO	TIPO DE SEGURO
NIVEL DE CAPACITACION (GRD)	1,00	3,00	4,00
ACTITUD FRENTE AL RIESGO	0,33	1,00	2,00
TIPO DE SEGURO	0,25	0,50	1,00
SUMA	1,58	4,50	7,00
1/SUMA	0,63	0,22	0,14

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 82. Matriz de normalización del del análisis de la resiliencia social

FRAGILIDAD	NIVEL DE CAPACITACION (GRD)	ACTITUD FRENTE AL RIESGO	TIPO DE SEGURO	Vector Priorización
NIVEL DE CAPACITACION (GRD)	0,632	0,667	0,571	0,623
ACTITUD FRENTE AL RIESGO	0,211	0,222	0,286	0,239
TIPO DE SEGURO	0,158	0,111	0,143	0,137

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 83. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,009		
RC	0,017		



de 147

### b. NIVEL DE CAPACITACIÓN EN (GRD).

Capacitación en temas de gestión de riesgos: A través de las capacitaciones la población conocerá sus zonas seguras, se empoderará sobre el conocimiento de los peligros existentes en su localidad, la vulnerabilidad a la que está expuesta la población, edificaciones y los medios de vida, conocerán también los riesgos que corren y tendrán la capacidad de hacer frente ante los eventos naturales

Cuadro N° 84. Matriz de comparación de pares del parámetro capacitación

NIVEL DE CAPACITACION (GRD)	No tiene	Básico	Intermedio	Continua	Activa (Siempre esta capacitado)
No tiene	1,00	2,00	5,00	7,00	9,00
Básico	0,50	1,00	3,00	5,00	7,00
Intermedio	0,20	0,33	1,00	3,00	5,00
Continua	0,14	0,20	0,33	1,00	2,00
Activa (Siempre esta capacitado)	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	1,95	3,68	9,53	16,50	24,00
1/SUMA	0,51	0,27	0,10	0,06	0,04

en gestión de riesgos de desastres

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 85. Matriz de normalización del parámetro capacitación en riesgos de desastres.

NIVEL DE CAPACITACION (GRD)	No tiene	Básico	Intermedio	Continua	Activa (Siempre esta capacitado)	Vector Priorizacion
No tiene	0,512	0,544	0,524	0,424	0,375	0,476
Básico	0,256	0,272	0,315	0,303	0,292	0,287
Intermedio	0,102	0,091	0,105	0,182	0,208	0,138
Continua	0,073	0,054	0,035	0,061	0,083	0,061
Activa (Siempre esta capacitado)	0,057	0,039	0,021	0,030	0,042	0,038

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 86. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,034
RC	0,030





PÁGINA 102 de 147

#### c. ACTITUD FRENTE AL RIESGO.

Cuadro N° 87. Matriz de comparación de pares del parámetro actitud frente al riesgo

ACTITUD FRENTE AL RIESGO	Se altera y es fatalista	Siente temor, pero no sabe que hacer	Está controlado, pero no conoce sus zonas seguras	Se ubica en las zonas seguras	Dirige a la población a las zonas seguras
Se altera y es fatalista	1,00	3,00	4,00	7,00	9,00
Siente temor, pero no sabe que hacer	0,33	1,00	2,00	5,00	7,00
Está controlado, pero no conoce sus zonas seguras	0,25	0,50	1,00	3,00	5,00
Se ubica en las zonas seguras	0,14	0,20	0,33	1,00	3,00
Dirige a la población a las zonas seguras	0,11	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	1,84	4,84	7,53	16,33	25,00
1/SUMA	0,54	0,21	0,13	0,06	0,04

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 88. Matriz de normalización del parámetro actitud frente al riesgo.

ACTITUD FRENTE AL RIESGO	Se altera y es fatalista	Siente temor, pero no sabe que hacer	Está controlado, pero no conoce sus zonas seguras	Se ubica en las zonas seguras	Dirige a la población a las zonas seguras	Vector Priorizacion
Se altera y es fatalista	0,544	0,619	0,531	0,429	0,360	0,497
Siente temor, pero no sabe que hacer	0,181	0,206	0,265	0,306	0,280	0,248
Está controlado, pero no conoce sus zonas seguras	0,136	0,103	0,133	0,184	0,200	0,151
Se ubica en las zonas seguras	0,078	0,041	0,044	0,061	0,120	0,069
Dirige a la población a las zonas seguras	0,060	0,029	0,027	0,020	0,040	0,035

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 89. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,043
RC	0,039



PÁGINA 103 de 147

### d. TIPO DE SEGURO.

Cuadro N° 90. Matriz de comparación de pares del parámetro tipo de seguro.

TIPO DE SEGURO	No tiene	SIS	ESSALUD	FFAA-PNP	SEGURO PRIVADO/OTRO
No tiene	1,00	2,00	3,00	4,00	7,00
SIS	0,50	1,00	2,00	3,00	6,00
ESSALUD	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
FFAA-PNP	0,25	0,33	0,50	1,00	3,00
SEGURO PRIVADO/OTRO	0,14	0,17	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,23	4,00	6,70	10,33	22,00
1/SUMA	0,45	0,25	0,15	0,10	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 91. Matriz de normalización del parámetro tipo de seguro.

TIPO DE SEGURO	No tiene	SIS	ESSALUD	FFAA-PNP	SEGURO PRIVADO/OTRO	Vector Priorizacion
No tiene	0,449	0,500	0,448	0,387	0,318	0,420
SIS	0,225	0,250	0,299	0,290	0,273	0,267
ESSALUD	0,150	0,125	0,149	0,194	0,227	0,169
FFAA-PNP	0,112	0,083	0,075	0,097	0,136	0,101
SEGURO PRIVADO/OTRO	0,064	0,042	0,030	0,032	0,045	0,043

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 92. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,021
RC	0,019



PÁGINA 104 de 147

### 4.4. VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.

### 4.4.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.

Se ha considerado la exposición como el valor más vulnerable ante inundación por desborde del Rio Sunca y Rio Siria.

Cuadro N° 93. Matriz de comparación de pares de los parámetros de la dimensión Económica

Dimensión económica	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA
EXPOSICION	1,00	3,00	5,00
FRAGILIDAD	0,33	1,00	3,00
RESILIENCIA	0,20	0,33	1,00
SUMA	1,53	4,33	9,00
1/SUMA	0,65	0,23	0,11

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 94. Matriz de normalización de los parámetros de la dimensión económica

Dimensión económica	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0,652	0,692	0,556	0,633
FRAGILIDAD	0,217	0,231	0,333	0,260
RESILIENCIA	0,130	0,077	0,111	0,106

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 95. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,019
RC	0,037



PÁGINA 105 de 147

### 4.4.2. EXPOSICIÓN ECONÓMICA.

El Centro Poblado de Huancachi, se encuentra colindante al Rio Sunca y Rio Siria que no cuenta con defensa ribereñas, por lo tanto, está expuesta a inundación por desborde del río.

Cuadro N° 96. Matriz de comparación de pares del parámetro distancia de vivienda frente al peligro.

DISTANCIA DE VIVIENDAS FRENTE AL PELIGRO	Menor a 2	Entre 02 a 10 m	Entre 10 a 30 m	Entre 30 a 50 m	Mayor a 50 m
Menor a 2	1,00	2,00	4,00	7,00	9,00
Entre 02 a 10 m	0,50	1,00	2,00	4,00	5,00
Entre 10 a 30 m	0,25	0,50	1,00	2,00	3,00
Entre 30 a 50 m	0,14	0,25	0,50	1,00	2,00
Mayor a 50 m	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,00	3,95	7,83	14,50	20,00
1/SUMA	0,50	0,25	0,13	0,07	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 97. Matriz de normalización del parámetro distancia de vivienda frente al peligro

DISTANCIA DE VIVIENDAS FRENTE AL PELIGRO	Menor a 2	Entre 02 a 10 m	Entre 10 a 30 m	Entre 30 a 50 m	Mayor a 50 m	Vector Priorización
Menor a 2	0,499	0,506	0,511	0,483	0,450	0,490
Entre 02 a 10 m	0,250	0,253	0,255	0,276	0,250	0,257
Entre 10 a 30 m	0,125	0,127	0,128	0,138	0,150	0,133
Entre 30 a 50 m	0,071	0,063	0,064	0,069	0,100	0,073
Mayor a 50 m	0,055	0,051	0,043	0,034	0,050	0,047

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 98. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.



de 147

### 4.4.3. FRAGILIDAD ECONÓMICA.

### a. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD ECONÓMICA.

Cuadro N° 99. Matriz de comparación de pares del parámetro de fragilidad económica

"INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE

TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

FRAGILIDAD	MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES	ESTADO DE CONSERVACIÓN	NIVEL DE EDIFICACIÓN	MATERIAL DE TECHOS	ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN
MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES	1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
ESTADO DE CONSERVACIÓN	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
NIVEL DE EDIFICACIÓN	0,33	0,50	1,00	3,00	3,00
MATERIAL DE TECHOS	0,20	0,33	0,33	1,00	1,00
ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN	0,17	0,25	0,33	1,00	1,00
SUMA	2,20	4,08	6,67	13,00	15,00
1/SUMA	0,45	0,24	0,15	0,08	0,07

Fuente: Elaboración Propia.

Matriz de normalización del parámetro de fragilidad Cuadro N° 100. económica

FRAGILIDAD	MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES	ESTADO DE CONSERVACIÓN	NIVEL DE EDIFICACIÓN	MATERIAL DE TECHOS	ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN	Vector Priorizacion
MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES	0,455	0,490	0,450	0,385	0,400	0,436
ESTADO DE CONSERVACIÓN	0,227	0,245	0,300	0,231	0,267	0,254
NIVEL DE EDIFICACIÓN	0,152	0,122	0,150	0,231	0,200	0,171
MATERIAL DE TECHOS	0,091	0,082	0,050	0,077	0,067	0,073
ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN	0,076	0,061	0,050	0,077	0,067	0,066

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 101. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,015
RC	0,013



### b. MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES.

# Cuadro N° 102. Matriz de comparación de pares del parámetro material predominante de Paredes

MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES	Estera, tripley	Madera/Drywall/Est. Metálica	Adobe o tapia	Ladrillo de arcilla	Muro de concreto armado
Estera, tripley	1,00	2,00	4,00	5,00	9,00
Madera/Drywall/Est. Metálica	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
Adobe o tapia	0,25	0,50	1,00	2,00	3,00
Ladrillo de arcilla	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
Muro de concreto armado	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,06	4,03	7,83	11,50	20,00
1/SUMA	0,49	0,25	0,13	0,09	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

### Cuadro N° 103. Matriz de normalización del parámetro material de paredes

N° PERSONAS POR VIVIENDA	Estera, tripley	Madera/Drywall/Est. Metálica	Adobe o tapia	Ladrillo de arcilla	Muro de concreto armado	Vector Priorizacion
Estera, tripley	0,485	0,496	0,511	0,435	0,450	0,475
Madera/Drywall/Est. Metálica	0,243	0,248	0,255	0,261	0,250	0,251
Adobe o tapia	0,121	0,124	0,128	0,174	0,150	0,139
Ladrillo de arcilla	0,097	0,083	0,064	0,087	0,100	0,086
Muro de concreto armado	0,054	0,050	0,043	0,043	0,050	0,048

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 104. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,006
RC	0,005



PÁGINA 108 de 147

### c. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Cuadro N° 105. Matriz de comparación de pares del parámetro estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	MUY MALO	MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
MUY MALO	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
MALO	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
REGULAR	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
BUENO	0,25	0,33	0,50	1,00	1,00
MUY BUENO	0,20	0,25	0,33	1,00	1,00
SUMA	2,28	4,08	6,83	11,00	14,00
1/SUMA	0,44	0,24	0,15	0,09	0,07

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 106. Matriz de normalización del parámetro estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	MUY MALO	MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	Vector Priorizacion
MUY MALO	0,438	0,490	0,439	0,364	0,357	0,418
MALO	0,219	0,245	0,293	0,273	0,286	0,263
REGULAR	0,146	0,122	0,146	0,182	0,214	0,162
BUENO	0,109	0,082	0,073	0,091	0,071	0,085
MUY BUENO	0,088	0,061	0,049	0,091	0,071	0,072

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 107. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,015
RC	0,014



PÁGINA 109 de 147

## d. NIVEL DE EDIFICACIÓN.

Cuadro N° 108. Matriz de comparación de pares del parámetro nivel de edificación.

NIVEL DE EDIFICACIÓN	1 Piso	2 Pisos	3 Pisos	4 Pisos	5 Pisos a mas
1 Piso	1,00	3,00	4,00	5,00	7,00
2 Pisos	0,33	1,00	2,00	4,00	6,00
3 Pisos	0,25	0,50	1,00	3,00	4,00
4 Pisos	0,20	0,25	0,33	1,00	3,00
5 Pisos a mas	0,14	0,17	0,25	0,33	1,00
SUMA	1,93	4,92	7,58	13,33	21,00
1/SUMA	0,52	0,20	0,13	0,08	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 109. Matriz de normalización del parámetro nivel de edificación

NIVEL DE EDIFICACIÓN	1 Piso	2 Pisos	3 Pisos	4 Pisos	5 Pisos a mas	Vector Priorizacion
1 Piso	0,519	0,610	0,527	0,375	0,333	0,473
2 Pisos	0,173	0,203	0,264	0,300	0,286	0,245
3 Pisos	0,130	0,102	0,132	0,225	0,190	0,156
4 Pisos	0,104	0,051	0,044	0,075	0,143	0,083
5 Pisos a mas	0,074	0,034	0,033	0,025	0,048	0,043

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 110. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,054
RC	0,049



## e. MATERIAL DE TECHOS.

Cuadro N° 111. Matriz de comparación de pares del parámetro material de techos.

MATERIAL DE TECHOS	Plástico o cartón	Estera o caña con torta de barro	Madera	plancha de eternit o Calamina	Concreto
Plástico o cartón	1,00	3,00	4,00	6,00	7,00
Estera o caña con torta de barro	0,33	1,00	2,00	3,00	5,00
Madera	0,25	0,50	1,00	3,00	4,00
plancha de eternit o Calamina	0,17	0,33	0,33	1,00	3,00
Concreto	0,14	0,20	0,25	0,33	1,00
SUMA	1,89	5,03	7,58	13,33	20,00
1/SUMA	0,53	0,20	0,13	0,08	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 112. Matriz de normalización del parámetro material de techos

MATERIAL DE TECHOS	Plástico o cartón	Estera o caña con torta de barro	Madera	plancha de eternit o Calamina	Concreto	Vector Priorizacion
Plástico o cartón	0,528	0,596	0,527	0,450	0,350	0,490
Estera o caña con torta de barro	0,176	0,199	0,264	0,225	0,250	0,223
Madera	0,132	0,099	0,132	0,225	0,200	0,158
plancha de eternit o Calamina	0,088	0,066	0,044	0,075	0,150	0,085
Concreto	0,075	0,040	0,033	0,025	0,050	0,045

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 113. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,048
RC	0,043



# f. ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN

Cuadro N° 114. Matriz de comparación de pares del parámetro de antigüedad de construcción.

ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN	Mayor de 40 años	de 30 a 40 años	de 15 a 29 años	de 5 a 14 años	Menor de 5 años
Mayor de 40 años	1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
de 30 a 40 años	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
de 15 a 29 años	0,33	0,50	1,00	3,00	3,00
de 5 a 14 años	0,20	0,33	0,33	1,00	2,00
Menor de 5 años	0,17	0,25	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,20	4,08	6,67	12,50	16,00
1/SUMA	0,45	0,24	0,15	0,08	0,06

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 115. Matriz de normalización del parámetro antigüedad de construcción.

ATIGUEDAD DE CONSTRUCCIÓN	Mayor de 40 años	de 30 a 40 años	de 15 a 29 años	de 5 a 14 años	Menor de 5 años	Vector Priorizacion
Mayor de 40 años	0,455	0,490	0,450	0,400	0,375	0,434
de 30 a 40 años	0,227	0,245	0,300	0,240	0,250	0,252
de 15 a 29 años	0,152	0,122	0,150	0,240	0,188	0,170
de 5 a 14 años	0,091	0,082	0,050	0,080	0,125	0,086
Menor de 5 años	0,076	0,061	0,050	0,040	0,063	0,058

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 116. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,023
RC	0,021



# 4.4.4. RESILIENCIA ECONÓMICA.

## a. INGRESO FAMILIAR.

Cuadro N° 117. Matriz de comparación de pares del parámetro ingreso económico familiar

INGRESO MENSUAL FAMILIAR	Hasta 930	Entre 930 a menos de 1500	Entre 1500 a menos de 2000	Entre 2000 a menos de 3000	Mayor a 3000
Hasta 930	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Entre 930 a menos de 1500	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
Entre 1500 a menos de 2000	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
Entre 2000 a menos de 3000	0,25	0,33	0,50	1,00	2,00
Mayor a 3000	0,20	0,25	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,28	4,08	6,83	10,50	15,00
1/SUMA	0,44	0,24	0,15	0,10	0,07

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 118. Matriz de normalización del parámetro ingreso económico familiar.

INGRESO MENSUAL FAMILIAR	Hasta 930	Entre 930 a menos de 1500	Entre 1500 a menos de 2000	Entre 2000 a menos de 3000	Mayor a 3000	Vector Priorizacion
Hasta 930	0,438	0,490	0,439	0,381	0,333	0,416
Entre 930 a menos de 1500	0,219	0,245	0,293	0,286	0,267	0,262
Entre 1500 a menos de 2000	0,146	0,122	0,146	0,190	0,200	0,161
Entre 2000 a menos de 3000	0,109	0,082	0,073	0,095	0,133	0,099
Mayor a 3000	0,088	0,061	0,049	0,048	0,067	0,062

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 119. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,017
RC	0,015

# b. OCUPACIÓN DE JEFE DE FAMILIA

Cuadro N° 120. Matriz de comparación de pares de los parámetros de ocupación del jefe de familia

OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	Jubilado/trabajos menores	Obrero	Independiente	Empleado público	Empleador
Jubilado/trabajos menores	1,00	2,00	4,00	6,00	7,00
Obrero	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
Independiente	0,25	0,50	1,00	2,00	3,00
Empleado público	0,17	0,33	0,50	1,00	1,00
Empleador	0,14	0,25	0,33	1,00	1,00
SUMA	2,06	4,08	7,83	13,00	16,00
1/SUMA	0,49	0,24	0,13	0,08	0,06

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 121. Matriz de normalización de los parámetros de ocupación del jefe de familia.

OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	Jubilado/trabajos menores	Obrero	Independiente	Empleado público	Empleador	Vector Priorizacion
Jubilado/trabajos menores	0,486	0,490	0,511	0,462	0,438	0,477
Obrero	0,243	0,245	0,255	0,231	0,250	0,245
Independiente	0,121	0,122	0,128	0,154	0,188	0,143
Empleado público	0,081	0,082	0,064	0,077	0,063	0,073
Empleador	0,069	0,061	0,043	0,077	0,063	0,063

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 122. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,009
RC	0,008



# 4.5. VULNERABILIDAD EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL.

# 4.5.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

Cuadro N° 123. Matriz de comparación de pares de los parámetros de la dimensión Ambiental

Dimensión ambiental	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA
EXPOSICION	1,00	3,00	4,00
FRAGILIDAD	0,33	1,00	2,00
RESILIENCIA	0,25	0,50	1,00
SUMA	1,58	4,50	7,00
1/SUMA	0,63	0,22	0,14

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 124. Matriz de normalización de los parámetros de la dimensión ambiental.

Dimensión ambiental	EXPOSICION	FRAGILIDAD	RESILIENCIA	Vector Priorización
EXPOSICION	0,632	0,667	0,571	0,623
FRAGILIDAD	0,211	0,222	0,286	0,239
RESILIENCIA	0,158	0,111	0,143	0,137

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 125. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro.

IC	0,009
RC	0,017

PÁGINA 115 de 147

## 4.5.2. EXPOSICIÓN AMBIENTAL.

Cuadro N° 126. Matriz de comparación de pares del parámetro cercanía a una fuente de agua

DISTANCIA A CUERPO DE AGUA	0 a 20 m	de 20-40m	de 40-60m	de 60-80m	de 80m a mas
0 a 20 m	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
de 20-40m	0,50	1,00	2,00	4,00	5,00
de 40-60m	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
de 60-80m	0,20	0,25	0,50	1,00	2,00
de 80m a mas	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,14	3,95	6,83	12,50	20,00
1/SUMA	0,47	0,25	0,15	0,08	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 127. Matriz de normalización del parámetro cercanía a una fuente de agua

DISTANCIA A CUERPO DE AGUA	0 a 20 m	de 20-40m	de 40-60m	de 60-80m	de 80m a mas	Vector Priorización
0 a 20 m	0,466	0,506	0,439	0,400	0,450	0,452
de 20-40m	0,233	0,253	0,293	0,320	0,250	0,270
de 40-60m	0,155	0,127	0,146	0,160	0,150	0,148
de 60-80m	0,093	0,063	0,073	0,080	0,100	0,082
de 80m a mas	0,052	0,051	0,049	0,040	0,050	0,048

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 128. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,007
RC	0,006



PÁGINA 116 de 147

#### 4.5.3. FRAGILIDAD AMBIENTAL.

## a. ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD AMBIENTAL.

Cuadro N° 129. Matriz de comparación de pares del parámetro de análisis de la fragilidad ambiental

FRAGILIDAD	DESTINO RESIDUOS SOLIDOS	CONTAMINACIÓN DEL RIO	ÁREAS VERDES
DESTINO RESIDUOS SOLIDOS	1,00	3,00	4,00
CONTAMINACIÓN DEL RIO	0,33	1,00	2,00
ÁREAS VERDES	0,25	0,50	1,00
SUMA	1,58	4,50	7,00
1/SUMA	0,63	0,22	0,14

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 130. Matriz de normalización del parámetro de análisis de la fragilidad ambiental.

FRAGILIDAD	DESTINO RESIDUOS SOLIDOS	CONTAMINACIÓN DEL RIO	ÁREAS VERDES	Vector Priorización
DESTINO RESIDUOS SOLIDOS	0,632	0,667	0,571	0,623
CONTAMINACIÓN DEL RIO	0,211	0,222	0,286	0,239
ÁREAS VERDES	0,158	0,111	0,143	0,137

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 131. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,009
RC	0,017



# b. DESTINO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

# Cuadro N° 132. Matriz de comparación de pares del parámetro de destino de los residuos solidos

"INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE

TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

DESTINO RESIDUOS SOLIDOS	Quema	Vierte al rio	Entierra	Botadero interperie	P. Tratamiento RR.SS
Quema	1,00	3,00	4,00	5,00	8,00
Vierte al rio	0,33	1,00	2,00	4,00	7,00
Entierra	0,25	0,50	1,00	3,00	5,00
Botadero interperie	0,20	0,25	0,33	1,00	2,00
P. Tratamiento RR.SS	0,13	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	1,91	4,89	7,53	13,50	23,00
1/SUMA	0,52	0,20	0,13	0,07	0,04

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 133. Matriz de normalización del parámetro servicio de destino de los residuos solidos

DESTINO RESIDUOS SOLIDOS	Quema	Vierte al rio	Entierra	Botadero interperie	P. Tratamiento RR.SS	Vector Priorizacion
Quema	0,524	0,613	0,531	0,370	0,348	0,477
Vierte al rio	0,175	0,204	0,265	0,296	0,304	0,249
Entierra	0,131	0,102	0,133	0,222	0,217	0,161
Botadero interperie	0,105	0,051	0,044	0,074	0,087	0,072
P. Tratamiento RR.SS	0,066	0,029	0,027	0,037	0,043	0,040

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro Nº 134. (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,039
RC	0,035



PÁGINA 118

de 147

## "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

# c. CONTAMINACIÓN DEL RIO.

# Cuadro N° 135. Matriz de comparación de pares del parámetro de contaminación del rio.

CONTAMINACIÓN DEL RIO	aguas servidas (generan malos olores)	vertimiento químico	vertimiento de desmonte y material de deshecho	sin presencia de especies biológicas	No tiene
aguas servidas (generan malos olores)	1,00	3,00	4,00	6,00	7,00
vertimiento químico	0,33	1,00	2,00	3,00	5,00
vertimiento de desmonte y material de deshecho	0,25	0,50	1,00	3,00	4,00
sin presencia de especies biológicas	0,17	0,33	0,33	1,00	3,00
No tiene	0,14	0,20	0,25	0,33	1,00
SUMA	1,89	5,03	7,58	13,33	20,00
1/SUMA	0,53	0,20	0,13	0,08	0,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 136. Matriz de normalización del parámetro de contaminación del rio.

CONTAMINACIÓN DEL RIO	aguas servidas (generan malos olores)	vertimiento químico	vertimiento de desmonte y material de deshecho	sin presencia de especies biológicas	No tiene	Vector Priorización
aguas servidas (generan malos olores)	0,528	0,596	0,527	0,450	0,350	0,490
vertimiento químico	0,176	0,199	0,264	0,225	0,250	0,223
vertimiento de desmonte y material de deshecho	0,132	0,099	0,132	0,225	0,200	0,158
sin presencia de especies biológicas	0,088	0,066	0,044	0,075	0,150	0,085
No tiene	0,075	0,040	0,033	0,025	0,050	0,045

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 137. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,048
RC	0,043



de 147

# d. ÁREAS VERDES.

# Cuadro N° 138. Matriz de comparación de pares del parámetro de áreas verdes.

ÁREAS VERDES	no tiene	escasas áreas verdes	regulares áreas verdes	tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana pero no tiene mantenimiento	tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana y se encuentran en buen estado
no tiene	1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
Escasas áreas verdes	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00
Regulares áreas verdes	0,33	0,50	1,00	3,00	3,00
tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana pero no tiene mantenimiento	0,20	0,33	0,33	1,00	1,00
tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana y se encuentran en buen estado	0,17	0,25	0,33	1,00	1,00
SUMA	2,20	4,08	6,67	13,00	15,00
1/SUMA	0,45	0,24	0,15	0,08	0,07

Fuente: Elaboración Propia.

## Cuadro N° 139. Matriz de normalización del parámetro de áreas verdes

ÁREAS VERDES	no tiene	escasas áreas verdes	regulares áreas verdes	tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana pero no tiene mantenimiento	tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana y se encuentran en buen estado	Vector Priorización
no tiene	0,455	0,490	0,450	0,385	0,400	0,436
Escasas áreas verdes	0,227	0,245	0,300	0,231	0,267	0,254
Regulares áreas verdes	0,152	0,122	0,150	0,231	0,200	0,171
tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana pero no tiene mantenimiento	0,091	0,082	0,050	0,077	0,067	0,073
tiene áreas verdes correspondientes a la norma urbana y se encuentran en buen estado	0,076	0,061	0,050	0,077	0,067	0,066

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 140. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,015
RC	0,013

Fuente: Elaboración Propia.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO



PÁGINA 120 de 147

# 4.5.4. RESILIENCIA AMBIENTAL.

Cuadro N° 141. Matriz de comparación de pares del parámetro de nivel de conocimiento en educación ambiental.

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	No tiene	Básico	Intermedio	Avanzado	Muy avanzado y aplica
No tiene	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Básico	0,33	1,00	3,00	5,00	7,00
Intermedio	0,20	0,33	1,00	3,00	5,00
Avanzado	0,14	0,20	0,33	1,00	2,00
Muy avanzado y aplica	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	1,79	4,68	9,53	16,50	24,00
1/SUMA	0,56	0,21	0,10	0,06	0,04

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 142. Matriz de normalización del parámetro nivel de conocimiento en educación ambiental.

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	No tiene	Básico	Intermedio	Avanzado	Muy avanzado y aplica	Vector Priorizacion
No tiene	0,560	0,642	0,524	0,424	0,375	0,505
Básico	0,187	0,214	0,315	0,303	0,292	0,262
Intermedio	0,112	0,071	0,105	0,182	0,208	0,136
Avanzado	0,080	0,043	0,035	0,061	0,083	0,060
Muy avanzado y aplica	0,062	0,031	0,021	0,030	0,042	0,037

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro N° 143. Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro

IC	0,047
RC	0,042




PÁGINA 121 de 147

## 4.6. NIVELES DE VULNERABILIDAD.

En el siguiente cuadro, se muestra los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el proceso de análisis jerárquico.

Cuadro N° 144. Nivel de vulnerabilidad

Nivel vulnerabilidad	Rango		
Muy alta	0,258	≤ V <	0,470
Alta	0,147	≤ V <	0,258
Media	0,079	≤ V <	0,147
Baja	0,047	≤ V <	0,079



# 4.7. ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD.

En el siguiente cuadro, se muestra los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el proceso de análisis jerárquico.

Cuadro Nº 145. Estratificación de vulnerabilidad

NIVELES DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN	RANGO		
MUY ALTO	Población frente al peligro es mayor a 05 personas, el grupo etario esta entre 0 a 5 años y >65 años, presenta discapacidad mental. No ha recibido capacitación en riesgo de desastres y tiene actitud alterada y fatalista ante una probable ocurrencia de inundación fluvial. Las viviendas se encuentran entre 0m a 0.2 m del peligro (rio sunca y rio siria). El material predominante de paredes es tapia. el ingreso familiar promedio es menor al sueldo mínimo (S/.1025.00) y la ocupación del jefe de familia es ser obrero o realizar trabajos menores. Las	0.258 ≤ V ≤ 0.470		



000089 PÁGINA 122

de 147

	viviendas se encuentran entre 0 m a 20 m de la	
	fuente de agua (río), los residuos sólidos son	
	quemados.	
	Población frente al peligro es de 4 a 5 personas,	
	el grupo etario esta entre 6 a 12 años de edad,	
	presenta discapacidad visual. han recibido	
	capacitación en riesgo de desastres básica y	
	tiene actitud alterada y fatalista ante una	
	probable ocurrencia de inundación fluvial. Las	
	viviendas se encuentran entre 02 m a 10 m del	0.147 ≤ V <
ALTO	peligro (rio sunca y rio siria). El material	0.258
	predominante de paredes es Adobe. el ingreso	0.230
	familiar promedio es menor al sueldo mínimo	
	(S/.1025.00 a S/. 1500.00) y la ocupación del	
	jefe de familia es ser obrero o realizar trabajos	
	menores. Las viviendas se encuentran entre 20	
	m a 40 m de la fuente de agua (río), los residuos	
	sólidos son vertidos al rio.	
	Población frente al peligro es de 3 a 4 personas,	
	el grupo etario esta entre 13 a 25 años de edad,	
	presenta discapacidad no tienen piernas. han	
	recibido capacitación en riesgo de desastres	
	intermedio y tiene actitud alterada y fatalista	
	ante una probable ocurrencia de inundación	
MEDIO	fluvial. Las viviendas se encuentran entre 10 m	0.079 ≤ V <
MEDIO	a 30 m del peligro (rio sunca y rio siria). El	0.147
	material predominante de paredes es piedra. el	
	ingreso familiar promedio es menor al sueldo	
	mínimo (S/.1500.00 a S/. 2000.00) y la	
HIR T	ocupación del jefe de familia es ser obrero o	
	realizar trabajos menores. Las viviendas se	
	encuentran entre 40 m a 60 m de la fuente de	

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros

EVALUADOR DE RIESGO

R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J.



880000 PÁGINA 123

de 147

	agua (río), los residuos sólidos son vertidos a la	
	interperie.	
	Población frente al peligro es de 2 a 3 y menos	
	de 02 personas, el grupo etario esta entre 26 a	
	50 y de 51 a 64 años de edad, presenta	是 是一次 <b>是</b> 有数 5 元章
	discapacidad de sordera y no tienen ninguna	
	discapacidad. han recibido capacitación en	
	riesgo de desastres Avanzada y muy avanzada	
	y tiene actitud alterada y fatalista ante una	
	probable ocurrencia de inundación fluvial. Las	
	viviendas se encuentran entre 30 m a 50 m y	
BAJO	mayor a 50 m del peligro (rio sunca y rio siria).	0.047 ≤ V <
Davo	El material predominante de paredes es	0.079
	albañearía confinada. el ingreso familiar	
	promedio es menor al sueldo mínimo	The open management
	(S/.2000.00 a S/. 3000.00) y mayor a S/.	
	3000.00 y la ocupación del jefe de familia es ser	
	obrero o realizar trabajos menores. Las	
	viviendas se encuentran entre 60 m a 80 m y	
	mayor a 80 m de la fuente de agua (río), los	i s
	residuos sólidos son vertidos a la planta de	B. C. Ber
	tratamiento de residuos sólidos.	SE S
	Fuente: Elaboración Propia.	Han Se Di

## 4.8. MAPA DE VULNERABILIDAD.


El Mapa de Vulnerabilidad presenta la distribución espacial de los niveles de susceptibilidad de los elementos expuestos del Centro Poblado de Huancachi ante una inundación fluvial. Esta zonificación se ha elaborado considerando tres dimensiones: social, económica y ambiental, evaluando para cada una los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Los niveles de vulnerabilidad resultantes (muy alto, alto, medio y bajo) han sido determinados mediante una metodología cuantitativa basada en el análisis jerárquico y encuestas en campo, permitiendo identificar las zonas más vulnerables del área de estudio.



000087

PÁGINA 124 de 147

Mapa N° 13. Mapa de vulnerabilidad.



Fuente: Elaboración Propia.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J CIP: 196048 CONSORCIO SUNICA

Curistian Navarro Martínez

TENROS TRIANTES CONTO

PÁGINA 125 de 147

# **CAPÍTULO V**


#### 5. CALCULO DE RIESGO.

Para calcular los niveles del riesgo por inundación pluvial para el área en evaluación, se tuvieron en cuenta lo siguiente; en primer lugar, se tuvo que identificar y caracterizar el peligro al que está expuesto, segundo se realizó el respectivo análisis de vulnerabilidad en su dimensión económica, social y ambiental, tomando en cuenta su exposición, fragilidad y resiliencia y por último se realiza una multiplicación en base a los valores obtenidos de peligro y vulnerabilidad.

#### 5.1. METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE NIVELES DE RIESGO.

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Cuadro N° 146. Metodología para determinar el nivel del riesgo



Fuente: Adaptado del Manual para la evaluación de Riesgos originados por

Fenómenos Naturales - 2da Versión

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J
CIP: 196048

Incha Christian Navarro Marillone Control

<u> 125</u>

PÁGINA 126

de 147

# 5.2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO.

# 5.2.1. NIVEL DE RIESGO.

A continuación, se detalla los niveles de riesgo por Inundación fluvial definidos para la zona de estudio:

Cuadro N° 147. Niveles de Riesgo

NIVEL		RANGO	
MUY ALTO	0,070	$\leq R \leq$	0,224
ALTO	0,021	$\leq R <$	0,070
MEDIO	0,005	≤ R <	0,021
BAJO	0,002	≤ R <	0,005

Fuente: Elaboración Propia.

### 5.2.2. MATRIZ DEL RIESGO.

La matriz de riesgos originado por inundación fluvial, en el Centro Poblado de Huancachi, del Distrito de Tomas de la Provincia de Yauyos es el siguiente:

Cuadro N° 148. Matriz de Riesgo

PMA	0,477	0,037	0,070	0,123	0,224
PA	0,273	0,021	0,040	0,070	0,129
PM	0,143	0,011	0,021	0,037	0,067
PB	0,068	0,005	0,010	0,018	0,032
		0,078	0,146	0,258	0,470
		VB	VM	VA	VMA

Fuente: Elaboración Propia.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED I J

CIP: 196048

de 147



# 5.2.3. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.

Cuadro N° 149. Estratificación de riesgo por Inundación Fluvial pode desborde del río sunca y rio siria, del centro poblado de Huancachi.

desborde del río sunca y rio siria, del centro poblado de Huancachi.				
DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	RANGO		
MUY	Zona muy Iluviosa con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica (Ks-ce) Formación Celendín, geomorfología (RM-rv) Montaña en roca volcánica y pendiente menor a 5°.  Población frente al peligro es mayor a 05 personas, el grupo etario esta entre 0 a 5 años y >65 años, presenta discapacidad mental. No ha recibido capacitación en riesgo de desastres y tiene actitud alterada y fatalista ante una probable ocurrencia de inundación fluvial. Las viviendas se encuentran entre 0m a 0.2 m del peligro (rio sunca y rio siria). El material predominante de paredes es tapia. el ingreso familiar promedio es menor al sueldo mínimo (S/.1025.00) y la ocupación del jefe de familia es ser obrero o realizar trabajos menores. Las viviendas se encuentran entre 0 m a 20 m de la fuente de agua (río), los residuos sólidos son quemados.	0.070< R ≤ 0.224	Ing Gerver Cristian Quinto Riveros	
ALTO	Zona muy lluviosa con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica (Ki-pt) Formación Pariatambo,	0.021 < R ≤ 0.070	SSORCIO ACINO	



000083

PÁGINA 128 de 147

geomorfología (RME-rs) Montaña estructural en roca sedimentaria y pendiente 5º - 20º.

Población frente al peligro es de 4 a 5 personas, el grupo etario esta entre 6 a 12 años de edad, presenta discapacidad visual. han recibido capacitación en riesgo de desastres básica y tiene actitud alterada y fatalista ante una probable ocurrencia de inundación fluvial. Las viviendas se encuentran entre 02 m a 10 m del peligro (rio sunca y rio siria). El material predominante de paredes es Adobe, el ingreso familiar promedio es menor al sueldo mínimo (S/.1025.00 a S/. 1500.00) y la ocupación del jefe de familia es ser obrero o realizar trabajos menores. Las viviendas se encuentran entre 20 m a 40 m de la fuente de agua (río), los residuos sólidos son vertidos al rio.

Zona muy Iluviosa con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica (Ksp-c/m) Formación Casapalca - Miembro Medio, geomorfología (V-d) Vertiente coluvial de detritos y pendiente 20° - 30°.

**MEDIO** 

Población frente al peligro es de 3 a 4 personas, el grupo etario esta entre 13 a 25 años de edad, presenta discapacidad no tienen piernas. han recibido capacitación en riesgo de desastres intermedio y tiene actitud alterada y fatalista ante una probable ocurrencia de inundación fluvial. Las viviendas se encuentran entre 10 m a 30 m del peligro (rio sunca y rio siria). El material predominante de paredes es piedra. el ingreso familiar promedio es menor al sueldo mínimo

0.005 < V ≤ 0.021

2. Gefver Cristian Quinto Riveros Evaluador de Riesgo R. J. Nº 082 - 2021 - Cenepred / J Caip- 404448



BAJO

# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

000082

PÁGINA 129 de 147

(S/.1500.00 a S/. 2000.00) y la ocupación del jefe de familia es ser obrero o realizar trabajos menores. Las viviendas se encuentran entre 40 m a 60 m de la fuente de agua (río), los residuos sólidos son vertidos a la interperie.

Zona Iluviosa muy con umbrales altos de precipitación máxima en 24 horas de 31 mm (estación Yauricocha, Setiembre 2004) y con un tirante de agua de h ≥ 2.7 m, predomina la unidad geológica (Ks-j) Formación Jumasha y (N-gd) Intrusivo Granodiorita, geomorfología (RCL-rv) Colina y lomada en roca volcánica y (Ti) Terraza indiferente, y pendiente mayor a 30°.

Población frente al peligro es de 2 a 3 y menos de 02 personas, el grupo etario esta entre 26 a 50 y de 51 a 64 años de edad, presenta discapacidad de sordera y no tienen ninguna discapacidad. Han recibido capacitación en riesgo de desastres Avanzada y muy avanzada y tiene actitud alterada y fatalista ante una probable ocurrencia de inundación fluvial. Las viviendas se encuentran entre 30 m a 50 m y mayor a 50 m del peligro (rio sunca y rio siria). El material predominante de paredes es albañearía confinada. El ingreso familiar promedio es menor al sueldo mínimo (S/.2000.00 a S/. 3000.00) y mayor a S/. 3000.00 y la ocupación del jefe de familia es ser obrero o realizar trabajos menores. Las viviendas se encuentran entre 60 m a 80 m y mayor a 80 m de la fuente de agua (río), los residuos sólidos son vertidos a la planta de tratamiento de residuos sólidos.

0.002 ≤ V ≤ 0.005



000081

PÁGINA 130 de 147

## 5.2.4. MAPA DE RIESGO.

El Mapa de Riesgo representa la síntesis espacial del nivel de riesgo por inundación fluvial en el Centro Poblado de Huancachi, resultado de la combinación de los niveles de peligro (por desborde de los ríos Sunca y Siria) y la vulnerabilidad (social, económica y ambiental) de los elementos expuestos. El cálculo del riesgo se realizó mediante el producto del valor de peligrosidad y el valor de vulnerabilidad, conforme a la metodología del CENEPRED. El mapa clasifica el territorio en zonas de riesgo Muy Alto, Alto, Medio y Bajo, sirviendo como herramienta clave para la toma de decisiones en gestión del riesgo.

Ing. Geryer Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J
CIP: 196048






# 080000

PÁGINA 131 de 147

Mapa N° 14. Mapa de Riesgos.



Fuente: Elaboración Propia.

Ing Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J
CIP: 196048



de 147

## "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

## 5.3. CÁLCULO DE POSIBLES PÉRDIDAS.

Como parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse dentro del escenario de riesgos delimitado el CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

Se ha estimado en función al nivel de riesgo, donde se ha considerado las viviendas de RIESGO ALTO ya que dicho nivel está más susceptibles a daños ante una inundación fluvial.

En total se han identificado los siguientes elementos expuestos:

- 83 viviendas
- 01 institución Educativa Primaria N° 20737
- 01 institución Educativa Inicial Jardin N° 459
- 01 planta de Tratamiento de Aguas residuales
- 01 puesto de Salud
- 01 piscigranja
- 01 estadio
- 01 coliseo
- 01 municipalidad del Centro Poblado
- Parque
- 1650 MI Via Nacional PE-24
- 450 MI Calle Huancachi
- 50 MI Pasaje Virgen de Cocharcas
- 01 Puente de Concreto (L= 15.00 ml)
- 01 Puente Peatonal (L= 6.00 ml)
- 01 Puente de Concreto (L= 9.00 ml)
- 01 Puente Metálico Huancachi (L=15.24 ml)
- 01 Puente de Concreto (L= 8.50 ml)
- 01 Puente de Madera (L= 8.00 ml)

Se muestra a continuación el cálculo de las posibles pérdidas, siendo estos de carácter netamente referencial, cuyo presupuesto corresponde a los elementos dentro del escenario de riesgo delimitado en el centro poblado de Huancachi. El monto probable asciende a S/. 10.647.800,00 (Diez millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos con 00/100 Soles) tal como lo muestran en el cuadro.

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. Nº 052 - 2021 - CRISTON

DE RIESGO REPRECENTANT - CENEPRED / J DNI. 44096



# 000078

PÁGINA 133 de 147

# Cuadro Nº 150. Efectos probables por Inundación fluvial en el área de estudio

Efectos Probables UND Cant C.U Total Daños					Daños	Perdidas
Efectos Probables	UND	Cant	C.U	TOTAL	Probables	Probables
		Daños	s Probables			
Viviendas	Und	83	17.600,00	1.460.800,00	1.460.800,00	
Institución Educativa Primaria N° 20737	Und	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Institución Educativa Inicial - Jardín N° 459	Und	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Planta de Tratamiento de Aguas residuales	Und	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Puesto de Salud	Und	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Piscigranja	Und	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Estadio	Und	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Coliseo	Und	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
Municipalidad del Centro Poblado	Und	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Parque	Und	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Vía Nacional PE-24	ML	1650	1.800,00	2.970.000,00	2.970.000,00	
Calle Huancachi	ML	450	900,00	405.000,00	405.000,00	
Pasaje Virgen de Cocharcas	ML	50	880,00	44.000,00	44.000,00	
Puente de Concreto (L= 15.00 ml)	Und	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Puente Peatonal (L= 6.00 ml)	Und	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Puente de Concreto (L= 9.00 ml)	Und	1	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
Puente Metálico Huancachi (L=15.24 ml)	Und	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Puente de Concreto (L= 8.50 ml)	Und	1	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
Puente de Madera (L= 8.00 ml) - Estribos de C°	Und	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
OUD	TOTAL				10.059.800,00	
SOB	TOTAI		as Probables		10.059.600,00	
Costo de adquisición de carpas	Und	400	600,00	240.000,00		240.000,00
Costo de adquisición de viviendas	Und	13	50.000,00	650.000,00		650.000,00
Gastos de atencion de emergencias	Und	1	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Castos de atendión de emergencias		B TOTAL		00.000,00	l	940.000,00
TOTAL			PROBABLES			10.999.800,0

#### Fuente:

- Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por el SIGRID, INEI, (\*) Viviendas con material precario (Madera, quincha, estera u otro material).
- INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI), Oficina General de Administración. Contrato № 039-2019-INDECI "Adquisicion de carpas familiares para 5 personas - Tipo II". Octubre del 2019.
- Costo de Construccion de Viviendas y Colegios Reglamento Nacional de Tasaciones (Resolucion Ministerial Nº172-2016-VIVIENDA), aprueban los valores unitarios oficiales para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Costa, la Sierra y la Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2024 (Resolucion Ministerial Nº 469-2023-VIVIENDA).

Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J

CIP: 196048



de 147



# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

# 5.4. ZONIFICACIÓN DE RIESGOS.

# Cuadro N° 151. Zonificación del riesgo por Inundación fluvial del área de estudio

	estudio	
	PÉRDIDAS Y DAÑOS PREVISIBLES	IMPLICANCIAS PARA EL
LEYENDA	EN CASO DE USO POR	ORDENAMIENTO
	ASENTAMIENTOS HUMANOS	TERRITORIAL
		Zona de prohibición, no apta
	Las personas están en peligro tanto	para la instalación, expansión
	dentro como fuera de sus viviendas,	o densificación para la
	donde existe la posibilidad de que, por el	construcción de viviendas.
RIESGO MUY ALTO	porcentaje mayor de incidencia del peligro	Las áreas ya construidas
RIESGO MUT ALTO	sobre los materiales predominantes de las	deberán ser reubicadas o
	paredes, pisos y techos, estos pueden	protegidas con importantes
	colapsar. La frecuencia es elevada	obras de protección, sistemas
	(mayores a 4 eventos por año)	de alerta temprana y
		evacuación temporal.
RIESGO ALTO	Las personas están en peligro fuere de sus viviendas al producirse un evento cuya frecuencia es de 2-3 eventos por año lo que producirá daños a las casas, pero no la destrucción repentina de la misma, siempre y cuando su modo de construcción se haya adaptado a las condiciones del lugar.	Zonas de reglamentación, en el cual se puede permitir de manera restringida, la expansión y densificación para la construcción de viviendas, siempre y cuando existan y se respeten reglas de ocupación del suelo y normas de construcción apropiadas. Construcción existentes que no cumplen con las reglas y normas deben ser reforzadas, protegidas o desalojadas y reubicadas.
RIESGO MEDIO	El peligro para las personas es regular, los edificios pueden sufrir daños moderados o leves, pero el interior de estos puede verse afectados	Zona de sensibilización para la construcción de viviendas, en la cual la población debe ser sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo de peligro, a nivel moderado y poco probable, para el conocimiento y aplicación de



000076

PÁGINA 135 de 147

		reglas de comportamiento apropiadas ante el peligro.
RIESGO BAJO	El peligro para las personas y sus intereses económicos son de baja magnitud con probabilidades de ocurrencia mínima.	Zona de sensibilización, apta para la construcción de viviendas, en la cual los usuarios del suelo deben ser sensibilizados ante la existencia de peligros muy poco probables, para que conozcan y apliquen reglas de comportamiento apropiadas ante la ocurrencia del peligro.
Riesgo inexistente	Los indicadores del peligro son inexistentes.	Zonas construcción de viviendas e inversiones sociales, económicas entre otros.

Fuente: Elaboración Propia.

## 5.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE.

En base al análisis del nivel de riesgo por inundación fluvial en el Centro Poblado de Huancachi, y considerando tanto la peligrosidad del fenómeno como la vulnerabilidad de los elementos expuestos, se plantean medidas integrales orientadas a la prevención y reducción del riesgo. Estas acciones deben ser implementadas de forma progresiva y articulada, conforme al marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) y alineadas con los planes de desarrollo local y territorial. La implementación deberá sustentarse en un análisis de costo-beneficio que garantice su viabilidad técnica, económica y social, priorizando aquellas intervenciones que brinden mayor protección a la población e infraestructura crítica.

## 5.5.1. DE ORDEN ESTRUCTURAL.

Dentro del conjunto de medidas estructurales, se destaca la formulación del expediente técnico para la construcción de una defensa ribereña a lo largo de los márgenes de los ríos Sunca y Siria, iniciativa impulsada por la Municipalidad Distrital de Tomas. Esta medida tiene como objetivo principal mitigar el riesgo de desbordes y procesos erosivos que afectan

Ing. Gerver Cristan Adinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N. 052 - 2021 - CENEPRED / J CIP: 198488



PÁGINA 136 de 147

directamente a viviendas, vías de comunicación y terrenos agrícolas en el Centro Poblado de Huancachi.

La propuesta técnica contempla la construcción de muros de contención tipo gavión y concreto armado, de acuerdo con las condiciones geomorfológicas del sector. En zonas con presencia de viviendas se plantea el uso de muros de concreto ciclópeo, mientras que en tramos rurales se priorizará el uso de muros de gavión tipo A y colchones reno, para el encauzamiento y estabilización de taludes. Estas estructuras serán diseñadas considerando el régimen hidráulico de la cuenca, con especial atención a eventos de precipitación extrema y posibles crecidas.

La ejecución de esta medida estructural permitirá reducir significativamente el nivel de riesgo en las zonas críticas identificadas, contribuyendo a salvaguardar la vida humana, la infraestructura y los medios de vida locales. Asimismo, deberá integrarse en el marco de los instrumentos de planificación municipal (PPRRD, PDU, PDLC, PEI y POI) para asegurar su sostenibilidad y articulación interinstitucional.

Por tanto, para disminuir los daños ocasionados por inundaciones y/o erosión fluvial del río Sunca y rio Siria, se pueden aplicar las siguientes medidas:

- A) Elaboración de un expediente técnico para la reducción de riesgos por inundación fluvial en el centro poblado de Huancachi.
- B) Construir un sistema de muros de contención para estabilizar el talud y evitar el desborde del rio sunca y rio siria.

#### MUROS DE GAVIÓN Y CONCRETO

En ambas márgenes del Rio Sunca y Rio Sira se recomienda realizar la construcción de muros de protección en los tramos donde existen viviendas se construiría muros de concreto y donde no haya viviendas Muros de gavión caja tipo A con dimensiones de 5.00x1.00x1.00 m, gavión Caja tipo B con dimensiones de 5.00x1.50x1.00 m, gavión Caja tipo F con dimensiones de 5.00x2.00x0.5 m, asimismo, se incluye la instalación de Colchones de sacrificio reno tipo "D" de dimensiones 5.00x2.00x0.30 m. Estos colchones de gaviones se colocarán estratégicamente para fortalecer la protección de las márgenes del río, extendiéndose a lo largo del río Sunca. El propósito principal de estos muros es

Ing. Gerver Cristian (hunto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 035 - 2021 - CENEPRED / J

PÁGINA 137 de 147

encauzar el río y se construirán utilizando material proveniente del propio lecho del río.

Imagen N° 20. Modelo del Gavión




Imagen N° 21. escalera disipadora en gradería con paños de 5 metros





Imagen N° 22. Modelo del Gavión tipo A





## Imagen N° 23. Modelo del Gavión tipo contrafuerte





Imagen N° 24: Modelo del muro de concreto



Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J

CIP: 196048

PÁGINA 139 de 147

#### 5.5.2. DE ORDEN NO ESTRUCTURAL.

Complementariamente a las intervenciones físicas, se proponen medidas de orden no estructural orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la reducción y gestión del riesgo por inundación en el Centro Poblado de Huancachi.

## Estas medidas consideran:

- Elaboración y actualización de planes de contingencia y emergencia ante inundaciones, con participación activa de la población local, autoridades comunales y sectores clave, en concordancia con los lineamientos del INDECI y el marco normativo del SINAGERD.
- Sistemas de alerta temprana (SAT): instalación de estaciones pluviométricas automáticas vinculadas a protocolos comunitarios de respuesta. La información recogida será canalizada hacia el COEL del distrito para la toma de decisiones oportuna.
- Capacitación y simulacros periódicos dirigidos a la población, con enfoque en la autoprotección, evacuación, manejo de albergues temporales y primeros auxilios. Estas acciones deberán ser articuladas con las instituciones educativas, centros de salud y redes comunales.
- Campañas de sensibilización y educación ambiental enfocadas en la conservación de las franjas marginales del río, la no ocupación de zonas inundables y la promoción de prácticas seguras de construcción.
- Fortalecimiento de la gestión territorial mediante la incorporación del mapa de riesgos en el Plan de Desarrollo Urbano del distrito y en los instrumentos normativos locales, con énfasis en la regulación del uso del suelo en zonas críticas.

Estas medidas no estructurales son esenciales para consolidar una cultura de prevención y sostenibilidad en la gestión del riesgo, y deben implementarse de manera articulada con las acciones estructurales planteadas, garantizando así una intervención integral y multisectorial.



PÁGINA 140 de 147

# **CAPÍTULO VI**

## 6. CONTROL DEL RIESGO.

La aplicación de medidas preventivas no garantiza una confiabilidad del 100% de que no se presenten consecuencias, razón por la cual el riesgo no puede eliminarse totalmente. Su valor por pequeño que sea, nunca será nulo; por lo tanto, siempre existe un límite hasta el cual se considera que el riesgo es controlable y a partir del cual no se justifica aplicar medidas preventivas.

Esto significa que pueden presentarse eventos probables que no podrían ser controlados y para los cuales resultaría justificado realizar inversiones mayores.

### 6.1. DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS.

### 6.1.1. ACEPTABILIDAD / TOLERANCIA.

#### 6.1.1.1. VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS.

Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural (inundación) dentro del escenario de riesgos delimitado para el Centro Poblado Huancachi, Distrito De Tomas De La Provincia De Yauyos Del Departamento De Lima, se considera crítico (Alto), por consiguiente, puede ser gestionado con apoyo externo distinto al gobierno local, a fin de poder mitigar y prevenir posibles daños.

Cuadro Nº 152. Valoración de consecuencias.

	VALOR NIVELES		DESCRIPCIÓN
		MUY ALTO	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno
	4	MOT ALTO	natural son catastróficas.
Г	3 ALTO	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno	
l		ALTO	natural pueden ser gestionados con apoyo externo.
L-			Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno
	2	MEDIO	natural pueden ser gestionadas con los recursos
			disponibles.
	1	1 BAJO	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno
		BASO	natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

Fuente: CENEPRED.

Según el cuadro anterior obtenemos que Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas, es decir, posee el nivel 3-ALTA.



PÁGINA 141

de 147



# "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

# 6.1.1.2. VALORACIÓN DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA.

Cuadro Nº 153. Valoración de Frecuencia

VALOR	NIVELES	DESCRIPCIÓN
4 MUY ALTO		Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3	ALTO	Puede ocurrir en periodos de tiempo mediamente
3	ALIO	largos según las circunstancias.
2	MEDIO	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según
	MEDIO	las circunstancias.
1	BAJO	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que el evento de peligro de inundación Fluvial Puede ocurrir en periodos de tiempo mediamente largos según las circunstancias, es decir, posee el nivel 3 – Alto.

#### 6.1.1.3. MATRIZ DE CONSECUENCIA Y DAÑOS.

En la siguiente matriz de doble entrada se obtiene el resultado de consecuencia y daño como NIVEL ALTO (consecuencia alta y frecuencia alta).

Cuadro N° 154. Nivel de consecuencias y daños

Consecuencias	Nivel	Zona de	e consec	uencias y d	años`
Muy Alta	4	Alta	Alta	Muy Alta	Muy Alta
Alta	3	Media	Alta	Alta	Muy Alta
Media	2	Media	Media	Alta	Muy Alta
Baja	1	Baja	Media	Media	Alta
	Nivel	1	2	3	4
	Frecuencia	Baja	Media	Alta	Muy Alta

Fuente: CENEPRED

PÁGINA 142 de 147

Según el cuadro anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es **ALTA**.

# 6.1.1.4. MEDIDAS CUALITATIVAS DE CONSECUENCIA Y DAÑOS.

Cuadro N° 155. Medidas cualitativas de consecuencia y daños.

	VALOR	NIVELES	DESCRIPCIÓN
4	MUY	Muerte de personas, enorme pérdida de	
ALTO		ALTO	bienes y financieras importantes.
			Lesiones grandes en las personas, pérdida
	3	ALTO	de la capacidad de producción, pérdida de
			bienes y financieras importantes.
			Requiere tratamiento médico en las
	2	MEDIO	personas, pérdida de bienes y financieras
			altas.
			Tratamiento de primeros auxilios en las
	1	BAJO	personas, pérdida de bienes y financieras
			altas.

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que las Medidas cualitativas de consecuencias y daño, estarán orientadas a: Lesiones grandes en personas, pérdida de la capacidad de producción, perdida de bienes y financieros importantes., por lo que se desprende que su grado es **nivel 3 – ALTA.** 

Ig. Gerver Cristian (Puinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 652 - 2021 - CENEPRED/#

PÁGINA 143 de 147

## 6.1.1.5. ACEPTABILIDAD Y/O TOLERANCIA AL RIESGO.

Cuadro N° 156. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia.

VALOR	NIVELES	DESCRIPCIÓN
4	Inadmisible	Se debe aplicar inmediatamente medidas de control físico y de ser posible transferir inmediatamente recursos económicos para reducir los riesgos.
3	Inaceptable	Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos.
2	Tolerable	Se debe desarrollar actividades para el manejo de riesgos.
1 Aceptable		El riesgo no presenta un peligro significativo.

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por inundación fluvial en el Centro Poblado de Huancachi es de **nivel 3 – INACEPTABLE.** 

# 6.1.1.6. MATRIZ DE ACEPTABILIDAD Y/O TOLERANCIA DEL RIESGO.

Cuadro Nº 157. Nivel de aceptabilidad y/o Tolerancia

Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
Inaceptable	Inaceptable	Inadmisible	Inadmisible
Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
Tolerable	Inaceptable	Inaceptable	Inadmisible
Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
Tolerable	Tolerable	Inaceptable	Inadmisible
Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
Aceptable	Tolerable	Tolerable	Inaceptable

Fuente: CENEPRED

La aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por Inundación fluvial en el Centro Poblado de Huancachi es de **nivel 3** – **Inaceptable.** 







# 6.1.1.7. PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN.

Cuadro N° 158. Prioridad de Intervención

Valor	Niveles	Nivel de priorización
4	Inadmisible	l
3	Inaceptable	II
2	Tolerable	III
1	Aceptable	IV

Fuente: CENEPRED

Según el cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorización es de III (Inaceptable), del cual constituye que se deben desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo de riesgo.

Ing. Gerver Cristian (Juinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 652 - 2021 - CENEPRED / J CIP: 196048



de 147

# **CAPÍTULO VII**

### 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

#### 7.1. CONCLUSIONES.

- El presente informe es semi cuantitativo y se ha realizado el análisis y caracterización del peligro por Inundación fluvial, teniendo como base el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales versión 02.
- La metodología aplicada en el presente informe, según los procedimientos establecidos por el CENEPRED, se basa en la aplicación del proceso de análisis jerárquico que constituye una herramienta que permite ordenar criterios o variables según las características reconocidas en campo y calcular el nivel de riesgo existente en el lugar de evaluación. Así, se pudo establecer los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo.
- Para la caracterización del peligro se utilizó información disponible en las instituciones técnico – científicas, y para calibrar el mapa de peligro se complementó con un modelamiento hidráulico que ayuda a acotar de mejor manera las áreas inundables y probables daños.
- El análisis de la vulnerabilidad se ha realizado en las tres dimensiones física, social y ambiental desarrollando encuestas a nivel de vivienda.
- En el levantamiento de campo se verificó que existen 156 viviendas construidos.
- El nivel de aceptabilidad y tolerancia de la zona es de "riesgo inaceptable", por lo que se deben desarrollar actividades INMEDIATAS Y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos a fin de proteger la vida, el bienestar, garantizar los derechos e intereses de la población del Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas, con el cual se protegerá la inversión en los servicios básicos, población dispersa en el área de influencia y la protección del patrimonio privado de cada uno de los pobladores.
- Una siguiente eventualidad por inundación en Centro Poblado de Huancachi del Distrito de Tomas, originaria una serie de problemas que van desde la pérdida de terreno, viviendas y hasta de vidas humanas.

CONSORCIO SUNCA

Edinson Christian Navarro Martinez REPRESENTANTE COMUN 1911, 44096164 Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED I J

CIP: 196048



## "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

000065

PÁGINA 146 de 147

## 7.2. RECOMENDACIONES.

- Implementación de Medidas Estructurales, Es crucial construir defensas ribereñas a lo largo de los ríos Sunca y Siria para mitigar el riesgo de inundaciones. Estas estructuras deben ser diseñadas considerando las características geomorfológicas de la zona y los datos hidrológicos obtenidos.
- Desarrollo de Planes de Gestión de Riesgos: La municipalidad distrital de tomas debe formular y aprobar planes de gestión de riesgos que incluyan protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias, así como la capacitación de la población en la gestión de desastres.
- Educación y Concientización: Se debe llevar a cabo campañas de educación y concientización sobre la importancia de la prevención y reducción del riesgo de desastres. Esto incluye informar a la población sobre las prácticas adecuadas de construcción y el uso del suelo.
- Zonificación del Territorio: Realizar una zonificación adecuada del territorio que limite la construcción en áreas de alto riesgo, promoviendo el desarrollo urbano en zonas más seguras.

CONSORCIO SUNCA

Edinson Christian Navarro Martiner REPRESENTANTE COMUN 7NI, 44096164 Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J

CiP: 196048



## "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

000064

PÁGINA 147 de 147

### 8. BIBLIOGRAFÍA.

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
 CENEPRED (2014). Manual para Evaluación de Riesgos Originados por

Fenómenos Naturales - 2da Versión.

- Guía metodológica para la elaboración de "Plan de reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable" – CENEPRED.
- Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Inundaciones Fluviales",
   Lima Peru 2014.
- CONSTRUTIPS (2014). Costos de Construcción.
- Censo Nacional 2017: XII de población y VII de vivienda y III de comunidades campesinas.
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET.
- Autoridades Administrativas del Agua (AAA) ALA Autoridad local del Agua, cañete.
- SENAMHI, 1988. Mapa de Clasificación Climática del Perú. Método de Thornthwaite. Eds. SENAMHI Perú.
- ENFEN, 2017. Informe Técnico Extraordinario N° 001- 2017/ENFEN. El Niño Costero 2017, 31pp.

9. ANEXOS.

CONSORCIO SUNCA

Edinson Christian Navarro Martinez REPRESENTANTE COMUN Ing. Gerver Cristian Quinto Riveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. N° 052 - 2021 - CENEPRED / J

CIP: 196048



"INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"



**ANEXOS** 

ng. Gerver Cristian (brinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO

SOFICIO SUNCA SOFICIA SOFICIALISTA MARTINET



Efectos Probables	UND	Cant	C.U	Total	Daños	Perdidas
			0.0	Iotai	Probables	Probables
PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS I MÁRGENES DE DEL RÍO SUNCA Y RÍO SIRI, Y	A DE CEN	ITRO POBLAI	RIBERAS DE RIO DO HUANCACH MENTO DE LIN	I, DISTRITO DE '	S ANTE EL PELIO TOMAS DE LA PR	BRO EN AMBAS ROVINCIA DE
		Daños Prot	ables			
/iviendas	Und	83	17,600.00	1,460,800.00	1,460,800.00	
nstitución Educativa Primaria N° 20737	Und	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
nstitución Educativa Inicial - Jardin N° 459	Und	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
Planta de Tratamiento de Aguas residuales	Und	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
Puesto de Salud	Und	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
Piscigranja	Und	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
Estadio	Und	1	280,000.00	280,000.00	280,000.00	
Coliseo	Und	1	240,000.00	240,000.00	240,000.00	
Municipalidad del Centro Poblado	Und	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Parque	Und	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
/ia Nacional PE-24	ML	1650	1,800.00	2,970,000.00	2,970,000.00	
Calle Huancachi	ML	450	900.00	405,000.00	405,000.00	
Pasaje Virgen de Cocharcas	ML	50	880.00	44,000.00	44,000.00	
Puente de Concreto (L= 15.00 ml)	Und	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
Puente Peatonal (L= 6.00 ml)	Und	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Puente de Concreto (L= 9.00 ml)	Und	1	340,000.00	340,000.00	340,000.00	
Puente Metálico Huancachi (L=15.24 ml)	Und	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
Puente de Concreto (L= 8.50 ml)	Und	1	280,000.00	280,000.00	280,000.00	
Puente de Madera (L= 8.00 ml) - Estribos de C°	Und	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
SUB	TOTAL -				9,969,800.00	
		Perdidas Pro				
Costo de adquisición de carpas	Und	400	600.00	240,000.00		240,000.00
Costo de adquisición de viviendas	Und	13	50,000.00	650,000.00		650,000.00
Gastos de atencion de emergencias	Und	1	50,000.00	50,000.00		50,000.00

SUB TOTAL - 2

**TOTAL DE EFECTOS PROBABLES** 

Ing. Gerver Cristian Quinto Kiveros
EVALUADOR DE RIESGO
R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J
CIP: 193048

CONSORCIO SUNCA

Edinson Christian Navarro Martinez REPRESENTANTE COMUN DNI. 44096169

940,000.00

10,909,800.00

PROYECTO: "NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" UBICACIÓN: LIMA - YAUYOS -TOMAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA:



## PANEL FOTOGRÁFICO



03/07/2023 10:29:36 AM Fecha: Coordenadas: -12.257008 S , -75.714764 W

Progresiva: 0+000.00

ENTIDAD

Descripción: Inicio del proyecto. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado

Hora: 03/07/2023 10:29:57 AM Fecha:


Febrero-2025

Coordenadas: -12.257036 S , -75.714767 W

Progresiva: 0+020.00

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.



Hora: 10:30:59 AM Fecha: 03/07/2023 -12.256972 S , -75.714758 W Coordenadas: Progresiva:

0+030.00

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

10:31:20 AM Hora: Coordenadas:

03/07/2023 Fecha: -12.256811 S , -75.714775 W 0+030.00

Progresiva:

Descripción:



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	








Hora: 10:33:29 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:33:56 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.256297 S , -75.715122 W	Coordenadas:	-12.256272 S , -75.715106 W
Progresiva:	0+050.00	Progresiva:	0+050.00

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.






Deserinción:		Descrinción:	
Progresiva:	0+050.00	Progresiva:	0+050.00
Coordenadas:	-12.256297 S , -75.715147 W	Coordenadas:	-12.256381 S , -75.715122 W
Hora: 10:34:57 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:35:42 AM	Fecha: 03/07/2023
		State of the state	SERVICE AND SERVIC


Descripción:


Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	RETURN TOWNS
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	The State of Life







Coorde	enadas:	-12.25641	7 S , -75.715111 W
Hora:	10:32:45 AM	Fecha:	03/07/2023
A CONTRACTOR OF LANSING	P L To Co	CANADA AND DESCRIPTION OF THE	

0+050.00

 Hora:
 10:33:09 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.25635 S , -75.715156 W

 Progresiva:
 0+050.00

## Progresiva: Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Se aprecia la existencia de un puente. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.










Hora: 10:36:45 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:36:50 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.256169 S , -75.715175 W	Coordenadas:	-12.256181 S , -75.715142 W
Progresiva:	0+060.00	Progresiva:	0+060.00

Al margen derechi del rio existen gaviones en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

## Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.





Hora: 10:37:21 AM F		Hora: 10:37:43 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas: -:	12.25605 S , -75.715236 W	Coordenadas:	-12.256086 S , -75.715369 W
Progresiva: 0	0+070.00	Progresiva:	0+070.00

## Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		







Hora: 10:38:02 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:38:40 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.256067 S , -75.715294 W	Coordenadas:	-12.256067 S , -75.715294 W
Progresiva:	0+070.00	Progresiva:	0+070.00

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.





Hora: 10:39:37 AM Fecha.			10:39:59 AM		
Coordenadas: -12.25	6003 S , -75.715353 W	Coorde	nadas:	-12.25602	25 S , -75.715314 W
Progresiva: 0+070.	00	Progres	siva:	0+070.00	

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:









-12.256028 S , -75.715339 W

 Hora:
 10:42:15 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.256036 S , -75.715331 W

 Progresiva:
 0+080.00

2.256036 S , -75.715331 W Coordenadas:
080.00 Progresiva:


Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

0+080.00





 Hora:
 10:43:00 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.256028 S , -75.715358 W

 Progresiva:
 0+085.00

 Hora:
 10:43:09 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.256019 S , -75.715347 W

 Progresiva:
 0+085.00


Descripción:

se aprecia al margen derecho del rio gaviones en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. Descripción:



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	









Hora:	10:45:58 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:46
Coord	enadas:	-12.255936 S , -75.715708	W Coordenada
Progre	esiva:	0+130.00	Progresiva:

 Hora:
 10:46:23 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.255928 S , -75.715742 W

 Progresiva:
 0+140.00


Descripción:

se aprecia al margen derecho del rio gaviones en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. Descripción:



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		






se aprecia al margen derecho del rio gaviones en malas condiciones.

se aprecia al margen derecho del rio gaviones en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

03/07/2023



Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.



		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONTRACTOR SECURITION OF SECUR
Hora: 10:47:02 AM		Fecha:	03/07/2023
Coordenadas:		-12.2559	14 S , -75.715811 W

0+170.00


10:47:04 AM Fecha: 03/07/2023 Hora: -12.255919 S , -75.715814 W Coordenadas: 0+180.00 Progresiva:

Progresiva: Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:






Hora: 10:47:37 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:47:57 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.255872 S , -75.715861 W	Coordenadas:	-12.255911 S , -75.715881 W
Progresiva:	0+180.00	Progresiva:	0+180.00

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

**Descripción:** Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	į
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	









The second secon			The second secon
Hora: 10:49:20 AM	M Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:51:24 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.255808 S , -75.715728 W	Coordenadas:	-12.255747 S , -75.715911 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.


Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

ing. Geryer Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 662 - 2021 - CENEPRED I J



## PANEL FOTOGRÁFICO





 Coordenadas:
 -12.2554 S , -75.716094 W
 Coordenadas:
 -12.255183 S , -75.716231 W

 Progresiva:
 Progresiva
 Progresiva:
 Progresiva


Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		







Coordenadas: Progresiva:

Coordenadas:

-12.254867 S , -75.716464 W -12.25465 S , -75.716608 W Progresiva Progresiva: Progresiva

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:









-12.254672 S , -75.716633 W Coordenadas: Progresiva

-12.2546 S , -75.716722 W Coordenadas: Progresiva Progresiva:

Progresiva:

Descripción:

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.





<b>Coordenadas:</b> -12.254572 S , -75.716694 W	Hora: 10:57:44 AM		Fecha:	03/07/2023	
	Coordenadas:		-12.2545	572 S , -75.716694 W	

10:57:53 AM 03/07/2023 Hora: Fecha: -12.2546 S , -75.7167 W Coordenadas:

Progresiva Progresiva:

Progresiva: Progresiva

Descripción:


Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		







Hora: 10:58:48 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 10:59:02 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.254519 S , -75.716828 W	Coordenadas:	-12.254447 S , -75.716856 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		







 Hora:
 10:59:32 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.254394 S , -75.716869 W

 Progresiva:
 Progresiva

Coordenadas: -

-12.254414 S , -75.716906 W

Progresiva: Progresiva


Progresiva: Descripción:


se aprecia al margen derecho del rio gaviones en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. Descripción:





PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	R
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	W M
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	The second of the second







PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		







Hora:	11:04:02 AM	Fecha:	03/07/2023
Coordenadas:		-12.2541	39 S , -75.717092 W
Progre	siva:	Progresi	va

 Hora:
 11:04:18 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.254017 S , -75.717161 W

 Progresiva:
 Progresiva

## Descripción:

se aprecia al margen derecho del río un muro de concreto en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

### Descripción:

se aprecia al margen derecho del rio un muro de concreto en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.





Hora: 11:04:37 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.253961 S , -75.717144 W
Progresiva:	Progresiva

 Hora:
 11:05:37 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 Location

 Progresiva:
 Progresiva

## Descripción:

se aprecia al margen derecho del rio un muro de concreto en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

## Descripción:

se aprecia al margen derecho del rio un muro de concreto en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. ng. Gerver Cristan Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. N° 052 - 2071 - CONEPRED / J

CONSORCIO SUNCA


Ginson Christian Navarro Mari. 19

REPRESENTANTE COM 13

Nall Adordrif

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS   FECHA: Febrero-2025		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
	FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN		









	<b>到了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Market a Market Co.	0 0 2020 1 2020 1 11
Hora:	11:08:50 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:09:43 AM	Fecha: 03/07/2023
Coorde	enadas:	Location	Coordenadas:	-12.253531 S , -75.717167 W
Progre	siva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

se aprecia al margen derecho del rio un muro de concreto en malas condiciones. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

## Descripción:







-12.252794 S , -75.716922 W Coordenadas: Progresiva: Progresiva


Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.





Hora: 11:18:38 AM Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:20:23 AM Fecha: 03/07/2023
Coordenadas: Location	Coordenadas: -12.253239 S , -75.717303 W
Progresiva: Progresiva	Progresiva: Progresiva

Descripción:


Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025









Hora: 11:21:33 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:21:48 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.252669 S , -75.717714 W	Coordenadas:	-12.252606 S , -75.717694 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

Descripción:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS



## PANEL FOTOGRÁFICO

FECHA:







Hora: 11:12:02 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:12:11 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.253447 S , -75.717203 W	Coordenadas:	-12.253428 S , -75.717175 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

Descripción: Descripción:

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.






	J July 2024 15 CHANGE		
Hora: 11:12:58 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:13:07 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.253356 S , -75.717144 W	Coordenadas:	-12.253358 S , -75.717156 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
Descripción:		Descripción:	

Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi. Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	R
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	1






Hora: 11:16:06 AM   Fecha: 03/07/2023   Ho	ra:
3 Jul. 2023 17 16:06 a.m.	
	The same of the sa




	3 Ma. 2023 17 10.00 8 18.	E VA SAR LA LIBERTANIA	A STATE OF THE STA
Hora: 11:16:06 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:16:11 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.252975 S , -75.717431 W	Coordenadas:	-12.252969 S , -75.717425 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
Descripción:		Descripción:	
Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.		Zona a Intervenir Rio Sunca, Centro Poblado Huancachi.	

SOHOLO SUNCA

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	OISTAITO DE L
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	CON . AND THIS RE'S






g. Gerver Cristian Quinto Riveros Evaluador de Riesgo R. J. Nº 052 - 2:221 - CENEPRED J.J




PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	R
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	









Hora: 11:23:22 AM Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:23:34 AM Fecha: 03/07/2023
Coordenadas: -12.252203 S , -75.718058 W	Coordenadas: -12.252122 S , -75.718092 W
Progresiva: Progresiva	Progresiva: Progresiva

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:


Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

ng. Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 062 - 2021 - CENEPRED J.



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	R
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	









70.00	The state of the s		
Hora: 11:25:37 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:25:38 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.252147 S , -75.718147 W	Coordenadas:	-12.252147 S , -75.718136 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
Decerinción:		Descrinción:	

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	RISTRITOR
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	T. Y.
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	





Hora:	11:26:29 AM	Fecha: 03/07/2023
Coord	enadas:	-12.252081 S , -75.718261 W
Progre	eiva.	Progresiva

03/07/2023 Hora: 11:27:38 AM Fecha: -12.251844 S , -75.718478 W Coordenadas: Progresiva: Progresiva

## Descripción:

Se apreccia al margen izquierdo del rio una Institución Educativa. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

## Descripción:

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





Hora:	11:27:40 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:28:02 AM	Fecha: 03/07/2023
Coorde	enadas:	-12.251839 S , -75.718464 W	Coordenadas:	-12.251753 S , -75.718583 W
Progre.	siva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
	Marine Marine College			

## Descripción:


Se apreccia al margen izquierdo del rio una Institución Educativa. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:









mora:	11:28:24 AM	геспа:	03/07/2023
Coord	enadas:	-12.251	717 S , -75.718647 W
D		Dunana	i

-12.251667 S , -75.718656 W Coordenadas:


Progresiva: Progresiva

Progresiva Progresiva:

#### Descripción:

Se apreccia al margen izquierdo del rio un campo deportivo. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción: Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





Hora:	11:28:47 AM	Fecha:	03/07/2023
Coord	enadas:	-12.2516	881 S , -75.718658 W
Progre	siva:	Progresi	va

11:29:49 AM | Fecha: 03/07/2023 Hora: -12.251561 S , -75.71885 W Coordenadas: Progresiva Progresiva:

Descripción:

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.


Descripción:

Se apreccia al margen izquierdo del rio un campo deportivo. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.



DISTRITO DE TOMAS
R TT N
To particular to

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	





4- 1-	2023 20727 ibm.		3 jul. 2023 11:38:19 15 m.
Hora: 11:30:42 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:33:19 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.251353 S , -75.71905 W	Coordenadas:	-12.251283 S , -75.719075 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
Descripción:		Descripción:	

Descripción: Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS	FECHA: Febrero-2025







Hora: 11:33:32 AM	recna: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.251222 S , -75.719208 W
Progresiva:	Progresiva

 Coordenadas:
 -12.251458 S , -75.719011 W


 Progresiva:
 Progresiva

#### Descripción:

Se aprecia la existencia de un Puente modular. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Ubicación del Punto de Enlaze Permanente. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





- 1				
	Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
	Coordenadas:	-12.251453 S , -75.718997 W	Coordenadas:	-12.251461 S , -75.718978 W
	Hora: 11:35:14 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:35:22 AM	Fecha: 03/07/2023
1	The second secon		The same of the sa	The second secon


## Descripción:


Ubicación del Punto de Enlaze Permanente. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi. Descripción:

Ubicación del Punto de Enlaze Permanente. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi. ng. Gerver Cristian (kunto Rivero EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED / J



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	RISTRITO DE T
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	W M
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	Can per such to .









PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	



## PANEL FOTOGRÁFICO





Descripción:

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:


Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.


Gerver Cristian Quinto Ri EVALUADOR DE RIESGO



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	









Hora: 11:43:04 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:43:32 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.250364 S , -75.720031 W	Coordenadas:	-12.250183 S , -75.720192 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva
Descripción: Descripción:		Descripción:	

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS	FECHA: Febrero-2025	







Hora: 11:44:03 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:44:39 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.250064 S , -75.720325 W	Coordenadas:	-12.249853 S , -75.720539 W
Progresiva:	0+450.00	Progresiva:	0+480.00

Se aprecia al margen izquiero del rio una Posta de salud. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

## Descripción:

Se aprecia al margen izquiero del rio una Posta de salud. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





Hora: 11:45:21 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:45:43 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.249783 S , -75.720639 W	Coordenadas:	-12.24975 S , -75.720625 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

# Descripción:

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

ng, Gerver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	-







Hora: 11:46:08 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:46:17 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.2497 S , -75.720711 W	Coordenadas:	-12.249686 S , -75.720708 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

#### Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





Hora:	11:47:26 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:48:22 AM	Fecha: 03/07/2023
Coord	enadas:	-12.249456 S , -75.720789 W	Coordenadas:	Location
Progre	esiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

#### Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

# Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL
	POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO
	HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL
100	DEPARTAMENTO DE LIMA"
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS







Hora: 11:48:48 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.249325 S , -75.720758 W
Progresiva:	Progresiva

 Hora:
 11:53:00 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 Location

 Progresiva:
 Progresiva

## Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi. Descripción:

FECHA:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





Hora: 11:53:07 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.249169 S , -75.720964 W
Progresiva:	Progresiva

 Hora:
 11:53:31 AM
 Fecha:
 03/07/2023

 Coordenadas:
 -12.249119 S , -75.720997 W

 Progresiva:
 Progresiva

#### Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.







mora:	11:53:32 AM	recna: 03/07/2023	mora: 11:53
Coord	enadas:	-12.249122 S , -75.720994 W	Coordenadas
Progre	siva:	Progresiva	Progresiva:

 Coordenadas:
 -12.249128 S , -75.720983 W

 Progresiva:
 Progresiva

#### Descripción:

Se observa una Planta de tratamiento al margen derecho del rio. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

#### Descripción:

Se observa una Planta de tratamiento al margen derecho del rio. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





		- ' ''		
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva	
Coordenadas:	-12.249064 S , -75.721014 W	Coordenadas:	-12.249019 S , -75.721017 W	
Hora: 11:53:58 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:54:15 AM	Fecha: 03/07/2023	
STATE OF THE PARTY				

#### Descripción:

Se observa una Planta de tratamiento al margen derecho del rio. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.


## Descripción:

Se observa una Planta de tratamiento al margen derecho del rio. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi. Ing. Gerver Cristian (Numto Riveros




Ing. Ger

"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"	DISTRICT STORMS
LIMA - YAUYOS -TOMAS	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025	Commence of







PROYECTO:

UBICACIÓN: ENTIDAD

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Zona a Intervenir Río Siria Centro Poblado Huancachi.

PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL
	POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO
	HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL
	DEPARTAMENTO DE LIMA"
LIBICACIÓN:	LIMA VALIVOS TOMAS

LIMA - YAUYOS -TOMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA:








Hora: 11:55:39 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:55:59 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.248767 S , -75.721144 W	Coordenadas:	-12.248778 S , -75.721108 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

### Descripción:

Se aprecia un puente de madera , reposado en estribos de concreto en buen estado. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

#### Descripción:

Se aprecia un puente de madera , reposado en estribos de concreto en buen estado. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.





Hora: 11:56:11 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:56:30 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.248683 S , -75.721111 W	Coordenadas:	-12.248664 S , -75.721103 W
Progresiva:	Progresiva	Progresiva:	Progresiva

### Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.



PROYECTO:	"NFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, ORIGINADO POR INUNDACIÓN FLUVIAL POR DESBORDE DEL RÍO SUNCA Y RIO SIRIA EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"		
UBICACIÓN:	LIMA - YAUYOS -TOMAS		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS FECHA: Febrero-2025		







Hora:	11:56:38 AM	Fecha: 03/07/2023	<b>Hora:</b> 11:56:	
Coordenadas:		-12.248647 S , -75.721117 W	Coordenadas	
Progresiva:		Progresiva	Progresiva:	

Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Descripción:

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Progresiva

-12.248692 S , -75.721125 W





Hora: 11:57:49 AM	Fecha: 03/07/2023	Hora: 11:58:09 AM	Fecha: 03/07/2023
Coordenadas:	-12.248328 S , -75.721342 W	Coordenadas:	-12.248256 S , -75.721439 W
Progresiva:	0+700.00	Progresiva:	0+710.00
Descrinción:		Descrinción:	

Se observa al margen derecho del rio un Muro de C° armado en buenas condiciones. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.

Fin del Proyecto. Zona a Intervenir Rio Siria Centro Poblado Huancachi.










1.1. UBICACIÓN




CINSORCIO SUNCA











000016




1.2. UNIDADES GEOLOGICAS

ig. Getver Cristian Quinto Riveros EVALUADOR DE RIESGO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED ( J

CONSOHOIO SUNCA INSTITUTE INSTITUTE COMUNICATION INSTITUTE COMUNICATION IN THE COMUNIC










1.3. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS












ng, Gerver Cristian (Minto Riveros EVALUADOR DE RIESGO O 1 Mª GRO 2004 CENERGED I

ONSORGIO SUNCA


Inson Cutificia Navarro Martinez


REPRESENTANTE COMUNE
















1.6. MAPA DE PELIGRO

Ing. Gerver Cristian (Juinto Riveros EVALUADOR DE RIESSO R. J. Nº 052 - 2021 - CENEPRED I J

CONSORCIO SUNCA










Ing. Gerver Cristian (Juin EVALUADOR DE RIES R. J. N° 062 - 2021 - CENE

CONSORCIO SUNCA TINON CHARTA NAVATO MATINE










# 1.8. MAPA DE VULNERABILIDAD













1.9. MAPA DE RIESGOS







