



**SIMBOLOGÍA**

Quebrada	Vías de acceso
Grietas	Río
Curvas de nivel	Área urbana

**GEODINÁMICA**

Área afectada
---------------

<b>INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ</b> Unidad de Geodinámica Superficial Evaluación Geológica-Geodinámica del Sector de Buenos Aires Distrito de Ocobamba, Provincia de La Convención, Región Cusco			
Plano:	<b>GEODINÁMICO</b>	Nº:	<b>P-05</b>
Plano Base:	IGN	Fecha:	Agosto del 2015
Realizado por:	Roy Jack Arone	Revisado por:	Juan Carlos Gómez
		ESCALA: 1/7,500 Proyección: UTM WGS84 Zona: 18S Formato: A-3	