

FICHA TECNICA: IDENTIFICACION DE QUEBRADAS CON ASENTAMIENTO DE POBLACIONES Y VULNERABLES ANTE LAS INUNDACIONES Y HUAYCOS.

I. NOMBRE DE LA QUEBRADA

HUANACAHUERE

II. UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA

2.1 UBICACIÓN POLITICA

Departamento	CUSCO
Provincia	CUSCO
Distrito	SAN JERONIMO
Localidad	PILLO MATAO

2.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Coordenadas UTM	ESTE: INICIO 185106, FIN 185426	NORTE: INICIO 8500486, FIN 8500837
-----------------	---------------------------------	------------------------------------

Indicar las coordenadas UTM, en caso de disponer de GPS (Datum WGS 84)

2.3 UBICACIÓN HIDROGRAFICA

AAA	XII URUBAMBA VILCANOTA
ALA	CUSCO
QUEBRADA	HUANACAHUERE

AUTORIDAD LOCAL DE AGUA
Ing. Roman E. Romoacca
Naupa III. ADMINISTRADOR

III. DESCRIPCION DE LA ZONA IDENTIFICADA

EN EL RECORRIDO DE LA QUEBRADA DE HUANACAHUERE, EN EL SECTOR DE PILLO MATAO, PARTE ALTA DE ESTA QUEBRADA SE HA PODIDO OBSERVAR QUE EN LA CABECERA DE LA MICROCUENCA, SE ESTA OBSTRUYENDO EL CAUCE NATURAL DEL AGUA CON LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA, ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS, INCLUSO PARA GANAR AREAS DE TERRENO, ALGUNOS POBLADORES ESTAN APILANDO SACOS DE COSTALES LLENOS DE ARENA, A MANERA MUROS EN AMBAS MARGENES, RELLENOS DE MATERIAL DE DESMONTE EL CUAL BIENE COLMATANDO Y ESTRANGULANDO EL CAUCE NATURAL DE LA QUEBRADA. EN LA PARTE BAJA DE LA QUEBRADA HUANACAURE, CORRESPONDIENTE A LA URBANIZACION VILLA RINCONADA, CASUARINAS SUR, SE ESTAN OBSTACULIZANDO EL LIBRE CUACE DEL AGUA CON TODA LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS EN AMBAS MARGENES, SIN RESPETAR LAS AREAS DE LA FAJA MARGINAL. ASI MISMO SE HA PODIDO OBSERVAR QUE EL CAUCE VIENE SIENDO COLMATADO CON RESIDUOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LADRILLOS ROTOS, HORMIGON Y BASURA). DURANTE EL RECORRIDO SE A PODIDO OBSERVAR QUE EL RIACHUELO NO CUENTA CON DEFENSA RIBEREÑA Y ACCESIBILIDAD PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN CON MAQUINARIA. POR TANTO LOS TRABAJOS QUE SE PLANTEEN REALIZAR DEBEN EJECUTARSE CON MANO DE OBRA (PERSONAL DE LIMPEZA) CON PALA PICO Y CARRETILLA. EN UN POSIBLE DE FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, LA QUEBRADA DE HUANACAURE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PODRIA SUFRIR EL EMBALSE E INUNDACIÓN, CON EL PERJUICIO DE PERDIDAS DE VIVIENDAS DE LA URBANIZACION DE VILLA RINCONADA, CASUARINA SUR Y OCACIONALMENTE PERDIDA DE VIDAS HUMANAS, DE LOS POBLADORES QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES DE LA QUEBARADA

IV. FOTOS QUE MUESTREN EL PELIGRO (ADJUNTAR)

FOTOS SE ADJUNTA EN LA PAGINA N° 02 DEL PRESENTE INFORME

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
CERTIFICO
Que, el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista.
Fecha: 13-09-2018
CPC. Yolanda Dimpia Catunta Huilica
SECRETARIO

V. PLANO CROQUIS DE UBICACIÓN (ADJUNTAR)



INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

- 1.- Municipalidad Distrital de San Jerónimo
Responsable de Defensa Civil
- 2.- Ing. Juan Arius Candia Bravo

PERSONAL DEL ALA QUE ELABORA LA FICHA TECNICA


Firma:


Nombre y Apellidos: José Domingo Agramonte Luna
DNI: 25310589
Cargo: Técnico de Campo ALA Cusco
Dirección: Jr. Ricardo Palma 1-2 Urb. Santa Mónica Wanchaq
Teléfono: 084 240740
Correo Electrónico: ala-cusco@ana.gov.pe



FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PRESENTE FICHA TECNICA

10/07/2018


PANEL FOTOGRAFICO
COSTALES RELLENOS DE TIERRA QUE UTILIZAN LOS POBLADORES COMO MUROS DE
CONTECION DE PASO SIRVE PARA AMPLIAR SUS TERRENOS EN LA APV VILLA
RINCONADA SAN JERONIMO



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGRI-
CULTOR
Ing. Froilan E.
Romoacca
Naupa
ADMINISTRADOR



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SAN JERONIMO
CERTIFICO
Que, el presente documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he
tenido a la vista.
Fecha: 03-09-2018
CPC. Yolanda Quirina Catunta Huilca



Google Earth

FINVILLA FINCORADA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Ing. Froilan E. Romoaccha Naupa
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUAS

Guía Turística 1970

Que, el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista.

Fecha: 17-08-2018

[Signature]

CPC. Yolanda Olimpia Catunta Huillica
SECRETARÍA DE AGUAS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cusco, 31 de julio del 2018

Oficio N° 360-2018-ANA-AAA.UV-ALA.CZ

Señor:
Abog. Willian Paño Chinchazo
Alcalde
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
Plaza de Armas S/N
Ciudad. -


Asunto : Identificación de Quebrada Vulnerable (05 folios)

Referencia : Oficio N° 198-2018-A-MDSJ/C

Es grato dirigirme a usted y saludarlo cordialmente a nombre de la Administración Local de Agua Cusco, y a su vez a través del presente remitirle para conocimiento y fines de la identificación de quebrada con asentamiento de poblaciones vulnerables ante las inundaciones y huaycos; la identificación se realizó en la Quebrada Huanacahuere, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco.

Agradeciendo su atención, aprovecho la oportunidad para expresarles mis sentimientos más distinguidos.

Atentamente,


Ing. Feilan Exaltación Romoacca Naupa
Administrador
ALA CUSCO
Autoridad Nacional del Agua


CUT N° 133919 -2018


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JERÓNIMO
CERTIFICADO
Que, el presente documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he
tenido a la vista.
Fecha: 13-09-2018
CPC. Yolanda Patricia Catunta Huillca

C.c.
Archivo
FERÑ/jahq

Jr. Ricardo Palma I-2 – Urb. Santa Monica– Wanchaq – Cusco
Teléfono: 084 - 240740
E-mail: ala-cusco@ana.gob.pe
www.ana.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO





Municipalidad Distrital de San Jerónimo

"Patrimonio Cultural de la Nación"

Distrito Ecológico

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"

CARGO

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

San Jerónimo, 13 de junio del 2018.

OFICIO N° 198 - 2018-A-MDSJ/C.

SEÑOR:

**Ing. FROILAN EXALTACIÓN ROMOACCA ÑAIHUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URUBAMBA - VILCANOTA.
CUSCO.-**

MINISTERIO DE AGRICULTURA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CUSCO

14 JUN. 2018

N° REG. FOLIO: 02
HORA: 09:42 FIRMA: [Firma]

**ASUNTO : SOLICITO IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE LA MICROCUENCA
HUANACAURE.**

De mi consideración,

Tengo a bien dirigirme a usted para solicitar tenga a bien realizar la **identificación de puntos críticos de la Faja Marginal del Río Huanacaure, recorrido que solicitamos con participación de los funcionarios del área de defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.**

Debo señalar que, se realiza la siguiente petición por ser necesaria, considerando que el Jefe de la División de Defensa Civil ultima que debido al fenómeno de lluvias intensas se ha producido un socavamiento en las riveras de riveras de Río Huanacaure sin daños que lamentar, recomendando realizar una inspección para identificar estos puntos críticos por la necesidad de nuestro distrito.

Seguros de contar con su apoyo para las coordinaciones que se requiera, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERONIMO**

**Abog. Willian Paño Chinchazo
ALCALDE**

* ADJUNTO PLANO DE LA FAJA MARGINAL
RIACHUELO HUANAURE.

G.M
Cc/Arch

Trabajando Juntos!!!