



353000

353200

353400

353600

353800



**Leyenda**

- Centros Poblados Vulnerables
- Ríos y quebradas
- ▨ Zona Inundable (referencial)

**Centros Poblados Vulnerables en el Departamento Puno**

N°	Este	Norte	Prov.	Distrito	Centros poblados	Quebrada	N° Viviendas en Riesgo	N° Habitantes en riesgo (Directamente Afectados)	N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados)	Total de Habitantes en riesgo
59	353338	8387842	Azangaro	Antauta	C.C. San Salvador de Sihuayuyo	Antuyo	10	25	33	58

Fuente: Autoridad Nacional del Agua  
Datum: WGS 84- ZONA 19 SUR

REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales

**MAPA DE UBICACIÓN**  
Quebrada: Antuyo  
Centro Poblado: C.C. San Salvador de Sihuayuyo  
Departamento Puno

Departamento: PUNO Fecha: Setiembre 2016 Escala: 1/2,500  
SIG: Ing. A. Ochoa Coordinador: Ing. J. Quiñones Revisado: Ing. F. Flores S. Aprobado: Ing. A. De la Torre V. MAPA: 59

353000

353200

353400

353600

353800

8388000

8387800

8387600

8388000

8387800

8387600