



- Leyenda**
- Centros poblados
 - Centros Poblados Vulnerables
 - Rios y quebradas
 - ▨ Zona Inundable (referencial)

Centros Poblados Vulnerables en el Departamento Lima											
N°	Este	Norte	Dpto.	Prov.	Distrito	Centro Poblado	Quebrada	N° Viviendas en Riesgo	N° Habitantes en riesgo (Directamente Afectados)	N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados)	Total de Habitantes en riesgo
87	209390	8826100	Lima	Barranca	Pativilca	Churlin, San Miguel de Otopongo y Caraqueño	Churlin	60	240	319	559

Fuente: Autoridad Nacional del Agua
 Datum: WGS 84-ZONA 18 SUR

REPUBLICA DEL PERU
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales

“COMPLEMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS”

MAPA DE UBICACIÓN
 Quebrada: Churlin,
 Centro Poblado: Churlin San Miguel de Otopongo
 Departamento Lima

Departamento : LIMA Fecha : Setiembre 2016 Escala : 1/7,000
 SIG : Ing. A. Ochoa Coordinador : Ing. J. Quiñones Aprobado : Ing. F. Flores S. MAPA: A. De La Torre V. **87**