



Leyenda

- Capital distrital
- Centros poblados
- Centros Poblados Vulnerables
- Ríos y quebradas
- ▨ Zona inundable (referencial)

Centros Poblados vulnerables en el departamento Ancash

N°	Este	Norte	Prov.	Distrito	Centro Poblado	Quebrada	N° Viviendas en Riesgo	N° Habitantes en riesgo (Directamente Afectados)	N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados)	Total de Habitantes en riesgo
17	209259	9053876	Sihuas	Sihuas	Mitobamba (Pachacutec)	Pachacutec	5	22	29	51
18	209160	9053939	Sihuas	Sihuas	Mitobamba (Manco Capac)	Manco Capac	5	22	29	51
19	209581	9053712	Sihuas	Sihuas	Mitobamba (Chuna)	Chuna	25	100	133	233
20	210166	9053488	Sihuas	Sihuas	Barrio Colpa y Chirimoyo	Colpa - Chirimoyo	10	40	53	93
21	210453	9053264	Sihuas	Sihuas	Barrio Pingullo Alto	Pingullo Alto	26	100	133	233
22	210621	9053180	Sihuas	Sihuas	Barrio Pingullo Bajo	Pingullo Bajo	15	60	80	140
23	210880	9053163	Sihuas	Sihuas	Barrio Sihuas Histórico	Río Chico Huitron	63	250	333	583

Fuente: Autoridad Nacional del Agua
Datum: WGS 84-ZONA 18 SUR



REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales

MAPA DE UBICACIÓN
Quebrada: Pachacutec-Manco Capac-Chuna-Colpa-Chirimoyo-Pingullo Alto/Bajo-Chico Huitron, Centro Poblado: Mitobamba-Barrio Colpa-Chirimoyo-Pingullo Alto/Bajo-Sihuas Histórico
Departamento Ancash

Departamento: ANCASH Fecha: Setiembre 2016 Escala: 1/7,000
SIG: Ing. Coordinador: Ing. Revisado: Ing. Aprobado: Ing. MAPA: 17-18-19
A. Ochoa J. Quiñones F. Flores S. A. De La Torre V. 20-21-22-23